

# 氯碱生产的腐蚀与防护

氯碱生产的腐蚀与防护编写组 编

中国工业出版社

# 氯碱生产的腐蚀与防护

氯碱生产的腐蚀与防护编写组 编

1992.5  
卷首语

中国工业出版社

本书是根据我国氯碱生产企业腐蚀与防护的实际情况，经过系统总结编写而成。

本书叙述了氯碱生产的腐蚀机理和常用的耐腐蚀材料。对防腐施工技术也作了扼要的介绍。

本书可供从事氯碱工业和其他有关生产和使用酸、碱及氯气产品工业部门的工艺技术、设备维修以及防腐蚀专业人员阅读，也可供有关设计、研究、基本建设人员以及化工院校有关专业师生参考。

本书由柏焱、左景伊、杨永炎、王杰民、劳添长、虞廷华、邵佩林、宋秉谦、周正曾、孙振川、毕可宪、侯鉅錦、洪詒孙、薛厚生、倪浩华、李吉文、王潘凤、李守甫等集体编写，吴书锦、余柏年、火时中、左景伊等审定。

本书在编写中还承芦长德、王德华、孙宝恒、邵岳参加图纸绘制和校核，苏志准、黄裕兰、乔肇庆、张子南、张曾衍、王民珠、朱振亚、刘鸣和、朱善旺提供了资料。

## 氯碱生产的腐蚀与防护

氯碱生产的腐蚀与防护编写组 编

化学工业部图书编辑室编辑(北京安定门外和平里七区八号楼)

中国工业出版社出版(北京佟麟阁路丙10号)

北京市书刊出版业营业许可证字第110号

中国工业出版社第四印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

开本787×1092<sup>1/16</sup>·印张16<sup>1/4</sup>·摊页2·字数351,000

1965年10月北京第一版·1965年10月北京第一次印刷

印数0001—2,330·定价(科五) 2.50元

统一书号：15165·8581(化工-332)

## 序 言

化学工厂的设备、管道由于经常与强腐蚀性的化学介质接触，发生腐蚀的可能性比其他工业部门更大，所以加强化学工业的防腐蚀工作特别重要。

氯碱工业是化学工业中的重要行业之一，氯碱生产中所使用的原料、中间产品和成品如原盐、碱液、熔融碱、氯气、氯化氢气、盐酸等等，都是腐蚀性特别强的化学介质。因此，氯碱生产必须采取积极的防腐措施，否则不仅将消耗大量材料，甚至正常生产也难以维持。

氯碱生产中的腐蚀情况是很复杂的，原因也很多，因此，必须采用多种多样的防护方法。不但要根据具体情况选用不同的耐蚀材料、设备和各种不同的防腐技术；同时，由于很多腐蚀问题的产生与化工工艺密切相关，因而选择合理的工艺流程、制定正确的生产操作规程和维护修理制度等都是保证设备、管道不遭受腐蚀损坏和延长使用寿命的必要条件。因此，防腐蚀工作不仅仅是防腐蚀专业人员的工作，而且是操作人员、设计人员、生产领导干部以及与此有关的各个方面所应共同关心的事。只有大家都认识防腐蚀的重要意义，大家都掌握一定的防腐蚀业务知识，才能将这个工作做得更好、更全面。

解放以来，我国各氯碱工厂在生产实践和科学实验中积累了不少行之有效的经验。这本书就是在党的关怀下通过群众性的调查研究和总结经验而写成的。

本书对氯碱工业有关产品的主要生产工序的腐蚀情况做了介绍；按设备提出了防腐方法和意见；论述了一些常用的防腐施工、安装和维修技术；并对氯碱生产中主要介质的腐蚀机理和常用耐蚀材料的性能也作了扼要的阐述。上述防护方法和施工要点反映了我国氯碱企业的某些实际防护经验。因此，这本书的出版，将对氯碱工业和其他化工行业的腐蚀与防护工作的进一步开展，起一定的促进作用。书中所述内容，不仅对氯碱厂的工艺技术人员以及设备维修和防护专业人员有一定的指导意义，而且对其他化工生产过程中的上述从业人员也有一定的参考价值。同时，书中比较系统地分析了氯碱厂发生的腐蚀原因，有助于科研单位、高等院校和产业部门中与此有关的从业人员针对存在的腐蚀问题，进一步加强研究，推进氯碱工业的防腐蚀工作。

本书在编写过程中经过多次调查研究与反复核实。为了把问题分析得更清楚，化工部组织有关人员进行了多次群众性的讨论，最后再由集体审定。这种领导与工人和技术人员三结合的写书方法，可以发挥大家的智慧，集思广益，提高书籍质量。这种方法是值得推荐的。

本书的出版，将为氯碱及其他化工行业开展防腐蚀工作，提供可资借鉴的宝贵经验。希望广大读者及化工战线上的职工们对本书可能有的缺点和不全面之处，积极提出修改意见，以便再版时订正。

李 苏

一九六四年八月

# 目 录

## 序 言

第一章 緒論 ..... 1

第二章 氯碱生产中主要介质的腐蝕机理 ..... 5

一、氢氧化鈉对設備材料的腐蝕 ..... 5

1. 常溫稀碱液对鐵碳合金的腐蝕 ..... 5

2. 金属在热浓烧碱溶液中的脆化和破裂 ..... 5

3. 熔融烧碱对鑄鐵鍋的腐蝕 ..... 8

二、氯、氯化氢和盐酸以及食盐溶液对設備材料的腐蝕 ..... 9

第三章 常用耐蝕材料及其选择 ..... 14

一、金屬材料 ..... 15

1. 鐵碳合金 ..... 15

2. 高硅鐵 ..... 16

3. 不銹鋼 ..... 17

4. 銅及銅合金 ..... 17

5. 鎳及鎳合金 ..... 19

6. 鉛及鉛合金 ..... 19

二、非金屬材料 ..... 20

无机非金属耐蝕材料 ..... 21

1. 化学陶瓷 ..... 21

2. 玻璃 ..... 22

3. 耐酸搪瓷 ..... 23

4. 熔融輝綠岩 ..... 23

有机非金属耐蝕材料 ..... 24

1. 石墨 ..... 24

2. 橡胶 ..... 25

3. 塑料 ..... 27

4. 耐腐蝕涂料 ..... 34

第四章 食盐溶液的制备与淨化 ..... 40

一、生产方法簡述 ..... 40

二、腐蝕概况 ..... 40

三、主要设备的腐蝕与防护 ..... 42

四、设备材料的选择及防护方法推荐表 ..... 49

第五章 食盐溶液的电解 ..... 51

一、生产方法簡述 .....	51
二、腐蝕概況.....	52
三、主要設備的腐蝕与防护.....	54
四、設备材料的选择及防护方法推荐表 .....	63
<b>第六章 氯、氢氣处理 .....</b>	<b>66</b>
一、生产方法簡述 .....	66
二、腐蝕概況.....	67
三、主要設備的腐蝕与防护.....	68
四、設设备材料的选择及防护方法推荐表 .....	82
<b>第七章 电解液的蒸发与碱液的熬煮 .....</b>	<b>84</b>
一、生产方法簡述 .....	84
二、腐蝕概況.....	85
三、主要設備的腐蝕与防护.....	86
四、設设备材料的选择及防护方法推荐表 .....	94
<b>第八章 氯化氢与盐酸 .....</b>	<b>95</b>
一、生产方法簡述 .....	95
二、腐蝕概況.....	97
三、主要設備的腐蝕和防护.....	98
四、設设备材料的选择及防护方法推荐表 .....	115
<b>第九章 漂粉 .....</b>	<b>118</b>
一、生产方法簡述 .....	118
二、腐蝕概況.....	119
三、主要設備的腐蝕与防护 .....	119
四、設设备材料的选择及防护方法推荐表 .....	125
<b>第十章 六六六 .....</b>	<b>128</b>
一、生产方法簡述 .....	128
二、腐蝕概況.....	129
三、主要設備的腐蝕与防护 .....	131
四、設设备材料的选择及防护方法推荐表 .....	139
<b>第十一章 合成氯乙烯及其聚合 .....</b>	<b>141</b>
一、生产方法簡述 .....	141
二、腐蝕概況.....	142
三、主要設備的腐蝕与防护 .....	142
四、設设备材料的选择及防护方法推荐表 .....	147
<b>第十二章 氯苯 .....</b>	<b>149</b>
一、生产方法簡述 .....	149

二、腐蝕概況 .....	152
三、主要設備的腐蝕与防护 .....	152
四、設備材料的选择及防护方法推荐表 .....	158
<b>第十三章 电气設備与線路 .....</b>	<b>161</b>
一、氯碱厂中电气設備与線路腐蝕概況 .....	161
二、防止与減輕电气設備腐蝕的一般措施 .....	162
三、电动机的腐蝕与防护 .....	162
四、低压电器的腐蝕与防护 .....	164
五、高压电器的腐蝕与防护 .....	166
六、金屬零件的表面防护 .....	167
<b>第十四章 建筑物与构筑物 .....</b>	<b>168</b>
一、氯碱工厂建筑結構的腐蝕概況 .....	168
二、建築結構的防腐蝕措施 .....	172
1. 一般性的防腐蝕措施 .....	172
2. 合理的选型与正确的設計 .....	174
3. 常用建筑材料的选择 .....	175
4. 地基和基础的防护措施 .....	177
5. 地面和楼面的防护措施 .....	180
6. 地沟和地坑的防护措施 .....	182
7. 墙、柱、頂棚及鋼筋混凝土承重构件的防护措施 .....	185
8. 門、窗和屋面的防护措施 .....	187
9. 木结构的防护措施 .....	188
<b>第十五章 金属、混凝土和鋼筋混凝土表面在防腐施工前的处理工作 .....</b>	<b>189</b>
一、概述 .....	189
二、对涂衬設備的結構和表面的要求 .....	190
三、表面处理方法与操作 .....	191
四、安全技术 .....	193
<b>第十六章 橡胶衬里 .....</b>	<b>195</b>
一、軟橡胶及硬橡胶 .....	195
二、对金屬基体的技术要求 .....	196
三、衬里的施工技术与要求 .....	198
四、硫化 .....	204
五、橡胶衬里层的检验和质量标准 .....	204
六、橡胶衬里設備的搬运、使用与維护 .....	207
七、安全技术 .....	207
八、缺陷的修复 .....	208
九、主要材料技术定額 .....	209

第十七章 块状材料衬里 .....	210
一、概述 .....	210
二、原材料质量及其对衬里层的影响 .....	212
三、对设备本体的要求 .....	215
四、衬砌的施工技术与要求 .....	216
五、衬里层质量检查与要求 .....	222
六、衬里设备的存放、搬运及使用注意事项 .....	222
七、缺陷的修复 .....	223
八、安全技术 .....	223
第十八章 板室式不透性石墨热交换器的检修 .....	225
一、概述 .....	225
二、板室式不透性石墨热交换器渗漏与损坏的原因 .....	225
三、检查方法 .....	226
四、修理步骤与操作方法 .....	227
第十九章 玻璃管道的安装与维修 .....	229
一、玻璃管的规格与使用条件 .....	229
二、平口型玻璃管的连接 .....	230
三、玻璃管安装前的准备工作 .....	236
四、玻璃管道的安装与敷设 .....	238
五、玻璃管道的验收 .....	240
六、玻璃管道的维修与使用的注意事项 .....	241
第二十章 化学陶瓷设备的安装与维修 .....	242
一、化学陶瓷设备的应用 .....	242
二、化学陶瓷设备的安装、使用要点 .....	242
三、化学陶瓷塔的安装和维修 .....	245
四、化学陶瓷鼓风机的安装与维修 .....	247
五、化学陶瓷管道与管件的安装、维修 .....	249

## 第一章 緒論<sup>①</sup>

金属由于外部介质的化学作用或电化学作用而引起的破坏，称为金属的腐蚀。非金属也发生腐蚀，但原因和机理不同于金属腐蚀。

全世界每年由于腐蚀而损坏的碳钢和铸铁约占年总产量30%。在化学工业中，腐蚀现象比其他工业更为严重。设备和管道因腐蚀而渗漏、损坏，使腐蚀介质溢出，沾污了地面，污染了大气，影响工人和居民的健康、附近农作物的生长和厂房、构筑物等的使用寿命。腐蚀所引起的物料的渗漏和杂质的摄入，也是影响原材料消耗定额和产品质量的原因之一。在有些工厂里，曾经由于没有充分注意腐蚀和防护，新设备很快遭到严重的破坏，以致被迫停工，进行检修，有的设备甚至提早更新。化学工厂中每年用于检修的大量钢铁，其中绝大部分是用于检修被腐蚀的设备。因此，防止腐蚀就意味着节约金属，意味着金属的充分利用，意味着社会主义建设事业的增长。

人类千百年来在生产斗争中不断为防止金属腐蚀而探索着。差不多在铜和铁发现的同时，就发现铜绿和铁锈的腐蚀现象。人类很早就用冶炼合金以提高金属的化学稳定性。我国早在公元前已能冶炼白铜（铜镍合金，古称“鋈”）。《诗经·小戎》里有“阴韁鋈續”的记载，就是用白铜装饰马具。三国时魏人张揖著《广雅·释器》记载：“白铜谓之鋈”，这是最早见到的“白铜”一词的记录。中国的白铜传到西方，在古代的波斯语中甚至称为“中国石”。在第三世纪，我国冶炼出世界上第一种铜铝合金。1953年在江苏宜兴发现的周处将军墓里完好地保存着这种合金饰物。第十一世纪，我国掌握了铜铬合金的冶炼技术。山西太原晋祠里的“金人”，是在1097年用这种合金铸成的，金光焕发，迄今不锈。用硅酸盐材料，主要为陶器和瓷器，作为耐腐蚀化学反应设备，在我国古代（第二世纪起）的化学实验——炼丹术上已经应用。我国的生漆是一种良好的防腐蚀涂料。早在公元前二千多年，古代劳动人民已发现这个特性，用来保护器皿。据《物原》记载：“舜作漆”，《事物原会》称：“〈韩子〉：‘舜作食器，黑漆其上’。……则器之本漆自舜始也。”《周礼》记载：“漆车藩蔽”，证明在周朝用漆来保护车辆已形成一种制度。棺椁用生漆防腐，我国古已有之，至今如此。我国历代的宫殿、傢具、兵器、乐器等木制文物，能以保存到现在，多有赖于生漆的保护。桐油也是我国的特产，古代就已用于防腐蚀。古今中外都一致公认它是优良的涂料。我们祖先的这些防腐蚀实践经验，给我们留下了宝贵的科学文化遗产。但是，由于我国长期处于封建社会，科学技术得不到长足的发展。到十九世纪末叶，我国资本主义开始初步发展。民族化学工业也在本世纪初开始建立。我国的学者和技术界人士对于腐蚀和防护开始进行一些研究和应用工作。对生漆、桐油等都进行了化学成份和应用技术的研究。在最初的硝酸工厂中使用了花岗石制作设备。天盛陶瓷厂制作了陶瓷干燥塔等

① 本章由柏森执笔。

化工设备。但是，在国民党反动统治期间，科学技术得不到重视，腐蚀和防护这门学科根本没有可能得到发展。

只有在解放后，在中国共产党和人民政府的领导下，科学技术获得了新的生命力，腐蚀及防护的科学研究也日益得到了发展。在科学院系统、化学工业部门、高等教育部及其他工业部门有很多单位进行着腐蚀理论、防护方法的研究试验和应用工作。腐蚀及防护学科得到了日益蓬勃的发展。

在氯碱工业中，生产建设的日益发展，对防腐蚀提出了日益增多的要求，促进了腐蚀及防护学科的发展。而腐蚀及防护学科的发展，反过来又促进氯碱工业的发展。特别自1958年以来，科学机关、高等院校及化工部门举办了一系列的训练班，培养了一批技术骨干，各氯碱工厂先后建立了防腐蚀车间或工段，生产设备得到了保护，从而提高了设备的利用率，提高了生产量，并在一定程度上对原材料消耗定额的降低和产品质量的提高起到了良好的促进作用。在工厂设计中，采用了一系列的防腐蚀措施，对于建设新工厂起了一定的促进作用。

在氯碱工业中，十几年来取得了不少防腐蚀的经验。1960年冬化学工业部组织了一个氯碱防腐蚀推广工作组，将已有的经验在一些氯碱工厂中推广和交流，进一步推动了氯碱防腐蚀的科学应用。最近两三年来，在党的“调整、巩固、充实、提高”方针的指导下，防腐蚀经验更加巩固和丰富了。在取得丰富经验的基础上，化学工业部积极倡导并支持编写一本氯碱生产中的腐蚀与防护的书籍。这便是本书编写的由来，而本书的内容则主要是一些氯碱工厂防腐蚀实践中的经验总结。

氯碱生产中的腐蚀及防护，有其普遍性，也有其特殊性。所谓普遍性，就是它遵循着一般的腐蚀和防护规律。所谓特殊性，就是它与其他化工行业比较，有它自己的特点。

氯碱生产中腐蚀的特点，在于湿氯气的电化学腐蚀作用。氯在水的存在下产生盐酸和次氯酸，它们强烈地与金属和普通建筑材料起作用，从而严重地腐蚀着设备、管道、电力设备、建筑物等。因此，水份的去除成为氯碱工业防腐蚀的第一个特点。

氯碱生产中经常遇到盐酸、盐酸气、湿氯气、次氯酸盐溶液（如水银电解法中淡盐水）和其他许多强腐蚀性介质。其中许多介质都非一般金属所能抵抗，需要采用特殊合金和耐腐蚀非金属材料。这是氯碱工业防腐蚀的第二个特点。

氯碱生产中腐蚀的特点，还在于电解系统杂散电流促进了电化学腐蚀作用。由于绝缘不良和接地设施的缘故，电解室内的管道、设备的腐蚀比其他场所为严重。努力改善这些设备和管道的绝缘状况就成为氯碱工业防腐蚀的第三个特点。

氯碱生产中腐蚀的另一个特点，是高温浓碱液及熔融碱的电化学腐蚀作用。在电解液（电解所得含盐稀碱液）蒸发过程中，存在着浓度由120克/升直到700克/升氢氧化钠的沸腾溶液，对铁碳合金产生强烈的电化学腐蚀作用，加上析出食盐的机械摩擦，设备的损坏较严重，尤其是列管部分。在熬制固碱（蒸煮）过程中，介质为由60°C的700克/升氢氧化钠溶液浓缩到440°C以上的熔融碱，它对熬碱锅（蒸煮锅）产生碱脆作用。近年来，国内外采用耐碱铸铁锅以及电化学保护或其他防腐蚀技术来防护。这是氯碱工业防腐蚀的第四个特点。

氯碱工厂中使用許多盛装腐蚀介质的大型混凝土容器和碳鋼焊制设备，例如，盐水工段的容器和设备、盐酸貯槽等。这些设备在大面积施工时可能引起一些困难，如施工不易均一等，同时广泛采用复合衬里，所以对施工要求就特别严格。这是氯碱工业防腐蚀的第五个特点。属于这类型的，还有厂房桁架、墙壁、地坪等。

在氯碱生产中，往往从排空管中排出一些腐蚀性介质，虽然经过了吸收处理，但是有时仍不免有少量地放出，从而使大气遭受污染。当操作不严格，或发生不正常现象，或设备渗漏时，大气污染更为严重。氯碱工厂内及其附近的建筑物、设备、管道、电力设备、輸电綫路等，在长期的大气腐蚀下遭到损坏。因此，严格遵守工艺規程，保持设备密闭，对建筑物和设备等采取适当的保护以防止大气腐蚀，就成为氯碱工业防腐蚀的第六个特点。

在某些氯碱工厂中进行着无机氯化物如氯化鋁、氯化鐵等的高溫氯化过程，在某些有机化合物氯化过程中也采用高溫，如丙烯氯化等。高溫氯气的腐蚀作用引起了人們的密切注意。近年来，国内外采用或研究采用特殊合金和石英玻璃等耐腐蚀材料来防护。这方面尚需做較多的研究和应用工作。这一点将形成氯碱工业防腐蚀的第七个特点。

氯碱工业采取各种防护措施，这只是防止腐蚀的一个方面。在另一方面，甚至从組織生产、指揮生产的意义上來說也是很重要的一个方面，即在化工工艺上采取有效措施。

第一、化工生产中的腐蚀問題与化工工艺流程和工厂布置密切相关，所以选择合理的化工工艺流程、合理的布置和适当的设备，对生产中防止腐蚀起着很重要的作用。为了选择得合理，在工艺研究过程中必須充分考虑腐蚀和防护这一因素并进行必要的研究。

第二、应当严格遵守化工工艺規程，以消除不应当发生的腐蚀現象。例如，食盐溶液中硫酸根含量应控制在每升5克以下，否则石墨电极就会迅速被腐蚀。又如，氯气干燥室的防护措施，一般說是比较成熟和定型的。但是，如果噴淋式氯气冷却塔氯气出口溫度高于25°C，或者各氯气干燥塔中的硫酸浓度低于規定，則氯气中水分去除不尽，就会导致氯气压缩机（納氏泵）的严重腐蚀。再如，熬碱鍋如果在熬制时不加硝酸鈉，不按期轉鍋，不严格控制升温速度及其他操作方面的規定，其使用寿命将显著縮短。又如，氯化氢合成炉出口冷却管的腐蚀，往往是管壁溫度控制得不好而引起的。諸如此类的例子，不胜枚举，这些充分証明在生产中严格遵守工艺規程可使设备寿命延长，反之，违反工艺規程，即使采用很好的耐腐蚀材料，也会引起严重腐蚀現象。

第三、应当十分注意防腐蝕設計、施工、安装、维修质量。例如，在衬里工作中，对于人孔、管接头、法兰等交接处，以及衬里的接縫，必須严格施工，以免发生渗漏。又如，大型混凝土设备的施工，必須十分注意配料、施工均匀。有些氯碱工厂的盐水设备“挂霜”，往往是施工不均所致。再如，安装或检修设备和管道时，必須密闭，防止洩漏，这也是重要的防腐蝕措施。經驗还証明，为了提高防腐蝕設計、施工、安装、维修质量，在氯碱工厂中不断壮大防腐蝕队伍（包括研究、設計、施工、维修队伍），并不断提高其技术水平，同时在群众中广泛普及防腐蝕知識，是十分重要的工作。

第四、在使用新的耐腐蚀材料时，特別在 使用非金属材料时，必須有一套新的管理制度，包括新的施工規程、新的操作規程和新的设备維护規程。例如，高硅鐵、玻璃、陶瓷、石棉酚醛塑料及其他合成材料等都比較脆，施工和使用要輕拿輕放，要受力均匀，等

等。許多耐腐蝕材料都有一定的允許工作溫度、工作壓力範圍，必須嚴格遵循。不這樣做，就會遭受不應有的損壞，敗壞了耐腐蝕材料的聲譽。

總之，防腐蝕這個概念應該包括兩個方面的涵義：（一）採用適當的耐腐蝕材料和防護措施；（二）嚴格遵守工藝上各項規程制度。兩者是不能分割的。在本書各章中，將進一步具體地闡明這一點。

現在氯鹼工業中的防腐蝕工作方興未艾，隨著社會主義建設事業的不斷發展，將有更加廣闊的前途，它對生產的促進作用也將日益顯著。

在近期內，還有不少問題需要解決。石墨電極的氧化腐蝕及其防護方法需要進一步研究。電化學保護尚須在生產中繼續進行應用技術試驗。化學鍍的生產試驗工作亟待獲得成果。延長熬鹼鍋使用壽命的先進經驗需要進一步推廣，耐鹼鑄鐵的研究工作也須同時進行。高溫氯的腐蝕及防護工作尚須加強。大氣腐蝕問題需要從工藝上、涂料及其應用技術上作長期的科學試驗。在腐蝕機理方面，尚需繼續研究探討。在涂料和非金屬材料、設備的生產方面，有必要增加產量，提高質量，降低成本，並不斷試制新產品、新品種。對氯鹼工業必需的合金材料，還應繼續探索。諸如此類的工作迫切要求我們氯鹼防腐蝕從業人員付出辛勤的勞動，也期望有關部門的協助配合。

我們可以展望，在不久的將來，將逐漸形成一個具有我國特色的腐蝕及防護工作體系，這個工作體系將包括理論的研究；耐腐蝕材料的選擇、生產、使用；專業隊伍的建設，包括高等及中等專業人才的培養、研究人員的培養和增加、設計和施工隊伍的充實；各級管理部門對於防腐蝕工作業務建設和組織建設等等。由於各國資源情況的不同，使用習慣的不同，以及其他國情的不同，在選擇合金、有機非金屬材料和無機非金屬材料等方面，勢必有所差異。因此，我國的腐蝕及防護工作體系應當具有自己的特色。在黨的自力更生、奮發圖強方針的指引下，這個目的是一定能夠達到的。

我們還可以展望，隨著防腐蝕工作的進展，將給我國氯鹼工廠的文明生產創造更良好的條件，設備使用壽命的延長和大氣腐蝕的減輕也給生產連續化和自動化確立了最基本的條件。因此，腐蝕及防護工作將對我國氯鹼工業的技術改造，躍登國際先進技術的行列，起到“螺絲釘”的作用。

## 第二章 氯碱生产中主要介质的腐蚀机理<sup>①</sup>

在氯碱生产中主要的腐蚀介质有：氢氧化钠水溶液和熔融烧碱、干的和湿的氯气、氯化氢气、盐酸溶液、食盐水、有机化合物、氯化烃类等。这些介质在不同浓度和温度下，对各种材料产生不同程度和不同形式的腐蚀。以下简要地阐述几种主要腐蚀介质对材料的腐蚀破坏机理。


### 一、氢氧化钠对设备材料的腐蚀

#### 1. 常温稀碱液对铁碳合金的腐蚀

常温的稀碱水溶液可以使铁碳合金表面生成钝化膜，膜为不溶性的，且很紧密，保护底层金属不继续受腐蚀。

膜的形成机理，根据伊文思(U.R. Evans)的意见<sup>[1]</sup>，铁上原有的氧化膜有许多破口，当铁在氢氧化钠溶液中，原有的氧化膜构成阴极，而破口构成阳极，如图2-1所示，铁由⑩处进入⑪处，由于铁与邻近的氧结合，从OH<sup>-</sup>中放出H<sup>+</sup>，H<sup>+</sup>与邻近的OH<sup>-</sup>结合为水。

即



上述反应之所以能够形成是因为⑪处为能量的最低点，⑩处之能量较⑪处为高，故铁离子停留在⑪处而不进入溶液中⑩处。因此，当常温稀碱液对铁碳合金发生腐蚀作用时，只需少量的氧，破口即可为新生成的氧化膜所覆盖，形成钝化。铁碳合金在常温稀碱液中形成钝化，还有其他的解释，这里不一一详述。

当氢氧化钠的浓度高于30%时，薄膜的保护性能随浓度升高而降低，如果温度也升高，超过80°C时，普通的铁碳合金，即遭受较严重的腐蚀。

#### 2. 金属在热浓烧碱溶液中的脆化和破裂

(1) 碱脆现象 一些重要的工业金属在热浓烧碱液和熔融烧碱中会变脆，如果同时有应力作用(残余或外加应力)，则会加速材料的破裂，这种现象称为“碱脆”。在稀碱性的锅炉水中也产生碱脆，这时产生碱脆的局部区域(如铆接部分的





图 2-1 铁在稀碱液中钝化过程

① 本章由左景伊、杨永炎执笔。


缝隙) 碱的浓度也达到很高。

关于碱脆的机理目前存在分歧的說法<sup>[2]</sup>, 一部分意見認為, 热浓碱和金属(例如鐵)作用, 按下式产生氢<sup>[3]</sup>:




氢分子的放出需要通过下列两个主要步驟:

① 氢离子放电




或写为




② 氢原子复合生成氢分子



或



后者可写为



这两反应之一如受到阻碍, 整个反应就会变慢, 这即是我們所熟知的氢超电势的来源。高的氢超电势使腐蝕电池的电动势值减小, 因而腐蝕电流减小, 金属表面上的均匀腐蝕随之减小。但是如果受到阻滞的反应是步骤②, 那么却会产生另一种破坏, 在金属表面上积聚了一定浓度的氢原子, 氢原子将扩散到金属内部, 在内部的缝隙、微裂縫、非金属夹杂物等处积聚, 并结合成分子状态, 对金属产生很高的压力, 使其变脆, 如果同时有内应力(残余应力)或外应力的作用, 这些力量的加和可使金属破裂。这种意見認為碱脆即是上述氢脆的一种現象<sup>[2]</sup>。

这种意見的論証是, 由于碱脆是在阴极极化时产生的, 同时通过試驗證明已破裂的試样含氢量比未破裂的試样含氢量要高得多, 因之証明氢在碱脆性破裂历程中起决定性作用<sup>[4]</sup>。同时, 他們認為晶間的原子固有能量比晶体高得多。所以, 氢在晶間扩散所需的活化能比在晶体要小, 由于氢的扩散速度較高, 間隙固溶体的形成加快了, 并在晶間增加了附加内应力。因此得出結論, 認為碱脆性破裂是由于鐵和浓碱液(不能使鋼表面产生保护膜, 因而不能阻止氢向内部扩散)相互作用产生的氢沿晶間扩散入内部, 在受力状态下的破裂。

(2) 应力腐蝕破裂 另一种意見認為, 碱脆是应効腐蝕破裂的現象, 和氢脆不同, 或至少不完全是氢脆作用。持这种論点的人們認為<sup>[5]</sup>: 碱对鐵的各組織成分的作用有所不同, 它可使晶面鈍化, 同时却腐蝕晶間物质。鈍化的晶面有較高的电位, 晶界較活泼, 电位較低, 由于两者电位差, 使晶界遭受电化学腐蝕。晶界較活泼的原因, 无疑地与应効有密切关系。晶界处应効集中使新生成的鈍化膜不断被拉破, 新的阳极区不断暴露, 应効方向是与預先构成的阳极路綫垂直的, 因此腐蝕沿着阳极路綫或应効集中綫发展成为裂縫<sup>[6]</sup>。还有其它的一些意見, 如認為碱仅能溶解晶界杂质, 从而削弱和松散金属組織, 在应効的同时作用下破裂<sup>[7]</sup>。另有人認為在浓碱中会发生氢, 氢进入金属内部, 被晶界物质吸附, 使界面能量显著降低, 在腐蝕过程中由于应効的集中作用使吸附部位产生裂紋<sup>[5]</sup>, 这种現象可称为应効吸附破裂<sup>[8]</sup>, 它和一般所謂的氢脆理論不同。

总之, 应効腐蝕破裂是指腐蝕与应効同时存在, 相互影响的破坏, 而氢脆則仅指由于

氢的作用使金属变脆，氢可能是由腐蚀作用所产生，但腐蚀不一定和应力同时发生，氢也可能不由腐蚀作用，而由于阴极保护或其他热处理过程等产生<sup>[8]</sup>。

应力腐蚀破裂只有当金属中存在拉应力时才有此现象，压缩应力不仅没有危险，有时还可防止破裂。因此，如果能设法改变应力的方向，将拉应力改变成压缩应力，则能减少金属的腐蚀破裂倾向。

一个很有意义的现象是：一定的金属只有在一定的介质中才产生应力腐蚀破裂，对于苛性碱而言，则差不多常用的并且通常认为是耐碱的金属都具有这种产生应力腐蚀的特性。如铁碳合金、铬钢、18~8铬镍钢、铬镍钼钢、镍、镍铜合金、镍铬铁合金等均可在一定条件的苛性碱中产生应力腐蚀破裂，所以在制碱工业中如何防止应力腐蚀破裂是一个十分重要的问题，必须引起严重的注意。

**(3) 消除应力的途径** 碱脆的机理虽然还没有完全肯定，但是不论是氢脆，或是应力腐蚀破裂，如果能消除设备所受应力，都将大大有助于减少碱脆现象。

金属中的残余应力是产生应力腐蚀破裂的主要原因，残余应力主要来自制造过程中不正确的热处理，或焊接、冷加工等。例如在焊接过程中由于加热不均匀产生了热应力，在急热急冷的过程中由于内部结构变化引起体积的相应变化，同样也产生内应力，冷加工过程中的塑性变形，由于可能伴随相变，也会引起内应力的生成。

氯碱生产中的各类设备如容器、热交换器等，大多需要进行焊接、弯扳、弯管、扩管等加工工艺。金属由于上述加工处理的结果，产生了很大的残余拉应力，在很多情况下，应力可以达到金属的屈服点。在拉应力状态下的金属当与碱溶液接触时，容易遭受应力腐蚀破裂。实际情况也是如此，受碱腐蚀的设备，大都在焊接区域，管子的弯曲部位和扩口部位发生破裂现象。例如，烧碱生产中的蒸发器碳钢制的加热管的扩口管段上容易产生破裂现象。18~8不锈钢的扩口管子在烧碱蒸浓过程中也有破裂现象。

消除应力的途径可以采取如下一些方法：适当的热处理，合理的设备结构，合理的制造工艺等。

对焊接和冷加工等加工过程产生的剩余应力，最好进行热处理消除。消除应力退火的温度如下：碳素钢和低合金钢 600~650°C；铬镍不锈钢 840~870°C；镍和镍合金 600~700°C<sup>[9][10]</sup>。

容易遭受应力腐蚀破裂的设备，必须保证制造质量。以焊接工艺为例，焊接中的缺陷如未焊透、裂纹等等都能造成很大的应力集中。很多研究工作者证明，在碱脆性破裂时切口和表面缺陷起着特殊的作用。有人做过试验<sup>[4]</sup>，在应力不低于 36 公斤/毫米<sup>2</sup>时，实心试样受碱性介质的作用而破裂，可是带切口的试样在应力仅为 14.6 公斤/毫米<sup>2</sup>时就破裂了。带切口的试样的耐碱脆性持久强度显著降低。可见，应该尽量防止焊接和进行其他加工工艺时可能产生的缺陷。压缩应力既然不会导致应力腐蚀破裂，因此，改变应力的方向也是可以考虑的措施，国外有人采用焊缝锻造以改变应力的方向。根据国外资料介绍<sup>[10]</sup>，用软钢焊制的碱贮槽，使用四个月后破裂，补焊后将具有很高剩余拉应力的区域用锤进行锻造，使用了两年以后，仅在不能锻造的区域发现了三条细小的裂纹，可见焊接后在可能条件下如果进行锻造，有可能减低金属的腐蚀破裂倾向。

遭受碱腐蚀的设备应该具有足够的强度，特别是经常振动的设备如蒸发器的胴体和花板等均必须有足够的厚度，以保证其稳定性以及与其他部件连接的紧密程度。特别是焊接的设备，应该尽可能减少聚集的焊缝，尽可能地避免交叉焊缝以减少剩余应力。闭合的焊缝也应尽可能减少。所有焊接结构在施焊时应保证被焊接的金属结构有伸缩的自由。焊接结构应该采用对接焊，尽可能避免搭接焊，以免增加附加的弯曲应力。由于压缩应力不会导致腐蚀破裂，所以，最好采用能够产生压缩应力的结构。

### 3. 熔融烧碱对鑄鐵鍋的腐蝕

烧碱的熬碱锅要在高温强碱和应力作用下工作，使用寿命一般不长。锅使用到相当次数后，多半产生局部腐蚀，最后形成腐蚀破裂而报废。根据某厂的试验结果，从横断面腐蚀严重处切取金相试片观察，腐蚀多由封闭交叉的石墨处开始并沿石墨周围和晶界处向前发展。一般的局部腐蚀都系从金属组织较疏松处，由晶界或石墨和夹杂物周围开始，腐蚀破裂也是由这些地方开始生成小裂纹，并沿石墨夹杂物扩展一直到深处。这种腐蚀的原因主要为锅被直接火加热，遭受不均匀的周期性的加热和冷却，致使锅产生很大的应力，这种应力与碱溶液共同作用产生苛性脆化，而形成腐蚀破裂。它的机理和上节所述相同。同时，锅与火焰接触的部分形成膜状沸腾（过热）区域（Зон пленочного кипения, т.е. перегрева），使得金属交替地处在过热的蒸汽中和熔碱溶液中，亦即有足够的氧导致氧的去极化作用。李特文采夫（Ю.А.Литвинцев）的试验指出了上述结果<sup>[11]</sup>。同时上述作者还试验了在熔碱中吹入氮气、空气和氧气，其结果是吹入氧气以代替空气时，铸铁在熔碱中的腐蚀速度大约增加到5倍，李特文采夫以此证明了关于氧去极化的腐蚀机理的观点。


对于碱锅而言，铸件以珠光体为基体的灰铸铁及球墨铸铁，当其颗粒组织细致，并具有细片状均匀分布的不連續的石墨时，耐蚀性能优良<sup>[12]</sup>。同上资料介绍碱锅的耐蚀性能与化学成份特别是与含硅量有关，随着含硅量的增加，碱锅耐蚀性降低。因此，在具有片状石墨体的铸铁中含硅量不得高于1.7%。同时指出：含铬镍的合金铸铁（C 3.2~3.7, Si 1.3~2.0, Mn 0.4~0.8, P < 0.3, S < 0.15, Ni 0.6~1.2, Cr 0.4~0.8）在苛性碱中的耐蚀性与颗粒细致紧密不含铬镍的珠光体铸铁相比并无优越性。因此，该资料作者认为在上述铸铁中加入金属镍是不必要的。

根据国内的生产经验，用普通灰铸铁铸造的碱锅应该保持颗粒细致紧密，珠光体为基体，具有细而分布均匀的且不連續的石墨体较为适宜。同时，应特别注意严格控制铸造质量，尽量避免夹渣、砂眼、缩孔等铸造缺陷，以延长使用寿命。在高强度合金铸铁中球状石墨可以阻止裂纹的扩展，故推荐高强度球墨铸铁<sup>[11]</sup>。但要是采用球墨铸铁铸造碱锅时，铸造工艺复杂很多，并且还要对碱锅进行热处理，因此需要视具体条件而定。

碱锅的损坏既然多系应力腐蚀破裂，因此，对一切消除应力的措施，腐蚀均可以减轻，如使用中定期转动锅的方向；洗锅时避免骤冷骤热；控制升温速度等等，都可以使得锅的腐蚀在一定程度上得以减轻。

很多资料介绍加入氧化剂可以缓和碱锅的腐蚀<sup>[13]</sup>，我们工厂的实践证明也是如此。但是加入氧化剂缓和碱锅腐蚀的机理存在不同的解释。

有人認為[14]，當鑄鐵鍋中加入濃鹼液而又有氧化劑（如硝酸鈉）存在時，氧化劑硝酸鈉可以氧化在高溫下浓鹼液與鑄鐵鍋作用時所產生的氫。



假如氫不被氧化則它可將  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  保護膜還原為  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ， $\text{Fe}_3\text{O}_4$  膜不堅牢，易從鍋壁上掉落，不能起到保護作用。氫被加入的氧化劑氧化，則保護性氧化膜可以存在。

有人曾做過試驗，發現在一定條件下可以存在氧化膜[15]。上述試驗指出：在鹼液開始騰沸時（一般為  $120^\circ\text{C}$ ），在鐵的表面上並不能形成薄膜，如果原來已有氧化膜時，此時也會溶解，氧化膜的生成大約是在鹼液升溫到  $145^\circ\text{C}$  時開始及至  $160^\circ\text{C}$  時近於完成，剛生成的膜比較疏松，隨著溫度的上升，膜的組成變得細密，一直到熔鹼的溫度達  $700^\circ\text{C}$  以上時，薄膜的保護作用才消失，同上資料介紹加有氧化劑的鹼液蒸煮以後，試驗鐵塊的表面上或鹼鍋的內壁上有一層顯明的棕色薄膜，由此得出結論這是由於加入氧化劑生成的氧化膜。

另外有人認為氧化劑使金屬表面上形成一層吸附膜，可以假想這種薄膜為一面由帶正電的金屬原子，另一面由帶負電的  $\text{NO}_3^-$  質點所構成的雙電層[5]。氧化劑可使金屬的電位向正值方面移動，可以形成不活潑的不滲氫的薄膜，可以防止氫的吸附，形成了防止氫作用的防護膜。

還有一種看法，認為在熔鹼和熱濃鹼液中，硝酸鹽的存在使陰極反應由氫的生成變為硝酸根的還原，減少了氫原子的產生和擴散入金屬內部，因而減少了內部應力，應力腐蝕破裂就得到阻止[16]。


雖然對機理有不同的解釋，但是在鹼液中加入氧化劑可以緩和金屬腐蝕破裂的傾向是肯定的。國內不少工廠的試驗和實際使用經驗證明，加氧化劑（硝酸鈉）確實可以降低鹼鍋的腐蝕，熬制完畢後鍋底“鹼腳”量顯著減少，“鹼腳”內鐵含量的百分數和絕對值都顯著降低。因此可以認為在鹼鍋工作條件下，氧化劑可以使鹼鍋得到保護。

必須注意，氧化劑的加入量必須適量，這因為氧化劑是很好的陰極去極劑，如果加入量不夠或是加入量過多，都會增加鹼鍋的腐蝕。

## 二、氯、氯化氫和鹽酸以及食鹽溶液 對設備材料的腐蝕

常溫干燥的氯氣和氯化氫氣對大多數金屬的腐蝕都很小，可以採用一般的鐵礦合金作為處理設備的結構材料。

濕氯氣則對金屬的腐蝕性極大，這是由於



反應生成物既有強酸（鹽酸），又有強氧化劑（次氯酸），所以一般金屬如鐵礦合金、鋁、銅、不鏽鋼等均迅速被濕氯氣所腐蝕。

一般金屬如鐵在鹽酸中可自由放出氫。

根據電化學原理陽極反應為金屬的溶解，也就是金屬在水溶液中的離子化：

