

# MC尼龙轴承的制造与应用

东海船厂



## 工业技术资料

第 119 号

上海人民出版社

---

# 工业技术资料

第119号


上海人民出版社出版  
(上海绍兴路5号)

新华书店上海发行所发行 上海群众印刷厂印刷

1973年2月第1版 1973年2月第1次印刷 定价 0.03元

印数：1—17,000

---



## MC 尼龙轴承的制造与应用

为了贯彻执行毛主席提出的“备战、备荒、为人民”的战略方针，我厂广大革命职工，高举“鞍钢宪法”的旗帜，大搞技术革新，几年来，在应用工程塑料代替有色金属及其他贵重材料方面取得了一些经验。尤其是 MC 尼龙的应用，进展较快，使用较广。据统计，一年里，我厂应用 MC 尼龙制造轴承就节省了铜、铅等有色金属约 7 吨，并全部代替了用昂贵的进口材料——铁梨木制造船用轴承。

经过数年的实际使用，我们认为 MC 尼龙可作为轴承的新材料。

MC 尼龙是单体浇铸尼龙 6 的简称。它是用己内酰胺单体通过简便的聚合工艺，再在浇铸模内聚合成型的一种新颖工程塑料。目前，造船、汽车、冶金、机械等工业部门，都在广泛地应用。

MC 尼龙具有如下优点：

1. 聚合成型工艺简便，设备和模具简单，可以自行浇铸。
2. 零件可以直接浇铸成型或再经过少量切削加工制成。我厂已浇铸过 20 多公斤重的艉轴承。
3. MC 尼龙聚合的分子量较高，故其机械物理性能比一般尼龙 6 要好。

MC 尼龙同其他热塑性工程塑料的性能比较见表 1。

由表 1 可看出，MC 尼龙的吸水性比尼龙 6 小；硬度比较高；抗拉强度和刚性超过大部分热塑性工程塑料；抗冲强度比其

表 1 MC 尼龙同其他热塑性塑料性能比较

性 能		单 位		聚 尼龙		酰 胶		聚 甲 醚		聚碳酸酯		ABS	
物理 性能	比 重	MC	尼龙	6	尼龙	66	尼龙	1010					
吸 水 率	%	0.9		1.13	1.14	1.04	1.43	1.20					1.05
抗 拉 强 度	公 斤 / 厘 米 <sup>2</sup>	970		750	830	550	700	650					
伸 长 率	%	20~30		150	60	100~200	75	60~100					
抗 弯 强 度	公 斤 / 厘 米 <sup>2</sup>	1520~1710		1045	1100	800	910~980	950~1000					620~976
抗 压 强 度	公 斤 / 厘 米 <sup>2</sup>	1100~1300		840	1200	970	1260	830~880					385~490
抗 冲 强 度 (缺口) (无缺口)	公 斤·厘 米 / 厘 米 <sup>2</sup> 公 斤·厘 米 / 厘 米 <sup>2</sup>	>500		8	3.9	4~5 不 断	7.6 90~110	64~75 不 断					7
硬 度 (洛氏) (布氏)	公 斤 / 毫 米 <sup>2</sup>	R118 M87~90 14~21		R114	R118			R120 M94	R110 M75				R115
疲 劳 强 度	(10 <sup>7</sup> 周)公 斤 / 厘 米 <sup>2</sup>	~200		~120				270	70~100				

(续表)

性 能	单 位	聚 尼龙			酰 尼龙 6		胺 尼龙 66		聚 甲 醛 尼龙 1010		聚碳酸酯	ABS
		MC	尼龙	94	55~58	66~86	110	135	89	110~130		
热 性	热 变 形 温 度 (18.6 公斤/厘米 <sup>2</sup> ) (4.6 公斤/厘米 <sup>2</sup> )	°C	190	55~58 180	66~86 182	110 160	135	89	110~130	135	98	
热 性	马 丁 耐 热	°C	55	40~50	50~60	45	57~64	110~130	110~130	110~130	110~130	
能 能	膨 胀 系 数	×10 <sup>-5</sup> /°C	8~8.3	8~8.7	9~10	14~16	11	7	9.5	9.5	9.5	
电 气	介 电 常 数 (10 <sup>6</sup> 绝)		3.7	3.4		3.6	3.7	3.0	2.4~5.0	2.4~5.0	2.4~5.0	
性 性	体 积 电 阻	欧 姆·厘 米		10 <sup>14</sup>		>10 <sup>14</sup>	10 <sup>14</sup>	10 <sup>16</sup>	10 <sup>16</sup>	10 <sup>16</sup>	10 <sup>16</sup>	
能 能	击 穿 电 压	伏 伏/毫 米	10	22	15~19	20	18.6	22	22	22	22	
成 成	介 电 损 耗		0.02	0.01	0.014	0.026	0.005	0.007	0.008	0.008	0.008	
型 工	成 型 温 度	°C	(浇)140	220~230		220~230	170~190	250~300	204~230	204~230	204~230	
型 艺	模 具 温 度	°C	160~170				80	80~110	80~110	80~110	80~110	
	成 型 收 缩 率	%	径 向 3~4 高 度 8~10	0.8~1.5	1.5	1~2	2~3	0.6~0.8	0.4~0.6	0.6~0.8	0.4~0.6	

他尼龙都要高；它的抗摩擦、抗磨损性能可与聚甲醛比美；与铜、巴氏合金相比，具有良好的自润滑性能，干摩擦的摩擦系数较稳定；马丁耐热比尼龙 6 和尼龙 1010 高，而与尼龙 66 及聚甲醛相近；MC 尼龙电气性能与耐腐蚀性能与其他尼龙相似；但由于它的吸水特性，一般不宜作绝缘材料用。

MC 尼龙可代替有色金属制成轴承、齿轮、蜗轮、滑块、密封圈等零件。我厂目前主要用于艉轴承、舵杆轴承、甲板传动机械的轴衬套、冷水泵、油泵的活塞环及各种密封垫圈等。MC 尼龙可直接代替铜合金做导缆器、舵机和锚机传动滚轮等的轴衬。还可代替橡胶、层压板、铁梨木制造开式艉轴承（走水），而且更为优越。但若用于闭式艉轴承，需要增设循环冷却、润滑装置。

虽然 MC 尼龙具有很多优点，但它本身也存在严重缺点：线性膨胀系数很大，用 MDI 作助催化剂无填料的 MC 尼龙线胀系数约为铜的 5 倍多；导热系数极低，约为金属的几百分之一。以上两点是造成 MC 尼龙轴承烧坏的主要因素。如果使用中稍为忽视，冷却、润滑不良，装配间隙不当（过小），MC 尼龙轴承就会抱轴烧灼，软化的 MC 尼龙被压挤溢出，阻塞水（油）管路。严重的轴承表面层会烧毁（碳化），如果继续运转，轴就可能被磨损。为了进一步推广 MC 尼龙的应用，必须提高 MC 尼龙的耐热性能和及时总结实际应用经验，使之合于客观外界的规律性。

## 聚合成型工艺

### 1. 原料

(1) 己内酰胺单体：白色粉状或片状结晶体。比重 1.023，熔点 69°C。手指接触有润滑感。易溶于水和乙醇、乙醚、氯仿、苯等溶剂，在空气中极易受潮。

(2) 催化剂：常用为氢氧化钠(2~3级试剂)。

(3) 助催化剂：常用有N-乙酰基己内酰胺、二苯甲烷异氰酸酯(MDI)、甲苯二异氰酸酯(TDI)及碳酸二苯脂(DPC)等。

N-乙酰基己内酰胺可以用己内酰胺单体醋酐制备。目前我厂已不采用，制备工艺从略。

MDI、TDI、DPC等由染料化工厂供应。MDI和TDI是液体，有强烈的刺激气味，并有毒。DPC是白色晶体，气味小，不溶于水，称量操作方便，故我们近来采用它作MC尼龙的助催化剂。

MC尼龙的原料及用量关系见表2。

表2 MC尼龙原料用量表

原 料	分 子 式	分子量	用 量 关 系		备 注
			克分子比	重 量 (克/公斤)	
己 内 酰 胺	$\text{HN}(\text{CH}_2)_5\text{CO}$	113	1	1000	
氢 氧 化 钠	NaOH	40	0.004	1.4	见*
助 催 化 剂	乙酰基己内酰胺	$\text{CH}_3\text{CON}(\text{CH}_2)_5\text{CO}$	155	0.005	5.5
	TDI	$\text{CH}_3(\text{C}_6\text{H}_5)(\text{NCO})_2$	152	0.003	4
	MDI	$\text{CH}_2(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{NCO}$	214	0.003	5.7
	DPC	$(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{CO}_3$	214	0.0016	3

\* 若用DPC作助催化剂时，则催化剂氢氧化钠用量须增加，由1.4改为3(克/公斤)。

## 2. 工艺流程、设备和模具

MC尼龙的工艺流程见图1。




图 1 MC 尼龙制造工艺流程

我厂的 MC 尼龙反应设备见图 2。




图 2 MC 尼龙反应设备

(1) 真空泵, 2X-4 型, 抽气量为每分钟 480 升; (2) 放气阀;  
(3) 干燥塔, 内盛变色硅胶; (4) 通风罩; (5) 真空计, 0~760 毫米  
水银柱; (6) 反应锅, 容量 5 公斤以下常用三口玻璃烧瓶(用不  
锈钢制成更好)。我厂采用 1.5 毫米厚的不锈钢板焊成的反应  
锅, 容量为 20 公斤; (7) 电炉, 220 V 1000 W 和 380 V 3000 W;  
(8) 回流管; 玻璃管内径为 15 毫米以上, 长度为 1.5 米以上;  
(9) 调压器。

MC 尼龙离心浇铸设备比较简单, 主要由落地烘箱和一端  
夹持模具的短轴组成。短轴由一只 4 磅、1440 转/分的电动机  
直接带动旋转。

我厂自制的离心浇铸设备见图 3。

(1) 落地烘箱, 电热丝为 380 V, 6000 W; (2) 控制箱, 旧设备  
利用; (3) 温度计, 可调式水银接点温度计; (4) 通风装置;  
(5) 浇注门; (6) 检视窗; (7) 漏斗。




图 3 离心浇铸设备

MC 尼龙浇铸模具比其他塑料成型的模具简单。MC 尼龙浇铸模一般用薄铁皮卷成或用钢管焊成。如批量较多，可采用精密浇铸，以减少切削工时。圆筒形零件（轴承）用离心浇铸，可不用模芯，脱模便利，并且铸件质量有保证。

我厂离心浇铸模见图 4。

(1) 模体；(2) 抗热垫圈；(3) 模盖。




图 4 离心浇铸模具

### 3. 操作过程

目前，MC 尼龙聚合浇铸工艺，根据脱水的方法不同，分为氮气法和真空法。根据浇铸状态不同，又分为静态浇铸法和动态浇铸法（即离心浇铸法）。

我厂现在用真空法，此法简便、经济、质量可靠。其中圆筒形（轴承）零件用动态浇铸法成型，棒材用静态浇铸法成型。

简要操作过程如下：

- (1) 根据零件图，选用模具，应考虑收缩率和加工余量。
- (2) 按比重 1 来计算称取所需己内酰胺单体（比重=1.023），放入反应锅中。
- (3) 加热熔融。待大部熔化时，就可初抽真空，这样做，可预先检查真空装置是否良好，并预先脱去一部分水份；同时在减压情况下，可加速熔化。

(4) 待单体全部熔化后，温度升至 120°C，再打开放气阀，关掉真空泵。当真空计指到 0 位时，再加入催化剂氢氧化钠，加入量见表 2。

(5) 再抽真空，此时应注意真空管路是否畅通，如有阻塞，要立即排除。正常情况下，氢氧化钠与己内酰胺反应强烈，象一群蝌蚪。当氢氧化钠作用完成后，反应锅内就出现大量“气泡”，发生所谓“暴沸”现象，并发出嘎嘣嘎嘣的声音，使反应锅跳动。此时温度应保持在 140°C 左右。脱水时间视脱水情况而定，一般为 15~30 分钟。

(6) 脱水完毕，停止抽真空。将助催化剂（重量比见表 2）加入反应锅内，再摇匀。

(7) 迅速倒入均匀预热(160~170°C)的模具内。如用静态法，则将装满熔体的模具放入烘箱中保温半小时左右取出脱模。用离心法，必须将注入口封牢，然后开发动机，使其旋转，待没有漏泄现象后再关闭烘箱门，保温。旋转 20~30 分钟即行。若需连续浇铸，可将铸件取出，放入另一烘箱使它慢慢冷却；若不再浇铸，可让它冷却至室温再取出。这样做可以避免一部分残余应力的产生。

#### 4. 缺陷

产生的缺陷主要原因是操作不当。现将我们曾遇到的缺陷和解决办法简述如下：

##### (1) 气泡

产生原因：加入助催化剂后，操作缓慢，混合熔体变粘较快，使模具下部气泡不能逸出。或由于熔体温度过高，混在熔体内的微量分解物分解为挥发性产物，形成气泡残留在聚合体内。

解决办法：控制好熔体和模具的温度，注入口可开在模具下端，使熔体在模具内由下向上注入。

### (2) 缩孔

产生原因：模具温度比熔体温度高得多，靠近模具下部和周围先聚合成固体，产生收缩，使上部和中央后聚合部分形成凹陷，成为缩孔。

解决办法：浇铸时，模具温度应接近熔体温度，模具必须均匀加热，烘箱应装有鼓风机。

### (3) 表面不聚合

产生原因：催化剂加入量不足，脱水不充分，熔体中含有水、酸、醇等阻聚物。或模具温度过低、保温时间短。

解决办法：遵守操作规程，加入足量的催化剂和助催化剂，真空泵抽气量应足够大，并加长抽气时间。

### (4) 光洁度不良(皱皮)

产生原因：熔体温度高于模具温度，由于聚合放热，中间处熔体与模壁处熔体同样很快聚合，向中间收缩时，模壁处已生成的固态聚合膜就形成皱皮。或模具内壁不清洁。

解决办法：模具温度应与熔体温度接近。模具内壁必须清洁，必要时可涂 210 甲基硅油。

### (5) 聚合不均匀

产生原因：由于模壁处熔体先聚合，分子量较高，内部熔体后聚合，分子量就较低，因此聚合体的机械-物理性能由外向内依次降低。

解决办法：浇铸后，要有足够的保温时间。我厂在采用真空法脱水，离心浇铸成型工艺后，有足够的保温时间，基本上克服了浇铸缺陷。

## 5. 安全

(1) 防毒：由于异氰酸酯有毒，在称取 MDI 或 TDI 时，不要用手直接接触，或用鼻近嗅，以免中毒。同时在聚合过程中有

毒气逸出，所以必须装置良好的通风设备，操作人员应站在上风，并戴口罩。

(2) 灼伤：操作人员必须穿戴高温工种保护用品，防止熔液和模具灼伤。

(3) 燃烧：液体溅入电炉，或遇到电热丝，会引起燃烧。故应备有二氧化碳灭火机。烘箱必须有防爆装置。

## 设计与加工

我厂在1969年初到1970年12月间，先后在19条船（次）上应用MC尼龙艉轴承。到1971年2月，有的MC尼龙艉轴承已烧坏更新，其中绝大多数是前轴承（舱内），而且多是闭式油润滑结构。这主要因为MC尼龙散热性很差，加上润滑冷却不良，间隙过小，就很容易抱轴烧灼。因此MC尼龙轴承，在设计时必须注意下述尺寸。

(1) 壁厚：由于MC尼龙导热性差，原则上讲，轴承的壁厚越薄越有利于散热，同时膨胀量也越小。但实际上，船舶的震动性较大，且时常倒顺车，承受冲击载荷也大，因此艉轴承壁厚不能太薄。同时轴承过薄，在加工和安装中容易引起变形。我们认为艉轴承的壁厚应为艉轴径的10%左右较好。轴径大的，壁厚取偏小值，但不得小于6%。旧轴承改用MC尼龙轴承时，如原金属轴承座内径较大，可在MC尼龙轴承上镶金属背，使MC尼龙轴承壁厚限制在10%左右。

(2) 长度：据有关资料介绍，塑料轴承的长度与轴径之比为1:1最理想（一般以不超过1.5:1为原则），此时热量容易散发，摩擦系数最小。在考虑到船舶特点时，我们建议：MC尼龙轴承长度为轴径的1.5倍左右。一般旧船的艉轴金属轴承座的长度超过轴径的3倍，如改用MC尼龙轴承时，可将MC尼龙轴

承内部中间车空,分成两段,以减少轴承长度。这样做有利于冷却润滑液的流畅和贮存,同时使 MC 尼龙有膨胀的余地,减少抱轴烧灼的危险。

MC 尼龙轴承在装入轴承座后,应有一端能自由伸缩。

(3) 过盈量: 为了使轴承在压入轴承座后不致松脱,故 MC 尼龙轴承外径比轴承座内径稍微大些。我们根据实际使用统计, MC 尼龙轴承外径过盈量大致在轴径的 0.15~0.4% 之间较好,轴径大的取偏小值,轴径小的取偏大值,详见表 3。

表 3 MC 尼龙轴承过盈量

(毫米)

轴 承 内 径 名 义 尺 寸	轴 承 外 径 过 盈 量	轴 承 内 径 公 差 (正 值)	轴 承 与 轴 间 隙	加 工 光 洁 度
30 以 下	0.08~0.12	0.40~0.48	0.30~0.33	▽5~▽6
30~50	0.10~0.18	0.40~0.70	0.30~0.50	▽5~▽6
50~80	0.15~0.24	0.65~1.00	0.48~0.75	▽5~▽6
80~100	0.20~0.25	0.92~1.15	0.72~0.90	▽5~▽6
100~150	0.22~0.30	1.00~1.50	0.80~1.20	▽5~▽6
150~200	0.27~0.36	1.35~1.85	1.10~1.50	▽5~▽6
200~300	0.30~0.36	1.60~2.25	1.30~1.90	▽5~▽6

船舶艉轴承一般较长,压配有些困难,外径可分段车小,但必须有 1.5 倍轴径的长度的外径过盈量不得小于表 3 所列。

(4) 间隙: 塑料轴承与轴的配合间隙,不能用一般金属零件的动配合尺寸。这是因为第一,由于塑料的膨胀系数较金属大得多,当摩擦发热温度升高时,会引起内径的收缩。第二,塑料大都具有吸油性和吸水性。MC 尼龙轴承长期在油或水中工作,引起体积膨胀,以致内径收缩。第三,塑料弹性模量较小,蠕

变较大，由于外径过盈配，引起内径收缩。据实际应用统计，MC尼龙的内径收缩量一般接近过盈量。由于上述因素，MC尼龙轴承间隙应比金属轴承间隙大些，但也不能过大，否则要影响运转性能。我们从实践中，初步摸到轴径 $\phi 30\sim 300$ 毫米的MC尼龙轴承装配间隙，一般情况下为轴径的0.65~1.10%，轴径大者取偏小值，详见表3。

MC尼龙轴承内径加工公差（正值）一般等于外径过盈量加上装配间隙。

(5) 开槽：由于MC尼龙轴承对热很敏感，所以散热问题是主要问题，为此在MC尼龙轴承内壁上开润滑冷却液沟槽。沟槽的深和宽均比金属轴承大一倍左右。我们认为在轴承内壁上开3~5条直线型槽比较好，加工方便，使用中也有利于排除磨屑和泥沙。

(6) 加工精度：由于MC尼龙具有良好的耐摩擦磨损性能，因此表面加工精度要求不高，一般在 $\nabla 5\sim \nabla 6$ 就可。

MC尼龙虽然可以实现精密浇铸，但浇口和油（水）槽还得切削加工，对于精度要求高的零件，还要精加工。

MC尼龙容易切削，但散热性差，弹性大，容易引起热变形。

机械加工中应注意以下几点：

(1) 要有足够的冷却措施，切削时可用肥皂水或冷风进行冷却。

(2) 切削刀具材料宜用高速钢，刃口要锋利，车刀的前后角都比切削金属材料要大些，车刀前角为 $15\sim 25^\circ$ ，后角 $15^\circ$ 左右。刨刀与车刀相似，但后角要小，约为 $6\sim 8^\circ$ 。

(3) 加工MC尼龙可用高的车削速度，小的进刀量。精车时，切削速度为 $150\sim 300$ 米/分；进刀量为 $0.05\sim 0.10$ 毫米/转；吃刀深度为 $0.15\sim 0.25$ 毫米。半精车时，吃刀深度可加大至 $0.5\sim$

1.0 毫米。粗车实心棒料的切刀深度一般不超过 1.5~2.0 毫米。

为了消除铸件在浇注过程中产生的残留应力，防止使用中产生裂纹，避免尺寸显著变化，或对变形零件进行矫正，需将 MC 尼龙进行后处理，MC 尼龙的后处理一般采用调湿，即将铸件放在水中或醋酸钾水溶液中，隔绝空气加热退火（同时又达到吸湿平衡）。调湿温度为 100°C 左右，时间约 4~5 小时，厚制件时间应长些。

我厂对于重要制品，或对变形控制严格的产品，进行调湿处理方法如下。将 MC 尼龙零件放在水箱中，用电炉加热，使水煮沸，保持沸腾状态 2 小时，然后降温，缓慢冷却至室温，再从水中拿出。

## 应用情况

我厂曾调查过 MC 尼龙在船上应用情况。我们同船员都认为，MC 尼龙应用于各种常温工作泵的活塞环、衬套、舵杆轴承、艉轴轴承（开式）、导缆器等甲板机械传动件的轴衬等是合适的，可以大力推广。

### 应用实例：

(1) 某工作船油泵活塞环：原用酚醛层压板，半年后就得换新。现用 MC 尼龙，出油量比以前提高 20%。使用半年后，油泵压力仍未降低，目前继续使用。

(2) 某挖泥船冲水泵轴承：原用铜背浇铅轴承，工艺复杂，劳动量大。现用离心浇铸 MC 尼龙轴承，装配间隙为 1.2 毫米（见图 5），安装简便，每天工作 16~17 小时，已用了二年，仍在使用。

(3) 某拖轮舵杆轴承：原用铜轴承，1970 年 3 月改用 MC 尼龙轴承（见图 6），使用情况良好。




图 5 冲水泵轴承

(4) 某测量船艉轴  
承：原用铜轴承。1969  
年 5 月改用 MC 尼龙轴  
承，外轴承为开式水润  
滑（见图 7），内轴承（舱  
内）闭式油润滑。1970 年  
7 月检查一次，情况正  
常。1971 年 7 月再次检  
查，外轴承情况良好，但  
长度方向膨胀 2~3 毫  
米，现继续使用。内轴承由于局部磨损，故换新的 MC 尼龙轴承。




图 6 舵杆轴承

(5) 某水文测量船用轴承：原为铜铅合金轴承，修理时，改用 MC 尼龙轴承，同时采用水润滑结构。使用 2 年后，MC 尼龙轴承内孔磨耗量为 0.03~0.05 毫米。目前继续在使用中。

(6) 某艇艉轴承：原用铜轴承，闭式油润滑，改用 MC 尼龙轴承后，仍用闭式油润滑，使用了六个月之后就抱轴烧灼（图 8）。

我们总结了上述教训，在改装另一海轮艉轴承时进行了改进。例如：对 MC 尼龙进行了后处理，即在精加工前（留 3 毫米加