

夾具—非標準夾緊裝置

〔美〕 HIRAM E. GRANT 編著

機械工業出版社

夹具—非标准夹紧装置

〔美〕HIRAM E. GRANT 编著

北京机床研究所译



机械工业出版社

Hiram E. Grant
JIGS AND FIXTURES
—Non-standard Clamping Devices
McGraw-Hill, Inc
U.S.A. 1967

夹具—非标准夹紧装置
〔美〕 HIRAM E. GRANT 编著
北京机床研究所译

机械工业出版社出版(北京车臣门外百万庄南街一号)
(北京市报刊出版业营业登记证出字第117号)
机械工业出版社印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 新华书店经售

*
开本 787×1092 1/16 · 印张 21 7/8 · 插页 2 · 字数 538 千字
1975年 9月 北京第一版 · 1975年 9月 北京第一次印刷
印数 00,001—30,000 · 定价 3.05 元

*
统一书号：15033·4284

毛主席语录

一切外国的东西，如同我们对于食物一样，必须经过自己的口腔咀嚼和胃肠运动，送进唾液胃液肠液，把它分解为精华和糟粕两部分，然后排泄其糟粕，吸收其精华，才能对我们的身体有益，决不能生吞活剥地毫无批判地吸收。

译者的话

遵照伟大领袖毛主席关于“洋为中用”的教导，我们翻译了《夹具——非标准夹紧装置》这本书，供从事这方面工作的读者参考。本书是以图例方式编成的，搜集了美、英、法、西德、日本、意大利、瑞典、瑞士等十几个国家五百多个工厂所采用的各类机床夹具、辅助工具等1387例，此外还有228例供初学者参考。

应当说明，全书图例的表示方法与我国机械制图国家标准的规定和习惯所用的方法不尽相同。主要差别如下：

1. 全书视图均采用第三象限画法，与我国机械制图国家标准采用的第一象限画法并不相同。因此我们也把视图名称按原意翻译，与我国的标准名称有所不同。
2. 在剖视图中，我国机械制图国家标准规定，凡属金属材料剖面线均画成间隔相等的斜线，在零件图上标明所采用的材料。在本书中，除另有注明者外，剖面线的单斜线是表示铸铁件，双斜线表示钢件，实线与虚线相间的斜线则表示铜件。
3. 本书所列尺寸均以吋为单位。

由于我们的水平所限，译文中不妥之处，请批评指正。

北京机床研究所


一九七四年五月

目 录

| | 图 例 | 页次 |
|--------------------|-----|-------------------|
| 外部夹紧 | | 1—15..... 1 |
| 不自锁的外部浮动夹紧 | | 16—35..... 4 |
| 带自锁的外部浮动夹紧 | | 36—45..... 8 |
| 外部拉压夹紧 | | 46—64..... 12 |
| 外部浮动拉压夹紧 | | 65—84..... 15 |
| 外部摆动夹紧 | | 85—165 20 |
| 带浮动凸轮的外部浮动夹紧 | | 166—173 37 |
| 内部夹紧 | | 174—213 41 |
| 内部拉压夹紧 | | 214—240 49 |
| 内部浮动拉压夹紧 | | 241—267 55 |
| 内部二个位置夹紧 | | 268—276 62 |
| 凸轮夹紧 | | 277—329 65 |
| 定心夹紧 | | 330—355 75 |
| 凸头夹紧 | | 356—393 80 |
| 在后部夹紧 | | 394—401 86 |
| 下面夹紧 | | 402—418 87 |
| 推力夹紧 | | 419—459 90 |
| 刀口夹紧 | | 460—464 97 |
| 双向夹紧 | | 465—491 98 |
| 复合夹紧 | | 492—528 104 |
| 顶起工件夹紧 | | 529—548 120 |
| 压板夹紧 | | 549—575 124 |
| 移动式压板夹紧 | | 576—602 129 |
| 楔式夹紧 | | 603—619 137 |
| 真空夹紧 | | 620—623 140 |
| 虎钳式夹紧 | | 624—651 141 |
| 虎钳钳口 | | 652—666 148 |
| 多位夹紧装置 | | 667—721 150 |
| 肘杆夹紧装置 | | 722—747 167 |
| 弹性夹套(外夹套) | | 748—759 174 |
| 弹性夹套(内夹套) | | 760—770 177 |
| 卡盘 | | 771—792 179 |
| 卡盘卡爪 | | 793—797 188 |
| 膜片夹紧 | | 798—808 189 |


| | | |
|---------------------|-----------|-----|
| 自动夹紧 | 809—877 | 193 |
| 顶柱 | 878—900 | 216 |
| 内锁顶柱 | 901—911 | 220 |
| 顶柱(复式) | 912—916 | 223 |
| 顶柱(双浮动式) | 917—929 | 225 |
| 浮动顶柱 | 930—933 | 228 |
| 顶柱(调平) | 934—938 | 229 |
| 夹紧柱用动力源 | 939—952 | 230 |
| 分度 | 953—997 | 235 |
| 心轴 | 998—1015 | 249 |
| 钻模板 | 1016—1041 | 252 |
| 盖 | 1042—1072 | 257 |
| 快速松开装置 | 1073—1113 | 262 |
| 浮动装置 | 1114—1161 | 270 |
| 轴夹紧 | 1162—1191 | 276 |
| 锤击作用 | 1192—1195 | 280 |
| 零件的夹持 | 1196—1203 | 281 |
| 车床顶尖 | 1204—1215 | 282 |
| 螺母锁紧 | 1216—1220 | 285 |
| 车床夹紧装置 | 1221—1224 | 286 |
| 柱塞 | 1225—1252 | 288 |
| 定位件 | 1253—1303 | 292 |
| 限位开关 | 1304—1311 | 299 |
| 棘轮机构 | 1312—1314 | 301 |
| V形块 | 1315—1319 | 302 |
| “C”形垫圈 | 1320—1323 | 303 |
| 其它 | 1324—1362 | 304 |
| 特殊工具 | 1363—1387 | 310 |
| 本设计错在哪里? | 1388—1398 | 320 |
| 供初学者学习的小零件图 | 1399—1615 | 322 |
| “本设计错在哪里?”一节所列例题的答案 | | 342 |

外部夹紧




圆柱螺母B
在A的承窝中驱动夹爪。

外部夹紧




夹紧轴的小斜角可牢固夹紧工件，带圆柱端的紧定螺钉防止夹紧轴转动。

外部夹紧



此平面防止夹紧时发生转动

外部夹紧



齿轮和齿条驱动夹爪。小弹簧使两个夹爪保持张开位置，磁销A则迫使夹爪夹紧。


外部夹紧

5-10


5




通气后使橡皮管膨胀夹紧工件，放气后松开。仅适用于轻加工。



6




7



转动左旋螺母至八个锁紧位置中的其他任一位置，可以调整夹紧工件的位置。

外部夹紧


8



键可防止淬硬垫圈 A、B 及碟形弹簧的转动。

外部夹紧


9




工件推至挡块 A 为止。夹杆 B 由内锥 C 驱动。注意夹杆 B 用的两个销轴是怎样设计的。

外部夹紧

10




外部夹紧



不自锁的外部浮动夹紧

一个夹具可以由多个夹爪组成。一些夹爪用以确定工件的中心位置，或工件某重要部位的中心位置，另一些夹爪则按工件某个已定位的部分相互浮动夹紧。

16




两弹簧可使压板浮动夹紧。当工件某一部位稍为向右偏离中心，弹簧将使偏离中心的部位复位。

图示的弹簧迫使 C 顶向销轴 B，并推动压

板夹紧工件。在夹紧位置时，螺钉 A 的圆柱头离开销轴 B。但在松开位置时，弹簧把 B 推向 A 的圆柱头以限制弹簧力并退回压板。这种肘节式夹紧都要有一个限位点。

不自锁的外部浮动夹紧


17



因螺母 B 有间隙且是球面座，摇臂 A 可绕螺母 B 摆动。
蝶形弹簧可防止过度的夹紧力。

不自锁的外部浮动夹紧


18



销 A 置于螺栓槽内，防止螺栓转动。

不自锁的外部浮动夹紧


19



销 A 可转动。B 可向左或向右
移动。


不自锁的外部浮动夹紧

21



不自锁的外部浮动夹紧


20



螺母 B 在长方槽肩面上滑动，为此 D 和 E 就可浮动并迫使夹爪 F 和 G 夹紧。


不自锁的外部浮动夹紧

22



不自锁的外部浮动夹紧

23





不自锁的外部浮动夹紧

24-28


24

凸轮 E 驱动摇臂 C , C 又驱动 D 和 D_1 , 而 D 和 D_1 又分别带动轴 F 和 F_1 , 用以推动两个爪 A 。凸轮 E 有一个夹紧角和一个退出角。




不自锁的外部浮动夹紧

25



不自锁的外部浮动夹紧


26



注意轴 A 末端铣扁作键用。


不自锁的外部浮动夹紧

27




不自锁的外部浮动夹紧

28



不自锁的外部浮动夹紧


29



凸轮D夹紧B，
凸轮C夹紧A。动力
源传至E推动D，并
仅通过强力弹簧推动
C。小弹簧可使F和
G退回。H则使C退回。

不自锁的外部浮动夹紧


30



B、C和F是浮动件。注意D
和E是怎样利用同一根轴来装入榫
和槽的状况。G可使夹爪退回。吊
环B使一对夹爪浮动夹紧。


不自锁的外部浮动夹紧

31



带槽碟形弹簧
弹簧使压板浮动夹紧。
不自锁的外部浮动夹紧


32




不自锁的外部浮动夹紧

33-36


33



34



35




不自锁的外部浮动夹紧

不自锁的外部浮动夹紧

带自锁的外部浮动夹紧


很多浮动夹紧装置，其刚度是具有一定限度的。如果工件的夹紧部位承受重切削力，工件会使压板松动。在这种情况下，就可加设自锁装置。

36



用两个紧定螺钉分别由C拧入E和由D拧入C。A夹紧两个夹爪。B锁紧弹性
夹套。
按夹紧位置予以锁紧
带自锁的外部浮动夹紧

37




手轮F借B和E的爱克米螺纹拉动B，并由弹簧把A推向工件。在夹紧操作时，继续转动手轮F，迫使肩面G推动胀块C，从而扩张弹性夹套而锁紧。松开操作时，E的肩面H可使A退回。

译注：爱克米螺纹，以“ACME”表示，即英制梯形螺纹。

带自锁的外部浮动夹紧


38



参看“夹紧柱用动力源”一节中有关楔形凸轮A锁紧的范围更广的图例。两个夹爪水平移动。

带自锁的外部浮动夹紧

39




在夹紧操作时，可摆动的模块A起锁块作用。

带自锁的外部浮动夹紧

40-43


40



带自锁的外部浮动夹紧


41

防止 A 和 B 转动的各个圆柱端紧定螺钉，图中未示出。注意锁紧的方法。




带自锁的外部浮动夹紧

42



带自锁的外部浮动夹紧

43



带自锁的外部浮动夹紧