

反射炉熔炼

反 射 爐

(理論与實踐)

增訂及修正第三版

B.I. 斯米尔諾夫 著

迟 新 等 譯

陈 季 云 等 校

冶金工業出版社

本書系根据苏联国立黑色及有色冶金科技書籍出版
出版的 B. И. 斯米尔諾夫教授所著《反射爐熔煉》

1952年版譯。原書評閱人 H.A. 薩漢斯基工程师。

本書是關於精矿在反射爐中熔煉的理論与實踐方面的專論，共分九章。書中論述了熔煉過程的物理化学原理，詳細敘述了反射爐和輔助設備的構造以及熔煉的實踐，並列有爐料計算的方法和例題。

本書的對象是工程技術人員及科學工作者。

担任本書翻譯工作的为沈陽有色冶金設計院迟新，
冶金工業部鄧培浩，北京有色冶金設計院冶煉處張國
康、王鍾慈、陳啓慧、劉玉德、楊天縱、梁易健等同
志；担任校訂工作的为东北工学院有色重金屬冶煉教研
組：陳季云、楊洪有、王彭年、姜瀾、劉德育等同志，並
由王彭年（序言、第一、二、三、四章）与劉德育（第
五、六、七、八、九章）同志負責总校。

在本書校訂的过程中承苏联專家 И. Ф. 胡加科夫
(Худяков) 副教授給予帮助和指導，特致謝忱。

В.И. Смирнов

ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ ПЛАВКА (ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА)

Металлургиздат (Свердловск—1952—Москва)

反射爐熔煉

迟 新 等譯
陈 季 云 等校

編輯：李建国 設計：趙香谷、魯芝芳 責任校對：楊維琴

1958年6月第一版 1958年6月北京第一次印刷 1,200 冊

850×1168·1/32·193,600字·印張 10 · 定价 (10) 1.90 元

冶金工業出版社印刷厂印 新華書店發行 書號 0802

冶金工業出版社出版 (地址：北京市灯市口甲 45 号)

北京市書刊出版業營業許可証出字第 093 号

目 录

序言.....	6
第一章 緒論	8
反射爐熔煉的一般特点	8
反射爐熔煉的各种形式	11
反射爐熔煉的优缺点	14
第二章 反射爐的爐料及其在熔煉过程中的物理-化学变化	17
爐料的化学成分及物相成分	17
爐料组分在高温下的独自行为	24
鐵的化合物	24
銅的化合物	31
鋅的化合物	39
鉛的化合物	43
鎳的化合物	43
砷与锑的化合物	45
熔剂与造岩矿物	46
反射爐熔煉反应过程中的化学相互作用	47
1. CuO (Cu ₂ O) — Cu ₂ S 体系.....	48
2. Fe ₂ O ₃ (Fe ₃ O ₄) — FeS 体系	51
3. Fe ₂ O ₃ (Fe ₃ O ₄) — Cu ₂ S 体系.....	59
4. Fe ₂ O ₃ (Fe ₃ O ₄) — ZnS 体系	62
5. 鐵酸鹽—硫化物体系	67
6. Fe ₂ O ₃ (Fe ₃ O ₄) — SiO ₂ 体系	73
7. CuO (Cu ₂ O) — FeS 体系.....	75
8. Cu — FeS 体系	76
9. Fe — Fe ₂ O ₃ (Fe ₃ O ₄) 体系	79
10. 反射爐熔煉反应的总的研討	79
第三章 液体轉爐渣及其在反射爐中脫銅的条件。熔煉时的脱硫率	86
轉爐渣的成分与組織	86
轉爐渣在反射爐中的变化及其脱銅条件	92
反射爐熔煉的脱硫率	96
第四章 反射爐熔煉的产物	103
冰銅	103
爐渣	117

爐中冰銅與爐渣的形成過程。爐子的輪廓	133
反射爐熔煉的渣含銅	138
第五章 反射爐的構造	155
反射爐發展概述	155
現代反射爐的類型及主要尺寸	158
現代反射爐的構造	164
基礎與爐底	164
爐牆	168
爐頂	173
冰銅放出口，出渣口及轉爐渣的注入口	179
裝料設備	181
爐子的支架	184
利用廢氣熱的鍋爐	186
第六章 反射爐的供熱	189
熔煉時的供熱方法和燃料消耗	189
反射爐中的傳熱	192
對煤的要求及粉煤的制備	211
反射爐液體燃料的供應	215
燃燒器、噴燒器、及其類型與配置	215
二次空氣的預熱	219
反射爐採用天然煤氣供熱	221
第七章 反射爐熔煉的實驗	224
熔煉前爐料的制備及其儲存	224
熔煉前物料制備方法的選擇。生料、干料及焙燒爐料的熔煉	230
裝料方法	233
爐料及熔煉液體產物的化學成分	235
反射爐爐氣成分	237
抽力及燃燒器的工作制度	239
熔煉產物的放出及放出口的照管	243
裝料時爐料的飛揚及爐頂的工作期限	244
爐頂的照管及修理	254
爐子的工作期限	261
鍋爐的照管及其工作期限	261
反射爐的生產率	262
熔煉過程中的故障	265
熔煉的技術檢查	271

反 射 爐

(理論与實踐)

增訂及修正第三版

B.I. 斯米尔諾夫 著

迟 新 等 譯

陈 季 云 等 校

冶金工業出版社

本書系根据苏联国立黑色及有色冶金科技書籍出版
[出版的] B. И. 斯米尔諾夫教授所著《反射爐熔煉》
1951年版譯。原書評閱人 H.A. 薩漢斯基工程师。
本書是 [精矿] 在反射爐中熔煉的理論与實踐方面的專論，共分九章。書中論述了熔煉過程的物理化学原理，詳細敘述了反射爐和輔助設備的構造以及熔煉的實踐，並列有爐料計算的方法和例題。

本書的對象是工程技術人員及科學工作者。

担任本書翻譯工作的为沈陽有色冶金設計院迟新，
冶金工業部鄧培浩，北京有色冶金設計院冶煉處張國
康、王鍾慈、陳啓慧、劉玉德、楊天縱、梁易健等同
志；担任校訂工作的为东北工学院有色重金屬冶煉教研
組：陳季云、楊洪有、王彭年、姜瀾、劉德育等同志，並
由王彭年（序言、第一、二、三、四章）与劉德育（第
五、六、七、八、九章）同志負責总校。

在本書校訂的过程中承苏联專家 И. Ф. 胡加科夫
(Худяков) 副教授給予帮助和指導，特致謝忱。

В.И. Смирнов

ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ ПЛАВКА (ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА)

Металлургиздат (Свердловск—1952—Москва)

反射爐熔煉

迟 新 等譯
陈 季 云 等校

編輯：李建国 設計：趙香谷、魯芝芳 責任校對：楊維琴

1958年6月第一版 1958年6月北京第一次印刷 1,200册

850×1168·1/32·193,600字·印張 10 ·定价(10) 1.90元

冶金工業出版社印刷厂印 新華書店發行 書號 0802

冶金工業出版社出版 (地址：北京市灯市口甲45号)

北京市書刊出版業營業許可証出字第093号

目 录

序言.....	6
第一章 緒論	8
反射爐熔煉的一般特点	8
反射爐熔煉的各种形式	11
反射爐熔煉的优缺点	14
第二章 反射爐的爐料及其在熔煉过程中的物理-化学变化.....	17
爐料的化学成分及物相成分	17
爐料组分在高温下的独自行为	24
鐵的化合物	24
銅的化合物	31
鋅的化合物	39
鉛的化合物	43
鎳的化合物	43
砷与锑的化合物	45
熔剂与造岩矿物	46
反射爐熔煉反应过程中的化学相互作用	47
1. CuO (Cu ₂ O) — Cu ₂ S 体系.....	48
2. Fe ₂ O ₃ (Fe ₃ O ₄) — FeS 体系	51
3. Fe ₂ O ₃ (Fe ₃ O ₄) — Cu ₂ S 体系.....	59
4. Fe ₂ O ₃ (Fe ₃ O ₄) — ZnS 体系	62
5. 鐵酸鹽—硫化物体系	67
6. Fe ₂ O ₃ (Fe ₃ O ₄) — SiO ₂ 体系	73
7. CuO (Cu ₂ O) — FeS 体系.....	75
8. Cu — FeS 体系	76
9. Fe — Fe ₂ O ₃ (Fe ₃ O ₄) 体系	79
10. 反射爐熔煉反应的总的研討	79
第三章 液体轉爐渣及其在反射爐中脫銅的条件。熔煉时的脱硫率.....	86
轉爐渣的成分与組織	86
轉爐渣在反射爐中的变化及其脱銅条件	92
反射爐熔煉的脱硫率	96
第四章 反射爐熔煉的产物	103
冰銅	103
爐渣	117

爐中冰銅與爐渣的形成過程。爐子的輪廓	133
反射爐熔煉的渣含銅	138
第五章 反射爐的構造	155
反射爐發展概述	155
現代反射爐的類型及主要尺寸	158
現代反射爐的構造	164
基礎與爐底	164
爐牆	168
爐頂	173
冰銅放出口，出渣口及轉爐渣的注入口	179
裝料設備	181
爐子的支架	184
利用廢氣熱的鍋爐	186
第六章 反射爐的供熱	189
熔煉時的供熱方法和燃料消耗	189
反射爐中的傳熱	192
對煤的要求及粉煤的制備	211
反射爐液體燃料的供應	215
燃燒器、噴燒器、及其類型與配置	215
二次空氣的預熱	219
反射爐採用天然煤氣供熱	221
第七章 反射爐熔煉的實驗	224
熔煉前爐料的制備及其儲存	224
熔煉前物料制備方法的選擇。生料、干料及焙燒爐料的熔煉	230
裝料方法	233
爐料及熔煉液體產物的化學成分	235
反射爐爐氣成分	237
抽力及燃燒器的工作制度	239
熔煉產物的放出及放出口的照管	243
裝料時爐料的飛揚及爐頂的工作期限	244
爐頂的照管及修理	254
爐子的工作期限	261
鍋爐的照管及其工作期限	261
反射爐的生產率	262
熔煉過程中的故障	265
熔煉的技術檢查	271

反射爐热制度的自动调节	275
反射爐熔炼的安全技术	276
熔炼的技术经济指标	280
第八章 苏联工厂反射爐熔炼实例	284
第九章 燃料計算及反射爐尺寸的决定	295
燃料的計算方法	295
例題1.生精矿熔炼的計算	296
例題2.焙燒及熔煉的燃料計算	298
計算熔炼时的燃料消耗。熔炼的热平衡	306
反射爐尺寸的决定	311
反射爐熔炼方面的进步与新观念	315
参考文献	317

序　　言

苏联人民在苏联共产党和苏联政府的领导下，正在胜利地建設着世界上第一个共产主义社会。列寧說：共产主义就是苏維埃政权加上全国电气化。

在伏尔加河、德涅泊河、頓河和阿姆河上的巨大水电站的建設，显示出苏維埃国家是怎样大規模地来解决共产主义动力基地的建設問題。这个問題的解决与国民經濟各个部門的發展有关，其中也与增加銅的生产有关。

在斯大林五年計劃的年代里，苏联建成了巨大的銅工業，並且随着国家对銅日益增長的需要，今后还会获得更大和更快的發展。

應該指出，苏联銅冶金工業的發展不仅本着增長銅产量的方針，而且也在深刻改变生产工艺的情况下前进着。在革命前的俄国，銅矿石主要是采用鼓風爐直接熔煉法处理，因此矿石中一些有价值的成分永远損失掉了。現在苏联銅矿石主要是采用浮选法先处理，浮选法除了能提取銅以外，还能提取矿石中的其他有价值的成分。因此，浮选法乃是综合利用国家矿物資源的一种方法。

由于采用了浮选法，因而現在进入我国各煉銅厂的矿石主要是細精矿，而不是塊矿，因而完全改变了熔煉的性質和生产中所采用的冶金爐的型式。除个别情况外，現在苏联各厂都采用反射爐來熔煉含銅物料，且反射爐熔煉的規模也在逐年增長。

关于銅矿石和銅精矿的反射爐熔煉問題，在俄文文献中、1930年出版的“熔煉銅矿石和精矿的現代反射爐”一書，第一次作了詳細的闡明。在以后的年代中作者也有許多其他著作來談這個問題。在这些著作中，叙述了爐子的構造，並且对熔煉過程的理論与實踐也作了闡明。

考慮到評論者的意見及对反射爐熔煉問題的文献日益增長的需要，作者于1941年在早先發表过的所有著作的基础上，並加

以必要的补充和修改，出版了大型的專論《反射爐熔煉》一書。該書談到了熔煉的理論与實踐以及爐子構造等問題。在这本專論里，根据《有色金屬》雜誌上發表的資料反映了我国各厂的工作經驗，並總結了很多研究工作的結果，这些研究工作都是战前在苏联的学校和研究机关完成的。

自从該書問世以来已十年有余，並且久已脫銷。但不論工厂的工程技術人員、或是高等工業学校的学生和科学工作者，对反射爐熔煉問題的專門文献都有一定的需要，因此决定將本書再版。

本版与 1941 年初出版的第二版有很大的不同。除了在編排上的改变和必要的修正之外，在書中又根据反射爐熔煉的最新實踐和苏联科学的最新成就作了很多补充。在个别章节中刪去了一些目前已經失去实际意义的过时的資料和关于陈旧的構造的描述。同时書中也改換了許多新的插圖。

本版中补充最多的是新加的叙述反射爐熔煉的热工特点一节。熔煉前爐料的制备一节完全改寫，並大大加以扩充。同时，熔煉的技术檢查一节也有所扩大，补充了一些檢查系統圖。

B. H. 斯米尔諾夫

1951年于斯維爾德洛夫斯克

第一章 緒論

反射爐熔煉的一般特点

《反射爐熔煉》这一术语，被用作銅矿石和銅精矿在火焰爐（反射爐）中熔炼过程的简称，而与另一术语《鼓風爐熔煉》是相对的。

反射爐熔煉的实质可概括如下：反射爐熔煉室内部長为30—36米，寬7—8米，由爐底到爐頂的高为2.5—3米，爐子由高级硅磚砌成，并用粉煤、重油或天然气加热。

細碎的爐料經過爐頂兩側裝料口裝入爐子熔煉室內（圖1），並靠近爐牆形成料堆，或称做料坡，它可防止爐牆的砌磚受到爐气的高溫作用，以及熔渣的化学作用。

由于迅速加热的结果，爐料熔化，而熔炼的液体产物則不断地流入熔池，在这里按照比重的不同分为爐渣和冰銅兩層。

反射爐熔煉的机构和鼓風爐熔煉的机构是迥然不同的。

在鼓風爐中，爐料不断地为上升爐气的气流穿过，爐料沿爐的高度下降、溫度逐渐增高，爐气对爐料發生化学作用。这些溫度的范围决定于爐子的焦点溫度（1400—1450°）和在爐頂裝料口处离开爐料表面的爐气溫度，按熔炼性質及其他条件的不同，裝料口处爐气溫度为200—600°。

在鼓風爐中，由于爐料和爐气有長時間且完全的接触，所以燃料燃燒的热量获得相当充分的利用，其利用率在65%以上。

在反射爐中，燃料的燃燒是与爐料分开的；燃料燃燒的产物——爐气，在熔炼室中于爐頂、側牆（通常为爐料堆积物所盖复）和熔炼所得的液体产物的熔池表面之間自由流过。裝入爐內的

爐料立即进入 $1300-1500^{\circ}$ 的高溫区域。实际上当料坡接近熔化状态时、爐料沿着爐高下降不多、便在側面料坡上的堆积地点熔化。

除了在裝料的时候以外，反射爐的爐气不穿过爐料，而仅从其表面掠过，因而只有相当少的一部分爐料能与爐气經常直接接触。所以在反射爐中，爐气对爐料的傳热条件比起鼓風爐要差得多。

在反射爐中，爐气热傳导的不良条件，在某种程度上可为白热爐頂及爐牆的輻射热所补偿。因此利用所謂《反射热》，就成了《反射爐》和《反射爐熔煉》这些名称的淵源。

按照热傳导的条件，要求爐中爐气的溫度大大超过爐料的熔点。爐气溫度与爐料熔点之間的差別愈大，则熔炼过程进行愈快，同时爐子的生产率也愈高。

在一般的反射爐熔煉中，燃料燃燒是在比理論空氣量略有过剩的情况下实现的。所以爐氣中氧的含量不




圖 1 反射爐的縱斷面与橫斷面

多，特别是在相互接触有限的条件下，对爐料也就無显著的化学作用。在这里化学反应过程的实质基本上是固体及液体物质之间的化学相互作用，以及在爐內熔炼室的高温作用下爐料成分的化学变化。

反射爐的硅磚爐牆，即使采用兩側裝料时，也能很快地被鹼性物料所渣化。为了使側牆磚的渣化作用減到最小限度，增加爐料中的酸性熔剂，並使熔煉一般获得比鼓風爐自热熔炼或半自热熔炼較酸性的爐渣。

爐子的熔炼室呈中性或弱氧化性气氛是反射爐熔炼的特征。这是由于人工鼓入爐內的或由于自然通風从外面吸入的过剩空气很少的結果。建立此种气氛是为了在爐內获得燃料燃燒的最高溫度，而加速爐料的熔炼。

从經濟上看来，爐料最大可能的熔化速度是反射爐工作的主要职能，其他的熔炼条件在頗大的程度上也与熔炼速度有关。

一般說來，在反射爐中是可能造成强烈的氧化气氛的，例如增大抽力而使吸入空气量随之而增加，但是这会招致爐內溫度的降低与熔炼量显著的縮減。誠然，要加強熔炼过程中的脱硫作用，在許多場合下，氧化气氛是需要的，但是爐子生产率的縮減与获得少量稍高品位冰銅的利益相比較，却給生产上造成非常大的損失。

反射爐与处理塊矿或制成塊的物料（燒結塊、团矿等）的鼓風爐不同，它要求細碎的爐料。

反射爐熔炼在最近十年間的發展，可以用銅矿石广泛应用选矿法处理來說明，选矿結果获得極細碎的产品——精矿它不适于鼓風爐熔炼。

由于爐料在反射爐中实际上是停留不动的，所以只有在其各个組分有良好接触的情况下，它才可能迅速地进行反应与熔化；只有極細的而且混合良好的爐料才能很好地滿足这一条件。在反射爐內熔化塊狀爐料在經濟上是不适合的。

一般裝入反射爐的爐料是焙燒或干燥过的浮选精矿，經過很

好粉碎而粒度不大于 5—6 毫米的熔剂与返料的混合物。爐料各个組分必要的混合在焙燒爐或者干燥爐內进行，若不进行焙燒或干燥时，则在各种結構的，專門的混合器內进行。

当反射爐裝料时，不可避免地要發生一些微細爐料的飛揚，並伴生下列不良后果：

- 1) 廢气帶走的烟塵量增加，並減少熔煉时銅的实收率；
- 2) 部分飛揚的硷性爐料沉积在爐頂上，而与爐頂磚中的二氧化矽發生造渣作用，从而縮減它的使用期限；
- 3) 另一部分飛揚的爐料沉积在爐子末端的液池表面上，而增加銅在渣中的損失。

因此，在熔煉實踐中采用一系列的特殊办法，使得爐料更平靜地裝入爐內，尽量減少爐料的飛揚。

反射爐熔煉的各种形式

由于熔煉物料的化学成分和矿物成分的不同，反射爐中的熔煉过程具有各种不同的特点。

下列的熔煉形式是人所共知的：

- 1) 焙燒反應過程（《焙燒熔煉》），
- 2) 反應熔煉，
- 3) 还原与还原硫化熔煉，
- 4) 脲石造渣並熔煉出銅或硫化物。

《焙燒熔煉》——是一种最老的熔煉形式。这个过程是將銅矿石制成冰銅，再將冰銅煉成粗銅。裝入爐內的物料，在強烈的氧化氣氛和較低的溫度下，进行緩慢的熔化（此为过程的第一阶段——焙燒），然后增高爐中溫度，以完成固体物質及液体物質之間的反应（过程的第二阶段——反应阶段）。

熔煉过程是間歇进行的；每次熔煉后的熔煉产物全部由爐中排出，並重新裝入矿石或冰銅重复循环处理。因此，反射爐的生产率很小，並需要大量的燃料消耗。

在十九世紀中叶，这个方法已不再采用，而在不同的爐中單

独进行焙燒与熔煉的操作。在反射爐中处理焙燒物料具有反应熔煉的特性。

《反应熔煉》这个名称是由銅的硫化物与其氧化物之間的相互反应而产生的，这些硫化物和氧化物在熔煉焙燒矿和含銅高的物料时决定熔煉过程的化学反应。

現在这个名称經常应用在一般的硫化物与氧化物相互反应的熔煉形式上。近代反应熔煉突出的特点是在料中同时存在鐵和銅的硫化物及氧化物。

进入熔煉的是焙燒的硫化矿石及精矿，有时則是湿硫化矿及氧化矿的混合物或者干燥的硫化精矿及务必液态的轉爐渣。轉爐渣經常含有大量的四氧化三鐵。

当此种爐料在中性或弱氧化气氛的爐中熔煉时，氧化及脫硫过程基本上依靠所謂活性《固体》氧来进行，也就是以高級氧化鐵及氧化銅的状态以及以各种硫酸鹽的形式存在于爐料中的氧。

近代熔煉的另外一个特点是爐子的生产率高及燃料的單位消耗低。这个特点是在向爐內鼓入少量过剩空气以保証燃料燃燒的最高溫度的情况下，对准备好的爐料进行連續熔煉的結果。

伴有脉石造渣的熔煉，例如，自然銅的矿石及精矿的熔煉，可以列入熔析熔煉的形式之中，按其本身的化学反应來說是熔煉过程最簡單的一个形式。它的实质基本上是添加相应的熔剂使矿石或精矿之中的造岩矿物进行造渣以熔出其中的金屬銅。

爐料中一般也加入銅的精煉渣及少量的碳質还原剂（例如木炭），用以还原渣中銅的氧化物，因此熔煉便有某些还原过程的特性。熔煉过程是間歇进行的，因而爐子生产率小和燃料消耗大。熔煉出来的粗銅在專門的爐子里进行火法精煉，或者就在熔煉自然銅精矿的同一爐子里实行火法精煉。

还原及硫化熔煉是在反射爐內处理氧化矿石和精矿时用的。

还原熔煉应分为兩种形式：即氧化矿直接炼成粗銅的真正还原熔煉和氧化矿中添加硫化物質（石膏、黃鐵矿或硫化矿石）以炼成冰銅的还原熔煉。在后一場合下，熔煉过程有时称为还原硫