

中等专业学校教学用书

# 普通測量与矿山測量

湖南冶金学院編



中国工业出版社

中等专业学校教学用书



# 普通測量与矿山測量

湖南冶金学院編

中国工业出版社

本教材系根据湖南冶金学院在教学改革基础上所拟订的中专矿山地质、采矿两个专业的测量教学大纲编写的。

全书分为第一、二两篇共十八章。第一篇为普通测量部分，包括精度，测量误差概念，距离丈量，直线定向，经纬仪及角度测量，水准仪及高程测量，平面控制测量，地形测量，地形图及其应用，地质工作中的专门测量，草测，航空摄影测量概念共十二章。第二篇为矿山测量部分，包括坑内控制测量，挂罗盘仪测量，联系测量，矿山测量图，岩层移动及地表观测，矿体几何问题共六章。

本书可作为中等专业学校矿山地质与采矿专业的教材。

在编写中，参考国内外出版的一些测量书籍，关于“地质工作中的专门测量”与“航空摄影测量概念”两章，则以长春地质专科学校编的“测量学”为主要参考资料。

## 普通测量与矿山测量

湖南冶金学院编

中国工业出版社出版（北京佟麟阁路丙10号）

（北京市书刊出版事业许可证字第110号）

中国工业出版社第三印刷厂印刷

新华书店科技发行所发行·各地新华书店经售

开本 787×1092 1/16 · 印张 127/8 · 捷页 1 · 字数 295,000

1961年10月北京第一版 · 1961年10月北京第一次印刷

印数 0001—1,837 · 定价(9—4)1.25元

统一书号：15165·617 (冶金-177)

1.2000



## 代表符号表



$\triangle \frac{393.19}{35}$	$\triangle \frac{393.49}{35}$ 西山
$\triangle \frac{215}{35}$ 水底	
$20 \square \frac{344.62}{20}$	$20 \square \frac{344.92}{20}$ II-93
15-0.18	
临时 617.95 20	
0.5-325.2	
$01 \frac{1.0}{1.0} 0.1$ 	
$1.0 \frac{0.1}{2}$ 	
49 j2	
250	
 4.8 ... 7.	
9.0	
1.8	
25 X	
25 ④	
25 ④ 12	
0.8 5.0 5.0	
圆石	
圆石	
3.0 2.0	
20 10 -0.02	

1:1000


$\triangle \frac{378.15}{35}$	$\triangle \frac{378.45}{35}$ III
$\triangle \frac{215}{35}$ 水底	
$20 \square \frac{344.62}{20}$	$20 \square \frac{344.92}{20}$ II-93
15-0.18	
临时 617.96 20	临时 617.96 20
0.5-325.2	0.5-325.2
2混	2混
2砖	2砖
50 4.5	50 1.5
30 ④	35 ④

1:500





中等专业学校教学用书



# 普通測量与矿山測量

湖南冶金学院編

中国工业出版社

519  
1594

本教材系根据湖南冶金学院在教学改革基础上所拟订的中专矿山地质、采矿两个专业的测量教学大纲编写的。

全书分为第一、二两篇共十八章。第一篇为普通测量部分，包括精度，测量误差概念，距离丈量，直线定向，经纬仪及角度测量，水准仪及高差测量，平面控制测量，地形测量，地形图及其应用，地质工作中的专门测量，草测，航空摄影测量概念共十二章。第二篇为矿山测量部分，包括坑内控制测量，挂罗盘仪测量，联系测量，矿山测量图，岩层移动及地表沉降，矿体几何问题共六章。

本书可作为中等专业学校矿山地质与采矿专业的教材。

在编写中，参考国内外出版的一些测量书籍，关于“地质工作中的专门测量”与“航空摄影测量概念”两章，则以长春地质专科学校编的“测量学”为主要参考资料。

## 普通测量与矿山测量

湖南冶金学院编

中国工业出版社出版（北京佟麟阁路丙10号）

（北京市书刊出版事业许可证字第110号）

中国工业出版社第三印刷厂印刷

新华书店科技发行所发行·各地新华书店经售

开本787×1092 1/16 · 印张127/8 · 捷页1 · 字数295,000

1961年10月北京第一版 1961年10月北京第一次印刷

印数0001—1,837 · 定价(9—4)1.25元

统一书号：15165 · 617 (冶金-177)

215055

# 目 录

## 第一篇 普通測量学

第一章 緒論.....	5	§27 角度測量原理.....	25
§1 測量學的任务.....	5	§28 經緯仪主要部件构造原理.....	26
§2 測量學发展簡史.....	5	§29 經緯仪的构成条件.....	31
§3 測量學在社会主义 建設中的作用.....	6	§30 游标經緯仪.....	31
§4 測量學在地质勘探 和采礦工程中的作用.....	6	§31 光学經緯仪.....	33
§5 地球的形状和大小的概念.....	6	§32 經緯仪的安置及使用.....	34
§6 地面点的位置的确定, 地理座标和高程.....	7	§33 經緯仪的檢驗及校正.....	36
§7 測量上常用的度量单位.....	8	§34 用經緯仪測量水平角的方法.....	38
§8 平面图, 地图, 地物图和地形图.....	9	§35 用經緯仪測量竖直角的方法.....	39
§9 比例尺及其精度.....	10	第六章 水准仪及高程測量.....	41
§10 測量工作概念.....	11	§36 高程測量的一般概念.....	41
第二章 測量誤差概念.....	12	§37 水准測量原理.....	41
§11 測量誤差产生的原因.....	12	§38 地球曲率及大气折光差的 影响.....	43
§12 測量誤差的种类.....	12	§39 水准仪、水准尺和尺墊.....	44
§13 算術平均值的原理.....	13	§40 水准測量的實施方法.....	45
§14 衡量精度的标准.....	14	§41 水准仪应滿足的条件, 定鏡水准仪的檢驗和校正.....	47
§15 最或是誤差及其特性.....	14	§42 水准測量的誤差和 閉合差的限界.....	48
§16 算術平均值中誤差.....	15	§43 三角高程測量.....	50
§17 极限誤差及相對誤差.....	16	第七章 平面控制測量.....	50
第三章 直線定綫与丈量.....	17	§44 控制測量的意义.....	50
§18 地面上点的标志.....	17	§45 平面控制測量的方法.....	51
§19 直線定綫.....	17	§46 經緯仪导綫測量概念.....	51
§20 丈量直線的工具.....	19	§47 經緯仪导綫測量的外业工作.....	52
§21 直線丈量方法及計算.....	19	§48 經緯仪导綫測量的內业工作.....	53
第四章 直線定向.....	23	§49 小三角測量概述.....	60
§22 直線定向的意义.....	23	§50 小三角測量的外业工作.....	61
§23 标准方向的种类.....	23	§51 小三角測量的內业工作.....	63
§24 座标方位角与象限角.....	23	第八章 地形測量.....	67
§25 正反方位角及正反象限角.....	24	§52 概述.....	67
§26 罗盘仪构造及使用.....	24	§53 等高綫測繪法.....	69
第五章 經緯仪及角度測量.....	25	§54 等高綫性质与勾繪等 高綫的基本方法.....	70

§55 視距測量概念	72
§56 視距測量原理	72
§57 視距計算的輔助工具	74
§58 視距常數K及C的測定	75
§59 平板儀測量概念	77
§60 平板儀的構造	78
§61 平板儀的安置和應用	79
§62 平板儀交會法	81
§63 平板儀測量作業	82
第九章 地形圖及其應用	85
§64 圖幅劃分與編號	85
§65 高斯—克里格坐標	89
§66 地形圖讀法	90
§67 地形圖的應用	92
第十章 地質工作中的專門測量	98
§68 概述	98
§69 普查工作中的圖上定點	98
§70 勘探網，物化探網及 鉆孔的測設	99
§71 實際材料圖的測繪	102
§72 地質剖面測量	103
第十一章 草測	104
§73 草測的意義	104
§74 量距方法	104
§75 氣壓計高程測量	105
§76 草測的實施	108
§77 小平板儀的構造及使用	108
第十二章 航空攝影測量概念	111
§78 攝影測量的種類和特點	111
§79 航空攝影測量	112
§80 航測象片的判釋	114

## 第二篇 矿山測量

矿山測量概述	116
第十三章 坑內控制測量	116
§81 概述	116
§82 矿山經緯儀及附件	118
§83 地下導線點的標設	121
§84 坑內經緯儀測量的外業	123
§85 井下經緯儀測量的內業	129
§86 井下高程測量	130
第十四章 挂羅盤儀測量	137
§87 概述	137
§88 掛羅盤測量的儀器	138
§89 利用掛羅盤測量 巷道平面圖	140
§90 掛羅盤儀測量的內業 整理工作	144
§91 回采工作面測量	146
第十五章 聯系測量	148
§92 概述	148
§93 通過平峒和斜井的定向 測量	150
§94 通過一個堅井的定向測量	151
§95 由地面向井下巷道導入標 高(Z)	156

第十六章 矿山測量圖	159
§96 概述	159
§97 矿山測量圖	159
§98 采礦企業中必備的 矿山測量圖	162
§99 矿山測量圖的坐標系統	163
第十七章 岩層移動及地表面測	164
§100 概述	164
§101 岩石移動過程的概念	164
§102 岩層移動的地表面測	167
§103 建築物的保護	173
第十八章 矿體幾何問題	175
§104 建井時期的矿山測量工作	175
§105 相向掘進巷道時的測量 工作	182
§106 埋藏量的計算	186
§107 埋藏量的變動及產量統計	187
§108 矿量損失和人為貧化的 計算	191
§109 資源保護	194
§110 矿體幾何制圖	194
§111 几種常用幾何圖的繪制	195

# 第一篇 普通測量学

## 第一章 緒論

### § 1 測量学的任务

測量学是研究地球表面各个部份形状和大小以及整个地球形状和大小的科学。

測量学的基本任务包括下列三个方面：

一、测定地球表面某一地区的形状和大小并繪制成图以供各項工程建設和国防上的应用。

二、标定建筑物或机器（例如钻探机）的設計位置，也就是把图纸上的設計位置布置在地面上。

三、测定整个地球形状和大小，并提供地壳的升降，大陆的变迁，海岸的变动等科学研究所需要的数据。

測量学和其他的科学一样，是由于人們发展生产的需要而产生的。随着生产的不断发展，科学不断的进步，測量学在人类的生产中的作用就愈来愈大，任务也越来越繁重了。現代測量学所联系的問題相当广泛，現择其主要的几門学科分述如下：

一、大地測量学——它是以整个地球形状和大小与广大地区的地面作为研究对象的。

二、地形測量学——它是以小范围的地面为研究对象的，并最終目的是繪制地形图。

三、摄影測量学——它是以研究获得地面象片和根据象片繪制成各种比例尺的地形图为对象的。

四、工程測量学——它是为了各种工矿企业，农田水利和城市等項建設，結合各种工程建設的特点而研究的測量学。

五、制图学——它是研究地图編制和复制方法的学科。

測量学与其他科学的联系也是很密切的。許多科学都要应用測量学的成果。尤其是地质学、地理学，以及工程建設，如地质勘探和采矿工程等。此外測量学也需要其他科学知識做基础，如数学，物理学，天文学、光学和摄影学等。

以上叙述的是測量学領域所研究的整个范围，而本书的內容主要包括地形測量和矿山工程測量。

### § 2 測量学發展簡史

測量学和其他科学一样，是由于人們实际生产的需要，在人类創造性的劳动中发展起来的。測量学发展很早，远在上古时代，由于农业生产划分土地的需要，发明了土地丈量的方法。土地丈量促进了几何学的形成和发展，后来随着人类經濟和政治生活的需要

逐渐地发明了罗盘仪，望远镜等等测量仪器，因而发展了精确的测量和绘制地图的工作。随着物理学、天文学、数学、机械制造等科学的发展，测量学已发展成为一门复杂而严密的科学，它在人类生产中占有重要地位。

### § 3 测量学在社会主义建設中的作用

测量学在社会主义建設中的作用是很大的。主要表现在下列几个方面：

一、对祖国地下資源的調查、考察、勘探等，都需要完善的地形图做依据，因此地形图是进行这项工作不可缺少的重要資料。

二、对于各項工程建設，从规划到施工也都需要地形图作依据，并要用测量工作来指导现场施工。如建造像武汉长江大桥那样的伟大工程，首先要精密測量大桥附近的地形，然后在图上設計大桥位置，并要用测量方法在实地精确标定桥墩的位置，否则就将无法施工。

### § 4 测量学在地质勘探和采礦工程中的作用

在地质勘探工程中，测量工作起着重要的作用，无论是矿区普查找矿或是矿区勘探設計施工，矿量計算等都需要测量資料作为依据。如矿区普查和勘探設計需要詳細而精密的各种比例尺的地形图。在地形图上設計的勘探工程的位置需要通过测量工作在地面上标定起来，以便施工。最后矿量計算也需要像精确剖面类的一些测量資料。

在采礦工程中，测量工作更是起着特別的重要作用。矿区开采的各个时期都需进行很多的测量工作。矿区开发一般要經過三个时期：

- 一、調查研究时期——即地质勘探时期；
- 二、基本建設时期；
- 三、生产时期。

各个时期的测量工作任务如“表 1”。

表 1

矿区开发过程……测量工作的主要任务：

調查研究时期……測繪矿区地形图，测定矿层位置、  
形状、大小、厚度和储量計算，为矿山設計提供测量資料。

基本建設时期……根据地形图进行設計，并将設計施工詳图上的建筑物和机器的位置  
(如坑口、竖井、绞车房、巷道位置等) 沉設于地面或井下。

生产开采时期……指示工作面进展和巷道掘进的位置和方向。指示出应留矿柱的大小等。

从上述情况可以明显地看出，测量在地质勘探和采礦工程中占据何等重要的位置。

### § 5 地球的形狀和大小的概念

测量工作是在地球表面上进行的，因此首先必須对地球的形状和大小的概念有一定了解。

地球的地形表面及地球的外形——地球表面是不平坦，不規則的，有山岭、高原、平原、深谷；海底的底面也是很不平坦的。但从整个地球的形状来看，地球表面上这些

起伏变化是极微小的，而整个地球是两极略扁的椭球体。

地球椭圆体的形状和大小——它是以三个基本元素来决定的。如“图 1”。

长半径  $a$

短半径  $b$

$$\text{扁率 } \alpha = \frac{a-b}{a}$$

地球椭圆体元素历年来世界各国有不少的科学家测定过，得的结果都不尽相同，这里选择一些主要的地球椭圆体的大小数列如“表 2”。




图 1 地形的形状和大小

表 2 地球元素表

测算者	年代和国家	长半径 $a$ (米)	短半径 $b$ (米)	扁率 $\alpha = \frac{a-b}{a}$
白塞尔	1841年德国	6,377,397	6,356,079	$\frac{1}{299.2}$
克拉克	1880年英国	6,378,249	6,356,515	$\frac{1}{293.5}$
海福特	1909年美国	6,378,383	6,356,912	$\frac{1}{297.0}$
克拉索夫斯基	1940年苏联	6,378,245	6,356,863	$\frac{1}{298.3}$

表 2 中所列的成果，以苏联克拉索夫斯基元素最为准确，我国从1951年开始采用。从1929年到解放期间我国则是采用美国海福特所推算的元素，现在已经实践证明该元素中的长短半径都过大，并不适用。

水准面——静止的水面形成的曲面上的任何一点的铅垂线在该点与曲面正交。该曲面称为水准面。见“图 2”。




图 2 水准面

水平面——与水准面相切于一点的平面。见“图 2”。

水平线——水平面向任何方向的直线。见“图 2”。

大地水准面——把水准面无限扩张起来，就可以形成一个闭合曲面，在无限多个闭合水准面中，有一个通过静止的平均海洋面的水准面。

在小范围内根据计算得出结论：若我们测量面积为圆面积半径25公里范围内可以把球面当做平面来看待。

## § 6 地面点的位置的确定，地理坐标和高程

地面上一点的位置，在平面上是用平面直角坐标，在球面上是用地理坐标表示。

### 一、平面直角坐标

在平面上定一点的位置条件是首先要有一原点及一标准方向。它的位置是用纵横座

标  $(x, y)$  来决定的，见“图 3”，轴子午线与赤道为纵横座标轴。

## 二、地理座标

地面上一点的位置，在球面上通常是用经緯度表示的，某点的经緯度称为该点的地理座标。

如“图 4”所示， $PP'$  为旋转轴称为地轴。通过地心与地轴垂直的平面  $EKQ$ ，称为赤道平面。赤道平面和地球表面的交线称为赤道。平行于赤道的一切圆圈称为纬圈。通过地轴和地球上任意一点  $L$  的平面  $PLP'$  称为过  $L$  点的真子午面。过  $L$  点的真子午面和地球表面的交线称为过  $L$  点的真子午圈或称经圈。通过英国伦敦格林威治天文台的真子午面称为首子午面。世界各国公认为它是计算经度的起点。




图 3 平面直角座标




图 4 地理座标

经度——过  $L$  点的真子午面与首子午面所夹的二面角。通常用  $\lambda$  表示，若  $L$  点在首子午面东者称为东经，在西者称为西经。经度最大值各到  $180^\circ$ 。

纬度——经过  $L$  点的铅垂线和赤道平面的夹角。通常以  $\phi$  表示，它是以赤道为纬度的起点。纬度从赤道向北和向南计算，分别称为北纬和南纬。最大各到  $90^\circ$ 。

## 三、高程

为了完全确定地面上一点的位置，除了地理座标外，还须测定该点的高程。

如“图 5”所示：从地球表面上一点至大地水准面的垂直距离称为该点的绝对高程（或称海拔高，也称标高）。两点间的高程差称为高差。 $H_A$ ， $H_B$  为  $A$ ， $B$  两点的绝对高程， $h$  为  $A$ ， $B$  两点的高差。则

$$h = H_B - H_A$$

地球表面上某点  $A$  到任意水准面的垂直距离称为点  $A$  的假定高程。如“图 5”中的  $H'_A$  与  $H'_B$ 。

中国高程的零点是采用青岛黄海中等海平面。

## § 7 测量上常用的度量单位

根据 1959 年 6 月 23 日国务院公布的统一我国计量制度的命令，我国计量单位一律采用公制。测量上常用的单位有长度，角度，面积三种：

一、长度单位——我国规定长度单位为米。

1米(m) = 10分米(dm) = 100厘米(cm) = 1000毫米(mm)。

1公里(km) = 1000米(m) = 2市里。

1米(m) = 3市尺。

## 二、角度单位——测量

上现通用的角度单位为六十进位制。即：

圆周 =  $360^{\circ}$  (度)

$1^{\circ}$  (度) =  $60'$  (分)

$1'$  (分) =  $60''$  (秒)

## 三、面积单位——测量

上现通用的面积单位为平方米, 平方公里, 但在其它方面应用时, 有用公亩、公顷, 我国旧制面积单位为市亩。现在农田丈量中很通用。

1公亩 = 100平方米  
= 0.15市亩。

1公顷 = 100公亩 =  
10,000平方米。

1平方公里 = 100公顷 = 10,000公亩。

1市亩 = 60方丈 = 6000平方市尺。




图 5 点的高程

## § 8 平面图, 地图, 地物图和地形图

为了将地面形状测绘到图上, 必须从地面上各点向水准面作铅垂线, 铅垂线和水准面的交点称为地面各点的水平投影或平面位置。

如果测区很小, 水准面可以用水平面代替, 则地面的位置可认为在水平面上。

如“图 6”所示: a, b, c, d, e, f各点为地面各点A, B, C, D, E, F的平面位置。在小区域内, 由于水准面可用水平面代替, 因此地面各点的平面位置可依据比例尺直接缩小, 这样制成的图称为平面图。在大区域内须将地面各点投影到地球椭圆体上, 然后用特殊方法绘制到图纸上, 这样制成的图称为地图。只表示地面上的房屋、道路、河流、耕地等地物的图称为地物图, 除了地物外还表示地面上高低起伏情况的图称为地形图。地形图是最详细的图, 在地质勘探、采矿等工程中要常用到它。




图 6 平面图

## § 9 比例尺及其精度

地面上輪廓線的水平投影，不可能按实际的大小在图上繪出，而必須按一定的比例縮小。图上一綫段 $L'$ 与实地上相应綫段的水平投影长度 $L$ 之比称为比例尺。用式表示为比例尺 $= \frac{L'}{L}$ 。比例尺有数字、直綫和斜綫比例尺三种。后两种为图示比例尺。

### 一、数字比例尺

$$\text{数字比例尺} = \frac{L'}{L} = \frac{1}{M}.$$

例如：某两点A, B的地面上水平距离为500米，相应图紙上为5厘米，则数字比例尺 $\frac{1}{M}$   
 $= \frac{5 \text{ 厘米}}{500 \text{ 米}} = \frac{0.05 \text{ 米}}{500} = \frac{1}{10,000}.$

在野外測量工作中常用的比例尺有 $\frac{1}{500}$ ,  $\frac{1}{1000}$ ,  $\frac{1}{2000}$ ,  $\frac{1}{5000}$ ,  $\frac{1}{10,000}$ ,  
 $\frac{1}{25,000}$ ,  $\frac{1}{50,000}$ ,  $\frac{1}{100,000}$ 等。

数字比例尺的分母指出应在图上縮小的倍数。

### 二、图示比例尺




图 7 直綫比例尺

綫比例尺，基本单位为2厘米，相当于实地距离100米。利用直綫比例尺可以直接从实地距离得出图上相应的长度。

(二) 斜綫比例尺——是根据平面几何中相似形比例的原理制成，其原理就不再詳述了。用途主要是度量比例尺最小分划的 $\frac{1}{10}$ 。如“图8”所示的，两点所指出的长

(一) 直綫比例尺——是把一条綫段分成若干个1或2厘米的小段，每小段称为比例尺的基本单位。将最左面的一个基本单位又分为10等分，从右向左注明所表示的实际水平距离。在其他基本单位的分划綫底端，从零向右注明所代表的实际距离。图7表示 $\frac{1}{5000}$ 的直

度等于347米。即  $(300 + 40 + 7)$ 。

### 三、比例尺的精度

一般认为人的肉眼能够在图上分辨出来的最小长度是0.1毫米，所以在各种比例尺图上相当于比例尺0.1毫米长的地面距离称为比例尺的精度。见表3。




图 8 斜线比例尺

表 3 比例尺精度表

比例尺	$\frac{1}{500}$	$\frac{1}{1000}$	$\frac{1}{2000}$	$\frac{1}{5000}$	$\frac{1}{10000}$	$\frac{1}{25000}$	$\frac{1}{50000}$
精度	0.05m	0.1m	0.2m	0.5m	1.0m	2.5m	5.0m

从比例尺精度表中可以看出，欲使一张图所表现的地形状愈详细愈准确，则应选择比较大的比例尺。

地形图比例尺可以分为大、中、小三种， $\frac{1}{500} \sim \frac{1}{5000}$  称为大比例尺； $\frac{1}{10000} \sim \frac{1}{50000}$  称为中比例尺； $\frac{1}{100,000}$  或更小的比例尺称为小比例尺。在地质勘探，采矿工程中主要应用大比例尺图，因此本书主要叙述大比例尺测图方法。

## § 10 测量工作概念

测量工作的目的是为了确定地面各点的平面位置和高程，以便根据这些数据进行测制地形图。确定各点平面位置的测量称为平面测量。确定各点高程的测量称为高程测量。在实际工作中，平面和高程测量是经常同时进行的。

测量工作是由内业和外业组成的。在野外的测量工作叫做外业。外业完毕后在室内整理，计算和绘图等工作叫做内业。

測量工作程序和方法是依照“由高級到低級，由整体到局部”的原則进行的，如在“图9”所示的地区內測量，可先在测区内选择若干有控制意义的点子称为控制点。A、B、C、D、E、F、K、M等称为控制点，由控制点所組成的图形称为控制网。控制点的位置需用精度較高的方法和仪器測定，然后根据这些控制点測定附近碎部点（如a、b、c、d等）的位置，由于前者起着控制碎部的作用故称为控制測量。后者称为碎部測量。由于控制点数量較少，并且用精密的仪器和方法进行測量，易于保証較高的




图9 测量控制网

精度。此外碎部測量的精度虽較控制測量的精度为低，但由于各碎部点是根据控制点測定的，它們相互之間不是依賴的，因此誤差不会累积，精度也可得到保証。如果测区較大，则可布置精度高一級的控制网，其次再布置低一級的控制网，然后根据这些較低級的控制点再測定附近的碎部点。以上測量程序和方法完全符合“由高級到低級，由整体到局部”的原則。依照这个原則进行測量工作，測量任务就可以多、快、好、省地完成。

## 第二章 测量誤差概念

### § 11 测量誤差產生的原因

在任何实际測量工作中，无论使用的仪器怎样精密，作业方法怎样正确，实际操作怎样熟练和仔細，最后仍不能得到絕對正确的結果，或者說在測量的結果中不可避免地总包含有誤差。归纳起来原因有下列三种：

- 一、仪器的——由于測量仪器的不完善而引起，如尺的长度不准确等。
- 二、外界的——由于測量时受外界环境影响而产生的，如温度变化，大气折光等。
- 三、人为的——由于观测者感覺器官能力的限制而产生的，如用經緯仪測角时用眼睛瞄准目标的影像，及用眼睛来估讀度盘与游标分划綫相对位置，都将产生微小的誤差。

### § 12 测量誤差的种类

测量誤差按其产生的規律与特征分为系統誤差与偶然誤差两类。

- 一、系統誤差——就是誤差的出現，在一定条件下，无论在数值上或在符号上，一般都是比較固定的。且随着观测次数的增加而积累，这种誤差称为系統誤差。例如有一条