

# 油田设备工程论文集

(2002—2006年)

长庆油田公司生产运行处 编



石油工业出版社  
Petroleum Industry Press

# **油田设备工程论文集**

## **(2002—2006年)**

长庆油田公司生产运行处 编

石油工业出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

油田设备工程论文集：2002—2006 年 / 长庆油田公司生产运行处编。  
北京：石油工业出版社，2007.6  
ISBN 978 - 7 - 5021 - 5992 - 4

I. 油…  
II. 长…  
III. 石油工程-机械设备-管理-文集  
IV. TE9 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 034067 号

---

出版发行：石油工业出版社  
(北京安定门外安华里 2 区 1 号 100011)  
网 址：[www.petropub.com.cn](http://www.petropub.com.cn)  
编辑部：(010) 64523583 发行部：(010) 64523620  
经 销：全国新华书店  
印 刷：北京晨旭印刷厂

---

2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月第 1 次印刷  
787×1092 毫米 开本：1/16 印张：16.25  
字数：420 千字 印数：1—1000 册

---

定价：48.00 元  
(如出现印装质量问题，我社发行部负责调换)  
**版权所有，翻印必究**

## 前　　言

设备管理是以设备为研究对象，追求设备综合效率和设备寿命周期费用的经济性，应用一系列理论、方法，通过一系列技术、经济、组织措施，对设备的物质运动和价值运动进行全过程（从规划、设计、制造、选型、购置、安装、使用、维护、修理、改造、报废直至更新）的科学管理。

石油、天然气行业是技术密集型行业，所有生产过程，都要依赖设备。在整个石油、天然气的生产过程中，大量地使用着各种设备，离开这些设备，石油、天然气的生产将彻底停顿。设备技术水平提高，勘探成功率提高，油气采收率提高，从而油气生产成本的大大下降。在地震方面，1000 道以上的地震仪、100 亿次以上的计算机的应用，提高了地震勘探的准确性。在测井方面，由模拟测井仪发展到成像测井仪，测井资料解释由手工处理解释发展到计算机处理解释后，大大提高了测井解释精度，纠正了过去的一些解释错误。在钻井方面，电动钻机、顶驱装置的应用，大大提高了钻井速度。在井下作业方面，大型压裂机组的使用，为提高压裂强度，提高地层改造效果创造了条件。在采油生产方面，采用往复泵代替离心泵注水后泵效提高了约 20%，大大节约了电费，注水单耗下降 35%；采用油气混输泵输油后使原来浪费的石油伴生气得以回收利用；用新型抽油机（双驴头抽油机、变径调矩抽油机、下偏杠铃抽油机等）后，与原常规抽油机相比，抽油机系统效率提高，能耗降低 10% 左右。

设备、工艺、地质是油气田开发的三大技术支柱，三者缺一不可。地质专业的任务是研究地下、发现储量，工艺专业的任务是研究油气采出、分离、净化、集输的方法，设备专业的任务是为工艺提供合适的手段，实现工艺目标。从工作程序上讲，地质领先，工艺居中，设备最终。所有的任务都要靠设备来完成。设备管理在油田公司生产经营中起着重要作用，可为油田公司带来显著的经济效益和社会效益，油田公司的发展也要求设备管理工作创新、高效、提高水平。

为了加强技术交流和鼓励设备管理人员钻研业务、总结经验，长庆油田公司从 2002 年开始每年举办一次设备工程论文发布会，论文作者都是长庆油田公司设备管理方面的技术干部。5 年来共征集论文 266 篇，内容涉及设备管理理论、抽油机、泵、压缩机、锅炉、加热炉、发电机等方面。这些论文，紧密结合实际，对同行有所借鉴。这项活动，对设备管理人员交流工作经验、交流技术信息、启发工作思路提供了许多帮助，提高了设备管理人员钻研问题、总结工作的积极性，受到广大设备管理人员的欢迎。本论文集是从 266 篇论文中精选出的优秀论文，对油田设备管理人员具有一定的参考价值。

由于作者水平有限，经验不足，书中难免存在错误和不妥之处，敬请读者批评指正。

李宁会  
2006 年 7 月

# 目 录

## 设备管理

- 发挥注水设备效能 改善陇东油田注水系统运行状况 ..... 雷建安 贺建国 (1)  
积极推行 TNPM 提升安塞油田设备管理水平 ..... 兮志刚 景万德 唐跃辉 (6)

## 抽油机

- 采油二厂抽油机管理现状及建议 ..... 古文忠 (11)  
长庆油田抽油机测试数据分析 ..... 朱志强 (17)  
节能抽油机的应用与研究 ..... 贺建国 古文忠 张润虎等 (23)  
安塞油田提高抽油机井系统效率技术应用与推广 ..... 兮志刚 李斌 唐跃辉 (29)  
提高机采井系统效率的方法研究及应用 ..... 姚金柱 (41)

## 泵

- 提高油田回注系统效率的技术探讨 ..... 吉效科 李中和 (51)  
柱塞式输油泵在侯市集输站的应用及经济性评价 ..... 兮志刚 (61)  
柱塞式供水泵在张渠集输站的应用及评价 ..... 唐跃辉 兮志刚 程远新 (64)  
靖安油田油气混输泵综合使用效果评价 ..... 张大安 (68)  
大型输油泵变频调速闭环控制改造技术 ..... 胡运涛 常江 王海霞 (77)  
气井注醇设备的技术改进和发展浅谈 ..... 郑光荣 黄波 (81)  
靖咸输油管道工艺优化探索 ..... 刘景旺 朱固强 (85)  
五里湾油田注水系统优化及效果评价 ..... 刘丰宁 许丽 田新民 (91)

## 锅炉和加热炉

- ZS型真空加热炉应用效果评价及应用前景 ..... 李颖 王鹏 康文翠 (97)  
烟气—汽水两用余热锅炉的开发与应用 ..... 杨三相 索涛 (104)  
中集站锅炉燃烧系统技术改造及综合评价 ..... 贺建国 张润虎 高贵斌 (108)  
加热炉燃烧系统改造及石油伴生气的开发利用 ..... 刘新港 王小丽 (113)  
浅谈长庆油田公司锅炉安全保护系统 ..... 曹海平 罗觉林 刘成延 (117)  
分体相变加热装置的应用及效果评价 ..... 刘丰宁 许丽 陈周 (120)  
真空加热炉换热盘管结垢原因分析及清洗措施 ..... 曹登巨 王斌斌 吉效科 (125)  
热媒炉在油田生产中的应用与评价分析 ..... 张润虎 蒋冬梅 李宗强 (130)

- 天然气净化系统供热模式的探讨与研究 ..... 王玉富 刘亚茹 张艳侠 (136)  
第二净化厂热力系统现状分析及改进 ..... 张书成 翁军利 蒋晓江 (145)

## 压 缩 机

- 整体压缩机与分体压缩机性能对比及现场应用 ..... 黄 杰 蔡立峰 郭瑞华 (156)  
靖边气田增压工艺探讨 ..... 尚万宁 田建峰 华忠志 (163)

## 发 电 机

- 燃气发电机组在盘古梁作业区的应用及效益评价 ..... 许 丽 陈莉蓉 (172)  
边远井开发中的节能新途径 ..... 蒋冬梅 (178)  
姬塬油田油层伴生气的综合利用 ..... 罗 杰 贾品元 (182)

## 炼 化

- 再生线路改造及新型预提升器在重催装置的应用 ..... 党飞鹏 (188)  
催化裂化装置再生烟气余热的有效利用 ..... 李建民 (194)  
催化剂流化管气控式外取热器的安装和换热分析 ..... 汪凌云 赵 华 赵建武 (197)

## 其 他

- 高压氮气气举在积液停产井排液复产中的应用 ..... 尚万宁 杨海楠 陈 健 (201)  
集气站分离器排污自动控制与计量技术探讨 ..... 李莲明 刘玉梅 李晓芸 (209)  
NWT型井下测试脱挂器的应用与改进 ..... 芦造华 洪 鸿 王玉富 (220)  
三相分离器在西峰油田的应用 ..... 曹登巨 赵翠华 吉效科 (228)  
五里湾油田注水管网压力调配方式探讨 ..... 张大安 郎庆利 唐思睿 (233)  
小区水源热泵中央空调及生活热水系统探讨 ..... 修利军 (241)  
油罐内浮顶沉盘原因分析及防范措施 ..... 史景庆 (247)  
原油罐加热器的腐蚀与防护 ..... 汪凌云 (253)

# 发挥注水设备效能 改善陇东油田注水系统运行状况

雷建安 贺建国

(第二采油厂)

**摘要** 本文在对陇东油田注水系统进行调查分析研究的基础上，针对注水设备存在的突出问题，通过技术改造、合理配置、综合调剂，改善了陇东油田注水系统运行状况，提高了注水设备的使用效率，取得了良好的效果。

**关键词** 注水设备 配置调剂 技术改造 效率

陇东油田是长庆油田的老油田，经过 30 多年的勘探开发，地层能量不断下降，综合递减率逐渐增大，含水上升幅度不断加快，污水产量随之增加。因此，控水稳油及污水回注的工作就显得尤为重要。如何合理使用，充分发挥注水设备的效能是保证注水系统高效运行的基础。因此，结合地质配注及污水回注的要求，我们对陇东注水系统的设备进行了技术改造，通过合理配置、综合调剂，解决了注水系统设备存在的大马拉小车、注水能力与地质配注不匹配等问题，提高了注水系统的设备使用效率，达到满足注水要求，节能降耗的目的，取得了十分可观的经济效益和社会效益。

## 一、陇东油田注水系统设备现状分析

随着油田的不断开发，为了补充地层能量，根据地层情况不断调整注水量，致使注水系统设备逐渐暴露出了两方面的问题：一是现有的设备不能满足调整后的注水要求；二是设备注水能力富余，高压水在站内打回流，从而造成较大的电能浪费。

(1) 随着生产规模的不断扩大，站内注水量日益增加，原有注水泵排量小，不能满足配注要求。其中悦联站、华 1 注、中集站较为突出。

悦联站现有 3 台 3175P-D6 型污水回注泵，其于 1992 年投产，理论排量和额定压力分别为  $18.06\text{m}^3/\text{h}$  和  $10\text{MPa}$ ，电动机功率为  $75\text{kW}$ 。日注水能力  $1150\text{m}^3$ ，实际运行压力为  $5\text{MPa}$ ，2002 年日产水量已达  $1300\text{m}^3$ ，开 3 台泵满负荷运转，站内无备用泵，运行紧张，产注已不能持平。

华 1 注投产于 1997 年 12 月，原安装有 5 台 5ZB-12/42 型柱塞泵，该泵最大排量为  $33.1\text{m}^3/\text{h}$ ，压力为  $16\text{MPa}$ 。2001 年因投产华 111 配，新建华 112 配，日增注水量  $560\text{m}^3$ ，地质配注达到了  $3485\text{m}^3/\text{d}$  左右，5 台泵满负荷运行才能满足生产需要，无备用注水泵，实际注水量不能满足配注要求。

中集站污水厂于 2000 年 3 月建成投产，安装有 3 台 5ZB-12/42 型柱塞泵，该泵最大排量为  $33.1\text{m}^3/\text{h}$ ，压力为  $16\text{MPa}$ 。2001 年污水量已达到了  $2500\text{m}^3/\text{d}$  左右，3 台泵满负荷运行都已无法满足污水回注的需要。

(2) 原有注水泵注水能力与站内配注不匹配，地质配注量小，造成站内回流量大，电能、水能浪费。突出表现在悦 3 转、华 2 注。

悦 3 转投产时安装有 2 台 3175P-B3 型注水泵，其理论排量为  $16.6\text{m}^3/\text{h}$ ，额定压力为

20MPa，配套电动机功率为110kW，柱塞直径55mm，随着生产规模的不断扩大，注水量日益增加，2002年日配注量已达到425m<sup>3</sup>，开1台泵不能满足注水要求，开2台泵，站内回流量大，造成电能浪费。

华2注水站投产于1996年，该站有3125P—A4注水泵3台，单泵额定排量为10.02m<sup>3</sup>/h，压力为20MPa，配套电动机功率为75kW。2001年地质配注为540m<sup>3</sup>/h，运行2台泵日注水量480m<sup>3</sup>，注水量不足，开3台泵日注水量720m<sup>3</sup>，站内回流量大，造成水源和电力浪费。

(3) 地层压力高，原注水泵额定压力较低，注水量达不到配注要求。其中木1综合站、南八站存在问题较为突出。

木1综合站注水站建成投产于1998年10月，该站有注水泵3125P—A5 3台，单泵额定排量为10.06m<sup>3</sup>/h，压力为16MPa，地质配注为300m<sup>3</sup>/h，实际注水压力为16.8MPa。泵压偏低，注水量达不到配注要求。

南八站污水回注系统于2001年2月正式投用，投产3台5DS—43.5/12.5型污水回注泵，其理论排量为43.5m<sup>3</sup>/h，额定压力为12.5MPa，电动机功率为185kW。由于人为破坏，原有3口注水井被迫停注2口，剩余1口井因地层压力大，在2台并行的情况下，实际注水压力为10MPa，注水量15~19m<sup>3</sup>/h，注水压力较低，污水回注量下降，并且空气开关经常跳闸，严重制约生产正常运行。

(4) 工艺要求实施注水，但注水设备不足。樊一转日输油量为600m<sup>3</sup>，随着油田的不断开采，原油含水逐渐增加，2002年7月，日产水量达500m<sup>3</sup>，同时由于输油管线破坏严重，原油集输困难，经过现场经济论证，对樊一转进行系统改造，站内原油进行拉运，同时对处理污水实施回注，但樊一转无注水泵，实施原油污水回注设备缺乏。

另外，2002年7月，在南74—12井进行注水调剖，在南105计进行注盐水，11月，在西33井实施超前注水，都存在注水设备缺乏问题。

## 二、合理配置、调剂、改造注水设备，提高注水设备利用效率

针对注水系统设备存在的问题，我们根据地质配注量，以确保生产注水平稳运行为原则，对部分注水设备进行技术改造，提高注水压力或排量，满足生产要求；同时对部分闲置注水泵综合调剂利用，最大限度发挥了注水设备效能。

### 1. 实施技术改造，提高注水泵注水压力及排量，满足地质配注要求

针对悦3转开1台注水泵不能满足注水要求，而开2台泵，站内回流量大，造成电能浪费的问题，对其中1台泵进行了换大柱塞和换大皮带轮的技术改造。柱塞直径由原来55mm增大为57mm，改造后，其实际排量从原来的16.6m<sup>3</sup>/h提高至18m<sup>3</sup>/h，开1台泵，注水量可达到配注要求。

针对华2注运行2台泵注水量不足，开3台泵站内回流量大造成电能浪费的问题，将原柱塞直径换大，配套电动机功率不变，单泵额定排量增大为12.6m<sup>3</sup>/h，压力为16MPa，开2台泵可满足配注要求，解决了站内回流量大、水源和电力浪费的问题。

针对北三区木1综合站泵压偏低，注水量达不到配注要求的问题，于2001年6月将原3台3125P—A5柱塞泵更换为2台3175Pa—A3型柱塞泵，单泵额定排量其排量由10.06m<sup>3</sup>/h上升为19.8m<sup>3</sup>/h，额定注水压力由16MPa上升为20MPa，解决了该区块注水困难问题。

### 2. 合理调配，综合利用现有注水设备，确保注水平稳运行

针对南八站注水泵额定压力较低，污水回注困难，经现场技术分析，于2002年7月将原

有1台5DS—43.5/12.5型污水回注泵更换为1台5DSB—58.6/16型污水回注泵，其排量为58.6m<sup>3</sup>/h，额定压力为16MPa，配套电动机功率为315kW，以提高注水能力，解决生产需要。

针对悦联站站内注水泵运行紧张，无备用泵，产注已不能持平的问题，更换了1台原南八站更换下来的5DS—43.5/12.5注水泵，其排量为43.5m<sup>3</sup>/h，额定压力12.5MPa，以保证产出污水全部回注。

为保证樊一转原油污水回注的顺利实施，从樊一注调用1台5ZBⅡ—37/170型注水泵，安装在原输油泵房，污水罐高，利用位差将污水直接压到注水泵进口，不需喂水泵，按工艺要求，实现污水回注，又节约设备费用。

针对华1注注水量不足，无备用泵的问题，将北2注1台停用的5ZB—12/42型柱塞泵大修后迁装到华1注，解决了生产急需。

针对中集站污水厂注水泵排量小，污水不能全部回注的问题，于2001年5月，新增1台5ZB—20/40型柱塞泵，其排量为65m<sup>3</sup>/h，压力为13.6MPa，解决了生产急需。

另外，针对南74—12井、南105计、西33井缺乏注水设备问题，将庆77区停用的撬装式3175—C4型注水泵和木1综合站更换下来的3125P—A5注水泵分别迁装在南74—12井和南105计，我们将午1计停用的3175P—A3型注水泵调装的西33井，经现场调试后投入使用，满足了生产需要。

### 三、效益评价

通过对注水设备的技术改造和综合调剂利用，解决了注水系统设备存在的大马拉小车、注水能力与地质配注不匹配等问题，提高了注水设备使用效率，满足注水要求，节能降耗的目的，取得了十分可观的经济效益。

#### 1. 实施技术改造节约费用

从2000年开始，共对4座注水站6台注水泵实施了技术改造，共投资10.8万元改造费用。

改造后其中华2注、悦3转两站各少启用1台注水泵，注水泵配套电动机功率为75kW，功率因数按0.8计算。

一年可节约电量为： $2 \times 75 \times 80\% \times 0.8 \times 24 \times 365 = 84.096$ 万kW·h

一年可节约电费为： $84.096 \times 0.62 = 52.14$ 万元

实施技术改造节约费用情况统计详见表1。

表1 实施技术改造节约费用情况统计表

站名	规格型号	改造时间	改造数量	改造内容	改造效果	改造费用(万元)	年节约电量(万kW·h)	年节约电费(万元)
悦3转	3175P—B3	2002.4	1	换大柱塞及皮带轮	改造前开2台泵，发行后1台泵可满足生产	1.8	42.048	26.07
华2注	3125P—A4	2001.7	3	换大柱塞及皮带轮	改造前开3台泵，发行后2台泵可满足生产	5.4	42.048	26.07
合计			6			10.8	117.687	72.967

## 2. 实施调剂利用注水设备节约费用

从 2000 年开始，共对 7 座注水站 10 台注水泵调剂利用，共投资 10.5 万元改造费用，节约设备费用 157 万元。

实施调剂利用注水设备节约费用情况统计详见表 2。

通过对注水设备的技术改造和综合调剂利用，共投资 21 万元，一年可节约用电约 117.687 万 kW·h，节约电费约 72.967 万元，节约设备购置费用约 157 万元，共计 229.97 万元。

表 2 实施调剂利用注水设备节约费用情况统计表

站名	规格型号	时间	数量	来源	投入费用 (万元)	节约设备费用 (万元)	备注
南 74—12 井	3175—C4	2002.7	2	庆 77 区注水站	1.8	22	
南 105 计、	3125P—A5	2002.7	2	木 1 综合站	1.5	20	
西 33 井	3175P—A3	2002.11	1	午一计	0.2	12	
北 204 配	3125Pz—12—D4	2002.6	2	北 306 配	2	18	
樊一转	5ZB II —37/170	2002.7	1	樊一注	1.8	40	
悦联站	5DS—43.5/12.5	2002.6	1	南八站	0.2	25	
华 1 注	5ZB—12/42	2001.9	1	北 2 注	3	20	
合计			10		10.5	157	

## 四、存在问题

近年来，通过不断优化配置，加强注水设备的综合调剂利用和技术改造，取得了一定的成绩，积累了一些经验，同时，还存在一些问题，需要进一步研究解决。

### 1. 部分站仍存在设备注水能力与地质配注不匹配问题

如镇北注水站现有 2 台 3DY125—A5 型柱塞泵，配套电动机功率 55kW，理论排量 10m<sup>3</sup>/h，额定压力 16MPa，地质配注为 300m<sup>3</sup>/d 左右，目前工作压力 17MPa，注水泵超负荷运行，且泵注水能力达不到地质配注要求。

### 2. 部分边远注水站设备不足，存在单泵运行现象

演武、八珠、阳 21 站、庄 9 注水站现有注水泵各 1 台，型号分别为 3125P—A4、350P—A5、350P—A4、3S125—8.4/20—2H 注水泵单泵运行，没有备用泵，且该几站地理位置偏远，一旦注水泵出现故障，不能及时恢复，只能停止注水，严重影响注水工作的正常进行。

## 五、几点认识

经过对注水系统设备技术改造和调配利用，充分发挥了现有注水设备的效能，保证高效运行，降低了注水能耗，解决了注水系统设备存在的问题。对此，有以下几点认识：

### 1. 加强注水泵的技术改造，厉行节约设备费用

注水泵的技术改造包括两方面：一是在原注水泵曲轴、轴承、轴承座、电动机等配套部件承载能力允许前提下，根据站内注水量，更换柱塞和皮带轮，以改变注水量，满足注水要

求；二是应用表面镀陶瓷柱塞代替原柱塞，增加柱塞的抗腐蚀性和耐磨性，减少柱塞腐蚀，延长使用寿命。加强注水泵的技术改造，用较小的投资费用，提高设备使用性能，确保注水工作的顺利完成，节约设备购置费用，这是我们进行有益探索而得出行之有效的方法之一。我们将针对陇东油田注水系统设备存在的问题，进一步加大技术改造力度，在充分利用原有设备的基础上，降低操作费用。

## 2. 盘活资产，提高注水设备综合利用效率

充分、经济、合理利用注水设备，降低操作成本，是设备管理中挖潜增效的发展方向之一。我们根据目前注水设备运行情况，结合地质配注要求，考虑产能建设，对于闲置注水设备，维修后投入再使用；对于排量小，设备运行多、电能消耗大的注水站，更换大排量注水泵，减少运转数量，降低能耗，将更换下来的注水泵在全厂范围内进行调整再利用，提高注水设备综合利用效率。

## 3. 应用变频调速技术，降低注水电耗

变频调速技术主要是变频器根据管网的压力大小，形成一个环闭控制系统，自动调节电流频率，控制电动机转动速度，使注水压力达到一个比较稳定的值，并能在超压、欠压、超载、超温、短路、缺相等情况下自动停泵，保护电动机，能在不同负荷下，改变电流频率，降低电流，达到节能目的。2000年我们在4台注水泵上安装了变频调速装置，大幅度降低了电耗量，效果显著，我们将推广应用该技术，进一步降低注水电耗。

作者联系方式：长庆油田公司第二采油厂（745100），甘肃庆阳 电话：09348594203

## 积极推行 TNPM 提升安塞油田设备管理水平

亢志刚 景万德 唐跃辉  
(第一采油厂)

**摘要** 重组改制以来，安塞油田通过技术改造和“四新”技术的推广应用，逐步提高了设备现场管理水平，实现了“旧貌换新颜”，示范作业区、示范井站初步形成。技术进步和体制变革必然要求管理的进步与创新。2005年，第一采油厂通过从“6S”入手，全面推行TNPM，使设备管理工作水平得到质的提升。

**关键词** 技术改造 TNPM “6S”管理

### 一、TNPM在安塞油田的提出

1999年长庆油田分公司实行了重组改制，成功实现了主辅分离。面对设备的陈旧、老化，管理人员的减少，设备管理体制不得不发生重大变化。习惯了旧有管理模式的部分员工已显现出不能适应新的发展需要，员工的综合素质亟待提高。为了适应新的发展需要，我们引入科学、先进的TNPM（Total Normalized Productive Maintenance 全面规范化生产维护）设备管理模式，狠抓“6S”现场管理，切实提高设备管理水平。

### 二、TNPM在安塞油田的开展

#### 1. 转变全员设备管理意识

为了深化全员对TNPM的认识，我们采取走出去、请进来的方式。2005年4月邀请TNPM推广专家到安塞油田讲座，2005年5月，厂组织各部门基层建设负责人到采油二、三、四厂等兄弟单位进行了学习考察，2005年6月，厂组织各部门基层建设负责人到大庆油田、海尔集团、青啤集团以及兄弟单位学习先进的企业经营、管理理念及经验。通过基础工作推进会、现场观摩会、“6S”现场交流会、“6S”示范站等活动，以典型引路，全面提升全员对TNPM的认识。

各级管理者的检查、评价与推广，多种形式的培训，提高了全员对TNPM的认识，一个人人知晓TNPM、全员参与TNPM的活动，正在变成“爱护设备，就是热爱采一”的实际行动，已经融为安塞油田企业管理的重要组成部分。

#### 2. 建立健全推进组织

推行TNPM是一项长期的系统工程，必须以强有力的组织作保证。安塞油田一开始就把建立健全TNPM组织管理网络作为首要工作来抓。成立由厂领导、机关科室、作业区经理、副经理、井区长、班站长TNPM推进委员会。规划部署“6S”的推进工作，具体负责实施过程中的组织协调、工作例会召开、进度考核安排等，同时按照TNPM推行总体规划方案，制定详细可行、分阶段的实施方案，按时、高标准、高质量完成各项推行任务。使推进TNPM的目标计划、管理运行、活动效果等一系列管理行为成为一个连贯有序、协调一致、高效运行的整体。

### 3. 从“6S”管理入手

推进 TNPM 的实践使我们认识到，从“6S”入手是推行 TNPM 的基础，是使设备环境、面貌发生根本性变化的重要措施。“6S”管理的具体实施步骤：

“6S”包括整理（Seiri）、整顿（Seiton）、清扫（Seiso）、清洁（Seiketsu）、安全（Safety）、素养（Shitsuke）6项具体内容。在推行过程中，安塞油田具体作法：

#### 1) 启动

(1) 创建透明的现场。确立现场管理的基本规则，更有效地暴露物流浪费，逐步培养员工遵守既定规则的习惯。

对现场存放的物料区分，建立存放标准（位置、时间的标准和现场储备量）；

根据标准处理不用品；

物料存放区域的定置标识，通道的区分标识；

脏污源的查找与治理，确立清扫责任区，实施清扫规范；

建立“6S”的点检标准及评价标准。

#### (2) 建立完善的作业标准：

建立完善作业指导书，检查标准，使现场的质量管理具有严肃性，消除不必要的操作，提高工作效率；

建立作业标准并对员工进行作业训练；

重新进行工作量优化，合理分配每个员工的工作量；

#### (3) 实施看板管理系统：

建立看板管理系统，利用看板拉动，以实现高效率工作，减少中间过程，缩短工作时间；

分析工作路线，绘制看板流程图；

确立看板数量。

#### (4) 建立设备预防维护体系：

通过体系的建立，使设备的故障维修逐步转化为设备的预防维护，逐步减少设备故障停机次数及停机维修时间；

排除设备现有故障；

实施设备计划保养机制，包括周、月、点检及停机保养；

设备操作规程的执行措施。

#### 2) 实施（以王十六转为例）

##### (1) 合理取舍，坚决整理。

①首先确定王十六转整顿的主要场所是站内工具房，将工具房内工具、设备备件等按照需要分为必要的和不必要的，必要的留下，不必要的彻底予以清除。

②全面整理值班室，拆除废弃配电柜一个，彻底清理文件柜及桌子抽屉内杂物，整改房间内走向不合理暖气管线。

③按照取用快捷方便的原则对两个消防器材棚重新规划，有序摆放了消防器材。

④严格按照“取舍分开，取留舍弃”的原则，对站内其他场所彻底整理，共清除无用及不常用物品、工具 60 多件。

⑤根据“直线运动，最短距离，避免交叉”的原则，重新规划了巡回检查路线。

##### (2) 引入“目视管理”对现场进行整顿。

①为站内工具房重新设计制作了一个工具架，常用工具实行“形迹”摆放，建立工具明细卡片，极大方便了工具的取用及管理。

②对站内所有流程重新制作标识，对全站所有压力容器标明了警戒压力，使岗位员工对站内的工艺流程和警戒压力一目了然。

③将值班室的资料分门别类进行重整，统一规范了台账资料标签，所有资料夹标示编号、单位、名称并导入目视管理的“斜线定位”法。

④在生产区域划分警戒线，明确了安全通道，在站门口设立了停车点，规范了车辆停放。

⑤对站内的零散挂牌整合，进行统一规范，制作了一块综合看板。

(3) 明确责任，彻底清扫。

①在站内划分清扫责任区，明确责任人，实行“红牌”管理，保持工作场所干净亮丽。

②对站内设备、设施实行定责任、定区域、定标准的“三定”管理，确保了生产设备的正常运转，设施的完好整洁。

③建立清扫标准，规范清扫行为，明确清扫的方法、要点及周期。

④寻找污染源，进行改善。对易产生烟尘的加热炉防爆门更换密封垫，污水处理系统腐蚀严重的管线及时更换。

(4) 不断完善各项制度，确保“清洁”成果。

制定了《王十六转员工“6S”考核细则》、《“6S”考核小组职责》、《“6S”监督小组职责》、《岗位员工管理规范》、《员工礼仪规范》、《“6S”业绩考核挂钩办法》等制度规范。重新修订了《点检卡》，规范了员工在每个工作点的工作程序及要求，甚至员工喝水杯的摆放等细节都做出了明确规定，并且建立了有效的监督机制。通过完善的制度，确保了“整理、整顿、清扫”的成果。

(5) 从细节做起，提升员工素养。

①全员参与整理、整顿、清扫、清洁工作，保持整齐、清洁的工作环境，从自身做起，从小事做起，使员工习惯于工作现场的整洁。

②通过岗位练兵、现场培训、进站必问等培训方式，每日一题、每月一考等考核方式，有效提高员工岗位技能。

③严格执行规范化操作，从劳保齐全到持证上岗，从待人接物到礼仪规范，使大家都能养成遵守标准的习惯，也就是“把弹性的工作变成刚性的态度”的一个过程。

(6) 通过规范化管理，削减不安全因素。

①为了确保各项工作安全、平稳运行，在设备重地、关键部位设立安全警语牌，引入“看板管理”，警告提示员工规范操作，杜绝“三违”行为的出现。

②在工作场所悬挂点检卡、设备三定卡，提醒员工规范操作。

③加强员工安全教育，提升员工安全意识，将工作场所可能会造成安全事故的发生源予以排除或预防。

④在站内划警戒线，明确了设备操作区域与巡回检查区域，生产区域和安全通道。

⑤在站内设置灭火器摆放点挂牌，明确了该场所灭火器摆放的数量、类型以及使用要求，彻底的规范了岗位消防器材的管理。

(7) 评比与修正。

评比与修正是整个“6S”推行过程中十分重要的环节，也是确保此项工作持续、有效、

健康、深入开展的基础。在具体操作上，按照透明、公平、公正的原则，由站长根据《王十六转员工“6S”考核细则》每天对每位岗位员工进行打分，月底由考核小组对员工的月得分进行汇总考核，考核结果与员工的收益挂钩，由监督小组监督执行并予以公布。同时开展岗位之星评比活动，每月评出两名岗位明星，给予奖励。针对“6S”运行过程中出现的问题，及时修订了《点检卡》、《点检管理牌》、《王十六转员工“6S”考核细则》等制度规范，使各项管理制度更为切合该站生产、管理实际，有力促进了“6S”的顺利推行。

“6S”的推行，我们从初始阶段的抓设备清扫、清洁和整理、整顿，逐步发展到以完善“6S”标准及其安全评价体系和提高员工素养为核心的工作内容上来。按照目视化管理理念，使得安塞油田从主体到辅助、从生产到生活、从设备到建筑、从塔类到管网，设备的环境、面貌发生了根本性变化，各种缺陷和隐患得到明显治理。形成了一个从机关部门到基层井区人人关心设备，从要我维护设备到我要维护和热爱设备的新局面。不间断地狠抓“6S”显示了强制成习惯、习惯成文化的效果，使员工的素质得到有效的提高。一种良好的、爱护设备和环境的企业文化基本形成。

#### 4. 树立“典型引导”模式

在实施中，为减少风险，减少对作业区现行模式的冲击，我们采取以点带面的方法，即每一个阶段都以试点区域开始，在试验区达到要求后，再大面积推广。

“6S”标准、“6S”试行方案的制定是我厂推行 TNPM 的关键环节，为使这一先进的管理方法能与我厂生产实际相适应，更具有实施的物质条件和群众基础，从 2005 年 7 月起，我们曾三次召集相关部门，分别就推行进度、站内标识、点检卡、考核细则、考核挂钩办法等内容开展了多次讨论与交流，其中对重点实施的招安作业区招一转曾组织讨论三次，现场实际勘查 2 次，王南王十六转讨论一次，现场勘查 3 次，集输大队勘查 5 次……

通过讨论与现场实际勘查，全厂初步确立了王十六转、张四转、王窑集中处理站为重点试验单位。从 8 月开始各试点单位按照厂里要求，在不增加投入的前提下，重点做好整理、整顿、清扫、清洁工作，不定期上现场落实工作进展与执行情况，10 月，对全厂重点推广的三个站点进行了检查，按照检查验收标准，我们将量化与定性考评相结合，就每一项目进行打分，重点是对员工的素养进行考评。考评工作结束后，我们对前一阶段的工作进行了认真总结，认为总体上三个站都达到了预期，成效比较明显，基本已达到了“6S”的工作标准，而且各有创意。其中王南作业区王十六转员工礼仪、接待、回答问题等方面对验收人员留下了较深印象，已完成了前四项向第五项的转变，员工素养已初步形成，具备重点刻画、形成标准的条件。为此，我们将王南作业区王十六转作为我厂 TNPM 推进工作示范点，着力包装，全力打造，形成全厂 TNPM 工作标准。

#### 5. 积极开展“点检定修”

“点检定修”是 TNPM 的核心，通过全面推进 TNPM，有效推动了点检定修。根据实际情况，我们印发了“设备点检定修办法”和“设备点检卡”等一系列基础性文件，各基层单位规范了各种表格、记录、标准，强化了全员参与设备点检的理念。明确了三级设备点检的关系和职责。使“岗位点检是基础，专职点检是核心，精密点检是保障”在全体员工中达成共识。

生产岗位班班按标准对设备进行点检记录，发现隐患及时报告，以供专业点检组织处理，给专业点检以有力支撑；精密点检运用仪器，仪表等科技手段，有针对性开展设备状态检测与故障诊断，使由预防维修向预知维修的转变迈出了坚实的一步。

利用润滑油检测仪、管道含水分析仪、自动控制系统等数字化系统，使设备点检定修管理更加方便、快捷、准确、高效，设备管理水平有了较大提升。

#### 6. 保证设备安全、环保、节能运行

通过现场“6S”管理，大大提高了员工的素质和现场设备标准化管理；通过设备点检程序，从根本上消除了设备存在的安全隐患，保证了安全平稳运行；通过使用分体相变炉、真空加热炉、桶式输油泵等“四新”技术的运用以及对陈旧设备的技术改造，起用了一大批环保、节能的设备，既保证了设备安全运行又节约了能源，保护了环境。

### 三、开展 TNPM 取得的收获

#### 1. 改善和提高企业形象

整齐、整洁的工作环境，能让员工心情舒畅；同时，由于口碑的相传，其他单位来企业观摩、学习，从而能大大提高企业的形象。

#### 2. 提升员工的归属感

推行整理、整顿、清扫、清洁，使每个员工的素质相应得以提高，员工会认为在这样的企业里工作，有一种优越感和成就感，企业自然也会对员工产生一种凝聚力。当企业出现问题，他会主动地指出问题并积极寻找问题的起因和解决办法。此外，他还会主动、积极、自发、负责地为本企业的不断发展壮大付出自己的心血和精力，员工有了归属感。

#### 3. 减少直至消除设备故障

良好的设备运转来自优良的工作环境。对于工作环境，只有通过经常性的清扫、点检和检查，不断地净化工作环境，才能有效地避免污损东西或损坏机械，维持设备的高效率，降低材料消耗。

#### 4. 减少浪费，提高工作效率

推动“6S”，通过实施整理、整顿、清扫、清洁来实现标准而精细的管理，企业的管理就会一目了然，使异常的现象很明显化，人员、设备、时间就不会造成浪费。企业生产能相应的非常顺畅，工作效率必然会得到提高。

#### 5. 保障企业安全生产

整理、整顿、清扫，做到了摆放明确，东西摆在固定位置上，使用后物归原位，工作场所内保持宽敞、明亮，通道随时都是畅通的，有条不紊，意外事件的发生自然就会相应地大为减少，安全自然就会有保障。

### 参考文献

- 1 李宁会. 油田设备管理概论. 北京：石油工业出版社，2005
- 2 李葆文. 简明现代设备管理手册. 北京：机械工业出版社，2004
- 3 李葆文. 全面生产维护——从理论到实践. 北京：冶金工业出版社，2000
- 4 李葆文. 全面规范化生产维护——从理论到实践（第二版）. 北京：冶金工业出版社，2005

# 采油二厂抽油机管理现状及建议

古文忠  
(长西项目部)

**摘要** 近年来，随着石油企业改革的进一步深入，各抽油机厂家陆续研制出以节能为主要设计原则的抽油机，并被逐渐用于油田生产。采油二厂也陆续试用了几种新型抽油机，总体趋势向“能耗低、结构简单”发展，但由于制造质量的问题，机械故障相对较多。本文针对其现状提出了改进建议。

**关键词** 抽油机 管理

## 一、抽油机使用中存在的问题

由于油井都在野外，一年四季连续运转，工作条件十分恶劣；再加上人员紧张、保养不到位、外部环境恶劣、人为破坏严重等诸多因素，导致一部分抽油机长期带病运行。另一方面，随着地下能量的递减，液面下降，泵挂深度不断加深，使得原装抽油机超负荷运行。

由于以上原因，采油二厂抽油机目前存在的主要问题如下：

(1) 报废但仍在使用的抽油机较多，主要是设备陈旧老化、性能下降、减速箱窜轴严重、维修费用居高不下，配件寻找难度大等问题。如：CYJ5—1812、CYJ5—2712等型抽油机。目前，实际开井数约为1570口，而在册抽油机数为1499台，相差71台抽油机，再加上132台（全部是1984年以前投用的）5型（CYJ5—1812、CYJ5—2712等型）抽油机，再加上1984—1993年间投产的186台抽油机，共389台报废抽油机在用。

(2) 随着老区油井不断开采，地下能量逐渐递减，井下管串不断加深，负荷加大，造成很多抽油机超载运行，无法平衡，使得能耗加大，磨损加剧。

(3) 由于抽油机设计制造上的缺陷，造成部分抽油机使用寿命大大缩短，表现在：

①由于减速箱密封结构不合理，装配质量不高，新投抽油机在运转一年后，有50%左右出现减速箱窜轴、漏油现象。

②由于齿轮啮合和杆件焊接变形等问题，抽油机运转过程中的响声较大。

(4) 由于油田外部环境不断恶化、偷盗抽油机配件、盗放润滑油、破坏开关箱内保护装置，造成抽油机运行中配件及润滑油补充数量较大，电动机故障较多，特别是风、雨天，就出现大量烧电动机现象。绝大多数（有人看护的除外）的抽油机部件不全，不是皮带不够，就是无刹车，有的甚至连减速箱内的润滑油都不够。

(5) 由于很多井投产时间紧迫，安装工作不细，给作业区的后期使用管理中“五率”调整加大了工作量。

(6) 管理脱节、不正规，造成抽油机管理混乱，主要表现在以下几点：

①由于近十几年来，抽油机在油田公司属勘探开发处管，各二级单位有属机动系统管，也有属工艺所管，但一切抽油机的进货渠道都为产建项目组、物资装备部，只是年底将多少万吨产能整块向厂部移交，具体账、物、安装地点、型号、台数、投产时间、原值一律不