

零点起步 轻松入门 实战演练 逐步精通



机械设计院

•从入门到精通•



SolidWorks 2007 中文版

241个案例的模型文件和结果文件

26个典型实例教学录像，全程语音讲解。视频总长达248分钟！


多媒体教学
看清楚
讲明白
学透彻

从入门
到精通

冯如设计在线
曹 钧 编著



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS



● 完全案例教程

每个功能点的讲解都配合经典而实用的大量实例，快速提升读者实战技能。

● 技术参考手册

本书采用分模块类型方式编排，内容全面，覆盖SolidWorks的常用功能模块。

● 专业老师讲解

超大容量的多媒体教学光盘，典型案例的全程同步语音视频教学。看清楚、讲明白、学透彻！

机械设计院



241个案例的模型文件和结果文件
26个典型实例教学录像，全程语音讲解。
视频总长达**248分钟**！

封面设计：胡平利

分类建议：计算机/辅助设计/ SolidWorks
人民邮电出版社网址：www.ptpress.com.cn

ISBN 978-7-115-16972-3



9 787115 169723 >


ISBN 978-7-115-16972-3/TP

定价：52.00 元（附光盘）



机械设计院

•从入门到精通•



冯如设计在线 曹 锋 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目（CIP）数据

SolidWorks 2007 中文版从入门到精通 / 曹锋编著。
北京：人民邮电出版社，2008.2
(机械设计院，从入门到精通)
ISBN 978-7-115-16972-3

I. S… II. 曹… III. 机械设计：计算机辅助设计—应用软件，SolidWorks 2007 IV. TH122

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 156454 号

内 容 提 要

本书全面介绍 SolidWorks 2007 软件的使用方法和技巧。全书共分 8 章，第 1 章介绍了 SolidWorks 2007 软件的基础知识、用户界面、文件操作与工作环境设置；第 2 章介绍了草图绘制、标注、添加几何关系及其相关知识；第 3 章介绍了特征建模及其相关知识；第 4 章介绍了曲面建模的各种命令；第 5 章介绍了钣金设计的各种命令；第 6 章介绍了零部件的装配、装配体的测试与爆炸视图；第 7 章介绍了工程图环境设置、图纸格式设置、视图创建，视图操纵和工程图标注；第 8 章通过一个产品（油环轴承）的综合设计实例来说明 SolidWorks 2007 软件在实际产品开发中的应用。书中大部分章节后的“实战演练”小节，通过多个复杂的例子，帮助读者练习实际应用的过程。

本面向初学者，结合大量经典而实用的实例说明软件功能，简单易学。初学者能够按照书中的详细讲解完成每个例子，并通过技巧提示达到举一反三的目的。

随书光盘包括书中的所有实例图形源文件、最终效果文件，实战演练以及综合实例均给出了教学演示录像。冯如在线网站 <http://www.fr-cad.net> 为读者提供全方位的技术支持。

本书适合广大工程技术人员和机电工程类专业学生学习 SolidWorks 2007 软件使用。

机械设计院·从入门到精通

SolidWorks 2007 中文版从入门到精通

-
- ◆ 编 著 冯如设计在线 曹 锋
 - 责任编辑 俞 彬
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
 - 邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 三河市海波印务有限公司印刷
 - 新华书店总店北京发行所经销
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
 - 印张：28.75 彩插：4
 - 字数：758 千字 2008 年 2 月第 1 版
 - 印数：1~5'000 册 2008 年 2 月河北第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-16972-3/TP

定价：52.00 元（附光盘）

读者服务热线：(010) 67132687 印装质量热线：(010) 67129223

反盗版热线：(010) 67171154



步骤式教学，一看就懂！
专业级讲解，一听就通！


光盘使用说明



本光盘为多媒体教学演示光盘，包含video（带语音讲解的多媒体教学录像）、Sample（素材和结果文件）2个文件夹。


一、打开光盘


1. 将光盘放入光驱中，光盘会自动运行。若光盘没有自动运行，可在光盘的根目录下双击autorun.exe文件。
2. 单击“复制练习文件”按钮可将Sample文件夹复制到本地计算机，实例制作过程中文件夹以相对路径为准。
3. 单击“录像选择页面”按钮，进入相应章节目录页。




二、进入播放界面

依次选择章节、录像文件名，播放多媒体教学演示，读者可以反复观看、模拟操作过程。



**第2章 草图绘制**


实例2-4：转换实体引用




实例2-19：曲面上的样条曲线

**第3章 特征建模**


实例3-1：创建拉伸特征




实例3-2：开始条件为“曲面/面/基准面”，终止条件为“给定深度”创建拉伸特征




实例3-4：开始条件为“等距”，终止条件为“给定深度”创建拉伸特征




实例3-5：开始条件为“草图基准面”，终止条件为“完全贯穿”创建拉伸特征



实例3-6：开始条件为“草图基准面”，终止条件为“成形到下一面”创建拉伸特征



实例3-11：开始条件为“草图基准面”，终止条件为“两侧对称”创建拉伸特征



实例3-12：拔模拉伸



实例3-13：薄壁特征拉伸



实例3-14：创建拉伸切除特征




实例3-15：选择“单向”旋转类型创建旋转凸台/基体特征



实例3-16：选择“两侧对称”旋转类型创建旋转凸台/基体特征



实例3-18：旋转薄壁特征




实例3-19：旋转切除特征




实例3-20：无引导线扫描方式扫描特征




实例3-21：有一条引导线扫描方式扫描特征



实例3-22：有两条引导线扫描方式扫描特征



实例3-23：扫描薄壁特征



实例3-24：扫描切除特征




实例3-25：无引导线放样方式放样特征




实例3-26：有引导线放样方式放样特征




实例3-27：放样切割特征



实例3-28：加厚特征




实例3-29：加厚切除特征



实例3-30：使用曲面切除特征




实例3-31：创建等半径圆角特征



实例3-32：创建多半径圆角特征




实例3-33：创建圆形角特征



实例3-34：创建逆转圆角特征




实例3-35：创建变半径圆角特征




实例3-36：创建面圆角特征




实例3-37：创建完整圆角特征



实例3-39：以距离-距离方式创建倒角特征




实例3-40：以顶点方式创建倒角特征



实例3-41：两侧方式添加筋特征

机械设计院



实例3-42：开口抽壳特征



实例3-45：中性面拔模特征



实例3-46：分型线拔模特征



实例3-47：阶梯拔模特征



实例3-48：创建简单直孔特征



实例3-49：异型孔向导



实例3-50：创建圆顶特征



实例3-51：创建特型特征



实例3-52：点变形特征



实例3-53：曲线到曲线变形特征



实例3-54：曲面推进变形特征




实例3-55：创建折弯特征



实例3-56：创建扭曲特征




实例3-57：创建锥削特征




实例3-58：创建伸展特征



实例3-59：创建包覆特征




实例3-60：创建压凹特征




实例3-61：创建任意多边形特征



实例3-62：等距移动面特征




实例3-63：平移移动面特征




实例3-64：旋转移动面特征



实例3-65：孔系列特征



实例3-66：镜向特征



实例3-67：镜向实体




实例3-68：线性阵列




实例3-69：圆周阵列



实例3-70：曲线驱动的阵列




实例3-71：草图驱动的阵列



实例3-72：表格驱动的阵列




实例3-73：填充阵列



实例3-75：动态修改特征




实例3-76：压缩特征



实例3-77：解除压缩特征



实例3-78：带从属关系解除压缩特征



实例3-79：分割实体



实例3-80：添加组合实体

机械设计院




实例3-83：连接实体




实例3-86：旋转复制实体



实例3-90：轴



实例3-91：V带带轮



第4章 曲面造型

实例4-1：拉伸曲面



实例4-2：旋转曲面



实例4-3：扫描曲面



实例4-4：放样曲面



实例4-6：从一组闭合边线创建平面区域



实例4-7：从多条共有平面分型线创建平面区域



实例4-8：从一对平面实体创建平面区域



实例4-9：延展曲面



实例4-13：相互剪裁曲面



实例4-17：缝合曲面




实例4-18：等距曲面



实例4-19：替换面



实例4-23：创建边界曲面




实例4-24：创建中面



实例4-26：药瓶



实例4-27：花瓶



第5章 钣金设计

实例5-1：创建基体法兰



实例5-2：创建边线法兰



实例5-3：创建斜接法兰



实例5-4：创建褶边法兰




实例5-5：创建转折



实例5-6：绘制的折弯



实例5-7：闭合角



实例5-8：断开边角



实例5-11：放样折弯



实例5-17：支架



实例5-18：托盘



实例5-19：合页（左部分）



实例5-20：合页（右部分）




第6章 零部件装配

实例6-6：沿实体移动零部件



实例6-9：自由拖动旋转零部件




实例6-12：添加重合配合关系

机械设计院


试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com



实例6-13：添加平行配合关系



实例6-14：添加垂直配合关系



实例6-15：添加相切配合关系



实例6-16：添加同轴心配合关系



实例6-19：添加对称配合关系




实例6-20：添加凸轮配合关系



实例6-21：添加宽度配合关系



实例6-22：添加齿轮配合关系



实例6-23：添加齿条齿轮配合关系



实例6-24：添加距离限制配合关系



实例6-25：添加角度限制配合关系



实例6-26：复制零件



实例6-27：镜向零部件



实例6-28：线性阵列零部件




实例6-29：圆周阵列零部件



实例6-35：创建爆炸视图



实例6-37：轴与带轮装配



实例6-38：合页装配



第7章 工程图
实例7-21：绘制轴的工程图



实例7-22：绘制带轮的工程图



第8章 钣金设计
实例8-1：橡胶塞



实例8-2：油环



实例8-3：螺母



实例8-4：垫片



实例8-5：螺栓



实例8-6：上轴瓦




实例8-7：下轴瓦




实例8-8：轴承盖



实例8-9：轴承座
插入轴承座



装配下轴瓦



装配上轴瓦



装配油环



装配轴承盖



装配橡胶塞



装配螺栓、垫片和螺母



油环轴承的组成

机械设计院

前　　言

目前，在 CAD/CAM 领域，主要的三维设计软件有 SolidWorks、Pro/ENGINEER、CATIA、UG、SolidEdge、Inventor、CAXA 等。而 SolidWorks 是世界上第一套基于 Windows 系统开发的三维 CAD 软件，该软件以参数化特征建模为基础，具有功能强大、易学、易用等特点，是目前最优秀的三维 CAD 软件之一。SolidWorks 2007 是 SolidWorks 软件的新版本。越来越多的高校、研究院所、工厂和企业采用 SolidWorks 进行产品的开发与设计。

SolidWorks 深受广大用户喜爱的原因除了其三维建模功能强大、易学、易用外，还有就是其有丰富的插件，利用这些插件可以自动设计常用机械零件或对设计的零部件、装配体进行管理和分析。如利用插件 Geartrax 可以自动设计齿轮与带轮等；利用插件 COSMOSWorks 可以对设计的产品进行有限元分析；利用插件 COSMOSMotion 可以对设计的产品进行运动学分析；利用插件 COSMOSFloWorks 可以对设计的产品进行流体分析；利用插件 Axalant 可以对开发的产品进行全生命周期的管理（PLM）等。目前，SolidWorks 的插件有上百种之多，在实际产品设计开发中，可以根据实际需要去查找相应的插件。

本书特点

- 完善的知识体系。从基础入门到进阶提高再到综合实战，以分模块类型的方式编排，采用阶梯式学习方法，对软件架构、应用方向和命令应用，都作了详尽的解析，逐步提高读者的使用能力，方便查找具体功能的实现方向，巩固学习技能。
- 入门到精通进阶。功能介绍循序渐进，通俗易懂，易于入手，“入门”体现于零起点起步的第一步台阶；“实战演练”的实用案例或典型实例串起多个功能点，是提高应用水平的第二步，连接入门与精通的阶梯；最后一章的复杂案例，对产品设计流程进行全面讲解，是迈向专家行列的一步台阶。
- 强大的视频引导。图形上的详细注释，使图书更加便于阅读和理解；附赠光盘包含实例的多媒体教学演示，其流畅的画质、简便的控制按钮、翔实的步骤提示和操作总结，也使读者在不经意间迅速掌握软件应用要领。
- 注重实践、强调实用。各个复杂程度的大量实例，展示了 SolidWorks 在草图绘制、特征建模、曲面造型、钣金设计、零部件装配、工程图方面的具体应用。众多的提示信息，是作者利用 SolidWorks 进行产品设计开发的经验总结，有助于读者提高使用 SolidWorks 的工作效率。

本书主要内容

全书共分 8 章。第 1 章介绍了 SolidWorks 2007 软件的基础知识、用户界面、文件操作与工



作环境设置；第 2 章详尽地介绍了草图绘制、标注、添加几何关系及其相关知识；第 3 章详尽地介绍了特征建模及其相关知识；第 4 章详尽地介绍了曲面建模的各种命令；第 5 章详尽地介绍了钣金设计的各种命令；第 6 章详尽地介绍了零部件的装配、装配体的测试与爆炸视图；第 7 章详尽地介绍了工程图环境设置、图纸格式设置、视图创建，视图操纵和工程图标注；第 8 章通过一个产品（油环轴承）的综合设计实例来说明 SolidWorks 2007 软件在实际产品开发中的应用。

本书光盘

本书配套光盘收录了：

- 书中所有实例使用的源文件及相关素材；
- 所有实例的最终操作结果；
- 所有实战演练和综合实例的操作过程动画演示文件，并配有全程语音讲解。

光盘主要包括两个文件夹：

1. sample 文件夹（素材文件和结果文件）

该文件夹包括本书所有实例的素材文件和结果文件，按照书中的章节和例子编号划分层次结构。比如，sample\chap2\2-1 文件夹中，包括第 2 章编号为 2-1 的实例所需要的所有文件；sample\chap2\2-2 文件夹中，包括第 2 章编号为 2-2 的实例所需要的所有文件，依次类推。

2. video 文件夹（视频录像文件）

该文件夹中带有书中实战演练和综合实例的多媒体演示录像，并配有语音讲解。这些文件按照章节划分，比如，video\chap2\中，带有第 2 章实例的录像文件。录像文件是 avi 格式，可使用 Windows 的媒体播放器查看。

建议读者首先将 Sample 文件夹复制到本地计算机的硬盘中，实例制作过程中路径以文件夹的相对路径为准。

创作团队与读者服务

本书由冯如设计在线策划，曹锋编写，参加编写工作的人员还有邓蛟龙、冯哲、邓卫、樊旭平、邓凡平、李绯、李建锋、李强、李腾、刘延军、唐玮、魏宇、赵东辉、吕巧珍等。虽然在编写过程中秉承严谨的工作态度，倾力相注，精心而为，但由于时间仓促，加之水平有限，书中难免存在疏漏之处，恳请读者批评指正，以期不断改进。

网址：<http://www.fr-cad.net>

E-mail：book_service@126.com；solidworks2007bh@sina.com

编 者

2007 年 10 月

目 录

第1章 SolidWorks 2007 基础 ···· 1

1.1 认识 SolidWorks 2007 用户界面 ······	2
1.1.1 菜单栏 ······	4
1.1.2 工具栏 ······	6
1.1.3 特征管理器 ······	16
1.1.4 属性管理器 ······	16
1.1.5 配置管理器 ······	16
1.2 文件基本操作 ······	16
1.2.1 新建文件 ······	17
1.2.2 打开文件 ······	17
1.2.3 保存文件 ······	17
1.3 工作环境设置 ······	18
1.3.1 工具栏命令按钮设置 ······	18
1.3.2 快捷键设置 ······	19
1.3.3 单位设置 ······	20
1.3.4 图像品质设置 ······	21
1.3.5 视区背景设置 ······	22

第2章 草图绘制 ······ 24

2.1 2D 草图绘制基础 ······	25
2.1.1 进入 2D 草图绘制 ······	25
2.1.2 退出 2D 草图绘制 ······	26
2.2 3D 草图绘制基础 ······	26
2.2.1 进入 3D 草图绘制 ······	26
2.2.2 退出 3D 草图绘制 ······	27
2.2.3 草图绘制工具栏 ······	27
2.3 2D 草图绘制 ······	27
2.3.1 绘制点 ······	28
2.3.2 绘制直线 ······	29
2.3.3 绘制中心线 ······	31
2.3.4 绘制矩形 ······	31

2.3.5 绘制平行四边形 ······	32
2.3.6 绘制多边形 ······	32
2.3.7 绘制圆 ······	33
2.3.8 绘制周边圆 ······	34
2.3.9 绘制圆心/起/终点画弧 ······	35
2.3.10 绘制切线弧 ······	36
2.3.11 绘制 3 点圆弧 ······	37
2.3.12 绘制椭圆 ······	38
2.3.13 绘制部分椭圆 ······	39
2.3.14 绘制抛物线 ······	40
2.3.15 绘制样条曲线 ······	41
2.3.16 绘制构造几何线 ······	42
2.3.17 添加文字 ······	42
2.3.18 绘制圆角 ······	43
实例 2-1: 绘制圆角 ······	43
2.3.19 绘制倒角 ······	44
实例 2-2: 绘制倒角 ······	44
2.4 草图实体操作 ······	45
2.4.1 等距实体 ······	46
实例 2-3: 等距实体 ······	46
2.4.2 转换实体引用 ······	47
实例 2-4: 转换实体引用 ······	47
2.4.3 剪裁实体 ······	48
实例 2-5: 剪裁实体 ······	48
2.4.4 延伸实体 ······	49
实例 2-6: 延伸实体 ······	49
2.4.5 分割实体 ······	49
实例 2-7: 分割实体 ······	49
2.4.6 镜向实体 ······	50
实例 2-8: 镜向实体 ······	50
2.4.7 动态镜向实体 ······	51
实例 2-9: 动态镜向实体 ······	51
2.4.8 移动实体 ······	52
实例 2-10: 移动实体 ······	52
2.4.9 旋转实体 ······	54

● 实例 2-11: 旋转实体	54
2.4.10 缩放实体比例	55
● 实例 2-12: 缩放实体比例	55
2.4.11 复制实体	56
2.4.12 线性草图阵列	57
● 实例 2-13: 线性草图阵列	57
2.4.13 圆周草图阵列	58
● 实例 2-14: 圆周草图阵列	58
2.4.14 制作路径	59
● 实例 2-15: 制作路径	59
2.4.15 修改草图	60
● 实例 2-16: 修改草图	60
2.4.16 移动时不求解	61
● 实例 2-17: 移动时不求解	61
2.4.17 绘制图画	62
● 实例 2-18: 绘制图画	62
2.5 3D 草图绘制	63
2.5.1 曲面上的样条曲线	63
● 实例 2-19: 曲面上的样条曲线	63
2.5.2 交叉曲线	64
● 实例 2-20: 交叉曲线	64
2.5.3 面部曲线	65
● 实例 2-21: 面部曲线	65
2.6 草图尺寸标注	66
2.6.1 草图尺寸标注的概念	66
2.6.2 设置尺寸标注格式	67
2.6.3 设置尺寸属性	67
2.6.4 尺寸标注方法	68
● 实例 2-22: 线性尺寸标注	68
2.6.5 尺寸修改方法	71
2.7 草图几何关系	71
2.7.1 自动添加几何关系	71
2.7.2 手动添加几何关系	72
2.7.3 显示/删除几何关系	73
2.8 实战演练	73
2.8.1 垫圈草图	73
● 实例 2-23: 垫圈	73
2.8.2 薄片草图	75
● 实例 2-24: 薄片	75
2.8.3 端盖草图	76

● 实例 2-25: 端盖	76
---------------	----

2.8.4 连接板草图	77
-------------	----

● 实例 2-26: 连接板	77
----------------	----

第 3 章 特征建模

3.1 特征工具栏设置	80
-------------	----

3.2 基本特征建模命令	80
--------------	----

3.2.1 拉伸凸台/基体特征	80
-----------------	----

● 实例 3-1: 开始条件为“草图基准面”， 终止条件为“给定深度”创建拉伸特征	81
--	----

实例 3-2: 开始条件为“曲面/面/基准 面”，终止条件为“给定深 度”创建拉伸特征	82
---	----

实例 3-3: 开始条件为“顶点”，终止 条件为“给定深度”创建拉 伸特征	84
---	----

实例 3-4: 开始条件为“等距”，终止 条件为“给定深度”创建 拉伸特征	85
---	----

实例 3-5: 开始条件为“草图基准面”， 终止条件为“完全贯穿” 创建拉伸特征	86
--	----

实例 3-6: 开始条件为“草图基准面”， 终止条件为“成形到下面” 创建拉伸特征	87
---	----

实例 3-7: 开始条件为“草图基准面”， 终止条件为“成形到一顶点” 创建拉伸特征	88
--	----

实例 3-8: 开始条件为“草图基准面”， 终止条件为“成形到一面” 创建拉伸特征	89
---	----

实例 3-9: 开始条件为“草图基准面”， 终止条件为“成形到实体” 创建拉伸特征	90
---	----

实例 3-10: 开始条件为“草图基准面”， 终止条件为“到离指定面指 定的距离”创建拉伸特征	91
---	----

实例 3-11: 开始条件为“草图基准面”， 终止条件为“两侧对称” 创建拉伸特征	92
---	----

实例 3-12: 拔模拉伸	93
---------------	----