



职业院校教改规划教材

# 机械制图与<sup>题</sup>集

主编 刘公信



陕西人民教育出版社

职业院校教改规划教材

# 机械制图习题集

主编 刘公信  
副主编 刘生平 赵亮社 袁卫东

陕西人民教育出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

机械制图习题集 刘公信主编. —西安: 陕西人民教育出版社, 2007. 5

ISBN 978 - 7 - 5419 - 9833 - 1

I. 机… II. 刘… III. 机械制图—习题 IV. TH126 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 065765 号

**机械制图习题集**

刘公信 主编

陕西人民教育出版社出版发行  
(西安市长安南路 181 号)

各地新华书店经销 五二三振兴印刷厂印刷  
787 × 1092 毫米 16 开本 11.25 印张 250 千字  
2007 年 5 月第 1 版 2007 年 5 月第 1 次印刷  
ISBN 978 - 7 - 5419 - 9833 - 1  
定价:20.00 元

## 前 言

本习题集为职业院校教改规划教材。根据教育部高职高专及中等职业教育对《机械制图》课程教学的基本要求，并参照机械行业职业技能鉴定规范编写而成。本书与马来焕主编的《机械制图》职业教育规划教材配套使用，可供高职高专及中等职业学校机械类及近机械类专业使用，亦可用作中级技术工人等级考核及岗位培训用书。

为了体现专业特色，提高识图能力，便于组织教学，本习题集在选题内容、编排顺序上与配套教材基本一致，教师可根据不同专业教学大纲的要求，全部或部分选用。

本书由刘公信主编，刘生平、赵亮社参编。其中第一章、第二章、第三章由刘生平编写，第四章、第五章由刘公信编写，第六章、第七章、第八章、第九章由赵亮社编写。本书由马来焕主审。限于编者水平，书中难免有不妥之处，敬请读者批评指正。

编者

二〇〇七年元月二十日

# 《机械制图习题集》编委会

主任委员：马来焕

副主任委员：刘公信

周有源

主编：刘公信

副主编：刘生平

王瑛 唐惠龙 贺致锁  
吕仓福 孟鹏际 冯小敏 袁卫东  
赵亮社 袁卫东

# 目 录

<b>第一章 制图的基本知识</b>	
1-1 字体	1
1-2 图线及尺寸注法	6
1-3 几何作图	12
1-4 圆弧连接	15
1-5 平面图形画法	18
作业一 画零件平面轮廓图	19
	84
<b>第二章 正投影的基础知识</b>	
2-1 根据立体图找对应的三视图	22
2-2 根据立体图画三视图	29
2-3 三视图的尺寸	31
2-4 点的投影	32
2-5 直线的投影	35
2-6 平面的投影	39
2-7 投影变换	43
	43
<b>第三章 基本体</b>	
3-1 平面立体的投影及表面取点	45
3-2 回转体的投影及表面取点	46
3-3 基本体的尺寸注法	48
3-4 平面与平面立体相交	49
3-5 平面与回转体相交	50
3-6 轴测投影图	53
3-7 表面展开图	55
	55
<b>第四章 组合体</b>	
4-1 组合体的表面连接关系	57
4-2 根据立体图画组合体的三视图	59
4-3 组合体的尺寸标注	62
4-4 补齐三视图中所缺的线	65
4-5 看懂两视图,画出第三视图	71
作业二 根据立体图和尺寸,画出其三视图并标注尺寸	71
	84
<b>第五章 机件的表达方法</b>	
5-1 视图	87
5-2 剖视图	90
5-3 断面图	114
5-4 简化画法及规定画法	116
作业三 选择适当的表达方法表达机件	117
	117
<b>第六章 零件图</b>	
6-1 绘制零件图	120
6-2 零件图的技术要求	122
6-3 读零件图	126
作业四 根据零件画零件图	132
	132
<b>第七章 标准件和常用件</b>	
7-1 螺纹	135
7-2 螺纹紧固件	139
作业五 绘制螺栓连接图	143
	143

7 - 3 齿轮	145	作业六 根据装配图拆画零件图	164
7 - 4 键连接和销连接	147	<b>第九章 计算机绘图</b>	
7 - 5 弹簧和轴承	149	9 - 1 用计算机绘制平面轮廓图(综合练习一)	165
<b>第八章 装配图</b>		9 - 2 用计算机绘制三视图(综合练习二)	167
8 - 1 根据零件图画装配图	150	9 - 3 用计算机绘制零件图(综合练习三)	169
8 - 2 读装配图,根据装配图拆画零件图	161	9 - 4 用计算机绘制装配图(综合练习四)	171

# 1 - 1 字体

仿宋字帖

名笔的直界要遵使和等  
姓整体竖程件格地法骤  
级工字平工文严练方步  
班体用横是术须熟的和  
系字数是样技必确图法  
程定号点图的样正作方  
工规的特程本图定何图  
械列体工基械规几绘  
院下字宋格最机关握的  
循齐仿方中制有掌确  
学遵整长满产绘的器正  
术须列成填生地准仪用  
技必排写落业效标和采  
业字匀应起工高家具法  
文均字意代晰国工画  
职均字意代晰国工画  
业均字意代晰国工画  
省隔汉注现清图图的  
图中间示匀是确制绘形  
西清度列语整机各面  
程画高排的完守用平

学号

姓名

班级

1 - 1 字体

仿宋字帖


学号

姓名

班级

# 1 - 1 字体

仿宋字帖



班级








姓名

学号

1-1 字体

字体练习

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



班级


姓名

四  
卷之三

## 1 - 1 字体

字体练习

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 φ R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 φ R



学号


姓名

班级



## 1-2 图线及尺寸注法

### 图线练习

1. 完成图形中左右对称的各种图线。



2. 在指定位置抄画下列各种图线。



学号

姓名

班级

## 1-2 图线及尺寸注法

### 线型及尺寸注法作业指导书

#### 一、作业内容

抄画图线(图形),并标注尺寸。

#### 二、作业目的

1. 熟悉制图标准有关图幅、图线及字体的规定。

2. 初步掌握绘图仪器、绘图工具的使用方法和作图方法。

3. 初步掌握图线画法、圆周等分和尺寸注法。

#### 三、作业要求

1. 按照图上尺寸用1:1的比例将其抄画在A4图纸上,并标注尺寸。

2. 绘图仪器、工具的使用方法要正确,量取尺寸和等分要精确。

3. 图线要浓淡一致,同类图线的粗细要一致,虚线、点画线的长短、间隔要一致。

4. 字体工整,汉字写成长仿宋体字。布图匀称,图画整洁。

#### 四、作业指示

1. 将图纸横放在图板偏左下方适当位置,使纸边与丁字尺的尺边平行后,用胶带纸将图纸四角固定在图板上。

2. 画出图框线,并在右下角靠齐图框线画出标题栏。

3. 布置图形,画出对称中心线、基准线、端面线等。图画布置要注意匀称、美观。

4. 按图中尺寸用H(或2H)铅笔画底稿,底稿线要画得轻、细、准。

5. 严格遵守国家标准《机械制图》的有关规定,正确绘制各种图线和标注尺寸。

6. 图中45°细斜线之间的间隔应一致。

7. 画完底稿经检查无误后,按图线标准描深,并标注尺寸,最后填写标题栏。

8. 描深时,应先描深圆或圆弧,再描深直线。为使直线和弧的浓淡一致,加深圆或圆弧时,可换较软一级的铅芯。细线可一次性准确画出,不再描。

9. 标题栏中的图名和校名建议用7号字,其余均用5号字。为使字体整齐、匀称、美观,可先打好格子,写完字后再用橡皮擦去格子。

班级


姓名

学号

班级

姓名

学号





线型作业题


班级

姓名

学号



2. 在下列图中作出圆及圆弧的尺寸(尺寸数值从图中量取,并取整数)。



1. 画出箭头并填入尺寸数值(尺寸数值从图中量取,并取整数)。



尺寸注法

## 1-2 图线及尺寸注法



班级

姓名

学号



2. 尺寸注法改错：将改正后的尺寸标注在右边空白图上。



1. 在下列图中填入角度数值（角度数值从图中量取，并取整数）。

尺寸注法

## 1-2 图线及尺寸注法