



计算机辅助设计课程教学规划教材


SolidWorks 2007

中文版标准实例教程

ZHONGWENBANBIAOZHUNSHILIJIAOCHENG

三维书屋工作室

胡仁喜 王兵学 康士廷 等编著



SolidWorks 2007

计算机辅助设计 课程教学规划教材

- ★ 3ds max 8.0标准实例教程
- ★ AutoCAD 2007中文版标准实例教程
- ★ CAXA电子图板2007标准实例教程
- ★ Photoshop CS2中文版标准实例教程
- ★ Pro/Engineer Wildfire 3.0中文版标准实例教程
- ★ Unigraphics NX 4.0中文版标准实例教程
- ★ **SolidWorks 2007中文版标准实例教程**
- ★ CorelDRAW X3标准实例教程
- ★ Mastercam X MR2标准实例教程

责任编辑：曲彩云
封面设计：熊 慧

上架指导：计算机→CAD/CAM/CAE

编辑热线：(010) 88379782 ISBN 978-7-111-21412-0

地 址：北京市百万庄大街22号 邮政编码：100037


联系电话：(010) 68326294

网址：<http://www.cmpbook.com>

定价：35.00元(含邮) (010) 689938121

E-mail: online@cmpbook.com

ISBN 978-7-111-21412-0



9 787111 214120 >

计算机辅助设计课程教学规划教材

SolidWorks 2007 中文版

标准实例教程

三维书屋工作室

胡仁喜 王兵学 康士廷 等编著

机 械 工 业 出 版 社

本书介绍了当今广泛应用的 CAD/CAM 软件——SolidWorks 在机械零件设计、零件装配、工程图等方面的具体功能、使用方法、操作技巧和相应的文件管理。全书通过实例的方式着重讲解完成某一特定设计任务所遵循的过程和步骤,使读者通过学习能够快速掌握三维机械设计的基本过程、方法和技巧,达到事半功倍、举一反三的效果。本书可供从事 CAD 技术的工程技术人员参考使用,也可以作为机械类学生学习三维机械设计的教材。

图书在版编目(CIP)数据

SolidWorks2007 中文版标准实例教程/胡仁喜等编著. —北京:机械工业出版社, 2007. 5

(计算机辅助设计课程教学规划教材)

ISBN 978-7-111-21412-0

I. S… II. 胡… III. 主页制作—图形软件, SolidWorks2007—教材 IV. TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 032961 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:曲彩云 责任印制:杨 曦

北京蓝海印刷有限公司印刷

2007 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

184mm×260mm · 21 印张 · 516 千字

0001—5000 册

标准书号: ISBN 978-7-111-21412-0

ISBN 978-7-894-21412-1(光盘)

定价: 35.00 元(含 1CD)

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

销售服务热线电话:(010) 68326294

购书热线电话:(010) 88379639 88379641 88379643

编辑热线电话:(010) 68351729

封面无防伪标均为盗版

出版说明

计算机日新月异的发展带动了各行各业的突飞猛进。工业界也在这场计算机革命的风暴中激流勇进,由过去传统的手工绘图设计演变为今天的计算机辅助设计。

在这场计算机辅助工业设计的大潮中,世界各大知名设计软件公司都使出浑身解数,推出了一个接一个的计算机辅助设计软件。这其中有 AutoDESK 公司的 AutoCAD、INVENTER、3ds max 等软件, COREL 公司的 Corel Draw 软件, PTC 公司的 PROE 系列软件, UGS 公司的 UG 系列软件, 生信实维公司的 Solidworks 系列软件, ADOBE 公司的 Photoshop 系列软件, 等等。各个公司的软件都是主要针对工业造型设计进行开发的,功能都强大到足以颠覆过去几个世纪以来一直采用的手工设计体系。但各个软件又各有其不同的侧重点,在计算机辅助设计的不同方向闪耀着独特的夺目光辉。

目前我国的工业设计已全面进入计算机辅助设计时期。世界上一些著名的辅助设计软件都在国内找到了相应稳定的用户群。各科研院所、工厂企业都根据自己行业发展应用需要,选用了其中一个或多个软件作为自己的设计工具。各大专院校也根据人才培养的需要,顺应时代的潮流,根据相关专业应用需要,在课程设置中,已经将这些应用软件的学习列为重要的专业或专业基础课程。

为了规范课堂教学,促进计算机辅助设计在工程设计中的全面应用,我们根据各种计算机辅助设计软件在国内的普及程度与目前国内各大专院校开展教学的实际情况组织了这套计算机辅助设计课程教学规划教材。包括:

《AutoCAD2007 中文版标准实例教程》

《CAXA 电子图板 2007 标准实例教程》

《3ds max8.0 标准实例教程》

《Unigraphics NX4.0 中文版标准实例教程》

《Corel Draw 13 标准实例教程》

《Pro/Engineer Wildfire3.0 中文版标准实例教程》

《Solidworks 2007 中文版标准实例教程》

《MASTER CAM 12 标准实例教程》

《Photoshop CS2 中文版标准实例教程》

《Protel 2004 标准实例教程》

参与这套教材编写的各位老师都是在各自工作岗位上具有多年丰富教学经验的专家学者,对所讲述的软件具有非常熟练的实际应用经验。本套教材兼顾课堂教学和自学需要,讲解力求详细具体,深入浅出。理论讲解的同时,安排了大量的实例,这些实例大多来自作者的工程设计实践,具有鲜明的实践指导作用。在每章的最后还安排了上机操作实例、思考与练习等实践内容,将理论与实践操作有机结合。

前言

SolidWorks 是 Windows 原创的三维实体设计软件,全面支持微软的 OLE 技术。它支持 OLE 2.0 的 API 后继开发工具,并且已经改变了 CAD/CAE/CAM 领域传统的集成方式,使不同的应用软件能集成到同一个窗口,共享同一数据信息,以相同的方式操作,没有文件传输的烦恼。“基于 Windows 的 CAD/CAE/CAM/PDM 桌面集成系统”贯穿于设计、分析、加工和数据管理整个过程。SolidWorks 因其在关键技术的突破、深层功能的开发和工程应用的不断拓展,而成为 CAD 市场中的主流产品。SolidWorks 内容博大精深,基本涉及到平面工程制图、三维造型、求逆运算、加工制造、工业标准交互传输、模拟加工过程、电缆布线和电子线路等应用领域。

SolidWorks 软件是在总结和继承了大型机械 CAD 软件的基础上,在 Windows 环境下实现的第一个机械 CAD 软件。它在 API 应用方面的创举,带动了整个工业,使微软的优秀技术在 CAD/CAE/CAM 的集成上跨越了障碍,各个专业领域的精英能在极短的时间里集成到同一环境的同一个模型数据上。其用户界面友好,运行环境大众化,可以十分方便地实现复杂的三维零件实体造型、复杂装配体和生成工程图。今天, SolidWorks 的成功充分证明了 Windows 原创软件在大规模产品设计和复杂形状建模中的高超性能。

SolidWorks 产品具有以下特色:

- 超动感的用户界面和独到的特征管理树;
- 智能化的装配,处理大型装配表现更佳;
- 动态的运动模拟,直观的干涉检查;
- 照片级的产品处理效果;
- 轻便的图形文件 E-mail 传送工具 eDrawing。

功能强大、易学易用和技术创新是 SolidWorks 2007 的三大特点,新版本最大的改进主要在装配功能和工程图的生成。2007 版具备 250 多项根据用户要求加强的新特性,比相当的中型软件快 15 倍的性能。通过大大改进大型装配处理和使得数以百计的繁杂工作自动化,它能够在 10s 左右生成包括 1 万个组件的装配件的二维图样。

全书共分为 11 章。前 3 章简要介绍了 SolidWorks 软件的基础知识、界面、三维设计思路并通过一个简单实例进行了具体说明,为读者尽快上手创造了良好的条件;第 4~7 章详细介绍了实体建模的内容,通过讲解与实例结合的方法让读者尽快掌握实体建模的方法;第 8 章介绍了曲线与曲面的相关内容;第 9 章则介绍了尺寸驱动、零件设计表、模型计算工具和图形渲染软件 PhotoWorks 的使用;第 10 章讲述了定义配合关系、干涉检查和爆炸视图等装配体知识;第 11 章讲述了二维工程图的基本知识,对图纸格式、各种常见视图的生成、尺寸和注解的添加等内容进行了讲解。

本书作者长期从事 SolidWorks 专业设计实践与教学工作,对 SolidWorks 有很深入的了

解。书中的每个实例都是作者独立设计的真实零件，每一章都提供了独立、完整的零件制作过程，每个操作步骤都有简洁的文字说明和精美的图例展示。“授人以鱼不如授人以渔”，本书的实例安排本着“由浅入深，循序渐进”的原则，力求使读者“学得会，看得懂，用得上”的目的，能够学以致用，从而尽快掌握 SolidWorks 设计中的诀窍。

作者根据自己多年的实践经验，从易于上手和快速掌握的实用角度出发，侧重于讲述具体建模方法，以及在建模过程中可能遇到的一些疑难问题的解决方法与技巧。在各个章节中先就内容进行讲解，然后再配合实际的操作范例来介绍各个部分的重要功能。从零部件效果的要求进行分析，不但讲述三维模型的建模过程，更从不同角度讲述了建模的思维方式，使读者学习 SolidWorks 能够举一反三，触类旁通。

本书由胡仁喜、王兵学和康士廷执笔编写，在编写过程中，得到了中国运载火箭技术研究院郭军工程师的细心指导和支持，此外，赵黎、王渊峰、黄书珍、阳平华、王佩楷、王敏、王伟、袁涛、李世强、周冰、董伟、李鹏、张俊生、陈丽芹、周广芬、许艳君等也参加了部分工作，在此向他们一并致以最诚挚的感谢！

作者虽然力求将 SolidWorks 的强大功能一一展现在读者面前，希望本书对读者更好地掌握 SolidWorks 能有所帮助，赶上三维 CAD 发展的最新潮流。但限于作者水平，书中的错误和不足之处在所难免。

欢迎广大专家和读者联系 win760520@126.com 批评指正。需要本书实例和说明图形源文件，请登录网盘 wangmin770520@126.com 下载，密码 770621。

作者

目 录

出版说明

前言

第1章 SolidWorks 简介	1
1.1 计算机辅助设计 (CAD) 的发展及作用	1
1.2 SolidWorks 插件介绍	2
1.2.1 高级渲染软件 PhotoWorks	2
1.2.2 特征识别软件 FeatureWorks	4
1.2.3 动画制作软件 Animator	5
1.2.4 管道设计软件 Piping	6
1.2.5 智能化标准零件库 Toolbox	6
1.3 SolidWorks 与 CAE/CAM/PDM 的集成应用	7
1.3.1 CAM (计算机辅助制造) 软件 CAMWORKS	7
1.3.2 CAE (计算机辅助分析) 软件	8
1.3.3 PDM (产品数据管理) 软件	8
1.4 SolidWorks 2007 的新功能	10
第2章 SolidWorks 2007 概述	13
2.1 初识 SolidWorks 2007	13
2.2 SolidWorks 2007 界面介绍	13
2.2.1 界面简介	13
2.2.2 工具栏的设置	15
2.3 设置系统属性	18
2.3.1 设置系统选项	18
2.3.2 设置文件属性	27
2.4 SolidWorks 的设计思想	31
2.4.1 三维设计的 3 个基本概念	31
2.4.2 设计过程	32
2.4.3 设计方法	34
2.5 SolidWorks 术语	35
2.6 上机操作	37
2.7 思考练习	38
第3章 创建第一个零件——软盘盒	40
3.1 概 述	40
3.2 文件的基本操作	40
3.2.1 启动 SolidWorks 2007	40
3.2.2 建立新的零件文件	40

3.2.3 保存文件.....	42
3.2.4 打开文件.....	42
3.2.5 旧版本文件的转换.....	43
3.3 生成基体特征.....	44
3.3.1 绘制第一张二维草图.....	44
3.3.2 拉伸基体特征.....	45
3.3.3 添加切除特征.....	47
3.3.4 抽壳零件.....	48
3.3.5 为零件添加圆角.....	51
3.3.6 显示剖面视图.....	52
3.4 零件工程图的生成.....	53
3.4.1 打开工程图模板.....	53
3.4.2 建立零件工程图.....	55
3.4.3 添加尺寸到工程图.....	56
3.4.4 插入模型视图.....	57
3.5 上机操作.....	58
3.6 思考练习.....	59
第4章 草图绘制.....	60
4.1 草图的创建.....	60
4.1.1 新建一个二维草图.....	60
4.1.2 在零件的面上绘制草图.....	61
4.1.3 从已有的草图派生新的草图.....	63
4.2 基本图形绘制.....	64
4.2.1 草图绘制工具栏.....	64
4.2.2 直线的绘制.....	65
4.2.3 圆的绘制.....	65
4.2.4 圆弧的绘制.....	66
4.2.5 矩形的绘制.....	67
4.2.6 平行四边形的绘制.....	68
4.2.7 多边形的绘制.....	68
4.2.8 椭圆和椭圆弧的绘制.....	69
4.2.9 抛物线的绘制.....	70
4.2.10 样条曲线的绘制.....	71
4.2.11 分割曲线.....	72
4.2.12 在模型面上插入文字.....	73
4.2.13 圆角的绘制.....	74
4.2.14 倒角的绘制.....	75
4.3 对草图实体的操作.....	76
4.3.1 转换实体引用.....	76
4.3.2 草图镜像.....	76

4.3.3 延伸和裁剪实体.....	77
4.3.4 等距实体.....	77
4.3.5 构造几何线的生成.....	78
4.3.6 线性草图排列和复制.....	79
4.3.7 圆周草图排列和复制.....	80
4.3.8 修改草图工具的使用.....	82
4.4 尺寸标注.....	83
4.4.1 度量单位.....	84
4.4.2 线性尺寸的标注.....	84
4.4.3 直径和半径尺寸的标注.....	85
4.4.4 角度尺寸的标注.....	86
4.5 添加几何关系.....	87
4.5.1 添加几何关系.....	88
4.5.2 自动添加几何关系.....	89
4.5.3 显示/删除几何关系.....	90
4.6 训练实例.....	90
4.6.1 实例1.....	91
4.6.2 实例2.....	92
4.7 检查草图.....	93
4.8 小 结.....	94
4.9 上机操作.....	94
4.10 思考练习.....	95
第5章 零件建模的草绘特征.....	96
5.1 零件建模的基本概念.....	96
5.2 零件特征分析.....	97
5.3 零件三维实体建模的基本过程.....	98
5.4 拉伸特征.....	99
5.4.1 拉伸.....	99
5.4.2 拉伸薄壁特征.....	101
5.4.3 切除拉伸特征.....	102
5.5 旋转特征.....	103
5.5.1 旋转凸台/基体.....	104
5.5.2 旋转切除.....	105
5.6 扫描特征.....	106
5.6.1 凸台/基体扫描.....	107
5.6.2 切除扫描.....	108
5.6.3 引导线扫描.....	109
5.7 放样特征.....	112
5.7.1 设置基准面.....	112
5.7.2 凸台放样.....	113

5.7.3	引导线放样	114
5.7.4	中心线放样	116
5.7.5	用分割线放样	117
5.7.6	添加放样截面	119
5.8	加强筋特征	120
5.9	训练实例	122
5.9.1	实例 1	122
5.9.2	实例 2	125
5.9.3	实例 3	127
5.9.4	实例 4	129
5.9.5	实例 5	132
5.10	小 结	134
5.11	上机操作	134
5.12	思考练习	137
第 6 章	零件建模的放置特征	139
6.1	放置特征的基础知识	139
6.2	孔特征	139
6.2.1	简单直孔	139
6.2.2	柱形沉头孔	141
6.2.3	锥形沉头孔	144
6.2.4	通用孔	145
6.2.5	螺纹孔	146
6.2.6	旧制孔	147
6.2.7	在基准面上生成孔	148
6.3	圆角特征	148
6.3.1	等半径圆角特征	149
6.3.2	多半径圆角特征	151
6.3.3	圆形角圆角特征	151
6.3.4	逆转圆角特征	152
6.3.5	变半径圆角特征	153
6.3.6	混合面圆角特征	154
6.4	倒角特征	155
6.5	抽壳特征	157
6.6	拔模特征	158
6.6.1	生成拔模特征	159
6.6.2	拔模分析	162
6.7	圆顶特征	163
6.8	特型特征	164
6.9	训练实例	166
6.9.1	实例 1	166

6.9.2 实例 2	168
6.9.3 实例 3	171
6.9.4 实例 4	174
6.10 小 结	177
6.11 上机操作	177
6.12 思考练习	180
第 7 章 特征操作	182
7.1 基本概念	182
7.2 特征重定义	183
7.3 更改特征属性	183
7.4 压缩与恢复	184
7.5 动态修改特征	185
7.6 特征的复制与删除	186
7.7 特征阵列	187
7.7.1 线性阵列	188
7.7.2 圆周阵列	189
7.7.3 草图阵列	191
7.7.4 曲线驱动阵列	192
7.8 特征镜像	194
7.9 库特征	195
7.9.1 库特征的生成与编辑	195
7.9.2 将库特征添加到零件中	196
7.10 训练实例	197
7.10.1 实例 1	198
7.10.2 实例 2	200
7.10.3 实例 3	203
7.11 小 结	206
7.12 上机操作	207
7.13 思考练习	209
第 8 章 曲线与曲面	210
8.1 曲线的生成方式	210
8.2 三维草图的绘制	210
8.3 曲线的生成	212
8.3.1 投影曲线	212
8.3.2 三维样条曲线的生成	213
8.3.3 组合曲线	215
8.3.4 螺旋线和涡状线	215
8.4 曲面的生成方式	217
8.4.1 拉伸曲面	218
8.4.2 旋转曲面	218

8.4.3	扫描曲面	219
8.4.4	放样曲面	220
8.4.5	等距曲面	221
8.4.6	延展曲面	222
8.5	曲面编辑	223
8.5.1	缝合曲面	223
8.5.2	延伸曲面	224
8.5.3	剪裁曲面	225
8.5.4	移动/复制/旋转曲面	226
8.5.5	删除曲面	228
8.5.6	曲面切除	228
8.6	训练实例	229
8.6.1	实例 1	229
8.6.2	实例 2	232
8.6.3	实例 3	235
8.7	小结	236
8.8	上机操作	236
8.9	思考练习	239
第 9 章	零件建模的复杂功能	240
9.1	联接尺寸	240
9.2	方程式驱动尺寸	241
9.3	系列零件设计表	243
9.4	模型计算	246
9.5	输入与输出	248
9.6	PhotoWorks 的使用	249
9.6.1	启动 PhotoWorks	250
9.6.2	渲染向导	251
9.6.3	布景与背景	253
9.6.4	贴图	255
9.7	训练实例	257
9.8	小结	262
9.9	上机操作	262
9.10	思考练习	264
第 10 章	装配零件	265
10.1	基本概念	265
10.1.1	设计方法	265
10.1.2	零件装配步骤	266
10.2	建立装配体	266
10.2.1	添加零件	266
10.2.2	删除零部件	268

10.2.3 替换零部件.....	268
10.3 定位零部件.....	269
10.3.1 固定零部件.....	269
10.3.2 移动零部件.....	270
10.3.3 旋转零部件.....	271
10.3.4 添加配合关系.....	271
10.3.5 删除配合关系.....	272
10.3.6 修改配合关系.....	273
10.4 智慧组装.....	273
10.5 干涉检查.....	274
10.5.1 配合诊断工具.....	274
10.5.2 干涉检查.....	275
10.5.3 碰撞检查.....	276
10.5.4 物资动力.....	277
10.5.5 动态间隙的检测.....	277
10.6 爆炸视图.....	278
10.7 子装配体.....	280
10.8 训练实例.....	280
10.8.1 实例1.....	280
10.8.2 实例2.....	284
10.9 小结.....	293
10.10 上机操作.....	293
10.11 思考练习.....	294
第11章 生成工程图.....	295
11.1 工程图的生成方法.....	295
11.2 定义图纸格式.....	297
11.3 标准三视图的生成.....	298
11.4 模型视图的生成.....	300
11.5 派生视图的生成.....	300
11.5.1 剖面视图.....	301
11.5.2 旋转剖视图.....	302
11.5.3 投影视图.....	303
11.5.4 辅助视图.....	304
11.5.5 局部视图.....	304
11.5.6 断裂视图.....	306
11.6 操纵视图.....	307
11.6.1 移动和旋转视图.....	307
11.6.2 显示和隐藏.....	308
11.6.3 更改零部件的线型.....	308
11.6.4 图层.....	309

11.7 注解的标注.....	310
11.7.1 注释.....	311
11.7.2 表面粗糙度.....	311
11.7.3 形位公差.....	312
11.7.4 基准特征符号.....	313
11.8 分离工程图.....	314
11.9 打印工程图.....	314
11.10 训练实例.....	315
11.11 小结.....	318
11.12 上机操作.....	318
11.13 思考练习.....	318

第1章 SolidWorks 简介

本章主要包括以下内容:

- ❑ 计算机辅助设计 (CAD) 的发展及作用
- ❑ SolidWorks 插件介绍
- ❑ SolidWorks 与 CAE/CAM/PDM 的集成应用
- ❑ SolidWorks 2007 的新功能

1.1 计算机辅助设计 (CAD) 的发展及作用

在传统的设计中,设计者根据任务的要求,参考已有的经验和资料,经过构思设计方案、建立设计模型、计算、分析、绘图、反复修改等过程,最后设计出满足要求的方案,并绘出图样和编制设计文件。在设计过程中,有创造性的思维劳动,有综合的分析与判断,也有复杂的计算及精密的绘图等,工作量很大而且有很多重复性的繁琐劳动,要由设计者来完成所有环节的工作,设计效率很低。

自 20 世纪 60 年代计算机技术发展以来,该项技术在工程设计中得到了广泛的应用,并逐步替代了传统的手工设计。计算机辅助设计 (Computer Aided Design, CAD) 是用计算机软、硬件系统辅助人们对产品或工程进行设计、修改及显示输出的一种设计方法,同时它也是一门多学科的综合应用技术。在设计过程中,人可以进行创造性的思维活动,完成设计方案构思、工作原理拟定等,并将设计思想、设计方法经过综合分析,转换成计算机可以处理的数学模型和解析这些模型的程序。在程序运行过程中,人可以评价结果、控制设计过程;计算机可以发挥其分析计算和存储信息的能力,完成信息管理、计算、数据查询、绘图、模拟、优化和其他数值分析任务。

1989 年美国评出近 25 年间当代 10 项最杰出的工程技术成就,其中第 4 项就是 CAD。1991 年 3 月 20 日海湾战争结束后的第三个星期,美国政府发表了跨世纪的国家关键技术发展战略,其中列举了 6 大技术领域的 22 项关键项目,认为这些项目对于美国的国家安全和经济繁荣至关重要,而 CAD 技术与其中的两大领域 11 个项目紧密相关。CAD 技术的发展和水平已成为衡量一个国家科技现代化和工业现代化水平的重要标志之一。

采用 CAD 技术对于产品的设计生产而言,突出体现以下几大优点:

- 缩短新产品的研制周期,有利于产品的更新换代和技术改进、改型;
- 提高产品的质量;
- 提高设计人员的工作效率;
- 降低生产成本;
- 增强产品的市场竞争能力;
- 提高企业的整体技术水平。

在 20 世纪 70 年代,美国通用汽车公司、波音公司应用 CAD 技术取得了良好的效果。

实现无纸设计、无纸制造,使其成本降低 30%以上。如通用电气公司在 T700 发动机的设计中,重量是一个重要的设计考虑因素。在这种发动机的设计过程中,必须决定每个设计方案的每个零件的重量。过去,这个工作由手工完成,它是将各个零件分解成简单的几何形状,以便计算体积和重量。通过 CAD 的应用和它的物质性质的分析功能,用以前所需要时间的 25%,就可以得到物质性质,大大缩短了设计周期,提高了设计效率,经济效益显著。又如,我国近年来每年的基本建设投资都在 5 千亿元以上,采用 CAD 技术提高设计质量,缩短工程周期可以节约建设投资 2%~5%。“九五”期间,“CAD 应用工程技术开发与应用示范”项目在科技部的领导下,协同各部门和地方的力量,创造了巨大的社会效益。在 29 个省市、3 个行业组织实施的 600 家企业示范中,CAD 平均应用普及率为 95.5%、覆盖率达 92.8%、人均微机占有率达到 84%,CAD 技术已经辐射到机械、工程设计、船舶、航空航天、汽车、轻工和纺织等行业。“九五”期间 CAD 应用工程项目累计投入 24.3 亿元,新增产值 1073.2 亿元,平均投入产出比为 1:44.2。

CAD 具有广泛应用前景和使用价值的重要原因就在于它能改善设计人员的工作环境,减轻工作强度,提高设计效率。显然,人们希望新一代的 CAD 系统有更强的功能,让人完成更少的工作,而把繁琐的细节让计算机去处理。因此,对 CAD 系统提出了许多新的要求,如交互界面的友好、操作的方便灵活、完善的标注手段、参数化设计和修改的功能、标准件库及其创建工具、图形属性之外的物理属性的描述及管理。每一项都成为当今 CAD 技术发展的重大课题。

1.2 SolidWorks 插件介绍

众所周知,基于 Windows 的设计系统的市场形成和发展与 SolidWorks 无不相关。当各种软件产品开始进入这条突然拥挤的跑道时,SolidWorks 凭借其特有的创新精神,坚实地巩固了三维 CAD 的先驱地位。又因其在关键技术的突破、深层功能的开发和工程应用的不断拓展,而成为 CAD 市场中的主流产品。

SolidWorks 是 Windows 原创的三维实体设计软件,全面支持微软的 OLE 技术。它支持 OLE 2.0 的 API 后继开发工具,并且已经改变了 CAD/CAE/CAM 领域传统的集成方式,使不同的应用软件能集成到同一个窗口,共享同一数据信息,以相同的方式操作,没有文件传输的烦恼。“基于 Windows 的 CAD/CAE/CAM/PDM 桌面集成系统”贯穿于设计、分析、加工和数据管理整个过程,依照上述集成原则,所获得的分析和加工模拟结果成了产品模型的属性,在 SolidWorks 的特征管理器中清晰地列出了详细的数据信息。这在 UNIX 软件的 Windows 版中是无法实现的。SolidWorks 在 API 应用方面的创举带动了整个工业,使微软的优秀技术在 CAD/CAE/CAM 的集成上跨越了障碍,各个专业领域的精英能在极短的时间内集成到同一环境的同一个模型数据上。

1.2.1 高级渲染软件 PhotoWorks

PhotoWorks 是利用 SolidWorks 本身提供的 API 工具,完全集成于 SolidWorks 的设计环境中的软件包。PhotoWorks 直接加挂在 SolidWorks 的菜单下,可以直接从 SolidWorks 的菜