


機械零件
課程設計參考資料

(二)



1955.8.



機 械 零 件

課 程 設 計 參 考 資 料

(二)



1955.8.

目 錄

(一) 齒輪減速箱.....	1
1. 用途 2. 類型 3. 特點 4. 構造	
(二) 減速箱箱子.....	2—7
1. 用途 2. 材料 3. 構造 4. 尺寸 5. 附件	
(三) 傳動的效率.....	8—9
1. 齒輪傳動的效率 2. 蝸輪傳動的效率	
(四) 齒輪及蝸輪.....	10—18
1. 精度等級 2. 表面加工光潔度 3. 模數規格 4. 最少齒數 5. 齒長係數 6. 人字齒槽溝的寬度 7. 構造型式	
(五) 軸.....	19—23
1. 受力圖 2. 兩軸承間中心距離的估計 3. 軸徑的估計	
(六) 滾動軸承.....	24—27
1. 特點 2. 選用蝸輪減速箱的滾動軸承的注意點 3. 滾動軸承的號碼 4. 軸及座上台肩的高度 5. 滾珠及滾柱軸承上的圓角 6. $(nh)^{0.3}$ 數值表	
(七) 潤滑.....	28—29
1. 目的 2. 潤滑油的選擇 3. 潤滑方法 4. 齒輪浸入油中的深度 5. 油量 6. 滾動軸承的潤滑	
(八) 配合.....	30—31
1. 齒輪與軸的配合 2. 軸承與軸及機座的配合	
(九) 圖紙規格.....	32
1. 主標題 2. 分標題 3. 零件表	

(一) 齒輪減速箱

1. 用途：近代的機械傳動，普遍地採用了單獨的傳動，以替代老式的成本高而構造複雜的集體傳動，且提高了傳動效率和生產率。近代化的原動機(如電動機，內燃機，透平機等)均製成高速，但大多數的工作機械，則屬於低速；因而需裝減速箱，用以減速，或變換軸的轉動力矩之大小和方向。減速箱普遍應用在起重運輸機械和各種工作機中，如機床，翻鋼機，軋鋼機，礦山機械，造紙與水泥建築機械等。

2. 類型：減速箱為一個獨立的動力單位，係機械的重要組成部份之一，由技術成就很高的專門工廠製造之，其類型：

A) 按齒形劃分：——

- (1) 直齒圓柱齒輪減速箱
- (2) 斜齒圓柱齒輪減速箱
- (3) 人字齒輪減速箱
- (4) 圓錐齒輪減速箱
- (5) 蝸輪減速箱

B) 按級數劃分：——即按齒輪的對數劃分，有單級，雙級和多級。

B) 按軸的位置劃分：——有平行軸，重合軸，正交軸及交錯軸(二軸空間互成 90°)

3. 特點：傳遞動力的範圍大($0.1\sim 40000$ 馬力)，傳動比的範圍也廣($1\sim 1728000$)，模數小而齒長係數 $\psi = \frac{m}{b}$ 則大。傳動上具有一系列的優點如地位緊湊，效率高，耐用，傳動確實可靠和維護簡單等。

4. 構造：封閉的箱內，裝設齒輪，軸和軸承等主要零件，功率由一軸輸入而由另一軸輸出。

箱子上尚有其他附件和零件，如防塵裝置，潤滑裝置等。


(二) 減速箱箱子

1. 用途：盛裝滑油，裝置軸、齒輪等零件並防止外物侵入。

2. 材料： СЧ15—32, СЧ18—36 灰鑄鐵

3. 構造：為便於鑄造及裝拆零件，一般常用上下剖分式，即箱蓋和箱座兩部份。

箱蓋與箱座的連接處設有凸緣，為防止箱內滑油因飛濺逸出箱外，在裝配前塗以薄層封口膠如洋乾漆，液體玻璃等塗料，以資密封；或在箱座上鑄或銑出油槽，使飛濺之滑油，可沿內壁匯入槽中，流回箱內，或使導入軸承室內，用以潤滑軸承。連接處用螺




釘連接之，加裝彈簧墊圈，以資鎖緊；並可加用圓錐銷，便於定位及承受剪力。在軸承座邊緣處所裝螺釘，對軸線兩邊宜對稱，且愈近中心愈好，以能放下扳手可以扳動螺帽為度。該處要設有搭子，其直徑和厚度，均須酌量加大(直徑比螺釘約大一倍，厚度約為凸緣厚度之二至四倍)，若因裝置螺釘困難，可改用螺柱代之。其他裝置螺釘的地方，可設搭子，也可不設搭子。

箱子外形要簡單，且須設有拔模斜度，以利鑄造。所有轉角處或斷面突變處，均須製成圓角或加過渡部份，以減免鑄造時冷縮內應力之發生。

箱內須設有軸承座位，其寬度較軸承寬度大 10~16 公厘。為保證齒能沿齒寬得到良好嚙合，要能使軸承座一次鏗出。為此對於徑截止推滾動軸承，最好用軸承蓋上所設有的凸緣，以防止軸承外圈的軸向移動，其次或用設有凸緣的軸承襯套(裝置方便且磨損後易於更換)。若將該項凸緣設計在軸承座上，製出台階，也可防止軸承外圈的軸向移動，但製造及裝配，不及前者的簡便。軸承座突出箱外處要設有加強肋，以增加剛性而減少噪音。其端面應較連接處凸緣略有突出或縮進少許，以利加工和軸承蓋的裝置。

箱座底部須設有底腳螺釘孔，另於箱底或側壁低處按裝放油塞及油面指示器，便於放油和檢看箱內盛油情況。該處須設有搭子並安放墊片。箱蓋頂部可設有檢查孔，兼作檢視和加油之用，或僅裝通氣蓋（其上通氣孔，可使箱內溫度升高時的熱氣得以逸出，藉免箱內壓力升高，將滑油自箱蓋箱座連接處擠出），或僅設加油塞（加鑽折角的通氣孔）以為加油之用。另須裝設吊環螺釘一只或二只，或再設有與箱座一起鑄造（或銲接）的搬手，以利搬運和裝拆減速箱之用。

4. 尺寸：以緊湊為原則，但須具有足夠剛性，以免影響齒之嚙合，其大小尺寸係按經驗決定。



當 $A \leq 100$ 公厘時，可取 $\delta = 5$ 公厘，而在個別情況下允許 $\delta = 5$ 公厘。在多級傳動，決定 δ 之公式中 A 在數量上等於低速一級之中心距離。

$$\text{底腳螺釘孔數: } n = \frac{\text{底座的長} + \text{底座的寬}}{200 \sim 300}$$

$$n_{min} = 4$$

$$\text{徑向間隙} = (0.05 \sim 0.075) D$$

輪邊間隙 = $(0.1 \sim 0.3) b$

式中 D = 大齒輪節圓直徑

b = 齒輪的寬度

周速大者取係數之較大值

箱壁的轉角處可根據箱壁的厚度 (Δ_1, Δ_2) 來設計：

(i) $\Delta_1 < 2 \Delta_2$

箱壁在轉角處的半徑 r

$\frac{\Delta_1 + \Delta_2}{2}$ (公厘)	12	12~16	16~20	20~27	27~35	35~45	45~60
r (公厘)	6	8	10	12	16	20	25


(ii) $\Delta_1 > 2 \Delta_2$

要具有一段過渡部份（見右圖）

5. 附件：

軸承防塵蓋：——材料用 C412—28 或 C415—32 鑄鐵，其尺寸依軸承外徑查另件手冊（或

資料 77—83 頁）用 3, 4, 6 只 M 6 ~ 10 的圓頭或埋頭螺絲，固聯於箱體，並按置機製紙板墊片，以防滲漏。軸伸出箱外一端的軸承蓋與軸相接處設有凹槽，附裝油毛毡圈，以防滑油漏出箱外和塵埃等進入箱內。



油毛毡圈：尺寸應較防塵蓋凹槽尺寸略大，使其在按裝後具有彈性，壓於軸上而收密封之效。

機製紙板墊片：用於一般防止滲油之處如軸承蓋，放油塞等，其厚取用 0.2, 0.25, 0.3, 或 0.5 公厘，尺寸查資料 86 頁。

軸環（止推肩環）：便於安裝齒輪並用以防止齒輪之軸向移動，材料為 CT3, CT4, CT5, 35 號或 45 號鋼，尺寸查資料 75 頁。若不合適可自行設計。

軸承襯套：材料 CT3, CT4

厚度取 $0.1 d + 3$ 公厘，但不小於 7 ~ 10 公厘，因過薄則製造時易生變形。

式中 d = 軸頸直徑


吊環螺釘：用 M12, 16, 或 20 帶環螺釘，材料為 CT3, 20 號或 25 號鋼，尺寸查

資料 38 頁。在按裝吊環處可設搭子。

螺釘、螺柱、螺帽：用半精製或精製六角頭者，材料為 CT3, CT4 或 35 號鋼，尺寸查資料 26, 27, 29, 30 及 36 頁。其裝置處應具有足夠的扳手空間，其尺寸見下表。

扳 手 空 間

(根據 Станкинпром 數據)



尺 寸 公 厘

d	D	D ₁	A	B	C	E	h	h ₁
6	—	23	15	18	20	10	9.5	8.5
8	—	29	18	20	22	12	11	10
10	38	32	20	22	25	14	14	13
12; 14	45	38	22	28	32	18	18.5	17
16	50	42	28	32	38	20	22	20.5
18; 20	60	55	30	38	45	24	26	24
22; 24	68	60	35	42	50	26	32	30
27	75	65	38	48	55	30	37	35
30	82	72	42	52	60	32	40	38
36	95	85	50	62	70	38	44	41
42	110	95	55	72	82	45	48	45
48	125	110	65	82	95	50	56	52

螺絲：材料為 CT3, CT4 或 35 號鋼，尺寸查資料 31~35 頁。

圓錐銷：材料 CT6 或 45 號鋼

$d_{min}=5, 6$ 或 8 公厘 (參看資料 41 頁)

$$\text{錐度} = \frac{1}{50}$$

只數：二只或三只

彈簧墊圈：材料為 65T 鋼，尺寸查資料 40 頁。


鎖緊螺帽：用以鎖緊滾動軸承內圈於軸上，材料為 CT3, CT4 或 15 號鋼，尺寸查資料 76 頁。

鎖緊墊圈：材料 CT3，形式見資料 74 頁。

止推套管：用於由一軸承傳遞軸向力與另一軸承，材料為 CT3, CT4，厚度 $\approx 0.1d$ 公厘。

加油裝置：若採用最簡單形式者，可用 M20, 27 或 33 的油塞頭，材料為 CT3 或 35 號鋼，尺寸查資料 85—86 頁。或採用通氣蓋，其構造和尺寸如附圖附表。

通 氣 蓋




尺 寸 以 公 厘 計											
螺 紋 d	D	D_1	d_1	d_2	H 最 大	H_1	H_2	h	h_1	h_2	s
27×2	35	32	15	3	45	32	22	15	6	8	32
48×3	60	55	30		70	52	32	25	10	13	55

放油裝置：用 M12, 14 或 16 的油塞頭，設於箱座最低處，使盛油儘可能全部放光。

材料為 CT3 或 35 號鋼，尺寸查資料 85—86 頁。

油面指示器：設於箱座傍邊低處，以窺測箱內盛油油面之高度（簡單設計中，此裝置亦可省去）。



管形油面指示器

管形油面指示器各部分名稱和材料

號數	名稱	材 料
1	防護管	C T . 3
2	油管	C T . 3
3	示表玻璃	玻 璃
4	丁字形三通管	C T . 0
5	墊圈	厚 紙
6	阻塞螺釘	C T . 0
7	蓋子	C T . 0
8	墊圈	皮 革
9	鎖緊螺帽	可 鍛 鑄 鐵

管形油面指示器各部分尺寸 (公厘)

油面指示器的號數	A	B	C	S	d	d ₁	e	D	h
1	40	83	10	27	$\frac{1}{4}$ "管	$\frac{3}{8}$ "管	20	23	9
2	50	103	10	27	$\frac{1}{4}$ "管	$\frac{3}{8}$ "管	25	23	9
3	82	155	12	32	$\frac{3}{8}$ "管	$\frac{1}{2}$ "管	30	28	12
4	102	207	15	36	$\frac{1}{2}$ "管	$\frac{3}{4}$ "管	35	35	12

註：在特殊情況下，油管的長度可以根據需要增長或縮短，而其他部分尺寸保持不變。

(三) 傳動的效率

1. 齒輪傳動的效率：

$$\eta = \eta_1 \cdot \eta_2$$

1) $\eta_1 = 1 - 0.2 f$ 齒間摩擦的效率

η_1

磨光齒 0.99

精細切削齒 0.98

精度較差的切削齒 0.975

非加工齒（鑄造或滾壓製造者） 0.96

（以上均在潤滑下）

η_1	閉 式			開 式
	1 級 精 度	2 級 精 度	3 級 精 度	
圓 柱 齒 輪	0.99	0.98	0.95~0.98	0.94~0.96
圓 锥 齒 輪	0.98	0.97	0.94~0.97	0.92~0.95

2) η_2 軸承摩擦的效率

滑動軸承 η_2

簡單整體軸承 0.95

鑄鐵軸承襯 0.96~0.97

青銅軸承襯 0.97~0.98

巴氏合金軸承襯 0.98~0.99

滾動軸承 0.99~0.995

2. 蝸輪傳動的效率：

$$\eta = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3$$

1) $\eta_1 = 1 - 0.2 f$ 齒間摩擦的效率

2) $\eta_2 = 0.95 \sim 0.99$ 軸承摩擦的效率

$$3) \eta_3 = \frac{\tan \beta}{\tan(\beta + \rho')} \dots \dots \dots \dots \dots \dots \text{螺紋摩擦的效率}$$

$$\rho' = \tan^{-1} \frac{f}{\cos \alpha}$$

f 的實驗數據：

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| (i) 未經切削加工的鑄鐵蝸輪，但已跑合過且在良好潤滑下 | $f = 0.15$ |
| (ii) 鋼蝸桿與磷青銅齒冠的蝸輪，在良好潤滑下 | $f = 0.05 \sim 0.04$ |
| (iii) 鋼蝸桿與磷青銅齒冠的蝸輪，精密加工且用油池潤滑 | $f = 0.03 \sim 0.01$ |
| (iv) 非常合理的潤滑下，仔細製造的蝸輪傳動 | $f = 0.01 \sim 0.005$ |

$\alpha = 20^\circ$ 時螺紋摩擦的效率 η_3

f	β	5°	10°	15°	20°	25°	40°
0.01		0.897	0.945	0.961	0.970	0.974	0.980
0.03		0.743	0.850	0.892	0.914	0.927	0.941
0.05		0.634	0.772	0.831	0.863	0.882	0.904
0.10		0.463	0.627	0.709	0.756	0.785	0.819

(四) 齒輪及蝸輪

1. 精度等級：依工作要求即周速，功率，傳動平穩及有無噪聲等選定之。

1) 圓柱齒輪

1 級精度：用於精密機械，或

直齒：周速 $V > 15$ 公尺/秒

斜齒：周速 $V > 18$ 公尺/秒

在細削時用範成法（滾齒法）切製，最後經過磨，研磨或其他精密加工。

2 級精度：用於正常精度的傳動如大齒輪及正常級別減速器的齒輪。

直齒：周速 V 可達 15 公尺/秒

斜齒：周速 V 可達 18 公尺/秒

先用範成法切齒，最後使一對齒在跑合機上互相跑合。

傳動功率可達 5000 馬力。

3 級精度：用於精度等級較低的傳動，如一般機械製造用的齒輪，粗糙機器的減速器及容許有不大噪聲的機器。

直齒：周速 V 可達 6 公尺/秒

斜齒：周速 V 可達 8 公尺/秒

用範成法切齒，最後把齒輪裝在變速箱內或成對地裝在機床上加載荷而精製。

傳動功率可達 1500 馬力。

4 級精度：用於粗糙的工作和容許有不大噪音及衝擊情況的傳動及開式傳動。

直齒：周速 $V < 2$ 公尺/秒

斜齒：周速 $V < 3$ 公尺/秒

用範成法切製或銑製。

傳動功率可達 800 馬力。

2) 圓錐齒輪

在 $\theta = 90^\circ$, $D_{cp} = 40 \sim 1200$ 公厘

和 $m = 1 \sim 20$ 公厘 的情況下，

2 級精度：用於正常精度的傳動。

直齒：周速 V 可達 5 公尺/秒

斜齒：周速 V 可達 10 公尺/秒

用滾齒法切削

3 級精度：用於較低精度的傳動，容許有輕微衝擊和不大的噪音。

直齒：周速 V 可達 2 公尺/秒

斜齒：周速 V 可達 5 公尺/秒

用滾齒法或型銑法切削。

4 級精度：用於低精度的傳動。

直齒及斜齒：周速 $V < 1$ 公尺/秒

可用任何切削方法製造。

3) 蝸輪蝸桿

1 級精度：用於精密的傳動如分度機構，或

工作速度 $V > 6$ 公尺/秒

2 級精度：用於正常精度的傳動。

工作速度 $V = 2 \sim 6$ 公尺/秒

蝸桿——淬火或表面滲炭後精磨

蝸輪——滾刀切削

3 級精度：用於較低精度的傳動，如粗糙機械的減速箱，工作時容許有噪音和衝擊。

工作速度 $V < 2$ 公尺/秒

蝸桿——表面淬火或精製加工後精磨（不淬火者，不必精磨）

蝸輪——滾刀切削

4 級精度：用於最低精度的傳動，如粗糙而工作很少的機械之減速箱，或不重要的且載荷較小的低速傳動。

減速箱中一般採用 2 級或 3 級精度（1 級不採用），多級減速箱中第一級用較高精度，其餘各級則根據嚙合性質可用較低精度。

2. 表面加工光潔度：

精 度 等 級	齒 輪, 蝶 輪	蝶 桿
1	▽▽▽ 8 ~ 9 或 △△△ 9 以上	▽▽▽ 9 或 ▽▽▽▽ 10
2	▽▽ 6 ~ ▽▽▽ 7	▽▽▽ 7
3	▽▽ 5 ~ 6	▽▽ 6
4	▽ 3 ~ ▽▽ 4	▽▽ 6

3. 模數規格：

圓柱齒輪減速箱的 m 或 m_n (公厘)

(OCT 1597)

1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6	7
8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26

蝶輪的 m_s (公厘) (FOCT 2144—43)

m_s	(2)	(2.5)	3	(3.5)	4	(4.5)	5	6	7	8
q	13	12	12	12	11	11	10 (12)	9 (11)	9 (11)	8 (11)
m_s	(9)	10	12	(14)	16	(18)	20	24	(30)	
q	8 (11)	8 (11)	8 (11)	9	9	8	8	8	8	

註：括弧中的數值，如無必要，儘可能不用。

4. 最少齒數：增加齒數，可使傳動平穩，齒嚙合時磨損減小，壽命增長，但尺寸則較大。許可的話，齒數不妨選取大一些。

1) 小齒輪

直齒輪： 未修正齒 $Z_{min} \geq 17 \sim 19$

平穩不重要的低速傳動 $Z_{min} \doteq 14$

修正齒 $Z_{min} \doteq 10 \sim 12$

斜齒輪： $Z_{min\text{斜}} = Z_{min\text{直}} \cdot \cos^3 \beta$

圓錐齒輪：

$$Z_{\min \text{錐}} = Z_{\min \text{直}} \cdot \cos \delta$$

2) 大齒輪——為防止週期性強制振動計，在高速傳動中及帶有循環負荷的傳動中，大齒輪的齒數不要選成爲小齒輪齒數的整倍數。

5. 齒長係數：

1) 直齒圓柱齒輪

$$\text{鑄齒: } \psi = \frac{b}{m} = 5 \sim 8 \quad \text{銑齒: } \psi = 10 \sim 25$$

$$2) \text{斜齒圓柱齒輪} \quad \psi = \frac{b}{m_n} = 16 \sim 35$$

若圓柱齒輪的 ψ 過大，則 b 過大，不僅影響負荷沿齒寬分佈的均勻性，也可能使選擇有足夠壽命的軸承或有足夠強度的軸，發生困難（因 b 大，圓周力也大），且切削齒輪的機床及其他製造上的設備的容量也可能不足。反之若 ψ 過小，則徑向尺寸將過大。

減速箱中，一般取用較大的 ψ 值，平常設計可取 $\frac{b}{d} < 1.5 \sim 2.5$ (最好 $\geq 1.2 \sim 1.4$)

d = 軸徑

$$\text{又 } \frac{b}{A} = 0.2 \sim 0.4 \quad (\text{人字齒除外})$$

$$= 0.1 \sim 0.2 \quad (\text{用於較小傳動寬度}) \quad A = \text{二軸中心距}$$

常取小齒輪的 b 比大齒輪寬 $5 \sim 10$ 公厘，便於裝配及避免將軟齒（一般大齒輪均較軟）壓起凹痕。

3) 圓錐齒輪

$$\text{鑄齒: } \psi = \frac{Z}{7 \sin \delta} \quad \text{切削齒: } \psi = \frac{Z}{5 \sin \delta}$$

$$4) \text{蝸輪} \quad \psi = 5 \sim 9$$

6. 人字齒槽溝的寬度：用滾齒刀切製的人字齒輪應留出退刀槽，其寬度如下表：

單位：公厘

m	$\beta = 25^\circ$	30°	35°
1.5	30	33	37
2.0	34	38	42
2.5	37	41	46

7. 構造型式：

1) 軸齒輪：即軸與齒輪製成一個整體，當齒輪直徑與軸徑相差很小時用之。重要者鍛製（成批製造時用模鍛），次要者則輾壓製。

2) 裝配齒輪：即齒輪用鍵套裝於軸上，當齒輪直徑與軸徑相差較大時用之。

A. $D < 600$ 公厘——重要的齒輪係鍛製或壓製，非重要的齒輪用軋製圓鋼切削製造或鑄製。直徑較大者幅板上酌鑽減輕孔。

B. $D > 600$ 公厘

(i) 鑄製： $D < 1800 \sim 2500$ 公厘——整體鑄造 $b < \frac{D}{12}$ 時，常用單幅板或橢圓形輪幅。 b 較大時採用輪幅；在 $d < 1000$ 公厘， $b = 100 \sim 200$ 公厘時用十字形輪幅，其他情況用H字形（鑄造殘留內力小故多用之）或工字形（易於鑄造）輪幅。 $b > 300$ 公厘者採用雙列輪幅。如 $d > 100$ 公厘， $L_0 \geq d$ ，為便於製造裝配或減輕重量，在輪轂孔內可製出一凹溝，其長為 $(\frac{L_0}{2} - 12)$ 公厘。

D 更大者——剖分鑄造（僅沿輪轂剖分或整個剖分）再用螺栓連接固定之。

(ii) 鑲裝式：鍛製或軋製鋼齒冠，熱套或冷壓在鑄鐵（常用 C412—28 或 C4 15—32）或鑄鋼輪體上。對 b 不大的直齒或人字齒輪，($b \leq 250$ 公厘) 且 $D < 1600 \sim 1800$ 公厘，輪體可用單幅板式結構，幅板厚為輪體緣厚的一倍至二倍（隨 b 而增大）。有時為了節省合金鋼，當 $D < 500$ 公厘時，也可採用本式構造。

輪體尺寸，可按鑄造齒輪的尺寸選取，輪體與齒冠接合處，兩面各裝 3~6 個定位螺絲，其直徑為 $(0.5 \sim 0.6)$ 輪緣厚度，其長等於其直徑。

(iii) 融釘連接式：鍛製鋼齒冠與鑄製輪體之間，在幅板處用螺釘連接固定之。

(iv) 錄製式：幅板處用錄接方法固定在齒冠和輪轂上。限用於非重要的傳動或對齒輪材料的機械性質要求不高的傳動。

3) 蝸輪：將青銅齒冠熱套或冷壓鑲裝在鑄製輪體上，並用定位螺絲固定之。

4) 構造尺寸圖：

為便於裝拆，輪之軸孔兩端應製成 45° 之倒角。