

# 普通測量學講義

下 册

儲 鐘 瑞  
劉 呈 祥

編

清 华 大 学 出 版 科 印

1957

## 下冊 目錄

### 第四編 水準測量

<b>第十三章 水準測量的基本知識</b>	13—1
13-1 高程測量的目的和種類	13—1
13-2 幾何水準測量的原理	13—2
13-3 地球曲率和折光的影响	13—2
13-4 水準儀的構造和類型	13—3
13-5 水準尺和尺墊	13—5
13-6 定鏡水準儀的檢驗和校正	13—6
13-7 活鏡水準儀的檢驗和校正	13—8
13-8 水準點	13—10
13-9 水準測量的方法	13—11
13-10 水準測量的測站校核	13—13
13-11 水準測量的成果校核和調整	13—13
13-12 做水準測量時應注意的事項	13—14
13-13 水準測量的精度	13—14
<b>第十四章 三四等水準測量</b>	14—1
14-1 三四等水準測量的用途和精度	14—1
14-2 三等水準測量所用的儀器和水準尺	14—1
14-3 三等水準測量的外業	14—1
14-4 四等水準測量所用的儀器和水準尺	14—4
14-5 四等水準測量的外業	14—4
14-6 水準測量外業成果的初步整理和三四等水準測量的容許閉合差	14—6
14-7 單獨水準路線的調整	14—7
14-8 具有一個結點的水準網的調整	14—8
14-9 巴波夫法水準網的調整	14—9
<b>第十五章 路線水準測量和面水準測量</b>	15—1
15-1 路線水準測量的概念	15—1
15-2 路線水準測量的準備工作	15—1
15-3 曲線元素和曲線主點	15—2
15-4 路線縱斷面水準測量	15—4

15-5	橫斷面水準測量.....	15—6
15-6	在陡坡上的水準測量，X 點法和水平尺法.....	15—7
15-7	越過河流或山谷的水準測量.....	15—8
15-8	縱斷面圖和橫斷面圖的繪制.....	15—8
15-9	面水準測量的概念.....	15—10
15-10	用干線法作面水準測量.....	15—10
15-11	用方格法作面水準測量.....	15—11

## 第五編 視距測量

第十六章	視距測量.....	16—1
16-1	一般概念.....	16—1
16-2	視距測量的原理.....	16—1
16-3	視距經緯儀及視距尺.....	16—4
16-4	視距常數的測定.....	16—4
16-5	量豎直角.....	16—6
16-6	豎盤游標和游標水準管的檢驗和校正.....	16—9
16-7	視距測量的精度.....	16—10
16-8	自計視距儀.....	16—11
16-9	視距測量的外業.....	16—13
16-10	視距表，視距圖，視距計算尺.....	16—15
16-11	視距測量的成果整理.....	16—18
16-12	地形圖的繪制.....	16—19

## 第六編 平板儀測量

第十七章	平板儀測量.....	17—1
17-1	一般概念.....	17—1
17-2	平板儀的構成部份和附件.....	17—2
17-3	平板和附件的檢驗和校正.....	17—4
17-4	照準儀的檢驗和校正.....	17—4
17-5	平板儀的安置.....	17—5
17-6	平板儀的前方交會和測方交會.....	17—7
17-7	交會法的精度和交角的限度.....	17—8
17-8	圖解三角網.....	17—9
17-9	圖解三角網各點高程的確定.....	17—10
17-10	圖解三角網各點差的調整.....	17—12
17-11	補點（傳遞點）.....	17—13
17-12	碎部測量.....	17—15

17-13 平板儀測量的精度.....	17—16
17-14 平板儀測量的優缺點和它的應用.....	17—16
17-15 平板儀同經緯儀，水準儀的配合應用.....	17—16
17-16 小平板儀同經緯儀的配合應用.....	17—16

## 第七編 低精度的平面和高程測量

<b>第十八章 氣壓高程測量 .....</b>	<b>18—1</b>
18-1 一般概念.....	18—1
18-2 氣壓高程測量的公式.....	18—1
18-3 氣壓高程測量所用的儀器.....	18—2
18-4 容盒氣壓計的讀數的改正數.....	18—2
18-5 氣壓高程測量的外業.....	18—3
18-6 氣壓高程測量的成果整理工作.....	18—4
18-7 用一個氣壓計觀測的成果整理實例.....	18—5
18-8 氣壓高程測量的精度.....	18—8

<b>第十九章 草 測 .....</b>	<b>19—1</b>
19-1 草測的意義和應用.....	19—1
19-2 距離的測定.....	19—1
19-3 直線定向和角度的測定.....	19—2
19-4 高差和高程的測定.....	19—2
19-5 草測的作業.....	19—3

## 第八編 地形圖的应用

<b>第二十章 地形圖的应用 .....</b>	<b>20—1</b>
20-1 讀圖和用圖.....	20—1
20-2 籍地形解決的某些問題.....	20—1

## 第九編 工程建築物的樁定工作

<b>第二十一章 樁定的一般工作，圓曲線的樁定，房屋，管道， 土壘及小橋的樁定 .....</b>	<b>21—1</b>
21-1 概念.....	21—1
21-2 樁定點子的方法和基本測量工作.....	21—1
21-3 極坐標法.....	21—1
21-4 直角坐標法.....	21—2
21-5 角度交會法.....	21—3
21-6 距離交會法.....	21—3

21-7 在地面上設置已知長度的直線.....	21—3
21-8 在地面上設置已知角值的水平角.....	21—4
21-9 根據地面上已有的地物樁定新建築物。.....	21—5
21-10 樁定圓曲線.....	21—6
21-11 視線為地物所阻時的樁定方法.....	21—10
21-12 樁定高程等於一定數值的點子.....	21—13
21-13 設出已給坡度的直線.....	21—13
21-14 龍門板在樁定房屋時的應用及其設置.....	21—14
21-15 地下管道的樁定工作.....	21—14
21-16 小土壠的樁定工作.....	21—15
21-17 小型橋樑的樁定工作.....	21—16

## 第二十二章 樁定工作中的特殊問題..... 22—1

22-1 用捲尺設置直角.....	22—1
22-2 用捲尺從直線外面一點作垂直線.....	22—1
22-3 用捲尺求出角度.....	22—2
22-4 解析法測定建築物的高度.....	22—2
22-5 高程的傳遞.....	22—4
22-6 把一塊地面剷成水平面.....	22—5
22-7 把一塊地面剷成傾斜的平面.....	22—5

## 第十編 在水利技術方面用到的測量工作

### 第二十三章 方位角的測定..... 23—1

23-1 天球概念.....	23—1
23-2 定位三角形.....	23—1
23-3 天體的方位角和地面目標的方位角之間的關係.....	23—2
23-4 觀測太陽確定地面目標的真方位角.....	23—2
23-5 用Φ. H. 克拉索夫斯基教授的方法測定方位角.....	23—5
23-6 同高觀測天體來測定方位角.....	23—6
23-7 用日圭法測定真子午線方向.....	23—6

### 第二十四章 測定個別點子的坐標（導線和三角點或較高級導線點的連結） 24—1

24-1 一般概念.....	24—1
24-2 間接法傳遞坐標.....	24—1
24-3 前方交會法.....	24—2
24-4 側方交會法.....	24—7
24-5 三點後方交會法（三點問題）.....	24—7
24-6 兩點後方交會法（兩點問題）.....	24—13

<b>第二十五章 全國性的控制測量和小三角測量</b>	.....	25—1
25-1 一般概念	.....	25—1
25-2 三角測量的選點，造標和埋石	.....	25—2
25-3 小三角測量控制機構	.....	25—3
25-4 邊長的精度	.....	25—4
25-5 小三角測量的基線丈量	.....	25—6
25-6 小三角測量的測角工作	.....	25—7
25-7 小三角鎖的平差	.....	25—8
<b>第二十六章 河道測量</b>	.....	26—1
26-1 一般概念	.....	26—1
26-2 河流縱向水準測量	.....	26—1
26-3 水深測量	.....	26—1
26-4 河底地形及縱斷面的繪制	.....	26—3
<b>第十一編 攝影測量</b>		
<b>第二十七章 攝影測量</b>	.....	27—1
27-1 概念	.....	27—1
27-2 航空攝影測量的一般過程	.....	27—1
27-3 像片的比例尺及像點的位移	.....	27—2
27-4 像片的判讀	.....	27—3
27-5 像片闔圖的編制	.....	27—4
27-6 像片平面圖的編制	.....	27—4
27-7 測繪地形圖的不同航測方法	.....	27—5
27-8 地面立體攝影測量	.....	27—7

## 第二十五章 全國性的控制測量和小三角測量

### 25-1 一般概念

在 4—4 節里我們已經提到，測量工作是由兩種不同性質的部份組成的：一種是在地面建立控制機構；另一種是根據控制機構來進行碎部測量。建立控制機構的目的有三個：(1) 保證測量的精度，(2) 聯系各地區的測量，(3) 便於分區同時進行測量。

地面的控制網可以用天文法或大地法建立。天文法是觀測天體來確定點子的經、緯度和邊的方位角。天文法的優點是工作較為簡便，誤差不致累積，但測出結果的精度較差。目前一等天文點的坐標誤差有  $\pm 0.5''$ ，相當地面上  $\pm 15\text{ m}$ 。天文法還受垂線偏差的影響。這就是因為鉛垂線不和地球橢圓體的法線重合，而各地的垂線偏差又不相同。垂線偏差一般有幾秒，在反常地區能有幾十秒。這些都限制了天文法的應用。除了在 I 等和 II 等三角鎖上用天文法測少數點子的經、緯度和幾條邊的方位角外，天文法祇是用來建立小比例尺測圖工作的控制網。這畢，如果有可能的話，還要設法去掉垂線偏差的影響。

大地法又可分為三角法和精密導線法兩種。三角法是選定一些控制點，形成大致等邊的三角形或其他簡單圖形。在圖形中選定一條邊作為基線，量出基線的長度，還量出三角形頂點的水平角。這樣，就可以確定每邊的邊長。如果基線一端的坐標和基線的方向已知，就可算出其他三角形頂點的坐標。

精密導線的原理和普通導線的原理一樣，祇是角度和邊長要量得更精確些，並且要用嚴格方法來進行平差。

高程控制網是用精密水準測量的方法建立的。高程控制網分為四個等級（請參閱水準測量一章）。

全國性的三角測量分為 I, II, III, IV 四個等級，是按從整體到局部的原則佈置的。

I 等三角網是由許多三角形組成的三角鎖，各三角鎖基本上是沿着經緯線佈置的。根據斯大林獎金獲得者蘇聯傑出的大地測量學家 Ф. Н. 克拉索夫斯基教授的建議：三角鎖的長度在 200 到 250 km 之間，三角形的平均邊長是 25 到 30 km，可伸縮在 15 到 60 km 之間。圖 25-1 中 M, N, P, Q……等是天文點，ab, cd……等是基線。基線長度不得小於 6 km，丈量基線的相對誤差不得超過 1 : 1000000。基線擴大邊（圖中的 MN, PQ……等邊）的相對誤差不得超過 1 : 300000。量角誤差應小於  $\pm 0.7'' \sim \pm 0.9''$ 。

在 I 等三角鎖組成的方格內，佈置 II 等基本鎖，將 I 等方格成四個大約相等的部分，II 等基本鎖內三角形的平均邊長是 15—20 km，可伸縮在 10—35 km 之間。在 II 等基本鎖的交叉處要量一條基線。II 等基本鎖的量角誤差應小於  $\pm 1.5''$ 。在 I 等和 II 等基本鎖之間，佈滿 II 等補充網。II 等補充網內三角形的平均邊長是 13 km。量角誤差應小於  $\pm 2''.5$ 。在最差的地方，II 等基本鎖的邊長相對誤差不得超過 1 : 60000，II 等補充網的邊長相對誤差不得超過 1 : 35000。

III 等三角測量的平均邊長是 8 km，但可伸縮在 4—12 km 之間。量角誤差是  $\pm 5.0''$ ，最差的邊長相對誤差是 1 : 15000。

IV 等補點一般選在避雷針，煙囪，高樓屋頂等處。這些點子是用交會法測定的。

全國性的三角點的坐標是根據統一的系統計算的。例如蘇聯採用克拉索夫斯基橢圓體，普爾科夫天文台作為起始點（原點）以及普爾科夫天文台到一個三角點作為起始方向。

## 25-2 三角測量的选點，造标和埋石

選點工作是在測區進行查勘，選定基線和三




圖 25-1




圖 25-2




圖 25-8




圖 25—4

角點的位置。這是一件非常重要的工作，它直接影響以後觀測工作的進度和繁簡與成果的精度，因此必須由經驗豐富的工作人員擔任。

基線應選在平坦而堅固的地區。選定三角點時，要注意選在最高地方，相鄰點子應彼此通視，而三角形的角度應大于 $30^\circ$ 。每一點要給予一個名稱，例如黃莊、董四裏等，並用後方交會法測出點子的位置，然後畫在 $1:100000$ 或 $1:50000$ 的圖上。

選定的三角點要用標石標明，標石的形式和材料決定于三角測量的等級和土質的情況。圖25—2所示的是埋在硬土中的三、四等三角測量所用的標石。標石由混凝土底座和標柱組成，在頂面各嵌以鑄鐵標片II和I，在標片上刻劃十字線，十字線交點表示三角點的位置。標石一般應埋在凍土層以下。小三角點可用洋灰樁或木樁標誌。

為了從遠處的三角點能看到這個三角點，我們必須在這個三角點樹立高的標誌，稱為觇標。有的觇標附有較高的觀測台，以便安放儀器並供觀測人員站立之用。觇標有尋常標和高標兩種。圖25—3是錐形尋常標，儀器就放在地面上。圖25—4，圖25—5各表示簡單高觇，複雜高標的形式，儀器都是放在觀測台上。

### 25—3 小三角測量控製機構

當我們沿着河流勘測水能時，在河流兩岸跑經緯儀鋼尺導線是比較費事而且困難的，這時可採用小三角測量。在河流兩岸選一些點子，組成一個單三角鎖，三角形的邊長，按測圖的比例尺和當地的地形情況可伸縮在 $100\sim 1000$  m之間。三角形的角度不宜小於 $30^\circ$ 或大於 $120^\circ$ 。如果附近有全國性的三等三角網或精密導線，就應利用中心多邊形，四邊形或三角形把小三角測量連接到三角網或精密導線的已知邊上（圖25—6—1，圖25—6—2，圖25—6—3）。否則，必須單獨進行小三角測量，而在平坦地區選定基線。




圖 25—5




圖 25—6—1



圖 25—6—2




圖 25—6—3

三分之一的小三角點用洋灰樁標誌，其餘用木樁標誌。

最廣泛採用的小三角圖形有下列幾種：(1) 三角鎖，兩端都有基線，這種圖形適用於狹長地帶（圖 25—7）；(2) 中心多邊形，祇有一條基線（圖 25—8）；(3) 四邊形（圖 25—9）。




圖 25—7




圖 25—8




圖 25—9

#### 25-4 边長的精度

邊長是根據基線和角度算出的，離基線愈遠，算出的邊長的精度愈差。為了使邊長的相對誤差不超過某一限度，三角形的個數不得超過一定的數目。

在圖 25—7 中，設  $d_0$  是位於起始三角形的基線， $d_1, d_2, \dots, d_{n-1}$  是傳距邊， $d_n$  是位於最後一個三角形的校核基線， $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots$  稱為傳距角， $c_1, c_2, \dots$  稱為間隔角。

根據三角正弦定律，求邊長  $d_n$  的式子是：

$$d_n = d_0 \frac{\sin a_1 \sin a_2 \dots \sin a_n}{\sin b_1 \sin b_2 \dots \sin b_n} \quad (25-1)$$

將上式取對數，得

$$\begin{aligned} \lg d_n &= \lg d_0 + (\lg \sin a_1 + \lg \sin a_2 + \dots + \lg \sin a_n) \\ &\quad - (\lg \sin b_1 + \lg \sin b_2 + \dots + \lg \sin b_n) \end{aligned} \quad (25-2)$$

再把上式微分，並用  $\Delta d$  代表邊長的誤差， $\Delta a$ ， $\Delta b$  代表角  $a$ ，角  $b$  的誤差，我們有：

$$\frac{\Delta d_n}{d_n} = \frac{\Delta d_0}{d_0} + (\operatorname{ctg} a_1 \Delta a_1 - \operatorname{ctg} b_1 \Delta b_1) + (\operatorname{ctg} a_2 \Delta a_2 - \operatorname{ctg} b_2 \Delta b_2) + \dots$$

設三角形的角度都是按同精度量出的，那末，它們的均方誤差  $m$  可以認為是一樣的，這樣。

$$\Delta a_1 = \Delta b_1 = \Delta a_2 = \Delta b_2 = \dots = m^\circ$$

$$\left( \frac{\Delta d_n}{d_n} \right)^2 = \left( \frac{\Delta d_0}{d_0} \right)^2 + m^2 \left[ \left( \operatorname{ctg}^2 a_1 + \operatorname{ctg}^2 b_1 \right) + \left( \operatorname{ctg}^2 a_2 + \operatorname{ctg}^2 b_2 \right) + \dots \right],$$

$$\frac{\Delta d_n}{d_n} = \pm \sqrt{\left( \frac{\Delta d_0}{d_0} \right)^2 + m^2 \sum_{i=1}^n (\operatorname{ctg}^2 a_i + \operatorname{ctg}^2 b_i)} \quad (25-2)$$

在這個式子中採用下列符號，

$$\sigma = \operatorname{ctg}^2 a + \operatorname{ctg}^2 b \circ$$

如果每一個三角形的邊長大致相等，那末，

$$\sum \sigma = n \sigma \circ$$

因為起始邊的丈量精度相當高，所以它的相對誤差可以略而不計，這樣終了邊（校核基線）的相對誤差是，

$$\frac{\Delta d_n}{d_n} = m \sqrt{n \sigma} \circ \quad (25-3)$$

例題：設測角的均方誤差是  $\pm 10''$ ，要使終了邊（校核基線）的相對誤差不超過  $\frac{1}{6000}$ ，試問從起始基線起可佈置多少個三角形？

解：測角均方誤差  $m = \frac{10}{200000} = \frac{1}{20000}$ （因為 1 弧度  $= 200000''$ ）。

假設每個三角形的邊長大致相等，所以  $a, b, c$  接近  $60^\circ$ ，這樣

$$\operatorname{ctg} a_1 = \operatorname{ctg} b_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \circ$$

$$\sigma = \operatorname{ctg}^2 a + \operatorname{ctg}^2 b = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \circ$$

$$\left( \frac{\Delta d_n}{d_n} \right)^2 = m^2 \cdot n \sigma$$

$$n = \frac{\left( \frac{\Delta d_n}{d_n} \right)^2}{m^2 \sigma} = \frac{\left( \frac{1}{6000} \right)^2}{\left( \frac{1}{20000} \right)^2 \cdot \frac{2}{3}} = 16 \text{ 個。}$$

就是，三角鎖中的三角形不超過 16 個時，終了邊的相對誤差才能小於  $\frac{1}{6000}$ 。顯然，在兩條基

綫之間佈置三角鎖，三角形的個數可以增加一倍。而位於三角鎖中央的一條邊的相對誤差可保持在  $\frac{1}{6000}$  以內。

### 25-5 小三角測量的基線丈量

丈量小三角測量的基線時，一般採用刻錢鋼尺或 10~13 mm 寬，20m 或 24m 的帶狀般鋼尺。通常規定小三角測量基線的相對誤差不得大於  $\frac{1}{25000}$ 。

丈量所用的基線尺應事先和標準尺比較，並在檢驗証上註明檢驗時的標準拉力和溫度。

丈量開始前，先用經緯儀定綫，並清除該綫上的樹木，雜草，小土丘及任何其他障礙物，然後打木樁，樁距等於丈量鋼尺的長度（如果用普通鋼尺丈量，樁距應比尺子的長度稍短一些，否則無法量出兩木樁間的距離）。在樁頂釘一塊白鐵片，再在白鐵片上刻一條直線和基線的方向垂直（圖 25-10）。




圖 25-10

採用下列符號：

$l_R$ ——量尺的長度；

$l$ ——白鐵皮上兩刻線之間的距離；

$3$ ——尺子後端讀數；

$n$ ——尺子前端讀數。

從圖可以看出

$$l_R + n = 3 + l,$$

所以

$$l = l_R + (n - 3) \quad (25-4)$$

丈量時，拉力應與檢驗時的拉力一致，並記下當時的溫度。唸出第一次尺上後端讀數與前端讀數後。把尺子沿基線方向向前或向後移動一些，此時拉力仍應與標準拉力一致，記下溫度。再唸後端讀數與前端讀數，兩次所得  $(n - 3)$  的差數不得超過 2mm，否則要重量。

此外用準水準儀測出相鄰木樁的高差，以便把基線的傾斜距離歸算為水平距離。

基線全長  $L_1$  是

$$L_1 = n l_R + \sum (n - 3) + r, \quad (25-5)$$

式中  $r$  是不到一整尺的尾數。

從  $L_1$  求出基線全長的最後結果，還要加上幾個改正數。

### 1. 溫度改正數

$$\text{溫度改正數 } \Delta L_t = \alpha (t - t_0) L_1, \quad (25-6)$$

式中  $\alpha$  是鋼尺的膨脹系數， $t$  是丈量基線時的平均溫度， $t_0$  是檢定鋼尺時的溫度。

### 2. 傾斜改正數

每段距離  $l_R$  由於高差  $h$  應加的傾斜改正數  $\Delta l_h = \sqrt{l_R^2 + h^2} - l_R = -\frac{h^2}{2l_R}$ 。  $\pi - 3$  的傾斜改正數可以忽略不計，而尾數  $r$  的傾斜改正數  $= -\frac{h_r^2}{2r}$ ，此地  $h_r$  代表尾數兩端的高差。

$$\text{基線全長的傾斜改正數 } \Delta L_h = -\sum \frac{h^2}{2l_R} - \frac{h_r^2}{2r}. \quad (25-7)$$

### 3. 平均海面改正數。

此外，我們還要把量出的距離化到平均海面。圖 25-11 中  $R$  是地球的半徑， $H$  是基線的平均高程。

$$\text{平均海面改正數 } \Delta L_H = L - L_1 = L_1 \frac{\frac{R}{R+H}}{1 + \frac{H}{R}} - L_1 = L_1 \left( \frac{1}{1 + \frac{H}{R}} - 1 \right)$$

$$= L_1 \left( 1 - \frac{H}{R} - 1 \right) = -\frac{H}{R} L_1. \quad (25-8)$$

$$\text{改正後的基線全長 } L = L_1 + \Delta L_t + \Delta L_h + \Delta L_H$$

$$\begin{aligned} &= n l_R + \sum (\pi - 3) + r + \\ &\alpha (t - t_0) \left[ n l_R + \sum (\pi - 3) + r \right] - \sum \frac{h^2}{2l_R} \\ &- \frac{h_r^2}{2r} - \frac{H}{R} \left[ n l_R + \sum (\pi - 3) + r \right]. \end{aligned} \quad (25-9)$$




圖 25-11

對於小三角測量來講丈量基線往、返測得結果的差數不得超過  $\pm 10\sqrt{n}$  mm，此地  $n$  是丈量的段數。

## 25-6 小三角測量的測角工作

小三角鎖的角度可用普通的  $30^\circ$  複測經緯儀，按複測法測出。根據起始讀數  $a$ ，最後讀數  $b$  和複測的次數  $n$ ，用下式計算角度  $\beta$ 。

$$\beta = \frac{b-a}{n}.$$

把起始讀數對着零 (a)，盤左重複量角  $n$  次得最後讀數 (b)。把起始讀數對着  $90^\circ$ ，盤右再重複量  $n$  次。取盤左、盤右兩次所得結果的平均值。請注意這種複測方法和 9—19 節所講的有一些不同，它的特點是測第二個半測同時，改變度盤位置。複測時要注意游標 I 經過  $0^\circ$  的次數。每經過一次，要在最後讀數上加一個  $360^\circ$ 。為了知道經過  $0^\circ$  的次數，並作校核之用，我們必須把第一次量出的  $\beta$  角的角值記下來。

複測法量角的均方誤差  $m_\beta$  可用下式計算：

$$m_\beta = \pm \sqrt{\frac{1}{n} \left( m_v^2 + \frac{m_0^2}{2n} \right)}^*, \quad (25-10)$$

式中  $m_v$  是瞄準的均方誤差， $m_0$  是游標讀數湊整的均方誤差，以  $1'$  的儀器為例  $m_0 = 30''$ ， $n$  是複測的次數。

### 25-7 小三角鎖的平差

在計算小三角鎖各點坐標之前，我們必須進行小三角鎖平差工作，使測量成果滿足理論上的要求。




圖 25-12

由於量角時不能完全避免誤差，三角形三個角度的觀測值之和不會恰好等於理論上的數值，因而產生所謂角閉合差。同樣，根據起始基線和角度，算出的終了基線的長度和實際丈量的結果也不會相同，這就產生所謂基線閉合差。

現在我們來講一下如何調整上述兩種誤差。一方面要使調整後的各三角形的角閉合誤差等

\* 用  $m_v$  代表瞄準的均方誤差， $m_0$  代表游標讀數湊整的均方誤差。兩個游標讀數的平均值的均方誤差就等於  $\frac{m_0}{\sqrt{2}}$ 。半個測回量  $n\beta$  時共瞄準  $2n$  次，除了兩個讀數，所以  $n\beta$  的均方誤差

$$= \pm \sqrt{2n m_v^2 + 2 \left( \frac{m_0}{\sqrt{2}} \right)^2} = \pm \sqrt{2n m_v^2 + m_0^2},$$

而角  $\beta$  的均方誤差

$$= \pm \frac{1}{n} \sqrt{2n m_v^2 + m_0^2} = \pm \sqrt{\frac{1}{n} \left( 2n m_v^2 + \frac{m_0^2}{n} \right)}.$$

兩個半測回所得  $\beta$  角的平均值的均方誤差

$$m\beta = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{1}{n} \left( 2n m_v^2 + \frac{m_0^2}{n} \right)} = \pm \sqrt{\frac{1}{n} \left( m_v^2 + \frac{m_0^2}{2n} \right)}.$$

于零，同時又要使計算所得的終了邊長和實際量得的數值一樣。我們可以假定，(1) 測角的精度是一樣的，(2) 量基線的誤差比量角的誤差小得多，因而不必考慮。這樣就大大簡化了平差工作。

首先求出每一個三角形的角閉合誤差，而後改正這些誤差，使每一個三角形的內角之和等於  $180^\circ$ ，再根據已知的起始邊的邊長  $d_0$  和調整后的傳距角，計算終了邊的邊長。如果算出的和丈量所得的長度不一樣，就需要把角度再調整一次，使基線閉合差等於零。最後根據起始端的已知坐標和起始邊的方向角就可計算其他點的坐標。

### 1. 調整各三角形的內角，使它們的和等於 $180^\circ$ 。

用  $a, b, c$ ，代表三角形三個角的測得值， $f$  代表該三角形的角閉合差。那末，

$$a + b + c - 180^\circ = f^\circ \quad (25-11)$$

設各角的改正數是  $(a), (b), (c)$ ，把它們加到上式中後，等式的右方應等於零，即

$$a + (a) + b + (b) + c + (c) - 180^\circ = 0^\circ \quad (25-12)$$

從 (25-11) 和 (25-12) 兩式得

$$(a) + (b) + (c) = -f^\circ,$$

即

$$(a) + (b) + (c) + f = 0^\circ \quad (25-13)$$

公式 (25-13) 稱為角條件方程式，或圖形條件方程式。如果測角精度一樣，那末每個角的改正數可以認為是一樣。

$$(a) = (b) = (c) = -\frac{1}{3}f^\circ$$

每個三角形的角度都按上法調整後，三角鎖的每一個三角形都滿足圖形條件了。再用  $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2, \dots$  代表改正後的角值，那末，

$$\left. \begin{array}{l} a_1 + b_1 + c_1 - 180^\circ = 0, \\ a_2 + b_2 + c_2 - 180^\circ = 0, \\ \dots, \\ a_n + b_n + c_n - 180^\circ = 0. \end{array} \right\} \quad (25-14)$$

### 2. 計算第二個改正數，使計算出的邊長 $d'_n$ 與量得的數值 $d_n$ 相同。由 (25-1) 式得，

$$d'_n = d_0 \frac{\sin a_1 \sin a_2 \dots \sin a_n}{\sin b_1 \sin b_2 \dots \sin b_n}.$$

因為經過第一次調整後的角度和量出的基線長度  $d_0$  和  $d_n$  都包含誤差，由上式算出的  $d'_n$  不會恰好等於量出的  $d_n$ 。那末， $\lg d'_n$  也不會等於  $\lg d_n$ ，以  $v$  代表  $\lg d'_n - \lg d_n$ 。

從上式，

$$\begin{aligned} \lg d'_n &= \lg d_0 + \lg \sin a_1 + \lg \sin a_2 + \dots + \lg \sin a_n \\ &\quad - (\lg \sin b_1 + \lg \sin b_2 + \dots + \lg \sin b_n). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lg d'_n - \lg d_n &= \lg \sin a_1 + \lg \sin a_2 + \dots + \lg \sin a_n \\ &\quad - (\lg \sin b_1 + \lg \sin b_2 + \dots + \lg \sin b_n) \\ &\quad + (\lg d_0 - \lg d_n) = v \circ \end{aligned} \quad (25-15)$$

現在我們來求三角形各個角度的第二個改正數  $(a_1), (a_2), \dots, (b_1), (b_2), \dots$ ；把它們加到公式 (25-15) 中相應的角值後，該式應等於零。這樣，就能使算出的基線長度和量出的數值相等，達到第二次改正這些角度的目的。丈量基線的精度比量角的精度高，在調整計算過程中，可以認為沒有誤差，不加改正，因而

$$\begin{aligned} &\lg \sin [a_1 + (a_1)] + \lg \sin [a_2 + (a_2)] + \dots + \lg \sin [a_n + (a_n)] \\ &- \{ \lg \sin [b_1 + (b_1)] + \lg \sin [b_2 + (b_2)] + \dots + \lg \sin [b_n + (b_n)] \} \\ &\quad + \lg d_0 - \lg d_n = 0 \end{aligned} \quad (25-16)$$

如果  $a$  角改變  $1'$ ，它的正弦對數改變  $\alpha$ ； $b$  角改變  $1'$  它的正弦對數改變  $\beta$ ，那末，

$$\left. \begin{aligned} \lg \sin [a_1 + (a_1)] &= \lg \sin a_1 + \alpha_1 (a_1), \\ \lg \sin [a_2 + (a_2)] &= \lg \sin a_2 + \alpha_2 (a_2), \\ &\dots, \\ \lg \sin [a_n + (a_n)] &= \lg \sin a_n + \alpha_n (a_n); \\ \lg \sin [b_1 + (b_1)] &= \lg \sin b_1 + \beta_1 (b_1), \\ \lg \sin [b_2 + (b_2)] &= \lg \sin b_2 + \beta_2 (b_2), \\ &\dots, \\ \lg \sin [b_n + (b_n)] &= \lg \sin b_n + \beta_n (b_n). \end{aligned} \right\} \quad (25-17)$$

將 (25-17) 代入 (25-16)，得

$$\begin{aligned} &\lg \sin a_1 + \alpha_1 (a_1) + \lg \sin a_2 + \alpha_2 (a_2) + \dots + \lg \sin a_n + \alpha_n (a_n) \\ &- [\lg \sin b_1 + \beta_1 (b_1) + \lg \sin b_2 + \beta_2 (b_2) + \dots + \lg \sin b_n + \beta_n (b_n)] + \\ &\quad + \lg d_0 - \lg d_n = 0 \circ \end{aligned}$$

從 (25-15) 和 (25-18) 兩式可得下式，稱為基線條件方程式

$$\begin{aligned} &\alpha_1 (a_1) + \alpha_2 (a_2) + \dots + \alpha_n (a_n) \\ &- \beta_1 (b_1) - \beta_2 (b_2) - \dots - \beta_n (b_n) + v = 0 \end{aligned} \quad (25-19)$$

在同精度的測角情況下，我們可以認為角度改正數  $(a_1), (a_2), (b_1), (b_2), \dots$  等的絕對值相等。同時為了不破壞已經滿足了的三角形內角之和等於  $180^\circ$  的條件，(a) 和 (b) 的符號應相反。這樣，

$$(a_1) = -(b_1) = (a_2) = -(b_2) = \dots = (a_n) = -(b_n) \circ$$

(25—19) 就可寫成。

$$\sum \alpha(a) + \sum \beta(a) + v = 0^\circ$$

由此得出

$$(a) = -\frac{v}{\sum \alpha + \sum \beta}^\circ$$

而

$$(b) = -(a) = -\frac{v}{\sum \alpha + \sum \beta}^\circ$$

用上列兩式可以求得角度的第二次改正數。把第二次改正數加到第一次改正后的角度，就得最后的角值。根據  $d_0$  和最后角值算出的  $d'_n$  和丈量所得結果  $d_n$  比較，相差不會超過 1~2 mm，這是由於計算工作中的湊整誤差所引起的。

例題：設有兩條基線  $d_0$  和  $d_8$ ，它們的對數值各是

$$\lg d_0 = 2.64110, \quad \lg d_8 = 3.00714$$

在這兩條基線中佈置三個三角形 I, II, III，各角的測得值列在下表中。

#### 1. 第一次角度改正數的計算

三角形編號	測角名稱	測得角值	第一次改正后的角值
I	$a_1$	$109^\circ 14' .6$	$109^\circ 14.5$
	$b_1$	$39 52.2$	$39 52.1$
	$c_1$	$30 53.6$	$30 53.4$
	$f_1 = +0' .4$		
II	$a_2$	$105^\circ 1' .9$	$105^\circ 2' .0$
	$b_2$	$50 52.5$	$50 52.6$
	$c_2$	$24 5.3$	$24 5.4$
	$f_2 = -0' .3$		
III	$a_3$	$101^\circ 7' .0$	$101^\circ 7' .2$
	$b_3$	$50 46.0$	$50 46.3$
	$c_3$	$28 6.3$	$28 6.5$
	$f_3 = -0' .7$		

