

上海科学技术出版社出版 新华书店上海发行所总经售 市五印 第V-35号

1959年4月第1版 7月第2次印刷 印数 3,000 定价 2分

印数 5,001—7,050

1959

黑色金属

技术革新资料

14

上海科学技术出版社出版



挖掘电动机潜力

上海市工业馆冶金分馆编

在很多轧钢厂中，影响钢材增产的主要问题之一是电动机容量不够，但一时又不可能换上较大容量的电动机，因此必须挖掘现有旧电动机的潜在能力，来提高电动机出力，这样才能提高钢材的产量。我们在解决这一关键问题时，采取了以下措施：

1. 加强电动机通风降温工作，保证电动机线圈绝缘温度不超过 105°C ，使电动机不致因负荷高而过热，影响运行寿命，甚至于烧毁。

选择降温通风方式，可根据不同电动机的形式决定，在用于轧钢的电动机上加装和加强了电动机的抽风装置。抽风装置是在电动机出风处另用鼓风机抽风，使内部气流迅速，加快内部散热，提高冷却效果，进风仍然是自然进风，这时必须想法降低电动机室的室内温度。

有些电动机将其本身原有的风扇翼子拆除，另外再加装抽风装置，这样可以减轻电动机的风阻损耗，提高电动机的效

率，如上鋼八厂采用了該項措施，使电动机在超过額定容量10%的情况下运行时，温升亦不超过額定温升。

有些电动机采用将冷风由鼓风机送入电动机内部，再用鼓风机将风拔出的方法来进行冷却。

2. 車鋼电动机运用ИТ80型继电器作过负荷保护，提高继电器的整定数值，使电动机过负荷能力增大，提高电动机的能力。整定数值按下面公式計算：

$$I_{op} = \frac{K_H \cdot K_{Cx} I_H}{K_B \Pi_B},$$

式中： I_{op} ——ИТ80型继电器的动作电流数值；

K_H ——可靠系数，1.05~1.2；

K_{Cx} ——接綫系数，电流互感器为星形接法时采用1；

Π_B ——电流互感器的比例；

I_H ——額定电流数值。

若尖峰負荷高的，如开坯机、中板薄板，上述公式应再乘以1.2。

动作时间

$$t = \frac{150}{\left(\frac{2I_{cz}}{I_H}\right)^2 - 1} \times (0.5 \sim 0.6),$$

式中： I_{cz} ——一次动作电流数值；

I_H ——額定电流数值。

例如：一台6.0千伏、500马力的电动机，其額定电流为50安，电流互感器为100/5，轉速为295轉/分，用于开坯軋机上，

$$\text{继电器动作电流 } I_{op} = \frac{1.2 \times 1}{0.85 \times 20} \times 50 \times 1.2 = 4.23 \text{ 安}$$

选用 ИТ⁸¹/₁型 ИТ⁸¹/₂型继电器都可以，动作电流在4安上，

动作时间

$$t = \frac{150}{\left(\frac{2I_{cz}}{I_n}\right)^2 - 1} \times (0.5 \sim 0.6),$$

$$I_n = 50 \text{ 安},$$

$$I_{cz} = 4 \times 100 / 5 = 80 \text{ 安},$$

$$\text{故 } t = \frac{150}{\left(\frac{2 \times 80}{50}\right)^2 - 1} \times 0.5 = 8.1 \text{ 秒}.$$

过去该台电动机动作电流为4安(即80安)，动作时间为3秒，现改为8秒鐘，提高了电动机出力。在提高电动机整定数值以前，必须先做好通风降温工作，特别是在炎热的夏天。

提高整定值以前最好能先测定电动机的最大力矩，以及用温升试验，测定电动机的实在容量。

我们有时使电动机超负荷运行来提高电动机出力(其均方根电流值超过电动机的额定电流值)，但必须按照工业企业电气装置技术管理规程草案中第283条的规定：

“当室温(冷却空气温度)低于+35°C时，电动机的长期负荷电流可以超过额定电流，其超过的百分数可根据温升试验方法规定，或取其超过的百分数为35°C减实际的室温(或冷却空气温度)，但不得大于10%，如制造厂另有规定时，可照制造厂的规定。”


若均方根电流值要超过额定值的10%以上时，必须经过

实际严密的鑑定。

3. 电动机并联运用：我們用二只較小容量的电动机，共同拖动軋鋼机，以代替大电动机来进行生产，解决电动机一时能力不够的問題。不同电压、不同速度、不同型式、不同傳动方式及不同机械特性的电动机，都能进行并联运用，只要将二只电动机轉速轉变到軋鋼机軸上的轉速相等即可。二只电动机负荷应按它們容量的比例进行分配，还要使二只电动机都用足，这是一件比較困难的事，我們用电动机轉子迴路中外加电阻来調节，使在軋鋼尖峰负荷值时，能按电动机最大力矩的比例来担负軋鋼负荷。

例如：一只 200 馬力的电动机和 500 馬力的电动机进行并联，200 馬力的电动机額定电流为 300 安，最大力矩 = 2 倍額定力矩；500 馬力的电动机額定电流为 750 安，最大力矩 = 2.6 倍額定力矩，若軋鋼负荷为 2550 安时，我們希望 500 馬力的电动机担负 1950 安，200 馬力的电动机担负 600 安。

并联电动机的负荷分配可按力矩 - 轉速曲線求得，如图所示，曲綫 1 是 200 馬力电动机的机械特性，曲綫 2 是 500 馬力电动机的机械特性，曲綫 3 是二只电动机机械特性的总和，若有负荷 M_3 ，則 M_2 为 500 馬力电动机所承担的负荷， M_1 为



200 馬力电动机所承担的負荷，在轉子內外接电阻，可改变电动机的机械特性，使負荷分配能按我們所期望的，既不使馬达过載，又能发挥其全部能力。

4. 其他如减少軋鋼机軋輥摩擦損耗，均衡生产，健全电动机清洁制度，使电动机通风槽內暢通，提高通风效率，降低溫度，对挖掘电动机潜力有一定的作用。

上海市冶金工业局生产技术处