

断緯电磁自停装置

为了解决棉布的百脚疵点，青島国棉五厂和北京棉紡織聯合厂在織机上先后試驗利用电来控制断緯关車，目前已获初步成效。茲將該二厂的情况分別介紹于下：

一、青島国棉五厂的經驗

(一) 試驗過程

該厂在研究試驗過程中，首先利用手表油絲做成的細絲作為梭子里的导电体，結果紗易斷裂沒有成功，后采用了 $8/1000''$ 的銅絲，加大了傾斜角度，才基本上取得成效。进一步再研究了梭子与电源的接触時間，在梭子的中央裝上一長條的銅片，并將銅彈簧改成滾軸式的，經試驗效果很好。但发现梭子走出梭箱时电路中有电存在，对如何使梭子走出梭箱时电路中无电又作了試驗与研究，經召开了大型現場會議通过研究，在熬盤上按一个 180° 的弧形电源导电滑板，取得了基本成功。

(二) 断緯电磁自停装置的原理与作用（見断緯电磁自停装置機構图）

該厂断緯电磁自停机构的原理是利用电路的通、断产生磁场来控制的。当緯紗断裂后木管上的緯紗不再退卷时，通电线圈就产生磁场，立即关車；有緯紗未断时，因緯紗的退卷速度很快，使梭子上的兩根銅絲无法接触，織机可正常运转。另


外，就是利用梭子的時間來控制，在時間上只能允許當梭子在進兩側梭箱時電路有電，這時因緯紗的退卷速度還很快不會關車；但當梭子出梭箱時因有一段余紗的關係，紗處於不退卷的狀態，所以若此時電路中有電的話那就開不出車了。這種裝置在技術上的特點是靈巧準確，比機械自停的機構簡單，可不受車速的限制。它的作用主要是提高棉布質量，防止百腳疵點的產生。

(三) 效果

經初步試驗效果良好，可基本上達到斷緯即關車的作用。採用的是低電壓小型電磁開關（20伏特），因而使斷緯後各個接觸點均沒有火花產生，保證了安全的運轉。并在箱座接線的兩頭加裝了兩塊控制木，使梭子在入梭箱時可準確的接觸電源，起到良好的效果。


(四) 今后的打算

目前雖已試驗成功，但這僅是初步的，還未經過長期的運



斷緯電磁自停裝置機構圖

轉考驗，現正在準備逐步擴大試驗。梭子內兩根銅絲的安裝位置尚不確當，對換梭操作不便，故尚須進一步的改進。另外對梭子上的兩股銅片目前是在梭子的後側面，因而與筘之間多少有些摩擦，今后欲改在梭子的前側面。若能克服以上這些缺點，以目前老廠的設備來看很有推廣意義。



二、北京棉紡織聯合厂的經驗

(一) 断緯电磁自停装置的原理

当梭子从经纱开口处通过时，便同时纳入一根纬纱，此纬

紗与織口之距离約在 $1'' \sim 1\frac{1}{2}''$ 左右，鋼筘把这根緯紗打入織口后，經紗立即變換了开口，緯紗就难以退回。根据此原理在織口至緯紗間加裝一鋼針，若有緯紗則必將鋼針織入織口，將鋼針夾牢，若无緯紗則相反。因此利用此时閻之差異及配合开关的作用完成整个机构的运动，是我們研究的原理。

(二) 机构簡述 (如图 1 所示)

如图所繪，当鋼筘向前心打緯时，將鋼針 1 与跳动桿 2 逆時針旋轉。如有緯紗时鋼針 1 即被織入織口而不能退回，电极 A、B 脫离使电路切断，此时停車机构不起作用；若无緯紗时，鋼針 1 因无緯紗阻擋，借跳动桿 2 之彈簧的彈力而自动彈回。使 A、B 相触而通电，此时經過一系列的电气設備而关車（电路見图 3）。

由于連續之打緯运动必須使跳动桿支架 3 随着打緯而运动，以使鋼針 1 每次从織口中拔出（此动作是在后心前 45° 至后心之間完成的）。其运动是筘座轉至后心时，其上之滑块 7 碰到碰头 9 上使横連桿 6 向机后运动，豎連桿 5 也发生摆动，而跳动桿支架抬起；当筘座轉至前心时，又落下来完成第二次探緯运动。

必須注意当跳动桿支架抬起时，A、B 兩点必然接触而使电路通路，如果不加以配合电路开关，勢必使其停車造成每次停台。所以我們又根据此机器性能裝以配合开关，使其弯軸在下心前后 15° 內配合开关合軋，其他時間一律晚輒（配合开关是將电路切断，一端接与 F4，另一端与 F11 相接）以达到此目的。

为了防止因鋼針探緯时造成筘路，故使鋼針 1 能够左右摆动，变换探緯位置，使鋼針与垂直綫成 25° 角(見图2)，使其插入織口时，同时插入 2 ~ 3 个筘路內。因打緯而产生不規則的

跳动，又使钢针能够自由的左右摆动，以达到变换探纬位置，消灰筘路的目的。与此同时又在钢针上部装一橡皮圈，以防止钢筘被碰坏。




图 1

1—钢针	2—跳动杆	3—跳动杆支架
4—横轴	5—竖连杆	6—横连杆
7—滑块	8—小弹簧	9—碰头
A,B—电极	11—拉紧弹簧	10—橡皮圈
	3 = 5"	5 = 12"
		6 = 18"

(三) 存在缺点及今后发展方向

1. 經過試驗我們初步總結以下缺點：

(1) 配合开关的选择




图 2

注 跳动杆 2 最好用重量小、硬一点铜片。
铜针 1 要细($\Phi=0.5$ 毫米)。橡皮圈 10 系指软橡皮圈。




图 3

M—电磁铁
t—配合开关

S—继电器
a—接F4, b接F11(即地线)

因 F 4、F 11 之接触时间較短，所以一旦 A、B 因調節不良而产生不合理的跳动將使機構失靈，所以对跳动桿之調節要求較高。

(2) 机械成本較高

每台車的設備費用据估計需15元左右，單为解决断縫問題显然是不合算的，但对今后发展电气化却有着一定的意义。

(3) 在已經較复杂的机械上又增加了一套近 15 件 的 机 械，对机器檢修增加了麻煩。

2. 今后努力方向：

(1) 配合开关需改裝一只簡單而且穩定正确的。

(2) 使机械再在現有的基础上減少。

中部断緯自停装置

目前絕大多数类型織机都是采用邊側緯紗叉式斷緯自停裝置。但這種斷緯自停裝置不能準確而及時地控制斷緯，因此百脚（或雙緯）疵點在棉布疵點中佔很大比重，而在斜紋織物中這種現象更为嚴重。因此，要提高棉布質量，要克服百脚（或雙緯）疵點，就必須改进斷緯自停機構，使其能及時而準確的探測斷緯，适时停車，防止疵點產生。青島國棉五廠與鄭州國棉四廠在這方面做了一些研究，制成适用于高速織機的中部斷緯自停裝置。今將二種機構介紹如下：

一、青島國棉五廠設計的中央緯紗叉

（一）機構

在布機箱座的前面，裝有滑座（1），它的上部有兩只尖頭螺絲，支持着緯紗叉橫桿（2），在橫桿（2）的頂部裝着兩根鐵針（3）即緯紗探指，在緯紗叉橫桿的下面，有滑塊（4）。拉桿（5）的一端與滑塊連接，而另一端則與胸梁相連接，因此當箱座前后擺動時，拉桿就傳動滑塊，使之沿着箱座作往復運動，從而帶動了緯紗叉沿着滑塊上下進行探緯。在滑塊的底部裝有I形停車杆（6），它受到滑塊上肖釘（7）的作用，隨着滑塊的運動而左右擺動。在停車桿的另一端，有撞頭（8），與胸梁上的停車撞阻相對。當箱座由前心向後心迴轉時，由於拉桿的作用，使滑塊向右邊移動，這時緯紗叉（2）就沿着滑塊的升降凸面運動，使緯紗探指拉起，如圖1中之C，以便梭子穿

越；当弯轴由后心向前心迴轉时，滑座就向左边移动，緯紗叉賴其本身重量向下迴轉，緯紗探指也就下落。檢查梭口中有无緯紗，当梭口中有緯紗时，緯紗探指就被緯紗支持着，如图1中之 b，不能落入走梭板的切口中，这时滑块繼續向前移动，停車桿就从緯紗叉槓桿（2）的下面滑过，遂不起刹车作用；如果沒有緯紗，那末探指就落入走梭板切口中，如图1中之 a，这时停車桿的运动受到緯紗叉槓桿的阻碍，因此这时停車桿上的撞头正好与胸梁上的撞咀相对，故当滑座向織口运动时，撞头碰撞了撞咀而引起停車作用。




图 1

(二) 技术条件

1. 緯紗叉开口与探緯时间的配合

中央緯紗叉的开口时间和探緯时间配合得好坏，决定它能否适用于高速度的布机上。

初步試驗后，我們采取弯軸在下心后 45° 时，緯紗叉开始达到最大开口高度，这样緯紗叉的开口时间比較最短，这时梭子剛好自梭箱側被击出而开始飞馳到布幅的中央—即緯紗叉附近，不会影响投梭运动。探緯运动开始在弯軸在后心前 45° 左右，連續時間約为弯軸迴轉 $40\sim45^{\circ}$ ，因此探緯時間比較充沛，动作也就稳定而正确，可以避免探緯失誤的机会。

要做到开口和探緯時間合理配合，重要在于滑块凸面的設計。当弯軸由下心迴轉到下心后 45° 时，根据滑块动程和开口高度用直角座标方法繪成。在試驗中滑块凸面修正后形式为：在 $5/16"$ 动程內，凸面曲綫逐漸上升至 $3/8"$ 高度。

由于布机偏心率的关系，滑块的动程，在上心时要比在下心时移动距离要大，約 $\frac{1}{2}\sim\frac{1}{3}$ "。这样不但可以使开口和探緯時間能够很好的配合，同时当工艺設計上改变时（如經紗开口迟早、投梭力大小等），也保証有调节的范围。

經過試驗，我們認為，当緯紗叉在开始探緯时，使停車杆与緯紗叉之間保持有 $\frac{1}{8}\sim\frac{1}{6}"$ 間隙較为适当。这样增加了停車杆摆动角度，也就可以保持兩者在运动、速度上达到一致的目的。

2. 停車桿高度的确定

确定停車桿高度，应当結合以下二个因素：

(1) 应当使緯紗叉尽量不受或少受工艺条件变化的影响。因为当緯紗支数改变或者經紗密度不同时，都会使緯紗承受緯紗叉的抗压能力发生变化，这样就直接影响停車桿与緯紗




图 2

又之間的距离。

(2) 应当避免纬纱叉受到布机开快车和开慢车时候，纬纱张力变化的影响。

按照初步試驗以本厂 23×21 支紗喚喚工艺条件，当纬纱叉开始探纬时，停車桿高度应为 $\frac{1}{8} \sim \frac{3}{16}$ "。

(3) 当織上断纬时，“停車桿与纬纱叉之間，应当保持 $\frac{1}{8}$ "以上的接触面积。接触面积不宜过小，否则机件容易磨损，并且会影响断纬停車灵敏性。




图 3

(三) 使用效果存在問題及改进意见

中央緯紗叉經過試驗，證明其性能完全符合設計要求。其优点主要有以下几方面：

(1) 中央緯紗叉被裝在斷緯最大區域的布幅中間（根據苏联包罗多夫斯基理論），因此在效果上可以基本上克服邊側緯紗叉的弱點。根據本廠對中央緯紗叉進行單獨運轉測定（將探針和邊側緯紗叉停止作用），經過了一晝夜實際試驗，約換梭250余次，完全可以靈敏地正確控制斷緯或定管停車。

(2) 中央緯紗叉在探緯方式上也較邊側緯紗叉（不論單或雙側的緯紗叉）好。一般邊側緯紗叉其探緯動作，都發生在經緯紗開始交織的瞬時間才進行作用，因此緯紗叉不能靈敏地發現斷緯起停車作用。而中央緯紗叉由於其探緯時間是在彎軸上心以前已經作用完毕，在這期間，緯紗絲毫不受到經紗任何的压力，完全處於自由狀態下，因此緯紗在任何機會斷頭時，整個緯紗的張力就會迅速的變化，從而引起關車。試驗證明，當緯紗斷頭雖然產生在梭箱兩端（斷緯或空緯），也會迅速被發現。

(3) 中央緯紗叉在正常狀況下，不易受到外界影響而產生探緯失誤的缺點。一般邊側緯紗叉，因為它的探緯時間，發生在打緯開始的瞬時間，探緯時間短促，因此在生產中可以發現過長的小尾巴或斷緯後拖紗，只要輕輕地掠過三指鉤，就很容易探緯失誤。而中央緯紗叉完全可以避免這缺點。但是中央緯紗叉也存在着一些缺點，尚須改進，主要有以下幾點：

1. 當布機以高速運轉時，緯紗叉本身會產生一種慣性，這樣就會產生以下不良現象：

(1) 緯紗叉開口高度就難於控制，在開快車和開慢車

时，更有显著的差異，这样就会使緯紗叉来不及进行探緯动作。

(2) 在探緯时，也会給予緯紗以相当力量的反作用力，在慣性較严重的情况下，布面就会产生連續性的緯圈疵点。

在高速度布机上，如何避免緯紗叉的慣性，尚須进一步研究。

2. 中央緯紗叉在調整檢修方面，比較困难。因为緯紗叉机檮是当开口一次动作一次，并且又是在布面，因此机件損坏时就較难发现，在坏車修理时及經常性維护方面操作也不便利，不能进行加油。

目前我們考慮采用球墨鑄鐵、含油鑄鐵等來制造。另外設計一个防油罩，以解决不能加油的缺点。


二、郑州国棉四厂設計的中部斷緯自停裝置

(一) 各部分机构原理

1. 探緯針运动原理：它主要是依靠長軸的迴轉而上下升降。当筘座在下心偏后 15° 时，由于安裝在筘座上的摆动鉄絲导架V17与V16相接触而使摆动臂牽动長軸迴轉，使探針离开布面而向上抬起，其抬起之高度，决定于V16与V17之接触时间，接触愈早则抬起愈高。当筘座在上心时，摆动臂V14由于回复彈簧V18之作用而回复原狀，使探針伸入紗层內，准备探测緯紗。探針伸入紗层內之深度，决定于托架上調節螺絲与摆动臂之接触位置，探針落入紗层以 $1\frac{1}{8}'' \sim 3\frac{1}{16}''$ 为最宜。探針落下之前后位置以在織口前 $1\frac{1}{4}''$ 为最宜，过大会碰坏鋼筘，过小則造成空关車。

当探針落下时，鋼筘正由上心向前移动，在前死心时即由經緯紗相互交織，而使探針織入布內，使針尾抬起，因而不致与滑动鉤V33相接触而造成关車。而当布面发生断緯、缺緯时，探針因接触不到緯紗，而使探針尾抬不起来，即被滑动鉤鉤住而关車。

2. 关車撞头作用原理：在平时，由关車撞头保持鉤V44通过滑动連桿等牽引滑动鉄絲 V32左右滑动，当发生断緯时，探針尾为滑动关車鉤所鉤住，此时V44因牽不动 V32，其本身即脱离原来位置而使关車撞头 V41落下，在下次打緯时即造成关車。



中部断解自停装置示意图

(二) 安裝及調節

1. 安裝方法：

- (1) 首先配好二付套件，即長軸套件及开关裝置套件。
- (2) 按梭庫側托架穿上長軸，再裝上开关側托架，緊螺絲，并檢查長軸是否迴轉灵活。
- (3) 安裝摆动臂及摆动鐵絲、鐵絲導架。
- (4) 安裝开关裝置，檢查撞頭位置是否对准开关柄。
- (5) 安裝滑块及摆动連桿。

2. 調節方法：

- (1) 先調節探針臂之左右位置，根据箱座在前死心时探針尾与滑动鉤之距离为 $^{3}/_{16}$ "原則，緊探針臂支头螺絲。
- (2) 調節探針臂之上下摆动行程，先定其抬其最高位置，使箱座在后死心时探針尖离布面 $^{3}/_{8}$ "~ $^{5}/_{8}$ "，調節摆动鐵絲箱V16与鐵絲導架V17之相对位置，然后調節探針臂之最低位置，使針尖落入紗层內 $^{1}/_{8}$ "~ $^{3}/_{16}$ "，調節托架上之調節螺絲。

(三) 坏車修理办法

1. 箱路：

- (1) 探針尖不光滑。
- (2) 探針尖伸出太長与織口之距离过远。
- (3) 探針左右迴轉不灵活，回轉動程太小。
- (4) 探針落入紗层太深。
- (5) 探針损坏。
- (6) 探針托架太高碰箱帽。

2. 空关車：

- (1) 探針探入紗层太淺，使探針尾抬不高。

- (2) 箱座在前心时，滑动钩离探针尾太远。
- (3) 滑动钢丝回转不灵活。
- (4) 摆动臂回复弹簧太松。

3. 断緯不关車：

- (1) 制止弹簧太松。
- (2) 探针托架回转不灵活。
- (3) 滑动钩与探针尾之距离太小。

零 件 編 号

V 10开关側托架	V 20探針臂	V 33滑动关車鉤
V 11機庫側托架	V 21探針托架	V 34滑动鋼絲托架
V 12長軸	V 22探針導架	V 35滑动連杆
V 13長軸緊圈	V 23保持鉤	V 39滑动鋼絲夾頭
V 14摆动臂	V 24制止彈簧	V 40关車撞头托架
V 15摆动铁丝	V 25探針	V 41关車撞头
V 16摆动铁丝轴	V 30滑架	V 42撞头保持鉤彈簧
V 17摆动铁丝导架	V 31滑动箱	V 43撞头彈簧
V 18回复弹簧	V 32滑动鋼絲	V 44撞头保持鉤