

建筑材料  
及制品类

专题情报资料

第6063号

# 无机纖維和特种纖維

建筑工程部技术情报局

1960年11月

## 前　　言

随着科学技术的飞跃发展，人们正在摆脱对天然材料的依赖，创造出符合各种用途要求的轻质高强高效能材料。由于纤维材料能克服过去所沿用的大块材料内部的某些缺陷如微裂纹、空隙等，取得各种优良的性能，因而人们对它非常注意。

这本小册子是收集了国外书刊、专利文献中的有关资料编译而成的。内容包括：石英纤维、高硅氧纤维、石墨纤维、钛酸钾纤维、涂层玻璃纤维、中空、麻面、波形和其他特种玻璃纤维，以及各种陶瓷纤维和岩石棉等共二十余种。其中大部分品种都包括有性能、生产工艺和用途；个别几种因资料的限制，不能作详细地介绍。

今年5月间，我局曾出版过一本“矿物棉”专题资料，该书对国外高炉矿渣棉的生产和应用有过较详细的介绍，故在本资料中不另赘述。此外，对于一般的玻璃纤维和玻璃棉以及作为天然无机纤维的石棉纤维等，我们均没有列入这本专题资料中。

由于我们掌握的资料不够全面，可能还遗漏很多品种，也可能还有一些较有价值的资料没有利用。同时，由于近来纤维材料的发展非常迅速，可以预期，在不久的将来定会有不少新的纤维品种和制品出现，因此，希望读者参考本资料时一方面向我们提出指正意见，另一方面也希望及时提供资料线索，以便将来有机会时作修正或补充介绍。

建筑工程部技术情报局

1960年11月

## 目 录

### 前 言

石英纖維	( 1 )
高硅氧纖維	( 2 )
涂金屬層的玻璃纖維	( 4 )
涂樹脂層的玻璃纖維	( 6 )
中空玻璃纖維	( 7 )
麻面玻璃纖維	( 9 )
波形玻璃纖維	( 10 )
防射線玻璃棉	( 12 )
防腐杀菌及其他几种特种玻璃纖維	( 13 )
石墨纖維	( 14 )
鉻酸鋰纖維	( 15 )
金屬棉	( 18 )
玄武岩棉	( 19 )
蘭晶石纖維	( 20 )
高嶺土纖維	( 21 )
鋁土岩纖維	( 22 )
白云石和耐火泥土棉	( 22 )
硅灰岩棉	( 23 )
煤渣棉、泥漿砂子棉	( 23 )
硼棉	( 24 )
加拿大最初生产的岩石棉	( 24 )
黃土纖維	( 25 )


# 石英纖維

硅氧(Silica)是地球外壳含量很丰富的一种矿物。天然硅氧有各种不同纯度和形状。呈游离状态时主要是石英，但含水的硅氧则成蛋白石、燧石、硅藻土和硅氧土等。石英的状态很多，最重要的有脉石英，石英岩，砂岩及硅砂等；在火成岩，如花岗岩和伟晶岩中呈晶体或晶质颗粒，并呈块状或集合体。按石英的形态它可分为三大类：1. 晶质类，最普通的形态即一般的石英晶体；2. 隐晶质类，玉髓是隐晶质类的典型；3. 碎屑类，包括砂及砾，如砂岩，石英岩，可变砂岩。石英硬度为7。比重2.6至2.66。软化点 $1500^{\circ}\text{C}$ ，熔化温度 $1710$ 至 $1756^{\circ}\text{C}$ 。除氯氟酸外，石英不溶于其他的酸。

据说远在1833年法国的 M. Groudin用石英制造了第一根石英丝。但是这种材料并没有引起别人的注意；一直到1889年，C. B. Boys重又发展了这种生产石英纤维的方法，他将生产的石英纤维用于扭秤(Torsion balance)。

1890年和1892年Richard Threlfall对石英纤维的弹性常数作了许多工作。H. C. Lacell 和 W. A. Shenton 开始用石英棒成型法生产商用石英纤维。这些原来的石英棒是用巴西石英晶体作成的。首先将所选择的晶体加热到“熾热”(或“白红”)状态一小时，然后将其投入蒸馏水中，使它裂成碎片。接着，将这些碎片均匀地铺成一直丝，并用氮气吹管将其熔化成棒状；最后用熔融和喷吹法将熔融石英棒制或石英棉。

图所示为用熔凝石英棒生产石英棉的方法。



石英棉生产工艺流程图

这一方法是“Hanau-On-Main”发明的。生产设备包括一个沿着钢结构床移动的拖车(用马达带动)；在车上夹有20根水平方向的石英棒或管(石英管比石英棒好)，它们紧密地排列着。棒或管的直径为6~8毫米。每根棒都通过一块石墨导块，并经过一个垂直装置的氢氧喷灯的上面，在这里石英棒变成直径为 $0.2\text{mm}$ 的丝，这些石英丝再进一步经过有20个孔的石墨导块，这导块恰好装在有20个指向喷射的氢气吹管的前面，这些吹管将石英丝向前吹成石英棉。最后，吹成的棉被收集在旋转鼓筒上。鼓筒的直径为91厘米，四周围有金属网。旋转鼓筒的速度可以调整。

近来，E. Eberhart和H. Klumb介绍了一种生产极均匀的连续石英纤维的方法。按这种方法生产的纤维直径可小到 $0.7\mu$ 。这种方法是以高速度将 $2\sim 0.2\text{mm}$ 粗的石英棒推进到氢焰或照明煤气火焰下加热，再将软化的石英棒以 $5\sim 25\text{m/sec}$ 的速度拉成纤维，并卷绕在鼓筒上。这样制成的石英纤维其抗拉强度随直径的减小而增加。最大强度为纤维直径 $0.8\mu$ 时的 $650\text{kg/mm}^2$ 。扭转变形量直到纤维直径小到 $1.5\mu$ 时与纤维直径无关。

石英纤维在抗水、水蒸汽和气候条件的变化等方面均比普通玻璃纤维优越。它的化学稳定性很突出，能抵抗除氯氟酸以外的任何酸类和碱的长期侵蚀。试验表明，各种溶液的浓度对石英纤维无关紧要。将石英纤维暴露在 $90^{\circ}\text{C}$ 的温度下，用酸或碱处理的结果，强度有所增加；但不能用苛性钾，如用苛性钾则将降低纤维强度20%至30%。

石英纤维的另一可贵的特点是抗高温性和极高的熔化点( $3,000^{\circ}\text{F}$ 以上)。它还具有良好的绝缘性能和电性能。它的弹性很强，所以用于受振的地方很合适。

石英纤维最初用于扭秤方面。至今它还可以同一目的用作弹簧。石英纤维比其他材料制的弹簧好，它不腐蚀，不疲劳，也不会在连续负荷下伸长。它是道地的弹性体，当负荷卸去时，便恢复到原来形状。石英纤维可用于微量天秤，用以称量极微量的沉淀物和

其他物质，例如超细纤维。松散的石英纤维可作隔音、隔热和电绝缘材料。

石英纤维的另一项重要用途是用作过滤侵蚀性气体或液体的过滤材料。特别是在高温下过滤酸液，或过滤热煤气、腐蚀性煤气，得到广泛的应用。最近发展的一项用途是将铂的熔凝石英棉作催化剂。这一产品是“Thermal Syndicate”有限公司生产的。这家公司生产熔凝石英棉和熔凝石英纤维。

石英纤维也可作成纸或毡。石英纤维毡能抗 $2500^{\circ}\text{F}$ 以上高温。它可以单独使用，也可以与其他耐高温材料混合应用。通常是将石英毡用在加热的一面，外面放置价格低廉的石棉或玻璃棉等绝缘材料。石英棉特别适用于厚度要求极薄，而且绝缘性能要求极高的地方。石英纤维还用于电气工业，原子能工厂，喷气飞机、涡轮机和火箭导弹等尖端工业方面。用于火箭导弹的部件系将纯石英纤维作增强塑料。这种增强塑料能耐高温，很坚固。美国曾用三种不同纤维增强的塑料作试验。用高温氢氧焰燃烧40秒钟，结果，镍板和玻璃纤维板均被烧毁，而石英纤维

增强塑料不仅没有烧毁，而且强度也没有降低。据称美国“Hæg Industries”公司用石英纤维和热固塑料树脂制导弹部件。这种热固塑料牌名叫“Planeton Q”，将它用于导弹部件代替原来用的金属，重量约为1:10。近年来在国外还发展了将石英纤维涂金属层（如镍、铁、钼、钨、铝等）的各种方法。这样，可以增加纤维的耐磨强度及改进其他性能。

### 参考文献

- [1] Inorganic Fibre, p.145—149, 1958. London.
- [2] Fused Silica Fibres for use at High temperatures, Engineering Materials and Design, 1960, 3.
- [3] Quartz Reinforced Plastics: Materials in Design Engineering, 1959年2月 p.123.
- [4] Fused Silica and Fused quartz III. Lab. Practice 8(6)206—207, 1959.
- [5] 英国专利：765632, Drawing thin filaments.
- [6] 英国专利：721879, Coating threads with resins.

## 高 硅 氧 纤 维

高硅氧纤维是指含硅氧在96%以上的纤维。在国外，如美国的汤姆逊玻璃纤维公司（Thompson Fiber Glass Company）和英国的里弗拉西耳公司（British Refrasil Company）都以生产这种纤维著称；它们生产的这种纤维名“里弗拉西耳”（Refasil）。这种新型的纤维的化学组成与液态硅氧（Vitreous Silica）相似；它的耐高温性优于目前已有的其他任何纺织纤维。

里弗拉西耳纤维是在第二次世界大战中发展起来的。最初，将它用在喷气推进器方面。在普通情况下，喷气发动机机尾和尾管需经受 $1250$ 至 $2000^{\circ}\text{F}$ 的高温。当时还没有能耐这种高温的适当材料；有人考虑到用硅石制成的纤维可以满足这一要求，并进行了研究。研究试制的方法是将纤维内硅氧以外的氧化物析出，使硅氧含量达90%以上。用这种方法制成了高硅氧纤维。

“里弗拉西耳”的生产流程大致如下。首先将普通玻璃纤维、纤维毡或布用酸浸渍（不能用对硅氧有侵蚀性的氯化物和磷酸），浸渍湿度要求足以能够析出硅

氧以外的其他氧化物。然后，将经过处理的纤维脱去酸液，并加热使纤维脱水。

使用上述方法将使纤维的直径和长度都有所收缩，并随纤维脆性的增加而降低了纤维的强度。为了消除这一缺点，在浸渍纤维毡或布之前，先涂一层抗酸和不透水的树脂，这层树脂同时不会阻止酸的渗透。使用的树脂最好是酚—甲醛和酚醛等。在纤维毡加工过程中，先将树脂浸散在水和有机溶液内，再将溶液喷涂在玻璃纤维表面上，然后将涂层的纤维毡浸在酸内。如果要求加速浸渍，可以加热处理。由于纤维受浸渍而不影响胶粘树脂薄膜，所以制品有较高的强度和较大的弹性。保持纤维的原有强度和弹性的另一种方法，是在浸渍之前，用能渗透酸但能抗酸侵蚀的，多孔薄膜包裹树脂胶粘的纤维；这种制品有经过提浸的硅氧纤维布，含低铝、高钙的硼硅酸盐玻璃纤维织物。在处理之后，将纤维毡铺开，用牛皮纸将它们包起来，送到炉内，将树脂胶粘剂和牛皮纸烧掉，使硅氧脱水。在处理过程中所产生的收缩可使纤维变得紧密，胶粘在一起，并可增加制品强度。

用浸漬法时，几种普通的酸都可应用。如果是含高錫的玻璃，则用盐酸和硝酸比较适宜，如果用硫酸就不合适，因为硫酸会形成一种不溶解的盐而沉淀下来，影响浸漬和洗涤。在生产过程中如发现纖維或紗被析出除硅氧以外的氧化物，使硅氧和金属氧化物的比例达9:1或更高一些，那末纖維或紗可纺织加工成强度很高的織物。然后，可将这种經過浸漬的纖維織物加热，使硅氧脱水。

生产里弗列西爾的玻璃纖維在化学上不抗侵蝕的，这种原材料的組成如下。

	%
硅氧	53.4
氧化鋁	15.72
氧化鐵	0.30
碳酸鈣	15.45
氧化鎂	4.48
氧化硼	19.65

經過酸提浸之后的纖維和織物，其組成和性能如下。


組成	%	
硅氧	98.59	
氧化鋁和氧化鐵	1.07	
硫酸鈣	0.24	
性能	纖維毡	布
厚度(吋)	0.14~0.25	0.015
密度(磅/平方吋)	0.05	0.07
纖維直徑	2~4μ	2~3.5μ
熔化溫度(F.)	3100	3100
含水量(大約%)	1.0	1.0
在2000°F下重		
吸收率	2.0	5.0
比熱	0.19	0.19

很明显，从生产过程和列举的紡織品的有关数据看來虽然里弗列西爾制品可作耐高溫材料，但它最后的强度比普通玻璃纖維織物低。近来有人建議把里弗列西爾紗和其他强度較高的纖維联合应用，即用强度高的无机或有机纖維作經綫或緯綫，或将这种增强材料作筋。适用于这項用途的有聚乙稀，聚氯乙稀等。

还有一种使它增加高溫下的强度的办法，就是用細金屬絲（最好用銅-硅-錳合金和鉻-銅合金）作增强材料；这两种金属絲既可抗腐蝕，又可以連續很久曝露在高溫下而不致破坏。玻璃-金屬絲混合織物也可以染色和浸漬，其方法与制造里弗列西爾的普通玻璃織物所用的方法相似。

高硅氧纖維作絕緣材料的重要优点，在于它质輕，松密度大，有彈性。據說，里弗列西爾絕緣材料受振后不会分裂；1.27厘米厚的毡可以使两面温差从1200°F到300°F之間。由于这种性能再加上耐高溫等其他优点，所以在航空工业上得到广泛的应用。

里弗列西爾纖維可以制成包繞的毡状材料（一般构造見图），和預制的各种型材的毡状材料。包繞的毡材是将里弗列西爾作为一种絕緣材料夹在不锈钢，鉻镍铁合金和其他金属薄片之間；将金属外壳封焊，以防止吸收液体；同时还备有适当的通气孔，以防止在压力变化时对毡和絕緣装置的破損。預制或型的毡作为特殊形状和要求严密的部件，用于复杂的高溫导管系统。



里弗列西爾在电气工业上广泛用于电力設備，电加热馬弗炉，变阻器和热电偶鉛絲包复物，电气加热罩等方面。里弗列西爾紗可以直接繞在热电偶金属絲上，用于噴气发动机的溫度測定，材料的徐变測驗和分餾柱 (Fractionating Columns) 等方面。在套管上編包里弗列西爾紗的优点是实际上提供了連續长度，并避免将金属絲穿过套管的費力操作。里弗列西爾不吸水又耐高溫，可用作高溫噴料和气体过滤器；里弗列西爾帶可用以包繞加热部件，并可用作煤氣渦輪发动机、火箭和防火设备的隔热材料。

据美国1959年11月23日出版的導彈与火箭“杂志”专刊 W.E.Benke (湯姆逊玻璃纖維公司副主任工程师) 的报导，高硅氧纖維已成为制造導彈与火箭所不可缺少的耐焚燒塑料的增强材料。用高硅氧纖維作的增强塑料能令人滿意地抗 5000~6000°F 的高温，暖溫温度还可达到华氏一萬度以上。这种增强塑料已制成了大量的導彈头、火箭燃燒筒、推进器与噴咀，并証明是优良的材料。英国Refrasil和Micnocele公司制的一种名叫“爱斯特来西爾”的增强迭层塑料就是用高硅氧纖維作增强材料制成的，生产方法一般是用真空法和模压法。

将普通类型的玻璃纤维用浸渍法制成高硅氧纤维制品的方法，及这种材料的许多优良性能，引起了很多人的注意。美国专利2491259就是用熔融普通玻璃成分的方法，制成特殊组成的纤维，然后用浸渍法制造高硅氧纤维。所用的玻璃包括硅氧小于70%的硼硅酸盐玻璃，钙-钙-硅和鋯玻璃；用盐酸溶液浸渍；并用600—800°C热处理几小时，这种经浸渍的制品是非多孔的、良好的保温和电绝缘材料。在兰荷65729号专利中是用含硅氧少于75%和碱金属氧化物的玻璃熔

融料，制成2.5μ直径的纤维或制成织品，用pH值7或7以下溶液浸渍，析出非硅成分。这种经浸渍的制品是多孔的，可作为吸收剂或干燥剂，据说这种纤维比石棉柔软，抗热性能更好，可作为金属和导电体的绝缘材料。

### 参 考 文 献

- [1] Inorganic Fibers, 1958, London p.149—157.
- [2] 美国：“火箭与导弹”1959年11月号23日专号。

## 涂金属层的玻璃纤维

将玻璃纤维涂以金属涂层可以增加其抗磨损和使用强度以及适用各种特殊用途。涂层的方法一般是在拉制纤维过程中使其通过熔有金属的槽，玻璃纤维通过熔融金属液时，即涂上一层金属。玻璃纤维涂层用的金属原料有钾、镁、镁、钙、锌、镍、钛、铝、镍、钛、锡、铬、锰、钼和铁等。其中以锌、铝、钛、镁和镍最有效。根据各种不同的金属涂层，可以改进玻璃纤维的物理性能，扩大玻璃纤维的应用范围。例如，据“Minnesota Mining and Manufacturing”公司宣称，该公司用涂有铝面层的玻璃纤维织品，做成防护衣，可以在温度达650°C的陶瓷窑中使用数分钟之久。该公司职工常穿了这种衣服在温度甚至达750°C的陶瓷窑中进行检查工作。由于表面上涂有铝的关系，可将9/10的热量反射回去，侵入内部的微量的热则被玻璃纤维分散。

涂金属层的玻璃纤维可采用普通玻璃组成制成的玻璃纤维。美国专利2772937所介绍的涂金属层的玻璃纤维之标准玻璃成分为（按重量%）SiO<sub>2</sub>56.9, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>5.4, MgO2.5, CaO6.1, B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>6.4, Na<sub>2</sub>O5, K<sub>2</sub>O9.3, SrO11.2, CuO9.0, Li<sub>2</sub>O1.7及数量不大的其他氧化物和杂质。涂金属层的玻璃纤维的直径最好是在2.5~25μ之间。金属层的厚度可以达到254μ，但最合适厚度为0.13~12.7μ。

国外各种专利文献中介绍制造涂层玻璃纤维的方法很多。现将法国专利1133553的方法介绍如下。

图1和图2所示，是金属涂层玻璃纤维的整个设备。熔融玻璃从窑口（10）中出来，通过漏板（11）和漏孔（12），在绕丝设备（21）的作用下，拉成纤维（13）；在纤维达到绕丝设备之前，先通过金

属涂层设备（14）的表面，然后与冷却装置（18）接触，最后通过集束轮（20）形成玻璃纤维（19）。集束轮（20）应以非磨擦材料制成，使玻璃纤维通过时不致产生断丝现象。涂层玻璃纤维在集束（19）后，即绕在绕丝设备（21）的鼓筒（23）上，此外，用金属制成的排线设备（22）可以来回排线，有一定行程，以使纤维很整齐地绕在鼓筒（23）上。

熔融金属从涂层设备（14）的小孔（16）中流出来，形成一悬浮熔融金属液，并与玻璃纤维（13）接触。由于金属本身具有表面张力，而呈悬浮状态的




图1~2：制造金属涂层玻璃纤维设备的正面和侧面图

图3：使玻璃纤维在金属涂层点与上方张力杆接触的另一设备

图4：设备的侧面图，表示玻璃纤维张力杆和涂层设备表面之间的相对位置

图5：用气流使玻璃纤维获得张力的装置

金属(15)，在玻璃纤维通过悬浮金属液时，即涂上一层金属，并很快地凝固成涂层。




图6：将金属涂上每根纤维的设备

图5、7所示的设备相似的金属涂层设备，但不是涂单纤维，而是涂纤维束

由于熔融金属(15)具有表面张力，使玻璃纤维不易渗入金属内。为了克服金属的表面张力，只能在涂层时将纤维从熔化金属下方表面浸入，另外，如果使纤维在金属涂层点上具有足够的张力，并使涂层设备在纤维到达才形成悬浮金属液，但这是比较复杂的。现在介绍一种简单的涂金属方法。纤维从漏孔出来，使玻璃纤维与一牵引装置的表面接触，后者的宽度与漏板相同，以使玻璃纤维在通过熔化金属时具有一定张力。

根据图1和图2所示，牵引装置表面有一拖杆(25)。它的位置在涂层设备(14)的上方，与纤维束接触。拖杆应用摩擦力弱的材料制成(例如石墨)，它与纤维的接触应有足够强度，从而使纤维能在涂层点上方就具有一定的渗入熔化金属的张力。换言之，当玻璃纤维通过与其接触的拖杆表面时，就能在涂层设备表面上方产生一自下而上的力，这种力与绕丝机所产生的拉力方向相反，从而使纤维通过涂层设备(14)的熔化金属，涂上金属层。

从图1和图2来看，没有必要将拖杆(25)装于使纤维向熔化金属表面的下方的位置上，但是它可以与涂层设备金属液出口处于同一边，这样就能使纤维产生足够的张力，能克服熔化金属的表面张力。此外拖杆应具有调节设备，使玻璃纤维能正确地通过熔化金属的中心，也不是完全与涂层设备的表面接触。

为达到上述目的，拖杆(25)设有一弧形的表面，以随时改变其位置。这样就能控制纤维的张力大小，并能防止断丝，以免操作停顿，上述设备也能用拖杆(25)将纤维在涂层点上所产生的张力限制

到最小。为了防止纤维通过熔化金属时与涂层设备的器壁接触，纤维的总张力也可通过牵引杆加以控制，而不致产生过大的张力，造成断丝现象。

在图3所示的设备中，振动张力杆(35)位于纤维(33)的一边，处于涂层设备相反的一边。在这里，张力杆可以将纤维推向涂层设备的表面并与之接触。至于其他方面的作用，则与上述图1和2设备中相同，也使纤维具有足够的张力，能进入熔化金属中。

图4所示是图3设备中张力杆(35)的详细示意图；从这里可以看出与纤维以及涂层设备的相对位置。张力杆具有一弧形的表面，可以通过改变对轴(36)的转动与纤维的接触的摩擦力以控制其位置。这样，就能通过对张力杆的控制，使纤维具有足够的张力，达到涂上金属层的目的。并且也能比较容易地控制纤维的侧向位置，以便更好地使其通过熔化金属。

图5所介绍的是另一种设备。从漏板(41)下来的纤维(43)是通过橡胶吹风机(45)而获得张力的。吹风机位于金属涂层设备(44)上方的玻璃纤维两侧，每个吹风机(45)设有一缝形小孔，气流即通过小孔达到纤维上。气流的力使纤维在通过涂层设备前具有抗纵向运动的力。两个面对面的吹风机应稍向上或向下倾斜，以避免两边吹出的力的对消，这种设备的另一作用是冷却纤维，使它具有一定的强度。

图6所示是金属涂层设备的新型式。使玻璃纤维产生张力的表面是涂层设备本身表面的一部分。从涂层设备(34)中出来的熔化金属经过流液道(57)达到出口处，然后就与涂层设备上部表面(55)接触的纤维相遇。从漏板(51)中出来的纤维(53)与上部边缘(55)的接触可使纤维通过熔化金属的一部分产生张力。上部边缘(55)应具有足够的接触面积，使纤维产生足以克服金属表面张力的力，相反的，下缘部分(56)的面积只需达到与流液道出口的大小，便能使纤维能达到良好的涂层效果就行了。

图7所示是另一种型式的涂层设备。它的上边也有一张力表面，并能接受从漏板(61)中漏出的一排以上的纤维，同时与上方表面(65)接触，而合并成一排。纤维通过表面时所形成的角比图6所示的稍大，因为所形成的角必须能使两排纤维合并成一排，涂层设备(64)中的熔化金属也通过流液道(67)到达出口处，并突出在外，与玻璃纤维接触。下方边缘的面积也与金属出口大小相等。

当纤维与图6和7中所示的下部边缘接触时，所

# 涂树脂层的玻璃纤维

涂树脂的玻璃纤维是在普通玻璃纤维上涂一层树脂作保护材料，借以提高玻璃纤维的耐磨蚀、防火、柔軟和耐久等性能。由于增加了玻璃纤维的优良性能，因而大大地扩大了玻璃纤维的应用范围。这种涂层玻璃纤维可以用作建筑材料、增强塑料的原料、玻璃纤维绳索、线、玻璃布等；目前在国外已将这种纤维材料制作水龙带，防水布（油布），输送带，火车窗口遮阳篷，防护罩和防昆虫屏帘等。将它作防昆虫屏帘时，将玻璃纤维纱涂上聚乙烯氯化物溶液。在涂层之前，先将玻璃纱用防水胶处理。通常，在生产过程中，细纱上硬脂酸铅氯化物胶；而粗纱通过含六癸基三氯硅烷的浸池，这一道工序还包括涂层。经过这样处理和涂层的纱制成各种类型的屏板，并使其热固以免产生磨损。这种屏板的主要优点是强度高，量纲稳定性好，抗火，柔軟性好，并且可抵抗各种侵蝕性水汽和含碱空气。涂一层厚乙烯基玻璃纤维索可用作水龙带套的增强材料。据称，它可以使用一层較薄的橡胶薄壁，这样，管子每一分钟即可增加数加侖的水量。玻璃纤维绳索也属于这一类制品。它是将牛皮纸条扭在沥青涂层玻璃纱制成的。据称这种绳索可以打很坚实的结。

聚氯乙烯涂层玻璃纤维材料具有很高的耐磨性和破裂强度，良好的量纲稳定，防腐、抗雷、抗化学侵蝕和抗燃燒等性能，因此国外已将它用于防水布（油布），运动场防护物，海船和飞机甲板复盖层，可移动的汽车顶盖。在铁路上广泛用作窗口遮阳篷和出入人口幕。最近，在英国铁路上作为一种薄膜材料代替使用已久的聚氯乙烯涂层石棉布。

涂层玻璃纤维织物的另外一些用途包括飞机垫

产生的接触压力很小，不致使纤维跑出金属之外，而上方表面则具有一定的面积，以使纤维产生足够的张力。

## 参考文献

- [1] 法国专利：1133553。
- [2] 用铝作玻璃纤维耐高温保护层，Silikattechnik, 1957.1, p.30.

层，热空气导管膨胀接缝用的带，油压隔膜换热器和隔膜汽化器，防潮和防水复盖物，银幕，垫圈，运输带和烟草遮阳布等。

现在介绍几种制造涂层玻璃纤维的具体方法和所用的涂层的成分：

将含有50%的聚四氟乙烯粉末的阴离子悬胶体3.632公斤，一面搅动，一面加入945升的水中。然后在上述混合液中加入含40%的丁二烯—丙烯腈共聚物的阴离子乳状液36.32公斤，最后再用水冲洗成1890升处理液体。这种液体中含有1%（以重量计）左右的聚四氟乙烯和7%左右的丁二烯—丙烯腈共聚物。

当玻璃布从热处理炉中取出时，立刻浇上上述液体，然后以150°C的温度处理这种玻璃布。最后再用含有1%的氯化铅硬脂酸液体加以处理，并在150°C的温度下干燥。这样，就可制成符合要求的耐磨玻璃布。

另外一种方法是，首先准备一种含有1.5%聚四氟乙烯粉末和3.5%丁二烯—丙烯腈共聚物的阴离子水溶液，然后在玻璃纤维绞成线或绳索的同时，浇上这种液体。

这样制成的绳索，其耐久性比一般没涂上述液体的玻璃纤维绳索高一倍多。如果在玻璃纤维绞成绳索之前，在177°C左右的高温下加以处理，使丁二烯—丙烯腈共聚物形成一种薄膜，可以使共聚物与未熔的聚四氟乙烯分子紧密结合。最后，在做成绳索以后，再以氯化铅硬脂酸液体处理，并在121~177°C下进行干燥。

这种涂层材料特别适合于含氧化铝50%以上的铝

## [3] 涂金属层的玻璃纤维用的玻璃成分

美国专利：2772987, Рж "Инвия" 1958, №.22, 307(74756)

## [4] 英国专利：759356, Abrasion Resistant Coating for Glass Fibres.

英国专利：757561, Improvements in or Relating to Method of Coating Fibrous Glass and Apparatus Therefor.

# 中空玻璃纖維

中空玻璃纖維是沿着玻璃纖維的整個長度，具有空心的玻璃纖維。中空玻璃纖維的機械強度基本上與實心玻璃纖維相同，唯一不同點是中空纖維的抗拉強度比實心纖維差一些，但由於中空纖維的中間是空的，所以它的絕緣性能比實心纖維好得多；如果能將中空部分灌入適當的液體則效果更好。

空心纖維與實心纖維不僅在抗拉強度，而且在延伸率和斷裂性能方面也有所不同。下表所示為空心纖維與實心纖維在強度性能上的比較。這種纖維是用同樣粗細的玻璃管，同樣的拉絲溫度和速度所製成的。

試樣名稱		
測空項目	在1110°C下不加壓力所拉成的實心玻璃纖維	在1110°C下加60Kg/mm <sup>2</sup> 壓力所拉成的空心玻璃纖維
抗拉強度(多次試驗中的平均值)	88.40Kg/mm <sup>2</sup>	73.64Kg/mm <sup>2</sup>
延伸率	2.28%	1.87%
Fleming氏彈性模量(平均值)	5300~5400Kg/mm <sup>2</sup>	5200~5450Kg/mm <sup>2</sup>
折斷扭轉角	~87°12'	87°51'
平均直徑	20.3μ	27.2μ
平均空心徑	—	17.7μ

德國“Silikattechnik”1953年11期所介紹的中空玻璃纖維是用一種普通玻璃管(外徑為4.65毫米，內徑為2.85毫米)製成的。玻璃管的組成如下： $\text{SiO}_2$  68.63%， $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{Fe}_2\text{O}_3$  3.62%， $\text{CaO}$  7%， $\text{MgO}$  2.36%， $\text{SO}_3$  0.94%， $\text{K}_2\text{O}$  2.22% 和  $\text{Na}_2\text{O}$  15.32%。拉制空心玻璃纖維時，首先將玻璃管置於電氣加熱的管爐內加熱，管爐長150毫米，直徑16毫米，最大電力為200W。玻璃管是從中心引入加熱管爐中的，因此在玻璃管的

玻璃纖維。

除了丁二烯——丙烯腈共聚物以外，也可採用甲基丙烯酸丁酯型的聚丙烯或聚丙烯乳狀液。此外，也能應用含50~70%的苯乙烯的丁二烯——丙烯腈共聚物乳狀液，或聚乙酸乙烯酯。此外，還可採用橡膠質材料或天然樹脂，如淀粉、蛋白質和樹脂等，不過在性能上會差一些。

現再介紹一種包有橡膠質復層的玻璃纖維繩索的製造方法。先備製一種含15%丁二烯——丙烯腈共聚物和3%聚四氟乙烯粉末的液體。然後以這種液體處

四周都有均勻的溫度，從而使所拉制的空心纖維壁厚均勻。為了在拉制過程中防止中空部分緊縮或熔合，應在管上稍加壓。壓力可以進行調整，大約保持在10~60毫米水柱。在加壓前，先將其調整在100毫米水柱，然後再用節流塞調整至所需的压力(10~60毫米水柱)。在初步試驗中說明：當玻璃管開始縮小，進行加壓時壓力必須精確調整，以免纖維斷頭或玻璃管粘在加熱管爐的管壁上。

在拉制過程中，為了避免玻璃管形成液滴，所以要使管端脫離爐溫最高的地帶，這樣就形成了一根圓錐狀的玻璃管，而借鼓形拉制設備將它拉成空心纖維，拉絲溫度以970°C為宜，拉絲速度最好控制在880米/分鐘，壓力為20毫米水柱，如果溫度與壓力增大而速度減慢，則會形成斷絲或熔合等缺陷。

鄧普雷登氏(Templetten)介紹拉制中空纖維的另一方法是，利用外徑5毫米，內徑0.5毫米的玻璃管通過螺旋形電熱絲加熱，~25~50g的拉力，將它拉成10μ內徑(±2)的中空纖維。

西德專利899399介紹了關於製造空心玻璃纖維的方法和裝置。它的特點是在噴咀孔內裝置一個芯子，用以製造空隙。

普通製造空心玻璃纖維的方法主要是使玻璃溶液從比較大的噴咀口中流出來的。噴咀口內部布置了小管，而從它的內部空隙中在拉絲的一瞬間將一種造成空隙的介質，主要是空氣，通入圍於小管周圍的玻璃液流中去，從而製成空心纖維。

但是現在可以不必用空氣通入已形成絲的玻璃液流中來製造空心玻璃纖維，而簡單地用一根很細的芯

理已經成型的玻璃纖維繩索，並置入溫度為150~177°C的爐內乾燥，使熔劑蒸發，形成一層牢固的薄膜。如果需要在外圍形成一彈性的橡膠體，應將含有0.2~2%的連有三價鉻核原子的非飽和酸性氯化物，如甲基丙烯酸酯——氯化鉻的溶液進行處理；然後再在149°C的溫度下進行乾燥硬化。

## 參考文獻

[1] 法國專利：1073828

[2] Inorganic Fibers, 1958, London.

絲，使玻璃液流經其上，這樣也可以制得良好的空心玻璃纖維。

這一發明特別適用於拉製孔徑大約為 $0.6\text{mm}$ 的漏孔流出來的玻璃絲。熔融的玻璃具有較高的粘度，如果漏孔小，則要使玻璃液流從咀口中外流必須使用超壓。當空隙形成以後，自可將普通繞玻璃絲的方法將玻璃絲延伸，縮小其斷面。但這時使用芯絲所產生的玻璃絲空隙，並不受損，而保持其適當大小。

本發明方法是在外徑大約為 $0.6\text{mm}$ 的噴咀口內布置一根金屬絲狀或針狀的芯絲，使玻璃溶液在抽絲的一瞬間包圍於該芯子的周圍而制得玻璃纖維。這芯子的布置可以有種種不同的方法。最恰當的方法是從整個咀底中做出一根製造空隙的芯子來，使在噴咀中有一個由噴咀材料上產生出來的圓錐。

圖1是這一方法的例圖。從噴咀材料a中做出一個製造空隙的芯子b。其法用一個管子狀的鉆頭來鉆咀孔，鉆頭內部的空隙可以保留咀底的材料不動，如果鉆頭不完全鉆通咀底的話。在這一例子中，噴咀鉆頭（從出口的一端起鉆）只約鉆入咀底三分之二的深度，因此在中心形成了一個芯子。這個芯子就是所發明的在拉製玻璃纖維時具有製造空隙作用的部件。為了能使這圓錐不斷地為玻璃液流所圍流，並於拉絲後使新液流繼續流來，特將用管狀鉆頭鉆出的環槽c用許多微細的孔道d與噴咀內部接通。

圖2所示是本發明的另一種製造方式。這種方式沒有圖1中所介紹的連接孔道d，而將一部分環槽c通到噴咀內部，也就是穿通整個咀底a。噴咀口中留出的芯子b由連接部件e牢固地與咀底相連接，因此屹立在咀口中心，不會活動。




圖 1

本發明還有一種製芯方法。這方法在技術上比較困難。它是在所需大小尺寸的咀口中加裝一根金屬絲或金屬針作為製造空隙的部件。這種方法還可採用多種型式，其中主要的一種是在噴咀內部用橫支杆在咀口或在其附近將這金屬絲固定。

圖3就是這種製法的一個例子。芯子b是在進口的一端用橫支杆e在咀口c中將芯子固定的。此外，也可不用橫支杆，而用一個底座負載芯子，使其在漏

孔中不致活動。




圖 2




圖 3

圖4a所示為這一型式的例子。在漏孔c中使芯子b插於座子f中使其固定。如圖4b所示，最好將座子做成梁的形式，以支持芯子，從而使在圓形漏孔中座子的旁邊有足够的玻璃液流入。




圖 4a




圖 4b

本發明的裝置可以用任何的方式加以變化，而不妨礙發明的基本原則。特別是可以使芯子突出於漏孔之外，以便在製造空隙的過程中在玻璃纖維冷卻的階段內盡量阻止其在機械方面所發生的排擠。此外，芯子也可不用特殊的裝置來固定，而將針狀芯子至少用兩邊的壓力在咀口邊緣之間夾住在所希望的固定地點的噴咀材料上。

如果認為漏孔小或不用例如在小管紡絲法中的空氣管道，則可根據本發明的原則，布置許多并列的漏孔，特別是布置成多漏孔的形式。

#### 參考文獻

- [1] 西德專利：899399
- [2] Silikattechnik, 1958, 11.

# 麻面玻璃纖維

麻面玻璃纖維即表面粗糙的玻璃纖維。这种玻璃纖維的耐磨性能高于普通表面平滑的玻璃纖維。同时，它的柔韧性也比普通纖維強。据称，将这种纖維捻成的紗或纖維束的柔韧性比普通纖維要高10至15倍。

制造这种纖維的方法是在纖維成型操作过程中，使液流經過静电处理，从而得出一种表面粗糙的即所謂麻面的玻璃纖維。

图1所示为生产麻面玻璃纖維的装备图。液流通过一个局部电位坡度为每时10,000伏的静电場。当它还处于静电場的影响下时，即可进行冷却。电极是用铜或其他导电材料制成，用导电支杆支撑。支杆装在可以調整的絕緣杆件上。調整絕緣杆件可以使电极上下移动；而电极的間距則可以将支杆移动來調整。电极可以用焊接或其他方法固着在支杆上。电极通过支杆与交流电源相联。图1中R为电阻。高压电可以用普通高压直流发电机来供给。交流电源的一边与地相连，这样可以使电极电位在地面上提供正负极性。加在电极上的高压电产生的静电場如图2所示。电极电位的大小应不致使玻璃纖維发生破裂或燒坏。




图1 麻面玻璃纖維生产装备图

经过这样处理的玻璃纖維的表面变化，不能用肉眼和普通显微鏡觀察到；如果用2万倍的电子显微鏡进行觀察时，可以看出纖維表面是粗糙的；而以同样

条件來觀察未經處理的纖維則其表面是平滑的。图3所示为2万倍的电子显微摄影中經過处理和未經处理的纖維表面的比較。




图2 上：静电場示意图

下：麻面玻璃纖維和普通玻璃纖維表面的比較

由于麻面玻璃纖維的抗磨損性和柔韌性都大大地得到了改进，因此它很适宜于制绳索、帆布和布蓬等。

改进生产这种玻璃纖維的装备，还可以将这种玻纖維涂上金属层，制成涂金属层的麻面玻璃纖維，这样可以进一步增加纖維的耐磨性能；同时，由于这种纖維表面粗糙可使金属层更加牢固地粘附在玻纖維上。涂金属层的麻面玻璃纖維的制造方法是在纖維成型过程中，使經過静电处理的纖維通过一噴枪，涂上金属层。

大家知道用腐蚀的方法也可以使玻璃纖維表面粗糙，但这种方法将使纖維表层受到损伤，并降低纖維抗剪强度或失去其他一些宝贵的性能。美国专利718890介绍了一种既可以使纖維表面粗糙但又不致产生上述缺陷的方法。这种纖維是将一种或多种类型的玻璃体加热熔融拉制而成；当玻璃重热至塑性状态或当它从流态冷却至塑性状态时形成体积很小的分泌或沉淀；在拉絲过程中，这种沉淀悬浮在玻璃胶凝体内，它不仅

緊密與玻璃絲的表面相接觸，甚至還出現在表面上，使表面粗糙。這種分離物質可以用幾種類型的玻璃來形成，其中主要的有三種。第一類包括重熱時產生變色現象的金紅和矽紅玻璃。在這種例子中，分離的分子大部分為膠質態，很難用顯微鏡看出。第二類系用硫酸鹽或氟化物製成的乳白玻璃，它的濁度也是由於變色結果，得出可以摸出來的小滴或晶體；（反玻璃化）。此外，即包括銅和金屬氧化物如氯化鉻組成所謂金星玻璃；在冷卻過程，它們能夠分離很大的晶體，甚至能用肉眼看到。將這幾種玻璃單獨或混合應用，由於變色、反玻璃化或結晶，產生分離和沉淀；這些分子懸浮在玻璃體內，在拉絲過程，不僅接觸到表面層，而且貫穿表層，使纖維表面粗糙。根據這種

方法，不用任何其他處理即可制得表面粗糙的玻璃纖維。

德國專利881726所介紹的生產表面粗糙的玻璃纖維的方法也是在重熱、冷卻加工過程，產生沉淀或分離，使纖維表面粗糙。

## 參考文獻

- [1] 英國專利：754425, An Improved process for Improving the wearability of glass.
- [2] 英國專利：718890, Process for the production of glass fiber with mat or rough surface.
- [3] 國美專利：2708813. A method for the manufacture of curled glass fibers.

# 波形玻璃纖維

波形玻璃纖維是表面彎曲的一種玻璃纖維，它用作增強材料如制紙、席或與石棉混合應用時，比普通纖維優越。由於纖維彎曲，可以使它更好地與被增強的材料相結合。對於與水泥或其他與玻璃纖維粘結力不強的材料，則這種形狀的纖維可以取得較好的握裹力。

製造這種纖維的方法之一如圖1所示。從坩堝內流下的纖維繞在鼓筒（1）上。纖維經過一個濕表面裝置（2），這樣，纖維的一面冷卻，並產生收縮，當凝固時即形成卷曲狀。




圖 1

但這種方法只限於直徑較粗的纖維，對極細的纖維在技術上是很困難的。日本專利319676所介紹的第一方法可以克服這一缺陷。這一專利方法可使各種粗

細的纖維卷曲成永久波形。這種製造法是在玻璃纖維成形過程中，使玻璃纖維直接連續地卷曲成波形，即當玻璃纖維在無彈性狀態中變形並固定成為永久波形。換言之，即將纖維由加熱可塑狀態轉移為非可塑性狀態之間，使其變為暫時的弓字形，然後在彈性狀態，從固定圈內拉出使其卷曲為波形。

第2圖及第3圖是波形玻璃纖維製造裝置的組合體。組合體包括底部的加熱器（11）和玻璃熔爐（10）。纖維經過集束器（14）成為絲束（15）。並經




圖 2~4

过卷筒装置。把它卷起来(16)、(18)。

在加热器(11)和集束器(14)中间按装有支持纤维(13)用的固定圆形棒(20)。这一圆形棒使纤维经弯曲并使纤维经过圆形棒的大部分曲面而移动。这样，在卷筒管(16)卷丝时，使各单根纤维发生弯曲作用。

自加热器(11)流出的熔融玻璃，通过漏孔，大约在2200°F时开始适当下移使温度降低到室温。在这两种温度的中间点，自漏孔中流动的玻璃液流变成热可塑性状态，然后冷却成为固态。但这并不是剧烈的转化，而是在较短的范围内形成玻璃纤维，通过弯曲道路，使纤维的一面比另一面伸长，而后固定成为波状。

圆形棒(20)的内侧有孔，由一端入口向另一端出口用水冷却，成为2根管状装置，两端同时供给冷却水亦可。

这种水冷方式可以控制圆形棒的温度上升，并经常保持在接触纤维的温度以下。冷却方式也可以采用喷吹空气冷却法。

这种圆形棒要使纤维容易在上面移动，而且抗热性能好，一般以石墨为适宜。这种冷却圆形棒的尺寸没有任何限制，其外径最好为0.63厘米<sup>1/2</sup>吋，通过冷却水的孔最好为0.317厘米(1/8吋)。

連續拉制波形纤维的速度为一分钟30,480米或更多一些；急速卷曲可以割成5μ或更细的纤维。当纤维(13)集束时，可以喷注硬脂酸盐胺脂酸盐及其他阳离子活性剂等润滑剂，使纤维容易卷曲。

第4图是本方法的另一装置。这种装置有水冷圆形棒(40)及(41)，使纤维根据要求卷曲成波形。圆形棒(41)在虚线所示位置上；纤维绕过圆形棒(40)，通过实线所示的道路和圆形棒(41)，卷曲成波形。

这样，圆形棒的一根作为使变形纤维用而另一根则将普通纤维向卷丝机方向拉出，并作为改变方向使用。按这种装置，纤维与圆形棒的接触面比第2图及第3图所示的要大。长纤维与小的圆形棒接触，最后卷成几乎与圆形棒的曲率一致的波形纤维。

这种圆形棒的装置要使纤维按弯曲行进卷成波形，并使边缘接触面积容易调整，起动操作方便。

自图4的实线位置向虚线位置顺时针方向将圆形棒组合体转动，在圆形棒中间设有水平空隙，便使卷曲开始前纤维就容易通过。纤维通过后圆形棒组合体约回转270度；根据要求可将接触面适当调整。

纤维(33)系由熔融玻璃拉成。这种玻璃液流通过V状压力装置或加热器(31)，并最少要能保持要

求卷曲的温度，在其下面的纤维卷曲处要设法隔热，使辐射降低到最小限度，最好用耐热材料(32)缠绕起来。

第5图所示系纤维(53)通过一对水冷卷曲部件(50)、(51)之间。部件(50)是由弓形的接触面(52)部分组成，要求弯曲度与卷曲半径相等，且在图的中间点使纤维与该面接触，并且可以取下来。




图 5

部件(51)一般具有与卷曲部件(52)结合的C状纤维接触面(54)、在此中间导入纤维(53)，使其变为卷曲面相一致的形状。本方法的特点是用曲面(52)及(54)将纤维卷曲制成所要求的波纹形。

部件(51)及(52)是用适合于玻璃纤维软化的耐热材料制成。这两种材料相互间及纤维间的位置最好用容易调整的金属箍固定。

第6图是由冷却部件(60)、(61)及(62)构成的另一种圆形棒状纤维卷曲装置。这种纤维卷曲装置在纤维(63)的行进中形成与冷却用接触面互相错位。这种装置使纤维与部件(61)形成最长的结合。同时圆形棒(61)及(62)使纤维从加热器向集束装置大致按一直线方向连续拉制并起到变方向的作用。




图 6

第7图及第8图是另一种装置。各个圆形棒是由石墨制成。镀铬的圆形棒要用浆状石墨被复，表面涂铂石墨薄层；用与纤维旋转接触的变形圆形棒亦可。圆形棒(70)是由支架(75)的螺旋装置来支撑，可使圆形棒(71)与(72)并列向水平方向调整。

圆形棒的转动要使纤维在其上面绕过时所受的阻力减少。这种装置的另一特征是未装水冷装置，所使用的圆形棒直径小。这种圆形棒可用于与纤维固定接触的形式。




图 7




图 8




图 9

第9图是不与这种装置接触结合，使纤维变形的装置。从玻璃熔炉(80)流出的玻璃液通过带漏孔的加热器(81)流出制成纤维(84)。

这种纤维经过两侧错位的喷吹器(84)及(85)，被空气吹成S状，并由非弹性状态变成弹性。

纤维在吹风器喷吹点附近迅速形成弯曲。将吹风器安装成使纤维通过第一个吹风器(85)的附近，而第2个吹风器(84)立即起到改变纤维方向及拉伸装置的作用；只要调整喷吸空气的速度，改变纤维S状弯曲变速，就可以按要求卷缩成波形。

将吹风器相互位置加以调整可改变卷曲强度。即

吹风器越接近纤维，弯曲越大，因此卷曲力越强。

向纤维喷吹的空气，可作为在卷曲过程中的温度的附加控制用，同时也可使用蒸汽流来代替。在加热器下面装一折流板阻止喷出的方向，以防止由吹风器吹出的空气打乱纤维成形。本装置也可适用于其他纤维如各种塑料纤维等。

#### 参考文献

[1] 日本专利：31—6976(第三类)

[2] Inorganic Fibers, 1958, London, p. 15.

## 防 射 线 玻 璃 棉

过去只利用玻璃棉制造保温、隔音材料，而含铅玻璃纤维，除了一般用途外，利用铅的特性，可以用来防止短波-X射线或镭及其他原子放射线用。

铅是重金属，具有防止放射线的性能，但单纯用铅板，只能解决放射线不透过。而利用玻璃棉毡板，就有复杂的反射面，即所谓乱反射作用，因此含铅的玻璃纤维除了不透放射线外，还可以防止反射作用。

防射线玻璃棉及其制品的生产方法，大致是这样：用含铅分20%左右的铅玻璃为原料，利用适当的玻璃纤维制造设备，使铅玻璃熔融连续流出，用热气流喷吹成玻璃棉，将棉收集在铁丝网上面，将它铺开，压成柔软的毡和垫，或者加树脂将它制成板材，也可以用淡水或胶结剂混合制成适当厚度，再加压烘干，便成为毡板，根据要求大小，可切断使用。

普通铅玻璃中所含铅分为20%左右，但经过试验，证明含30%左右很合适。

例：

硅氧56.1%；氧化钠3.5%；氧化钾9.2%；氧化铅31.1%。

用上述配方制成的防射线玻璃棉，外表很美观，除了具有保温、隔音等一般性能外，对防止放射线的性能非常好。同时容量轻，容易安放，可以代替过去的金属板，用于短波、X射线或镭等医疗用机械的防射线，特别对于防止放射能为目的的车辆、飞机、船舶以及房屋的防护墙最为适宜。

另一种制造玻璃纤维的优质铅玻璃成分是：氧化硅30.37%，氧化铅57~65%，氧化铝2.5%和碱金属氧化物（氧化钠或氧化钾）1.5~7.0%。

现介绍一种防止热辐射和γ射线的制纤维用的铅玻璃组成如下：

$\text{SiO}_2$	$\text{R}_2\text{O}_3$	$\text{B}_2\text{O}_3$	$\text{PbO}$
51.0	—	25.0	24
38.7	5.5	27.8	27.7

# 防腐杀菌及其他几种特种玻璃纤维

## 防腐杀菌玻璃纤维

这是用含有银、砷和锑的玻璃拉制的纤维。用这种纤维可制造特种防腐、防霉及具有杀菌性能的过滤纸。

这种玻璃的组成如下：

$\text{SiO}_2$	$\text{R}_2\text{O}_3$	$\text{CaO}$	$\text{Na}_2\text{O}$	$\text{B}_2\text{O}_3$	$\text{As}_2\text{O}_3$
53.5	13.5	1.3	0.4	12.1	20.2
49.7	14.6	11.2	1.8	—	0.5
46.0	15.7	14.0	4.1	—	0.7
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
79.4	1.6	1.2	1.1	15.1	—
—	—	—	—	—	1.7

## 导电玻璃纤维

用本身含有氧化铜的玻璃拉制成纤维，然后将纤维在氢氧中进行热处理（热处理温度为1000°C），铜离子移到纤维表面，在冷却过程中，在纤维周围形成一层氧化铜，从而形成导电纤维。这种纤维可供雷达装置用。因为这种纤维与塑料的胶结力很强，制成的增强塑料强度很高，据称，美国和西德均用这种纤维生产玻璃钢。

制造这种纤维的玻璃组成为：

$\text{SiO}_2$	$\text{R}_2\text{O}_3$	$\text{CaO}$	$\text{MgO}$	$\text{Na}_2\text{O}$	$\text{K}_2\text{O}$	$\text{Li}_2\text{O}$	$\text{B}_2\text{O}_3$	$\text{CuO}$	$\text{CoO}$
53.5	14.1	7.3	3.0	1.2	2.5	0.7	—	17.9	—
49.3	12.9	6.7	2.8	1.1	2.3	1.3	—	20.7	—
47.8	14.6	6.5	2.7	1.1	2.2	1.3	1.1	20.0	—
48.7	12.8	6.7	2.7	1.1	2.3	1.3	—	20.4	—
48.7	12.8	6.7	2.7	1.1	2.3	1.3	—	20.4	—
46.9	12.5	6.4	2.6	1.0	2.2	1.3	—	19.7	—
46.2	12.1	6.3	2.6	1.0	2.1	1.2	—	19.4	1.0
51.0	14.0	—	6.2	1.0	—	—	11.0	22.8	—

## 吸收中子的玻璃纤维

这是用含有镉的玻璃制成的纤维。用这种纤维可作成吸收中子的轻质档板。玻璃成份如下：

用铅玻璃制造的纤维，已被应用在医学上作为物理学家和放射学家从事X射线以及其他射线的防御织物和工作服的材料。为此，在拟定铅玻璃的成份时，必须保证预计成型的玻璃性能，就是尽力降低液相线的温度，或提高成型粘度的温度，同样可以尽力达到这两个目的。液相线的温度和成型粘度的温度（不协调

$\text{SiO}_2$	$\text{R}_2\text{O}_3$	$\text{CaO}$	$\text{Na}_2\text{O}$	$\text{B}_2\text{O}_3$	$\text{CdO}$
52.5	13.5	1.3	0.4	12.1	20.2
50.7	13.2	1.1	0.3	9.9	24.6
47.2	12.3	1.0	0.3	9.2	30.0

## 用作核子燃料的玻璃纤维

用玻璃纤维可作为核子燃料，它的优点如下：换热表面大；化学稳定性、耐热性和耐火性可保证反应堆在1000°C高温下工作；裂变材料的含量的幅度大，可采用各种燃料；适用于各种反应堆；便于除去裂变生成物；便于更换燃料元件；制造简单，价廉。

核子燃料用的玻璃纤维，含UO<sub>3</sub>50%，其玻璃成份如下（重量%）：SiO<sub>2</sub> 29, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 1.9, B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 5.18, UO<sub>3</sub> 50, CaO 3.3, Na<sub>2</sub>O 10.13和K<sub>2</sub>O 4.6。玻璃的热膨胀系数为 $118 \times 10^{-7}$ 。

在这种玻璃内可引入铀233、钍232或钚239。含有铀235的玻璃纤维，国外已在核子反应堆中试用。

二氧化钍含量为40%的玻璃也可用于上述用途。在含二氧化钍40%的玻璃纤维中，90%的被吸收的中子参加把钍变为裂变性铀233的过程。这是由于玻璃的其它成份的热中子俘获截面不大的缘故。

用玻璃纤维作成的燃料元件比金属元件的耐热性要好的多。钍的熔化温度为640°C，而反应堆用的玻璃纤维的软化温度要高出几百度。此外，玻璃纤维耐氧化和还原气体，很少溶于开水。

玻璃纤维作成的燃料元件在强烈的中子辐射下，稳定性好。玻璃纤维在这种情况下既不破坏，又不熔化。把纤维的直径减小，也不影响它对中子的稳定性。

但是随着辐射量的增加，玻璃纤维的抗拉强度极限在开始时却大大下降，而后当中子继续作用时，下降得并不显著。这种强度下降，是由于纤维表面松散（脱现象）的增加，而反玻璃化的危险就大大地减少。

## 参考文献

- [1] 日本专利：30—6233
- [2] 玻璃陶瓷技术简报第5期。

的缘故。

含有裂变性物质的玻璃纤维，也可用作进行几种化学过程的高能量射线源。在辐射化学中用的玻璃纤维，直径为1到10微米，含有50%（按重量计算）铀233，铀235或钚239。

在动力核子反应堆中可以用直径从10到1000微米的玻璃纤维、杆、管等作玻璃燃料元件。这种燃料元件价廉，但是顺利使用的条件是，玻璃纤维强度不应太高，否则，核子反应堆中的压力会下降。

#### 金属玻璃纤维

美国联邦工程公司用专利方法生产了一种金属玻璃纤维。这种方法是用一种特殊的煤气电镀设备，用电镀和粘结法将镍铬铜等金属，在一连串的操作下加到玻璃纤维上去的。这种纤维具有导电性能，可作为导弹、雷达材料。用这种纤维制成的制品质量轻，甚至可在普通气流中浮起来。用这种纤维制成的薄片还可作为建筑材料，如装饰材料等。

#### 耐火度达1500°C的玻璃纤维


美国曾研究并制得了耐火度达1500°C，直径为0.2微米的玻璃纤维，这种纤维象“石英”一样，并且它是由水硅石构成的。水硅石在600、1,000和1500°C温度下加热时可分别转变为无水硅石、石英

$\text{Al}_2\text{O}_3$	$\text{Na}_2\text{O}$	$\text{SiO}_2$
20.3	28.3	51.0
32.3	24.0	43.5
42.3	20.5	37.1

和方英石。目前正在研究将表中所列成分的玻璃拉出的纤维用酸作用，制取氧化铝纤维。

#### “加粗”的玻璃纤维

为了减少纤维与纤维之间的磨擦，可以采用一种缓冲的办法。这种方法是将纤维素纤维磨成很细的分子，将这种分子溶解在水或乳状液体中构成一种泥浆；在这种泥浆中分子能长期保持悬浮。图为生产这种纤维的工艺流程图。将纤维束（1）引过一滚轴（2）和导块（3）然后通过一对弯形导杆（4）和活动排丝器（5）这一活动排丝器使纤维束来回绕过卷筒。滚轴（2）周边与一转滚（8）相接触，这一转滚的表面浸在泥浆箱内。这样即可制成所谓“加粗”的玻璃纤维，而大大减少纤维之间磨损效果。



## 石墨纤维

石墨是一种很古老的非金属材料，具有非金属材料的许多优良性能，如既能耐高温，又耐低温，热膨胀系数很低，能抗急冷急热，而且在温度剧烈变化中，体积非常稳定。它的化学性能也非常优越。它在常温条件下，强度并不高，硬度也不大，但在高温条件下，其强度反而成倍增高，这是其他材料所没有的特点。石墨虽是非金属材料，但又具有类似金属的某些性能，如有良好的导热性能与导电性能。它虽然是无机物，但又具有类似有机塑料的某些特性，如塑性，

能吸收大量热能，又有可塑性；容易加工，可制成任何复杂的体形，又可加工到很高的精确程度。由于石墨具有许多特殊性能，它是一种良好的工业材料。尤其是近年来由于火箭导弹工业对耐高温材料的需要，石墨已引起人们的重视。

含有99%以上碳的石墨目前已能制成纤维、布、编織物、绳索、毡等。石墨纤维要求纯度在95%以上；但一般天然石墨的最高纯度只有75%。气化法提纯的石墨虽已达99.99%的高纯标准，但却无法拉制。