

上海科学技术出版社出版 新华书店上海发行所总经销 市五印 第 V~10 号

1959年3月第1版 7月第2次印刷 印张 3·8 字数 7,000 定价 3分

印数 1,001—3,050


1959

黑色金屬

# 技术革新资料

9

上海科学技术出版社出版



## 鋼材抗大气腐蝕性能的快速試驗

上海市工业館冶金分館編

### 一、前 言

在室外使用的各种鋼材結構和建築，經常受着大氣的各種侵蝕，例如空氣、日光照射、雨淋等等。因此鋼材的大氣腐蝕性能試驗，如果按照一般的野外試驗方法，均須試驗一年以上的时间才能得出結果。不但試驗時間長，同時由於每年的氣候情況並不完全相同，很難得出準確的結論。採用 $1/100\text{N}$ 硫酸和 $1/100\text{N}$ 鹽水各50%的混合液作為快速腐蝕劑，並在特制設備上按照大氣情況自動進行各種自然情況處理的快速腐蝕試驗機，可以使試驗過程縮短到7天。本文介紹一種簡單易制的自動化腐蝕試驗機，在整個試驗過程中昼夜自動地進行工作，不需要有人看管，大大地縮短試驗時間，也節省了人力。因此可以大量地和迅速地進行各種鋼材抗大氣腐蝕性能的比較試驗，對判定新鋼種的抗大氣腐蝕性能提供了有利的條件。

## 二、試驗方法

在試驗過程中採用自動化方式進行，其整套設備如圖1所示。試樣懸掛在作圓周運動的三角傳送帶上運送，傳送帶每7




图 1

分鐘運轉一周，由馬達經減速齒輪箱帶動。試樣在每一運轉週轉期內，經過各種處理，現分述如下：

1. 試樣的準備 試樣按  $100 \times 50 \times 3$  公厘截成小塊。試樣的兩平面用 80 號拋輪拋光，將加工的痕迹拋去，并在每一個試樣上開有 0.5 公厘小孔兩個，如圖 2 所示。




图 2

这两个小孔用来悬挂試样，每块試样在进行試驗之前，都必須用苯将它的表面可能存在的油漬洗淨，并称出它的重量。

**2. 噴霧處理** 在試樣經過噴霧口時，噴霧器即自動開啟，由壓縮空氣將瓶內的腐蝕劑呈霧狀噴出。壓縮空氣的氣壓經過二級減壓和恆壓調節，因此在整個試驗過程中壓力保持不變。在試樣离开噴霧口時，噴霧器即自動關閉。噴霧口离开試樣的距離為 300 公厘。鋼材快速試驗用的腐蝕劑採用  $1/100\text{N}$  的  $\text{NaCl}$  和  $1/100\text{N}$  的  $\text{H}_2\text{SO}_4$  各半的混合溶液。將兩種溶液混合物注入噴霧器貯液瓶內就可以应用了。

**3. 試樣的干燥** 在經過噴霧處理以後，試樣沿傳送帶向烘箱移動。在該段時間內，試樣表面由於與周圍空氣接觸，已經自然干燥。干燥的試樣即進入烘箱。烘箱系用鐵皮制成、用電阻絲加熱。烘箱的工作溫度用雙金屬片控制，保持在  $40^\circ\text{C}$ ，試樣通過烘箱的時間約為 45 秒鐘，因此每塊試樣在經過烘箱後，表面已經完全干燥，再沿着傳送帶前進，經過噴霧處理，如此繼續循環進行。

**4. 冲洗試樣** 每塊試樣在經過 60 次噴霧循環處理後，即自動停止噴霧循環 6 次。同時蒸餾水自動對着試樣的一面進行沖洗，蒸餾水的水壓自動保持在 357 公厘 ( $14''$ ) 水柱以內，出水口離開試樣距離為 25 公厘。

每块試樣經過沖洗后再給以噴霧處理，同樣再經過烘干、噴霧過程。以後按每 60 次循環后進行一次蒸餾水沖洗。每完成一次試驗，試樣共需經過 1200 次噴酸霧循環。在 1200 次循環完畢后，取下試樣，浸入除銹溶液中，除去鐵鏽，再烘干，稱其重量。按失去重量與原來重量比較，以測定其抗大氣腐蝕的性能，除銹溶液按下列成分配制：

鹽 酸	氧化錳	氯化亞鐵
100 份	2 份	5 份

由於試驗是按比較法進行的，因此在試樣中必須包括基本比較的鋼樣，以與被試驗鋼材比較其抗大氣腐蝕性能。

### 三、試驗設備的設計和製造

1. 傳動圓盤支架和傳動機械 整套設備是裝在 38 公厘 ( $1\frac{1}{2}$ "') 角鐵焊成的三角架上。三角邊每邊長 915 公厘，在三角架上安裝着 3 只位於同一個平面上的 300 公厘直徑的圓盤（圖 1）。三個圓盤分別套在三個中心軸上，其中兩個軸是固定不動的，一個中心軸作為傳動軸，是可動的。由傳動馬達經過變速機械，帶動變速機構，總的變速比為 2620 : 1。馬達轉速為 1440 轉/分，由於考慮到必須連續運轉，因此採用  $\frac{1}{4}$  匹馬力，經過一套變速機構以後，每一試樣的一個循環時間在 7 分鐘左右。

2. 噴霧器 三角架的三條邊分別裝置着噴霧器、噴水沖洗口和烘箱（圖 1）。為了使試驗結果準確起見，噴霧器是一個很重要的關鍵。噴霧器的要求是：（一）噴着的霧必須是細密而均勻，即在試樣表面被一層細密的霧遮蓋住，沒有水滴產生；（二）被噴射后的試樣必須处在半干燥的状态中；（三）空氣壓力在整

个噴霧過程中必須保持不變(不超过10公斤/公分<sup>2</sup>);(四)兩只噴霧口的射程、噴射量和均勻度也要完全一致，採用簡單易製的直角噴口可以基本上達到上述要求。另外在噴口前方各安裝一只方形喇叭口，一方面使霧可以集中，同時可以使液體性霧滴不致飛揚開來，有損附近部件。

壓縮空氣是用一般帶有儲氣筒並且能自動開閉調節壓力的空氣壓縮機供應的。輸出壓力被調節在15公斤/公分<sup>2</sup>左右，再經過一只15公斤/5公斤的減壓閥(可用乙炔表)，使壓力降到5公斤左右，並使達到噴霧器的空氣維持在5公斤/公分<sup>2</sup>左右的範圍內。

### 3. 蒸溜水沖洗設備 由長形玻璃漏斗和滴管組成(圖3)。

噴射的壓力應維持在357公厘(14")水柱壓力；噴射的水量要能將110 c.c. 357公厘水柱的水在22秒鐘內噴射完毕。根據這樣的條件，在漏斗中裝一個用賽璐珞圓球制成的液面調節器，維持水位在一定的高度上。

### 4. 烘箱 由鐵皮構成外殼，內村云母紙和石棉板；最里一層石棉板上貼上電熱絲，作為發熱體，如圖4所示。

電熱絲採用220V·600W的普通電爐絲，用自耦變壓器調整工作電壓，把它的溫度調整在40°C。烘箱的上部和下部各開一排1公分直徑的孔，以增加熱空氣的對流作用，在上部最中間的一個孔中插入一支水銀溫度計，以指示溫度。傳送帶通過烘箱，把試樣送進烘箱的一端，再從烘箱的另一端出來，使經過烘箱的試樣達到完全乾燥。

## 四、自動化和半導體的應用

掛在傳送帶上的試樣，沿着運轉方向周而復始地先後經過




图 3




图 4

噴霧口、噴水口与烘箱。当試样进入这些噴口的噴射区域时，噴口即自动开启，在試样离开时又能自动关闭。并且噴霧与冲洗又是間隔着进行的，即每 60 次噴射腐蚀剂后冲洗 6 次，接着又是 60 次噴射和 6 次冲洗。每一次循环，其間都保持着一定時間的間隔。这些控制过程都是由自动化来完成的。




图 5

**1. 应用光敏半导体控制的元件** 自动化控制是利用硫化鎘半导体的光电转变作用来完成的。半导体和直流电源及电子继电器串联装在試样的一面(图 5)，而在試样的另一面则安装光源，在光源前装有透鏡使光線平行射向半导体。如果在試样前进过程中把光線挡住，则半导体的电阻即剧增，以致将电流截断，使电子继电器通路，当試样經過后，光線仍投射在半导体上，使它的电阻大大降低(成为导体)，这时就有一股微弱的

电流(約 500 微安)通过半导体的继电器，使继电器断路。

**2. 噴水口和噴霧口活門的启門** 应用一只电磁开关和彈簧夹組成一套启閉活門(图 6)。电磁开关用矽鋼片疊成，按 220 V 电源計算用 SWG #26 漆包綫繞 1500 圈，如图 6 所示。这样的活門要两只，它們分別管理噴霧和噴水。

把蒸餾水管和压缩空气管分別穿过彈簧夹，然后把电磁开关和电子继电器串联后接上 220 V 交流电源，此时如果有試样




图 6

通过噴口，则光源被擋住，使继电器通路，于是交流电源通过电磁开关产生磁场拉动彈簧夹，打开管道完成噴霧作用；电磁开关在工作时会产生 50 周的交流杂声，影响工作，为了消灭这一故障，可以在铁芯的一部分嵌入一只短路铜环，以变更部分磁力线的相位，使交流声消灭。

**3. 同步調整** 由于蒸餾水的冲洗在 60 周内仅为 6 周，因此为简化设备起見，蒸餾水开启的自动控制机构和控制噴霧的控制机构合用。如果把光敏半导体安装在噴霧的位置上，那么仅能使噴霧口在正确的时间内作用，而不一定能适应蒸餾水的作用时间，因此如用 2 只半导体来控制 2 只自动噴口，使試样到达和离开时能及时地噴射和停止，还需要有同步的安排，把傳送皮带按試样块数分成若干平均等分，使得試样和試

样之間保持着完全相同的距离，然后适当地安排两种噴口的位置，使得在一块試样进入噴霧口的同时，也一定有一块試样进入噴水口。因此每块試样能准确地受噴霧腐蝕，同时在需要噴水时也一定能正确地自动进行。

**4. 交叉間隔噴射和冲洗的自动化裝置** 在試驗規範中規定必須是 60—6—60—6…… 相同地噴射腐蝕劑和沖洗水，因此两只电磁开关不能在同一時間中启閉，也就是在噴霧的 60 循环中停止冲水，而在冲水的循环中停止噴霧。而且每次轉換时还要有一定時間的間隔进行烘干。为了简化这种裝置，設計应用了一只 6" 直徑、2" 寬的木制控制輪。它是通过齒輪和皮帶从第三軸（傳動軸）上得到傳动的。其運轉速度根据每一个試驗周期的長短来决定。例如在試驗中，經過 60 循环腐蝕劑的噴射，空轉 4 循环，再經過 6 循环蒸餾水的噴射，空轉 4 循环。控制齒輪運轉一周，共循环 74 次。如果每一循环为 7 分鐘，則 74 循环共需要时间为  $7 \times 74$  分鐘，因此把控制輪按 60 : 4 : 6 : 4 的比例分配，并且在輪周上划一道中綫把一只 2" 寬的木輪区分为二个部分(即图 5 中的時間控制器)。在木輪的一邊釘上依 60 周期時間長度 ( $\frac{60}{74} \times 360 = 290^\circ$ ) 的銅皮，在另一部分釘上依 6 个周期長度 ( $\frac{6}{74} \times 360 = 29^\circ$ ) 的銅皮，在輪邊上裝上四只彈簧接触片，然后把两只电磁开关分別和彈簧輪的接触点串联起来。因此只有当接触点和薄銅皮接触时，两接点发生通路，电磁开关才能在半导体的控制下发生作用。当四接点都处在空擋的位置时，两电磁开关都无作用，也就是噴霧与冲水均不进

行，試樣只經過烘箱、干燥過程。

**5. 自動水位平衡** 為了使試驗過程中沖洗的水量和壓力保持不變，必須在恆定的水柱壓力和流量下才能達到，因此必須有自動水位平衡的裝置（見圖3）。把大容器中的蒸餾水用虹吸管引進圓柱形玻璃管漏斗中，漏斗中放進一隻浮球。當水位升到一定高度時，浮球上的橡皮塞就把進水塞住，在進行沖洗時，水位和浮球將降低，進水口就開放，結果自動地使水位保持在恆定的高度上。為了防止塞子漏水起見，在規定的高度上方設有一個出水口，接到外部一只容器中，使水位能恆定地保證不超過這個出水口。

**6. 烘箱溫度的自動控制** 采用雙金屬溫度自動控制器，把控制器玻璃管自烘箱下方中央插入箱中，將調節螺絲校正在 $40^{\circ}\text{C}$ 的臨界點，然后再和自耦變壓器串聯。

## 五、試驗過程中應注意的事項

1. 在整個試驗中噴霧是起着決定性作用的部分，因此噴霧口和噴霧量在調整以後必須保持不變。在以後的試驗中亦需保持相同的情況，否則將使結果相差很大。

2. 試樣表面因加工所可能存在的油及其他附着物必須完全清除。否則由於油在鋼樣表面上起着保護作用，使腐蝕作用減緩。

3. 試樣和噴霧噴口的位置必須保持在當試樣面積的 $\frac{1}{4}$ 進入噴口時開始噴霧，在試樣完全離開噴口後停止噴霧，如此可以保證整塊試樣能均勻地被腐蝕劑覆蓋。

4. 半導體使用電流不能大於 $1\text{ mA}$ 。

## 六、今后进一步改进和努力方向

由于这台腐蚀試驗机是初次試制，因此可能在以后有許多地方可以加以改进，例如：

1. 加装紫外綫照射部分以符合在日光下进行照射的情况。
2. 研究使噴霧更均匀和細化的方法。
3. 試驗不同腐蝕試驗剂，以得出能更快而且准确地代表自然大气情况下腐蝕的溶液，使試驗时间更为縮短。
4. 試驗能同时一次进行 50~100 塊試驗的試驗机。

上海市冶金局中心試驗室