



北京理正软件设计研究院
BEIJING LEARING INSTITUTE OF SOFTWARE DESIGN CO.,LTD.

结构绘图

工具箱

使用说明

理正工程设计工具箱系列软件

2004年5月

前 言

亲爱的用户朋友，我们向您郑重推荐《理正结构绘图工具箱》，您会惊奇的发现它将使您的绘图效率成倍提高。

一位有多年设计经验的工程师曾对我们说过，设计人员有 90% 的工作时间都在绘图，这就决定了提高绘图效率是提高设计人员工作效率的关键之所在，自然也就成为我们开发《理正结构绘图工具箱》的根本出发点。为此，我们费了不少心思。

我们成功解决了困扰设计人员的比例换算问题，在同一张图中绘制不同比例的图形竟变得如此简单。

线和图形是工程师的语言，而字和尺寸是辅助说明，基于此我们把钢筋、图线、文字、尺寸等工具做为开发的重点，把它们做精致、做到位。您一定会惊喜地发现，用好这些工具大大提高了绘图效率。

《理正结构绘图工具箱》采用完全参数化的设计模式，所见即所得参数设计，即时的帮助信息提示和操作演示使软件的操作简单、方便。

《理正结构绘图工具箱》是基于 AutoCAD 的绘图工具，不是要取代 AutoCAD，而是对 AutoCAD 进行补充和专业化加工，更好的为设计人员服务。

《理正结构绘图工具箱》与《理正构件设计工具箱》是内在联系的有机整体，既可各自单独使用完成特定功能，又可联合使用更具效率。

本手册为您详细讲述《理正结构绘图工具箱》的功能特点和使用方法。

感谢您对我们工作的支持！

目 录

目 录.....	1
1 绘图工具箱总说明.....	1
1.1 系统运行环境.....	1
1.2 安装与启动.....	1
1.2.1 安装	1
1.2.2 启动	2
1.3 特别介绍.....	2
1.4 格式约定与特殊文字约定.....	4
1.4.1 格式约定.....	4
1.4.2 特殊文字约定.....	4
1.4.3 通用图标.....	5
1.5 绘图工具可视化界面.....	5
1.5.1 工具条菜单.....	6
1.5.2 工具栏	7
1.6 数据交互.....	8
1.6.1 数据输入方式.....	8
1.6.2 表格参数的多项修改.....	9
1.6.3 参数辅助说明.....	11
1.6.4 绘图工具箱命令方式.....	13
2 绘图实用工具.....	14
2.1 理正绘图环境设置.....	14
2.1.1 启动绘图环境设置.....	14
2.1.2 默认设置.....	15
2.1.3 设置文件交换.....	16
2.1.4 文字样式设置.....	16
2.1.5 尺寸样式设置.....	17

2.1.6	图线样式设置.....	18
2.1.7	图层设置.....	19
2.2	电脑比例尺.....	20
2.3	理正钢筋工具.....	21
2.3.1	启动画钢筋工具.....	21
2.3.2	画板钢筋.....	22
2.3.3	画纵筋	26
2.3.4	画箍筋	26
2.3.5	画点钢筋.....	29
2.3.6	画拉结筋.....	31
2.3.7	画附加筋.....	31
2.3.8	钢筋编辑.....	34
2.3.9	钢筋设置.....	39
2.3.10	快速调出钢筋工具条.....	40
2.3.11	钢筋关联标注.....	40
2.4	理正文本工具.....	42
2.4.1	启动文本工具.....	42
2.4.2	调用理正词库词条.....	44
2.4.3	导入导出文本.....	45
2.4.4	中西文分解.....	45
2.4.5	调出文本工具条.....	46
2.4.6	连续文本标注.....	47
2.4.7	文本编辑.....	50
2.4.8	文本设置.....	61
2.5	理正尺寸标注工具.....	61
2.5.1	启动理正尺寸标注工具.....	61
2.5.2	水平垂直标注.....	62
2.5.3	平齐标注.....	65
2.5.4	直径标注.....	66

2.5.5 尺寸标注定位方式.....	66
2.5.6 尺寸编辑.....	67
2.5.7 尺寸设置.....	68
2.5.8 尺寸工具条.....	71
2.6 理正图线工具.....	71
2.6.1 启动理正图线工具.....	71
2.6.2 绘制图线.....	71
2.6.3 图线编辑.....	74
2.6.4 图线设置.....	74
2.7 理正表格工具.....	75
2.7.1 启动理正表格工具.....	75
2.7.2 绘制表格.....	75
2.7.3 表格设置.....	79
2.8 理正基本符号绘制工具.....	80
2.8.1 标高	80
2.8.2 一般引出标注.....	83
2.8.3 钢筋引出标注.....	84
2.8.4 构件引出标注.....	86
2.8.5 多层引出标注.....	88
2.8.6 索引符号.....	89
2.8.7 对称符号.....	90
2.8.8 剖切符号.....	91
2.8.9 折断线	94
3 常用构件绘图.....	96
3.1 功能概述.....	96
3.2 操作流程.....	97
3.3 交互界面.....	97
3.4 参数取值范围.....	99
3.5 配筋修改.....	100

3.5.1 梁截面配筋修改.....	100
3.5.2 墙节点配筋修改.....	102
4 理正图库-图块工具.....	103
4.1 功能概述.....	103
4.2 运行图库、图中块管理、图形剪贴板	103
4.3 操作说明.....	104
4.3.1 标准图库.....	104
4.3.2 图中块	109
4.3.3 剪贴板	110
5 词库操作说明.....	114
5.1 功能概述.....	114
5.2 运行词库.....	115
5.3 操作说明.....	116
5.3.1 词汇管理	116
5.3.2 工程词库	120
6 其它辅助工具.....	124
6.1 选筋小工具.....	124
6.2 快速切换显示状态与填充状态	125
附录 1 技术支持.....	126
附录 2 意见反馈表.....	128
附录 3 理正计算机辅助设计系列软件	129

1 绘图工具箱总说明

本章主要介绍以下内容：

- (1) 系统运行环境
- (2) 绘图工具箱特别介绍
- (3) 安装与运行
- (4) 本手册的格式约定
- (5) 可视化操作界面

1.1 系统运行环境

操作系统：

Microsoft Windows 98

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows XP Professional

Microsoft Windows XP Home

AutoCAD 版本：R14

1.2 安装与启动

1.2.1 安装

退出正在运行的各种其它程序，点击安装光盘中 setup.exe，依照提示进行，就可安装本软件。

如安装不成功，可能有以下原因：

1. 安装盘损坏：与理正软件市场部联系更换安装盘；
2. 磁盘空间不够：请准备足够的磁盘空间后再安装。

1.2.2 启动

安装成功后，启动理正绘图工具箱有以下几个途径：

1. 直接从从[开始]▶[程序]菜单和桌面快捷图标启动；
2. 从理正构件设计工具箱主窗口，点【绘图工具】按钮启动理正绘图工具；

1.3 特别介绍

理正绘图工具箱是基于 AutoCAD 平台面向建筑结构设计的绘图工具集，包括钢筋、文字、尺寸、图线、标高、引出标注、对称线、剖切线、折断线等许多实用的绘图工具。实用性是系统开发的出发点和落脚点，突出地表现在以下几个方面：

1. 电脑比例尺——让你摆脱比例转换的烦恼

一张图中可能会有多个比例的图形，电脑比例尺可以实现即时、方便地比例换算。

2. 钢筋智多星——实用与高效的钢筋工具

①完全参数化、可视化的操作方式，可完成各种类型的钢筋绘制：板钢筋、纵筋、箍筋、点钢筋、拉结筋、附加筋；

②在绘制钢筋的同时完成钢筋的标柱；

③灵活设置勾的类型（斜勾或弯勾），灵活指定勾的方向和绘制偏移量；

④全面、细致、高效、快捷的钢筋勾编辑和线编辑。

3. 个性化的文本处理工具

①多层次、多形式的文字书写方式：单行文本、多行文本、连续文本；

②多层次、多形式的文本编辑方式：单行编辑、多行编辑、多文本编辑、连续文本编辑等；

③可视化参数操作，方便、灵活地设置字型、位置、字高、角度、

行数、间距等参数。

4. 专业化的绘图环境设置——“提供优质的纸和笔”

① 多方位、多层次的设置功能，构件设计工具箱和绘图工具箱都能进行总的设置，对构件设计和绘图工具同时起作用，绘图、编辑、设置的一体化设计使绘图过程中各种绘图实体的设置随心所欲；

② 合理的默认状态设置，即使不做任何的修改，绘出的图形也象是出自专家之手。

5. 构件设计、绘图一体化——让你在计算和绘图之间任意驰骋

① 构件设计工具箱和绘图工具箱既独立、又相关，可以各自单独使用，但因二者内部数据关联，因此联合使用更具效率和实用性；

② 构件设计工具箱和绘图工具箱可以彼此调用、快速切换；

③ 构件设计工具箱中生成的施工图可以使用绘图工具做整体的编辑（移动、复制、删除、旋转、缩放等）；

④ 构件设计工具箱和绘图工具箱的设置功能具有同一性，设置同一份数据，对二者同时作用。

6. 强大的编辑功能——“想怎么改就怎么改”

① 通用的编辑功能和个性化的编辑功能相辅相成；

② 提供构件的整体编辑功能；

③ 体现了实用与效率的统一，如钢筋、文字等的编辑功能，非常简单的操作实现了非常实用的功能。

7. 丰富实用的小工具——小巧、灵活、实用、高效

目前提供了尺寸、图线、标高、引出标注、对称线、剖切线、折断线等丰富实用的绘图小工具，使得绘图工具的功能具有很强的专业扩展性。

8. 好用易学

① 可视化参数操作，功能非常明确；

② 即时的参数信息提示功能，无声的老师随时恭候；

③ 简图和参数对应，所见即所得；

④ 主菜单、工具栏、命令行多方位命令交互。

9. 词库、图库——词汇、图块的保管箱

- ① 提供方便的库编辑功能；
- ② 与文本工具紧密联系，可随时将词库词条导入文本工具中；
- ③ 支持实时拖拽操作。

1.4 格式约定与特殊文字约定

1.4.1 格式约定

本手册遵循的基本格式约定：

正文：10号宋体

按钮：按钮的描述用加粗的方括号表示“【】”，括号内文字取10号黑体字，表示该按钮的标签，如【确定】。

菜单：菜单的描述用中空的方括号表示“[]”，菜单的“父子”关系用“□”，括号内文字取10号黑体字，表示该菜单的标签，如【绘图】□【画钢筋】。

命令行：命令行出现的文字都用斜体的10号宋体字，小括号“()”内表示提示文字，尖括号“<>”内表示默认值或默认动作，如：

修改方式(改单项-s/改相同值-a)<s>：

1.4.2 特殊文字约定

关于“出图”字样：

在绘图工具的交互参数中，有一些参数前面加了“出图”字样，如：出图字高、出图内偏等，凡是带有“出图”字样限定的参数，长度单位都是mm，都是指按1:100的比例打印出的施工图中的长度。例如：出图字高2.5mm，表示在打印出的施工图中对应该字高的文字的实际高度为2.5mm。

关于用“d、D、E、F”表示钢筋级别：

程序约定在标注钢筋环境下，用“d、D、E(e)、F(f)”分表示 HPB235、HRB335、HRB400、RRB400 不同级别的钢筋。

d8@200——Φ8@200

2D12——2Φ12

2E12——2Φ12

2F12——2Φ12

1.4.3 通用图标

——打开编辑对话框

——打开设置对话框

——调出相应工具条

——播放相应演示程序

——打开或关闭高级参数，默认状态为关闭高级参数

1.5 绘图工具可视化界面

启动后理正绘图工具界面如图 1.5-1，包括两部分：绘图主菜单和理正工具条。

绘图工具箱总说明




图 1.5-1 绘图工具界面

1.5.1 工具条菜单

工具条菜单有 5 个菜单项, [画]、[改]、[构]、[辅助]、[退出]。



图 1.5.1-1 工具条菜单

[画]: 绘制各种绘图实体;

[改]: 编辑各种绘图实体;

[构]: 实现对构件的整体编辑, 启用常用构件的直接绘图;

[辅助]: 总设置、工具条显示设置、启动联机帮助、图库、词库与选筋小工具等;

[退出]: 退出理正绘图工具箱。

1.5.2 工具栏

理正绘图工具箱的工具条见下图。

常用命令工具条:



基本符号工具条:



构件工具条:



“辅助”工具条:



比例工具条:



除上述的工具条外，还有钢筋、尺寸、图线、文字 4 个工具条，可打开“工具条显示设置”对话框来设置这些工具条的显示状态。

启动方式:

①[设置]▶[工具条状态设置];

②命令行:

command: LZSETBAR



图 1.5.2-1 工具条显示设置

1.6 数据交互

1.6.1 数据输入方式

以钢筋绘制对话框为例来说明：




图 1.6.1-1 绘钢筋

1. 键盘输入数据：如编号、标注、内偏等参数；
2. 用鼠标点选常用值，在系统提供的常用列表值中，用鼠标左键点击选取某一数值。

0表示有圈无号, -1表示无圈无号
← → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 -1

图 1.6.1-2 编号值列表

用字母 d, D, E (e), F (f) 分别代表 HPB235, HRB335, HRB400, RRB400 级钢筋符号： ← → d6@150 d6@200 d8@100 d8@150 d8@200 d10@100 d10@150 d10@200 d12@100 D12@150 D12@200 D14@100 D14@150 D14@200 D16@100 D16@150 D16@200

图 1.6.1-3 钢筋标注列表值

把鼠标置于列表值前端的“←”或“→”上，列表值可以自动向前或向后滚动，以便用户选取。

3. 下拉列表输入，对于有下拉列表的参数，可以在下拉列表框中直接选取，如钢筋级别。



图 1.6.1-4 钢筋级别下拉列表

1.6.2 表格参数的多项修改

即多个参数同时改为相同值。按下 Ctrl 键可连续选择多个参数，按下 Shift 键可一次选择多个参数。

例 1.6-1：将混凝土标号统一改为 C25

①启动理正多文本编辑，筛选混凝土标号：




图 1.6.2-1 编辑多个混凝土标号

②按下 Shift 键，点选序号 1 后接着点选序号 7，选中 1 到 7 行的文本：




图 1.6.2-2 快速选择文本

③将其中一个 C20 改为 C25，则 1 到 7 的所有文字都改为 C25。




图 1.6.2-3 统一修改为 C25

1.6.3 参数辅助说明

1. 参数的简要文字提示信息：参数输入时，有的参数伴有一个黄色信息提示条，指示所录数据的工程意义、使用范围、以及取值范围、注意事项等。

2. 简图——以直观的图形方式显示绘图实体的形状和参数特征：




图 1.6.3-1 纵筋简图

3. 图形查看菜单

在样图、简图以及图形结果窗口单击鼠标右键弹出图形查看右键菜单：