

苏联国家标准目录

天津市技术监督情报研究所

天津标准化协会情报专委会

说 明

一、本目录是按照苏联1990年国家标准目录和1990年第2--12期和1991年第1期苏联标准通报编译的。内容是截至1991年2月1日所有现行苏联国家标准。

二、苏联国家标准中直接采用的经互会标准(代号为СТ СЭВ)编成单独的一部分,所附索引也是单独的。

三、苏联国家标准的编号方法,是在“ГОСТ”代号之后加一个流水号和批准年份,其间以短划“—”隔开。如“ГОСТ 24775—81”,“24775”为流水号,“81”为批准年份。苏联国家标准的代号无专业含义,为便于检索,目录正文按苏联标准分类法分为19大类,每一大类中再细分为若干个二级和三级类目。为帮助读者从标准代号查找该标准所属专业,在书后附有标准代号和类目对照表。

四、在苏联国家标准中有许多各专业间的综合性标准,现列举如下:

1. 国家标准化体系 (ГСС) ;
2. 设计文件统一体系 (ЕСКД) ;
3. 工艺文件统一体系 (ЕСТД) ;
4. 产品质量指标体系 (СПКП) ;
6. 文件统一体系 (УСД) ;
7. 情报图书文件体系;
8. 保证计量一致的国家体系 (ГСИ) ;
9. 材料与制品防腐和防老化的统一体系 (ЕСЗКQ) ;
11. 应用统计;
12. 劳动安全标准体系 (ССБТ) ;
13. 缩微胶片;
14. 生产工艺准备的统一体系 (ЕСТПП) ;
15. 产品的研制与投入生产;
17. 自然保护和自然资源的改善方面的标准体系;
19. 规划性文件的统一体系 (ЕСПД) ;
20. 产品国家质量管理的统一体系;
21. 建筑设计文件体系 (СПДС) ;
23. 制品耐磨性保证;

自动化操纵系统 (ACY) 技术文件体系;
机器制造强度的计算与试验;
仪器制造标准的统一体系 (ECCII) ;
“技术可靠性”标准体系 (CCHT) ;
技术服务和修理技术体系;
经济要求和人机工学保证标准体系;
人机工学和技术美学标准体系 (CCCTO) ;
技术装备标准体系。

如“12.3.004-75 CCBT。金属的热处理。一般安全要求”这个标准就归属于第12个标准
“一劳动安全标准体系”。

本目录涉及专业广泛, 编译者水平有限, 时间又紧, 错漏之处欢迎读者批评指正。

编 者 1991年7月

第一部分
苏联国家标准目录
(ГОСТ)

目 次

第一部分 苏联国家标准(ГОСТ)目录

A 矿业、矿物.....	(1)
B 石油产品.....	(18)
B 金属及金属制品.....	(26)
Г 机器、设备及工具.....	(60)
Д 运输工具及容器.....	(145)
E 动力及电工设备.....	(160)
Ж 建筑工程及建筑材料.....	(184)
И 硅酸盐陶瓷及碳素材料和制品.....	(201)
K 木材, 木制品, 纤维素, 纸张, 纸板.....	(206)
Л 化工产品 & 橡胶石棉制品.....	(217)
M 纺织, 皮革材料及制品.....	(247)
H 食品及调味品.....	(264)
П 计量仪器, 自动化工具及计算技术.....	(280)
P 保健及卫生用品.....	(297)
C 农业及林业.....	(303)
T 一般技术性、组织性和方法性标准.....	(316)
У 文化及生活用品.....	(368)
Ф 原子技术.....	(374)
Э 电子技术, 无线电电子学及通讯.....	(380)

第二部分 苏联直接采用的经互会标准(СТ СЭВ)目录

附录 I 苏联国家标准代号与类号对照表.....	(420)
附录 II 苏联直接采用的经互会标准代号与类号对照表.....	(468)

A 矿业、矿物

A0 矿业的一般规则及标准

A00 术语及符号

17070-87	煤。术语和定义
17321-71	煤炭。精选。术语和定义
21123-85	煤炭。术语和定义
26475-85	铁矿石和锰矿石。产品术语和定义

A02 计算及设计标准

22940-85	矿业勘探地下水平巷道。断面尺寸
----------	-----------------

A09 试验方法。包装。标志

12288-66	岩石。用冲头顶压测定机械性质的方法
21153.0-75	岩石。对物理试验方法的一般要求及取样
21153.1-75	岩石。用普洛托基牙科诺夫法测定强度系数
21153.2-84	岩石。单轴挤压强度极限测定法
21153.3-85	岩石。单轴拉伸强度极限测定法
21153.5-88	岩石。受挤压产生剪力时强度极限测定法
21153.6-75	岩石。在弯曲时强度极限测定法
21153.7-75	岩石。弹性纵波及横波传播速度测定法
21153.8-88	岩石。受体积挤压时强度极限测定法
24941-81	岩石。用球压头载荷测机械性能的方法
25260-82	岩石。电测贯穿现场试验法
25493-82	岩石。热传导系数及比热测定法
25494-82	岩石。电阻率测定法
25495-82	岩石。介质常数及介质损耗正切角测定法

25499-82	岩石。热传导系数测定法
26447-85	岩石。用单轴加压测定泥质岩机械性能的方法
26450.0-85	岩石。用于测定干管特性选取和准备试样的一般要求
26450.1-85	岩石。用充水法测定外露孔隙性系数的方法
26450.2-85	岩石。固定和非固定过滤时绝对透气性系数的测定法

A1 碳素矿物

A10 分类、命名及一般标准

9276-72	苏联煤炭。褐煤和烟煤划分的参数
10020-88	库兹涅茨和高尔洛夫矿区烟煤和氧化无烟煤。分类
14834-86	基夫道—拉依迟兴斯基及阿尔哈洛—博古昌斯基地区产的氧化褐煤。按氧化程度分类
19242-73	褐煤、烟煤、无烟煤。按块大小分类
21489-76	褐煤、烟煤和无烟煤。按镜煤镜式反射系数及变质期的极限分类
25543-88	褐煤、煤、无烟煤。发生学及工艺参数的分类
27313-89	固体燃料。分析指数的符号及各种状态燃料分析结果的换算公式
28663-90	褐煤（低等煤）。编纂法典

A11 石墨。金刚石

4404-78	制造铅笔芯用的石墨。技术条件
4596-75	坩埚用石墨。技术条件
5279-74	铸造用晶体石墨。技术条件
5420-74	隐晶石墨。技术条件
7478-75	电池用石墨。技术条件
8295-73	制造润滑脂、涂层和导电橡胶用的石墨
10273-79	制造碱性蓄电池活性物质用

10274-79	的石墨。技术条件 制造碳精制品用的石墨。技术条件	7299-84	公共事业和日常生活用的乌克兰褐煤煤砖。技术条件
17022-81	石墨。类型、牌号和基本技术要求	7429-89	炼焦用基泽洛夫煤田煤。技术要求
18191-78E	低灰分专用石墨。技术要求	7430-73	粉状燃烧用的基泽洛夫煤田煤。技术要求
	A12 无烟煤	7431-73	蒸汽机车用的基泽洛夫煤田煤。技术要求
3253-85	生产电炉氧化铝用的顿涅茨煤田无烟煤。技术要求	7432-87	层状燃烧用的基泽洛夫煤田煤。技术要求
4794-75	电极用热炼无烟煤。技术要求	7489-89	蒸汽机车用萨哈林煤。技术要求
5288-85	生产碳化钙用顿涅茨煤田无烟煤。技术要求	7491-87	层状燃烧用萨哈林煤。技术要求
9604-75	电极用热炼无烟煤用的顿涅茨煤田无烟煤。技术要求	7492-89	粉状燃烧用萨哈林煤。技术要求
10566-83	烧结矿石和精矿用的顿涅茨煤田无烟煤粉。技术要求	7494-87	日常生活用萨哈林煤。技术要求
10943-85	铸造生产用去湿无烟煤用的顿涅茨煤田的无烟煤。技术要求	7645-89	粉状燃烧用乌拉尔煤。技术要求
	A13 烟煤及褐煤	7646-87	层状燃烧用乌拉尔煤。技术要求
537-85	顿涅茨矿区产的炼焦煤。技术要求	7649-89	烧砖用乌拉尔煤。技术要求
3681-88	半焦化用东西伯利亚煤。技术要求	7650-87	日常生活用乌拉尔煤。技术要求
3846-78	煤气发生炉用顿涅茨煤田烟煤和无烟煤。技术要求	8009-78	炼焦用高加索煤。技术要求
4810-89	粉末燃烧用莫斯科郊区煤田煤。技术要求	8010-87	层状燃烧用高加索煤。技术要求
5544-73	顿涅茨煤田无烟煤煤砖。技术要求	8011-74	粉状燃烧用高加索煤。技术要求
5636-87	日常生活用东北地区的褐煤、烟煤及无烟煤。技术要求	8012-74	烧砖用高加索煤。技术要求
5979-89	蒸汽机车用莫斯科近郊煤田煤。技术要求	8014-74	石灰窑用高加索煤。技术要求
6202-89	蒸汽机车用乌拉尔煤。技术要求	8151-85	炼焦用的卡拉干达煤田煤。技术要求
7238-86	炼焦用的伯朝拉煤田煤。技术要求	8152-88	蒸汽机车用卡拉干达煤田煤。技术要求
7239-88	蒸汽机车用伯朝拉煤田煤。技术要求	8153-86	层状燃烧用的卡拉干达煤田煤。技术要求
7240-86	层状燃烧用伯朝拉煤田煤。技术要求	8154-88	粉状燃烧用的卡拉干达煤田煤。技术要求
7241-88	粉状燃烧用伯朝拉煤田煤。技术要求	8155-88	水泥窑用卡拉干达煤田煤。技术要求
		8156-88	石灰窑用卡拉干达煤田煤。技术要求
		8157-88	烧砖用的卡拉干达煤田煤。技术要求
		8158-86	日常生活用的卡拉干达煤田煤。技术要求
		8163-87	炼焦用库兹涅茨煤田煤。技

	术要求	8302-87	日常生活用中亚细亚煤。技
8164-87	蒸汽机车用的库兹涅茨煤田		术要求
	煤。技术要求	8452-77	烧砖用乌克兰褐煤。技术要
8165-87	固定式瓦斯发生器用库兹涅		求
	茨克煤田煤。技术要求	8455-87	日常生活用利沃夫—沃林斯
8166-87	层状燃烧用的库兹涅茨煤田		克煤田煤。技术要求
	和戈尔洛夫煤田烟煤和无	8456-82	粉状燃烧用利沃夫—沃林斯
	烟煤。技术要求		克煤田煤。技术要求
8167-87	粉状燃烧用库兹涅茨煤田烟	8457-87	层状燃烧用利沃夫—沃林斯
	煤和戈尔洛夫煤田无烟煤		克煤田煤。技术要求
	技术要求	8583-87	有色金属冶炼炉用库兹涅茨
8168-87	半焦化用库兹涅茨煤田煤。		煤田煤。技术要求
	技术要求	8658-88	固定式锅炉粉状燃烧用巴什
8169-87	水泥窑用库兹涅茨煤田煤。		基里亚煤。技术要求
	技术要求	8779-79	粉状燃烧用的耳基巴斯杜茨
8170-82	石灰窑用库兹涅茨煤田煤。		Экибастуз煤田
	技术要求		煤。技术要求
8171-87	烧砖用戈尔洛夫斯克煤田的	9531-86	日常生活用伯朝拉煤田煤。
	烟煤及库兹涅茨克煤田无		技术要求
	烟煤。技术要求	9565-87	日常生活用库兹涅茨煤田煤
8172-87	层状燃烧用莫斯科近郊煤田		及戈尔洛夫煤田无烟煤。
	煤。技术要求		技术要求
8176-89	烧砖用莫斯科郊区煤田煤。	9606-88	蒸汽机车用东西伯利亚煤。
	技术要求		技术要求
8177-88	水泥窑用伯朝拉煤田煤。技	9607-87	层状燃烧用东西伯利亚煤。
	术要求		技术要求
8182-78	蒸汽机车用顿涅茨烟煤和无	9608-88	粉状燃烧用东西伯利亚煤。
	烟煤。技术要求		技术要求
8183-86	层状燃烧用顿涅茨烟煤和无	9609-88	水泥窑用的东西伯利亚煤。
	烟煤。技术要求		技术要求
8184-70	粉状燃烧用顿涅茨烟煤和无	9610-88	石灰窑用的东西伯利亚煤。
	烟煤。技术要求		技术要求
8185-80	烧砖用的顿涅茨烟煤和无烟	9611-88	烧砖用的东西伯利亚煤。技
	煤。技术要求		术要求
8186-80	石灰窑用顿涅茨烟煤和无烟	9612-87	日常生活用的东西伯利亚煤
	煤。技术要求		。技术要求
8187-80	水泥窑用顿涅茨烟煤和无烟	9741-87	蒸汽机车用远东煤。技术要
	煤。技术要求		求
8188-87	日常生活用顿涅茨烟煤和无	9743-87	层状燃烧用远东煤。技术要
	烟煤。技术要求		求
8297-87	层状燃烧用中亚细亚煤。技	9744-87	粉状燃烧用远东煤。技术要
	术要求		求
8298-89	粉状燃烧用中亚细亚煤。技	9745-87	水泥窑用远东煤。技术要求
	术要求	9746-87	石灰窑用远东煤。技术要求
8299-89	水泥窑用中亚细亚煤。技术	9747-87	烧砖用远东煤。技术要求
	要求	9748-87	日常生活用远东煤。技术要
8300-89	石灰窑用中亚细亚煤。技术		求
	要求	9785-82	石灰窑和烧砖用利沃夫—沃
8301-89	烧砖用的中亚细亚煤。技术		林斯克煤田煤。技术要求
	要求	9852-87	电气列车用的库兹涅茨煤田

-87	煤。技术要求 日常生活用莫斯科郊区煤田	7754-89	岩。技术要求 波罗的海矿区产的油母页岩
-86	煤。技术要求 生产活性碳用库兹涅茨煤田	7755-77	。技术要求 水泥窑用的爱沙尼亚油母页岩
-87	煤。技术要求 日常生活用高加索煤。技术	7917-88	岩。技术要求 粉状燃烧用卡什波尔斯克矿
-87	要求 日常生活用基则洛夫煤田煤		区产的油母页岩。技术要
-88	技术要求 生产粉煤碱试剂用德聂伯河	20442-75	求 用煤气和焦油处理的波罗的
-89	西岸乌克兰褐煤。技术要		海沿海地区的油母页岩
-87	求 蒸汽机车用坎斯克—阿钦斯		
-87	克煤。技术要求 层状燃烧用坎斯克—阿钦斯	147-74	
-89	克煤。技术要求 粉状燃烧用坎斯克—阿钦斯	1137-88	
-89	克煤。技术要求 烧砖用的坎斯克—阿钦斯克	1186-87	
-87	煤。技术要求 日常生活用坎斯克—阿钦斯	1817-64	
-87	克煤。技术要求 层状燃烧用的东北地区的褐	1916-75	
-89	煤、烟煤及无烟煤。技术		
-89	要求 烧砖用萨哈林煤。技术要求	1932-82	
-89	水泥窑用萨哈林煤。技术要	2013-75	
-88	求 东北地区产粉状燃烧用褐煤	2057-82	
-88	、烟煤和无烟煤。技术要		
-88	求 捕鱼工业的船用伯朝拉煤田	2059-75	
	煤。技术要求	2093-82	
	A14 泥 煤	2111-75	
71	公用事业和日常生活用作燃	2160-82	
84	料的泥煤块。技术要求	2408.1-88	
-76	公用事业和日常生活用的泥		
-76	煤砖。技术要求	2408.2-75	
-76	粉状燃烧用的泥煤。技术要		
-76	求	2408.3-90	
	生产煤砖用机采泥煤。技术	3168-66	
	要求	4790-80	
	A15 页岩(油母页岩)		
88	半焦化用卡什毕尔矿区产的	5396-77	
80	油母页岩。技术要求	6382-90	
	层状燃烧用爱沙尼亚油母页	7303-90	
			褐煤、烟煤、无烟煤、油页
			岩、泥煤及煤砖。燃烧比
			热测定法
			褐煤、煤、无烟煤、油母页
			岩、煤砖。质量验收规则
			烟煤。矿产指标测定法
			褐煤、烟煤、无烟煤、油页
			岩和煤砖。综合试样的制
			备方法
			褐煤、烟煤、无烟煤、煤砖
			及油页岩。矿物杂质及细
			料含量测定法
			烟煤和焦炭。含磷量测定法
			煤。烧结能力快速测定法
			褐煤、烟煤、无烟煤、油页
			岩和泥煤。炭灰可熔度测
			定法
			褐煤、烟煤、无烟煤和油页
			岩。总含硫量快速测定法
			褐煤、烟煤、无烟煤、油页
			岩。筛分分析法
			炼焦用库兹涅茨煤田煤。氧
			化煤范围确定法
			固体燃料。密度测定法
			固体燃料。碳及氢含量测定
			法
			褐煤、烟煤、无烟煤、油页
			岩及泥煤。氮含量测定法
			固体燃料。氧含量测定法
			褐煤、烟煤、油页岩和泥煤
			半焦化产品产量测定法
			褐煤、烟煤、无烟煤和油页
			岩。馏分分析法
			泥煤。取样方法
			固体燃料。挥发物挥发量测
			定法
			无烟煤。挥发物挥发量测定

7714-75	法 烟煤、无烟煤。耐热性测定	11223-88	褐煤和烟煤。试样钻孔采样法
7752-74	法 油页岩。碳酸盐二氧化碳含量快速测定法	11303-75	泥煤。分析试样的准备方法
8606-72	褐煤、烟煤、无烟煤、焦炭、油页岩和泥煤。含硫量测定法	11304-75	泥煤。试样的制备方法
8719-70	褐煤、烟煤和无烟煤。内在水份测定法	11305-83	泥煤。水分测定法
8858-76	褐煤、烟煤和无烟煤。最大含水量测定法	11306-83	泥煤。灰分测定法
8930-79	煤。氧化性测定法	11623-89	农业用泥煤及其精制产品。交换酸度和有效酸度测定法
9318-79	烟煤。烧结性的测定法	11762-87	褐煤、烟煤、无烟煤、油页岩、泥煤、煤砖。秤量的精确度标准
9326-77	褐煤、烟煤、无烟煤、油页岩、泥煤。含氯量百分比测定法	12112-78	褐煤。岩相成分测定方法
9414-74	煤。岩相组成测定法	12113-83	褐煤、烟煤、无烟煤、疏落的有机固体物质和碳化物质。反射指标测定法
9516-60	褐煤和烟煤。水分含量的直接重量测定法	12711-77	褐煤、烟煤、无烟煤、油页岩。镓含量百分比测定法
9517-76	褐煤和烟煤。腐植酸含量测定法	13144-79	石墨。比面测定法
9521-74	煤。结焦性测定法	13324-78	烟煤、膨胀系数测定方法
9815-75	褐煤、烟煤、无烟煤和油页岩。煤层试样的采取法	13455-76	褐煤、烟煤、无烟煤、油页岩。碳酸盐中二氧化碳含量测定法
10100-84	烟煤及无烟煤。可选性测定法	13673-76	切割的泥煤。堆集密度测定法
10175-75	褐煤、烟煤、无烟煤、碳质泥质岩和粉砂岩。含锗量测定法	13674-78	泥煤。验收规则
10478-75	褐煤、烟煤、无烟煤、焦炭、油页岩和泥煤。含砷量测定法	14056-77	烟煤。使用 ИГИ—ДМетИ 仪器对膨胀性指标测定法
10538-87	固体燃料。灰分的化学成分测定法	15489-84	褐煤、烟煤、无烟煤及油页岩。磨碎率测定法
10650-72	泥煤。炭化程度测定法	15490-70	褐煤、烟煤、无烟煤、热炼无烟煤。机械强度测定法
10742-71	褐煤、烟煤、无烟煤和油页岩。实验室试验用试样处理及取样方法	16094-78	褐煤、烟煤、无烟煤和油页岩。生产试样取样法
10969-87	褐煤、苯萃(沥青)率测定法	16126-80	煤。按各列依一琴格氏法测定焦炭类型的方法
11014-81	褐煤、烟煤、无烟煤和油页岩。水分含量测定法	17621-89	烟煤。从煤炭塑性物质中析出流动物质的测定法
11022-75	褐煤、烟煤、无烟煤和油页岩。灰分测定法	17644-83	泥煤。用于实验室试验矿层取样和试样制备法
11055-78	褐煤、烟煤和无烟煤。测量灰分的无线电法	17817-78	石墨。实验室试验用的试样的采取和制备方法
11056-77	煤炭。水分含量百分比电气测定法	17818.0-90	石墨。对分析方法的一般要求
11130-75	泥煤。夹杂物测定方法	17818.1-90	石墨。水分含量测定方法
		17818.2-90	石墨。粒度成份测定方法
		17818.3-90	石墨。挥发物挥发量测定法
		17818.4-90	石墨。灰分含量测定法
		17818.5-90	石墨。含铁量测定法

石

A 30 分类、命名及一般标准

27099-86 钛铁—磁铁矿的标准样品 IM
Y

A 31 黑色金属矿石

4418-75 电焊条用锰精矿

A 32 有色金属矿石和精矿

212-76 钼精矿。技术条件
213-83 钨精矿。技术条件
6912-87 氧化铝。技术条件
22938-78 金红石精矿。技术条件

A 39 试验方法。包装。标志

2082.0-81 钼精矿。对化学分析方法的
一般要求及安全要求
2082.1-81 钼精矿。水分含量测定法
2082.2-81 钼精矿。水分和油的总含量
测定法
2082.3-81 钼精矿。钼含量测定法
2082.4-81 钼精矿。二氧化硅含量测定
法
2082.5-81 钼精矿。砷含量测定法
2082.6-81 钼精矿。锡含量测定法
2082.7-81 钼精矿。磷含量测定法
2082.8-81 钼精矿。铜含量测定法
2082.9-81 钼精矿。钠、钾含量测定法
2082.10-81 钼精矿。钨酐含量测定法
2082.11-81 钼精矿。铋含量测定法
2082.12-81 钼精矿。铋含量测定法
2082.13-81 钼精矿。铁含量测定法
2082.14-81 钼精矿。铋含量测定法
2082.15-81 钼精矿。碳含量测定法
2082.16-81 钼精矿。铋含量测定法
2082.17-81 钼精矿。铅含量测定法
11884.1-78 钨精矿。钨酐含量测定法
11884.2-78 钨精矿。氧化亚锰含量测定
法
11884.3-78 钨精矿。二氧化硅含量测定
法
11884.4-78 钨精矿。磷含量测定法
11884.5-78 钨精矿。硫含量测定法
11884.6-78 钨精矿。砷含量测定法
11884.7-78 钨精矿。锡含量测定法

11884.8-78 钨精矿。铜含量的测定法
11884.9-78 钨精矿。钼含量的测定法
11884.10-78 钨精矿。氧化钙含量测定法
11884.11-78 钨精矿。铅含量测定法
11884.12-78 钨精矿。铋含量测定法
11884.13-78 钨精矿。铋含量测定法
11884.14-78 钨精矿。铜及铅含量测定法
11884.15-82 钨精矿。光谱分析法的一般
要求
11884.16-82 钨精矿。氧化镁含量光谱测
定法
11884.17-82 钨精矿。氧化钙含量光谱测
定法
12409-66 铁矿石精矿、烧结矿及压碎
矿石。秤量的精度标准
12764-73 铁矿石、精选矿、烧结矿及
压碎矿石。水分含量测定
法
13170-80 有色金属矿石及精矿。水分
含量测定法
13583.5-81 矾土。碱度测定法
13583.9-75 矾土。氧化锌含量测定法
13583.10-81 矾土。氧化亚锰含量测定法
13583.11-81 矾土。氧化铬含量测定法
14047.2-78 铅精矿。铜、铋含量极谱及
综合测定法。铅含量原子
吸收测定法
14047.3-81 精选铅矿。银、金含量测定
法
14047.4-78 铅精矿。铋含量光度、极谱
及原子吸收测定法
14047.5-78 铅精矿。砷含量光度及滴定
测定法
14047.6-78 铅精矿。硫含量重差测定法
14047.7-78 铅精矿。钴含量光度测定法
14047.8-78 铅精矿。铁含量综合测定法
14047.9-78 铅精矿。铋含量光度测定法
14047.10-78 铅精矿。二氧化硅含量光度
及重差测定法
14047.11-78 铅精矿。氧化铝含量光度测
定法
14047.12-78 铅精矿。氧化钙、氧化镁含
量测定法
14047.13-78 铅精矿。镉含量测定法
14048.2-78 锌精矿。铁含量的测定方法
14048.3-78 锌精矿。铅、铜和镉含量的
测定方法
14048.4-78 锌精矿。二氧化硅含量的测
定方法
14048.5-78 锌精矿。砷含量测定法

14048.7-80	锌精矿。氟含量测定法	15137-77	铁矿石、锰矿石、烧结矿及压碎的矿石。旋转滚筒强度测定法
14048.8-80	锌精矿。硫含量测定法		
14048.9-80	锌精矿。铋含量测定法	15848.0-85	铬矿石和精矿。对化学分析方法一般要求
14048.10-80	锌精矿。锰含量测定法	15848.1-70	铬矿石和精矿。氧化铬含量测定法
14048.11-80	锌精矿。氧化钙、镁及铝含量测定法	15848.2-70	铬矿石和精矿。含铁总量测定法
14048.12-80	锌精矿。钴含量测定法	15848.3-70	铬矿石和精矿。氧化铁含量测定法
14048.13-80	锌精矿。金、银含量测定法	15848.4-70	铬矿石和精矿。含碳总量测定法
14048.14-80	锌精矿。氧化铝含量测定法	15848.6-70	铬矿石和精矿。含硫量测定法
14048.15-80	锌精矿。氧化钙、氧化镁含量测定法	15848.10-70	铬矿石和精矿。含氧化铝量测定法
14048.16-80	锌精矿。镓含量测定法	15848.11-85	铬矿石和精矿。含氧化钙及氧化镁量测定法
14048.17-77	精选锌矿。铜含量测定法	15848.12-70	铬矿石和精矿。含二氧化硅量测定法
14180-80	有色金属矿石和精矿。化学分析用试样的取样和制备方法 & 水分含量测定法	15848.14-85	铬矿石和精矿。含磷量测定法
14657.0-78	铝土矿。化学分析的一般要求	15848.17-70	铬矿石和精矿。含矾量测定法
14657.1-78	铝土矿。燃烧损失的测定方法	15848.21-85	铬矿石和精矿。吸水测定法
14657.2-78	铝土矿。二氧化硅含量的测定法	15934.2-80	铜精矿。铅、锌、锡含量测定法
14657.3-78	铝土矿。氧化铝含量的测定法	15934.3-80	铜精矿。钼含量测定法
14657.4-78	铝土矿。氧化铁含量的测定法	15934.4-80	铜精矿。二氧化硅含量测定法
14657.5-78	铝土矿。二氧化钛含量的测定法	15934.5-80	铜精矿。铁含量测定法
14657.6-83	铝土矿。五氧化二磷含量的测定法	15934.6-80	铜精矿。氧化铝含量测定法
14657.7-82	铝土矿。氧化钙和氧化镁含量测定法	15934.7-80	铜精矿。氧化钙和氧化镁含量测定法
14657.8-83	铝土矿。总硫含量测定法	15934.8-80	铜精矿。硫含量测定法
14657.9-82	铝土矿。二氧化碳含量的测定法	15934.9-80	铜精矿。砷含量测定法
14657.10-72	铝土矿。水分含量测定法	15934.10-82	铜精矿。金银含量测定法
14657.11-78	铝土矿。氧化镓含量的测定法	15934.11-80	铜精矿。钴含量测定法
14657.12-78	铝土矿。三氧化铬含量的测定法	15934.12-80	铜精矿。铋含量测定法
14657.13-78	铝土矿。五氧化二砷含量的测定法	15934.13-80	铜精矿。镍含量测定法
14657.14-78	铝土矿。一氧化锰含量的测定法	15934.14-80	铜精矿。钨含量测定法
14657.15-78	铝土矿。氧化亚铁含量的测定法	15934.15-80	铜精矿。铍含量测定法
15054-80	铁矿石、精矿、烧结矿、压碎的矿石。化学分析用试样的取样和制备法及水分含量测定法	15934.16-80	铜精矿。硒含量测定法
		15934.17-80	铜精矿。碲含量测定法
		16589-86	铁石英岩型的铁矿石。含磁铁量测定法
		16598-80	锰矿石、锰精矿和烧结矿。化学分析取样和试样制备及水分测定法

17212-84	铁矿石、烧结矿和铁砂。可还原性测定法	18262.15-88	钛磁铁矿、铁矾精矿、烧结矿、球团矿。锻烧时烧失量测定法
17495-80	铁矿石、精矿、烧结矿和碎块。测定粒度成分的取样和试样制备方法	19187-83	铁矿石、精矿、烧结矿和铁砂。氧化钡含量测定法
18262.0-88	钛磁铁矿、铁矾精矿、烧结矿、球团矿。对化学分析方法的一般要求	19575-84	铁矿石、烧结矿和铁砂。还原时机械强度测定法
18262.1-88	钛磁铁矿、铁矾精矿、烧结矿、球团矿。吸水性测定法	20784-75	精矿及锰烧结矿。测定粒度及机械强度的样品制备及选样方法
18262.2-88	钛磁铁矿、铁矾精矿、烧结矿、球团矿。含铁量测定法	21043-87	铁矿及精矿。外表面系数测定法
18262.3-88	钛磁铁矿、铁矾精矿、烧结矿、球团矿。氧化亚铁的测定法	21707-76	铁矿石、烧结矿及碎矿石。还原时矿层收缩及透气性测定方法
18262.4-88	钛磁铁矿、铁矾精矿、烧结矿、球团矿。金属铁含量的测定法	22221.1-76	锡精矿。锡含量测定法
18262.5-88	钛磁铁矿、铁矾精矿、烧结矿、球团矿。二氧化硅含量测定法	22221.2-76	锡精矿。钨含量测定法
18262.6-88	钛磁铁矿、铁矾精矿、烧结矿、球团矿。氧化铝含量的测定法	22221.3-76	锡精矿。硫含量测定法
18262.7-72	钛磁铁矿、铁矾精矿、烧结矿、球团矿。氧化钙和氧化镁含量测定法	22221.4-76	锡精矿。砷含量测定法
18262.8-88	钛磁铁矿、铁矾精矿、烧结矿、球团矿。二氧化钛含量测定法	22221.5-76	锡精矿。铜及锌含量测定法
18262.9-88	钛磁铁矿、铁矾精矿、烧结矿、球团矿。五氧化钒含量测定法	22221.6-76	锡精矿。铅含量测定法
18262.10-88	钛磁铁矿、铁矾精矿、烧结矿、球团矿。铬含量测定法	22221.7-76	锡精矿。氟含量测定法
18262.11-88	钛磁铁矿、铁矾精矿、烧结矿、球团矿。一氧化锰含量测定法	22221.8-76	锡精矿。铋含量测定法
18262.12-88	钛磁铁矿、铁矾精矿、烧结矿、球团矿。磷含量测定法	22772.0-77	锰矿石及精矿。对化学分析方法一般要求
18262.13-88	钛磁铁矿、铁矾精矿、烧结矿、球团矿。含硫量测定法	22772.1-77	锰矿石及精矿。吸湿水分测定法
18262.14-88	钛磁铁矿、铁矾精矿、烧结矿、球团矿。氧化钾、氧化钠含量测定法	22772.2-77	锰矿石及精矿。锰的总含量测定法
		22772.3-77	锰矿石及精矿。二氧化锰含量测定法
		22772.4-77	锰矿石及精矿。铁的总含量测定法
		22772.5-90	锰矿、精矿及烧结矿。二氧化硅含量测定法
		22772.6-77	锰矿石及精矿。磷含量测定法
		22772.7-77	锰矿石及精矿。硫含量测定法
		22772.8-90	锰矿、精选矿和烧结矿。镍含量测定法
		22772.9-90	锰矿、精选矿和烧结矿。铜含量测定法
		22772.10-90	锰矿石、精选矿和烧结矿。氧化铝含量测定法
		22939.2-78	金红石精矿。水分的测定
		22939.5-78	金红石精矿。粒度成分的测定方法
		23201.0-78	矾土。光谱分析法的一般要求

23201.1-78	矾土。光谱分析法。二氧化硅、氧化铁、氧化钠和氧化钙含量的测定	23581.20-81	铁矿石、精矿、烧结矿及碎矿。硫含量的测定法
23201.2-78	矾土。光谱分析法。五氧化二矾、一氧化锰、氧化铬、二氧化钛和氧化锌含量的测定	23581.21-81	铁矿石、精矿、烧结矿及碎矿。五氧化矾含量测定法
23581.0-80	铁矿石、精矿、烧结矿及碎矿。化学分析方法的一般要求	23581.22-81	铁矿石、精矿、烧结矿及碎矿。一氧化镍含量测定法
23581.1-79	铁矿石、精矿和烧结矿。湿存水测定	24236-80	锰矿石、精矿和烧结矿。粒度成分测定的筛分法
23581.2-79	铁矿石、精矿和烧结矿。四氧化三锰含量测定方法	24598-81	矿石、有色金属的精矿。粒度组分筛分及沉淀测定法
23581.3-79	铁矿石、精选矿和烧结矿。氧化亚铁含量测定法	24765-81	碎铁矿石。抗压强度测定法
23581.4-79	铁矿石、精选矿和烧结矿。二氧化钛含量测定法	24937-81	锰矿石、精矿及烧结矿。氧化钙、氧化镁含量测定法
23581.5-79	铁矿石、精选矿和烧结矿。铬含量测定法	24938-85	锌精矿。铜含量光谱测定法
23581.6-79	铁矿石、精选矿和烧结矿。铜含量测定法	25114-82	铁矿石。磁铁分析方法
23581.7-79	铁矿石、精选矿和烧结矿。锌和铅含量测定法	25363-82	锌精矿。金和银含量原子吸收测定法
23581.8-79	铁矿石、精选矿和烧结矿。砷含量测定法	25389-82	矾土。检验用试样制备方法
23581.9-79	铁矿石、精选矿和烧结矿。碳含量测定法	25390-82	矾土。氧化钙含量原子吸收测定法
23581.10-79	铁矿石、精选矿和烧结矿。氧化钾和氧化钠含量测定法	25464-82	锰矿石、精矿及烧结矿。化学及粒度组成均一性测定法
23581.11-79	铁矿石、精选矿和烧结矿。金属铁含量测定法	25465-82	铁矾矿。化学分析及吸水性测定用试样的制备及取样方法
23581.12-79	铁矿石、精选矿和烧结矿。结合水含量测定法	25469-82	矾土。粒度组成筛分测定法
23581.13-79	铁矿石、精选矿和烧结矿。烧失量测定法	25470-82	铁矿石、精矿、烧结矿及碎块。化学及粒度组成均一性测定法
23581.14-79	铁矿石、精选矿和烧结矿。不熔残渣含量测定法	25471-82	铁矿石、烧结矿及碎块。落下试验程度测定法
23581.15-81	铁矿石、精矿、烧结矿及碎矿。二氧化硅含量测定法	25472-82	铁矿石。磨碎系数测定法
23581.16-81	铁矿石、精矿、烧结矿及碎矿。氧化钙及氧化镁含量测定法	25473-82	铁矿石及精矿。矿物类型测定法
23581.17-81	铁矿石、精矿、烧结矿及碎矿。氧化铝测定法	25498-82	锰矿、精矿及烧结矿。粒度成分测定用试样制备及选择方法
23581.18-81	铁矿石、精矿、烧结矿及碎矿。铁含量的测定法	25542.0-82	矾土。化学分析的一般要求
23581.19-81	铁矿石、精矿、烧结矿及碎矿。磷含量的测定法	25542.1-82	矾土。二氧化硅含量测定法
		25542.2-82	矾土。氧化铁含量测定法
		25542.3-82	矾土。氧化钠和氧化钾含量发射光谱光度计测量法
		25542.4-83	矾土。二氧化钛含量测定法
		25542.5-83	矾土。五氧化二磷含量测定法
		25542.6-83	矾土。五氧化二矾含量测定法
		25702.0-83	稀土金属精选矿。分析方法一般要求

25702.1-83	稀土金属精选矿。三氧化二铝含量测定法	26135-84	子吸收测定法 碎铁矿石。还原时膨胀测定法
25702.2-83	稀土金属精选矿。氧化钡含量测定法	26136-84	铁矿石、精选矿、烧结矿和碎矿石。物理试验用样品采样及制备
25702.3-83	稀土金属精选矿。亚铁含量测定法	26418-85	铜精矿。氧化钙和氧化镁含量原子吸收测定法
25702.4-83	稀土金属精选矿。铁(总的)含量测定法	26482-90	铁矿、精选矿、烧结矿和碎矿石、初脱氧。金属铁含量测定法
25702.5-83	稀土金属精选矿。钇含量测定法	26517-85	铁矿石、烧结矿和碎矿石。软化初始温度和软化温度范围测定法
25702.6-83	稀土金属精选矿。氧化钙含量测定法	26628-85	铁矿石、精选矿、烧结矿和碎矿石。钴含量测定法
25702.7-83	稀土金属精选矿。二氧化硅含量测定法	27236-87	铜精矿。原子吸收法测定铁、钴、镍的含量
25702.8-83	稀土金属精选矿。五氧化二钨含量测定法	27308-87	锰矿、精矿和烧结矿。铅含量测定法
25702.9-83	稀土金属精选矿。五氧化二钨和五氧化二钽总含量测定法	27309-87	锰矿、精矿和烧结矿。氧化钡含量测定法
25702.10-83	稀土金属精选矿。稀土元素总含量测定法(P 3 9)	27329-87	有色金属矿及精矿。化学分析法的一般要求
25702.11-83	稀土金属精选矿。硫含量测定法	27446-87	铁矿、烧结矿和球团矿。低温静力还原后强度的测定法
25702.12-83	稀土金属精选矿。硫酸铈含量测定法	27561-87	锰矿、精矿和烧结矿。用测定重量法测定水分含量
25702.13-83	稀土金属精选矿。五氧化二钽含量测定法	27562-87	铁矿、精矿、烧结矿及球团矿。用筛分析法测定粒度组成
25702.14-83	稀土金属精选矿。二氧化钛含量测定法	27700-88	矾土。用比重计测定绝对密度的方法
25702.15-83	稀土金属精选矿。五氧化二磷含量测定法	27798-88	矾土。试样的取样和制备
25702.16-83	稀土金属精选矿。三氧化二铬含量测定法	27799-88	矾土。水分含量测定法
25702.17-83	稀土金属精选矿。二氧化锆含量测定法	27800-88	矾土。烧失量的重量分析测定法
25702.18-83	稀土金属精选矿。三氧化二铝、氧化钡、氧化铁、氧化钙、二氧化硅、氧化镁、二氧化钛、三氧化二铬、二氧化锆含量光谱测定法	27801-88	矾土。堆积密度测定法
25732-88	铁矿和锰矿、精矿、烧结矿和球团矿。实际、容积堆积密度及孔隙度测定法	27802-88	矾土。自然坡度角测定法
25733-83	矾土。 α -氧化铝晶体旋光测定法	28069-89	锰矿及精矿。碳酸锰测定法
25734-83	矾土。小于和等于 5 或 10 微米部分的单颗粒晶体旋光测定法	28077-89	锰矿、精矿及烧结矿。烧失量测定法
26100-84	铜精矿。铅、锌、镉含量原	28407.0-89	铋精矿。分析法的一般要求
		28407.1-89	铋精矿。铋含量测定法
		28407.2-89	铋精矿。铅含量测定法
		28407.3-89	铋精矿。铜含量测定法
		28407.4-89	铋精矿。金和银的含量测定法
		28407.5-89	铋精矿。铋、铅和铜含量的

- 28407.6-89 原子吸收测定法
铋精矿。银含量的原子吸收
测定法
28407.7-89 铋精矿。金含量的原子吸收
测定法
28657-90 铁矿。还原度测定法
28658-90 铁矿。相对还原度测定法

A 4 天然建筑材料 及石料

A 40 分类、命名和一般标准

- 27098-86 石灰石标准样品KH-3

A 44 大理石、白垩、石灰石、石印石

- 4415-75 电极涂层用的白垩。技术条
件
4416-73 熔接材料用的大理石
12085-88 精选的天然白垩。技术条件
16426-81 电工用的大理石粉
17498-72 白垩。类型、牌号和基本技
术要求
23671-79 玻璃工业用块状石灰石。技
术条件
23845-86 制做建筑工程用碎石的天然
石块。技术条件
24100-80 建筑工程用砂子、卵石和碎
卵石生产用原料。技术要
求和试验方法

A 45 砂岩、磨石

- 25226-82 制造膨胀珠光石的珠光石矿
技术条件

A 49 试验方法。包装。标志

- 19219-73 精选天然白垩。水分含量测
定法
19220-73 精选天然白垩。砂含量测定
法
20082-74 精选天然白垩。粒度测定法
21138.0-85 白垩。对分析方法的一般要
求
21138.1-85 白垩。水溶物含量测定法
21138.2-85 白垩。水的萃取物中硫酸根
离子含量测定法
21138.3-85 白垩。水的萃取物中氯离子

- 含量测定法
21138.4-85 白垩。含铜量测定法
21138.5-78 白垩。碳酸钙和碳酸镁含量
测定法
21138.6-78 白垩。盐酸不溶物含量测定
法
21138.7-78 白垩。氧化铁和氧化铝含量
测定法
21138.8-78 白垩。氧化铁含量测定法
21138.9-78 白垩。锰含量测定法
23259-78 大理石。验收规范。试验用
取样及试样制备方法
23260.0-78 大理石。分析方法的一般要
求
23260.1-78 大理石。碳化钙含量测定法
23260.2-78 大理石。氧化镁及碳酸镁含
量测定法
23260.3-78 大理石。溶于水的氧化钙及
氧化镁总含量测定法
23260.4-78 大理石。二氧化硅含量及氧
化铝及氧化铁总含量测定
法
23260.5-78 大理石。磷含量测定法
23260.6-78 大理石。硫含量测定法

A 5 其它非金属矿 物

A 50 分类、命名及一般标准

- 9169-75 陶瓷工业用粘土原料。分类
15519-70 工业用的玛瑙和玉髓
27096-86 云英岩标准样品GnA
27097-86 蛇纹岩标准样品SW
27100-86 斜长岩标准样品AnK
27101-86 文石标准样品AK

A 51 粘土、晶石、高岭土

- 3226-77 铸造用造型粘土。一般技术
条件
4421-73 焊接材料用萤石精矿
4422-73 电焊条涂层用的长石
7030-75 细陶瓷用长石和石英长石材
料。技术条件
7032-75 细陶瓷和建筑陶瓷用的膨润
土
7618-83 萤石精矿。技术条件
9077-82 磨碎的石英粉。一般技术条
件