

目 錄

第一 章 化學計量之原理

1.1	物質不滅.....	1-1
1.2	原子量.....	1-1
1.3	克原子與磅原子.....	1-2
1.4	克分子與磅分子.....	1-2
1.5	氣體物質之質量與體積之相關.....	1-3
1.6	分子單位之應用.....	1-4
1.7	過量反應物,限量反應物及過量百分率	1-5
1.8	完成度.....	1-5
1.9	計算基數.....	1-8
1.10	重量百分比.....	1-10
1.11	體積百分比.....	1-10
1.12	分子分數及分子百分比.....	1-10
1.13	原子分數及原子百分比.....	1-12
1.14	單位體積內之質量.....	1-13
1.15	單位質量內之另一質量.....	1-13
1.16	密度與比重.....	1-15
1.17	單位之轉換.....	1-17
1.18	方程式之轉換.....	1-18
	習題一.....	1-20

第二 章 數學演算與圖解

2.1	演算法則.....	2-1
2.2	試算差誤法.....	2-2
2.3	因次之符合.....	2-3

2.4 因次之分析.....	2-4
2.5 圖示法.....	2-7
2.6 用圖積分法.....	2-9
2.7 用圖微分法.....	2-12
2.8 三角形坐標.....	2-14
2.9 親之定置圖.....	2-16
習題二.....	2-21

第三章 理想氣體之行爲

3.1 能.....	3-1
3.2 溫度及熱.....	3-2
3.3 氣體運動說.....	3-2
3.4 氣體定律之單位與常數.....	3-4
3.5 理想氣體定律之應用.....	3-5
3.6 標準狀況.....	3-6
3.7 計示壓力.....	3-6
3.8 氣體密度與比重.....	3-7
3.9 離解氣體.....	3-8
3.10 Dalton 定律.....	3-9
3.11 Amagat 定律.....	3-9
3.12 氣體之成分.....	3-10
3.13 混合氣體之平均分子量.....	3-12
3.14 混合氣體之密度.....	3-12
3.15 體積改變連同成分改變.....	3-14
3.16 純組成體積法.....	3-16
3.17 部分壓力法.....	3-17
3.18 化學反應中之氣體.....	3-18
3.19 理想氣體定律應用之範圍.....	3-23
3.20 壓縮因數.....	3-23

題三..... 3-30

第四章 蒸氣壓力

4-1 液化與液態.....	4-1
4-2 臨界性質.....	4-1
4-3 減約狀況.....	4-2
4-4 汽化.....	4-3
4-5 過熱及品質.....	4-3
4-6 沸點.....	4-4
4-7 固體之蒸氣壓力.....	4-5
4-8 溫度對於蒸氣之效應.....	4-5
4-9 Cox 蒸氣壓力圖之應用.....	4-7
4-10 臨界性質之估計.....	4-8
4-11 有機化合物之臨界壓力及蒸氣壓力.....	4-15
4-12 不互溶之混合溶液.....	4-18
4-13 汽化與過熱蒸汽.....	4-20
4-14 均勻溶液.....	4-21
4-15 Raoult 定律.....	4-21
4-16 平衡蒸氣壓力與成分.....	4-22
4-17 不揮發性溶質.....	4-23
4-18 相對蒸氣壓力.....	4-24
題四.....	4-26

第五章 濕度與飽和

5-1 部分飽和.....	5-3
5-2 濕度.....	5-5
5-3 露點.....	5-6
5-4 汽化處理.....	5-6
5-5 凝結.....	5-8
5-6 乾濕球濕度測定法.....	5-10

5·7 濕度表.....	5-11
5·8 絶緣氧化.....	5-15
習題五.....	5-17

第六章 溶解度與收着

6·1 溶解與結晶.....	6-1
6·2 固體在溶劑中不生成化合物之溶解度.....	6-2
6·3 固體在溶劑中生成溶劑合物有符合點之溶解度.....	6-3
6·4 固體在溶劑中生成溶劑合物無符合點之溶解度.....	6-6
6·5 粒子大小對於溶解度之效應.....	6-7
6·6 過飽和.....	6-8
6·7 溶解.....	6-9
6·8 結晶.....	6-10
6·9 不生成溶劑合物之結晶.....	6-10
6·10 生成溶劑合物之結晶.....	6-13
6·11 由平衡圖之線節計算結晶量.....	6-15
6·12 分結晶.....	6-16
6·13 溶液面上之蒸氣壓力及相對溫度.....	6-22
6·14 不互溶溶劑中溶質之分佈.....	6-25
6·15 部分互溶之二元溶液.....	6-28
6·16 部分互溶之三元溶液.....	6-29
6·17 氣體之溶解度.....	6-32
6·18 Henry 定律.....	6-32
6·19 氣體之吸着.....	6-35
6·20 van der Waals 吸着.....	6-35
6·21 微管凝結.....	6-35
6·22 平衡吸着.....	6-36
6·23 吸着等溫線.....	6-37
6·24 汽提.....	6-39

6.25 優先吸着.....	6-39
習題六.....	6-40

第七章 物料差額表

7.1 物料差額表.....	7-1
7.2 稀釋法.....	7-1
7.3 物料差額表之程序.....	7-2
7.4 蒸餾.....	7-6
7.5 乾燥.....	7-11
7.6 吸收.....	7-12
7.7 萃取與濾.....	7-13
7.8 蒸發.....	7-16
7.9 鹽酸之製造.....	7-20
7.10 氢氧化鈉之製造.....	7-23
7.11 灼燒泪水之處理.....	7-28
7.12 石油之熱裂.....	7-32
7.13 回流中貯存有雜質或精性物質.....	7-41
7.14 支流.....	7-43
7.15 石灰之製造.....	7-47
7.16 水泥之製造.....	7-48
7.17 玻璃之製造.....	7-52
習題七.....	7-53

第八章 熱物理學

8.1 能單位之定義.....	8-1
8.2 热含量.....	8-1
8.3 氣體之熱容量.....	8-2
8.4 分子熱容量之實驗方程式.....	8-4
8.5 氣體熱容量之特殊單位.....	8-5
8.6 氣體之平均熱容量.....	8-6

8.7 原子熱容量.....	8-8
8.8 Kopp 氏法則	8-9
8.9 液體及溶液之熱容量.....	8-15
8.10 燒解熱.....	8-20
8.11 轉變熱.....	8-22
8.12 汽化熱.....	8-23
8.13 Trouton 氏法則	8-23
8.14 Kistyakowsky 方程式	8-23
8.15 Calingacrt-Davia 方程式	8-24
8.16 汽化熱及溫度關係之實驗式.....	8-25
8.17 Gordon 氏汽化熱實驗方程式	8-27
8.18 蒸汽之熱含量.....	8-30
8.19 濕空氣熱含量.....	8-31
8.20 空氣之濕熱容量.....	8-32
習題八.....	8-33

第九章 熱化學

9.1 標準反應熱.....	9-1
9.2 言慣與符號.....	9-1
9.3 生成熱.....	9-2
9.4 汽化學定律.....	9-13
9.5 標準燃燒熱.....	9-14
9.6 由生成熱計算標準反應熱.....	9-20
9.7 由燃燒熱計算標準反應熱.....	9-22
9.8 酸及鹼之中和熱.....	9-23
9.9 鹼溶液之熱中性.....	9-24
9.10 游子之生成熱.....	9-24
9.11 氣體之離解熱.....	9-26
9.12 標準債分溶解熱.....	9-27

目 錄

9.13 在溶液中化合物之生成熱.....	9-28
9.14 水合物之溶解熱.....	9-33
9.15 混合熱.....	9-31
9.16 部分熱含量.....	9-31
9.17 不完全反應.....	9-34
9.18 壓力對於反應熱之效應.....	9-35
9.19 濕度對於反應熱之效應.....	9-36
9.20 紹熱反應.....	9-39
9.21 理論火礮溫度.....	9-42
習題九.....	9-45

第十章 能量差額表

10.1 能量差額表	10-1
10.2 热量差額表	10-2
10.3 蒸發	10-7
10.4 蒸餾	10-9
10.5 吸收	10-13
10.6 高溫分解	10-16
10.7 聚合	10-19
10.8 煙化	10-26
10.9 鼓風爐	10-31
習題十	10-45

第十一章 燃料及燃燒

11.1 總熱值及淨熱值	11-1
11.2 煤之分析	11-1
11.3 煤之等級	11-3
11.4 煤之蒸值	11-3
11.5 煤熱值之計算法	11-4
11.6 石油之特性	11-7

11.7 石油之氣含量.....	11-8
11.8 石油在液態之比熱.....	11-9
11.9 石油在氣態之比熱.....	11-10
11.10 石油之汽化熱.....	11-11
11.11 石油之燃燒熱.....	11-12
11.12 燃料氣體之總熱值.....	11-14
11.13 燃料之不完全燃燒.....	11-17
11.14 未燃着之可燃物.....	11-18
11.15 煙道氣分析之要旨.....	11-20
11.16 煙道氣及燃料分析之相關.....	11-21
11.17 煙道氣中水蒸氣量之計算.....	11-23
11.18 略去氮之效應.....	11-29
11.19 略去硫之效應.....	11-31
11.20 鋼爐試驗.....	11-32
11.21 發生過煤氣.....	11-47
11.22 燃燒問題之圖算.....	11-56
習題十一.....	11-56

第十二章 硫化合物之製造

12.1 硫之燃燒.....	12-1
12.2 二氧化硫轉變百分率之計算.....	12-2
12.3 黃鐵礦之燃燒.....	12-5
12.4 酸式亞硫酸鹽之製造.....	12-6
12.5 硫鐵之製造.....	12-10
習題十二.....	12-37

附圖目錄

第一章 化學計量之原理

- 圖 1·1 氯化鈉水溶液之密度 1-16

第二章 數學演算與圖解

- 圖 2·1 例四之解答 2-9
圖 2·2 用圓錐分法之原理 2-9
圖 2·3 例五之數據 2-10
圖 2·4 例五之解答 2-10
圖 2·5 例五之積分曲線 2-12
圖 2·6 微分曲線 2-14
圖 2·7 四氯化碳、二溴乙烷及甲苯三元溶液 2-15
圖 2·8 線之定位置 2-16
圖 2·9 乘除圖 2-18
圖 2·10 例八之解答 2-20

第三章 理想氣體之行為

- 圖 3·1 氣之壓縮因數（指定溫度及壓力） 3-25
圖 3·2 氣之壓縮因數（指定分子容積及溫度） 3-26
圖 3·3 氣之壓縮因數（指定壓力及分子容積） 3-26
圖 3·4 氣體及蒸氣之壓縮因數 3-28
圖 3·5 T_r 之圖解 3-30

第四章 蒸氣壓力

- 圖 4·1 分子間之吸引力 4-1
圖 4·2 Cox 蒸氣壓力圖 4-8
圖 4·3 定蒸氣濃度之溫度 4-10
圖 4·4 液體熱膨脹與壓縮 4-11

圖 4·5	石蠟之臨界壓力與蒸氣壓力常數.....	4-18
圖 4·6	氫氧化鈉水溶液之 Dühring 線	4-24
圖 4·7	硫酸溶液之蒸氣壓力.....	4-25

第五章 溫度與飽和

圖 5·1	分子溫度表.....	5-12
圖 5·1a	分子溫度表.....	5-13
圖 5·2	溫度表之壓力校正.....	5-16

第六章 溶解度與吸着

圖 6·1	苯在苯中之溶解度.....	6-2
圖 6·2	氯化鐵在水中之溶解度.....	6-5
圖 6·3	硫酸鈉在水中之溶解度.....	6-6
圖 6·4	磷酸鈉-硫酸鈉在水中之溶解度.....	6-17
圖 6·5	$\text{Na}_2\text{CO}_3 - \text{Na}_2\text{SO}_4 - \text{H}_2\text{O}$ 體系低溫之溶解度.....	6-18
圖 6·6	氯化鈣溶液面上之蒸氣壓力及相對濕度.....	6-24
圖 6·7	酚在水中之溶解度.....	6-28
圖 6·8	四氯乙矯-異丙醇-水體系在溫度 77°F 之溶解度曲線及 共轭線.....	6-30
圖 6·9	氣體在水中之溶解度.....	6-33
圖 6·10	氮在水中之溶解度.....	6-34
圖 6·11	各種物質在 77°F 平衡水分含量	6-37
圖 6·12	活性炭吸着苯之等溫線.....	6-38
圖 6·13	乾燥劑之平衡水分含量.....	6-40

第七章 物料差額表

圖 7·1	二元體系之蒸餾.....	7-7
圖 7·2	分離塔.....	7-8
圖 7·3	例五之程序圖.....	7-9
圖 7·4	例六之程序圖.....	7-10

圖 7.5	例八之程序圖.....	7-13
圖 7.6	逆流萃取程序圖.....	7-14
圖 7.7	三效蒸發器.....	7-16
圖 7.8	石油蒸發之程序圖.....	7-33
圖 7.9	內膜去氫設備之程序圖.....	7-35
圖 7.10	回流之洩出.....	7-42
圖 7.11	氧化矽膠移去空氣中水蒸氣之分數.....	7-44
圖 7.12	三元溶液之蒸餾.....	7-60

第八章 热 物 理 學

圖 8.1	恒壓時氣體之真實分子熱容量.....	8-6
圖 8.2	恒壓時氣體之平均分子熱容量.....	8-7
圖 8.3	元素及焦炭之比熱.....	8-9
圖 8.4	常用氧化物之比熱.....	8-10
圖 8.5	數種鈣化合物之比熱.....	8-11
圖 8.6	20°C 時酸液之比熱.....	8-15
圖 8.7	20°C 時鹼液之比熱.....	8-16
圖 8.8	20°C 時氯化物水溶液之比熱.....	8-16
圖 8.9	20°C 時硫酸鹽水溶液之比熱.....	8-17
圖 8.10	20°C 時硝酸鹽水溶液之比熱.....	8-17

第九章 热 化 學

圖 9.1	18°C 時酸在水中之積分溶解熱.....	9-28
圖 9.2	18°C 時鹼在水中之積分溶解熱.....	9-28
圖 9.3	18°C 時氯化物在水中之積分溶解熱.....	9-29
圖 9.4	18°C 時硫酸鹽在水中之積分溶解熱.....	9-29
圖 9.5	18°C 時硝酸鹽在水中之積分溶解熱.....	9-29
圖 9.6, 9.6a	切線斜率法計算部分熱含量.....	9-33
圖 9.7	切線截距法計算部分熱含量.....	9-34

工 業 化 學 計 算

第 十 章 能 量 差 銷 表

- 圖 10.1 蒸餾之程序圖 10-10
圖 10.2 吸收之程序圖 10-13
圖 10.3 鐵及熔渣之熱含量 10-44

第十一章 燃 料 及 燃 燒

- 圖 11.1 石油分餾物之分子量，臨界溫度及特性因數 11-7
圖 11.2 122°F 時由黏度求特性因數 11-8
圖 11.3 特性因數對氫含量重量百分比 11-9
圖 11.4 液體石油在 $K=11.8$ 時之比熱， $K \neq 11.8$ 時乘以校正因數 11-10
圖 11.5 在大氣壓下烷屬烴氣體之比熱 11-12
圖 11.6 氢碳化合物及石油分餾物之汽化熱 11-12
圖 11.7 液體氫碳化合物及石油分餾物之燃燒熱（總熱值） 11-13
圖 11.8 燃料燃燒圖 11-55

第十二章 硫 化 合 物 之 製 造

- 圖 12.1 酸式亞硫酸鹽液之製造 12-10
圖 12.2 硫酸製造程序簡圖 12-15
圖 12.3 20°C 時硫酸水溶液之微分及積分溶解熱 12-26
圖 12.4 20°C 時硫酸水溶液之部份及總熱容量 12-28

第十一章 燃料及燃燒

工業方面使用之燃料有固體，液體及氣體。其化學成分甚為複雜，但悉以碳，氫為主。工業所需者，為其所能供給之熱量（在冶金時，以焦炭作還原劑），故通常均直接試驗其在完全燃燒時，所能供給之熱量，名曰熱值（heating value）。其絕對值與其標準燃燒熱相等，而符號則相反，此值除直接用卡計測定外，亦可間接推算。

11·1 總熱值及淨熱值（total and net heating values） 燃料完全燃燒後，主要生成物為二氧化碳，水及二氧化硫。通常表示熱值有二法，係依照燃燒後水存在之狀態不同而別。

總熱值，係燃料在溫度 18°C 時及恆壓下，完全燃燒所放出之熱，其所生成之水及燃料中原有以液態存在者，視作冷凝為 18°C 液態。淨熱值，除上述規定外（恆壓，溫度 18°C ），水係以蒸氣狀態在 18°C 存在。總熱值有時稱為「較高」（higher），或「全」（gross）熱值。淨熱值有時稱為「較低」（lower）熱值。淨熱值係由總熱值內，減去水分在 18°C 之汽化潛熱，此水分包括在燃燒時所生成者，及被蒸發者。

11·2 煤之分析 煤之分析通常有二法，元素分析（ultimate analysis）及組成定量分析（proximate analysis）。在組成定量分析中，成分以水分，揮發物，固定碳及灰分表示，亦偶爾測定硫之成分。在元素分析中，成分以水分，灰分（校正的），碳，有效氫（或稱淨氫），硫，氮及化合物水表示。茲舉一例，以表示各分析之結果。其分析方法，詳見分析書籍，故從略。

組成分析		元素分析	
水分	9.61%	水分	9.61%
灰分	9.37%	灰分(校正的)	9.19%
揮發物	30.68%	礦	66.60%
固定礦	50.34%	有效氫	3.25%
	100.00%	硫	0.49%
		氮	1.42%
		化合水	9.44%
			100.00%

在組成定量分析時，灰分係煤在高溫空氣中完全燃燒後之剩餘物，此值甚為重要，為計算爐灰 (refuse) 量之依據。但由此方法檢驗所得之灰分，不能代表煤之礦物成分，蓋在燃燒時，已起變化。煤中最重要之礦物成分為黃鐵礦 (FeS_2)，燃燒後生成 SO_2 及 Fe_2O_3 ，後者留存在於灰分內。當黃鐵礦被氧化時，4 克原子 (128 克) 之硫，被 3 克原子 (48 克) 之氧所代替，重量之損失，相當於黃鐵礦中硫量之 $5/8$ ，即 $(128 - 48)/128 = 5/8$ 。以是檢驗煤中之確實礦物成分，如包括黃鐵礦中之硫者，必需於稱出灰分 (ash-as-weighed) 增加黃鐵礦硫量之 $5/8$ 。如確實灰分，不包括黃鐵礦中之硫者，則其校正法，係由稱出之灰分量內減去黃鐵礦含硫量之 $3/8$ 。其他次要校正，亦應用於灰分。表示灰分除特別指明外，概為稱出灰分量。

同理，在元素分析中，所得之灰分量，亦係稱出灰分量。其校正之方法，亦假定煤中之硫，悉存在於黃鐵礦中，據此，則

$$\% \text{ 校正灰分量} = \% \text{ 稱出灰分量} - 3/8 (\% S) = \% \text{ 礦物含量} - \% S$$

其中 $\% S$ 代表煤中含硫之百分率 (硫之成分，如已另列一項，並假設其悉以 FeS_2 存在，燃燒生成 SO_2 及 Fe_2O_3 ，本此灰分內增加氧相當於 $3/8$ 硫)，但此校正方法，僅係近似值，硫非全以黃鐵礦存在，且其他之礦物成分於燃燒時，亦起變化。

上例煤之分析，其硫之成分爲 0.49%，故其校正灰分量爲 9.37%
 $-0.49\% \times \frac{1}{2} = 9.37\% - 0.18\% = 9.19\%$ 。

又在元素分析時，先求其硫，碳，總氫，氮及校正灰分，以差額法表示其中之氧成分。由此氧成分，除去游離水分（即 moisture 通常稱水分）含氧，求化合水之成分，再於總氫內減去各水分之氫，而得有效氫，或稱淨氫，以其有燃燒價值。

11.3 煤之等級 (rank of coal) 煤中固定碳百分率與揮發物百分率之比，稱爲燃料比 (fuel ratio)。煤之等級，或爲無煙煤，或爲煙煤，可由燃料比估計，普通分類，有

煤之等級	燃料比 = 固定碳 % / 挥發物 %
無煙煤 (anthracite)	10—60
半無煙煤 (semi-anthracite)	6—10
半煙煤 (semi-bituminous)	3—7
煙煤 (bituminous)	$\frac{1}{2}$ —3

在煙煤等級以下者，有次煙煤 (sub-bituminous)，褐煤 (lignite) 及泥煤 (peat)，其燃料比低於煙煤，其水分及氧之成分則較高。

煤依上法分類，在各方面並不適合，尚有其他較正確之方法。

11.4 煤之熱值 煤之總熱值，可用卡計直接檢驗，以 Btu/lb 表示。其淨熱值，係總熱值內減去水分在 18°C 之汽化潛熱，此水分包括在燃燒時生成者及被蒸發者。

$$\text{淨 H.V.} = \text{總 H.V.} - 9 \times H \times 1056 \quad (11.1)$$

其中 H.V. = 热值，Btu/lb。

H = 總氫之重量分數率 (weight fraction)，總氫包括淨氫，水分中之氫及化合水中之氫。

當卡計測定煤之熱值時，煤中之硫及氧化合爲硫酸。依正當言，燃料燃燒時，硫僅生成二氧化硫，以是卡計所測定之熱值，應校正二氧化硫與水生成硫酸所發之熱量。

11.5 煤熱值之計算法 煤之熱值，可用計算法計算之。茲述四法如下：

(a) Dulong 氏方程式 其方程式為：

$$\text{總 } H.V. = 14,495 C + 61,000 H_a + 5,770 S \quad (11.2)$$

其中 $H.V.$ = 熱值, Btu/lb.

C, H_a, S = 碳, 有效氫及硫之重量分數。

元素	燃燒熱
C	14,495 Btu/lb
H_a (燃燒後成爲液體水)	61,000 Btu/lb
H_a (燃燒後仍爲蒸氣)	51,550 Btu/lb
S	5,770 Btu/lb

上例煤之總熱值由實驗方法爲 11,725 Btu/lb, 由方程式計算：

$$(14,495 \times 0.666) + (61,000 \times 0.0325) + (5770 \times 0.0049) = 11,920 \text{ Btu/lb}$$

差誤率 = +1.7%

此法忽略煤中化合物之生成熱，但差誤率不會超過 3%。元素分析較直接由卡計測定熱值爲繁雜，此法並不方便，僅能藉此式於已知碳及硫之成分後，預測其有效氫之成分。

上例：

$$\begin{aligned} & [11,725 - (14,495 \times 0.666) - (5,770 \times 0.0049)] \div 61,000 \\ & = (11,725 - 9,654 - 28) \div 61,000 \\ & = 2,043 / 61,000 = 0.0335 \text{ 或 } 3.35\% \text{ (預測之有效氫).} \end{aligned}$$

(b) Uehling 方法 Uehling 就美國礦務局所發表煤之分析結果，指出煤之等級與每磅總碳之煤熱值 (heating value of coal per pound of total carbon) 之關係，在每一等級之煤中，每磅總碳之煤熱值，其相差甚少超過 2%。又每磅總碳中所含之有效氫量，亦相差甚微。本此，各級煤中煤之熱值及有效氫量，可建立如下之相關表：

表 11·1

煤之標準熱值及有效氫含量

 $H.V.$ = 每磅總碳之熱值, Btu. H_a = 每磅總碳之有效氫含量.

等級	$H.V.$	H_a
焦炭	14,495	0.0
無煙煤	16,100	0.029
半煙煤	17,400	0.049
煙煤	17,900	0.054
次煙煤	17,600	0.045
褐煤	17,100	0.037

仍用前例,燃料比為 $50.34/30.68 = 1.64$,此煤屬於煙煤等級.由上表預計其熱值為 $17,900 \times 0.666 = 11,920 \text{ Btu/lb}$

預計其有效氫含量為 $0.666 \times 0.054 = 0.036$ 或 3.6%

前者差誤率為 +1.7%,後者實驗結果為 3.25%.

以試驗總碳量較卡計試驗熱值為麻煩,可用 Uehling 方法,由熱值及組成定量分析,而估計其元素分析.通常煤之樣品成分與全體煤之成分,常相差 5%.本此估計,可供物料及能量差額表之使用.

再用上例,估計元素分析中碳及有效氫含量.由組成定量分析,得燃料比,而知此煤屬於煙煤等級,又知熱值為 $11,725 \text{ Btu/lb}$,則

碳成分 $= 11,725 \div 17,900 = 0.655$ 或 65.5% 差誤率 -1.3%

有效氫含量 $= 0.655 \times 0.054 = 0.0353$ 或 3.53% 差誤率 +8.6%

(a) Goutal 氏方法

$$\text{總 } H.V. = 14,760(F.C.) + A(V.M.), \text{ Btu/lb} \quad (11\cdot2a)$$

其中 $F.C.$ = 煤中固定碳之重量分數.

$V.M.$ = 煤中揮發物之重量分數.

A = 變數,如下表所列: