

鋼 軌 檢 查 經 驗

人 民 鐵 道 出 版 社



鐵 軌 檢 查 經 驗

人 民 鐵 路 出 版 社 出 版
(北京市鐵公府 17 號)

北京市書刊出版業營業許可證出字第 010 號

新 华 書 店 發 行

人 民 鐵 路 出 版 社 印 刷 厂 印
(北京市龍門外七里莊)

書號 11001·開本 787×1092·印張 1·字數 25 千

1958 年 9 月 第 1 版

1958 年 9 月 第 1 版 第 1 次

印數 0001 — 10,300 冊

統一書號：15043·737 定價（8）元

目 录

I. 前言	2
II. 手工檢查鋼軌經驗	3
III. 仪器检查鋼軌經驗	13
1. 52「永磁式电磁探伤器使用經驗.....	14
2. 13「动磁式电磁探伤器使用經驗.....	17
3. 超音波探伤器使用經驗.....	20
4. 使用探伤器的人员組織.....	24
5. 使用探伤器的操作方法.....	24
6. 探伤器在線路上使用.....	27
7. 各种探伤器对伤損的确认.....	30
8. 探伤器的保养.....	34
附录	35

I. 前 言

鋼軌鋪設在線路上，直接承受着千百万吨机車車輛的冲击动力作用。如有較大損傷，极易在列車經過時突然折斷，造成脫線翻車的嚴重事故。因此，及時檢查發現並立即更換線路上的严重傷損鋼軌，是行車安全的重要保證，也是線路領工具、工長、巡道工、探傷機械員等所負的特別重要的使命。

鋼軌的表面損傷、飛邊、軌頭磨耗過甚等表面缺陷，是比較容易發現的。至于還沒有呈現于鋼軌表面的潛在傷損、空隙等內傷或存在於魚尾板範圍內、軌底下面等隱蔽部位的損傷，則較難於發現。1954年鐵道部工務局總結了本溪工務段領工具王耀年同志檢查傷損鋼軌的經驗，受到現場工人的熱烈歡迎，並掀起學習熱潮。幾年來，不但檢查出大量的傷損鋼軌，還涌現出許許多檢查鋼軌的先進工作者，對王耀年同志的經驗，有了許多補充和發展。

為了彌補手工檢查之不足，自1955年以來，各局又陸續配備了各種探傷儀器（包括18型勵磁式電磁探傷小車，52型永磁式電磁探傷小車和超音波探傷器三種），使鋼軌檢查工作更加全面，更加細致，給鋼軌檢查工作開始了一個新的方向。各局在使用這幾種儀器中也取得了相當的經驗。

為了更好的動員檢查鋼軌的各種技術力量，提高檢查質量，以保證行車安全。鐵道部工務局於1957年十月在濟南召開了全路鋼軌檢查經驗交流會，總結了手工工具檢查鋼軌的經驗和三種探傷儀器的使用經驗，今分別介紹如下：

II、手工檢查鋼軌經驗

手工檢查鋼軌不但要求有熟練的技術，更重要的是要有高度的責任心。檢查時必須精神集中，細致而又耐心地絕不放过一根可疑的鋼軌；反對任何任務觀點的突击檢查方式。

在檢查之先，應將檢查工具配備齊全，除應備檢查小鏡、小錘、小鉤、放大鏡及卡尺、樣板等工具外，尚需攜帶煤油、尺子、小刷、白鉛油等。

開始檢查之先，應將鋼軌上的油垢和尘土清除，以便容易鑑別裂紋。

一、看

【看】就是全面察看鋼軌的表面狀態，注意發現傷損鋼軌所具有的特徵——軌面“白光”擴大，“白光”中呈現暗光黑線，軌頭壓寬，頸部下垂，出現銹線或銀灰色斑點，軌腹鼓出等。然後根據這些特徵，來判斷鋼軌有無傷損及其傷損程度。

【看】分兩個步驟：首先是背向陽光，騎着鋼軌或站在鋼軌兩側，聚精會神，向前看出10~20公尺遠近（根據各人目力不同，可遠可近）軌面。

（一）看軌面“白光”有無擴大

軌頭踏面被車輪磨亮的白面，俗稱“白光”。正常的鋼軌，其軌面“白光”是又平、又直、又齊，形成一道白亮的痕跡。

鋼軌如有內傷，軌面“白光”會向外擴大（圖1）。
“白光”擴大的長度，與內部裂紋長度大致相同。

线路维修不良，有时也会造成“白光”扩大现象。如轨道方向、水平长期不良，钢轨有硬弯，列车行至该处即发生摇晃，也能造成“白光”扩大；间隔铺设坡形铁垫板地段，其铺设垫板和未铺垫板交界处，护轮轨喇叭口或尖轨尖端相对的基本轨处，枕木腐朽和长期空吊板等软硬不匀处所，也常常出现“白光”扩大现象；曾经火烧的钢轨、低头的钢轨，也容易发生“白光”扩大。

因此发现有“白光”扩大时，必须进一步检查有无其他特征，并分析是否由于线路维修不良所造成。如“白光”扩大处兼有颈部下垂，颈下有红锈等现象的断定为伤轨。




图 1

(二) 看“白光”中有无暗光或黑线

轨头内部有纵向竖裂纹，会在扩大的白光中出现一道“暗光”，这是因为内部发生裂纹后，轨面应力不匀，车轮碾压不到，原来亮光消失的缘故。暗光的形状一般是中间宽窄一致，两端尖小（图2）。内部裂纹越宽和越靠近轨面，其暗光越粗越明显。裂纹发展至接近表面时，暗光变成黑线。

曲線上的鋼軌，由於向外傾斜過甚，軌頂內側長期遭受偏壓磨耗，後經整正或改鋪在直線上，會出現假暗光或假黑線；在舊軌地段後加坡形鐵墊板或新軌出廠時就有軌面不平的毛病，也會出現假暗光或假黑線現象。

辨別真假暗光黑線，要看軌頭有無軋寬，頸下（或軌腹）有無銹線，如兼有上述現象之一時，為真暗光、真黑線。




圖 3

在長大坡道經常撒砂制動地段，不易看清“白光”時，可看軌面砂粒壓成粉末的情況加以判斷。其軌面砂粒粉末較厚和較粗大，應與“白光中出現暗光黑線”的現象同等看待。

第二步走近所要檢查的鋼軌，詳細檢查：

（三）看軌頭是否“肥大”

軌頭內部如發生裂紋，則該處軌頭必較良好鋼軌肥大。軌頭肥大几公厘，其內部裂縫也寬几公厘。如發現有軌頭肥大而該處軌面白光又有擴大現象或頸下有銹線時，即可斷定為傷軌。

軌頭是否肥大，只要留心細看即能發現。如用卡尺（例如用“8”形卡尺）測量，更能判斷準確。測量時應注意鋼軌側面磨耗是否一致。如有飛邊，應除去飛邊計算。

（四）看頸部是否下垂（圖3a, 36）

軌頭繞向豎裂紋、水平裂紋、下頸水平裂紋等傷損發展至較嚴重時，都會出現頸部下垂。

觀察頸部是否下垂，可爬在鋼軌上用眼串軌頭下稜是否平直，如有下垂，極易看出。或用大號檢査鏡使鏡面與軌稜成 45° 角照看，更易發現。

（五）看側面有無锈 線

根據锈線的有無以判斷鋼軌是否有內傷，最為準確。几乎是：凡有锈線必為傷損，极少例外。

鋼軌有了內傷，由於應力集中引起局部金屬變形，會在相應部位的表面，出現連續的表皮剝落現象（有如鐵片折斷後形狀）；不久，在剝落的地方蓋上一層淡褐色鐵鏽，並逐漸連成一道锈線；以後，锈線顏色變深，由褐色變紅色，最後變為暗紅色。

如發現有軌面“白光”擴大，“白光”中有「暗光」「黑線」，應詳細檢查該處兩側表面有無锈線。如兼有锈線，即為傷軌。一般的規律是：“白光”向外側擴大，其锈線出現在內側；“白光”向內側擴大，其锈線出現在外側。

锈線愈在頸部以上，其锈線發細，內部裂紋就愈靠近軌



圖 3a



圖 36

头侧面；锈线在颈部稍下，锈线发粗，则裂纹靠近轨头中心。如裂纹已进入钢轨腹部，则在颈部两侧都有锈线。如裂纹在轨腹中心，可能两侧都无锈线而仅有锈色斑点。轨底有裂纹的钢轨，其锈线出现在轨腰轨底连接圆弧处。轨头内部有横向裂纹（暗核）的钢轨，其锈线出现在颈部或轨头侧面，但线条极细，不细看不易发现。

锈线、暗光或黑线和内部内伤三者的长度大致相仿，锈线长于暗光黑线，而短于内伤。

由于有内伤而出现的锈线，其线条宽窄一致，两端尖细，尖稍上翘，锈线两边发毛，颜色有变化（图4）。有时因在维修时提首洋镐滑着钢轨走，以及装卸或存放钢轨时划伤钢轨等，也会使颈部或腹部造成锈线，但这种锈线线条宽窄不一，两边不发毛，颜色也无变化，为假锈线，不是内伤轨。




图 4

(六) 看轨腰有无鼓包和变形

轨腹如有竖裂内伤，轨腰必然出现鼓包。（图5）

爬伏在钢轨上，用眼串钢轨腰部（或用镜照看），如发现有不平直处，再用手摸也觉得有鼓出现象时，可用小锤敲击该处，以资验证。如锤




图 5

向外彈，証明軌腹確有豎裂內傷。那一面鼓出，傷在那一側；兩面鼓出，傷在中央。

還可以利用日影來發現鼓包：當太陽剛昇起或將降落時，日影較長，有鼓包處，會出現阴影。

一面鼓出一面凹進的，為腰部扭曲傷損。這種傷損也很危險，它會引起鋼軌橫向折斷。

軌腰不直，也是危險傷軌。檢查軌腰不直可用特制樣板測量軌頭下頸至軌底上面的距離，如這一側卡不進而另一側很松動時，則軌腰向這一側弯曲。

假鼓包：有時軌腰曾受撞擊，也會造成一側凸出，一側凹進的現象，用上述特制樣板前後測量比較無異狀時，可以証明。有時“鼓包”處用錘敲出後，鐵皮剝落，“鼓包”消失，則是重皮。這些都是假鼓包，不是內傷。

(七) 趁霜、雪、雨、霧檢查

傷損鋼軌，因傷部有空隙，傳熱，散熱或吸水的性能快慢，與好軌不同，因而可以利用霜、雪、雨、霧等天氣進行檢查。

在下霜下雪天氣，好鋼軌沾滿白霜，積雪正常；惟有裂紋處不沾霜，積雪較少。在溶化時恰又相反，有裂紋處霜雪化得慢。若將霜雪拭去，好鋼軌干得快，有傷處干得慢。

下雨時，好鋼軌雨水清潔。雨後或下霜後，好軌上水跡能迅速吹干；惟有裂紋處所挂水，不易吹干，干後也往往留有紅色锈痕。

雨天或霧天，凡鋼軌上流紅锈或紅水處，為裂紋處所。

(八) 在隧道內檢查

在隧道內檢查鋼軌，有些經驗認為可在夜間進行，因白天陽光反射進隧道，影響照明設備的強度；如在夜間，反能增強照明設備的明亮程度。

在洞身不太长而又大致为东西向的隧道内，在日中时因洞内光线阴暗，看不见轨面“白光”，可利用早晨、傍晚，阳光斜照射入洞内时，由洞里向外看“白光”。

在潮湿的隧道内，钢轨普遍长锈，正常的钢轨锈色较深，其有裂纹处的锈色较淡。

(九) 用煤油进行验证

凡对轨面、轨腹、轨底等处有怀疑的处所，如车轮擦伤、暗痕、细小裂纹等现象，不能判断其是否已发展到内部时，可先将该处污垢用小刷刷净，用细棒沾上一滴煤油，滴在细纹附近，如煤油四面散开，证明为表面伤损或重皮；如煤油滴上，立即渗入，证明其内部已有裂纹或空隙；应将煤油继续滴下，根据渗入的多少，可以判断伤痕的深浅和长度。同时应随时注意煤油渗入后是否从他处又行渗出，如有渗出，证明裂纹已经裂通，该轨必须立即更换。

二、敲

【敲】的作用为：（1）验证**【看】**所发现的可疑处所。

（2）检查接头鱼尾板范围内隐蔽部份的各处损伤。

(一) 敲的工具

敲的工具——小锤有弹簧柄小锤和木柄小锤两种，锤重300~500克。

轻型钢轨地段，用重为300克左右的小锤即可检查出各种损伤。重型钢轨（如18公斤，50公斤）地段，以用较重的（400~500克）小锤为宜。

锤顶应略呈弧形，使与轨面接触点较小，发音比较清晰。但也不宜过于圆尖。

至于弹簧柄或木柄究竟何者为优，目前还没有一致的结论。会上多数意见认为：轻锤以用弹簧柄为优，重锤以用木

柄为佳。尚待进一步研究。

(二) 敲的要領

蹲在鋼軌外側（在橋梁上檢查，要蹲在鋼軌內側），面向鋼軌，將小錘端平，錘頭高出軌面約30~50公厘。手持錘柄要松緊自如，手腕一松，錘自由落下，平敲軌面。落錘位置，一致落在軌頭邊緣與軌腹邊緣的中間（圖6）。每次舉錘高度要一致。才能反復比較，作出正確的判斷。




圖 6

(三) 敲的方法

1. 眼看、耳听、手触法——敲击时，要思想集中，注意眼看小锤跳动，耳听小锤声音，体会手中锤柄感觉，来判断钢轨好坏。

小锤落下，能連續跳起4~5次，第一次跳起20~25公厘，发音清脆，沒有濁音，最后一下的回音也长，握锤的手中感觉震动有力的，为良好钢轨。如小锤落下，只能跳起1~2次，跳起高度不过几公厘，甚至不跳动，发音破濁不清、回音不长或突然中止，手中锤把震动无力的，为有伤钢轨。又用小锤在轨面上来回敲击，按其跳动情况，声音变化及手内感觉不同的分界点，即可大致判断出伤损的长度和范围。

有时敲击轨头一侧，发声清脆，小锤跳动较高较多；但敲击另一侧时，发声暗哑，小锤跳动较低较少；这是轨墙或預下一側已經發生裂紋，但尚未裂通另一側。

两螺栓孔之間有裂紋，小锤跳动与好轨无大差别，主要靠听声音判断。因此如遇发音稍有不同，应与前后钢轨多作比较。

2. 砂粒試驗法——在橋梁、道口上檢查，敲擊鋼軌發聲較高，不易從聲音上辨別好壞，可用下列方法進行檢查：

用干燥砂粒（也可用玻璃碎片）或金屬硬幣，鋼扣等，放在軌面中心，以小錘敲擊附近軌面，如為好軌，砂粒或硬幣粘着不動；如為傷軌，砂粒會跳起，硬幣會翻轉，甚至會掉落。如敲擊鋼軌頂面時，砂粒跳動最大，為軌頭水平裂紋；如敲擊軌頭側面時跳動最大，為軌頭縱向豎裂紋；如敲擊魚尾板上緣處軌頭下稜時跳動最大，則不是螺栓孔處裂紋就是腹部或軌頭下頸有水平裂紋或斜裂紋。

3. 手指感覺法——用一手中間三指輕輕撫觸鋼軌端部，另一手持錘敲擊手指附近軌面，如感覺有似人體脈搏跳動的震動（手指發麻）時，是有傷鋼軌。手指撫觸軌頂時感覺發麻，是鋼軌頭部頸下或螺栓孔處有水平裂紋，手指撫觸軌底時感覺發麻，系軌腹螺栓孔以下部份有水平裂紋。

內傷如為水平裂紋，用上述三種方法敲擊軌面，都易試出。如疑有縱向豎裂紋時，除可用砂粒試驗法外，還可以一錘頂在軌頭（或軌腹）一側，以一錘敲擊軌頭（或軌腹）另一側注意頂緊的小錘的彈動情況，與良好鋼軌反復比較，以為驗証。一般的情況是有豎裂的鋼軌，小錘彈開遠，則軌頭（或軌腹）有豎裂紋。

（四）注意事項：

① 檢查接頭，應將魚尾板全長範圍內部份逐一敲到，最好是順序的從軌縫一側軌端開始，排着向魚尾板端部敲打，然後折至魚尾板的另一端，再折回至軌縫另一側的鋼軌部。這樣敲法可不致遺漏。敲打次數，多少不計，如有懷疑，可以多敲。

② 如遇魚尾板或鐵墊板與鋼軌不密貼，螺栓松動，鋼軌肥邊，枕木吊板，道釘浮起時，雖然是好鋼軌，小錘敲

击，也会跳动较少，发音不清，不要误认为伤轨。

③ 在敲完每一接头之后，还要再用探伤小钩伸入接缝内及鱼尾板与轨腹的缝隙内上下左右轻轻滑动，如有裂纹则有不平滑和挂钩的感觉。钩时动作要慢。每钩完一次，要检查一下钩尖是否仍锋利，如已磨平，应即趁尖方可再用。

三、照

【照】是利用小镜及放大镜进行检查。小镜要照三面：

(一) 照轨头侧面、轨下及轨腹上半部。

所用小镜镜面大小一般为15公厘×300公厘(其小面能伸入两桥枕间为合适)。

照的方法为弯腰约成90°~120°，眼距轨面约800公厘，从镜内察看所照部份有无裂纹锈线，或伤损钢轨所具有的其他特征。

(二) 照轨缝内的轨端竖面

所用小镜方圆均可，以衣袋内能装下的为便。

如对接头处用小锤敲打没有怀疑时，将小镜伸入轨底，从轨缝处向上反光，或从上面反射阳光照入轨缝内，以便察看轨端竖面是否有裂纹。检查隧道时，可用手电灯光照镜面反射入轨缝内进行检查。

(三) 照螺栓孔内周围

所用小镜大小，一般为15公厘×150公厘，以能插入螺栓孔内自由转动为合适。

照法是：卸下一个螺栓，将小镜插入螺栓孔内来回转动照看螺栓孔壁有无裂纹。

(四) 当发现有极细的疑似发裂，用目力不能判断真伪时，千万不可用手抚摸，应用放大镜放大细看。如发现疑似裂纹已经长锈难于判断，可先涂以煤油去垢去锈后，再用放

大鏡鑑別。

四、卸

【卸】是在事先設好防护信号，卸下螺栓和魚尾板進行檢查：

在用看、敲、照等方法檢查后，仍不能判斷接頭處的鋼軌確屬良好時，應卸下螺栓甚至卸下魚尾板來進行檢查，卸螺栓時，應一個一個的卸，就是卸下一個檢查完了裝回後，再卸另一個。如將全部螺栓都卸過了還不能判定時，應按章設好防护，卸下魚尾板進行檢查。必須將兩塊魚尾板都卸下詳細察看。

此外還應利用線路維修螺栓及魚尾板塗油時卸下魚尾板及螺栓的機會，詳細檢查接頭鋼軌是否有傷。

手工工具檢查鋼軌的方法因工具攜帶方便，每人都能學會，隨時可以應用，所以這種方法不僅是鋼軌檢查工作中不可缺少的方法，也是比較主要的方法。

自从54年總結了領工作員王耀年的經驗以後，全國每年都要檢查出1萬余根傷軌。几年來各局都先後涌現出許多檢查能手，如沈陽局吳文祥，太原局介休工務段的魏國漢，廣州局的袁保生、歐人，北京局的劉祿、張山，吉林局的高富貴，蘭州局的劉清河和上海局的周月友等都在他們原有的基礎上，各有不同的發展和提高，使得這一經驗更為豐富完整起來。

五、儀器檢查鋼軌經驗

儀器檢查鋼軌主要是弥补人工檢查的不足，如外表毫無表現的暗核、內傷、魚尾板範圍內隱藏的傷損以及極其細致、肉眼難于發現的表面裂紋等。必須正確掌握儀器性能，

更須有高度集中的精神細致檢查才能發現。發現問題後反復檢查並用其他方法進行复查，確認傷損程度再加以判別，以免漏檢或誤認，危及行車安全。

目前我國已經推廣使用的有三種作用不同的探傷器：

1. 52型永磁式電磁探傷器使用經驗

52型永磁式電磁探傷器（圖7）的工作原理是使永磁鐵




圖 7

發生的磁力線順鋼軌長度在鋼軌頭部內通過（圖8），鋼軌頭部內有傷損時，阻礙了磁力線的通過，就有一部份到鋼軌外面來，形成雜散磁場。兩個檢磁器里四個小線圈形成橋回路。當有雜散磁場時，線圈受到感應，破壞了橋回路的平




圖 8

