

目 錄

第一 章 化學計量之原理

1.1	物質不滅.....	1-1
1.2	原子量.....	1-1
1.3	克原子與磅原子.....	1-2
1.4	克分子與磅分子.....	1-2
1.5	氣體物質之質量與體積之相關.....	1-3
1.6	分子單位之應用.....	1-4
1.7	過量反應物,限量反應物及過量百分率	1-5
1.8	完成度.....	1-5
1.9	計算基數.....	1-8
1.10	重量百分比.....	1-10
1.11	體積百分比.....	1-10
1.12	分子分數及分子百分比.....	1-10
1.13	原子分數及原子百分比.....	1-12
1.14	單位體積內之質量.....	1-13
1.15	單位質量內之另一質量.....	1-13
1.16	密度與比重.....	1-15
1.17	單位之轉換.....	1-17
1.18	方程式之轉換.....	1-18
	習題一.....	1-20

第二 章 數學演算與圖解

2.1	演算法則.....	2-1
2.2	試算差誤法.....	2-2
2.3	因次之符合.....	2-3

2.4 因次之分析.....	2-4
2.5 圖示法.....	2-7
2.6 用圖積分法.....	2-9
2.7 用圖微分法.....	2-12
2.8 三角形坐標.....	2-14
2.9 親之定置圖.....	2-16
習題二.....	2-21

第三章 理想氣體之行爲

3.1 能.....	3-1
3.2 溫度及熱.....	3-2
3.3 氣體運動說.....	3-2
3.4 氣體定律之單位與常數.....	3-4
3.5 理想氣體定律之應用.....	3-5
3.6 標準狀況.....	3-6
3.7 計示壓力.....	3-6
3.8 氣體密度與比重.....	3-7
3.9 離解氣體.....	3-8
3.10 Dalton 定律.....	3-9
3.11 Amagat 定律.....	3-9
3.12 氣體之成分.....	3-10
3.13 混合氣體之平均分子量.....	3-12
3.14 混合氣體之密度.....	3-12
3.15 體積改變連同成分改變.....	3-14
3.16 純組成體積法.....	3-16
3.17 部分壓力法.....	3-17
3.18 化學反應中之氣體.....	3-18
3.19 理想氣體定律應用之範圍.....	3-23
3.20 壓縮因數.....	3-23

題三..... 3-30

第四章 蒸氣壓力

4·1 液化與液態.....	4-1
4·2 臨界性質.....	4-1
4·3 減約狀況.....	4-2
4·4 汽化.....	4-3
4·5 過熱及品質.....	4-3
4·6 沸點.....	4-4
4·7 固體之蒸氣壓力.....	4-5
4·8 溫度對於蒸氣之效應.....	4-5
4·9 Cox 蒸氣壓力圖之應用.....	4-7
4·10 臨界性質之估計.....	4-8
4·11 有機化合物之臨界壓力及蒸氣壓力.....	4-15
4·12 不互溶之混合溶液.....	4-18
4·13 汽化與過熱蒸汽.....	4-20
4·14 均勻溶液.....	4-21
4·15 Raoult 定律.....	4-21
4·16 平衡蒸氣壓力與成分.....	4-22
4·17 不揮發性溶質.....	4-23
4·18 相對蒸氣壓力.....	4-24
題四.....	4-26

第五章 濕度與飽和

5·1 部分飽和.....	5-3
5·2 濕度.....	5-5
5·3 露點.....	5-6
5·4 汽化處理.....	5-6
5·5 凝結.....	5-8
5·6 乾濕球濕度測定法.....	5-10

5·7 濕度表.....	5-11
5·8 絶緣氧化.....	5-15
習題五.....	5-17

第六章 溶解度與收着

6·1 溶解與結晶.....	6-1
6·2 固體在溶劑中不生成化合物之溶解度.....	6-2
6·3 固體在溶劑中生成溶劑合物有符合點之溶解度.....	6-3
6·4 固體在溶劑中生成溶劑合物無符合點之溶解度.....	6-6
6·5 粒子大小對於溶解度之效應.....	6-7
6·6 過飽和.....	6-8
6·7 溶解.....	6-9
6·8 結晶.....	6-10
6·9 不生成溶劑合物之結晶.....	6-10
6·10 生成溶劑合物之結晶.....	6-13
6·11 由平衡圖之線節計算結晶量.....	6-15
6·12 分結晶.....	6-16
6·13 溶液面上之蒸氣壓力及相對溫度.....	6-22
6·14 不互溶溶劑中溶質之分佈.....	6-25
6·15 部分互溶之二元溶液.....	6-28
6·16 部分互溶之三元溶液.....	6-29
6·17 氣體之溶解度.....	6-32
6·18 Henry 定律.....	6-32
6·19 氣體之吸着.....	6-35
6·20 van der Waals 吸着.....	6-35
6·21 微管凝結.....	6-35
6·22 平衡吸着.....	6-36
6·23 吸着等溫線.....	6-37
6·24 汽提.....	6-39

6.25 優先吸着.....	6-39
習題六.....	6-40

第七章 物料差額表

7.1 物料差額表.....	7-1
7.2 稀釋法.....	7-1
7.3 物料差額表之程序.....	7-2
7.4 蒸餾.....	7-6
7.5 乾燥.....	7-11
7.6 吸收.....	7-12
7.7 萃取與濾.....	7-13
7.8 蒸發.....	7-16
7.9 鹽酸之製造.....	7-20
7.10 氢氧化鈉之製造.....	7-23
7.11 灼燒泪水之處理.....	7-28
7.12 石油之熱裂.....	7-32
7.13 回流中貯存有雜質或精性物質.....	7-41
7.14 支流.....	7-43
7.15 石灰之製造.....	7-47
7.16 水泥之製造.....	7-48
7.17 玻璃之製造.....	7-52
習題七.....	7-53

第八章 熱物理學

8.1 能單位之定義.....	8-1
8.2 热含量.....	8-1
8.3 氣體之熱容量.....	8-2
8.4 分子熱容量之實驗方程式.....	8-4
8.5 氣體熱容量之特殊單位.....	8-5
8.6 氣體之平均熱容量.....	8-6

8.7 原子熱容量.....	8-8
8.8 Kopp 氏法則	8-9
8.9 液體及溶液之熱容量.....	8-15
8.10 燒解熱.....	8-20
8.11 轉變熱.....	8-22
8.12 汽化熱.....	8-23
8.13 Trouton 氏法則	8-23
8.14 Kistyakowsky 方程式	8-23
8.15 Calingacrt-Davia 方程式	8-24
8.16 汽化熱及溫度關係之實驗式.....	8-25
8.17 Gordon 氏汽化熱實驗方程式	8-27
8.18 蒸汽之熱含量.....	8-30
8.19 濕空氣熱含量.....	8-31
8.20 空氣之濕熱容量.....	8-32
習題八.....	8-33

第九章 熱化學

9.1 標準反應熱.....	9-1
9.2 記號與符號.....	9-1
9.3 生成熱.....	9-2
9.4 汽化學定律.....	9-13
9.5 標準燃燒熱.....	9-14
9.6 由生成熱計算標準反應熱.....	9-20
9.7 由燃燒熱計算標準反應熱.....	9-22
9.8 酸及鹼之中和熱.....	9-23
9.9 鹼溶液之熱中性.....	9-24
9.10 游離之生成熱.....	9-24
9.11 氣體之離解熱.....	9-26
9.12 標準積分溶解熱.....	9-27

目 錄

9.13 在溶液中化合物之生成熱.....	9-28
9.14 水合物之溶解熱.....	9-33
9.15 混合熱.....	9-31
9.16 部分熱含量.....	9-31
9.17 不完全反應.....	9-34
9.18 壓力對於反應熱之效應.....	9-35
9.19 濕度對於反應熱之效應.....	9-36
9.20 紹熱反應.....	9-39
9.21 理論火礮溫度.....	9-42
習題九.....	9-45

第十章 能量差額表

10.1 能量差額表	10-1
10.2 热量差額表	10-2
10.3 蒸發	10-7
10.4 蒸餾	10-9
10.5 吸收	10-13
10.6 高溫分解	10-16
10.7 聚合	10-19
10.8 煙化	10-26
10.9 鼓風爐	10-31
習題十	10-45

第十一章 燃料及燃燒

11.1 總熱值及淨熱值	11-1
11.2 煤之分析	11-1
11.3 煤之等級	11-3
11.4 煤之蒸值	11-3
11.5 煤熱值之計算法	11-4
11.6 石油之特性	11-7

11.7 石油之氣含量.....	11-8
11.8 石油在液態之比熱.....	11-9
11.9 石油在氣態之比熱.....	11-10
11.10 石油之汽化熱.....	11-11
11.11 石油之燃燒熱.....	11-12
11.12 燃料氣體之總熱值.....	11-14
11.13 燃料之不完全燃燒.....	11-17
11.14 未燃着之可燃物.....	11-18
11.15 煙道氣分析之要旨.....	11-20
11.16 煙道氣及燃料分析之相關.....	11-21
11.17 煙道氣中水蒸氣量之計算.....	11-23
11.18 略去氮之效應.....	11-29
11.19 略去硫之效應.....	11-31
11.20 鋼爐試驗.....	11-32
11.21 發生過煤氣.....	11-47
11.22 燃燒問題之圖算.....	11-56
習題十一.....	11-56

第十二章 硫化合物之製造

12.1 硫之燃燒.....	12-1
12.2 二氧化硫轉變百分率之計算.....	12-2
12.3 黃鐵礦之燃燒.....	12-5
12.4 酸式亞硫酸鹽之製造.....	12-6
12.5 硫鐵之製造.....	12-10
習題十二.....	12-37

附圖目錄

第一章 化學計量之原理

- 圖 1·1 氯化鈉水溶液之密度 1-16

第二章 數學演算與圖解

- 圖 2·1 例四之解答 2-9
圖 2·2 用圓錐分法之原理 2-9
圖 2·3 例五之數據 2-10
圖 2·4 例五之解答 2-10
圖 2·5 例五之積分曲線 2-12
圖 2·6 微分曲線 2-14
圖 2·7 四氯化碳、二溴乙烷及甲苯三元溶液 2-15
圖 2·8 線之定置圖 2-16
圖 2·9 乘除圖 2-18
圖 2·10 例八之解答 2-20

第三章 理想氣體之行為

- 圖 3·1 氣之壓縮因數（指定溫度及壓力） 3-25
圖 3·2 氣之壓縮因數（指定分子容積及溫度） 3-26
圖 3·3 氣之壓縮因數（指定壓力及分子容積） 3-26
圖 3·4 氣體及蒸氣之壓縮因數 3-28
圖 3·5 T_r 之圖解 3-30

第四章 蒸氣壓力

- 圖 4·1 分子間之吸引力 4-1
圖 4·2 Cox 蒸氣壓力圖 4-8
圖 4·3 定蒸氣濃度之溫度 4-10
圖 4·4 液體熱膨脹與壓縮 4-11

圖 4·5	石蠟之臨界壓力與蒸氣壓力常數.....	4-18
圖 4·6	氫氧化鈉水溶液之 Dühring 線	4-24
圖 4·7	硫酸溶液之蒸氣壓力.....	4-25

第五章 溫度與飽和

圖 5·1	分子溫度表.....	5-12
圖 5·1a	分子溫度表.....	5-13
圖 5·2	溫度表之壓力校正.....	5-16

第六章 溶解度與吸着

圖 6·1	苯在苯中之溶解度.....	6-2
圖 6·2	氯化鐵在水中之溶解度.....	6-5
圖 6·3	硫酸鈉在水中之溶解度.....	6-6
圖 6·4	磷酸鈉-硫酸鈉在水中之溶解度.....	6-17
圖 6·5	$\text{Na}_2\text{CO}_3 - \text{Na}_2\text{SO}_4 - \text{H}_2\text{O}$ 體系低溫之溶解度.....	6-18
圖 6·6	氯化鈣溶液面上之蒸氣壓力及相對濕度.....	6-24
圖 6·7	酚在水中之溶解度.....	6-28
圖 6·8	四氯乙矯-異丙醇-水體系在溫度 77°F 之溶解度曲線及 共轭線.....	6-30
圖 6·9	氣體在水中之溶解度.....	6-33
圖 6·10	氮在水中之溶解度.....	6-34
圖 6·11	各種物質在 77°F 平衡水分含量	6-37
圖 6·12	活性炭吸着苯之等溫線.....	6-38
圖 6·13	乾燥劑之平衡水分含量.....	6-40

第七章 物料差額表

圖 7·1	二元體系之蒸餾.....	7-7
圖 7·2	分離塔.....	7-8
圖 7·3	例五之程序圖.....	7-9
圖 7·4	例六之程序圖.....	7-10

圖 7.5	例八之程序圖.....	7-13
圖 7.6	逆流萃取程序圖.....	7-14
圖 7.7	三效蒸發器.....	7-16
圖 7.8	石油蒸發之程序圖.....	7-33
圖 7.9	內膜去氫設備之程序圖.....	7-35
圖 7.10	回流之洩出.....	7-42
圖 7.11	氧化矽膠移去空氣中水蒸氣之分數.....	7-44
圖 7.12	三元溶液之蒸餾.....	7-60

第八章 热 物 理 學

圖 8.1	恒壓時氣體之真實分子熱容量.....	8-6
圖 8.2	恒壓時氣體之平均分子熱容量.....	8-7
圖 8.3	元素及焦炭之比熱.....	8-9
圖 8.4	常用氧化物之比熱.....	8-10
圖 8.5	數種鈣化合物之比熱.....	8-11
圖 8.6	20°C 時酸液之比熱.....	8-15
圖 8.7	20°C 時鹼液之比熱.....	8-16
圖 8.8	20°C 時氯化物水溶液之比熱.....	8-16
圖 8.9	20°C 時硫酸鹽水溶液之比熱.....	8-17
圖 8.10	20°C 時硝酸鹽水溶液之比熱.....	8-17

第九章 热 化 學

圖 9.1	18°C 時酸在水中之積分溶解熱.....	9-28
圖 9.2	18°C 時鹼在水中之積分溶解熱.....	9-28
圖 9.3	18°C 時氯化物在水中之積分溶解熱.....	9-29
圖 9.4	18°C 時硫酸鹽在水中之積分溶解熱.....	9-29
圖 9.5	18°C 時硝酸鹽在水中之積分溶解熱.....	9-29
圖 9.6, 9.6a	切線斜率法計算部分熱含量.....	9-33
圖 9.7	切線截距法計算部分熱含量.....	9-34

工 業 化 學 計 算

第 十 章 能 量 差 銷 表

- 圖 10.1 蒸餾之程序圖 10-10
圖 10.2 吸收之程序圖 10-13
圖 10.3 鐵及熔渣之熱含量 10-44

第十一章 燃 料 及 燃 燒

- 圖 11.1 石油分餾物之分子量，臨界溫度及特性因數 11-7
圖 11.2 122°F 時由黏度求特性因數 11-8
圖 11.3 特性因數對氫含量重量百分比 11-9
圖 11.4 液體石油在 $K=11.8$ 時之比熱， $K \neq 11.8$ 時乘以校正因數 11-10
圖 11.5 在大氣壓下烷屬烴氣體之比熱 11-12
圖 11.6 氢碳化合物及石油分餾物之汽化熱 11-12
圖 11.7 液體氫碳化合物及石油分餾物之燃燒熱（總熱值） 11-13
圖 11.8 燃料燃燒圖 11-55

第十二章 硫 化 合 物 之 製 造

- 圖 12.1 酸式亞硫酸鹽液之製造 12-10
圖 12.2 硫酸製造程序簡圖 12-15
圖 12.3 20°C 時硫酸水溶液之微分及積分溶解熱 12-26
圖 12.4 20°C 時硫酸水溶液之部份及總熱容量 12-28

第四章 蒸氣壓力

4·1 液化與液態、分子在氣態時，有二種不同之趨勢。其一為動能，即每分子皆繼續作直線無目的之運動。各個分子分離，平均佔有容器之有效空間。另一為相反的吸引力，使分子放棄容器之有效空間而集中。

第一種趨勢攸關溫度，溫度愈高，動能愈大，分子愈飛散。第二種趨勢，則決定於各分子吸引力之大小，及其性質。其分子吸引力，可因距離減少而增加。如圖 4·1 所示，縱軸表示吸引力之大小，橫軸表示分子間之距離。其吸力最大時，分子間之距離為 S_2 。距離增加，吸引力減少。但距離較 S_2 減少，其吸引力亦減少，以至得負數，為分子互相排斥所致。在距離 S_1 時，吸引力為零，即表示平衡地位，如無外力之影響，分子集中。若再使其密合擁擠，必有反抗力呈現。欲使分子分散，距離超過 S_2 ，即超過最大之吸引力，可加熱，或膨脹之。




圖 4·1 分子間之吸引力

當氣體在等溫壓縮時，分子間距離減少，吸引力增加，而趨向最大之吸引力。如吸引力超過分子之動能，則分子集中結合，在此狀態下，謂之液體。液體與氣體之性質有異，液體佔有定量之體積，氣體則佔有有效之空間。

4·2 臨界性質 物質能否以液態呈現，攸關溫度。如溫度高，其分子之動能超過最高之吸引力時，則液態不能呈現。動能與最高吸引力相等時之溫度，謂之臨界溫度 t_c (critical temperature)。溫度超過臨界溫度，雖加壓縮，亦僅能得高壓氣體，係以氣態存在，而非液態。氣體溫度低於臨界溫度而壓縮之，始可液化。

在臨界溫度時，液化氣體所需壓力，謂之臨界壓力 p_c (critical pressure)。在臨界溫度及臨界壓力時，謂之臨界狀態(critical state)。在此狀態，不能區別其為液態抑為氣態。臨界狀態時之體積，謂之臨界體積 v_c (critical volume)。臨界狀態時之密度，謂之臨界密度 d_c (critical density)。

以上所言，係指純組成者，欲計算混合氣體之臨界性質，依照 Kay 之研究，混合氣體有其『假臨界性質』(pseudocritical property)。其『假臨界溫度』(pseudocritical temperature)，為各組成分子分數及其臨界溫度乘積之總和。同樣，其『假臨界壓力』(pseudocritical pressure)，為各組成分子分數及其臨界壓力乘積之總和。

例一 10 moles 乙烷，15 moles 丙烷，及 25 moles 正丁烷之混合物。求其假臨界溫度，及假臨界壓力。

解：

	moles	分子分數	臨界溫度 °F	(臨界溫 度) × (分 子分數)	臨界壓力 lb/sq in.	(臨界壓力) × (分子分數)
乙烷	10	0.20	90	18.0	712	142.4
丙烷	15	0.30	206	61.8	617	185.1
正丁烷	25	0.50	306	153.0	550	275.0
	50	1.00		232.8	-	602.5

假臨界溫度為 232.8 °F，假臨界壓力為 602.5 lb/sq in.

4.3 減約狀況(reduced condition) 物質各有其臨界狀態，苟溫度、壓力等同時改變，各物質之若干性質，仍同樣相關，以是有減約溫度，減約壓力，減約體積諸名辭。減約溫度 (reduced temperature) 者，為物質存在之溫度，與臨界溫度之比，兩者悉以絕對溫度表示。同樣，減約壓力 (reduced pressure) 者，為物質存在之壓力，與臨界壓力之比。減約體積 (reduced volume) 者，為物質存在之分子容量，與臨界體積之比。以方程式表示，即：

$$\text{減約溫度} = T_r = T/T_c$$

$$\text{減約壓力} = P_r = P/P_c$$

$$\text{減約體積} = v_r = v/v_c$$

各物質在同樣減約壓力及減約溫度下，其性質亦相當。3·20 節已使用此諸名辭，以後將陸續使用，希牢記不忘。

4·4 汽化 液化之呈現，係分子間吸引力超過動能，減低溫度，即減低動能，可增強其吸引力。據此理論，液體表面，有分子一層，被在下之分子所吸引，此上層之分子，如欲飛散，必先克服此吸引力，而後始能以氣態分子呈現。

由實驗可知，分子之動能與速度，並非各分子平均一律，每一氣體及液體，悉有高能分子，其速度超過平均值。當此分子達到液面時，超過最大之吸引力，將跳出液面，此種現象，於暴露之液面常見之，結果則液體繼續變為氣態，此之謂汽化，或蒸發 (vaporization or evaporation)。

液體在限制之容器內蒸發，其空間將為蒸氣所充滿，當蒸發時，氣態之分子，漸漸增加，蒸氣壓力亦隨之漸漸增高。其壓力之生成，係氣體分子撞擊所致。當氣體分子撞擊液面時，如被液體分子所吸引，復生成液體，此種現象謂之凝結 (condensation)。凝結之速度，可由單位時間內撞擊液面之分子數測定之，或以蒸氣之壓力，或密度測定之。足量之液體，在限量之容器內，始則蒸發，繼則蒸發及凝結同時進行，蒸發愈快，蒸氣壓力愈大，凝結亦愈快，而達於平衡。在此平衡情形下，蒸氣所施之壓力，謂之液體之蒸氣壓力 (vapor pressure)，亦即平衡蒸氣壓力 (equilibrium vapor pressure)。

液體之蒸氣壓力，攸關液體之性質，及所在之溫度。分子大者，複雜者，其分子間之吸引力大，在同一溫度下之蒸氣壓力，則較分子小者，簡單者為低。通常液體之蒸氣壓力，與其分子量成反比。

4·5 過熱及品質 在臨界溫度以上之蒸氣，稱為氣體。蒸氣與氣

體二名辭，甚難區別，常混雜使用。如二氧化碳在室溫時較臨界溫度(31°C)為低，嚴格言之，應稱為蒸氣，但通常則稱為氣體。

蒸氣之部分壓力，與其平衡蒸氣壓力相等時，該蒸氣稱為飽和蒸氣(saturated vapor)。不論其為單獨存在，抑存在於其他氣體中，蒸氣飽和之溫度，稱為飽和溫度(saturation temperature)，或稱為露點(dew point)。蒸氣之部分壓力，較平衡蒸氣壓力為低時，稱為過熱蒸氣(superheated vapor)，存在溫度與其飽和溫度之差，曰過熱之度數(degrees of superheat)。

飽和蒸氣，如被冷卻或壓縮，則部分凝結，生成濕蒸氣(wet vapor)。其蒸氣以湍動(turbulent motion)存在者，則凝結之液體，以小霧滴浮懸於蒸氣中。濕蒸氣之品質(quality)，係蒸氣之重，佔蒸氣及所帶液體總重之百分率。如言濕蒸汽之品質為95%，即蒸汽重佔飽和蒸汽及所帶小霧滴水總重95%。

4·6 沸點 液體表面暴露之空間，如液體之蒸氣壓力，低於平衡壓力，則液體蒸發。如將液體加熱，則逸出蒸氣之壓力，隨溫度上升而不斷增加。達某一溫度，蒸氣之向上壓力，與所受之向下壓力相等，此時蒸氣壓力，不僅抵抗所受之壓力，其在液面下若干深度之微小自由空間(tiny free space)，亦生成蒸氣，且能將此上層液體推開。蒸氣不僅由液面自由汽化，且能由液面下若干深度，形成氣泡而上昇，此時由液面或液面下之蒸發，既迅速又自由，則謂此液體已在沸騰(boiling)。

液體的平衡蒸氣壓力，與液體所受之總壓力相等時之溫度，稱為液體之沸點(boiling point)。沸點攸關總壓力，壓力愈大，沸點愈高，依理論言，任何液體，均可沸騰，祇需改變其承受之總壓力。同樣，除非液體分解，在任何壓力下，液體均可沸騰，祇需改變其溫度。液體在總壓力1.0大氣壓下沸騰之溫度，稱為標準沸點(normal boiling point)。在此溫度，其平衡蒸氣壓力，等於一大氣壓，或760 mm Hg或29.92 in. Hg。

4·7 固體之蒸氣壓力 固體物質，亦有直接變化為蒸氣狀態之趨勢，此種由固態直接變化為氣態，名曰昇華 (sublimation)，如雪與碘等之昇華。固體之昇華，與液體之蒸發，同樣視其蒸氣之部分壓力而定，其蒸氣壓力較平衡蒸氣壓力為低者，則固體昇華，反之則凝固。

在熔點 (melting point) 時，物質不論以固態抑液體存在，其蒸氣壓力相等。溫度超過熔點，固態不能存在。反之，如小心謹慎，將溶液冷卻至熔點以下，可得不安定之過冷態 (supercooled state)。過冷液體之蒸氣壓力，較同溫度固體所有者為高，此液體有變為固體之傾向。

固體之蒸氣壓力，即在其熔點時，亦常甚小。但在若干情形，其值甚大，且相當重要。如碘在熔點 114.5°C 時，其蒸氣壓力為 90 mm Hg 。固體二氧化碳在熔點 -56.7°C 時，其蒸氣壓力為 5.11 大氣壓 ，在 -78.5°C 時，為 1.0 大氣壓 ，以是壓力小於 5.11 大氣壓 時，二氧化碳不能以安定之液體存在。

計算蒸氣壓力，及固體昇華之關係時，與在液體之汽化時相同。以下諸節所述之原理與方法，同時可應用於昇華及汽化。

4·8 溫度對於蒸氣之效應 液體溫度愈高，分子之動能愈大，汽化愈快，平衡蒸氣壓力亦愈高，此與絕對溫度成正比。必需記憶，溫度影響蒸發速度及蒸氣壓力者，為液體表面之溫度。

蒸氣壓力與溫度之關係，有如下列熱力學方程式所示：

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v = \frac{\Delta}{T(V_g - V_l)} \quad (4·1)$$

其中 p = 蒸氣壓力

T = 絕對溫度

Δ = 溫度 T 時之汽化潛熱 (latent heat of vaporization)

V_g = 氣體之體積

V_l = 液體之體積