

(一九五一年)第壹輯

先進工作法與合理化建議彙編

華東紡織管理局印

目錄

一 工作法部份

郝建秀工作法	青島分局國棉六廠郝建秀（一）
五一織布工作法	中紡部全紡會（九）
改進細紗工作法	國棉一廠古秀英（一五）
改進細紗抹頭工作法	國棉二十廠朱小妹（一八）
細紗巡迴交叉揩車工作法	國棉十七廠陳生銘小組（二〇）
絡經反接頭工作法	國棉一廠周阿鳳（二九）
改進織布工作法	國棉一廠關寶珠排（二九）
板本式自動織機十八工時平車工作法	國棉六廠廖世南小組（三〇）
畫田式自動布機大平車工作法	國棉五廠高萬品小組（三二）
 二 清棉部份	
清棉成捲機、天平羅拉加裝平面彈子培林	國棉六廠趙崇羽（三七）
粗重錘的增減來調節鐵砲繩子的鬆弛	國棉二廠李忠森（三七）
裝置除塵匣	國棉一廠清棉部吉三（三七）
折包機加裝落棉除塵格子	國棉八廠馬宏亮（三九）

和花管入口管上加裝搖動掃除板 國棉八廠馬宏亮（三九）
節約材料解決困難 國棉四廠徐愛祥（三九）

裝花卷防止起毛黏屑的壓輥 國棉一廠黃耀金（三九）
壓棉輥的羊角改用銅質並加挖長洞 國棉一廠吉三（四〇）
道勃生野人頭的轉子心子改成活心子 國棉一廠黃耀金（四〇）
利用和花缸（無輪棉籃子部份）處理破子 國棉九廠許關生（四〇）
吸塵風扇的排氣管內加裝活門 國棉二廠何炳成（四〇）

三 梳 棉 部 份

節約砂帶短段加以利用 國棉十九廠莊其禮（四一）
梳蓋板頭機運用成功 國棉九廠周柏青（四一）

磨棉機加裝針盤棉捲取裝置 國棉一廠奚廣才、奚惺慶（四一）
磨蓋板前剔除針底所用工具之改進 國棉七廠裘德坤等二人（四二）

齒針時加裝罩蓋 國棉十九廠莊其禮、周誠（四二）
譽華特梳棉機減除牆板花的缺點 國棉十二廠李煥亭小組（四二）

倣車工滑掃時機頭、機尾限用小毛刷 國棉十九廠許勤懷（四三）
新針布另段的應用與舊針布的修理 國棉十八廠葉地林士（四三）

針盤與錫林隔距孔蓋子的改良 國棉十九廠俞金寶（四五）
滿筒自停裝置 國棉四廠蔡秋根（四六）

道勃生梳棉機道夫落軸的修理工具之改進 國棉六廠陶金龍（四六）
道勃生傳動閘條箱的開關柄加裝羅拉 道勃生傳動閘條箱的開關柄加裝羅拉

道勃生圓條小壓軸加裝扁彈簧增加壓力.....國棉一廠徐炳仲（四六）
油箱漏油的防止方法之一.....國棉十六廠朱德成（四七）
修理蓋板鏈條.....國棉一廠戚壽祺等三人（四七）
防止道夫罩蓋擊壞裝置.....黃景順（四七）
斬刀油箱放低，使不碰抄針工作.....國棉十九廠莊其禮（四八）

四 併粗部份

粗紗機錠脚油杯之改良.....	國棉十九廠劉訓有（四九）
初紡機減板往復裝置之改良.....	國棉十九廠劉訓有（四九）
改良精梳機鋼針片修換法.....	國棉二廠卜阿弟（五〇）
粗紗機擰頭牙等緊繫裝置.....	國棉十一廠路國富（五〇）
併條機下減板開長方孔.....	國棉一廠張富英（五〇）
創造修理木錠子工具（銅製錠頭）.....	國棉一廠李蘭芳（五〇）
改良併條機車頭托腳.....	國棉一廠張松祥（五一）
改善粗紡機堵車時紗條處理方法.....	國棉二廠李書成（五一）
併條機馬達繩子盤加裝罩蓋.....	國棉一廠張松祥、胡鍾乾（五一）
改善 Dobson 粗紡機之昇降齒輪.....	國棉六廠崔清榮（五一）
併條機上減板拉爬保險裝置.....	國棉十五廠粗保職工（五二）
改良筒管牙角度.....	國棉六廠崔清榮（五二）
改良繩拉頭髮司.....	國棉六廠費春榮（五三）
接長粗紡機.....	國棉十一廠路國富（五三）

利用廢料來接長粗紗機 國棉十一廠鄧麗生（五三）
 改善安全裝置 國棉一廠金耀明（五三）
 上龍筋上加裝防筒管落下擋板 國棉一廠金耀明（五四）
 減少 S 22 機盤軸時常有損壞的情形 國棉一廠機工銅匠集體（五四）
 在併筒車的滾筒軸上設計用牛只自來水管覆沒使飛花回絲不致繞於軸上沾油四溢減少油紗 國棉一廠祁步榮（五四）

五 細紗部份

羅拉凳子弧形銅襯改鐵平面形銅襯	國棉十廠曹春山、崔鳳祥（五五）
加重細紗機平衡重錘減少考拉牙華螺牙損壞率	國棉十一廠陳榮保（五五）
改良細紗機裝置三種	國棉十七廠馬金海（五五）
配合改進嘒鈕紗落紗工作	國棉一廠費紫霞（五八）
改良上絨板	國棉二廠湯雪華（五八）
修改細紗機 O.Z.B. 皮圈式大牽伸的皮輥托腳架及心子	國棉十九廠陳士標等三人（五八）
改良細紗機保全工具三種	國棉十廠曹春山（五八）
改進設備	國棉十九廠楊寶福等三人（六〇）
改良落紗方法	國棉一廠邵家華（六〇）
縮短細紗搭車時間	國棉一廠陳知遠搭車組（六〇）
平整綫子羊脚及鋼領板	國棉一廠祁步榮等八人（六一）
滾筒牙防護罩	國棉一廠傅春銀（六一）
提高滾筒位置	國棉二廠徐城芳小組、唐義寶小組（六二）
改善設備	國棉二廠徐城芳小組、唐義寶小組（六二）

改善設備
改善設備

國棉二廠戴可都小組（六二一）
國棉八廠劉九郎（六二一）

六 皮 輪 部 份

- 統一分配各廠皮輶及皮圈的用皮品質.....本局製造處、岩田正勝、端木豐、朱銘德（六三）
利用舊橡皮與舊紙布做擦膠板.....國棉十廠倪鸞維（六五）
用鋼鉗裝沾膠滾子盛膠水.....國棉十廠倪鸞維（六五）
利用廢皮帶.....國棉十九廠陳兆豐等三同志（六六）
利用已損壞的皮輶皮貼於布機機箱彈簧 K94。表面.....國棉十六廠王林根（六七）
利用開車時間掉換細紗皮輶.....國棉一廠皮輶小組（六七）
統一分配各廠皮輶及皮圈的用皮與皮帶之品質.....國棉十九廠趙玉山（六七）
利用廢皮帶.....國棉二廠單學何（六七）

七 擦搖成部份

- 併筒機鼓輪加裝粗紗筒管.....國棉八廠王才林（六八）
防纏回絲鋼絲軋頭裝置.....國棉十五廠高金森（六八）
併筒機改裝活落毛刷.....國棉八廠王木林（六八）
改進併筒機掀手開關肖子眼.....國棉二廠朱有功（六八）
德國高速筒子車據破導紗鉤.....國棉十五廠殷海圻（六八）
改進筒搖措車工作法.....國棉二廠刁石科（六八）
併筒機加裝安全蓋罩.....國棉二廠朱有功（六九）

皮帶盤加裝木蓋罩	國棉二廠朱有功(六九)
用豆腐代替白漆糊車頂板布	國棉十九廠李福成(六九)
筒子車上加裝木板	國棉十廠張明德(六九)
改進線機加油器	國棉七廠劉國俊(六九)
改進搖紗孔絞法	國棉五廠劉月缺(六九)
節約大包包裝材料	國棉七廠胡林山等五人(七〇)
改進撚線機揩車殺頭法	國棉一廠北工場撚線揩車小組(七〇)
改進撚線揩車法	國棉一廠北工場吳春藻(七〇)
撚線機頁子板上加裝擰頭裝置	國棉一廠祁步榮(七〇)
改良筒管形式	國棉十九廠張慶基(七一)
八 織布準備部份		
製造磨光張力彈子用環籠	國棉一廠袁宗華(七一)
將筒子托座膠木盤車深內圈繼續使用	國棉一廠談成書(七二)
設計蠟經紗筒子木芯子	國棉十七廠孟永盛(七二)
改進豎鍊式紡子車傳動軸	國棉一廠史美明(七四)
舊軒管改換鐵箍再用	國棉十七廠孟永盛(七四)
製造繞紗球機	國棉一廠王阿金、潘金根(七四)
織紗機盤頭輶內加裝彈子	國棉一廠王建林、談成書、黃志龍(七四)
改綁活套鋼婆司	國棉一廠王建林、談成書、黃志龍(七五)
上漿銅輶內加裝法蘭改正輶中部凹陷	國棉一廠王建林、談成書、黃志龍(七五)

自製了機漿紗整理架

減少漿紗浪費

漿軸盤板裝置器

漿紗機人字牙上加裝螺絲

改良漿紗車鐵炮婆司減少漏油與軸的磨減

漿紗車頭牆板加裝婆司和加油管

自製刷錢機加強清潔

焊接綜框鐵條

改良筒子車清紗板隔距

九 織布部份

利用廢料修理壞軸片

減少油布

改良羊角錠帶接合法

踏盤步司支頭螺絲上再加一螺絲帽避免支頭螺絲之鬆動

利用舊皮帶舊皮結代替自動織機投梭緩衝裝置中之皮板和皮準

仿照自動布機式樣改良普通布機導梭木防止飛梭

減少布面紡縮

改良刺毛輥包裝法

損壞打撲棒膠配應用

停經防止稀弄裝置

國棉一廠錢根福、陳定祥（七八）
國棉一廠黃志龍、王建林（七五）
國棉一廠黃志龍（七五）

國棉一廠王建林、談成書、黃志龍（七六）
國棉一廠黃志龍、王建林（七六）
國棉一廠王建林、黃志龍、談成書（七六）

國棉一廠陳定祥、錢根福（七六）
國棉一廠張雲鶴（七七）
國棉十一廠孫明山、李游、張正恭、陸建屏（七七）

國棉四廠高順林（七八）
國棉四廠周兆來（七八）
國棉四廠戴立早（七八）

國棉一廠孫惠斯、王阿金（七八）
國棉九廠王金龍（七九）
國棉九廠朱金龍、王龍泉（七九）
國棉十九廠呂以駿（七九）
張正賁（七九）

國棉一廠管阿發、王坤生（八〇）
國棉四廠蔣鴻發、王鼎章（八〇）

- 織機另件上釘皮減少磨損及經軸跳動.....
織機 J.I.G 腳踏步司改用木步司.....
利用布機上換斷的開關手柄打切皮刀.....
將布機箱座上皮圈托座接長織眼使用.....
自製布機牽手婆司鉗刀架.....
織繩嘴吊絲牌換扇形桿間隔用圓形木塊避免運動時互相摩擦.....
改善托腳裝置避免螺絲鬆動增加機器壽命.....
改造箱座腳.....
換械側梭箱背板鋼絲廢除不用改以裝有彈簧之鉛皮代替.....
在捲布桿托腳加裝 U 形保險螺絲.....
改良側板相托腳內襯廢除支頭螺絲.....
改良捲取裝置便利捲取減少油漬布.....
改進布機吊綜踏腳及下孔鉤.....
在自動布機另件 I-16 上加一只支頭螺絲.....
創造銑曲臂步司刀架.....
裝置換梭軌梭安全裝置機構.....
改進織機踏綜轉子桃盤與中托脚步司加油方法.....
國棉十二廠蔣金保（八〇）
國棉十一廠蔣金保、趙招林（八〇）
國棉一廠錢根福（八〇）
國棉一廠顧如福、王阿金（八一）
國棉一廠黃志龍（八一）
國棉一廠運保機匠全體（八一）
國棉九廠朱金龍、王阿二、王龍泉、周阿林（八二）
國棉九廠王龍泉、朱金龍（八一）
國棉九廠孟阿弟（八二）
國棉九廠王龍泉、王阿二（八三）
國棉九廠朱金龍、王阿二（八四）
國棉九廠錢佐熊、朱金龍（八四）
國棉五廠侯和尚、張鴻九（八五）
國棉五廠王阿二（八八）
國棉一廠王阿金、潘金根（八八）
國棉五廠王阿二、雍雅三（八八）
國棉六廠沈悅清、沈發望（八九）
國棉一廠張開甲（九一）

一〇 棉布試驗部份

自製棉布強力機上自動電氣開關自停裝置.....

國棉一廠張開甲（九一）

一一 織布整理部份

- 整理邦浦排除積水.....國棉一廠倪鳳祥（九二）
改良驗布機傳動.....國棉一廠王坤生（九二）
節約打包材料.....國棉十二廠成包間全體（九二）
節約打包紗繩.....國棉六廠華子金、李忠元、房龍才（九三）
減低打包鐵皮漆料並創造鐵皮塗漆工具.....國棉六廠張世愛（九三）

一二 印染部份

- 燒碱廢液再收回處理法.....國營一印製造股（九五）
保存印花精元底色軋染廢液繼續使用.....國營二印岑樂初、屠舍光（九五）
絲光機等導布滾筒步司改用木製步司減少磨損.....國營三印周寶生（九六）
改進打包蘇布裁剪法.....國營一印穆振達（九六）
湖漂布上漿法.....國營三印陳和春、曹見恩（九九）

一三 毛麻絹部份

- 改良雙錫林彈毛機傳動.....國毛一廠新六寶（一〇一）
利用廢鋼絲底布包車頭清潔羅拉.....國毛一廠王亞年（一〇一）
改裝織機邊擰.....國毛一廠錢阿二（一〇一）
添裝筒子機空筒管回絲遞送裝置.....國毛一廠蕭立生（一〇一）
改裝染色間供水裝置.....國毛一廠黃漢臣（一〇一）

改裝蒸呢機傳動機構	國毛一廠周阿玉（一〇一）
雙錫林彈毛機皮帶保護裝置	國毛一廠祈六寶（一〇二）
改進投梭桃子	國毛一廠錢阿二（一〇二）
剪毛機集刷上毛屑收集裝置	國毛一廠顧金海、徐阿海（一〇二）
改進織呢機工作法	國毛一廠徐洪根（一〇三）
改進絨頭量呢工作法	國毛一廠陳景芳（一〇三）
改裝梳毛機導紗架	國毛一廠徐友方（一〇三）
改進繞邊機	國毛一廠李正才、陳玉發（一〇三）
停縛裝置的安全裝置	國毛一廠趙志才、羅阿三（一〇三）
梳毛機前後傳遞滾筒下清潔羅拉步司改裝	上海紡織錢夢金、宋子學（一〇三）
改裝英式單皮延展機大皮圈	上海紡織錢夢金、宋子學（一〇三）
改用硫化鈉作芋蔬脫膠	上海紡織試驗科（一〇四）
將瑞士式絲織機鐵梭箱改裝為木梭箱	嘉興紡織杜學成、馬炳仁（一〇八）
改進紬絲落壓綿量	嘉興紡織莊雙福（一〇六）
前紡部練條機出綿部份加裝自停裝置	上海紡織宋子學（一〇七）
重針練條機出綿部份加裝自停裝置	嘉興紡織卞克榮、王慶洲（一〇八）
橡皮輶鐵心外層改用水泥牛皮膠塗包節省物料	嘉興紡織杜學成、馬炳仁（一〇八）
梳綿機上鐵轉子，用電焊修補，可以再用節省物料	嘉興紡織修理間集體建議（一一〇）
小切綿機上加裝自停裝置	嘉興紡織許慎德（一一〇）

改進做毛刷工具.....嘉興紗紡廠許慎德(一一一)
 改進#6、#7兩粗紗機導條鐵板式樣.....上海蘆紡廠沈阿四(一一一)
 改進第六號回絲流蘇機工作雜拉之漏藏缺點.....上海蘆紡廠沈阿四(一一一)

一四 機械部份

設計新製車裝配工具.....	國營二機裝配工場劉桂根、徐登五(一一三)
改進鉋床校正工具.....	國營二機鉋工場周妙林(一一四)
改進車床上製螺工作法.....	國營二機錠子工場尹金根(一一四)
改製鉗孔刀具.....	國營二機鉗工場鄒章弟小組(一一四)
改製鉆模及戲模工具.....	國營二機鉗工場鄒章弟小組(一一四)
改製彈簧鉆孔壓板.....	國營二機鉗工場鄒章弟小組(一一四)
利用廢鐵改製鉗模工具.....	國營二機鉗工場鄒章弟小組(一一五)
利用廢料改製三種夾頭工具.....	國營二機鉗工場鄒章弟小組(一一五)
改進刨床工具(四份).....	國營二機鉗工場曹永康(一一五)
改製刨床夾頭工具.....	國營二機鉗工場曹永康小組(一一六)
改製刨床夾具.....	國營二機鉗工場曹永康(一一六)
改進刨床工具.....	國營二機鉗工場曹永康(一一六)
利用廢料改製鉗模工具.....	國營二機黃啓明小組(一一六)
改製鉗模工具(二份).....	國營二機沈瑞俊(一一七)
利用廢料改進銑床夾具.....	國營二機沈瑞俊(一一七)

改進銑床夾具……	國營二機張志炎(一一七)
集體改進銑床夾具(六份)……	國營二機銑床組全體組員(一一七)
改進車製鍛腳螺帽用彈簧孟特兒……	國營二機楊富林(一一九)
改進車製鍛腳螺帽工作法……	國營二機楊富林(一一九)
改進打繩拉心子中心眼夾具……	國營二機機工場王忠明(一一九)
裝置車床腳踏開關裝置車床平面走刀牙箱……	國營二機楊富林(一一九)
改置銑床夾具(五份)……	國營二機彭財喜(一一〇)
改製刨床工具……	國營二機鉗工場陳阿毛(一一〇)
改製銑圓槽夾具……	國營二機機工場彭財喜(一一〇)
改製銑床工具……	國營二機焦寶根(一一〇)
改製銑床模子工具……	國營二機邵根清(一一一)
改製鋸床工具……	國營二機陳根泉(一一一)
集體改進銑床夾具……	國營二機銑床組全體組員(一一一)
改進銑床夾具(五份)……	國營二機徐治興(一一一)
改進裝配細紗機鈎線工具……	國營二機田治棠(一一一)
改進磨床頂針直套筒為退拔套筒……	國營二機何惠民(一一一)
改進鍛腳套管工作法……	國營二機池秦松(一一一)
自製皮帶頭……	國棉十廠李隆興等(一一三)
改製刨床夾具……	國營二機蔡根因(一一三)
整理打包鐵皮……	國棉六廠張世愛(一二四)
改進車鍛腳工作法……	國營二機郭洪水(一二五)

改正裝配工作法	國營二機吳廣發（一二五）
改進製彈簧工具	國營一機黃梅狗、許新官（一二五）
改進織紗機壓氣凡爾	國棉十七廠蔡妙生（一二五）
改進高速自動起子	國營二機吳廣發（一二七）
改進軋滾筒工作法	國毛一廠徐阿海（一二七）
改良車筒管牙眼子排刀	國營一機黃錦庭（一二七）
設計平車工具三種	國棉二廠李忠森（一二七）
改裝木刨車刨企口板裝置	國棉一廠王順福（一二九）
改良修機工具三種	國棉二廠陳城芳小組（一二九）
改進磨輪機	國棉十七廠李春華、陳友林（一二九）
改進軍用帳子布織造法	國營一針楊知新等（一三〇）
改進修復套口車法	國營一針徐如昌（一三〇）
「車製錠桿座車床」說明	韓阿富小組（一三一）
一五 電氣部份	
發電機軸上加裝擋油圈管道減少漏油損失	國棉六廠劉盈茂（一三七）
利用廢料裝置鍋爐省煤器	國棉九廠毛產炳（一三七）
利用舊鋼管代替紙柏	國棉六廠秦炳元（一三八）
自製推力軸承	國棉六廠劉盈茂（一三九）
利用廢料製造馬達電焊機	國棉九廠夏祥芳（一三九）
利用舊1.5伏六號圓電池中之炭精棒改製成本廠鐵部用電梯上之煤精堵頭	國棉六廠蔡炎廣（一四〇）

- 利用廢料自製繼電器校準器.....國棉一廠張開甲（一四一）
 布機上用長方白磁保險盒代替三菱開關.....國毛一廠忻秀昌（一四一）
 利用生鐵屑拌和在水泥內做排車子水泥底腳.....國棉四廠陸省三、三宅清人、應國傑（一四四）
 改進回水箱增加回水量.....國棉二廠徐城芳小組（一四五）
 改善打包機上壓速增進工作效率.....國棉十六廠曹金寶、吳文福、孫錫根（一四五）
 利用油毛毡底面拆下舊油毛毡提煉柏油.....國棉一廠閻和常（一四五）
 新排洋井水管建造在馬路兩旁鑿孔推進去可不影響馬路交通.....國棉十九廠楊阿毛（一四一）
 加建平頂在混凝土屋架上避免打眼.....國棉五廠王雲龍、姚桂林、韓金文（一四五）
 自修馬達轉子.....國棉六廠華子剛（一四六）
 白鐵屋面換紅瓦屋面利用舊白鐵及松板可做其他用途.....國棉十九廠孫佛祥、吳阿守、金濤（一四六）
 把刮下來的舊鋅漆溶解和沉澱後仍可利用.....國棉十九廠金濤（一四七）
 修理鍋爐需要火磚將日人埋在地下火磚掘出利用.....國毛一廠黃漢臣（一四七）
 發動羣衆掘出埋在地下之電纜.....國棉二廠王樹森（一四七）
 利用織紗間多餘熱水節省用煤.....國棉六廠范東科（一四七）
 改進鍋爐設備節省煤斤.....國棉十九廠徐瑞章、年朝榮、丁慶寶（一四八）
 利用舊料自製包線機.....國棉十九廠鄭棠華（一四九）
 克服困難改裝熱風乾燥機的汽達.....國印一廠俞銘泉（一四九）
 改進2000K.W.汽輪齒輪箱封油圈.....國棉十九廠范熙康（一五六）
 進水管及打水馬達加裝自動開關.....國棉二廠王樹森（一五七）
 裝置斷煤指示器.....國棉六廠秦炳元（一五八）
 改進變速馬達之設計.....國印一廠許林卿（一五八）

裝置漏電表示燈……國棉十七廠吳金生（一六一）
發電機軸防止漏油裝置……國棉六廠劉盈茂（一六一）
布機車小馬達連線裝置橡皮套……國棉八廠趙甫揚（一六一）

利用日人原有弧面反光罩加裝螺絲燈頭……國棉八廠秋聲及該部工友（一六二）

加裝馬達快車阻止及慢車檔……國棉二廠王樹森（一六四）

改進銅板燒毛機爐灶……國印一廠徐阿小（一六四）

利用廢料創造防止斷繩的安全設備……國蘇十一廠沈福慶（一六七）

發明軸承檢查器以鑑別地軸是否有適當的潤滑……國棉十九廠荒川嚴雄（一六九）

降低電壓改善布機馬達效率……國棉十一廠姜金林、汪之江（一七二）

一六 修機部份

利用廢料車製中上羅拉心子……國營二機奚林江（一八四）

改進製造六角螺絲帽工作法……國營二機徐阿四（一八四）

利用凹、牛頭刨床刨製縮絨機大臘板……國營一毛卞金山、陳金福、唐興發、魯阿毛（一八四）

修理布機走梭大料再用……國營十九廠陳成明、袁同興、錢根和（一八四）

改良舊機件再使用……國棉一廠倪成華、余克亮（一八五）

改造車床刀架……國棉十五廠顧鴻慶（一八五）

改良鉋床工具……國營一機孫材才（一八五）

改良鉆眼工具……國營一機王德祥（一八五）

改良鉗工具一種……國營一機王振發（一八五）

- 改良鉋床工具..... 國營一機曹鴻年（一八六）
- 改良鍛工工具..... 國營一機胡忠寶（一八六）
- 改良交通車火盤..... 國營一機陳阿裕（一八六）
- 改良鉋床工具..... 國營一機孫林才、趙時奮（一八六）
- 改良鉋床工具一種..... 國營一機陸岳青、曹永康（一八六）
- 改良裝筒管牙屑子工具一種..... 國營一機張泉錦（一八七）
- 改良鑄大鐵棍夾具..... 國營二機大鐵輶小組（一八七）
- 改良樹削皮輥心子工作法..... 國營二機王仁昌（一八七）
- 改進熔銅爐構造..... 國營二機楊順才（一八七）
- 整修舊鏈條後復用..... 國棉十九廠劉訓有（一八九）
- 改進車鑽盤工作法..... 國營二機忻林忠小組（一八九）
- 改良銑鉗皮圓架工作法..... 國營二機陸阿狗小組（一八九）
- 改良織工作法..... 國營二機班京友、楊潤濱（一八九）
- 改良無心磨床砂輪靠模..... 國營一機何惠民（一九〇）
- 改進車製木棍圓刀..... 國棉十九廠王阿一、姚富生（一九〇）
- 製造青煤凡立水混合劑..... 國營五印廠星根（一九〇）
- 改良螺帽攻絲自動裝置..... 國營一機韓阿富（一九一）
- 改良車製皮輶壳工作法..... 國棉二廠汪炳文（一九一）
- 修理粗紗筒管..... 國棉十九廠王阿一、姚富生、姚富增（一九一）
- 改進磨床清除堆坡污水水門..... 國棉二廠顧三寶（一九一）
- 改進製鍛盤工作法..... 國棉二廠費林寶（一九二）