

86.384307  
BYY

# 冶金建筑防腐设计参考资料

北京有色冶金设计院

1978. 2

# 毛·王·席 语 录

实践、认识、再实践、再认识，这种形式，循环往复以至无穷，而实践和认识之每一循环的内容，都比较地进到了高一级的程度。这就是辩证唯物论的全部认识论，这就是辩证唯物论的知行统一观。

抓革命，促生产，促工作，促战备。

要认真总结经验。

中国靠我们来建设，我们必须努力学习。

~2~

化学元素周期表(长式),是维尔纳式长周期表,它的特点是把每一个周期安排成一排,这样就无所谓奇偶数列了,因此第四至第六周期也只有一个。长式周期表又分简式和详式两种(本表为简式),详式表附有辐射类型、电子构型,简式表则没有这些。

周期表中第0类元素通称为惰性气体。

周期表中第一类主族元素通称为碱金属元素。

周期表中第二类主族元素通称为碱土金属元素。

周期表中第七类主族元素氟、氯、溴、碘、砷通称为卤素。硫、硒、碲、钋四元素可以通称为硫族元素。

周期表中57到71号元素通称为镧系元素。Sc、Y和La到Lu之间的各元素可以通称为稀土金属。89到103号的元素通称为锕系元素。

# 总 目 录

|     |                                |        |
|-----|--------------------------------|--------|
| 〔1〕 | 酸、碱、盐和氧化物的特性                   | 1-1~10 |
| 〔2〕 | 化合物水溶液的浓度                      | 2-1~78 |
| 〔3〕 | pH 值                           | 3-1~12 |
| 〔4〕 | 气 体                            | 4-1~12 |
| 〔5〕 | 单位换算                           | 5-1~57 |
| 〔6〕 | 有机溶剂 (包括萃取剂) 的特性<br>有机化合物的物理常数 | 6-1~26 |
| 〔7〕 | 酸、碱、盐和氧化物之分子号与当量及比重表           | 7-1~56 |
| 〔8〕 | 附录。                            | 8-1~26 |

# 目 录

## [1] 酸、碱、盐和氧化物的特性

一、酸的化合物 ..... 1~1

二、碱的化合物 ..... 1~1

[1] 酸、碱、盐和氧化物的特性 ..... 1~2

四、氧化物 ..... 1~3

五、盐类的水解 ..... 1~6

六、酸、碱、盐和氧化物之间的关系 ..... 1~7

七、元素周期表的分区情况 ..... 1~10

493281

書目

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)
- (7)
- (8)

植物標本

植物標本

植物標本

植物標本

植物標本

植物標本

植物標本

植物標本

植物標本

1-1-10

1-1-11

1-1-12

1-1-13

1-1-14

1-1-15

1-1-16



1-1-17

# 目 录

|                  |      |
|------------------|------|
| [1] 酸、碱、盐和氧化物的特性 |      |
| 一、酸的化合物          | 1~1  |
| 二、碱的化合物          | 1~1  |
| 三、盐的化合物          | 1~2  |
| 四、氧化物            | 1~3  |
| 五、盐类的水解          | 1~6  |
| 六、酸、碱、盐和氧化物之间的关系 | 1~7  |
| 七、元素周期表的分区情况     | 1~10 |



如：氢氧化钠（又名烧碱）、氢氧化钾。




化学上，把在电离时所生成的阴离子全部是氢氧根离子的化合物叫做碱。如生成别的阴离子的它不属于碱类，而属于盐类。



（碱式碳酸铜溶解度很小）

三、盐的化合物：盐是酸分子中的氢原子被金属原子，或铁置换而生成的化合物。




重要的盐：硫酸盐      硫酸钠

1~3

|     |  |
|-----|--|
| 氧化物 | 氯化钠; 氯化钾   |
| 硝酸盐 | 硝酸钠  |
| 磷酸盐 | 磷酸钙  |
| 碳酸盐 | 碳酸钠 ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) (俗名纯碱又名苏打); 碳酸氢钠 (重碱) |

酸和碱作用, 生成盐和水, 其多数是中性的, 也就是既没有酸性, 也没有碱性。



注:  $\text{NaCl}$  是中性的。


化学上所叫的三酸二碱, 就是硫酸、盐酸、硝酸和氢氧化钠、碳酸钠。所叫的四酸三碱就是硫酸、盐酸、硝酸、磷酸和氢氧化钠、碳酸钠、碳酸氢钠。

四、氧化物: 它是元素和氧化合而成的化合物。


可分为:

(A) 金属和非金属氧化物:

(1) 金属氧化物: 由金属元素和氧化合而成。





(2) 非金属氧化物: 由非金属元素和氧化合而成。



(B) 氧化物也可分为:

(1) 碱性氧化物, 一般是金属氧化物。它和水化合

而成碱和酸作用生成盐和水。



(2) 酸性氧化物, 一般是非金属氧化物。

1-5

例:  $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$  (碳酸) 因为条件不同而能向  
逆方向进行的化学变化



酸性氧化物和水化合生成弱酸, 而和碱作用生成盐  
和水。

(3) 碱性氧化物和酸性氧化物能化合生成盐。


例:  $\text{CaO} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3$  (查元素周期表的分区情况表)

注: 盐可分为:


<1> 正盐: 酸分子中全部的氢原子被金属原子或铵基( $\text{NH}_4$ )  
置换而成的叫正盐。如:



(2) 酸式盐: 酸分子中一部分的-----叫酸式盐。如:



(3) 碱式盐: 分子中含有氢氧基的盐叫碱式盐。如:




氢氧化硝酸铝

### 五. 盐类的水解

| 盐 |   | 水 解    | 溶 液 的 反 应   |
|---|---|--------|-------------|
| 酸 | 碱 |        |             |
| 强 | 强 | 实际上不进行 | 中性          |
| 强 | 弱 | 进行     | 酸性          |
| 弱 | 强 | 进行     | 碱性          |
| 弱 | 弱 | 强烈地进行  | 视酸与碱的相对强度而定 |

127

六. 酸、碱、盐和氧化物之间的互像



一、表的左纵行是从金属到盐的变化过程

例如如下：



氧化锌用于医药(氧化锌软膏)及橡胶填料等。

2. 碱性氧化物 + 水  $\longrightarrow$  碱



，生石灰加水生成成熟石灰。


3. 碱 + 酸  $\longrightarrow$  盐



二、表的右纵行是从非金属到盐的变化过程。

举例如下：

1. 非金属 + 氧  $\longrightarrow$  酸性氧化物



2. 酸性氧化物加水  $\longrightarrow$  酸




非金属氧化物酸和水化合而成酸，因为条件不同而能向逆方向进行化学变化。

3. 酸 + 碱  $\longrightarrow$  盐



4. 从非金属到盐的变化



三、表的横的方面是金属和非金属之间的变化  
关系-----不再详述。

七、元素周期表的分区情况 表3-3

1~10

| 元素分区 | 轻金属            |     | 非金属元素            |                 |                |                 |                  |      |    |                 |         |    |    |    |    |    |    |    | 稀有气体 |
|------|----------------|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|------|----|-----------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|------|
|      | IA             |     | 脆性重金属元素          |                 |                |                 |                  |      |    |                 | 展性重金属元素 |    |    |    |    |    |    |    | 0    |
| 一    | H              | IIA |                  |                 |                |                 |                  |      |    |                 |         |    |    |    |    |    |    |    | He   |
| 二    | Li             | Be  |                  |                 |                |                 |                  |      |    |                 |         |    |    |    |    |    |    |    | Ne   |
| 三    | Na             | Mg  | III <sub>B</sub> | IV <sub>B</sub> | V <sub>B</sub> | VI <sub>B</sub> | VII <sub>B</sub> | VIII | IB | II <sub>B</sub> | Al      | Si | P  | S  | Cl |    |    | Ar |      |
| 四    | K              | Ca  | Sc               | Ti              | V              | Cr              | Mn               | Fe   | Co | Ni              | Cu      | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |      |
| 五    | Rb             | Sr  | Y                | Zr              | Nb             | Mo              | Tc               | Ru   | Rh | Pd              | Ag      | Cd | In | Sn | Sb | Te | I  | Xe |      |
| 六    | Cs             | Ba  | La               | Hf              | Ta             | W               | Re               | Os   | Ir | Ru              | Au      | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |      |
| 七    | F <sub>r</sub> | Ba  | Ac               | 104             | 105            |                 |                  |      |    |                 |         |    |    |    |    |    |    |    |      |
| 银系*  |                |     | La               | Ce              | Pr             | Nd              | Pm               | Sm   | Eu | Ga              | Tb      | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu |    |      |
| 铜系*  |                |     | Ac               | Th              | Pa             | U               | Np               | Pu   | Am | Cm              | Bk      | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |    |      |

\*从Al到Po有一个阶梯线，这是金属元素的大体分界，在此线的近旁的元素一般具有“两性”。这也表明金属与非金属之间没有绝然的分界。重金属与轻金属是根据金属元素的比重来区别的，一般比重大于5称为重金属元素，比重小于5称为轻金属元素。