

1960

上海市科学技术论文选集

工程技术(一)



## 上海市科学技术論文編选委員會名单

主任委員：周 仁

副主任委員：卢于道 曹未风 苏步青

程孝剛 沈克非 胡永暢

委 員：(以姓氏筆划為序)

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 王公衡 | 王应睐 | 王鳴岐 | 卢于道 | 卢东明 | 卢鹤紱 |
| 朱 洪 | 朱元鼎 | 庄孝德 | 华明之 | 孙洪鈞 | 江厚樸 |
| 刘瑞三 | 任鴻雋 | 汪 献 | 杜大公 | 呂广杰 | 严东生 |
| 沈克非 | 沈善炯 | 李时庄 | 李承祜 | 李國豪 | 李春芬 |
| 李銳夫 | 苏步青 | 苏延宾 | 苏德隆 | 邵家麟 | 周 仁 |
| 周同庆 | 周志宏 | 陈 植 | 孟庆元 | 范仲奕 | 罗宗洛 |
| 郑 勉 | 茅 琮 | 胡汝鼎 | 胡永暢 | 赵承嘏 | 殷宏章 |
| 崔子庭 | 曹未风 | 曹天欽 | 許克端 | 張作人 | 張宗汉 |
| 張香桐 | 黃鳴龍 | 程門雪 | 程孝剛 | 賀崇寅 | 馮德培 |
| 鄭元爔 | 蔡叔厚 | 談家楨 | 錢寶鈞 | 戴 弘 | 謝希德 |
| 薩本忻 | 郎安坤 |     |     |     |     |

## 前　　言

上海市科学硏究机关、生产技术部門和高等院校为了总结經驗，檢閱成果，促进学术活动的深入开展，在一九六一年七月成立了上海市科学技术論文編选委員會，負責在上海市範圍內征集和編选一九六〇年的科学技术論文。經過半年的努力，現已完成，并将选出的論文汇編成为“上海市一九六〇年科学技术論文选集”出版。

此次應征的論文，絕大部分是由各有关部门經過討論，认为比較优秀而推荐出来的，也有少数論文是由个人直接應征参加的。應征的論文均由編选委員會各专业小组聘請有关学科的专家先行审閱，对每一篇論文作出評論，然后由各专业小组进行初步选拔，最后再由編选委員會进行总的平衡并决定取舍。參加审閱的专家共計四百余人，其中有的是外地的专家。評選时大家都本着以质量为重的精神，以过去专科学报中比較优秀的論文作为参考标准，作出最后决定。工作可能还有不周到之处，但是大家都尽了很大的努力。

本选集中所刊載的論文共計八十九篇。其中数学七篇，化学六篇，生物学十一篇，工程技术三十二篇，农业八篇，医药卫生二十五篇。这些論文有的在本門学科的理論上提出了新的見解和发展，有的对于促进国民經濟发展有較重大的意义，有的則是两者兼备。論文的作者有老科学家，青年科学工作者，也有新成长起来的工人出身的专家。

这次論文編选虽以一九六〇年为主，但一九五八年和一九五九年研究完成而未发表的主要著作也被包括在內。因此，可以说这本选集反映了自一九五八年大跃进以来，特別是一九六〇年上海市科技界以論文方式表达出来的一些优秀成果。这里当然不可能将所有的优秀成果全部都反映出来，因为有很多的研究結果已經直接应用了而未曾写成論文，也有一些研究虽已获得了成果，但还需繼續进行研究。尽管如此，这本选集还是可以供我們了解近年来上海市科学技术研究工作的一个梗概。从选集全面看来，可以看到成就，也可以看到薄弱环节。总的說来，它将增强我們科技界在中国共产党的领导下发奋图强，为社会主义建設事业服务的信心和决心。

希望这本选集可供我們檢閱科学技術研究成果的参考，并鼓舞全市科学技術工作者繼續鼓足干勁，在現有的基础上不断提高，为实现党所号召的把我国建成为一个具有現代工业、現代农业和現代科学文化的偉大的社会主义强国而作出貢献。

上海市科学技术論文編选委員會

1962年2月

## 目 录

|                                |                          |       |
|--------------------------------|--------------------------|-------|
| 进一步发展鑄鋼高壓容器.....               | 叶自偉 黃靜安 周枚青              | (1)   |
| 錠杆毛坯的熱軋成形.....                 | 周先榮 張克華 趙濱 胡文義 徐尉平 沈培孫   | (11)  |
| 橋式起重機三角形截面格形橋架結構.....          | 上海交通大學起重運輸機械教研組          | (33)  |
| 論麻花鉆頭的先進刃磨形式及其對生產的影響.....      | 李福祥                      | (47)  |
| 粉末冶金法製造含油鋼領.....               | 謝行偉                      | (59)  |
| 多寶沖天爐的實踐與理論探討.....             | 陳曉光 王永池 蔡國英 馬天佑          | (76)  |
| 周期操作爐子砌體失熱的電模擬計算及熱平衡計算.....    | 尹桐文                      | (113) |
| 簧片式聲波與超聲波發生器的發射特性的研究與理論分析..... | 鄭冠雄                      | (132) |
| 光学高溫計光絲燈泡穩定性能之研究.....          | 第一機械工業部熱工儀表科學研究所 上海綜合儀器廠 | (149) |
| 350馬力漁輪模型試驗研究.....             | 蔣懋昌                      | (160) |
| 東黃海機帆漁船的調查研究.....              | 袁隨善 李在況等                 | (183) |
| 7500~60000千伏安鋁繞組變壓器的採用.....    | 上海電機廠鋁線變壓器科研小組           | (234) |
| 鼠籠型電動機附加損耗與槽配合的分析.....         | 張忠康                      | (249) |
| 信息論對棉紡織產品用電單耗定額的關係和研究.....     | 楊通誼                      | (274) |
| 自動控制系統的分析和綜合.....              | 東志業                      | (283) |
| 切比雪夫多項式在設計阻抗變換器中的應用.....       | 陳志葛 蔡鎮遠                  | (360) |

# 进一步发展鑄鋼高压容器

叶自偉 黃靜安 周枚青

**【摘要】**由于层板式高压容器钢板供应困难,工艺复杂,劳动量大,劳动条件差,机械化程度低,尤其是検查探伤等具体問題,影响容器的生产与使用。为了探索既安全可靠,又切合我国材料資源、生产与使用条件的最好型式的高压容器,上海市机械工业广大工人与科技人員做了一系列規模較大的試驗研究工作,試制成功了鑄鋼高压容器。

几年来,上海生产高压容器,鑄鋼式已占有重要的地位,发展很快。但也有一些同志认为鑄鋼性脆易裂不能做高压容器,或以为只能做小容器,不能做大容器,只能做常温无腐介质容器,不能做高温耐腐容器,也有人认为鑄鋼工艺不易掌握,宁愿采用层板式,甚至容器的封头还一定要用鍛鋼制成,給生产部門带来了許多困难,一定程度上影响了鑄鋼高压容器的推广使用。本文介紹了一系列試驗的主要結果、生产实践、使用情况和理論見解,充分說明了鑄鋼高压容器的可靠性、优越性和可掌握性,是符合多快好省总路綫精神的,并积极地推荐鑄鋼高压容器作为我国当前生产高压容器的主要型式,以利化肥工业迅速成长和国民经济的更快发展。

本文中心內容为通过鑄鋼高压容器的試制試驗和生产实践,提出了工艺、探伤和設計方面的經驗或見解,推进鑄鋼高压容器的設計、制造、使用和研究各方面的工作。

## 一、鑄鋼高压容器的誕生及其生命力

高压容器是化学工业、石油工业、国防工业和水压机中的关键设备。当前全党全民大办农业、大办粮食,新建扩建化学肥料工厂需要数量較多的高压容器。例如:一个氮肥工厂就需要能承压320个大气压以下的高压容器十只左右。众所周知,高压容器在国民经济的发展中占着重要的地位。因为高压容器要求承受高压,容器中介质有液体,有气体,有較严重的腐蚀性,它們有的易爆炸,有的处于高温下工作,因而对高压容器的要求是严格的、較高的,特別是須絕對保証安全可靠,不容許在生产使用过程中发生任何滲漏爆炸事故。这样,研究采用哪一种型式的高压容器最为安全可靠,最恰当地滿足有关部門大量迫切的需要,最符合我国現有的材料資源与生产使用条件,最切合总路綫多快好省精神,是工业部門和科技界的一个极为重要的課題。

現时国际生产使用的高压容器主要的型式有鍛造式、层板焊接式和繞帶式三种,各国根据其具体条件采用了不同型式<sup>[3]</sup>。我国自从1956年永利宁厂开始試制成功

层板焊接高压容器以后，紧接着哈尔滨锅炉厂和上海四方锅炉厂，在1958年也先后試制成功层板焊接高压容器，它的实际爆破压力已經超过美国的A. O. Smith厂的記錄10%<sup>[1]</sup>。但板材供应紧张，层板焊接高压容器的生产远远不能满足需要，这就促使我們試制一种新的更好的型式的容器。上海市有关工厂企业与科研单位大协作，在掌握了层板高压容器的技术特性的基础上，提出了試制鑄鋼高压容器。国外文献規定鑄鋼容器不能用于50个大气压以上。我們制造的鑄鋼高压容器，爆破压力高达当时国内最高記錄1990个大气压而不发生渗漏<sup>[1]</sup>，突破了国外文献的长期約束。

在1958年和1959年两年中，进行了大小不同的十余只鑄鋼高压容器的爆破試驗。試驗的規模相当完备，各种参数的測定也較細緻。所有試驗記錄都充分証明不仅达到了預期的設計要求，且实际强度数值和計算数据极为接近，变形与破坏情况也是存在規律的。特別是，在容器屈服以后的繼續升压中，充分显示出塑性变形有它漫长的过程，反映了鑄鋼具有优良的强度与塑性，有力地証明这些鑄鋼高压容器的质量优良和安全可靠。第一机械工业部、化学工业部、冶金工业部等单位的专家代表組成的鉴定委员会，认真的分析研究，肯定了試驗已經成功，同意投入生产。1960年上海市机械工程学会組織了有关會員，根据积累的丰富資料，草拟了鑄鋼高压容器的驗收条例，进一步推动了容器的生产。同时組織了上海市鑄鋼高压容器总结委员会，对鑄鋼高压容器的設計、工艺、探伤以及試驗工作等作了全面总结达十余万言<sup>[1]</sup>。其后經国家科委批准，作为中苏技术协作經驗交流資料，全文已譯成俄文送往苏联。

三年来，上海有关各厂，已先后成批生产了不少的鑄鋼高压容器，其中由上海汽輪机厂、大隆机器厂、机修总厂等厂供坯，由四方锅炉厂加工制成的达一百七十余只；由上海汽輪机厂供坯，上海电机厂加工制造，受压350个大气压的亦近一百只。上海成套供应江苏等13个省市年产氨2000吨的化肥设备，以及供应各地年产氨800吨化肥设备所需的各种高压容器，大多采用了鑄鋼制造。这些化肥工厂有的已投入生产，有的将投入生产。由上海第三鋼鐵厂鑄坯，江南造船厂加工制造，受压275个大气压，内徑800毫米的水压机蓄力器（包括蓄气罐与气水罐），已使用二年之久，并經一定时期加压达400个大气压的使用考驗，經過詳細檢查，并未发现任何发展性的缺陷。在生产实践中，更生动地說明了鑄鋼高压容器的优越性。四方锅炉厂根据制造鑄鋼与层板两种同規格的容器，提供对比如次頁之表。

此外，鑄鋼高压容器的生产还可采用較高程度的机械化和先进的电渣焊接工艺等，都是层板式容器不能相比的。尤以在探伤工作上，层板式需要五倍于鑄鋼式的檢查探伤程序和三倍的劳动量。层板式的环焊縫的檢查仍有困难。至于众多的纵焊縫的檢查問題，更是沒有比較現實的办法。这就远不如鑄鋼式容器可用超声波和射綫相結合的科学方法，十分可靠的掌握容器的全面质量。

現在，实践証明鑄鋼高压容器有无比的生命力。以四方锅炉厂为例，在制造的

200多只高压容器中，鑄鋼式占170多只，層板式僅30只。結合我國情況有必要提出：鑄鋼高压容器應該成為我國生產高压容器的主要型式。我們深信這會對我國的國民經濟，特別對目前化肥工業的迅速發展，有重大的積極意義。

鑄鋼式與層板式高压容器比較表

| 項 目  | 鑄 鋼 式                      | 層 板 式   | 鑄鋼式較層板式節省的數量 | 附 注   |
|------|----------------------------|---|--------------|---|
| 實際用料 | 5000 公斤                    | 5329.2 公斤   | 329.2 公斤     | 鑄鋼式的原設計採用了過高的安全系數 $S_F=2.8$ 左右，按照科學分析 $S_F=2.3$ 已是足夠，估計還可再節省用料約 1000 公斤 |
| 工藝過程 | 從鑄坯進廠，經過金加工、焊接和熱處理共計 3 道工序 | 從薄板進廠，經過噴砂、挑選、校平、放樣、落料、修磨、軋圓、校正、包扎、縱縫焊接、磨鍊焊縫、車二端坡口、環縫焊接、熱處理，共計 14 道 | 11 道工序       | 層板式中尚未包括鋼廠從冶煉到軋板的許多工序。鑄坯的工序是比較少的，也未包括在內。工序的增加意味着工藝的複雜，會相應帶來一系列問題        |
| 工藝裝備 | 8 種主要設備                    | 9 種主要設備   | 6 種主要設備      |   |
| 生產人工 | 79 工日                      | 203.5 工日  | 124.5 工日     | 以 10 台計算  |
| 生產周期 | 13 天                       | 19 天  | 6 天          |   |

## 二、鑄鋼高压容器的工藝、探傷與設計

上海鑄鋼高压容器的試制、試驗與生產經驗，雖已證明了它的可靠與優越，但也不能否認由於不合理的工藝而造成的嚴重鑄造缺陷會給工作帶來極大困難。這也是人們懷疑鑄造容器的主要原因。但是我們應該認識：嚴重的鑄造缺陷不是客觀規律中的必然現象，這些完全可以避免的缺陷是可以通过正確的工藝來消除的。四方鍋爐廠目前的廢品率已降至 5% 以下，也是經過上海廣大工人同志和科技人員辛勤勞動認真努力得來的。因此為了保證鑄鋼高压容器的優質和可靠，特提出一些有關工藝、探傷與設計方面的經驗與我們的意見如下（具體資料請閱鑄鋼高压容器總結）。

### (一) 工 藝

#### 1. 冶煉工藝

通過實踐，上海各廠都掌握了冶煉優質鋼種的經驗。例如：上海汽輪機廠在冶煉捷克鋼種 LoMn 25，其含碳量在 0.23% 左右，含錳在 1.2~1.5% 之間，認為下述經驗是重要的：

- (1) 在碱性电炉中用氧化法半扩散脱氧熔炼。
- (2) 炉料与渣料须保证无严重锈皮，无水，无杂质。
- (3) 在熔化末期加入适量的铁矿，以便在低温常态造成高氧化铁的炉渣，去除钢液中的大部分磷。
- (4) 在氧化期中，为了有效地去除夹渣、磷等有害元素，在操作上要求高温加矿及较长时期的良好沸腾。整个氧化过程保证不低于 0.3% 的脱碳量，脱碳速度维持在每分 0.006~0.008% 之间。在氧化末期，保持一定的含锰量，并要有一段静沸腾时间，以防止钢水的过氧化与进一步去除气体与夹渣。
- (5) 在还原期间，彻底排除氧化渣以后，用电石直接做还原渣，渣量为 3.5~4%。用电石做还原渣，主要是为了强化还原过程，加速扩散脱氧速度。一般这种还原渣形成后，保持 15~25 分钟，就能使钢液有较良好的脱氧。加入硅铁，强化脱氧，并在出钢前 2~3 分钟内，加入 0.08% 的铝，即行出钢。

(6) 该钢种因含锰较多，钢液流动性较好，而铸件壁亦较厚，为了减少包子耐火材料受侵蚀，避免包子漏钢、铸型侧箱及铸件粘砂，以及防止裂缝等缺陷的形成，采取低温快浇的方式为宜。钢液浇铸温度应控制在 1420°C (高温计不加校正读数)。

## 2. 鑄造工艺

铸造工艺中应特别注意下列几个重要问题。

(1) 铸件的拔销 为了消除铸件的中心疏松，采用加衬金的方法，使之自下而上形成显著的温度梯度与完全的顺序凝固。衬金量的大小按图 1 所示。




图 1




图 2

(2) 冒口 采用冒口的大小可参阅图 2。一般容器筒体的工艺出品率在 64% 左右，封头的工艺出品率略低一些。为了减少冒口的钢水消耗量，提高铸件的工艺出品率，可采用冒口加氧的方法。氧气的吹入压力为 1~2 公斤/平方厘米，吹入冒口的深

度为 50~100 毫米。在加氧过程中，間斷加入硅鐵粉、炭粉，这样可使冒口的补縮率大为提高。但是在天热的时期，可改用冒口加发热剂，以改善操作条件。发热剂的成分是鋁粉 4%，木炭粉或煤粉 28%，硅鐵粉 50%，氧化鐵粉 18%。发热剂的加入量按冒口頂面积計算，为該面积的 0.5~1 倍，单位以每平方分米的公斤數計量。

切割冒口的温度应大于 200°C，否則易造成切割裂紋。

(3) 浇铸系統 筒体采用阶梯式非封閉澆铸系統，內澆口之間的距离約为 500 毫米，除底部內澆口外，其余內澆口与筒体成切線并向上傾斜 15°，这样可使鋼液內的渣子杂质很容易的浮至鋼液表面。

(4) 泥芯 泥芯的做得好壞，关系到鑄件是否会产生表面裂紋，所以是一个十分重要的問題。在泥芯內摆一根四周钻有小孔的无缝钢管，管子上繞有稻草，并每隔 500 毫米左右套一鋼圈，鋼圈上繞有 5 毫米的圓鐵絲，然后扎泥芯骨，形如灯籠壳。用这样的泥芯骨做出来的泥芯，它的退让性是較好的，可消除鑄件表面的裂紋。

按照上述工艺上海汽輪机厂已經做到筒体不产生廢品。

### 3. 热处理工艺

象鑄鋼高压容器这样大型鑄件的热处理工艺，按其化学成分的不同可分为三类：

(1) 扩散退火 + 正火 + 回火(图 3)




图 3




图 4

这一类热处理适宜于錳鉗、錳鉗等鋼种，重点是要掌握均匀地鼓风冷却。

(2) 正火 + 回火(图 4)

这一类热处理适宜于錳鋼(如 LoMn 25，含錳在 1.2~1.5% 之間)。

(3) 高温退火(图 5)

这一类热处理适宜于普通低碳鋼(如 25 号鋼)。

以上所述热处理的方法，是为了保証各鋼种可以获得良好的机械性能。鑄鋼件不同于鍛鋼，其組織較为稳定，因此，加热溫度与保温時間都要求較一般鍛鋼为长。在扩散退火时应特別注意鼓风冷却，否則扩散退火的收效不大。当鋼的化学成分  $C = 0.20 \sim 0.23\%$ ， $Mn = 1.2 \sim 1.5\%$ ， $S, P \leq 0.030\%$  时，經上述热处理后，机械性能中的塑性指标特別良好， $\delta_5$  可大于 25%， $\psi$  可大于 50%，韌性指标  $a_K$  可大于 8 公斤·米/平方厘米。




图 5

這說明鑄鋼經過妥善的熱處理，其機械性能與鍛鋼是極為近似的，而且不若鍛鋼有纖維組織，引起縱橫向機械性能不均。這一點正切合容器的具體要求，運用了“鑄”的優點，它是如何看待鑄與鍛的重要問題之一。

必須說明上述推薦的熱處理工藝不是不可變動的，它僅僅指出某種鋼種適宜於某種熱處理，而不是必須採取這種熱處理，主要還是根據機械性能的要求，選取經濟效果較高的熱處理工藝。

#### 4. 焊接工藝

鑄鋼高壓容器仅有環縫焊接。由於環縫剛度大，焊縫深，我們必須考慮這些特點，來研究適當的焊接工藝。目前我們已焊過的環縫，最薄的為66毫米，最厚的為300毫米；主要採用電渣焊。電渣焊是先進的工藝，以前我們用手工焊一道須87小時的環縫，採用電渣焊只需四小時半，不但速度相差懸殊，而且操作條件良好。由於電渣焊的焊縫有特殊的柱狀結晶，這種結晶有良好的抗裂性，所以電渣焊不但工藝性良好，而且能保證質量。但是電渣焊由於熔池溫度高，焊後的焊肉部分為鑄態組織，熱影響區是粗大的魏氏組織，所以必須再經過正火和回火處理，才有可能改善其機械性能。這個先進工藝也只有鑄鋼容器可能採用，因層板容器不宜作高溫熱處理，所以也不能採用這個先進工藝。

#### (二) 探 伤

探傷是決定高壓容器是否能安全使用的重要工序。近代的探傷設備中，超聲波、 $\gamma$ 線、磁粉最適宜於鑄鋼高壓容器，綜合運用這些方法能得出容器表面與內部缺陷的完善結論。

鑄件經加工後，用超聲波多次反射法能發現很小的缺陷。一般如集中的疏松及個別的縮孔，採用多次反射法是極易發現的。此外對鑄件的晶粒度，夾雜物的聚集也可利用多次反射的超聲波的衰減與增加進行判斷，因此也可利用這個原理判斷每節筒體機械性能的相對高低。我們在爆破試驗中，曾採用電阻應變片驗證探傷缺陷部位的早期屈服現象，事後並採用 $\gamma$ 線攝影研究缺陷面積，與超聲波所判斷的面積相比較，也曾進行了一系列解剖後的觀察，都證明了這種探傷方法的可靠性。通過鑄鋼高壓容器的爆破試驗，無損探傷的技術也隨之迅速發展。

在鑄鋼高壓容器的驗收條件中，規定採用超聲波與 $\gamma$ 線的聯合探傷，作為決定鑄件內部缺陷的主要根據，而用磁粉探傷，作為決定表面缺陷的主要根據。

不論是鑄鋼或鍛鋼或鋼板，要它在工藝過程中不產生缺陷是不現實的。準確地發現缺陷固然重要，但是更重要的是怎樣正確地對待缺陷。我們只有認真地分辨缺陷的類別、形狀、大小、分布和部位，才有可能正確地判斷缺陷的危害性。鑄鋼高壓容器可以做到胸中有數，能夠防患於未然，這不是層板式容器在探傷問題還沒有全部解

决之前所能办得到的。

无损探伤是验收的重要依据，以前认为鑄鋼高压容器的验收和探伤条件高了一些，現在實踐已證明它是切合实际的，既保証了容器的安全可靠，在生产掌握上也是不困难的。

### (三) 設 計

鑄鋼高压容器設計中的重要問題为安全系数与鋼种的选择。我們一方面根据它和工艺、探伤及驗收条件相互联系的整体概念，另一方面通过认真的試驗研究，具体分析实际数据，并結合國內的資源情况，推荐較适合于目前条件的安全系数与鋼种。

#### 1. 安全系数

通过鑄鋼高压容器的大量爆破試驗，我們掌握了容器爆破前的各种性态，从而选用了以第四强度理論为依据的設計計算公式，并且也掌握了該計算公式在不同条件下的誤差範圍。

关于金属材料性能的誤差，曾作了系統的分析，我們在厚壁鑄件上切取数百个关于鑄件内外表面区、中心疏松区、近冒口及非冒口端的試样，作了化学分析、金相及机械性能試驗。

由于以上的分析研究，使我們完全有条件按照 I. A. 奧金加的方法，将安全系数推导出来。

其中公式准确性的系数  $K$ ，按已进行的圓筒形容器的大量試驗，与計算式比較，誤差約為 5~7%，因此取为 1.07。

試驗誤差系数  $M$ ，按筒体上取样的屈伏点偏差的平均值为 8%，和筒壁的内、中、外部的机械性能最大偏差为 16%（計算时采用平均值），所以  $M = 1.17$ 。

基本安全系数  $S$ ，考慮了工件的重要性，取較高值为 1.5。

結合当时工艺水平，又考慮对鑄鋼高压容器允許存在某一限度的疏松缺陷，特測定疏松严重区筒体的屈服压力，肯定了早期屈服数据，采用最不利情形的系数 1.21，借以提高安全性。

因此求得总安全系数  $S_F$  为 2.26（采用 2.3）<sup>[2]</sup>。

由上可見，鑄鋼高压容器的安全系数較其他类型高压容器并不过大，在工艺上已能完全得到保証，而且現在上海的工艺水平正在显著提高，因此安全系数还可相应降低。象其中最后一項系数，已有修正減小的建議。

#### 2. 鋼种

选择鋼种时，除了要考虑容器的特性、工艺条件和資源情况外，正确地处理机械性能中强度指标和塑性指标、韌性指标之間的关系是十分重要的。在鑄鋼高压容器

中塑性指标比强度指标更为重要。例如：在无冲击载荷和工作压力为 320 大气压以下的容器，我們建議  $\delta_5 \geq 20\%$ ，参考孔歇尔教授的意見，我們建議  $a_k \geq 5$  公斤·米/平方厘米。

根据塑性指标  $\delta_5 \geq 20\%$  的要求，容器壁厚較大时，为增加淬透性应略加合金。反之，压力較低壁厚較薄时，就可采用普通低碳鋼（例如壁厚在 150 毫米以下， $\sigma_s \leq 25$  公斤/平方厘米）。压力較高时，可提高含錳量。錳在我国丰产，錳鋼不独强度高、塑性好，而且焊接性能也好（例如  $\sigma_s = 28$  公斤/平方厘米，可选用含 C=0.23%、Mn=1.2~1.5% 之間的低合金鋼）。

鑄鋼的延伸率  $\delta_5 \geq 20\%$ ，并不低于鍛鋼，它的屈服相距爆破又有漫长的过程，因此只要容器沒有发展性的缺陷，是完全可以保証安全使用的。它和层板式容器相較，不仅节省国家的板材，就是針對容器的本身要求，也可掌握选择材料的主动性，有其显著优点。

### 三、对鑄鋼高压容器几个問題的探討与建議

通过鑄鋼高压容器的科学實驗、生产实践和理論探討，可以使广大工作者从自己的亲身經歷中，看到鑄鋼容器已經取得的巨大成就，看到这許多成就的来由，看到当前存在的問題，看到今后更加光明的前途。但是由于鑄鋼高压容器到底还是一个新生的事物，在学术論点上难免有不同的見解，为了早日弄清情况，有利于选定高压容器的主要型式，进行大量生产，这里就几个主要問題，提出我們肤淺的看法，請大家討論，并帮助糾正。

#### （一）关于鑄鋼质量的掌握問題以及是否只能鑄造小容器等問題

鑄鋼高压容器质量可以掌握，已是客觀存在的事实，不仅从理論上可以說明它，而且在实践中已經得到了証明。但是，这并不等于說“不必掌握，或可以隨便掌握”。可能某些厂或者拟訂的工艺錯誤，或者技术管理制度混乱，不按工艺規程办事，这都属于不掌握之列，并不是不可掌握。我們應該积极地消除这种不掌握的混乱状态，要科学地严肃地建立可掌握的生产秩序。要求达到加工的鑄件廢品率不超过 5% 的指标，是完全可能的。至于小容器可用鑄鋼，那是根据 1958 年試制成功的并获得了当时鑑定会議通过的內徑 420 毫米容器來說的，要知这一規定，决不是一成不变的，它应随着工艺水平的发展而发展。我們在 1959 年曾試制了 700 与 800 毫米內徑的容器，經過爆破試驗情況良好，而且 800 毫米內徑的鑄鋼容器，已經安全地使用了二年，現在應該完全有条件和有必要修正 1958 年的規定了。目前，鑄件不論大小，都可获得良好的质量，这在科学理論上和生产实践中都是已經有了定論的。

## (二) 关于鑄鋼容器的耐高温問題、耐腐蝕問題 以及鑄鋼性脆危險性大等問題

容器承受內压的太小与材料的强度有关，而高温蠕变、耐腐性能则与钢种有关。拿鍛鋼容器或层板容器來說，如果采用了不适宜的钢种，又何尝能够耐高温、耐腐蝕呢？何况經過上海汽輪机厂和上海化工研究院的試驗證明，同样的钢种，鑄鋼的耐腐性能要比鍛鋼还要好一些。关于鑄鋼是不是“性脆”的問題，主要决定于化学成分是否合格，热处理工艺是否正确。如果化学成分不合格，热处理工艺不正确，那末鍛鋼又怎能例外呢？試驗已經証实，凡是合格的鑄鋼，經過了正确的热处理工艺，它的塑性指标达到  $\delta_5 \geq 25\%$ ,  $\psi \geq 50\%$ , 韧性指标达到  $\alpha_K \geq 8$  公斤·米/平方厘米是常見的事（參閱前节“热处理工艺”）。且在钢种选择时，就已經考慮到这些指标的下限（參閱前节“钢种”），充分說明了工艺和設計就已重視鑄鋼高壓容器中的塑性指标。值得注意的倒是冷脆問題。鑄鋼容器能够通过热处理来消除残余应力，最大限度地降低冷脆危害性，层板容器在未能改善焊接应力之前，可能存在着冷脆破坏的病源点，倒不容我們忽視。

有些人对鑄鋼高壓容器确是存在着顾虑，特別是把它与层板式相較之下更加不信任鑄鋼式。我們想，最大的顾虑莫过于容器的爆破，但是对容器的爆破問題，不可籠統的对待，必須严格分清两种情况。一种是在容器使用过程中的爆破，應該給予充分的重視；另一种是在爆破試驗情况下的爆破，它的性质和前者完全不同。在容器使用时，工作应力远在屈伏点以下，要使这种应力超过屈伏极限須加相当大的压力。若要使容器发生象爆破試驗中的破裂情况，則必須經歷漫长的塑性变形过程和达到更高的压力。但是，在工作应力下发生的爆破，倒不是不可能的，主要是由于内部缺陷的发展而造成的。内部发展性的缺陷，主要是裂紋。按照工艺特点，层板式容器在焊縫中产生内部裂紋的可能性，远較鑄鋼的为大。通过层板焊縫的解剖，也確實发现过裂縫的存在。内部缺陷只能依靠无损探伤來發現，可是层板式的目前还不能采用无损探伤，而鑄鋼式的可以采用无损探伤，因此确实能够保証质量的，倒是鑄鋼式容器而不是层板式容器。何况制造层板式容器仍然使用相当落后的工艺，象高压容器那样要求高的产品，是不是就大量推广层板式，倒是值得商榷的問題。

現在用鑄鋼制造高压容器，不仅已經可以掌握它的冶鑄、焊接、热处理等工艺，特別是可以采用先进的探伤技术，而且生产过程中的工艺先进，工时較少，周期較短，場地节约和管理便利，既提高了經濟性，也有利于大量生产。总之，鑄鋼高壓容器是可掌握的、可靠的、优越的，是适合国内条件的較好型式，決不是因陋就簡的产物。我們坚定不移地认为这真是在总路綫光輝照耀下，解放思想和科学分析相結合的产物，它是确确实实符合多快好省原則的优良产品。我們慎重地推荐鑄鋼高壓容器应成为我

国生产高压容器的主要型式，希望引起大家的兴趣，展开深入的探討。我們深信鑄鋼高压容器的迅速发展，将对国民經濟，特別是化肥工业的迅速成长有十分重要的作用。

最后，由于高压容器的安全性居于头等重要的地位，因此要确保高压容器的安全使用，生产工厂的主观努力是很重要的。在国家机构中建立监督和研究部門也是不可缺少的。通过加强领导采取一系列的有效措施，如拟訂設計、工艺、驗收及維护法規等，务使各設計、生产及使用单位认真严肃地对待这种事关人命財产的重要设备。为此我們建議有关部门能及时采取下列措施：

- (1) 建立拟訂和执行高压容器的設計、制造、驗收及維护条例的监督机构。
- (2) 各生产厂建立責任制，容器出厂必須附有詳細叙述容器质量的出厂證明文件。这个文件上，必須有生产厂的主要负责人的签章。
- (3) 鉴于目前高压容器的迅速发展，品种多、数量大、要求高、使用条件又各不同，可以估計到存在的問題是广泛而复杂的。因此及早建立专責研究单位，組織群众性的学术团体，来探討和解决实际与理論上的問題，当对高压技术的进一步发展，可起显著的推动作用。

本文写作过程中承蒙上海汽輪机厂丛勉总工程师提供有关冶鑄資料，四方鍋炉厂王云璋工程师提供制造鑄鋼与层板容器經濟分析的对比資料，上海材料研究所陈祝年工程师提供有关探伤資料，以及上海化工研究院段純洁主任、华东化工学院凌容教授、上海化工医药設計院竺基梅工程师等同志提供了不少宝贵意見，特此致謝。

### 參 考 文 獻

- [1] 上海市鑄鋼高压容器总结委员会，鑄鋼高压容器总结，1960年4月編印。
- [2] 上海市机械工程学会主編，机械制造，9 (1959)，44~55。
- [3] 一机部技术情报所編印，国内外高压容器概况。

# 錠杆毛坯的热轧成形

周先荣 張克华 赵 濱 胡文义 徐尉平 沈培孙  
(国营上海第二紡織机械厂)

**【摘要】** 精紡机中主要零件之一——錠杆采用先进的自动热轧的新工艺提高了生产率，便于自动化。本文简要地介绍了机械传动式热轧机的特点。对有关横向螺旋轧制的几个技术問題提出了探討和研究，如轧輥头的几何形状、工件的軸向进速等；对坯料在热轧过程中显微組織的变化还作了試驗和研究，从而导出了适宜的轧制温度，并証明淬前不再球化处理的合理性。此外，本文还談到了对轧制前坯料的要求及应注意的事項。

## 一、概 述

錠子是許多紡織机器上的主要部件，它在細紗机、捻綫机以及許多毛、麻、絲的紡机中起着重要的作用，而且每台用到錠子的机器，所裝錠子的数量总是很多的。

現代紡織工业要求很高的錠子轉速，現在已达 15,000 轉/分以上，因此，对制造錠子的技术条件要求很高。在制造过程中，任何一些細小的毛病，都能引起錠子的振动和跳动，从而增加了紗綫的断头率，并使錠子上的主要零件过早地磨損。

錠杆是錠子的主要組成部分之一。无论在設計上或制造上，大部分的錠子缺点，主要是由錠杆本身造成的，所以錠杆的制造过程是值得我們加以研究的。

錠杆的杆料是 GCr 15 滚珠軸承鋼(也可用 GCr 9 或 GCr 6 代替)，精度和光洁度的要求很高。图 1 所示是細紗机上滾柱軸承錠杆的一种。在滾柱軸承錠杆上，起滾动作用的圓柱頸部，它的直徑尺寸的允許誤差，限于 2 級公差。圓柱頸部在長为 15




图 1 滚柱軸承錠杆

毫米范围内，它的锥度不应超过 0.005 毫米，椭圆度也不准超过 0.005 毫米。最后在两 V 形块上检查錠杆时，沿其全长任一截面处的径向跳动量，不应超过 0.01 毫米。不难理解，要达到这样的精度，决不单是最后精加工的任务，而一定要在每道工序上予以很大的注意和努力。

解放十年多来，在党的正确领导下，錠杆的制造工艺也进行了不断的革命。最初，錠杆在热处理前的毛坯加工采用车削的方法，这样不仅占用的机床很多，劳动生产率很低，而更主要的是材料利用率很低，仅达 45%。从质量方面来看，由于錠杆的刚性很差，冷加工时本来已容易变形，而为了提高生产率，车削时又要求吃刀较深，走刀次数较少，因此车削出的錠杆毛坯，弯曲度很大。而且车削錠杆毛坯要换装两次，所以錠杆毛坯的直线性不好，在热处理前必须进行校直。但由于车削方法所用的设备及工具比较简单，因此直到目前为止，还有不少的纺织机械厂采用这种方法。

1957 年上海第二纺织机械厂（以下简称“二机”）开始采用转锤机冷锻压的方法来制造錠杆毛坯，每根錠杆所需的滚珠轴承钢仅为原来车削的三分之二（由于锻模供应不上，只锻长锥度的一端，节约原材料量亦仅计算这一段），劳动生产率也有所提高，而且能获得较高的精度和光洁度，可以直接代替切削加工。但是转锤冷锻成形要经过六道锻模，工序仍嫌太长；特别是锻模的损耗较大，必须备有大量的锻模；而锻模的加工量很大，锻模的材料及热处理要求又高，且在实际使用过程中，锻模常易锻裂，需要更换，因此在锻模供应上形成很大的负担，工具费用大为增加。此外，在冷锻毛坯中，由于分段冷锻，錠杆毛坯的同心度及直线性也是不能令人满意的，而且冷锻应力显著存在，分布又是不均匀的，这不但对以后的加工变形（热处理及磨削）影响很大，甚至在使用中也会产生变形。

为了解决上述的一些问题，就要求对錠杆的加工工艺作更进一步的改进。在党的支持和鼓励下，二机以三结合的方式创制了一台机械式的錠杆热轧机。1959 年开始采用了錠杆毛坯的热轧工艺，单根錠杆的热轧时间约为 12 秒，劳动生产率提高 5 倍以上，材料利用率达到 80%，而且轧辊镶头的制造比锻模的制造大为省工省料。此外，在质量上用热轧方法制出的錠杆毛坯，其直线性很好，可以省去热处理前的毛坯校直工序，这是值得注意的一点。

现将二机过去生产錠杆毛坯的方法（即转锤机带车削<sup>①</sup>）与热轧工艺作一比较（详见下表），从表中就可以看出热轧工艺的优越性。

所以无论从经济上和质量上来看，热轧錠杆毛坯是比较理想和先进的工艺。

<sup>①</sup> 转锤机带车削是指錠杆的上半段用转锤机冷锻，下半段用车削。其原因即为上文所谈锻模供应不上，故二机虽有转锤机 4 台，也只能冷锻半段。

轉錘机帶車削与热軋机的对比表

| 加工<br>方法   | 对 比 项 目       |                           |                           |             |                     |   |  |
|------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|---|--|
|            | 定额工分          | 材 料 定 额                   |                           |             | 需用机床                | 劳 动 力                                       | 工具损耗                                   |
|            |               | 重 量                       | 价 格                       | 每根长         |                     |   |  |
| 轉錘机<br>帶車削 | 每根<br>工 分     | 0.099×416<br>=41.18<br>公斤 | 41.18×<br>1.7<br>=70 元    | 192<br>毫米   | 轉錘机 4 台,<br>車床 11 台 | 轉錘机 17 人(包括<br>3 个研磨工), 車<br>工 14 人, 共 21 人 | 轉錘机鍛模每副<br>40 元, 每月 30 副<br>全年 14400 元 |
| 热軋机        | 每根<br>工 分     | 0.082×416<br>=34.11<br>公斤 | 34.11×<br>1.7<br>=57.99 元 | 165<br>毫米   | 热軋机 3 台,<br>小冲床 1 台 | 热軋机 3 人(看<br>管 2 台), 冲及磨<br>尖头 3 人          | 軋輥頭每副 30<br>元, 每月 10 副,<br>全年 3600 元   |
| 节约量        | 压 缩<br>32.84% | 每台节约<br>7.07 公斤           | 每台节约<br>12.01 元           | 缩短<br>27 毫米 | 节省机床<br>12 台        | 节省劳动力<br>25 人                               | 节省工具损耗費<br>10800 元                     |

## 二、热軋方式及变形分析

热軋工艺在冶金工业方面早已获得广泛的应用, 但应用于机械制造工业方面, 还不过是近十年来的事情。根据苏联資料, 热軋机所以能連續軋制不同截面, 是由于具有下列特性:

(1) 来自三个軋輥的横向力(此压缩力是变化的)以及軋制过程中的拉力, 迫使工件变形。

(2) 工件的螺旋运动, 此螺旋运动是由热軋机机架上的軋輥对工件軸綫傾斜一定角度而获得的。

根据这些主要特性来軋制的工艺过程, 就称为横向螺旋軋制法, 这种新机器就称为三軋輥連續热軋机。

图 2 是苏联資料上所介紹的液压式三軋輥連續热軋机的示意图。在热軋机机架上有三个可动的液压缸, 与軋制件中心綫垂直, 分布成  $120^{\circ}$  的角度。軋輥的轴承就装在液压缸上面, 这些液压缸的活塞(拉杆)固定在热軋机的机架上。軋輥接近或离开工件的运动, 由液压缸活塞控制。

为了使液压缸的移动自动化, 故用仿形装置操纵。仿形装置的触指靠在靠模板上, 靠模板与拉引装置的支架是剛性連接。这样, 靠模板运动的速度与金属从軋輥中出来的速度完全一样。按照靠模板的形状, 工作軋輥在規定范围内接近或离开, 相应地随軋制件的拉长而改变着軋制件的直徑。

图 2 中的軋輥是圓盤形的(見圖 3), 此外也有用圓錐形(圖 4)。采用圓錐形軋輥的机架結構稍为复杂一些, 但可使用較大压缩量來軋制。采用圓盤形軋輥軋制时, 压缩量  $\xi = \frac{d_0}{d_n} \leq 1.6$ , 而采用圓錐形軋輥, 压缩量  $\xi = 2.0 \sim 2.4$ .