



# 机床设计制造中的主要问题

上海市科学技术编译馆

**机床设计制造中的主要问题**

上海市科学技术编译馆编

\*

**上海市科学技术编译馆出版**

(上海南昌路59号)

商务印书馆上海厂印刷 新华书店上海发行所发行

\*

开本 850×1156 毫米 1/32 印张 4 8/32 字数 130,000

1966年2月第1版 1966年2月第1次印刷

印数 1—10,000

编号 15·361 定价(科七) 0.75 元

## 前　　言

近年来，随着科学技术的突飞猛进，对工件的加工精度要求日益提高。金属切削机床的是否精密，对决定工件的质量与精度有着举足轻重的影响，对工程技术的发展亦起着保证作用。因此机床的加工精度、精度的保持及机床的寿命问题，目前已成为机床设计制造中极为重要的课题。同时，为了不断改善操作人员生理和心理方面的劳动卫生条件，保障工厂周围的环境安静，提高劳动生产率及产品质量，也对机床的设计制造提出了减小机床噪声的迫切要求。

为此，本书收集了苏联、民主德国、美国、英国、日本、波兰等国家的有关专论，介绍了精密机床和普通机床设计制造中应当注意的一些问题，例如，机床结构构件设计，主轴部件的精度，液压卸荷导轨的研究与计算，消除导轨的爬行，机床的刚度与振动，机床噪声的研究、测量、减小等；还介绍了检验机床几何精度的测量装置误差。虽然本书不能包括机床的全部问题，但对一些主要问题均有所涉及。由于编辑水平所限，难免有许多缺点和不当之处，敬希广大读者提出宝贵的意见。

本书可供机床厂、机床研究所的设计、制造、检验人员和高等院校机械制造系及有关机械方面专业的教师、学生等参考。

上海市科学技术编译馆

1966年1月

## 目 录

1. 精密机床主軸部件的精度 ..... [苏联] ..... ( 1 )
2. 机床的主軸系統及其精度 ..... [日本] ..... ( 11 )
3. 机床构件一些設計細節的比較 ..... [英國] ..... ( 20 )
4. 液壓卸荷導軌的研究與計算 ..... [苏联] ..... ( 35 )
5. 消除机床導軌中的“爬行現象” ..... [美國] ..... ( 50 )
6. 机床的剛度与振动 ..... [英國] ..... ( 54 )
7. 精密机床的隔振 ..... [苏联] ..... ( 62 )
8. 車削中顫動的分析 ..... [日本] ..... ( 80 )
9. 机床噪声的研究 ..... [民主德国] ( 94 )
10. 金屬切削机床噪声的減小 ..... [苏联] ..... ( 110 )
11. 机床噪声的研究和測量 ..... [苏联] ..... ( 116 )
12. 檢驗机床几何精度的測量裝置誤差 ..... [波兰] ..... ( 121 )

# 精密机床主軸部件的精度

[苏联] A. M. Фигатнер

«Станки и инструмент» 1964, 7, p. 24~27

本文討論影响金属切削机床主軸旋转精度的各种因素，研究旋转精度与工件形状的精度之間的关系，提出关于选择金属切削机床滚动軸承精度和主軸旋转精度检验方法的建議。

精密机床的现有精度标准是拟定机床各个部件和零件的技术条件时的原始資料。解决这些問題时，需要考虑机床零件和部件的誤差对工件精度的影响特性。

主軸的旋转精度是主軸部件最重要的特性，此特性在很大程度上决定着机床上加工的工件的精度。在具有滚动軸承的主軸部件中，此精度决定于軸承和与之相配零件的制造精度。

下面引用苏联金属切削机床实验科学研究所对具有滚动軸承的精密主軸部件所作的实验研究的方法和成果，以及由于作此研究而定出的滚动軸承和与之相配零件的精度要求。

## 主軸旋转軸線跳动量的測定

在苏联金属切削机床实验科学研究所的指导性資料中表明，主軸的旋转精度决定于两个基本指标：其定心肩角的徑向跳动和旋转軸的徑向跳动\*。定心肩角的徑向跳动根据 ГОСТ 42-56 所指明的来确定。至今尚未拟定主軸旋转軸線跳动量的統一測量方法，以及測量結果的統一分析方法。

主軸的軸線(直線)是通过代替軸承內圈滾道中間截面实际輪廓的两个圓的圓心的，而作圓时使內圈滾道实际輪廓的平均算术誤差达到最小。

实际上，主軸和工件不是相对于主軸軸線旋轉，而是相对于瞬时旋转軸旋轉的，瞬时旋转軸線的位置可借助于装在調節心軸上的測量球(或圓柱)来

\* 本文中不研究主軸的軸向跳动——原注

使其具体化。球心的运动轨迹可足够精确地表征主轴瞬时旋转轴线位置的变化。球的形状误差应当大大小于被测量的跳动量。在这种情形下，靠在该球面上的测量仪端头的位移（或者是用不接触的测量方法时间隙的变化）可足够精确地表征球心的运动。以后为了简略起见，将主轴的瞬时旋转轴线简称为主轴旋转轴线。

## 測量技术

为了测量主轴旋转轴线的跳动量，在其圆锥孔内安装特殊的心轴（图1），以便使测量球的中心与主轴的旋转轴线重合。测量球（或圆柱心轴）按圆度和表面光洁度来加以鉴定。对于II級精度的机床，球（或圆柱心轴）的不圆度不得超过0.5微米，对于B級精度的机床，不圆度不得超过0.3微米，对于A級和C級精度的机床，不圆度不得超过0.2微米。对于II級和B級精度的机床，球（心轴）的表面光洁度应当不低于11級，而对于A級和C級精度的机床，表面光洁度应当不低于12級。




图1 测量主轴旋转轴线跳动量用心轴

跳动量是在主轴平稳而缓慢地旋转（ $n=10 \sim 20$ 轉/分）时利用与记录装置相连的接触感应式线位移传感器来测量的（图2）。测量过程如下。装在机床主轴上的球轴是利用调节螺钉1、2和3来调整的（图1），调整到指示跳动量的仪表上的指针偏差达到最小为止。然后，在主轴缓慢地旋转时开动记录装置。

测量结果是根据跳动量曲线的分析来进行评价的。

在具有滚动轴承的主轴部件中，旋转精度直接决定于轴承零件的误差。轴承各种参数的偏差对主轴旋转精度的影响是不同的。主轴跳动的主要来源是：轴承内圈孔相对于滚道的偏心（图3,a）、内圈滚道的不圆度（图3,b）、




图 2 测量主轴旋转轴线跳动量的装置

内圈滚道的波纹度(图 3, e)、滚动体的尺寸差和不圆度(图 3, i)。

轴承和主轴的各种参数的偏差对主轴旋转轴线径向跳动的影响是不同的。

1. 当滚道的不圆度和波纹度以及滚动体尺寸差大大小于测量表面相对于旋转轴线的偏心距时, 跳动的记录具有周期曲线的形状(接近于正弦曲线), 其周期等于主轴一转的时间。这种形状的曲线是在记录用作卡盘的主轴定心肩角的跳动时获得的(图 4, a)。

调节球的位置, 实际上可以完全消除主轴跳动记录中的偏心距影响。这时获得的曲线的特性急剧改变。从用作卡盘的主轴定心肩角的跳动曲线(图 4, a)与测量球的跳动曲线(图 4, b)的对比看出, 在幅度减小的同时, 频率也在改变(减小一半)。定心肩角的跳动与球的跳动是同时进行记录的。

如果在利用可调球轴来测量时, 跳动曲线的节距与主轴一转的时间相当, 那末这就表明测量球安置得不够精确, 因此必须重新调节它的位置。

2. 当轴承内圈滚道为椭圆形, 而轴承和主轴的所有其他偏差都接近于零时, 轴线跳动的记录好象正弦曲线, 其幅度等于椭圆半轴之差, 其节距符合于主轴半转的时间。一般滚道的不圆度不同于正规椭圆的形状, 从而与正弦曲线有偏差(图 5)。

3. 滚道的波纹度(棱圆度)和各滚动体尺寸差都会引起跳动, 跳动的周期




图 3 主轴旋转轴线跳动的主要原因




图 4 车床主軸的跳动 ( $n=11$  轉/分)

要比主軸一轉的时间小得多（是主軸一轉時間的几分之一），但幅度較小。这些誤差都会使主軸軸線跳動的正弦曲線失真。

对于成形精度取决于主軸旋轉軸線在两个相互垂直方向的偏移的机床（鏜床、坐标鏜床等），旋轉精度应当用两个成  $90^\circ$  角的傳感器来测量。在生产中，II 級和 B 級机床的主軸旋轉精度可以用較简单的工具来檢驗。对于 II 級机床，用測讀精度为 0.5 微米的測微計来测量，对于 B 級机床，则用測讀精度为 0.2 微米的測微計来測量。

跳動是在主軸的  $8\sim10$  轉內用手将主軸依次轉过  $30\sim45^\circ$  时記錄的；跳動曲線是沿各点繪出的（图 6）。在生产中，A 級和 C 級机床的主軸部件

应当用放大倍数不小于 5000 倍的記錄仪来檢驗。

按照上述方法确定了一系列車床的精度。在图 5 上示出三种不同型式車床的主軸旋轉軸的跳動記錄。从图中看出，在所有三种情形下，跳動周期都等于主軸半轉的时间。这时，随着幅度的減小（图 5, a），第二个（中間的）尖峰好象消失一样。这是因为，在此机床上由于主軸軸頸和軸承內圈的制造精度很




图 6 自动車床主軸旋轉軸線的徑向跳動

高,滾道的不圓度和滾動體尺寸差具有同一數量級。

在另一機床上,幅度的增長(圖5,e)與它所表示得鮮明得多的不穩定性和正弦曲線高頻率振動的顯著增大相適應。這表明,不但該機床軸承滾道的橢圓度大於上述機床,而且總體中各滾動體的尺寸差、滾道的波紋度和軸承滾動體的不圓度也大於上述機床。

因此,裝有球軸的主軸的跳動記錄,除了確定主軸旋轉軸線的跳動量外,還可以查明正是軸承的那些誤差對主軸軸線的運動起着主要的作用。

所述的軸承部分誤差對主軸軸線旋轉的影響特性可用下述的測量來加以証實。這種研究系採用兩個雙列向心圓柱滾子軸承(A 3182114系列),這兩個軸承被依次裝在車床前支座中的同一主軸上。主軸的軸頸經過精磨;兩個軸承都滿足ГОСТ 520-55的要求,但是從後面可以得知,作為主軸支座,它們不是同等的。

將軸承裝到主軸上之前,測量了軸承內圈的跳動。裝好以後,測量主軸軸線的跳動(按照球);然後將軸承拆下。滾子是在光學測長儀上按照滾子裝在軸承分離環中依次測量的。滾子直徑取為在相互垂直截面內的兩次測量的平均值。

按照測量結果繪制線圖(圖7;通過位於滾道理想圓周上的滾子頂點,按照滾子裝在分離環中的次序作包絡線)。包絡線的形狀(軸承I和II)可用来估量滾子尺寸差對主軸旋轉精度的影響程度。包絡線的不圓度可看作是包絡線本身的特性。

同時,還在專用儀表上測定了滾道的不圓度和內圈(沿滾道)的壁厚差。對滾子形狀進行了有選擇的測量,因而查明了下列情況:1)軸承內圈的徑向跳動取決於沿滾道測量的壁厚差。這個人所共知的事實由於壁厚差對滾動軸承的質量有特殊影響而表現出來;2)旋轉精度不但與滾子精度有關,而且還與滾子在分離環中的分布有關,也就是與包絡線的形狀有關(圖7);3)滾子尺寸差和滾道不圓度之和大於主軸軸線的徑向跳動量。

分析著作[8]中的實驗數據可得同樣的結果。上述現象可用滾子和軸承




图 7 A 3182114 系列轴承 I 和 II 的滚子包络线

套圈形状和尺寸偏差的运动和弹性的混匀过程来加以说明。图 7 上包络线的图形表征混匀过程的要素之一（按照图 7 上线图的滚子包络线的不圆度小于总体中各滚子的尺寸差），但是不能说明整个过程的本质。显而易见，苏联研究者<sup>[4]</sup>和其他国家研究者<sup>[7, 8]</sup>的著作中所提到的、用预紧法安装轴承时径向跳动的减小明显地反映了弹性变形的混匀作用。

### 旋转轴线的跳动对加工精度的影响

为了明确对高精度主轴上滚动轴承的要求，必须估量主轴跳动对工件形状的影响。为此，在测量了主轴轴线跳动的那些车床上用金刚石车刀对试件进行车削。

经车削的试件是在检验圆形的仪表上测量的。按照工件形状的轮廓图估量了在最有利条件（卡盘上）下的最佳切削用量（考虑到精度）下以及在主轴的最高转速下加工时所达到的加工精度。在后一种情形中，最大程度地出现机床不平衡传动元件的扰动作用和主轴部件动力刚度的影响。

已经查明，主轴轴线的跳动量接近于在该机床上所达到的最小不圆度。主轴在最高转数时，工件不圆度与主轴跳动之差增大。这些量之间的关系随着转数的提高而改变，对不同的机床有不同的改变，这是因为传动装置动力作用的强度不同和主轴部件的动力刚度不同之故。

因此，根据所进行的实验可以作出下列结论：1) 车削时所达到的工件形状的最高精度（最小不圆度）取决于机床主轴上无静载荷和动力作用下产生的主轴旋转轴线的跳动幅度；2) 对工件形状的误差（不圆度）起决定性影响的是

裝在主軸上的軸承內圈滾道的不圓度，以及滾動體的尺寸差和不圓度。

## 高精度机床主軸部件中軸承的選擇

測量的結果可用来規定对精密机床主軸上滚动軸承精度的要求。目前，滚动軸承的精度是由 ГОСТ 520-55 規定的。針對所研究的过程（主軸的徑向跳动）这个 ГОСТ 标准只取定于一个参数——內圈的徑向跳动。

但是，按照實驗数据，內圈的徑向跳动不能充分表征軸承的旋轉精度，因为它的产生可能是由于：1) 內圈滾道相对于孔的偏心，因而对工件的形状沒有直接影响（在一定程度上甚至可以在主軸部件的装配过程中得到补偿）；2) 滾道的不圓度和各滾動體尺寸差；徑向跳动是被加工零件形状誤差的直接根源。

因此，在选择高精度机床主軸部件的滚动軸承时，除了軸承內圈的徑向跳动外，还应当考虑軸承的一些参数，如滚动體的不圓度和总体中各滚动體的尺寸差、軸承內圈的不圓度和壁厚差等。

在根据所获得的关于軸承零件誤差、旋轉軸線跳动和工件形状精度之間关系的数据来編制的表中，提出了关于选择精密机床主軸部件中滚动軸承精度的建議。A 級和 C 級精度（根据 ГОСТ 520-55）軸承的参数是根据苏联軸承工业中現行的技术条件来取定的。

表 推荐装在精密机床上的軸承精度

机床精度等級 <sup>[2]</sup>	軸承精度等級（根据 ГОСТ 520-55）	
	前支座	后支座
II	C 或 A	A
B	C	C
A	精度高于 C 級	C
C	精度高于 C 級	精度高于 C 級

精度高于 C 級的軸承基本参数的公差根据对 A 級和 C 級机床主軸部件的精度要求來規定（确定这些公差用的原始数据是由苏联金属切削机床實驗科学研究所所拟定的）。

前支座和后支座軸承的相互作用按已知关系式<sup>[5]</sup> 来計算。

## 对主軸部件中与轴承相配零件的精度要求

与轴承相配零件的精度对精密机床主軸旋转精度和主軸部件剛度的影响，不比采用高精度轴承时为小。

滚动轴承套圈的剛度是不大的。这一点特別适合于特輕系列轴承的套圈（其中有机床主軸部件中最常用的 3182100 系列轴承的套圈）。

以前已經估量了在 3182100 系列轴承的安装过程中产生的滾道截面的畸变<sup>[6]</sup>。为了要明显地显示出轴承装在主軸上时套圈滾道形状(圆形)的改变随后进行了实验。

在仪表上測量了 A 級 A 3182114 系列轴承内圈滾道和孔的圓(图 8, a)；用同样方法鑒定了具有錐形軸頸的心軸(图 8, b)。为了較为明显起見，使心軸变形，因此其不圓度表現得相当鮮明。然后，将轴承套圈安装在支持端面經過精磨的心軸上。将套圈装配在心軸上后，滾道形状如图 8, c 所示。将这个




图 8 A 3182114 系列轴承装在主軸(心軸)上时内圈滚道的变形

a—轴承装配在心軸上以前内圈孔和滚道的形状； b—具有錐形軸頸的心軸的横截面形状； c—内圈装在心軸上(过盈为 12 微米)以后滚道的形状； d—装配在具有偏斜的心軸上时滚道形状的改变

套圈装在人为地产生偏斜(端面跳动)的心轴上;这时得到的滚道形状如图8, 1 所示。

所得的数据表明轴承套圈对配合面形状偏差有高的灵敏度。主轴轴颈形状的误差几乎完全转移到滚道上。这同样会引起主轴轴线跳动的增大。根据这些结果,以及计算和实验的研究资料<sup>[6]</sup>,可取下面所述作为对精密主轴部件中与轴承相配零件的基本要求。

主轴部件中与轴承相配的零件表面的尺寸和形状偏差不得超过与该零件相配的这个轴承部分所规定的容许偏差。这就是说,主轴轴颈和机壳中配合孔的不圆度不得超过轴承套圈壁厚差的公差,主轴轴颈锥度偏差不得超过内圈孔倾斜角的公差,基准端面的不平行度和不垂直度不得超过轴承端面对滚道母线的不平行度和不垂直度的公差。

在此基础上考虑对机床轴承精度的要求,苏联金属切削机床实验科学研究所拟定了高精度的主轴部件中与轴承相配零件形状的不精确性的公差。

## 結論

1. 在具有滚动轴承的主轴部件中,主轴旋转精度达到规定程度的必要前提是轴承精度与对主轴部件精度的要求相适应。表中推荐了关于选择装在精密机床主轴部件中的轴承精度的资料。

2. 轴承内圈的径向跳动不能唯一决定这种轴承适合于装在高精度机床的主轴部件中。选择高精度机床用的轴承时,除了内圈径向跳动的公差外,还应当制定对这些轴承各个零件形状的精度要求。

3. 只有当主轴部件中零件的误差不超过轴承相应配合部分的公差时,才能保持装在精密机床主轴部件中的轴承精度。

4. 主轴旋转轴线的跳动可以利用可调节的球轴和能自动记录测量结果的测量装置来精确(精度很高)地测量。分析了用这种方法得到的曲线,可以查明主轴旋转轴线跳动的基本根源。

## 参考文献

- [1] Станки металлообрабатывающие. Нормы точности. М., Стандартгиз, 1961.
- [2] Станки металлообрабатывающие. Нормы точности. Руководящий материал Н70-11. ЭНИМС, 1962.
- [3] Попович Б. Г. Роликоподшипники для быстроходных и точных металлооб-

- жущих станков. М., Машгиз, 1956.
- [ 4 ] Решетов Д. Н. Сравнительные испытания подшипников качения под предварительным натягом для шпинделей быстроходных станков. В кн. «Новое в станкостроении». Вып. № 3, 4. М. — Л., Машгиз, 1940.
- [ 5 ] Трейер В. Н. Шарико- и роликоподшипники в металлорежущих станках. Машгиз, НКТМ СССР. 1940.
- [ 6 ] Фигатнер А. М. Деформация, Шпиндельных подшипников качения в процессе монтажа и регулировки. — «Станки и инструмент», 1962, № 7.
- [ 7 ] Honrat K. Werkzeugmaschinenspindeln und deren Lagerungen. — “Industrie Anzeiger”, 1957, №. 80.
- [ 8 ] Weigand K. Spindellagerungen für Werkzeugmaschinen mit Wälzlagern. — “Industrie Anzeiger”, 1962, №. 44.

(蔣崇伯譯)

# 机床的主軸系統及其精度

〔日本〕 安井 武司

《機械設計》1965, 3, p. 46~50

机床中的主軸和主軸承以及安装主軸座，无论与主軸系以外的軸及其軸承比較，或与一般傳动軸进行比較，它不仅需要更高的精度，而且其好坏往往会影响机床的性能，因而它是具有影响机床价值的重要因素。說得夸大一些，机床的其他各部分都是为了使主軸充分发挥其性能而設的。

因此机床制造者，即从設計阶段开始，一直到加工、安裝、調整切削試驗过程中，尽可能运用其丰富的經驗和新的知識。例如日本目前即使一般通用机床的安装，也都在恒温室或防尘室中进行。

战前机床主軸承只用平面滑动軸承。因为当时对能够作为机床主軸承使用而精度比較高的滾珠軸承还不能制造，換句話說，即当时还没有能制造这种高精度軸承的机械。

但是現在，即使所要求的精度十分高的滚动軸承，也能大量生产，而且在机床主軸系的各种要求中，除精度有特殊要求者外，滾珠軸承的优点一般比滑动軸承为多，所以随着滚动軸承精度的提高，凡是根据机床种类和等級已达到必要的精度者，都逐渐将滑动軸承換成滚动軸承。

但是，即使在目前最高級的主軸，仍然使用滑动軸承，至于将来，从上述意义上来看，滑动軸承仍将继续占有主要地位。因为滑动軸承有滑动軸承的优点，因而滑动軸承的研究和发展勢将一如既往繼續下去。

但是，由于現在机床上的主軸系所用的軸承几乎都是滚动軸承，因而本文仅討論使用滚动軸承的主軸系統。

## 一、主 軸 承

### 1. 主軸承的基本方針

在机床的主軸承中采用滚动軸承的真实意义，无非是利用这种高精度的轉動体(滾珠和滾柱)及其轉動面而已，此种轉動体是在特別良好的条件下制

成，并經严格挑选而得。

例如主軸承的內圓，在圓的部分如有些失圓的話，那么軸承內圓的轉動面也产生与主軸相同的偏差。当然其旋轉精度也就变坏，从整个軸系考虑，在剛性方面出現了不同的方向性，此外无论內圓的裝入部分的真圓度如何好，其內圓的制动螺旋的凸起部分和螺帽的端面，如果不与主軸的中心線成直角，則即使軸承基本上是导向主軸的圓筒部分。由于在其端面被偏斜地制住，因而，轉動面也随着歪斜并使旋轉精度恶化。因而，对于主軸承，必須在使用时不损坏其轉動体和轉動面的形状和精度。

根据上述理由，主軸和其軸套的形状和尺寸的精度至少要与所使用的軸承相同。此外，实际安装时，如要获得理想的主軸，应十分謹慎小心作适当選擇和要有高度的技术与丰富的經驗。

在目前，主軸的旋轉精度中，軸承精度以外的精度所占比例相当高，因此，即使使用相同的軸承，常常也会引起旋轉精度、切削性能的巨大差別。




图1 开尔額車床的主軸結構

## 2. 主軸所用軸承

### (1) 錐形滾柱軸承

这种軸承能同时承受徑向力和推力方向来的力，內外圓又有各种各样的

形式，可自由选择組合，因而是极为重要的一种軸承。但是这种滾柱軸承虽然也是滚动軸承，而其推力的大部分是由內圓前端处滑动面所承受，因此，与其他軸承相比，发热最大；特別是要連續进行高速旋轉的主軸，或者需要避免这种发热現象的主軸，就不宜采用。

为减少这种缺点，提出图2所示的高速主軸安装接合器 (adapter) 的方案。这种接合器是当高速主軸由 2 个錐形滾柱軸承支持




图2 錐形滾柱軸承用的高  
速接合器

时，用于其后侧的轴承者务使发热时的径向膨胀的预压增加量不及轴向伸长所引起的预压增加量大，尽可能防止高温。

### (2) 双列滚柱轴承

这种轴承不会象锥形滚柱轴承一样发热很厉害，把直径较小的双列圆柱形滚柱作错开排列，由于单位面积内的滚柱增加，而使一定外形尺寸情况下的载荷能力增加。又如图3所示，为了调整间隙，使内圆的内径做成12:1的斜势。

如将这种轴承装入主轴而加以固定的话，则内圆的转动面膨胀而调整间隙。所以必要时可消除间隙 $\delta$ ，或反之还可以造成相当的公盈。这种轴承在主轴的前轴承方面应用较广。

### (3) 圆柱形滚柱轴承

这种轴承用于主轴的后轴承和中间轴承，虽然不能调整间隙，向来是用在使用深槽形的滚珠轴承部分上。其刚性高出滚珠轴承的事实受到普遍欢迎，故有逐渐取前者而代之的趋势。

### (4) 推力滚珠轴承

双列滚柱轴承及其组合是一种能承受较大推力荷载的良好的轴承。但在高速时，滚珠由于离心力而向外移动，所以在高速性方面不如斜面接触滚珠轴承。对于此种推力轴承最近日本已能生产精度颇高的优良产品。此外，为适应高速性还生产了斜面推力轴承。

### (5) 斜面接触滚珠轴承

这种轴承也能同时承受径向载荷和推力载荷，因为转动体是滚珠，其载荷




图3 双列圆柱形滚柱轴承用的主轴




图4 大隈LS車床主軸結構