


- 870186

5253

4055

# 常用胶粘剂 密封胶配方

## 简明手册



李忠扬等 汇编

技术咨询资料

《化学与粘合》 编辑部

## 前　　言

随着我国经济建设的发展，胶粘剂、密封胶技术在各行各业中的应用，越来越广泛。从日常生活到生产各个领域，都显示出它广泛的实用性。广大科技工作者和生产厂家都希望有一本实用配方手册，以供参考。

为了促进我国各行各业用胶粘剂、密封胶的发展，使其更有效的为生产和经济建设服务，我们编辑了这本手册，共编辑胶粘剂、密封胶配方1000个，为使用方便，对配方的应用范围、特点、性能及工艺都作了简要介绍，本书是一本非常实用的工具书。

《简明手册》中除注明外，均系重量份数。

在编写过程中，得到了哈尔滨市机械工程学会、哈尔滨市锻压学会及哈尔滨市经济技术协作公司的大力支持和帮助，在此表示感谢。

参加编辑工作的还有李忠周、毕可珍、杜维仁、~~李英哲、张文志~~、佟连成、刘桂英、范少霞、李涛、于影等同志。由于编者水平有限，~~编写又较为仓促~~，缺点和错误在所难免，有不当之处请批评指正。

编者

1987年7月

# 目 录

## 胶 粘 剂

环氧胶粘剂	( 3 )
酚醛胶粘剂	( 65 )
橡胶胶粘剂	( 81 )
无机胶粘剂	( 101 )
其它胶粘剂	( 105 )

## 密 封 胶

密封胶	( 133 )
-----	---------

## 附 录

### 附录一

表 1 环氧树脂牌号、规格及用途	( 156 )
表 2 烯烃类环氧树脂牌号、规格及用途	( 161 )
表 3 酚醛树脂牌号、性能及用途	( 163 )
表 4 脲醛树脂及三聚氰胺—甲醛树脂的物理化学性能及用途	( 164 )
表 5 聚酯树脂牌号、性能及用途	( 166 )
表 6 不饱和聚酯树脂牌号、性能及用途	( 171 )
表 7 液体橡胶名称及生产单位	( 176 )
表 8 胺类固化剂代号、性能及其用途	( 177 )
表 9 改性胺、加成物、树脂潜伏固化剂代号、性能及用途	( 184 )
表 10 吡唑类固化剂代号、性能及用途	( 189 )
表 11 酸酐固化剂代号、性能及用途	( 190 )
表 12 聚酰胺固化剂、型号组成及用量	( 194 )
表 13 酮亚胺固化剂牌号、组成及用量	( 195 )
表 14 增韧剂种类及用量	( 196 )
表 15 常用非活性稀释剂	( 199 )
表 16 环氧树脂常用活性稀释剂	( 200 )
表 17 常用溶剂	( 201 )
表 18 硅烷偶联剂牌号及生产单位	( 203 )

表19 胶粘剂用橡胶促进剂	( 204 )
表20 胶粘剂用橡胶防老剂	( 206 )
表21 常用填料选择	( 208 )
表22 各种材料胶接选用胶粘剂索引	( 209 )
表23 有关无机、有机化学材料名称和俗名对照表	( 211 )

## 附录二

粘接金属表面处理方法	( 215 )
粘接塑料表面处理方法	( 228 )
粘接橡胶表面处理方法	( 235 )
其它材料表面处理方法	( 237 )

## 附录三

各类胶粘剂性能简表	( 242 )
-----------	---------

## 胶粘剂

胶粘剂又称为粘接剂或粘合剂，是一种具有优良粘合性能，可将各种材料紧密地粘接起来的物质，一般统一叫做胶粘剂。

胶粘剂使用工艺简便，应力分布均匀，不变形。实践证明，可部分地取代传统的焊接、点焊、铆接和螺栓连接结构的工艺。胶粘剂技术水平的提高，将有取代旧的连接工艺的可能。同时解决了用传统

的焊接、铆接和螺钉连接难以解决的连接问题。如陶瓷、玻璃、混凝土等脆性非金属材料的粘接。胶粘剂对金属、玻璃、塑料、陶瓷、木器、皮革、橡胶、各种纤维织物和浇注产品零部件，具有密封、防腐、粘接牢靠等特点。所有的木料几乎都可以用胶粘剂进行牢固地粘接。由于粘接工艺简便，适用、受到了各行各业的广泛重视和普遍应用。如下表。

胶粘剂在各个工业领域中的应用

项 目	主 要 应 用	常 用 胶 粘 剂 品 种
木 材 制 品	构件粘接、层压板、人造木	骨胶、皮胶、酪素胶、氨基树脂胶、间苯二酚—甲醛胶、环氧胶、脲醛胶
纸 张	粘接包装制品、书籍装订、纸质层压板	糊精、聚乙烯醇、乙烯共聚物、甲基丙烯酸酯、聚酰胺、动物胶，植物胶、酚醛胶、环氧胶
建 筑	修补破损、修路、建筑桥梁、胶接地板、壁板、隔音板	水泥、沥青、天然及合成胶乳、环氧胶
塑 料	薄膜、管材、板材	根据不同情况选用不同胶粘剂
橡 胶	轮胎制造、制鞋、绝缘、减震及密封装置	天然及合成胶乳、聚氨酯胶、多异氰酸酯胶、其他橡胶基胶粘剂
汽 车	刹车片、仪表表牌等	金属用的各种合成胶粘剂

纤维制品	天然纤维、合成纤维各种制品	多异氰酸胶、合成胶乳、酚醛胶、聚酯胶、环氧胶、聚醋酸乙烯胶
医 疗	橡皮膏、牙齿、皮肤、骨、血管外科手术	胶乳、氨基丙烯酸酯类胶、甲基丙烯酯类胶、无机胶粘剂
电子工业	电真空密封、囊封、金属胶接、非金属胶接、标牌、天线、波导、机柜、框架胶接、半导体器件制造	金属与非金属用的各种合成胶粘剂、光刻胶
船只舰艇	隔音板、仪器、仪表、通讯器材	金属与非金属用的各种合成胶粘剂
应变片	制片、贴片	应变胶
飞 机	机翼、壁板方向舵、蜂窝结构、旋翼、仪器、仪表、螺帽、螺栓	金属用的各种胶粘剂
火箭导弹	部件连接、发动机构件、密封、固体燃料的成型	金属用的各种合成胶粘剂
人造卫星 宇宙飞船	太阳电池、仪器的密封	金属用的各种胶粘剂

胶粘剂的种类繁多，组成各异，随着科学技术的发展，生产上的需要，新产品还会不断地出现，为便于实际应用，将其胶粘剂配方按其主要成分划分为环氧树脂、酚醛树脂、橡胶、无机及其他五类。

随着我国科学技术发展，胶粘剂这门科技之花，将会有更大的生命力，更快的发展起来，研制出新的胶粘剂。

现将实用胶粘剂配方858例汇编如下。

## 环 氧 胶 粘 剂

环氧胶粘剂是以环氧树脂为主要成份。根据不同要求，加入适当的固化剂及其他辅助材料（如稀释剂、增塑剂和填充剂及其它改性剂等）而组成的多组份混合物。常用的胶粘剂配方如下。

### 配方0001

环氧树脂E—51	100.0
环氧树脂H—71	30.0
聚硫橡胶JLY—125	35.0
液体丁腈橡胶40*	10.0
4,4'—M. D. A	44.0
双戊撑胺荒酰四硫化物	1.0
偶联剂KH—560	4.0
丙烯基三乙氧基硅烷	6.0
在20°C时≤72小时，预固化30°C48小时后90°C1小时，再在120°C固化4小时。胶液用期20°C12小时。30°C6小时。	

剪切强度技术指标：(kg/cm<sup>2</sup>)

温度	-60°C	室温	60°C
剪切强度	210~220	250	220

用于铝合金粘接点焊，可在-60~+60°C使用。该胶称为TF—3胶。

### 配方0002

环氧树脂E—51*	100.0
JX—5胶A组分	20.0
50%苯胺苯酚醛树脂	20.0
聚硫橡胶JLY—125	20.0
邻苯二甲酸二辛酯	17.0
KH—550	2.0
咪唑：间苯二甲胺 = 7:3用量 20°C 4 小时，50°C 1 小时，70°C 30 分钟最后140°C 固化 3 小时。	12.0

剪切强度 (kg/cm<sup>2</sup>)

温 度	室 温	60°C
剪切强度	207~223	81~97

用于铝合金粘接点焊。该胶称为HA—5胶。

### 配方0003

环氧树脂E—51*	100.0
苯酚：氯乙基乙二胺 = 1:5用量	35.0

剪切强度 (kg/cm<sup>2</sup>)

温 度	-50°C	室温	60°C
剪切强度	217	226	204

热老化后剪切强度 (kg/cm<sup>2</sup>)

老化 条件	60°C 200小时	60°C 400小时	100°C 200小时	100°C 400小时
剪切 强度	255	255	246	249

用于铝合金粘接和粘接点焊。该胶称为CA—35胶。

### 配方0004

环氧树脂E—51	100.0
苯酚：氯乙基乙二胺 = 1:5用量	30.0
邻苯二甲酸二丁酯	10.0

剪切强度 (kg/cm<sup>2</sup>)

测试温度	-50°C	室温
剪切强度	227	221

### 热老化后剪切强度 ( $\text{kg}/\text{cm}^2$ )

	60°C 条件	60°C 200小时	100°C 400小时	100°C 200小时	100°C 400小时
剪切 强度	200	249	258	251	

耐水15天后剪切强度:  $148 \text{ kg}/\text{cm}^2$

用途同CA—35胶。该胶称为CB—30胶。

### 配方0005

环氧树脂E—51 100.0

聚硫橡胶 30.0

已二胺:间苯二胺 = 8:5用量 16.0

先将已二胺和间苯二胺按比例配制成

混合胺，后加入环氧树脂、橡胶、混  
合均匀即成。固化:  $120^\circ\text{C}$  3 小时。

胶接铝合金剪切强度如下:  $-50^\circ\text{C}$ —  
 $180 \text{ kg}/\text{cm}^2$ , 室温— $233 \text{ kg}/\text{cm}^2$ ,  
 $60^\circ\text{C}$ — $194 \text{ kg}/\text{cm}^2$ 。

### 热老化后剪切强度 ( $\text{kg}/\text{cm}^2$ )

	60°C 条件	60°C 200小时	100°C 400小时	100°C 200小时	100°C 400小时
剪切 强度	231	245	235	253	

水中浸泡16天后，剪切强度  $193 \text{ kg}/\text{cm}^2$ ;

水中浸泡30天后，剪切强度  $209 \text{ kg}/\text{cm}^2$ 。

用于铝合金粘接和粘接点焊。该胶称  
为TA—30胶。

### 配方0006

环氧树脂E—51\* 100.0

聚硫橡胶JLy—125 20.0

已二胺 9.0

香蕉水  $\leq 10.0$

活性期短。接触压,  $60^\circ\text{C}$  45分钟, 再  
 $120^\circ\text{C}$  固化 4 小时。用于铝合金等

胶点焊。该胶称为320—3胶。

### 配方0007

环氧树脂E—51\* 100.0

聚硫橡胶JLy—124 20.0

600\*稀释剂 10.0

丙酮 20.0

已二胺:乙醇胺 = 6:4用量 10.0

室温固化 1 天后  $120^\circ\text{C}$  4 小时。

### 剪切强度 ( $\text{kg}/\text{cm}^2$ )

测试温度	$-55^\circ\text{C}$	室温	$60^\circ\text{C}$
剪切强度	252	209	139

用于铝合金等粘接点焊，该胶称为320  
—4胶。

### 配方0008

环氧树脂E—51 70.0

651聚酰胺 30.0

丙酮 15~20.0

室温或  $50^\circ\text{C}$  固化 3 小时后  $70^\circ\text{C}$  1 小时,  
再  $130^\circ\text{C}$  固化 2 小时。拉伸强度为  $654$   
 $\text{kg}/\text{cm}^2$ , 用于铝合金点焊, 该胶称  
为320—5胶。

### 胶焊强度, 阳极化后剪切强度 ( $\text{kg}/\text{cm}^2$ )

胶焊 强度	一次阳极化	二次阳极化	三次阳极化
517	337	307	296

### 配方0009

环氧树脂E—20 100.0

双氰胺 4~5.0

将被胶物预热到  $120^\circ\text{C}$  左右。胶棒溶

化，趁热粘接。

剪切强度 (kg/cm<sup>2</sup>) 30CrMnSiA钢

-50°C	室温	100°C
239	259	320

耐介质一个月后剪切强度

水	乙醇	燃 油	40°C 90%以上温度
219	236	238	208

高、低温交变后性能不降低，使用温度为-60~+100°C。

用于钢、铝的粘接，该胶称为SY—10胶。

#### 配方0010

环氧树脂E—44 70.0

2124酚醛树脂(2130酚醛树脂)30.0

乙二胺 3~4.0

石英粉 150~200.0

丙酮 0~10.0

按比例配制成糊状物，室温固化或50°C 固化32小时。

胶接压缩强度300kg/cm<sup>2</sup>，胶接强度：

水泥砂浆板/水泥砂浆板，为28kg/cm<sup>2</sup> 耐酸瓷砖/耐酸瓷砖为29kg/cm<sup>2</sup>

最适用于耐酸块材的粘接，或用作酸碱交替的中和池，容器、地面等建筑结构防腐面层，该胶称为建筑防腐胶。

#### 配方0011

环氧树脂E—44 70.0

呋喃树脂(或糠酮或糠醛树脂)30.0

丙酮 0~10.0

乙二胺 6~8.0

石英粉(或辉绿岩粉) 150~200.0

将环氧与呋喃树脂加热至40°C，定量称取并混合均匀，然后再加入乙二胺，搅拌均匀，再加入填料，即可使用。固化温度25±5°C。

胶合压缩强度1254kg/cm<sup>2</sup>，拉伸强度为125kg/cm<sup>2</sup>。粘接强度高，耐腐蚀性能很好。可用于化工建筑防腐、耐酸、耐碱池或槽粘贴瓷板，瓷砖的粘接及填缝。该胶称为化工建筑防腐胶。

#### 配方0012

环氧树脂E—44\* 100.0

邻苯二甲酸二丁酯 20.0

尼龙苯酚溶液 5~8.0

乙二胺 15.0

按比例配制，并在0.5kg/cm<sup>2</sup>粘接压力下室温固化24小时。

粘接尼龙/铝，剪切强度55~60kg/cm<sup>2</sup>。用于金属与尼龙的粘接。该胶称为尼龙环氧胶。

#### 配方0013

二氨基二苯醚多官能团环氧树脂

100.0

液体丁晴橡胶 8~10.0

704\*固化剂 10.0

铁粉(300~400目) 20.0

按比例配制：常温/24小时+70~100°C 4小时固化。常温下拉伸强度420~450 kg/cm<sup>2</sup>。

主要用于船用铸铁机件的砂眼、空隙、细小裂缝等缺陷的修补。工艺简单、效果好。特别适用焊接或机械夹固方法不能修复的部件。该胶称为耐热结构胶。

#### 配方0014

环氧树脂E—51\* 100.0

吡喃单体 50~70.0  
 苯乙烯 20.0  
 多乙烯多胺 15~25.0  
 按配料比配制，室温或加热固化。  
 用于粘接聚苯乙烯，泡沫聚苯乙烯，塑料玻璃钢，水泥制品，木屑板。该胶称为吡喃改性环氧胶粘剂。

#### 配方0015

羟甲基环氧树脂 100.0  
 环氧稀释剂600\* 20.0  
 液态羧基丁晴橡胶 20.0  
 H-4聚酰胺固化剂 20.0  
 硫脲乙二胺 20.0  
 按比例配制，常温2~10分钟干固，8小时完全固化，或60~80°C 2小时完全固化。

粘接铝，常温固化7天，剪切强度为250~290kg/cm<sup>2</sup>，60°C固化2小时，其剪切强度为274kg/cm<sup>2</sup>。

粘接钢材，0°C固化72小时剪切强度为126kg/cm<sup>2</sup>，而25°C/24小时其剪切强度为197kg/cm<sup>2</sup>，60°C2小时，其剪切强度为266kg/cm<sup>2</sup>。

用于0~80°C范围内，各种金属、非金属之间粘接，粘接力，化学稳定性好，又可低温固化。该胶称为快干胶。

#### 配方0016

环氧树脂E-44 100.0  
 环氧树脂(630\*) 10.0  
 碳化硼 200.0  
 二乙氨基丙胺 8.0  
 按比例称量混合，脱气。固化：60°C 3小时，80°C2小时。用于制油石。该胶称为油石胶-2。

#### 配方0017

环氧树脂E-51*	100.0
聚砜树脂	50.0
双氰胺	10.0
二甲基甲酰胺	25.0
三氯甲烷	150.0

按比例称量，混合均匀。在80°C下予热。

10分钟后合拢。固化：压力0.5~1kg/cm<sup>2</sup>，180°C固化3小时。

粘接35铬钼钢剪切强度：20°C~600~650kg/cm<sup>2</sup>，120°C~300~330kg/cm<sup>2</sup>。20°C拉伸强度700~800kg/cm<sup>2</sup>。

粘接钛合金，室温剪切强度为532kg/cm<sup>2</sup>。

用于各种金属结构件，各种专用磨床、钻床、铣床、刨床、车床等刀刃及其它工具的粘接，强度、综合性能好。使用温度-60~120°C范围。耐水、乙醇、NaOH等。该胶称为J-19A胶。

#### 配方0018

4,4'-二羟基二苯砜环氧树脂	1.0
环氧树脂E-51*	1.0
环氧树脂D-17	0.2
聚酰胺树脂200*	2.0
偶联剂KH-550	0.4

按比例称量混合温热配制。室温固化4~36小时。或120°C1.5小时。

粘接不锈钢剪切强度：室温200~230kg/cm<sup>2</sup>，60°C~100~120kg/cm<sup>2</sup>，100°C~70~20kg/cm<sup>2</sup>，抗拉强度为500~600kg/cm<sup>2</sup>。用于特别耐碱，在碱中固化性能不变。该胶称耐碱胶。

### 配方0019

环氧树脂E—51*	100.0
邻苯二甲酸二丁酯	15.0
三氧化二铝粉(300目)	25.0
白炭黑	2~5.0
四乙烯五胺	13.0
在常温下三天固化，适合玻璃钢粘接。	

### 配方0020

环氧树脂W—95	70.0
环氧树脂E—51	30.0
还原银粉	300.0
液体羧基丁腈橡胶	15.0
聚乙烯醇缩丁醛	5.0
环氧稀释剂600*	10.0
2—乙基—4—甲基咪唑	3.0
间苯二胺	2.0
偶联剂KH—560	2.0

依次称量，混合，加填料，搅拌均匀即成。  
0.5kg/cm<sup>2</sup>压力下，160°C固化3小时。

剪切强度：20°C—300~350kg/cm<sup>2</sup>，  
100°C—230~250kg/cm<sup>2</sup>。

用于各种金属，非金属及有特殊要求部件的粘接，耐介质耐候及耐盐雾性良好。可粘接各种电子部件，仪表组装。  
—60~100°C范围内使用。该胶称为J—17胶。

### 配方0021

A 环氧树脂E—44*	100.0
环氧树脂D—19	30.0
邻苯二甲酸二烯丙脂	10.0
B 33%咪唑乙醇溶液	15.0

C 电介银粉(350目) 450.0

A : B : C = 14 : 15 : 45

先将A组分配好，然后按A、B、C比例混合。于0.5kg/cm<sup>2</sup>压力下，60°C固化5小时。

使用温度~+120°C，本胶无溶剂，粘接强度高，粘接剪切强度：铝/铝，室温—100kg/cm<sup>2</sup>，120°C—110kg/cm<sup>2</sup>；黄铜/黄铜—室温—110kg/cm<sup>2</sup>，120°C—80kg/cm<sup>2</sup>。

本胶导电性能好，可在电子元件组装中代替锡。如用在石墨银粉电极的粘接。电子管真空导电密封。

### 配方0022

环氧树脂E—51*	100.0
缩水甘油醚630*	10.0
绿色碳化硅(80目)	200.0
二硫化钼	2.0
二乙氨基丙胺	8.0

80°C下均匀混合E—51和630\*，后加入120°C处理过2小时的绿色碳化硅和二硫化钼，继续搅拌均匀，并静止排除空气，再于60~70°C加入二乙氨基丙胺，搅拌均匀，静止脱气可浇铸。  
60°C固化3小时。

用于环氧珩磨工艺浇铸，浇铸珩磨蜗杆。称为珩磨浇铸料。

### 配方0023

环氧树脂E—51*	100.0
邻苯二甲酸二丁酯	10.0
石英粉(270目)	100.0
二乙氨基丙胺	7.0

将E—51加热至80°C加入邻苯二甲酸二丁酯，搅拌均匀，加入100°C处理过的石英粉，继续搅拌均匀，放在60°C真

空烘箱内脱气，真空度760mmHg，于60°C加入二乙氨基丙胺，再经60°C 10分钟脱气后即可浇铸模具也应先行加热至60°C。

固化为：60°C/4小时或80°C/3小时，或115°C/1小时。适用期60°C1小时。

浇铸体弯曲强度800kg/cm<sup>2</sup>，冲击强度8kg·cm/cm<sup>2</sup>。

用于电视机高压线圈，高压变压器。称为变压器浇铸料。

#### 配方0024

A 环氧树脂E—20	23.2
丁醇	24.6
重质苯	17.0
109锌黄	10.2
锌粉	6.46
石墨粉	5.67
银粉浆	12.87
B 聚酰胺树脂650*	14.5
重质苯	10.9
023煤焦油沥青	74.6

将A、B按配比分别配好，使用时再按A:B=1:1进行配制。可在室温下固化，也可加热固化，但要防止沥青流失。室温下2小时指干，24小时实干，附着力2级，冲击强度50kg·cm/cm<sup>2</sup>通过，耐盐水一个月无变化，漆膜厚50cllcm。

用于钢料防锈漆，称为601\*环氧防锈漆。

#### 配方0025

环氧树脂ERL—4221	100.0
六氢邻苯二甲酸酐	100.0
BDMA	1.0
按配比称取，混合均匀。因为：	100°C /2小时+160°C/4小时。

浇铸体拉伸强度630kg/cm<sup>2</sup>，拉伸模量 $3.1 \times 10^4$ kg/cm<sup>2</sup>延伸率3%，热变形温度190°C。

用于玻璃纤维，碳纤维的复合材料制造，也可用作金属胶粘剂。称为复合材料胶。

#### 配方0026

环氧树脂E—51	100.0
邻苯二甲酸二丁酯	5~6.0
环氧树脂(B—63)	10~20.0
己二胺：乙醇胺 = 1 : 1	13~15.0
还原银粉(200~300)	250~300.0
在常温下，4~5小时后，再加热至120~130°C 2小时固化。代替锡焊。耐热、耐老化性好。	

#### 配方0027

环氧树脂E—42*	100.0
聚酯702*	10~20.0
生石灰(200目)	50.0
二乙烯三胺	10.0
石油磺酸	0~5.0
在水下常温固化。适用于密封及粘接修理。	

#### 配方0028

环氧树脂E—44*	100.0
酮亚胺	20.0
水	5.0
425*水泥：砂 = 2:3	500~550.0
适合水下修补混凝土。	

#### 配方0029

环氧树脂E—42	100.0
稀释剂690*	10.0
甘油环氧树脂662*	20.0
三氧化二铝粉(300目加热处理)	适量

偶联剂KH—550 3.0  
聚酰胺650\* 14.0  
常温固化。适用于机械修理。

生石灰(100目) 50.0 50.0  
适用于水下修补。配方(Ⅱ)适用于低  
温水中粘接。固化快。

#### 配方0030

环氧树脂E—44\* 100.0  
聚酰胺650\* 100.0  
邻苯二甲酸二丁酯 10.0  
二乙氨基丙胺 7.0  
在常温下固化。铸铁件修理用。

#### 配方0031

环氧树脂E—44\* 1.0  
多乙烯多胺 0.2  
邻苯二甲酸二丁酯 0.1  
瓷粉(200目) 0.15  
适用于水泥涂层。也可以用于修理化工  
设备。

#### 配方0032

环氧树脂E—44 100.0  
聚酰胺650\* 75.0  
铁粉(200目) 30.0  
石棉绒 适量  
适合用于修复铸件。

#### 配方0033

环氧树脂E—44\* 100.  
邻苯二甲酸二丁酯 100.0  
亚磷酸三苯酯 5.0  
二乙烯三胺 10~12.0  
加玻璃短纤维可用于铸件堵漏。

#### 配方0034

	(I)	(II)
环氧树脂E—44*	100.0	100.0
聚酯307 <sub>2</sub>	10.0	20.0
二乙烯三胺	10.0	8~10.0
石油磺酸	3.0	—

#### 配方0035

环氧树脂E—44 100.0  
不饱和聚酯304 10.0  
邻苯二甲酸二丁酯 5.0  
丙酮 5~10.0  
三氧化二铁 25.0  
乙二胺 7.0  
耐海水腐蚀。适用于作涂层用。

#### 配方0036

环氧树脂E—44\* 50.0  
邻苯二甲酸二丁酯 7.5  
二乙烯三胺 3.5  
石墨粉(300目) 2.5  
石英粉(200目) 2.5  
室温固化。可用来作蓄电池壳修补  
用。

#### 配方0037

环氧树脂E—44\* 100.0  
邻苯二甲酸二丁酯 25.0  
间苯二胺 15~20.0  
或乙二胺 8.0  
石英粉(200目) 50~100.0  
或铝粉(300目) 50.0  
或石棉粉(200目) 50.0  
在常温下固化24小时后，再在80°C固  
化2小时。适用于板金冲压模粘接。

#### 配方0038

环氧树脂E—44\* 100.0  
邻苯二甲酸二丁酯 15.0  
金刚砂(400目) 80.0

石英粉（270目） 50.0  
 乙二胺 7~8.0  
 或间苯二胺 14~15.0  
 可作金属铸模用。

#### 配方0039

环氧树脂E—42\* 60.0  
 酚醛树脂1134\* 40.0  
 甲苯或乙醇 适量  
 150~160°C烘干。加玻璃布用于制造玻璃钢制品。

#### 配方0040

A 环氧树脂E—44*	100.0
甘油环氧树脂B—63	8.0
聚硫橡胶JLY—121	30.0
锌粉（200目）	100.0
B 促进剂DMP—30	6.0
偶联剂KH—550	3.0
固化剂	16.0

固化剂的制法：环氧树脂E—5150份，2—乙基—4—甲基咪唑50份。在加热30°C下搅拌30分钟，再加入二乙烯三胺100份，升温加热至50°C，1小时完成。

现用现配，室温下固化。该胶耐老化性好。可用于粘接修补油箱。

#### 配方0041

环氧树脂E—44*	10.0
聚酰胺650*	8.0
邻苯二甲酸二丁酯	1.5
方解石粉（200目）	29.0
室温固化。作电子元件焊泥。	

#### 配方0042

环氧树脂E—42*	100.
-----------	------

己二胺	12.0
邻苯二甲酸二丁酯	10.0
铁粉（100~150目）	80~160.0
丙酮	4~16.0
石墨粉（300目）	19~20.0

在常温下24小时固化后，再加热140°C

处理1.5~2小时。强度和综合性能均好。适用于电子工业磁体件粘接。

#### 配方0043

A 苯	2.0
酒精	3.0
B 环氧树脂E—44*	50.0
酚醛树脂2127	50.0
磷酸	0.7

A组份2种成份混合，B组份3种成份混合，并在70~80°C加热半小时。再将A组溶液慢慢加入到B组胶液内。适用于金属与绝缘材料的粘接。

#### 配方0044

环氧丙烯酸酯树脂	100.0
邻苯二甲酸二丙烯酯	30.0
安息香乙醚	2.0
对苯二酚	0.075
邻苯二甲酸二丁酯	5.0
在紫外光源照射下固化。用于电子工业。	

#### 配方0045

环氧树脂E—44*	100.0
过氯乙烯树脂	20.0
三乙烯四胺	10.0
环己酮	10.0
三氯乙烯	90.0

适用于聚氯乙烯塑料与金属的粘接。

应急补漏。

#### 配方0046

二氨基二苯醚多官能环氧树脂	100.0
液体丁腈橡胶—40	8~10.0
704固化剂	10.0
铁粉(300~400目)	20.0
在常温固化下24小时或70°C下4小时。	
是高温结构胶。用于汽缸、汽缸套的胶接。	

#### 配方0047

环氧树脂E—44*	100.0
聚脂树脂702*	10~20.0
生石灰(160目)	50.0
二乙烯三胺	10.0
石油硫酸	0~5.0

水下常温固化。用于船体裂缝、孔洞等临时修复。

#### 配方0048

A 环氧树脂E—51*	100.0
双酚S环氧树脂	100.0
环氧树脂D—17	20.0
B 聚酰胺200*	200.0
偶联剂KH—550	4.0

在室温固化下24~36小时。适用于强碱性容器密封及粘接修补。

#### 配方0049

A 环氧树脂E—51*	240.0
二苯胺	7.5
酸洗石棉粉(250目)	40.0
B 三氟化硼—顺丁烯二酸	
四氢糠醛络合物	4.7
酸洗石棉粉(250目)	20.0

使用时按A:B=1.44:0.33配成。  
在室温下固化30分钟，用于油管破裂

#### 配方0050

A 环氧树脂711*	70.0
环氧树脂712*	30.0
环氧树脂E—20	20.0
聚硫橡胶JLY—121	20.0
石英粉(200目)	40.0
气相二氧化硅	2.0
B 固化剂703	36.0
偶联剂KH—550	2.0
促进剂DMP—30	1.0

使用时按A:B=4:1~6:1或3.3:1~5:1(体积)配成。  
在25°C固化3小时。适用于野外紧急抢修。用于汽车、拖拉机修补及管路堵漏等。

#### 配方0051

A 环氧树脂E—51*	2.0
聚醚N330	0.4
石英粉(200目)	0.6
B 苯酚—甲酸—四乙烯五胺	0.9
C 促进剂DMP—30	0.1
偶联剂KH—550	0.1

使用时按A:B:C=3:1:0.1配成。  
在室温下固化2~4小时。对铝、铜、钢及玻璃有良好的胶接性能。

#### 配方0052

环氧树脂711*	100.0
氨基二乙基三胺	30~35.0
邻苯二甲酸二丁酯	10.0
氧化铝(200目)	50~100.0
在室温下固化24小时。用于陶瓷、金属粘接，补砂眼裂纹等。	

的工件上于160°C固化2小时，再至180°C固化4小时。

用于金属与非金属，该胶为高强度胶粘剂。

### 配方0053

A 环氧树脂E—44*	100.0
稀释剂600*	20.0
B 硫醇—环氧树脂加成物	100.0

酸洗石棉（250目）	30.0
聚硫橡胶JLY—121	10.0
偶联剂B201	2.6
促进剂DMP—30	1.6

使用时按A : B = 1.2 : 1.44配成。  
在室温固化下30分钟。属快速固化胶。  
适用于应急补修、堵漏等。

### 配方0054

环氧树脂E—51	100.0
环氧稀释剂501*	10.0
聚酰胺650*	100.0
氧化铝（300目）	适量
在室温下固 化24~48小时或在80°C3小时。	配比要求不严格，使用期长，为通用胶粘剂。

### 配方0055

环氧树脂E—44*	100.0
液体聚硫橡胶（分子量2000~3000）	25.0
多乙烯多胺	8~12.0
促进剂DMP—30	3.0
室温固化。胶接各种金属及非金属材料	
耐水、耐油。更适用于修补汽缸裂缝。	

### 配方0056

环氧树脂E—20	100.0
铝粉（200目）	15~20.0
甘油醚671	20~60.0
在90~95°C混合后，涂 到温度为120°C	

### 配方0057

环氧树脂E—51*	100.0
液体丁腈橡胶—40	20.0
双氰胺	10.0
苯基二丁脲	16.0
白炭黑	2.0

用于金属、非金属与陶瓷、玻璃钢、电木等胶接。也可作密封用。

### 配方0058 (I) (II)

环氧树脂θ—37*	100.0	100.0
石英粉（300目）	250.0	250.0
聚酯树脂220	—	25.0
固化剂	25.0	25.0
固化剂配制：（邻苯二甲酐：顺丁烯二酸酐 = 100:1）。		

用于浇注10千伏以下电流互感器以及密封其它电器绕组之用。

该胶特点：配方（I）耐热性高。可用于升温转高部件的粘合。（II）弹性好，抗冲击强度高。

### 配方0059

环氧树脂E—44*	100.0
§ 丁腈混炼胶—40	104.0
双氰胺	12.0
乙酸乙脂	450.0

配制方法和用处：

§ 丁腈混炼胶组成：丁腈胶—40.75份，氧化镁—26份，过氧化二异丙苯—3份。  
固化条件：压 力2~3kg/cm<sup>2</sup>，170°C/2小时。

该结构胶粘剂用于胶接金属或非金属材料，能够承受较大的载荷，是航空工业应用较多的胶粘剂类型之一。结构胶一般在常温下剪切强度大于 $150\text{ kg/cm}^2$ 。

该胶的使用温度为 $-55\text{--}60^\circ\text{C}$ ，用于各种金属材料胶接，疲劳寿命长。胶接不同材料，常温剪切强度 $\text{kg/cm}^2$ 如下：

材料	不锈钢	合金钢	铜合金	玻璃钢
强度	360	397	341	102(固 材破坏)

#### 配方0060

环氧树脂E—44*	100.0
聚酯树脂702召 (广州造漆厂产)	10~20.0
生石灰 (160目)	50.0
二乙烯三胺	10.0
石油磺酸	0~5.0

固化条件：水下常温固化。

该胶可用于船舰尾轴管堵漏及船体裂缝、孔洞等临时修复，可在泊池现场修复，大大节约修理时间和费用。

该胶脆性较大，冬季施工不方便。水下用胶粘剂的特点是可在水中常温固化，对于水下作业修补提供方便。

#### 配方0061

环氧树脂E—44*	100.0
乙二胺	8.0
邻苯二甲酸二丁酯	20.0
适用于纺织梭子修理用胶粘剂。	

#### 配方0062

环氧树脂E—44*	100.0
聚酰胺203*	70.0
或此方用时加：	
聚硫橡胶JLY—121	12.0

适于梭子修改用胶粘剂。

#### 配方0063

H—64	100.0
(H—64由下述物组成：	
环氧树脂E—42*	100.0
金刚砂	30~50.0
邻苯二甲酸二丁酯	15.0
磷酸	4~5.0

(于100ml 磷酸中加入氢氧化铝8~10g)。

乙二胺	6.00
室温下固化24~48小时，或60°C下固化4~8小时。拉伸强度 $\text{kg/cm}^2$ ：胶45#钢室温固化24小时为370~460 $\text{kg/cm}^2$ ；室温固化48小时为550~580 $\text{kg/cm}^2$ 。耐水则不耐碱，粘接强度 $-30^\circ\text{C}$ 不变。用于车床刀架，拖板零件修理粘接，扣床零件粘接。该胶称为H—64胶。	
室温下固化24~48小时，或60°C下固化4~8小时。拉伸强度 $\text{kg/cm}^2$ ：胶45#钢室温固化24小时为370~460 $\text{kg/cm}^2$ ；室温固化48小时为550~580 $\text{kg/cm}^2$ 。耐水则不耐碱，粘接强度 $-30^\circ\text{C}$ 不变。用于车床刀架，拖板零件修理粘接，扣床零件粘接。该胶称为H—64胶。	
间苯二胺	15.0
石英粉	30~150.0

#### 配方0064

环氧树脂E—44*	100.0
邻苯二甲酸二丁酯	20.0
间苯二胺	15.0
石英粉	30~150.0

配制和用处：

在60°C时，将间苯二胺 加到环氧树脂—二丁酯混合物中，搅拌溶化均匀。再加入填料石英粉，也可先熔化间苯二胺再加到60°C环氧树脂—二丁酯混合物中，搅拌均匀后，加入填料，继续搅拌均匀即可。此胶粘剂的适用期为6小时。

固化条件：室温/8~24小时+140~150°C/2~4小时，该胶粘剂特点，可在室温下固化，这样可保证连续部位的准确性，使位置不变，适用于模具的粘