


高等学校教材

机 床 夹 具 图 册

大连理工大学 王小华 主编


机械工业出版社



高等學校試用教材

機床夾具圖冊

大連理工大學 王小華 主編
南京市機械研究所 袁相瑾 主審
太原機械學院 王峻



機械工業出版社

本图册所采用的 87 套夹具选自全国各地的机床、汽车、拖拉机、动力机械、工程机械、纺织机械、量仪及轴承等行业，选材以对机械制造工艺课程设计有较大参考价值的中小件夹具为主。主要内容包括轴类零件加工夹具、盘套类零件加工夹具、叉杆类零件加工夹具、板块类零件加工夹具、体壳类零件加工夹具。另外还按夹具类型如车、钻、铣、磨夹具等编排索引。

本图册可供机械制造工艺与设备专业学生学习机械制造工艺学，进行课程设计或生产实习时参考，也可供夹具设计人员和工艺人员参考。

机床夹具图册

大连理工大学 王小华 主编
南京市机械研究所 袁相瑾 主审
太原机械学院 王峻峻

* 责任编辑：王世刚 版式设计：霍永明
封面设计：郭景云 责任校对：陈松
责任印制：尹德伦

* 机械工业出版社出版（北京阜成门外百万庄南街一号）
(北京市书刊营业业许可证出字第 117 号)
机械工业出版社印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行·新华书店经售

* 开本 787×1092 1/8 · 印张 10 1/2 · 字数 250 千字
1992 年 5 月北京第 1 版 · 1992 年 5 月北京第 1 次印刷
印数 0,001—8,000 · 定价：3.75 元

ISBN 7-111-03102-4 / TH · 341 (课)

前言

本图册是根据高等学校机械制造工艺与设备专业教学指导委员会审定通过的“七五”教材编写辅助教材，旨在帮助学生理解消化机械制造工艺学、尤其是夹具设计部分的内容，并提供他们做机制工艺课程设计或生产实习时参考。

目前各校机制工艺课程设计的内容，多半是选择一个中等复杂程度的中小型零件，编制其机械加工工艺规程，并针对其中某一工序进行夹具设计。考虑到现有这类零件加工的夹具参考图例较少，且较分散，不便于初学者查找和分析比较，致使学生设计时常因缺少适宜参考图例而无从着手，或偶一找到图例就盲目照抄，且易形成不论产量一概设计专用夹具的错误概念，与实际生产情况出入较大。

本图册力求从初学者的基础出发，示范性地介绍一些典型中小件在各种生产规模加工中所采用的各种夹具，供学生设计时参考。

本图册选材考虑了下列几个方面：

1. 每章均选择一个代表性零件，简述其工艺路线，并介绍其中的几个夹具，加深学生对工艺路线、粗精基准选择及其与夹具设计之间关系的了解，增强工艺与夹具的整体观念；
2. 将加工相似零件同类型工序的专用、成组与组合夹具编排在一起，丰富学生对各类型夹具的知识，促使学生在进行具体设计之前，能够有“夹具选型”的意识，而这正是过去教学中的薄弱环节；
3. 选择一些结构虽然较简单，但定位、夹紧或导向元件的布置比较典型，适合作为少学时课程设计参考的夹具；
4. 为了开阔学生思路，启发他们的创造性，收集了一些构思巧妙、独具匠心的夹具；

言

5. 为了扩大学生视野，适当介绍一些机动夹具、自动化夹具和组合夹具等，希望有助于学生在实习中分析同类型夹具的结构，也可供毕业设计参考；

6. 为避免重复，原则上不选用其它公开出版物已采用的图例，不过分追求体系的完整性，读者如另有所需，尚可查阅其它图册。

7. 本图册所选图例，均来源于生产实际。其中有些夹具可能不尽完善，甚至有一些缺点或问题，但为了尊重事实，原则上保持原有结构不变，只在说明上提示，供读者参考。

本图册采用下述编目方法：

1. 按加工零件类型分章，便于按加工零件类型查找图例；
 2. 按夹具类型编排索引，便于按工种及夹具结构查找图例(附录二)；
 3. 按被加工零件所用的定位基准面组合编排一览表，便于按定位基准面组合查找图例(附录一)。
- 本图册的87套夹具选自全国各地的机床、汽车、拖拉机、动力机械、工程机械、纺织机械、量仪及轴承等行业。在此，谨向为本图册提供宝贵资料的工厂和工程技术人员表示深切感谢。本图册由大连理工大学王小华、贾云福、重庆大学马俊、吉林工业大学包善斐、江苏工学院张宝荣、天津大学张世昌、中国纺织大学毛志敏、杜晓军、大连铁道学院孙德有编写。本图册由王小华主编，南京市机械研究所袁相瑾、太原机械学院王峻主编。
- 由于受资料来源及编者水平所限，图册尚不足以完全体现上述编写要求，亦或存在不少缺点，敬请读者批评指正。
- 编 者 1991.5

目 录

第一章 轴类零件加工夹具	1
1-1 磨床离合齿轮零件图	1
1-2 螺旋棒外圆车内锥顶尖	2
1-3 螺旋棒外圆车定位顶尖	2
1-4 螺旋棒小端面车双爪卡盘	3
1-5 螺旋棒轴向孔回转式钻模	4
1-6 螺旋棒大端面磨夹具	5
1-7 十字轴端面磨夹具	5
1-8 轴销径向等分平面磨成组夹具	6
1-9 主轴内孔磨成组夹具	6
1-10 键杆尖端 R0.7mm 磨夹具	7
1-11 主轴径向孔钻夹具	8
1-12 阀心翻转式钻模	9
1-13 曲轴斜油孔回转式钻模	10
1-14 活塞杆斜孔侧边钻成组钻模	11
1-15 半圆头方颈螺栓头部侧边钻成组夹具	11
1-16 连通轴移动式组合钻模	12
1-17 销轴轴端槽面铣成组夹具	13
1-18 偏心轴偏心外圆车组合夹具	14
1-19 转向节内孔车组合夹具	15
第二章 盘套类零件加工夹具	16
2-1 车床离合齿轮零件图	16
2-2 离合齿轮剃齿心轴	16
2-3 离合齿轮两槽铣夹具	17
2-4 离合齿轮五槽铣夹具	18
2-5 离合齿轮五槽磨夹具	20
2-6 多齿盘磨齿夹具	21
2-7 齿轮滚齿夹具之一	22
2-8 齿轮滚齿夹具之二	22
2-9 离合圆锥齿轮端槽铣夹具	23
2-10 活塞斜孔回转式钻模	23
2-11 盖板十字槽及边槽气动铣夹具	24
2-12 法兰盘车夹具	25
2-13 行星齿轮座车夹具	26
2-14 刀盘斜孔车夹具	27
2-15 环套内外圆磁性磨夹具	28
2-16 离合器压盘多孔钻模	29
2-17 盘类轴向多孔成组钻模	30
2-18 盘套轴向多孔转塔式组合钻模	31
2-19 减速器壳体平面拉夹具	32
2-20 半月键铣开成组夹具	33
2-21 套筒铣开成组夹具	33
2-22 柱形凸轮成形槽铣成组夹具	34
第三章 叉杆类零件加工夹具	35
3-1 拖拉机倒挡拨叉零件图	35
3-2 倒挡拨叉孔钻模	36

3-3 倒挡拨叉又口侧面精铣夹具	37	4-14 方刀架斜孔钻模	62
3-4 倒挡拨叉又口侧面精铣夹具	38	4-15 手柄座孔钻模	62
3-5 两种拨叉同时车夹具	39	4-16 游标卡尺内卡脚量面磨夹具	63
3-6 分离叉内侧面铣夹具	40	4-17 导向块平面铣夹具	64
3-7 分离叉 R15mm 圆弧面铣夹具	41	4-18 小板块平面铣成组夹具	64
3-8 拨叉脚平面铣成组夹具	42	第五章 体壳类、零件加工夹具	65
3-9 拨叉齿条铣组合夹具	42	5-1 钻岩机缸体零件图	65
3-10 转向直拉杆臂平面铣夹具	43	5-2 缸体深孔车双爪气动卡盘	66
3-11 摆臂轴曲柄臂回转式钻模	44	5-3 缸体端面及倒角车气动心轴	66
3-12 气门摇臂 R10mm 柱面磨夹具	45	5-4 缸体浅孔气动钻模	67
3-13 杠杆球面车夹具	46	5-5 缸体侧孔气动车夹具	67
3-14 杠杆孔成组钻模	47	5-6 缸体内孔气动磨夹具	68
3-15 托脚孔可调镗模	48	5-7 缸体内孔气动磨心轴	68
第四章 板块类零件加工夹具	49	5-8 柄体内孔及端面车双爪气动卡盘	69
4-1 车床转盘零件图	49	5-9 柄体顶面气动铣夹具	70
4-2 转盘燕尾铣夹具	50	5-10 柄体横向孔气动夹具	71
4-3 转盘两端面铣夹具	51	5-11 柄体两孔移位式钻模	71
4-4 转盘车夹具	52	5-12 尾架体孔镗夹具	72
4-5 转盘靠模铣夹具	53	5-13 尾架体回转式钻模	73
4-6 转盘两端面液动铣夹具	54	5-14 转向操纵箱体镗模	74
4-7 转盘燕尾液动铣夹具	55	5-15 擦光机机体孔组合镗模	75
4-8 转盘 φ35mm 孔钻模	56	5-16 变速箱盖平面铣夹具	76
4-9 上刀架车夹具	57	5-17 汽缸盖扩孔夹具	77
4-10 上刀架四面三工位液动铣夹具	58	5-18 前后排气支管车夹具	78
4-11 上刀架两侧面铣夹具	59	附录一 本图册工件定位基准组合一览表	79
4-12 上刀架回转式钻模	60	附录二 夹具类型索引	80
4-13 拖板翻转式钻模	61		

第一章 轴类零件加工夹具






图 1-2~图 1-6 是加工螺旋棒的五个专用夹具。

技术要求

- 倒棱 $0.5 \times 45^\circ$;
- 渗碳深度 $0.2 \sim 0.4\text{mm}$, 淬火硬度 $\text{HRC}55 \sim 60$, 心部 $\text{HRC} > 42$;
- 花键齿光镀铬, 镀层厚度 $0.035 \sim 0.05\text{mm}$, 镀层硬度 $> 900\text{HV}$;
- 花键齿两侧抛光长度 85mm .

1-1 凿岩机螺旋棒零件图






技术要求

夹具安装后，夹持 $\phi 26$ mm 的检验棒，其外圆相对于机床主轴回转轴线的径向跳动公差为 0.05mm。

件号	名称	件数	材料	备注
8	专用夹爪	2	55	HRC40~45
7	夹爪座	2	55	HRC40~45
6	拨爪	2	55	HRC40~45
5	销子	2	45	HRC35~40
4	卡盘体	1	HT200	
3	联接盘	1	HT150	
2	轴套	1	55	HRC45~50
1	套筒	1	45	HRC40~45

1-4 螺旋棒小端面车双爪卡盘



本夹具是用于螺旋棒加工工序 4 的通用气动双爪卡盘及其专用夹爪。专用夹爪 8 与卡盘的夹爪座之间用宽 45mm 的矩型槽及端面定位，并分别用两个螺钉固紧。加工表面为小端面，要求保持工件全长为 $148.8^0_{-0.53}$ mm 尺寸。工件利用已加工的小端外圆及大端面在专用夹爪 8 中限制五个自由度。

安装工件时操纵气阀，使回转气缸的活塞杆向前推动套筒 1，经拨爪 6，使夹爪 8 分开，将工件放在两个夹爪 8 之间，使工件大端面顶在专用夹爪的 A 面上。操纵气阀，便可将工件定心夹紧。该夹具的气缸与卡盘都是通用的。只要更换专用夹爪，就可以很方便地用于其它工序。



这是很典型的成组夹具结构，广泛用于成组工艺。

本夹具是用于螺旋棒工

序 9 钻工件大端轴向 4 个
 $\phi 9.5\text{mm}$ 均布孔的四工位回
 转式钻模。工件以半精车后
 的小端外圆及大端内端面定
 位，共限制五个自由度。夹
 具以定位块 12 的圆弧槽及
 其端面作为支承面并用铰链
 式压板 9 上的浮动压块 10
 将工件压紧。

安装工件时，松开压紧
 螺母 11，打开铰链式压板
 9，将工件小端外圆柱面及
 大端内端面分别靠在定位块
 12 的圆弧槽和上端面上，合
 上铰链式压板 9 并拧紧夹紧
 螺母 11，便可进行加工。夹
 具体 1 可通过套 6 绕心轴 7
 在底板 5 上沿顺时针方向转
 动，用定位销 8 确定其转动
 位置，以便顺次钻出四个
 $\phi 9.5\text{mm}$ 孔。为提高生产率
 和夹具使用寿命，在钻模板
 3 上设置四个固定式衬套 2
 和四个可换钻套 4。

本夹具结构紧凑，操作
 方便，适合于成批生产中使
 用。缺点是可换钻套 4 上没
 有设置压套螺钉，在加工过
 程中它可能转动或窜动。
 本夹具采用钢板焊接结
 构，有利于缩短夹具生产周
 期，但夹具体必须经过时效
 处理。



技术要求



- $\phi 36 \pm 0.03\text{mm}$ 与 $\phi 30 \frac{H7}{g6}$ 同轴度公差 0.02mm。
- $\phi 9.5F7$ 与 $\phi 24.5G7$ 孔轴线对底面的垂直度公差 0.03mm。

1-5 螺旋棒轴向孔回转式钻模

件号	名称	件数	材料	备注
12	定位块	1	45	HRC40~45
11	加紧螺母	1	45	HRC33~38
10	浮动压块	1	45	HRC40~45
9	铰链式压板	1	45	HRC35~40
8	定位销	1	45	HRC40~45
7	心轴	1	55	HRC40~45
6	套	1	T10A	HRC60~63
5	底板	1	45	HRC28~32
4	快换钻套	4	T10A	HRC60~63
3	钻模板	1	45	
2	固定衬套	4	T10A	HRC60~63
1	夹具体	1	Q235-C	焊接后时效处理

本夹具用于磨削颈轴，对称于中心线。该工件的四个技术要求是：①直端面对φ25mm轴颈的垂度为0.025mm；②相对称工件端面的直度为0.075mm。

气缸直供气。摆动式气缸悬挂在中心供气。当气缸进气的一瞬间，使左压板1压住左压板1和右压板8的右侧工件，此时在气压作用下，使气缸体8右移，迫使气缸7压紧右侧工件。本夹具结构复杂，通过更换多品种的气缸，故仅适用于大批量生产，也可用于定产的汽车配件厂。




9	活塞杆	1	45	HRC40~45
8	气缸体	1	45	
7	右压板	1	45	HRC40~45
6	支承块	4	20Cr	渗碳淬火 HRC55~60
5	右V型块	2	20Cr	渗碳淬火 HRC55~60
4	夹具体	1	HT200	
3	左V型块	2	20Cr	渗碳淬火 HRC55~60
2	支承钉	2	T10A	HRC55~60
1	左压板	1	45	HRC40~45
件号	名称	件数	材料	备注

1-7 十字轴端面磨夹具

技术要求


技术要求

1. 钢套 $\phi 24H7$ 孔轴线与夹具体底面垂直度公差 $\phi 0.015\text{mm}$;
2. 钢套定位端面与夹具体底面平行度公差 0.015mm 。



本夹具用于工序 22 磨削螺旋棒的大端面。工件以精磨后的 $\phi 247$ 外圆 G 及大端内端面 H 定位，共限制五个自由度，夹具每组六个，一起安装在平面磨床的圆工作台上，利用电磁吸盘将夹具吸住。夹具上没有设置其它夹紧装置。一组夹具上每次可同时安装 132 个工件。

工厂曾在外圆磨床上以两端顶尖孔定位磨大端，改用平面磨床后，大大地提高了劳动生产率。





技术要求

1. 钢套 $\phi 24H7$ 孔轴线与夹具体底面垂直度公差

2. 钢套定位端面与夹具体底面平行度公差 0.015mm。

2	钢套	22	T10A	HRC 60~65
1	夹具体	1	Q235-C	焊接后时效处理
件号	名称	件数	材料	备注

1-6 螺旋棒大端面磨夹具




本夹具用于小型轴销类零件磨削
四方、六方等小平面工序。

工件以圆柱面定位，安装在弹簧夹头中，限制四个自由度。安装工件时，转动手把 1，经螺栓 2 使弹簧夹头左移，在锥面作用下实现自动定心夹紧。为了增加工件刚度，在右端设置辅助支承，其支承座 9 可以在底板 10 的 T 形槽中移动，以便进行必要的调整。当浮动支承 6 和工件靠上后，用螺钉 7 锁紧。
分度盘 3 与导向套 4 同轴回转，并由分度销 8 完成对定分度。
分度盘 3 和弹簧夹头 5 可以更换，以满足成组加工的需要。

技术要求
弹簧夹头轴线对 B 面平行度公差 0.05mm

10	底板	1	45	HRC28~33
9	支承座	1	45	HRC35~40
8	分度销	1	T8A	HRC58~63
7	螺钉	1	45	
6	浮动支承	1	T8A	HRC58~63
5	弹簧夹头	1	65Mn	HRC40~45
4	导向套	1	20	渗碳淬火 HRC58~63
3	分度盘	1	20	渗碳淬火 HRC58~63
2	螺栓	1	45	
1	手把	1	45	


1-8 轴销径向等分平面磨成组夹具



本夹具用于内圆磨床磨削主轴内孔工序。

工件以两端外圆柱面在 V 型块 8 上定位，共限制四个自由度，以轴肩或以另加辅助止推环靠在轴向上止推块或 V 型块侧面上，限制一个自由度，实现不完全定位。V 型座 2 固定在底座 1 上，底座 1 的位置可以调整。V 型块 8 通过垫块 9 与 V 型座 2 联接，其高度位置可通过改变垫块 9 的厚度尺寸来调整。

当调节螺钉 7 使压头 3 上的压块轻轻地贴在工件上以后，拧紧锁紧螺钉 4，经铜垫将螺钉 7 的位置固定。工件与机床主轴之间采用浮动联接，这就避免了机床主轴回转误差对工件加工精度的影响。



技术要求
由左右 V 型块决定的主轴中心线与 B 面的平行度公差 0.006mm。

9	垫板	4	45	HRC35~40
8	V 型块	4	GCr15	HRC60~62
7	调节螺钉	2	45	
6	支块	2	45	HRC35~40
5	横板	2	45	HRC35~40
4	螺钉	2	45	
3	压头	2	45	HRC35~40
2	V 型座	2	40Cr	HRC40~45
1	底座	1	HT200	

1-9 主轴内孔磨成组夹具


技术要求

1. 支承架调整后的工件中心线与底座滑板 3 底面的平行度公差 0.05mm；与砂轮中心等高的位置度公差 0.10mm。

2. 带动工件旋转的传动带张力不应使工件变形。

A-A

320




22	角铁		4	Q235-A	
21	调整螺钉	4	35		
20	端盖	1	Q235-A		
19	前调整板	1	45	HRC35~40	
18	前支座	1	HT150		
17	支承块	2	YG6		
16	前支架	1	45	HT150	
15	带轮	1	Q235-A		
14	双头螺栓	1	45	HRC35~40	
13	后调整板	1	45	HRC35~40	
12	后支座	1	HT150		
11	支承块	2	YG6		
10	后支架	1	45	HRC35~40	
9	径向调节螺钉	2	45	HRC35~40	
8	定位活塞	1	45	HRC35~40	
7	活塞套	1	45	HRC35~40	
6	滚花螺钉	1	45	HRC35~40	
5	手动螺钉支架	1	45	HRC35~40	
4	支座	1	HT150		
3	底座滑板	1	HT150		
2	电机固定板	1	Q235-A		
1	调距螺母	2	45	HRC35~40	

1-10 键杆尖端 R0.7mm 磨夹具

本夹具用于磨削细纱机键杆端部 60°圆锥顶尖圆角，圆角半径为 R0.7mm。本工序前，键杆各外圆面均已精磨过，其粗糙度均小于 Ra0.8μm。

工件以两端锥面靠在两个 L 形硬质合金定位支承块 11、17 上，限制四个自由度，以左端圆锥顶尖圆角抵于定位活塞 8 端面作轴向定位，限制一个自由度，属于不完全定位。滚花螺钉 6 用于调节定位活塞 8 的轴向位置。工件由单独设置的电机通过窄传动带及带轮 15 带动回转。加工时，底座滑板 3 与其上的工件需往复摆转 65°（以键杆轴线与砂轮轴线垂直时为 0°，摆转-5°～60°）。调整时，要求键杆在 0°位置，键尖 R0.7mm 圆弧面（即砂轮磨削面）的垂直平面与底座滑板 3 的回转中心之间距离为 0.7mm。两 L 型定位支承间的距离可通过双头螺栓 14（一端右旋，另一端左旋）来调整。通过两个调节螺钉 9 可调整前后支承架 10、16 的上下位置，以保证被磨键杆中心线呈水平，并与砂轮中心等高。支承架的位置调整好以后，必须用螺钉锁紧。键杆轴线在水平面内的位置可通过调整螺钉 21 来调整。

该夹具操作简单，但调整麻烦，适合于大批量生产中使用。




本夹具用于摇臂钻床钻铰车床主轴前端 6 个 $\phi 29H8$ 径向孔。工件以其 $\phi 130.3h8$ 及 $\phi 120.3h8$ 两轴颈外圆及主轴法兰盘前端面限制五个自由度，再以法兰盘上的六个均布轴向孔 $\phi 26.2_0^{+0.05}$ mm 顺次作为基准，加工与它们相贯的径向孔，从而实现完全定位。每加工一孔，工件需重新定位夹紧。

夹具上的定位元件为V形铁5与6。定位块4，以及插销3和侧板9。插销3的前端与工件的定位孔相配，后端与侧板9上宽30H7的槽相配。工件用螺钉压板机构压紧。

安装工件时，将两压板7后移，将工件的φ130.3h8与φ120.3h8轴颈放在V形铁5与6上，转动工件，使插销经侧

板 9 的 30H7 槽插入主轴的一个 $\phi 26.2\text{mm}$ 扎中，将工件向前推，使其法兰前端面靠在定位块 4 上。将两个压板 7 向前推到工件上面，拧紧螺母 10，用钻套 11 及导套 12 导向，钻铰 $\phi 29\text{H8}$ 孔。本夹具每加工一个工件需装夹六次，生产效率低而劳动强度大。但其优点是可以保证每一对相贯孔之间的精确位置精度，适用于小批量生产。

为了便于夹具吊装，夹具底座1上装有四个吊环8。由于本工序所加工的是盲孔，为了避免钻屑妨碍铰孔，本夹具附有专用的吸铁屑器，它由钢管13、铜轴14及磁棒15等组成。



技术要求



1. 由 V 形块定位的工件轴线与底座底面的平行度公差 0.02mm;
 2. 侧板 30H7 槽两侧与导套轴线的平行度公差 0.02mm.

1-11 景來鉆孔向心主軸

本夹具用于台钻上钻油泵分配阀心上的8个 $\phi 2\text{mm}$ 径向孔和钻铰2- $\phi 3\text{H}7$ 端面孔。阀心以 $\phi 18.3^{-0.03}_{-0.05}\text{mm}$ 外圆柱面及其台肩面在钻模体6的 $\phi 18.3\text{H}7$ 内孔及端面上定位；限制五个自由度，又以9.7H9端面槽边定位，限制一个回转自由度，实现完全定位。合上钻模板5和羊眼螺栓1，拧紧滚花螺母2可将钻模板固定，再通过方头螺钉3压紧阀心。


将夹具翻转到不同位置，可以钻出7个 $\phi 2\text{mm}$ 孔和钻、铰两个 $\phi 3\text{H}7$ 孔。再将夹具支承在垫板7上便可将另一个 $\phi 2\text{mm}$ 孔钻出。

本夹具结构简单，操作方便，适合在中小批量生产中使用。




求技术要

1. 六面体与各钻套孔等分公差 5';
 2. 六面体轴线与 $\phi 18.3H7$ 轴线的位置公差 0.02mm;
 3. 6- $\phi 2G7$ 钻套孔轴线与 $\phi 18.3H7$ 孔轴线正交，位置度公差 0.05mm.
 4. 钻模体 9.7H9 槽中心线与 $\phi 18.3H7$ 轴线对称度公差 0.02mm;
 5. 钻模体 $\phi 18.3H7$ 轴线与垫块 7 底面平行度公差 0.02mm.



7	垫板	1	45	HRC35~40
6	钻模体	1	15	渗碳淬火 HRC53~58
5	钻模板	1	45	
4	定位块	1	T7	HRC58~63
3	方头螺钉	2	45	
2	滚花螺母	1	45	
1	羊眼螺栓	1	45	
件号	名称	件数	材料	备注



本夹具用于摇臂钻床钻曲轴上四个不同方向的 $\phi 5.5\text{mm}$ 斜油孔。为此，需将本夹具紧固在卧式回转支架的转盘上，夹具以其后侧面 B 及两个定位键 9 定位，并用 T 型螺栓紧固。工件以其一、五挡主轴颈外圆及第四档主轴颈右端面限制五个自由度，另外再根据所钻孔的位置不同，分别以第一或第二挡连杆轴颈限制一个自由度，实现完全定位。

各斜油孔在工件上的坐标位置，如 $16.35 \pm 0.9\text{mm}$ 、 21° 、及其它轴向坐标尺寸等，均由夹具上的钻套、支承定位件的位置来保证。其坐标尺寸如 $63^\circ 30' \pm 5'$ ； $12.9 \pm 0.05\text{mm}$ ； $50.52_0^{+0.1}\text{mm}$ ； $46.68 \pm 0.1\text{mm}$ 及其它轴向坐标尺寸等，都是根据工件图纸要求换算得来的。

夹具的定位元件为两个 V 形铁 7、定位块 8 及两个支承螺钉 11。夹具采用偏心轮—压板夹紧机构。
安装工件时，夹具处于如图所示的水平装卸位置。转动手柄 3，使偏心轮 4 转动，松开压板 5，拉动手柄 3 连同偏心轮 4 和拉杆 6 一起向下打开，将压板 5 向上翻转，便可从侧面装卸工件。


将工件的一、五挡主轴颈支承在 V 型铁 7 上，并将第四挡主轴颈右端面紧贴定位块 8 的右侧面，使第一挡连杆轴颈靠在第 I 号支承螺钉 11 上，放下两个压板 5，将拉杆 6 及偏心轮 4 转到压板 5 上面，压下手柄 3 将工件压紧在两个 V 形铁 7 上。将回转支架的转盘顺时针转过 $63^\circ 30'$ ，经钻套 4 钻第四道油孔。松开两个压板 5，工件绕其轴线转过 180° ，使第二挡连杆轴颈紧靠第 II 号支承螺钉 11，使第二挡连杆轴颈紧靠第 II 号支承螺钉 11。再转动手柄 3 将工件夹紧，经钻套 2 钻第二道油孔。转盘再顺时针转 127° ，经钻套 3 钻第三道油孔。然后将转盘逆时针转 $63^\circ 30'$ ，使工件处于水平装卸位置。最后，松开压板，卸下工件。

本夹具结构简单，装卸方便，但手动操作较多，生产效率较低，仅适于小批生产。

技术要求

1. 将检验心棒放在两个 V 形铁上，心棒轴线对夹具体底面 A 的平行度公差 $500 : 0.05$ ；
2. 夹具后侧面 B 与底面 A 的垂直度公差 0.03mm ，并用螺母 10 锁紧。
3. 调节螺钉 11 保证尺寸 $50.52_0^{+0.1}\text{mm}$ ，并用螺母 10 锁紧。

件号	名称	件数	材料	备注	1-13 曲轴斜油孔回转式钻模
11	支承螺钉	2	45	$HRC40 \sim 45$	$HRC40 \sim 45$
10	锁紧螺母	2	45	$HRC35 \sim 40$	$Q235-A \cdot F$
9	定位键	2	45	$HRC40 \sim 45$	渗碳淬火 $HRC55 \sim 60$
8	定位块	1	45	$HRC40 \sim 45$	时效
7	V 形铁	2	20	渗碳淬火 $HRC55 \sim 60$	时效
6	拉杆	2	45	发蓝	备注



本夹具用于立式钻床加工活塞杆上互成 120° 的三个斜孔。

工件以外圆面 $\phi 45f8$ 及端面T在分度套8上定位，限制五个自由度，属不完全定位，工件用三个夹紧螺钉6，通过压板7压紧在分度套8上。

安装工件时，首先旋转手柄1，通过偏心轴2，将分度套2压紧在夹具底座上，将菱形螺母4回转 90° ，敞开钻模板3，拧松螺钉6，逆时针转动并取下压板7，从上面装入工件，装上压板7，拧紧螺钉6，便可把工件夹紧，使钻模板3复位，反向旋转菱形螺母4锁紧钻模板3，便可进行加工。当一个孔加工完后，旋转手柄1，松开分度套8，通过手柄9进行分度，分度完毕，再锁紧，便可加工下一个孔。

本夹具使用的弹簧分度装置，结构简单。采用偏心轴锁紧，动作迅速可靠。本夹具的工艺孔设置在分度套8上，最好能设置在夹具的固定部位上，以避免工艺孔自身的位置误差对钻套位置尺寸精度的影响。

技术要求

1. 钻套5的中心线与夹具底座底面D的垂直度公差 0.05mm ；
2. 钻套5的中心线与分度套8中心线共面，位置度公差 0.10mm 。

1-14 活塞杆斜孔回转式钻模

