

578  
7/52

# 金属切削工具的性能

[英] R. 托雷特 著



国防工业出版社

金属切削工具的性能

〔英〕R. 托雷特 著

姜 龙 譯



国防工业出版社

1966

## 內容簡介

本书叙述了切削加工的种类、切屑形成的类型和連續型切屑形成的理論。书中还介绍了切削速度、刀具形状、工件材料、切屑与刀具接触面的溫度、进給量和振动对刀具寿命的影响，以及进給量、切削速度、切削深度、刀具形状、刀具磨勻的方法、刀具的磨损、振动和潤滑剂对表面光洁度的影响。并给出了很有参考价值的数据资料和应用实例。

本书适于机械制造工厂的工程技术人员阅读，也可供高等院校有关专业的师生参考。

THE PERFORMANCE OF METAL-CUTTING  
TOOLS

[英] R. Tourret

BUTTERWORTHS SCIENTIFIC PUBLICATIONS

1958

## 金属切削工具的性能

姜 龙 譯

国防工业出版社出版

北京市书刊出版业营业許可证字第 074 号

新华书店北京发行所发行 各地新华书店經售

国防工业出版社印刷厂印裝

850×1168 1/32 印張 6 9/16 166 千字

1966年3月第一版 1966年3月第一次印刷 印数：0,001—8,200册

统一书号：15034·1099 定价：（科六）1.00 元

## 譯者的話

本书根据英国 R. 托雷特 (Tourret) 所著 “The Performance of Metal-Cutting Tools” 1958 年初版本譯出。作者搜集了有关金屬切削工具性能方面已經公开发表的一些主要資料（大部分取自美英书刊，小部分是德国的）汇編在一起，按照切削过程的物理現象系統地編排，把众多而紛杂的題材作了有机的联系。本书在联系、綜合不同研究报告中的各种实例的同时，并給予一定的理論分析和总结。书中引用了大量的图表，代替了需占很多篇幅的文字叙述，使得全书內容既丰富又简练。

因为本书出版于数年前，最新的資料也只是取自 1955 年发表的，从时间及发展水平上来看，某些內容似乎显得有些陈旧，这是讀者參閱时應該注意的。然而，考慮到近数年来金屬切削加工的发展主要在探求新工艺、在改进切削难加工材料（高强度和耐热合金）以及在寻取新的刀具材料等方面，而金屬切削加工过程的机理及一些理論还未有显著的进展。因此，书中所提供的資料并沒有失去其参考价值。本书虽然不是一本車間的实际工作手册，由于书中包含着許多实验数据，若能按其变化的总趋向来考虑，对实际生产工作仍有着相当的参考价值。

英美国家对各种工具的术语与我們所用的不完全一致。翻譯这些术语时尽量做到符合國內通用的名称，我們不用的基本上都直譯过来。讀者閱讀时請注意“导論”部分，其中对每种工具的各个部分都有图文对照的解釋，图中采用的投影方法与我国的标准不同，是第三角投影法。此外，为了便于讀者把书中的資料与当前实际生产工作做对比，进一步发挥本书的参考价值，特把书中所涉及到的主要金屬牌号的化学成分及几种主要材料的机械性

能作为附录列于书末。书中的单位绝大部分是英制，对比时也应当换算成米制。

本书翻译过程中甚为匆忙，加上译者的业务知识和外语水平不足，不能完整无误地把这些材料介绍给读者，书中谬误之处一定不少，敬希读者指正。

1964年7月于沈阳

# 目 录

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 譯者的話 .....                    | 3         |
| 原序 .....                      | 8         |
| 符号表 .....                     | 9         |
| <b>1. 导論 .....</b>            | <b>11</b> |
| <b>1.1 切削加工的种类 .....</b>      | <b>12</b> |
| <b>1.2 工具的术语 .....</b>        | <b>15</b> |
| <b>1.3 切屑形成的类型 .....</b>      | <b>19</b> |
| <b>1.3.1 不連續型切屑 .....</b>     | <b>19</b> |
| <b>1.3.2 連續型切屑 .....</b>      | <b>20</b> |
| <b>1.3.3 带有刀瘤的連續型切屑 .....</b> | <b>22</b> |
| <b>1.3.4 其它类型 .....</b>       | <b>23</b> |
| <b>2. 連續型切屑形成的理論 .....</b>    | <b>24</b> |
| <b>2.1 切削速度 .....</b>         | <b>29</b> |
| <b>2.2 进給量 .....</b>          | <b>45</b> |
| <b>2.2.1 切屑面积 .....</b>       | <b>59</b> |
| <b>2.3 刀具形状 .....</b>         | <b>60</b> |
| <b>2.3.1 前角 .....</b>         | <b>60</b> |
| <b>2.3.2 刀尖圆弧半徑 .....</b>     | <b>75</b> |
| <b>2.3.3 切入角 .....</b>        | <b>77</b> |
| <b>2.3.4 纵后角和横后角 .....</b>    | <b>77</b> |
| <b>2.4 刀具材料 .....</b>         | <b>78</b> |
| <b>2.5 工件材料 .....</b>         | <b>79</b> |
| <b>2.5.1 工件材料的溫度 .....</b>    | <b>81</b> |
| <b>2.5.2 工件材料的硬度 .....</b>    | <b>81</b> |
| <b>2.6 钻头 .....</b>           | <b>82</b> |
| <b>2.6.1 直徑 .....</b>         | <b>82</b> |
| <b>2.6.2 钻孔的深度 .....</b>      | <b>82</b> |
| <b>2.6.3 顶錐角 .....</b>        | <b>82</b> |
| <b>2.6.4 钻头后角 .....</b>       | <b>84</b> |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 2.6.5 钻心直徑 .....      | 90         |
| <b>2.7 線錐 .....</b>   | <b>90</b>  |
| 2.7.1 切削速度 .....      | 90         |
| 2.7.2 螺紋深度 .....      | 92         |
| <b>2.8 平面銑削 .....</b> | <b>96</b>  |
| 2.9 潤滑劑 .....         | 101        |
| <b>3. 刀具壽命 .....</b>  | <b>110</b> |
| 3.1 切削速度 .....        | 118        |
| 3.2 刀具溫度 .....        | 130        |
| 3.3 進給量 .....         | 133        |
| 3.4 刀具形狀 .....        | 137        |
| 3.4.1 前角 .....        | 137        |
| 3.4.2 刀尖圓弧半徑 .....    | 143        |
| 3.4.3 切入角 .....       | 144        |
| 3.4.4 非正規的刀具形狀 .....  | 144        |
| 3.5 刀具材料 .....        | 145        |
| 3.6 工件材料 .....        | 148        |
| 3.6.1 硬度 .....        | 153        |
| 3.6.2 工件材料的溫度 .....   | 159        |
| 3.6.3 表面條件 .....      | 163        |
| 3.7 振動 .....          | 163        |
| 3.8 鉆頭 .....          | 163        |
| 3.8.1 孔的深度 .....      | 165        |
| 3.8.2 螺旋角 .....       | 166        |
| 3.8.3 頂錐角 .....       | 166        |
| 3.8.4 後角 .....        | 167        |
| 3.8.5 扭矩 .....        | 167        |
| 3.8.6 导孔的影响 .....     | 168        |
| 3.9 潤滑劑 .....         | 168        |
| 3.9.1 粘度 .....        | 173        |
| 3.9.2 比熱 .....        | 174        |
| 3.9.3 添加劑 .....       | 176        |
| 3.9.4 潤滑劑的溫度 .....    | 176        |
| 3.9.5 使用的方法 .....     | 178        |
| <b>4. 表面光洁度 .....</b> | <b>183</b> |
| 4.1 切削速度 .....        | 184        |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 4.2  进给量 .....                     | 186 |
| 4.3  切削深度 .....                    | 188 |
| 4.4  刀具形状 .....                    | 188 |
| 4.4.1 前角 .....                     | 188 |
| 4.4.2 刀尖圆弧半径 .....                 | 189 |
| 4.4.3 离角 .....                     | 189 |
| 4.4.4 后角 .....                     | 189 |
| 4.5  刀具磨礪的方法 .....                 | 190 |
| 4.6  刀具磨損 .....                    | 190 |
| 4.7  振动 .....                      | 191 |
| 4.8  潤滑剂 .....                     | 195 |
| 参考文献 .....                         | 198 |
| 附录: .....                          | 204 |
| 1. 鋼及合金鋼的 SAE 和 AISI 数字代号的含意 ..... | 204 |
| 2. 书中所例举的大多数金属材料的化学成分 .....        | 205 |
| 3. 几种主要鋼料的机械性能 .....               | 209 |

## 原序

本书試圖把公开发表的有关金屬切削工具的机械和物理性能的資料汇編在一起，同时說明这些資料之間可能存在的联系。这些資料是按照物理現象來編排的，側重于叙述切削力，刀具的磨損和寿命，以及工件能够达到的表面光洁度。

本书不是一本車間的实用工作手册，因此不拟叙述具体加工應該采用什么样的条件。虽然如此，如果应用书中所說明的那些相互联系，在很多情况下可以看出，怎样調整現有的切削条件就能得到更好的結果。

R. 托雷特 (Tourret)

黑斯頓 (Heston), 1957

## 符 号 表

- A*——切屑截面面积(平方吋);  
*b*——切削宽度(吋);  
*c, c*——书中定义的各种常数;  
*d*——切削深度(吋);  
*F*——刀具上的摩擦分力(磅);  
*F<sub>C</sub>*——刀具上的切向力(磅);  
*F<sub>F</sub>*——刀具上的进给力(磅);  
*F<sub>N</sub>*——切削力的法向分力(磅);  
*F<sub>R</sub>*——刀具上的法向力(磅);  
*F<sub>S</sub>*——切削力的剪切分力(磅);  
*F<sub>T</sub>*——刀具上的推力, 即进给力与法向力在刀具上的合力(在正切削中就等于进给力);  
*f*——刀具振动的频率;  
*g*——进给力(吋/轉);  
*H*——硬度;  
*h*——切入角;  
*i*——倾斜角;  
*k*——书中定义的各种常数;  
*L*——切削时所用的刀刃长度(吋);  
*l*——切削长度(吋);  
*l<sub>c</sub>*——切屑长度(吋);  
*M*——刀具寿命(分);  
*N*——刀具上的法向分力(磅);  
*n*——书中定义的各种常数;  
*R*——切削力的合力(磅);  
*r*——切削比,  $t_1/t_2$ ;  
*s*——横前角;  
*T*——切屑与刀具接触面的溫度(°C);

- $t_1$ ——未变形的切屑厚度(吋);  
 $t_2$ ——切屑厚度(吋);  
 $v$ ——切削速度(呎/分);  
 $z$ ——刀具振动的振幅;  
 $\alpha$ ——实际前角(即在垂直于刀具切削刃的平面内测量所得的前角);  
 $\beta$ ——刀具摩擦角的余角(有时作为刀具摩擦角的参考);  
 $\phi$ ——剪切角(即剪切面与刀具行进方向的夹角);  
 $\tau$ ——刀具摩擦角( $90^\circ - \beta$ );  
 $\mu$ ——摩擦系数;  
 $\gamma$ ——剪应变。

## 1. 导 論

人类有能力按照自己的需要将金属成形，无疑是我們文明的基础之一。在多种成形方法中，切削金属的方法是其最重要的一种。在本书以后的篇幅中，将研究金属切削方面的概括原理，综述当前的学术水平，并以物理过程，即依次按切削力、工具的磨损和寿命，以及工件表面光洁度来给出金属切削的总概念。作者将努力把许多孤立的试验及研究报告联系起来；同时通过观察个别材料在某种类型的切削中的结果来说明其总趋向，这常常是很用处的。希望这个综论对指出今后的发展、研究和改进的方向能起到作用，同时，避免作不必要的重复研究和浪费精力。

切削加工的类型虽多，但其基本要素却是很相似的。在本书中，引用了特殊试验结果的专门实例是有必要的，那些试验数据仅适用于得到它们的那些特定情况。然而，可以认为结果的趋向对许多加工带有普遍的意义，这些例证将指出各种不同加工所得结果具有类似的趋势。另一方面，钻削与攻丝有时与一般切削加工具有不同的特点，因此，将其分开来讨论。

由于用图表表达较文字更为方便，为此，本书重点放在曲线图及简图上。在同时应用几个报告的实例中，有的略去了某些结论，一般来说，这些结论没有给出试验的细节或缺少某些试验数据。

本书并非一本车间工作手册，故不拟推荐具体加工时应采用的工具及其几何参数；这方面的問題应另有专门的著作，例如最近出版的一些手册<sup>(1)</sup>。然而，本书试图建議經過調整已給加工设备，以便按所希望的方向改变加工結果，例如得到更好的工具寿

● 方括号中的数字为本书末所列参考书刊的序号。——譯者

命、更好的工件表面光洁度等等。尽管精度方面的参考资料在车间工作中非常重要，但本书没有列入；由于工件的外形决定于工具的安装位置，这类问题就超出本书所应该考虑的范围了。

作者认为：本书的读者已具有机械加工车间工具方面及实践方面的基本知识。

### 1.1 切削加工的种类

所有的金属切削加工，大都基本上是用刀刃切除金属屑，以制出所要求的表面。

车削加工时（图1），是用接近于固定的刀具切削旋转着的工件，刀具平行于工件的旋转轴缓慢地移动。类似于这样的加工，有车端面、镗孔、车螺纹及梳刀车螺纹。有时刀具围绕着固定的工件或在其内部旋转，攻丝便是后者的一个例子。钻削（图2）也可认为是一种形式比较特殊的车削，不是刀具就是工件旋转，或是二者都旋转。




图1 车床车削加工




图2 钻削加工

牛头刨刨削加工时（图3），刀具对工件作往复运动，于进刀行程时进行切削，工件垂直于刀具的往复方向，借缓慢地作横向移动达到进给的目的。龙门刨刨削加工时（图3），工件对固定着的刀具作往复运动，并借刀具对工件作缓慢地横向移动得到进给。类似于这样的加工，有拉削及锯削。铣削加工时（图4），




图3 牛头刨刨削及龙门刨刨削加工




图4 銑削加工

刀具具有旋轉及直線二種運動，因此，刀刃所經過的路線與牛頭刨加工時所得的相似，只是以曲線代替了直線而已。

各種類型的切削加工也可按另一種原則來考慮。在諸如車削、牛頭刨削、龍門刨削、銑削及鑽削等切削加工中，刀刃先製成一個暫時的面，這個面在下一次行程裡又被刀刃所切除，已加工面不是直接由刀刃而是由它的角或尖製造出來的。因此，切削表面不是已加工表面。在圖1~4中強調地標出“切削表面”和“已加工表面”。對比起來，在某些加工中，刀刃製出了實在的已加工面。拉削（圖5）就是這種加工之一，它的最後一齒切出的切削表面，即是實在的已加工表面。




图5 拉削加工




图6 車削加工中的切削深度与进給量




图 7 刨削加工中的切削深度与进給量




图 8 拉削加工中的进給量

在切削深度和进給量之間容易发生混淆不清。因此，分別對圖 6 的車削加工、圖 7 的刨削加工、圖 8 的拉削加工圖解地給以定義。

若刀具的刀刃因被磨斜而得出一个可觀的切入角 (approach angle) (圖 9)，对于相同的进給量和切削深度，以及对于相同的金屬切除率，可使切削厚度減少。相反，对于同等的切削深度及切削厚度，則使进給量及金屬切除率增加。当采用了可觀的切入角后，由于参加工作的刀刃增长，这就需要更多的功率；即使保持同等的金屬切除率时，也是如此。




图 9 刀具切入角对切屑宽度及厚度的影响

## 1.2 工具的术语

过去用来说明金属切削工具各部分的名称是各种各样的，虽然英国标准局 (British Standards Institution) 已作了许多改进，即使到现在，情况并未完全澄清。关于钻头 (图 10)，本书应用了英国标准的术语<sup>(2)</sup>，丝攻也用此标准<sup>(3)</sup> (图 11)。说明单锋切削刀具的英国标准 1886 : 1952，是有着非常多的内容，但为了适合于一般用途，本书假定刀具对工件是切向的，采用了简化的体系<sup>(4)</sup> (图 12)；除了简化以外，一般都与英国标准相一致。




图10 麻花钻的术语 (B. S. 328:1950) ●

对于其它类型的切削工具各部分的术语，本书已按一般习惯予以确定，并始终如一地应用。圆柱铣刀、端铣刀及拉刀的术语分别示于图 13、图 14 及图 15 中。

虽然各种切削工具的角度及刀刃常有不同的名称，前二段已经述了说明；至于从它们的基本作用来考虑，很多都是相当的。

● B. S. 即 British Standard (英国标准) 的缩写，括号内表示的意思是：1950 年制订的 328 号英国标准。以下仿此。——译者




图11 絲攻的术语 (B. S. 949:1941)

表1中列举了几种通用刀具的对应结构要素。

某些具有螺旋形刀刃的刀具，例如圆柱铣刀、铰刀等等，其轴向前角相当于它的倾斜度或螺旋角。

本书完全采用美国速记符号来表示单锋刀的几何形状。这个方法是把各个角度顺次排成一组有序数，最后加上刀尖圆弧半径。因此，“10-12-8-6-8-0- $\frac{1}{16}$ ”的刀具”即为一把具有 10° 纵前角、12° 横前角、8° 纵后角、6° 横后角、8° 离角、0° 切入角及  $\frac{1}{16}$  英寸的刀尖圆弧半径的刀具。