

隧道通风試驗研究

鐵道部隧道通风試驗工作組編

人民鐵道出版社

隧道通风試驗研究

鐵道部隧道通风試驗工作組編

人民鐵道出版社

一九六一年·北京

本書系根據設有噴嘴式、豎井式和斜井式永久通風的三座隧道通風試驗的資料整編而成，對自然通風、列車活塞作用和機械通風效果，以及粉塵和有害氣體含量等試驗結果，加以綜合分析，詳加研討，對長隧道永久通風的設計提出結論性的建議。

本書可供隧道和礦井的設計、施工及運營人員參考。

隧道通風試驗研究

鐵道部隧道通風試驗工作組編

人民鐵道出版社出版

(北京市霞公府17號)

北京市書刊出版業營業許可證出字第010號

新華書店科技發行所發行

各地新華書店經售

人民鐵道出版社印刷廠印

書名：隧道通風試驗研究
書號：1754
開本：787×1092
印張：4 1/2
插頁：4
字數：55千

1961年1月第1版

1961年1月第1版第1次印刷

印數：0,001—1,680冊 定價：(10) 0.69元

目 录

前言.....	1
第一章 噴嘴式隧道通风試驗.....	3
第一节 隧道及通风設備概況.....	3
第二节 通风試驗概況.....	5
第三节 試驗結果的分析及討論.....	5
一、列車活塞作用情況.....	5
二、機械通風情況.....	10
三、自然通風情況.....	19
四、通風機械及電力設備問題.....	20
五、有害氣體的分析.....	25
第四節 試驗的結論.....	27
第二章 豎井式隧道通风試驗.....	28
第一节 隧道及通风設備概況.....	28
第二节 通风試驗概況.....	30
第三节 試驗結果的分析及討論.....	31
一、列車活塞作用情況.....	31
二、機械通風對有害氣體濃度降低的作用及機械通風量 在隧道內分配情況.....	32
三、自然通風情況.....	33
四、有害氣體及粉塵濃度的分析.....	34
五、通風機械及電力設備問題.....	36
第四節 存在問題，改進意見及結論.....	38
第三章 斜井式隧道通风試驗.....	40
第一节 隧道及通风設備概況.....	40
第二节 通风試驗概況.....	41
第三节 試驗結果的分析及討論.....	43
一、列車活塞作用情況.....	43
二、機械通風效果.....	46
三、自然風對機械通風的影響.....	52
四、通風機械性能.....	53
五、有害氣體的分析.....	56
六、隧道內嚴重潮濕漏水對通風的影響.....	57

七、帘幕的作用.....	58
八、对斜井机械通风方式的討論.....	60
第四节 改进本隧道通风的意見.....	61
第四章 分析及討論.....	62
一、关于进一步改善隧道养护人員的劳动条件，确保有害气体	
慢性中毒的产生問題.....	62
二、关于一氧化碳 (CO) 容許濃度的标准	63
三、关于微量一氧化碳 (CO) 測定时存在的問題	64
四、有关豎井通风方式几个問題的探討.....	64
五、关于隧道断面平均风速的測定問題.....	65
第五章 結 論.....	67
附 录.....	69
一、单綫鐵路隧道列車活塞作用影响曲線图.....	69
二、一氧化碳 (CO) 及丙烯醛的性質	70
三、隧道通风計算資料的搜集.....	71
四、相对湿度表.....	72
五、在不同温度下的空气比重，比重換算常数及风速常数表.....	73
六、通风試驗測定記錄表.....	73

前　　言

解放前我国没有一个隧道设有机械通风设备。解放后，随着山区铁路建设的发展及已有线路行车密度的增大，党和政府对劳动者健康的关怀，需要设置机械通风者日益增多，通风问题的解决也愈加迫切。特别是近年来铁路长隧道不断出现，通风问题已为各方重视并有较大的发展。

我国初次进行隧道机械通风设计是在1954年，当时在丰沙线七座1公里以上的隧道采用正峒门设置帘幕的风道式通风系统，通风机为Y-20型，每座隧道装置3台至5台，峒内设计风速为2~5米/秒，并在1955年将通风设备安装就绪。交付运营后，因帘幕未装设信号，使用部门弃置未用，以后因常被风刮坏而将帘幕拆除。

1957年铁道部总工程师认为丰沙线长隧道机械通风究竟需要设置与否，需作全面的通风试验，根据列车通过隧道后，一氧化碳浓度经过规定时间15分钟是否能降低到允许标准而定。并于同年11月组织了通风试验组，在丰沙线七座有通风设备的隧道作了半个月的试验。根据总结，认为两座2公里以上的隧道应恢复机械通风；三座长度分别为1632、1692、1757米的隧道需结合各地自然风流情况，观测一段时间，再行决定；两座较短的隧道，长度为1174米及1329米，机械通风装置可撤消。通过这次试验对于设计原则方面提出三点建议：（1）在规定时间15分钟内，设计的通风量应考虑列车活塞作用所引进新鲜空气的因素，并不应大于隧道内空间体积；（2）隧道内的设计风速须考虑逆风影响，一般不应小于3米/秒；（3）风道式机械通风，正峒门设置帘幕很重要，尤其在有逆风的情况下必须设置帘幕。另外，在丰沙线通风试验总结“风量的分析”一章中，曾说明列车通过隧道后，含一氧化碳的煤烟经过机械通风，大部分是被排挤出去，而冲淡作用仅发生在烟气尾部与引进的新鲜空气交接的一段长度上。

在丰沙线通风试验的基础上，为了进一步观测各种不同通风方式的通风效果，求得必要的设计数据资料，改进通风设计及施工中存在的理论和实际问题，并进一步从实践中探讨通风方案及有关问题，以指导今后的永久通风设计，铁道部基建总局于1959年上半年召集有关各局、院商讨，决定再次组织通风试验工作组，对喷嘴式、竖井式及斜井式隧道通风效果进行比较系统的试验。

这次通风试验工作自1959年6月2日开始，于7月3日结束，参加的单位达17个，参加试验人员仅工程技术人员及医务人员即将近100人，共分三大组进行工作，即风速组、机械组及有害气体测定组。此三大组均由核心组统一指挥，各隧道通风试验核心组则由基建总局、铁道科学研究院及各隧道通风试验主办单位负责工程师等组成。

这次試驗的主要項目計有下列14項：

1. 自然通风的效果；
2. 列車活塞作用所引进新鮮空气的长度及相应的风速；
3. 通风机械設備的运用效能；
4. 噴嘴式机械通风試驗两种噴口尺寸，比較它的效能及其与带进空气关系；
5. 噴嘴口风速分布及噴嘴风量的控制測量；
6. 豎井和斜井通风效果及吹入、吸出式通风方案的比較；
7. 半环状通风方案的效果；
8. 帘幕的作用，隧道內风速风压与帘幕启閉的关系；
9. 空气流速在隧道断面內的分布情况（即隧道断面平均风速的測定）；
10. 隧道摩擦阻力及局部阻力系数的測定；
11. 一氧化碳及二氧化硫有害气体濃度的測定；
12. 隧道內粉尘含量的測定；
13. 在单綫隧道中煤烟受挤压及冲淡作用的实际情况；
14. 提出通风机运转及通风设备改善的具体意見。

为了保証这次通风試驗工作的順利进行，基建总局于1959年4月下旬即在京召开了由各隧道通风試驗之主办单位及其他有关单位参加的統一安排計劃會議。会上拟定了通风試驗日期、試驗組織、参加单位及人数和通风試驗的主要項目等，并对各隧道通风机械、动力设备等方面的試驗前准备工作作了檢查和部署。

在四月間开会时，三座隧道的通风机尚未运到工地，动力装置也有很繁重的工作。經太原局、第四設計院、錦州局、海拉尔局、吉林局积极想办法，尽了很大的努力，在一个多月的时间裏完成机械安装，得以如期进行試驗。

这次試驗工作是在党的正确領導和大力支持下，在参加工作的全体同志的努力下完成的，在試驗進行期間主办单位的首长亦都亲临指导，鐵道部各级领导对隧道通风工作的重視充分体现了党对劳动者的关怀。

在試驗工作完毕后，我們即着手編写本試驗報告，于8月間完成，对試驗結果加以綜合分析，詳加研討，提出通风机运转及改善的意見，并得出可供今后隧道永久通风設計参考的結論性建議。惟參加通风試驗及編寫者水平有限，虽經討論研究提出一些办法及處理的意見，所論未必尽当，深望讀者指正是幸。

在这次通风試驗及总结的过程中，北京矿业学院通风安全教研組的同志們給予我們不少宝贵的幫助，在此謹致謝意。

第一章 噴嘴式隧道通风試驗

第一節 隧道及通风設備概況

隧道全长 1376.90米，其中东峒口长168米一段在300米半徑之曲線上，余均为直線，詳見圖1—1。線路由东向西为上坡，坡度为+10.4%及+12.7%，兩峒口高差約17米。隧道襯砌大部分为合整体灌注，峒內干燥无水。




图1—1 隧道平面示意图

隧道自然通风情况，据桥隧工区介紹：春秋季阴天最差，峒內排烟时间常需30~40分鐘，而在下次車来前峒內煤烟尚未排尽。通风試驗期間為1959年6月2至8日，峒内外溫度差最大為8°C，峒內多自然东风，风速0.5~1.5米/秒。

通风設計采用噴嘴式，曾按 JF机車牽引900吨、通风时间为15分鐘、一氧化碳(CO)允许浓度以0.1克/米³計算、机車出峒后峒內初始CO浓度大于0.1克/米³，計算所需风量甚小。为考虑通风最小风速，并控制不小于2米/秒，算得风量为229,000米³/时，峒內风速为2.1米/秒，其中20%为噴嘴负压引入的峒外风量，80%为通风机的工作风量。通风机計算风压为52.92毫米水柱，选用两台СТД-57-B型16号离心式通风机，每台各以40瓩交流电动机用三角皮帶轉動，每台通风机設計工作风量为26.4米³/秒、风压为68毫米水柱。

通风机設于东峒口峒頂机房內，其工作风量分別經由送风道流汇于貯风室，以靜压从噴嘴高速噴入隧道向西端送风。噴嘴与隧道中心偏角为 10°。由于本設計的效果在設計时尚无可靠的实践資料，故又将噴嘴設計成14、17、21、24厘米等不同寬度，使能調整噴嘴风速，以得到最好效果。本次試驗証明：噴嘴18.5厘米寬度較24厘米寬度为优。设备概况見图1—2。




图 1—2 喷嘴式隧道通风设备示意图

第二節 通風試驗概況

試驗中對風道系統的風壓、風量以及峒內有害氣體的含量，結合上下行車次的活塞風速，系統地觀測了相互間隨時間的變化關係，並測定了風速在各主要風道範圍內的分布情況，噴嘴不同寬度的觀測，以及對通風機、電動機和發電機等運動的機械特性的測定。

峒內風速觀測共28次，其中有機械通風的上行車3次，下行車17次，無機械通

風的上行車3次，下行車5次。

隧道共有避人峒44座，峒內風速測站分設于3、25、35、43號避人峒內，有害氣體測站分設于25、35、39號避人峒內，見圖1—3。東峒口外之自然風速、風向及濕度等有一流動組測定，西峒口外則由靠近西峒口之風速組兼測。另有機械組在機房及風道內觀測機械運動性能及風壓風量。




圖1—3 通風試驗測站分布圖

第三節 試驗結果的分析及討論

一、列車活塞作用情況

對上坡的下行車不開通風機共作了五次試驗，測驗活塞風速的有關項目，以與計算的理論活塞作用曲線圖上的相應數值比較。理論活塞作用曲線圖（圖1—4）是根據蘇聯И·М·Митрофанов著“單線鐵路隧道的通風問題”一文中關於列車在隧道中的活塞作用理論及公式計算，有關數據選定如下： $F_a=12.6\text{m}^2$ （列車正面積）， $F=30\text{m}^2$ （隧道斷面積）， $R=\frac{30}{21}\text{m}$ （隧道的水力半徑）， $\lambda=0.015$ （空氣與隧道的摩擦系數）， $S_a=1.8\times2.9\text{m}^2$ （列車表面積）。

1. 无自然风的情况：見圖1—5及表1—1中22行， $V_k=1.2$ ， $V_{ka}=1.5$ ，其數值較為接近；在同一行 $t=7'06''$ ， $t_a=6'51''$ ； $V=2.7$ ， $V_a=2.9$ 。綜合以上情況，在无自然风的情況下計算數值與實測數值均甚相近，可以說明所採用的計算公式大致符合實際情況。根據活塞風排煙的時間僅需7分鐘，所以在无自然风時機械通風是不需要的。

2. 有自然东风（即順風）的情況：見圖1—6及表1—1中23行，有自然順風（即與活塞作用同方向）1.7米/秒的情況， $V_k=1.2$ ， $V_{ka}=1.8$ ； $t=6'54''$ ， $t_a=3'33''$ ； $V=2.8$ ， $V_a=3.2$ 。以上 $V_{ka}>V_k$ ， $t_a<t$ ， $V_a>V$ ，因為有自然順風的影響，結果還是合理的。突出的是排煙時間 t_a 几乎縮短了一半。




图 1—3 列车通过站台所需时间与速度的关系




图 1—3 列车通过站台所需时间与速度的关系




图 1—3 列车通过站台所需时间与速度的关系




图 1—3 列车通过站台所需时间与速度的关系

图 1—4 列车活塞作用曲线图




图1—5 风速测定图
(1959.6.4, JF机車牵引960t, 时速20.5km, 列车长240m, 未开通风机)




图1—6 风速测定图
(1959.6.4, JF机車牵引886t, 时速21.2km, 列车长234m, 未开通风机)

3. 有自然西风(即逆风)的情况：见表 1—119 行，自然风速为 1.3 米/秒。在此种比较小的逆风情况下，从图 1—7 可以看出在西口煤烟尚未排尽而即有返回的现象，CO 浓度在 39# 避人峒因返烟而有增加，在列车出峒后 13 分钟浓度为 0.07 克/米³，超过允许浓度。此段由西口返烟经东口排清的时间适有上行车经过，煤烟冲散后未能获得实测的排烟时间。但根据该风速图，其返烟排尽时间尚可大致算出。列车出峒后约 4 分钟西峒口风速降为零，再经约 5 分钟开始有逆向风，又经 4 分钟逆向风由零增为 1.3 米/秒，以后峒内逆风按 1.3 米/秒计，故总排烟时间为

$$4 + 5 + 4 + \frac{1377 - 240 \times 0.7}{1.3 \times 60} = 4 + 5 + 4 + 16 = 29 \text{ 分钟}$$

另一次记录，见表 1—1 中 21 行，逆风风速为 1.0 米/秒，未开通风机，亦有返烟情况，列车出峒后 4 分钟风速降为零，再经 5 分钟将开始有逆向自然风而返烟时，因开动风机，返烟排净时间亦未获得，但因逆风较低，其返烟时间当较上述 29 分钟者为更长。




图 1—7 风速测定图

(1959.6.6, JF机车牵引888t, 时速28.8km, 列车长261m, 未开通风机)

列車活塞風各計算值與實測值比較表

表1-1

行 次	明 日	上 下 車 次	風 機 開 啟 情 況	車 長	車 速	平均活塞風速		洞 內 火 焰 傳 播 速 度	排 煙 時 間	引入新鮮空氣量		附 注
						計 算	實 測			計 算	實 測	
1						米/秒	米/秒	米/秒	米/秒	米/秒	米/秒	
2												
3	6	下	2033	开	589	23.8	3.5	3.0	2.0	3'50"	3'03"	797
4	5	"	143	"	268	30.1	4.1	3.1	1.9	4'25"	3'15"	697
5	"	"	2035	"	265	27.5	3.6	3.0	1.5	5'10"	3'23"	697
6	"	"	2037	"	532	28.8	4.4	3.0	2.4	3'15"	3'08"	777
7	"	"	2437	"	354	26.1	3.6	2.9	1.7	4'50"	3'50"	717
8	"	"	315	"	794	30.1	5.0	3.0	3.5	2'00"	1'46"	877
9	"	"	109	"	287	23.2	3.2	3.0	1.4	5'40"	2'37"	707
10	"	"	2043	"	243	29.5	3.9	2.8	1.5	5'00"	2'02"	687
11	"	"	2045	"	611	24	3.8	3.0	2.3	3'30"	1'45"	807
12	6	"	2043	"	547	26.6	4.0	3.7	2.3	3'30"		787
13	"	"	2045	"	255	28.8	3.8	3.8	1.5	5'00"	2'56"	687
14	"	"	2047	"	278	23.2	3.1	3.4	1.4	5'50"	3'18"	697
15	6	"	2035	"	504	29.2	4.4	3.0	2.4	3'10"	2'	777
16	"	"	2037	"	228	33.1	4.4	3.5	1.8	4'30"	4'13"	677
17	6	"	2075	"	490	27.1	4.2	3.3	2.2	3'30"	3'22"	707
18	"	"	2049	"	530	23.7	3.6	3.2	2.1	3'50"	3'23"	787
19	"	"	2033	米	261	28.8	3.9	4.5	-1.3	29'00"		回烟
20	6	"	2047	"	222	24.8	3.3	4.0	-0.9		6'40"	
21	6	"	143	"	263	23.8	3.3	3.6	-1.0			687 約580
22	6	"	2035	"	240	20.5	2.7	2.0		1.2	1.5	7'06"
23	"	"	2029	"	234	21.2	2.8	3.2		1.2	1.8	6'54"
24	6	上	2438	"	442	31.4	4.7	4.6			3'10"	
25	6	"	2438	"	387	44.2	6.3	7.0	-1.5		2'40"	
26	"	"	2038	"	454	38.5	5.7	6.0		1.0	1.3	2'40"
												758

注：1. 排烟时间为車尾出軸后至軸口清晰时间。

2. 噴嘴宽除注明者外均为25.5厘米。

3. 列車活塞风各计算值可查列車活塞作用曲线图（图1-4）。

在对列車活塞作用引进新鮮空气的长度的一次測驗中，当列車出峒时，距东峒口780米了望东口，煤烟已較清淡，測取CO濃度为0.018克/米³，估計引进新鮮空气长度略小于780米，根据計算为687米，两数大致相近。

根据以上有1米/秒左右逆风的情况下，返烟排洩时间长达半小时，且CO濃度超过允許标准。参考設計文件該隧道地区一年中有10个月自然风为西北向，据現場养护人員談一年春秋两季峒內經常积烟，一般达30~40分鐘之久。因此虽在无自然风的情况下机械通风可以不設，但根据該隧道內常有1米/秒的逆向自然风的特点，依照逆风排烟的情况，应当設置机械通风。

二、机械通风情况

1. 峴內机械通风风速及排烟情况：在东峒口設置CTL-57-B型16#通风机两台，設計特性风压为68毫米水柱，两部通风机风量之和为52.8米³/秒。通风机开动后，新鮮空气經貯风室由噴嘴以17~23米/秒的风速噴入峒內，这样在峒內造成机械风速为3~4米/秒。

表1—1中3~18行均为开两部通风机时的各项記錄。先看排烟时间，計算排烟时间最低为2'00"，最高为5'50"，实测最低为1'43"，最高为3'15"。这些排烟时间因列車长度、速度及通风机的效能不同而数值各异，所以不能概括而論，但相对地比較則开通风机时可以縮短排烟时间，最主要的是在有1~2米/秒的逆风时能够克服逆风而将煤烟排出。

这次試驗因以三台发电机并联临时供电，由于发电机不好，操作困难，通风机每一开动即不停地联續运转，以致影响各种記錄的独立性。

关于通风机排烟情况，茲再举一例說明各项計算数字与实测数字的比較。

看表1—1第9行，計算活塞风为3.2米/秒，仅靠活塞风的計算排烟时间为5'50"，开通风机的实际排烟时间为3'37"，列車出峒后引进新鮮空气的长度为767米，剩余浓烟长度为670米，列車在峒內的行走時間从图1—8中算得为17'03"—13'30"=3'33"即213"。因列車进峒前通风机已开动，在列車进峒时峒內已有3米/秒的风速，所以实际引进的新鮮空气长度比計算值更大。图1—8中平均活塞风速約为4米，故引进的新鮮空气长度为 $213 \times 4 = 852$ 米，剩余煤烟长度为 $1377 - 852 = 525$ 米。煤烟在峒內运行平均速度由图1—8查得为3.4米/秒，故 $525 / 3.4 = 155 = 2'35"$ ，与上述2'37"极为相近，这又可証明煤烟自峒中流出是排挤作用。

假設列車出峒后再开通风机，则引进新鮮空气的长度按計算应为707米，較图1—8实际引进的新鮮空气长度852米短少145米，亦即煤烟长度增多145米，故排烟时间当增长 $145 / 3.4 = 43$ 秒。由此可以推知，列車到达前不开通风机，而在列車出峒后再开通风机，则需要通风的时间应为 $2'37" + 43" = 3'20"$ ，較仅靠活塞风的排烟时间5'50"減少2'30"。

2. 机械风克服逆风的效果及自然风与机械风的共同作用：为了試驗通风机克服逆风的能力，曾利用上行下坡車的活塞风并以通风机迎活塞风向送风以資說明。看




图1—8 风速测定图

(1959.6.5, JF机车牵引634t, 时速23.2km, 列车长287m, 开通风机)




图1—9 风速测定图

(1959.6.8, JF机车牵引1900t, 时速31.4km, 列车长442m, 开通风机)

图 1-9，列車通过后产生的活塞风速由西向东約有 5 ~ 6 米/秒，但列車出峒后 1 分鐘活塞风即降低到零，再过 3 分鐘，通风机的风速由东向西即恢复到 3.5 米/秒。再看图 1-10，上行下坡車活塞风速仍有 5 ~ 6 米/秒，在无通风机的时候，列車出峒两分鐘后风速降低到 1.5 米/秒，一直延长 3 分鐘，以下則未測。这可說明通风设备克服 2 米/秒的逆风是不成問題的。




图 1-10 风速测定图

(1959.6.8, JF 机車牽引 1950t, 时速 44.2km, 列車長 387m, 未开通风机)

从試驗記录說明，自然风与机械风共同作用时，其合成值不等于分別作用的代数和。由于尚缺少足够的試驗資料和完整的理論分析，目前对其合成的規律尚难确定，为此将已有的两种論点介紹比較如下，以供参考。

日本下川潮編著的“隧道通风中摩擦系数的测定”第Ⅱ章第 8 节“自然风对人工通风的影响”一节内，有如下的論点：

两种风力在同一风道內共同作用时，其合成結果为两个风速立方之和开立方，即：

$$V = \sqrt[3]{V_1^3 + V_2^3}$$

式中 V_1 —— 机械风速； V_2 —— 自然风速。

按照两种风力所作的功之和应等于合成风所作之功推論如下：

$$\text{功率 } N = \frac{Qh}{K}, \quad \text{则 } \frac{Qh}{K} = \frac{Q_1 h_1}{K} + \frac{Q_2 h_2}{K}$$