

资本主义国家的 黑色冶金

冶炼前矿石处理与高炉生产

中国工业出版社

苏联黑色冶金部技术管理局
中央情报研究院

资本主义国家的黑色冶金

第 2 卷

冶炼前矿石处理与高炉生产

B·C·阿布拉莫夫、H·K·列昂尼多夫
H·B·阿鲁秋諾夫、H·И·克拉薩夫采夫 等著
孙其文 王筱留 等譯

中国工业出版社

本书詳細地介紹了美国、西德、英國、法國和其他資本主義國家煉鐵生產的現狀。第一篇敘述了矿石的混勻及其造塊的方法，第二篇介紹了生鐵生產規模、高爐及其附屬設備的尺寸和結構的有關資料。此外，本書還介紹了電爐煉鐵和矮高爐煉鐵的生產方法。

本書可供煉鐵工程技術人員和冶金院校的教師、學生參考。

В.С.Абрамов, Н.К.Леонидов, Н.Б.Арутюнов,
Н.И.Красавцев, Е.В.Гохман

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН
ЧАСТЬ II
ПОДГОТОВКА РУД К ПЛАВКЕ
И
ДОМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Металлургиздат Москва 1957

* * *

資本主义国家的黑色冶金

第 2 卷

冶炼前矿石处理与高炉生产

孙其文 王筱留 等譯

*

冶金工业部图书編輯室編輯(北京新市大街78号)

中国工业出版社出版(北京修善園路丙10号)

(北京市书刊出版事业局可証出字第110号)

中国工业出版社第二印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

*

开本850×1168 僻·印張14³/8·插頁3·字數410,000

1963年4月北京第一版·1963年4月北京第一次印刷

印数001—710·定价(10-7)2.50元

统一书号：15165·2092(冶金-309)

目 录

第一篇 冶炼前矿石处理

I、铁矿石的混匀	5
大湖区矿石的混匀	5
罗滨斯型料场上的混匀	7
储矿槽的混矿装备	20
II、铁矿石的烧结	25
烧结矿的生产和配料组成	25
烧结机和辅助设备	27
烧结矿的破碎、筛分和冷却	44
1空冷	45
2喷水冷却	61
3空气和喷水的综合冷却	61
自熔烧结矿的生产	62
配料内不同燃料含量的烧结矿烧结	64
利用热空气的烧结	66
新型烧结厂的工艺流程	66
III、细粒精矿的造块方法	76
带烧的造球方法	76
欧洲采用的精矿造球和焙烧设备	87
美和加拿大采用的细粒精矿造块设备	90
造配料应用混合燃料的烧结	102
结语	103
附录	107
考文献	112

第二篇 高炉生产

I、一般资料	113
高炉的座数和尺寸	113
美国的高炉	113
英国的高炉	121
西德的高炉	123
法国的高炉	133
结语	134

附录	135
参考文献	165
II、高炉的尺寸和结构	166
高炉尺寸	166
高炉结构	173
结语	222
参考文献	222
III、辅助设备	223
鼓风机	223
热风炉	225
煤气净化	241
原料场	276
装料设备	277
铁水处理的设备	289
炉渣处理	299
检测和调节仪表装置	301
结语	313
附录	314
参考文献	316
IV、操作工艺与技术经济指标	317
美国	317
英国	329
其他资本主义国家	331
黄铁矿残渣的利用	335
结语	340
参考文献	341
V、高炉大修	342
结语	350
参考文献	350
VI、新技术	351
高压炉顶作业	351
富氧鼓风的应用	360
生铁的炉外脱硫	361
生铁的炉外脱硅	369
往高炉炉缸铁水中吹氧	73
重油的应用	76
结语	6
参考文献	7
VII、低炉身炉炼铁	3
特罗斯特堡(西德的巴威利亚)的低炉身炉	3

格尔拉費根(瑞士)的低炉身炉	382
上浩森(西德)的低炉身炉	386
克列克涅尔-古波特-捷次公司(西德)的低炉身炉	394
魏伯尔法	394
德馬克-古波特法	399
杜依斯堡-汉堡(西德)的低炉身炉	407
烏格列-瑪利工厂的低炉身炉(比利时)	409
阿林根·林德鋼鐵公司的低炉身炉(美国)	415
匹茲堡的低炉身炉(美国)	422
西利格的低炉身炉(意大利的米兰)	425
旁貝工厂的低炉身炉(法国)	427
英国的低炉身試驗炉	428
瑞士(罗贊拉)的低炉身炉	428
印度的低炉身炉	428
結語	428
参考文献	430
Ⅷ、电高炉炼铁	431
电高炉炼铁的現状	431
电高炉炼铁在某些国家获得发展的原因	432
电弧电高炉	434
1.电弧电高炉的构造	434
2.电高炉生铁的种类	437
3.炉料	438
4.燃料	440
5.电高炉冶炼的热平衡	440
6.有炉身电高炉与无炉身电高炉的比較	442
电阻电炉	442
其他型式的炼铁电炉	445
电炉炼铁与普通高炉炼铁的比較	445
电高炉炼铁概况	445
結語	458
参考文献	459

苏联黑色冶金部中央情报研究所于 1954~1955 年所完成的“資本主义国家的黑色冶金”一书由八卷組成：

第 1 卷——資本主义国家黑色冶金技术經濟概論（美国、英國、法国、西德、比利时、卢森堡、奥地利、意大利、瑞典、挪威、印度、日本、澳大利亚、加拿大，以及 6 个拉丁美洲国家）。

第 2 卷——冶炼前矿石处理与高炉生产。

第 3 卷——炼鋼生产。

第 4 卷——軋鋼生产。

第 5 卷——新鋼种及試驗方法。

第 6 卷——焦化生产。

第 7 卷——鐵矿工业。

第 8 卷——耐火材料生产。

本书重点放在技术問題上，闡明前些年和近几年来在工艺过程及机組結構方面所发生的重大变化。

本书第二卷中，第一篇“冶炼前矿石处理”，由技术科学副博士 B·C·阿布拉莫夫編写；第二篇“高炉生产”由工程师 H·K·列昂尼多夫、工程师 H·B·阿魯秋諾夫、技术科学副博士 H·И·克拉薩夫采夫和經濟科学副博士 E·B·戈赫曼編写。

黑色冶金中央情报研究所

I、铁矿石的混匀

大湖区矿石的混匀

无论对于保证矿石成份符合规定条件的供应者也好，还是对于力求供给高炉尽可能以较均匀成份矿石的用户也好，都需要进行铁矿石混匀。

在美国进行着最大规模的矿石混匀工作。

根据自然条件，美国大湖区内开采的全部矿石(8~9千万吨/年，约为美国矿石需用量的80%)都用水路运输。

矿石供应公司一般保证主要成份(铁含量或氧化硅及氧化铝含量)的波动不超过 $\pm 0.5\%$ 。例如，内地钢铁公司保证其所供应约250万吨/年的矿石含铁量波动不超过 $\pm 0.25\%$ [1]。从矿山发出的矿石要在车皮内仔细取样。按对角线在沿堆尖及距堆尖 $2/3$ 距离处的三条平行线上的18点或24点取样。为了取样要拉好带18个结或24个结的绳索，每两个结之间距为47~60厘米。在每个结下取约0.1公斤矿石。在矿石质量不均匀时，以五节车皮为单位做化学分析，而质量均匀时则以七节车皮为单位。该公司供给两种主要矿石：列斯里(200万吨)及安德尔松(50万吨)。

列斯里矿石保证成份：铁48.31%，磷0.063%，氧化硅10.59%，氧化铝2.43%，由十个矿山开采1万到38万吨/年，各矿山平均含铁量由43%到51.4%，氧化硅由8.1%到15.7%，氧化铝由0.6%到7.2%。

预定在运矿船上得到保证成份的矿石，其订货单要在运矿船到达港口前7~10昼夜交给矿山。每个矿山按订货单发出矿石并预先通知港口逐车的矿石分析。

应用各种载重量的船舶沿湖运送矿石。载重1.6万吨的运矿船可

以认为是标准型的，它有十八个仓孔，各仓孔中心綫距离为 7.3 米。

在各发送港口有带两排储矿槽的船坞。图 1 示出威斯康辛州苏必略城附近大湖港口的船坞。船坞每侧平均有 175 个储矿槽，每个储矿槽容量为 275 吨，每列储矿槽上铺设两股铁路线以便装运矿石。各储




图 1 威斯康辛州苏必略城附近大湖港口带有运矿储矿槽的船坞全景

矿槽中心綫間距为 3.65 米。

装运矿船时力图装入每个仓孔的矿石平均成份接近于全船矿石平均保証成份。由載重各为 55 吨的五节車皮往每个储矿槽里卸矿石。为了在各储矿槽里很好的混匀矿石，将到达的矿石分五批装入储矿槽里，从每批的矿石中往储矿槽里装一車皮。装 1，3 及 4 批矿石的車皮从內側铁路綫卸入，而装 2 及 5 批的車皮則从外側铁路綫装入(图 2)。第一批用車皮装較大的矿石块卸入貯矿槽底。第三批用車皮装成份与保証的平均成份相差最大的矿石。




图 2 向储矿槽分批装矿图

a—外側铁路綫; b—内側铁路綫; c—漏斗开关

1, 2, 3, 4, 5—矿石分批編号

載重1.6万吨的运矿船需290节载矿車皮及58个儲矿槽($\frac{290}{5}$)。在运矿船进港前，将儲矿槽装好需要成份的矿石〔1〕。

这样，由于矿石在卸入儲矿槽时进行了配矿和混匀，各矿槽矿石成份很接近于装船需要的平均成份。以后，在运矿船卸货时以及在冶金工厂矿石場逐层鋪放成堆时进行矿石混匀。

因此，由大湖区供应矿石的高炉可以使用混匀得良好的矿石操作。

罗濱斯型料場上的混匀

薄层鋪放，逐次切层卸取(平鋪切取法)散粒原料的混匀方法早已众所周知，并广泛用于一般露天儲料場上，最近此法亦开始应用于料仓储料場內。

近廿年来已大大改善了平鋪切取法，在装备有卸料小車和皮带运输机的儲料場上，利用卸料小車可逐层鋪放原料成堆。而从料堆进行切层卸矿，则用特殊机器：抓斗或电鍤。

在美国，罗濱斯运输机制造公司(专门生产皮带运输机)特別注意于混匀用料場的設計与建筑。

在这个公司兴建的料場里(罗濱斯米西切尔型)用皮带运输机的卸料小車将矿石薄层地撒落成平行放置的料堆。为了从矿堆上取矿，設計了特殊的耙料机，从料堆端头切层耙取矿石并送至皮带运输机上，以便从料場內运出。利用这种机器是罗濱斯装备的基本特点。

罗濱斯混匀料場最初用于混匀銅矿，后来也开始用于鐵矿石。在应用到混匀鐵矿石时，为了簡化設備及降低其价格，曾对料場做了很大的改装。最大的改变乃是向料堆給矿的方法〔2〕。

在阿里仲(美国)混匀銅矿的罗濱斯装备上，向料堆給矿的皮带运输机放置在每个料堆之上，呈特殊走道。这样放置皮带运输机，除支柱占据料堆面积外，建筑及生产費用消耗大。

罗濱斯公司于1938年在爱普貝-弗魯底汉鋼鐵公司(英国)建筑了第一套鐵矿石混匀装备。該公司在建筑这个混匀料場时，考慮到在阿

里仲的生产經驗，廢除了每个料堆上的皮带运输机，将給矿皮带运输机放置在沿料堆中心綫横向移动的高架吊車上。这样就減少了皮带运输机的数量。

后来这种类型的料場曾建在华頓斯太德和林茨的二个工厂內。

这三个料場的料堆尺寸都是一样的。三角形断面的料堆其寬为18米，高6.5~6.7米，长46米。一个料堆的矿石重量約4千吨。小单位容积的混匀(4千吨的料堆)曾引起經常变料。在每个料堆内矿石成份均匀的情况下，由于从一个料堆改用到另一个料堆时，炉子所用矿石的成份可能有剧烈的变化。特別在大炉子操作上，当一个料堆上矿石儲备量只能滿足炉子一天或两天生产之用时，对此感覺尤为灵敏。

因此在美国設計混匀矿石新料場时，主要注意力除放在簡化运送矿石到料堆的設備之外，也放在料堆本身的容积上。

1942~44年期間在美国几尼亞，放旦那及派布罗三地的鋼鐵厂內，以及1947年在科尔比的工厂(英國)內，曾建筑了四个几乎是同一型式的現代化的矿石混匀装置。

在几尼亞和放旦那由政府資助建筑的两座工厂，以及派布罗的工厂，它們使用的矿石种类是不同的，这些矿石在进厂前都沒有进行过象大湖矿石那样的預先混匀。

为了送矿到料堆，使用了特殊的鋪矿机，它带有两个安置在悬臂內的横向皮带运输机(图3)。鋪矿机和給矿皮带运输机上的卸矿小車一同順着料堆前后移动，将矿石薄层地撒落。

鋪矿机順料堆移动速度在运输帶前进方向时为0.3米/秒，而在后退方向时則为0.55米/秒。当給矿入料堆的运输帶速度約为1.3米/秒时，一米长料堆約可卸运输帶3.3米。給矿皮带运输机及鋪矿机生产能力約为400吨/时。

鋪矿机鋪滿两个料堆要在它們間通行約700次，每次在一米料堆上約裝140公斤矿石。三角形断面料堆其高为5.5米及底寬約为15米。而料堆长度則根据地方条件选择(从100至170米)。

一个中等大小的料堆，矿石重量約为1.6万吨。因为鋪矿机同时鋪成两个料堆，且其中矿石是同样的，则一次循环动作所混匀矿石重量




图3 混匀装备，给矿皮带运输机及铺矿机置于料堆间的工作面上
上图——全景；下图——装备系统图

1—矿石堆；2—送矿入料场的皮带运输机；3—给矿到料堆的铺矿机；4—从料场取矿的皮带运输机；5—装矿机；6—耙；7—刮板运输机

约达3.2吨。混匀装置至少要具有两对料堆，其中一对在成堆，另一对在取用(图4)。

利用装矿机从料堆取矿，装矿机由带有切刀(“耙”)的框架和刮板运输机组成；前者用来从料堆端头切层耙取矿石，后者则将矿石传送到皮带运输机，然后矿石由皮带运输机运出料场(图5)。框架具有432个齿刀，它们以间距200毫米布置于架上[3]。

装运时把框架放在料堆的端头；这样刀齿陷入矿石并与框架共同完成向右及向左移动610毫米的动作(架每分钟做16个行程)。用运行速度0.4米/秒的运输机刮板耙走散落在料堆底部的矿石，并传送到生产能力为720吨/时位于工作水平面下通道中的皮带运输机上，由它把矿石运出料场(图5)。




图 4 在派布罗的钢铁厂(美国)内矿石处理装备系统图
 1—矿石翻车机；2—颚式破碎机；3—条筛；4—圆锥式破碎机；5—振动筛；6—碎矿及焦炭混合储矿槽；7—碎矿及焦炭皮带运输机；8—烧结配料皮带运输机；9—大块矿皮带运输机；10—烧结厂；11—烧结矿运输带；12—大块矿及烧结矿运输带；13—罗宾斯料场；14—装料机；15—翻矿机；16—翻矿车；17—已混与矿石装运储矿槽；18—烧结矿及未混与矿石储矿槽；19—翻车机；20—焦炭破碎机；21—取样及样品处理间




图 5 装运机
 1—料堆；2—耙；3—斧齿；4—一把的升起及降降机械；5—耙的外限位置；6—刮板运输机；7—操纵室；8—通道；
 9—已混与矿石运输机；10—移动輸

鋪矿机及装运机借助带电动机的自动台車(运矿車)可以从一对料堆移动到另一对料堆。

科尔比厂鋪矿机构造較之在美国战争年代建筑的几套装备有些不同。鋪矿机做得比較結实；原先的鋪矿机是以鉸接連接的双翼斜悬臂給横向的运输带供料，而这种鋪矿机則是用固定連接的双翼平悬臂供料，悬臂伸出长度为24米。

鋪矿机可往成对料堆中的任何一对料堆上卸矿。与过去建造的装备不同之处是鋪矿机不可能由一对料堆轉移到另一对料堆，因此，四个料堆要用两台鋪矿机。

鋪矿机借助于可調整轉数的直流电动机和鋪在两个料堆間寬5米的軌道上而移动。料場里有两台装运机利用两台自動車皮从一座料堆轉运到另一座料堆〔4〕。

罗濱斯新料場使用的鋪矿机的优点，除其簡便外，要算是可以一下子往两座料堆上給矿。因此同时被混匀的矿石容积增加一倍。

这样，由于延长料堆及改进送矿系統，則同时被混匀的矿石容积由4千吨增加到2~3万吨。

图4示出在派布罗(科罗拉多州)的厂內矿石处理装备系統图。該厂有四座高炉，总产量为72万吨/年，矿石由距厂600及1500公里的两个矿山供給〔15〕。

1942~1943年由于对生鐵的需要日益增长，新建了一套包括破碎篩分車間和燒結車間以及罗濱斯料場在內的矿石处理系統，它位于距炼铁車間儲矿槽2公里处。

用铁路运输将已混匀矿石及燒結矿送往炼铁車間儲矿槽。

矿石在側卸漏斗車里从矿山送到能力为635吨/时的翻車机上(图4)，由此再运到儲矿槽，从这里用板式給矿机送到条篩。顎式破碎机初碎至125毫米后，过篩并送入西門子二次破碎机内破碎至50毫米以下，然后运往中間儲矿槽，从这里送到三台单层振动篩上。篩孔为 8×76 毫米。6.4~0毫米的篩下物送到具有两台寬1.83米及长30.9米的燒結机的燒結車間去。碎矿运到容量2730吨的混合儲矿槽里。儲矿槽有一窄口的卸料孔，順着这个窄口有一固定流槽。在低于流槽位

置上有一平行的汇集运输带，利用顺着流槽可作往返运动的小车和带有四个叶片轴的卸料装置，将矿石从流槽里耙取汇集到运输带上，由此再运送到具有两个配料盘的中间储矿槽内。

筛上的 50~6.4 毫米矿块运送到罗滨斯型料场混匀。该料场预计有四座三角形断面的料堆，其尺寸为：底 15 米，高 5.4 米及长 170 米。一座料堆矿石重量约为 1.55 万吨。料场有一台铺矿机和两台装运机，它们被一台运矿车从一座料堆运送到另一座料堆。

还预计到每小时往料场运送约 120 吨烧结矿的可能性。

块矿从过筛运送到料堆的途上设置了机械取样器。取样间隔可以在 1 至 17 分钟之间变动。

根据运来矿石的重量及化学成份计算料堆中矿石的平均成份。在运来的矿石中，含铁量波动为 9.23% (48.15~57.38%)，氧化硅为 8% (6.07~14.07%)，硫为 1.71% (0~1.71%)。

当铺堆的单个矿批成份波动较大时，从一料堆转到另一料堆，矿石成份的差别并未超过 1.5% (0.57~1.46%)。

国外，使用罗滨斯料场混匀不均匀程度高的矿石时，对消除矿石粒度偏集的影响也予以很大的注意。用耙沿整个料堆断面均匀地刮耙矿石，然后在料堆底脚用刮板运输机运取。

根据外国文献引证的资料，在这些料场里可以消除偏集对混匀结果的影响。但是使用罗滨斯料场的工厂通过对矿石处理系统的分析，还不能得出这种结论。如果在这些料场里偏集对混匀指标没有影响，则从构造方面考虑，使用罗滨斯料场时，矿石分级宜于放在混匀料场之后，这样就有可能减少料堆的数量。如果偏集有不良影响的话，以后的分级也可以缩小其影响。

虽然有这条充分的论据，然而在使用罗滨斯料场时对布置分级地点却没有肯定的决定 [6]。某些工厂在混匀前按矿石粒度分级而另外一些工厂则在混匀以后。在科尔比厂内(英国)建筑罗滨斯料场时已考虑到可以使用分级(按粒度)或未分级矿石送入料场进行混匀的可能性。

在文献中还缺乏足够资料做出关于罗滨斯料场中粒度偏集对矿石混匀影响的结论。为了初步商讨这个问题，曾对派布罗工厂中混匀已

篩出粉末的分級矿石的效果，以及对几尼亞工厂中混匀未按粒度分級的矿石的效果进行了分析。

在派布罗工厂中，矿石系由两个矿山供应的：山萊芝(怀俄明州)及布劳烏奥特(犹太州)。山萊芝矿是軟粘土质赤鐵矿(小于0.18毫米的粉末約22%)；矿石含鐵量一般为46~49%，氧化鋁4~6%。布劳烏奥特矿石內有20%至100%的含鐵矿物是以磁鐵矿形式存在的；含鐵55~62%，氧化鋁0.2~1.5%。




图6 按化学分析的矿石样品分配次数组织图
a—山萊芝矿山；b—布劳烏奥特矿山；c—混匀后的混合矿

在鋪第一及第二料堆期間每昼夜从各个矿山运来的矿批重量，波动于179至2380吨之内。各矿批平均含鐵量波动于46%至63%之間，各車皮內矿石含鐵量大大地超过了这些波动范围。

为了鉴定鋪放第一及第二料堆期間的混匀結果，从二次破碎机将矿石送往篩子的运输机上取样，然后又在这些料堆运走矿石期間，在从料場发送已混匀矿石的运输机上也取了样。每60吨矿石中取一次样，每次样品重量約为80公斤。

取样数据以次数組織图形示出(图6)。这些次数組織图有