

# 矿内通风及其检查方法

下 册

A. X. 扎索霍夫 Л. В. 扎索霍娃 合著

冶金工业出版社

# 矿内通风及其检查方法

下 册

A.X. 扎索霍夫 J.P. 扎索霍娃 合著

黄桂煌 柳鸿元 樊万傑

曹煜祖 龚亚輝 等譯

楊廷人 校

冶金工业出版社

А.Л.Дасохов, Л.В.Дасохова  
РУДНИЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И МЕТОДЫ  
ЕЕ КОНТРОЛЯ  
Металлургиздат (Москва—1964)

矿内通风及其检查方法 下册

黄柱焯、柳鸿光、樊万德、曹焜祖、魏亚蝶等译 杨迁人 校  
编辑：刘友瑞 设计：鲁芝芳、朱骏英 校对：刘馥芸

—— \*

冶金工业出版社出版

（北京市灯市口街45号）

北京市新华书店总发行处代售

冶金工业出版社印刷厂印 新华书店发行

—— \*

1959年4月第1版

1959年4月北京第一印制厂印制

印数 3,400 册

开本 850×1163 • 1/3 • 111,000字 • 印张 4 22/28

—— \*

统一书号 15062 · 1511 定价 0.60 元

“矿内通风及其检查方法”分上下册出版。  
上册（矿内通风部分）在1956年出版；下册（通风检查部分）叙述通风检查仪器和通风的检查方法等。

本册供采矿技术人员参考。

# 目 录

## 第二篇 矿内通风的检查方法

引言 .....	1
<b>第一章 检查通风的仪表及其应用</b> .....	2
1. 测量温度的仪表 .....	2
2. 测量湿度的仪表 .....	5
旋转式湿度计 .....	5
吸风式湿度计 .....	5
电阻湿度计 .....	10
毛发湿度计 .....	10
自记湿度计 .....	11
3. 卡达温度计 .....	14
4. 风流低速和中速的测定 .....	16
测量巷道内风流低速和中速的仪表 .....	17
风速计 .....	17
利用机械风速计测定风速的规程 .....	23
ДЕС-У型仪表 .....	27
5. 各种风速计和ДЕС-У型仪表的校正 .....	30
利用校正台进行机械风速计的校正 .....	31
测定低速用的机械风速计和ДЕС-У型仪表的校正 .....	33
6. 风流压力之测量 .....	37
水银气压计 .....	38
无液气压计 .....	40
自记气压计 .....	42
利用微分气压计和特殊无液气压计测量压力 .....	44
运用液体气压计和测微气压计测量压力 .....	50
气压计（负压计） .....	52
“标准仪器”工厂制造的测微气压计 .....	56

液体测微气压计	58
ЦАГИ型测微气压计	60
МФУ型测微气压计	62
АЛД型测微气压计	63
带标尺的简化测微气压计	71
压缩空气计量管	72
金矿科学研究所设计的 УСН-1 制造及指示器	75
第二章 矿内通风检查	79
1. 概论	79
2. 矿井总送风量的检查	80
3. 井巷通风网路风量分配的检查	83
4. 风压损失的分配检查和负压测量	83
用无液气压计或微分气压计进行负压测量	87
用微压计测量负压	88
用 ДЕС-У型仪表测量负压	88
5. 矿井主要通风机工作的检查	95
通风机能力的计算	97
静压测量	102
通风机动转数的测定	103
所需功率的计算	103
当通风机设于井下时矿井负压的测定	104
根据测定结果计算通风网路等积孔	105
6. 局部通风装置工作的检查	106
7. 矿内空气成分的检查	109
矿内空气	109
矿内大气中的各种有害气体	110
有害气体的空气取样	116
测定矿内空气成分的仪表	118
矿尘。空气含尘量的检查	130
附录：通风装置的安装、操作、维修及其定期检修	139

## 第二篇 矿内通风的检查方法

### 引 言

矿内通风，只有在利用测量仪器对其进行经常进行检查的情况下才是可靠而有效的。

若对矿内通风缺乏检查，就难以确定出漏风和短流的发生地点及其大小，因此也就很难及时地消除漏风和短流现象。通风检查对于防止在矿内发生火灾时的不幸事故也是必要的。

如对矿内通风不进行或不正确地进行检查，那么常常会使矿井个别区段的通风问题不能得到正确的解决，有时甚至会使整个矿井通风问题不能得到正确的解决。

对矿内通风进行有系统的和详细的检查，就可避免通风用电的非生产消耗，并且可在矿井内造成提高劳动生产率的卫生条件。

检查空气分配情况的方法，是测量沿井巷通风网循环流动的空气速度；检查负压的方法，则是测量各巷道和通风网各主要点的压力差。

## 第一章 检查通风的仪表及其应用

### 1. 测量温度的仪表

在实际工作中测量温度，一般都是用液体玻璃温度计。这种温度计系由毛细管和玻璃球组成。玻璃球和毛细管的下部装满水银或其它液体，空气从管子上部抽出。在毛细管后面刻有温标。

测量负温时使用有色的酒精温度计，有时也使用其它膨胀系数比水银大，因而具有较高灵敏度的液体。但是，这些液体有有许多缺点，因此使用范围受到了限制。

无论使用哪一种液体温度计测量温度，都要根据表 39 内所列出的校正数据来加以校正。

表 39

#### 水银温度计的校正数据

温度计指示数, °C	实际温度值, °C	校正数
5	4.97	-0.03
10	9.95	-0.05
15	14.95	-0.05
20	19.96	-0.04
25	24.98	-0.02
30	29.99	-0.01
等等		

将表内带（-）号的校正数从温度计指示数中减去（因为温度计所指示的温度要比实际温度高），带（+）号的校正数加在温度计指示数内。

水银温度计可用来测量  $-36^{\circ} \sim +357^{\circ}$  范围以内的温度。测量更低的温度则使用酒精温度计 ( $-67^{\circ}$ ) 或甲苯温度计 (到  $-95^{\circ}$ )。从温度计的构造形式看来，上面刻有温标的棒形温度计使用得最广泛。

检查通风时最好使用讀數精度為  $0.1^{\circ}$  的溫度計；而在檢驗微分氣壓、計時就應使用讀數精度達  $0.02^{\circ}$  的高灵敏度的溫度計。

除普通的溫度計之外，還有低值和高值的干濕球溫度計。

干濕球溫度計通常用一根上面刻有溫标的乳白色玻璃管制成。在溫度計的毛細管內裝滿水銀。為了在測量濕度和溫度時便於使用起見，溫度計的上端裝有一個金屬套。在測定濕度和溫度時將溫度計放成垂直狀態。這種溫度計可測定  $-35 \sim +50^{\circ}$  范圍以內的溫度。溫標的最小分度為  $0.2^{\circ}$ 。

低值溫度計供測量最低（最小）溫度之用；在測量過程中進行觀察時將溫度計放成水平狀態。在其管內的酒精柱中插入一根兩端帶頭的小玻璃棒（圖 127）。

溫度計的酒精容器過去是做成叉子形的，而現在低值溫度計的酒精容器則做成圓柱形。

如溫度計處於正常狀態，則小玻璃棒不會露出酒精面。當酒精柱由於溫度的降低而下降而表面薄膜與棒頭相接觸時，玻璃棒就移向讀數減小的方向；當酒精柱由於溫度的升高而上升時，處於水平狀態的小玻璃棒就停在原來的位置上。小玻璃棒在酒精內自由地移動。因為薄膜上的酒精質點間具有表面張力，所以它不會沖破酒精面的薄膜。

因此，溫度計經過最後一次的調整後，距酒精容器較遠的棒端指示最低溫度。調整低值溫度計就是：將溫度計的酒精容器向上提高，使小玻璃棒與毛細管內酒精的自由面相接觸。

利用低值溫度計測量溫度之方法如下。提高溫度計的酒精容器，使小玻璃棒接觸到毛細管的酒精面。小玻璃棒接觸到酒精面後就停止上升。以後與酒精容器相對的棒頭就表示出溫度計所受到的最低溫度。

高值溫度計指示測定時的最高溫度。

高值溫度計的構造與醫療用溫度計相似，即指示出最高溫度之後，保持該指示數值。

高值水銀溫度計(图 128)有一个刻度标尺，其每一个分度为 $0.5^{\circ}$ 。测量时高值温度计应放成水平状态。



图 127  
低值溫度計



图 128  
高值溫度計

使用电阻溫度計較为适宜。

在测量溫度之前，应将高值溫度計用劲两、三次，但是不能使手碰到玻璃球上。

自動記錄器(即溫度記錄器)用来自動記錄空气的溫度。

测量岩石溫度时使用下面三种溫度計：水銀溫度計、電阻溫度計和电气溫度計。

利用水銀溫度計測量岩石溫度的方法有下列两种：

1. 直接将溫度計插在鑽孔內；

2. 把装滿水的罐子放在鑽孔里，当罐子溫度与围岩溫度相同时，再测量水的溫度。但是必須注意，罐子在鑽孔內的平均放置时间应为2—3小时。

在測定溫度時必須用油或填塞鑽孔口，以免空气在鑽孔內流动，影响岩石的真正溫度。

岩石溫度可用高值溫度計和低值溫度計來測量，測量時把溫度計直接插在炮眼內。

在浅炮眼(深5公尺以下)內測量岩石溫度時，最好使用水銀溫度計。

在深炮眼內測量岩石溫度時，

如需要不断地记录温度的变化情况时，则应使用遥控温度记录器。

## 2. 测量温度的仪表

温度计系供测量温度之用。

目前有许多类型和构造不同的温度计，如：

1. 旋转式温度计；
2. 吸风式温度计；
3. 电阻温度计；
4. 毛发温度计；
5. 卡达温度计，等等。

### 旋转式温度计

旋转式温度计（图 129）由两个温度计组成；温度计安装在一个带有手柄的框架上。温度计可以环绕手柄旋转。用右手拿到温度计的手柄以后，迅速地将温度计旋转 3~4 分钟，随后立即记录干球和湿球温度计的温度指示数。




图 129 旋转式温度计

### 吸风式温度计

吸风式温度计（图 130 和 131）由两个相同的固定在特种框架上的水银温度计 1 和 2 组成。温度计的水银容器安置在带有空气隔层的双层保护管（即内管 e 和外管 d）内（见图 131）。每一个温度计的温标都按  $0.2^{\circ}$  分度，其升降范围为  $-30 \sim +50^{\circ}$ 。

管 e 和管 d 与主要空气导管 5 相连接；管 5 放置在两个温度

計之間，其上端与吸风器 6 相联通（图 130）。

为了防止外部的热传导，在管 e 和 d 的底部用胶皮圈将它们分开（图 131），并用胶皮套管使它们与金属的三通管相联接。




图 130 吸风式湿度計的全圖




图 131 吸风式湿度計的零件圖

吸风器由吸风盘組成，此盘利用鐘表机构轉动。

利用扳子 9 上紧发条（图130）。吸风器的机构用罩 7 盖上。

溫度計两侧有金属槽 3 和 4，用以防止其受到机械损坏。

右面溫度計的水銀容器包有一层紗布，在測量之前紗布借助于带有滴管的胶皮梨状物用純蒸餾水、雨水或雪水来潤湿。

棒 10 是用来悬挂仪表的，其一端切有螺紋，而另一端則有一个带切口的钩子。此棒横着擰在安置仪表的木柱上，仪表則悬挂在其钩子上。

仪表上还装有一块挡板11，用以防止强风进入吸风器内。

当吸风器轉动时空气即吸入仪表內，繞着干球和湿球溫度計的容器流动，然后通过总风管流入吸风器內，并被其从周围的小孔 8 排至外間。

空气的流速对仪表指示数的精确度是有影响的，因此吸风器的鐘表机构应經常保持正常状态，并且要以均一的速度进行运

轉。

由于風流流過溫度計的容器，所以溫度計 a (見圖 131) 就指示出空氣的溫度，而溫度計 b 的指示數則小於空氣的溫度；這是由於溫度計 b 由於容器上面的紗布表面上的水蒸發而被冷卻的緣故。

空氣濕度根據兩個溫度計的指示數，按照專用圖表或溫度曲線圖表來確定。因而，空氣的溫度系根據溫度計 a 的指示數決定，而空氣的濕度則根據溫度計 a 和 b 的指示數決定。

為了使吸風器吸入的空氣的物理狀態不致受到破壞，在管 a 和管 e 的進風口附近不准有任何具有輻射熱的物体，以免使吸入空氣的溫度和濕度發生變化。由於上述原因，最好把儀表懸掛在距支柱稍許遠一點的地方（不小于 0.5 公尺）。

在讀數時，檢查人員應順着風流流動方向站在儀表的後面。用吸風式溫度計測量濕度的順序如下：

1. 把儀表懸掛在柱子上；
2. 把溫度計容器上面的紗布浸濕；

為此，用一個帶有滴管的膠皮梨狀物，事先把它灌滿水，然後輕輕地握在梨狀物；使滴管內的水達到刻線處。如果沒有刻線的話，那麼就不要把水壓到距玻璃邊一公分以內的地方，並利用夾具使水在滴管內保持此一水平。隨後盡量把滴管插入管 e 內，並潤濕溫度計容器上面的紗布。經過一定時間之後，在滴管從管內取出之前，把夾具松開，將多餘的水抽回梨狀物內，然後將滴管取出來。浸濕紗布在測量前四分鐘以內進行。

3. 把吸風器的發條盡量上緊，但是要小心，不要把發條絞斷；
4. 記錄溫度計的讀數在吸風器開始運轉四分鐘以後進行。


為了防止吸風器受到流速大於 4 公尺/秒的風流的影響，須在小孔 6 上從向風方向安裝一塊特制的金屬擋板 11。擋板的敞开端必須朝吸風器的旋轉方向（圖 130）。空氣相對濕度根據溫度計的指示數並按照濕度表（表 40）或曲線圖（圖 132）求出。

卷之三

用于螺风式调节针的空气连接器

干球温度计的温度(℃)为如下数据时的相对湿度(%)

图 1.1.2 速度计曲线图



温度计指示数的相对湿度可根据湿度曲线图(图132)按下列方法确定：用细线表示干球温度计的指示数，用另线表示湿球温度计的指示数。在此两根线的交点上可以得到所要求的以百分数计的相对湿度。

例：干球温度计的温度为 $+20.7^{\circ}$ ，湿球温度计的温度 $+14.3^{\circ}$ 。

在曲线图上找出两线之交点。此交点位置是在50下面，48上面，因此求得的相对湿度接近于49%。

### 电阻湿度計

电阻湿度計(图133)有三个电阻溫度計： $T$ 、 $T'$ 、 $T''$ 。溫度計 $T$ 和 $T'$ (一个干球的，另一个湿球的)按三線的接綫方式与直流电桥相接通；




图 133 电气湿度計示意图

电桥由蓄电池A供电。电桥的平衡情况利用带有交叉繞圈的灵敏度较高的电流表「来表示。第三个电阻溫度計 $T''$ 和专用电桥供測量相对湿度之用。干球与湿球的电阻溫度計安

置在套筒内。套筒内还安置有盛水器和往湿球溫度計供水用的水管。空气由电动吸风器吸入。

因此种湿度計测定相对湿度时，其精确度在3%以下。

### 毛发湿度計

毛髮湿度計是根据脱脂的人髮能随着周围空气湿度的增长而增长的原理制做的。

毛髮湿度計(图134)有一根长的髮絲組成的。髮絲固定在上部点1上，并用一个小滑輪2和重錘3拉紧。在滑輪的軸上装有一个指針4。在度盤5上讀指針的指示数值。度盤分为100份(从0到100)，

每一份的大小与相对湿度的百分数相适应。湿度計的刻度需要經常調整。使用这种湿度計的方便的地方，就是可以直接得到相对湿度的百分讀數，并且可在严寒气候的条件下測定室外空气的湿度，这是使用干湿球溫度計所不能測出的。

仪表上装有一个溫度計，用以測定試驗空气的溫度。

### 自記湿度計

**昼夜自記毛发湿度計(图135)**  
用以連續記錄一昼夜内空气相对湿度的变化情况。

仪表的感应部分是一束脫脂的人发。

人发束(30~40根)的端部被扎紧，并塞在感应部分框架上的专门套管内。一个套管固定不动，另一套管固定在弹簧角铁上，角铁的一端和套管可一起借助于螺杆移动。当螺杆利用专门的搬子旋轉时，带有划線筆的指針就移动到所规定的分度上，此分度与在此时间内用阿斯曼溫度計測得的空气相对湿度相适应。

在人发束的中间部分用一个小鉤引向与弧形杠杆軸相联接




图 135 自記湿度計




图 134 毛发湿度計