

《化工生产的腐蚀和防护》丛书

第十三册

有机酸及其衍生物  
生产设备的腐蚀及防腐

A. 凡拉布金 著

化学工业出版社

«化工生产的腐蚀和防护»丛书

---

## 第十三册

# 有机酸及其衍生物 生产设备的腐蚀及防腐

A. Л. 拉布金 著

黄林森 译

赵溢松 校  
龚绍基

化学工业出版社

本书詳細叙述了常用有机酸及其衍生物生产中设备的腐蚀与防护方法，同时也对其生产工艺流程作了简略介绍。对于生产设备所用结构材料和衬材材料的选择，系根据苏联国内外的生产实践經驗、实验室試驗成果以及其他有关文献。

在有机酸及其衍生物生产中，为了设备耐腐蚀和保证产品纯洁，大量使用了各种牌号的不锈钢。因此，在本书第五章中，专门介绍不锈钢化工设备制造的基本原理。

本书是有机酸生产的研究、设计、机械及工艺等方面技术人员的参考资料。

«Коррозия в химических производствах и  
способы защиты»

Выпуск 13

А. Л. Лабутин

КОРРОЗИЯ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ  
ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ  
ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ  
И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ  
ГОСХИМИЗДАТ (МОСКВА • 1959)

\*  
«化工生产的腐蚀和防护»丛书

第十三册

有机酸及其衍生物生产设备的腐蚀及防腐

黄林森 譯

赵淦松 龚绍基 校

\* \* \*

化学工业出版社出版(北京安定门外和平里七区八号)

北京市书刊出版业营业登记证出字第120号

北京市印刷一厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

开本：850×1168毫米 1/32 1966年3月北京第1版

印张：5 5/8 1966年3月北京第1版第1次印刷

字数：141,000

印数：1—2,159

定价：(科四) 0.75 元

书号：15063•1079

## 原版編者的話

金属的腐蚀給国民经济带来巨大的损失。调研和概略的统计表明，在采取有效的防腐蚀方法以前，每年所熔炼的金属，几乎有三分之一是由于受到液态和气态的侵蝕性介质的化学性破坏而无可挽回的损失掉。

在化工生产中，由于所用的反应物料和制成品具有侵蝕性，所以金属的使用期限最为短促。腐蚀尤其能縮短在高溫下运转的设备和管路的使用期限；有时，哪怕是一次要设备的器壁被腐蚀，也会使整条管道或整套设备被迫停工。

近年来，出版了一系列关于腐蚀理論和耐化学腐蚀材料生产的著作；但是在选择适当的耐腐蚀材料和延长在侵蝕性介质作用下设备使用期限方面，实用的指导文献尚感不足。

为了弥补这方面的不足，苏联化学科技文献出版社于1955年开始出版一套通名为“化工生产的腐蚀和防护”的丛书。

这套丛书共分为三部分：第一部分討論以下各化工生产部门设备和管道的腐蚀問題：硫酸，磷肥，氨和各种铵盐，硝酸，盐酸，中间体和染料，有机酸，合成橡胶和酒精，氯、烧碱、漂白粉和含氯的有机产品。这一部分各分册分别叙述了每种生产中最常见的几种腐蚀类型，指出了预防措施和所采用的防腐蚀方法，并且对它们作了評比。

第二部分的内容闡述了厂房和建筑结构腐蚀种类，及防止各种侵蝕介质腐蚀的方法。

第三部分各册所介紹的是最常用的几种耐化学腐蚀材料的性能，其中有：不锈钢及其它金属和合金，耐酸硅酸盐水泥和混凝土，石棉酚醛塑料，聚氯乙烯塑料，在普通条件下硬化的調合物，聚异丁烯，各种橡胶和硬橡胶，各种石油瀝青和焦油瀝青，石棉

二乙烯基乙炔塑料，木材，非金属异热材料；油漆涂料，垫料和填料，过滤材料。

此外，有几册还分别介绍了个别的防腐蚀方法（阴极保护、复合衬里等）。

这套丛书全部出版后，将成为化工生产工作者的一部相当全面的、关于各种生产中的防腐蚀问题以及某些材料的性能与应用技术问题的实用参考书。

## 序

本书是叙述在工业以及食品行业方面最常用的水溶性有机酸及其衍生物生产中设备的腐蚀与防护问题。

在收集的资料中，除了文献及试验数据外，采用了卡拉甘金(Карагандин)合成橡胶工厂，德米特里耶夫(Дмитриев)林产化学工厂，符拉基米尔(Владимир)化工厂和列宁格勒(Ленинград)柠檬酸厂等工厂的实际工作经验。在必要的地方，还介绍了国外企业的设备情况。

在有机酸及其衍生物的生产中，广泛地使用不锈钢制的设备。这些设备大部分是化工厂自己制造的。由于设备的设计及制造有些缺点，使得不锈钢优良的耐腐蚀性能没有充分发挥作用。考虑到这一点，在本书的最后一章，专门叙述不锈钢及双层钢化工设备的制造。

本书所列各种金属和合金在有机酸及醋酸酐中的耐腐蚀性能表，是根据两本较完善的手册编制的：1954年出版的，由H. A. 多尔列扎利(H. A. Доллежаль)主编的“耐腐蚀材料手册”(Коррозионная и химическая стойкость материалов)，和1944年出版的，德国F.立特(F. Ritter)所编的“金属腐蚀手册”(Korrosionstabellen metallischer Werkstoffe)。

铬钢、铬镍钢及铬镍钼钢的耐腐蚀性能，是按1956年出版的A. A. 巴巴科夫(A. A. Бабаков)著的“不锈钢、它的性能以及在各侵蚀性介质中的耐腐蚀性”(Нержавеющие стали. Свойства и химическая стойкость в различных агрессивных средах)一书编列的。在评定钛、锆及其它稀有金属在有机酸中的腐蚀速度时，引用了外文期刊译文选集中的资料：1955年И. Л. 罗津费利德(И. Л. Розенфельд)主编的“金属腐蚀，第二卷，新的耐腐蚀金属材

料”(Коррозия металлов, Т. 2. Новые коррозионностойкие металлические материалы)。遇到引用的外文文献中缺少試驗用金属的牌号和成分的說明时，表中只列出这些金属或合金的名称。

在化工厂中，防止設备腐蝕問題，往往与工艺过程有密切联系，因此，在探討腐蝕問題的同时，本书并簡略地叙述一下主要的生产作业。

## 概論

在有机酸及其加工产品生产中，设备的防腐具有某些特点。

有机合成的特点是数种化学反应同时进行。因此，在生产中必然生成许多副产物。有机酸中存在这些副产物，往往促使设备腐蚀。

醋酸和甲酸以及其它一些脂肪酸，不仅仅是些强腐蚀性液体，而且在高浓度时，亦是一种溶剂。它们极易与橡胶、塑料、油漆涂层以及其他有机材料相互作用。

大家知道，甲酸、醋酸及其最邻近的同系化合物，当与通常使用的金属相互作用时，并不象许多无机酸与之作用时可看到的那样，生成能起到天然保护膜作用的不溶性盐类。对于有机酸来讲，目前还没有找到有效的缓蚀剂，而且亦难于指望在这方面有所成就。因为，甲酸和醋酸极易挥发而呈汽化状态，故对铁有强烈的腐蚀。

所有这些情况，使腐蚀问题显得格外复杂。因此，只能从工业上所生产的几十种酸中，选择几个较重要的，有代表性的品种，详尽地研究其腐蚀问题。根据以上所述，防止有机酸腐蚀的主要方向是：(1) 采用和酸接触时带有高电位的金属与合金；(2) 采用非金属材料和防腐蚀保护层。

防腐蚀工作者们最重视水溶性有机酸的腐蚀问题是自然的，因为铁在水溶性的有机酸溶液中，发生强烈的电化学腐蚀，而无水的高级脂肪酸和金属的反应则很缓慢，化学腐蚀较弱。在水溶性羧酸及其衍生物的生产中，常常遇到的有：酸、盐及氧的腐蚀；不同金属相接触而引起的接触腐蚀；以及在夹带机械杂质的水流或气流冲击下，所发生的腐蚀与磨蚀的共同作用的侵蚀。

金属腐蚀与保护的理论基础，在 Г. В. 阿基莫夫 (Г. В. Акимов)、Н. Д. 托马晓夫 (Н. Д. Томашов)、И. Я. 克林諾夫 (И. Я. Клинов)<sup>[1-8]</sup>以及其他学者的著作中已有詳尽的叙述。目前，在金属的耐腐蚀性能方面，也有許多好的手册<sup>[4-6]</sup>，利用这些手册，对于选择新的工艺流程所需用的各种耐腐蚀材料，有很大的帮助。然而，即使是最新的手册，其内容亦是落后于迅速发展的化学工业的需要。这一情况就促使掌握了新生产工艺的研究和生产人員，有責任自己动手进行腐蚀方面必要的研究工作。

在什么地方进行金属的試驗最好，是在試驗室中还是在生产中进行，始終是个爭論的問題。这两种方法各有优缺点。看来，只有同时采用这两种試驗方法，所得的結果才最接近实际情况。但是在試驗室的条件下，进行的試驗是相当复杂的，以至在試驗室中即使有良好的技术装备，亦往往不能成功地模拟生产条件。因此，当遇到了試驗的目的不是为着科学的研究，而純粹是为了实际应用时，国外常把試样放在实验工厂或大生产車間的設備中进行試驗。

不論在何处試驗，都要十分重視金属試样的准备工作。在試驗前，試样还应經過化学及工艺方面的鑑定（軋压、浇鑄、热处理等等）。試样应当具有准确的几何外形（方、圓等等）。試样的面积与体积之間亦应当有合适的比例。試驗磨片的厚度最好是2毫米左右。如試样要用直径大于25毫米的粗圓棒制成的話，那末，最好是切成圓片状。試样表面要用細砂紙打磨。

准确地测量試样的尺寸并仔細地脫脂后，用分析天秤称重。为了除去試驗后（在第二次称重前）的腐蚀产物，采用不与金属本身起作用的药剂。例如：清除鋼上面的鐵锈或氧化物，可在25—70°C下，用含有氨的、10%的葡萄酸銨或檸檬酸銨溶液处理，或者在含有鋅粉或鋅屑的，5% 的氢氧化鈉溶液中，加热到90°C；清除銅或銅的合金上面的腐蚀产物，可用5% 的冷的硫酸；对鋁可用5% 的硝酸；而鉛上的腐蚀产物使用饱和的醋酸銨溶液洗滌。有关这些金属腐蚀研究的詳細方法，在 Г. В. 阿基

莫夫 (Г. В. АКИМОВ) 的著作中已有叙述<sup>[7]</sup>。

挂片是試驗准备工作中的重要环节。无疑，試样不应与不同种的金属或其它試样相接触，亦不能与设备器壁、搅拌器等相碰，同样也要尽可能地避免与非金属物体相接触。但是，試样的固定点例外，因固定点与其他物体接触是无法避免的。图 1 中列




图 1 腐蝕試驗的金屬試樣固定法

a—在實驗室条件下；б—在生产条件下

1—玻璃支架；2—玻璃卡子；3—用氟塑料、玻璃絲或其它具有电絕緣性及耐化学腐蝕性材料制的繩或帶子；4—橡胶、聚氯乙烯或聚丙烯管；5—耐腐蝕的金属絲（鎳鉻等）；6—与試样同材 料的金属絲；  
7—瓷絕緣子

举了几种固定試样的方法。每一試驗要用三个或三个以上相同的試样。

試驗結果一般是以腐蝕速度克/米<sup>2</sup>·小時，或腐蝕深度毫米/年來表示。在均勻腐蝕的情況下，確定腐蝕深度的方法，並不單靠實測，也可以從腐蝕重量數據按下列公式換算求得：

$$\Pi = \frac{8.76 \times K}{\gamma}$$

$\Pi$ ——腐蝕深度（毫米/年）；

$K$ ——金屬的重量損失（克/米<sup>2</sup>·小時）；

$\gamma$ ——金屬的比重（克/厘米<sup>3</sup>）。

試樣的耐腐蝕程度可按照表1的十級分類（ГОСТ 5272—50），

金屬的耐腐蝕程度十級分類表

表 1

| 耐 腐 蝕 程 度 分 类 | 腐蝕速度（毫米/年）      | 等 級 |
|---------------|-----------------|-----|
| I 完全耐腐蝕       | 小于 0.001        | 1   |
| II 极耐腐蝕       | 自 0.001 至 0.005 | 2   |
|               | 自 0.005 至 0.01  | 3   |
| III 耐腐蝕       | 自 0.01 至 0.05   | 4   |
|               | 自 0.05 至 0.1    | 5   |
| IV 尚耐腐蝕       | 自 0.1 至 0.5     | 6   |
|               | 自 0.5 至 1.0     | 7   |
| V 稍耐腐蝕        | 自 1.0 至 5.0     | 8   |
|               | 自 5.0 至 10.0    | 9   |
| VI 不耐腐蝕       | 大于 10.0         | 10  |

在一般工业用有机酸生产中，比較經濟因而廣泛采用的是耐蝕性較低的、符合苏联国定标准 6—7 級耐腐的金属。但是，在食品及医药工业用的有机酸生产中，对金属的耐腐蝕程度，必須選較高等級的金属。不言而喻，不能离开設備的結構和作用去抽象研究腐蝕深度的定額。例如，制造鼓风机的薄鐵板的腐蝕深度，不应大于 0.5 毫米/年，但是，对于鑄鐵壳体，螺旋浆式攪拌器，

以及类似的大設備來說，上述腐蝕深度是完全可以允許的。

工厂的防腐蝕措施計劃的方針是應該以合成材料代替有色金属与貴金属。这些合成材料常常是在很多方面表現出比金属更为优良的性能。本书中所提到的某些企业，在解决这一問題上，已取得了很大的成就。它們的經驗值得大力推广。

應該經常注意腐蝕問題和生产工艺要求間的紧密联系。在本书中，闡述了許多实例，有的說明生产上的改进将使腐蝕現象減輕，而改进防腐蝕方法亦为解决生产上的某些重大問題創造了良好的条件。例如，某甲酸厂由于采用了高效石墨冷却器代替陶瓷冷却器，一級甲酸的产量显著地增加。在很多工厂中，象这种應該改进而沒有改的地方很多。其所以如此，原因之一是沒有很好地交流經驗。

# 目 录

## 原版編者的話

## 序

## 概論

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>第一章 金属与非金属材料在有机酸中的腐蚀</b>  | 1   |
| <b>第二章 工业用有机酸生产中设备的腐蚀与保护</b> | 18  |
| 合成醋酸的生产                      | 18  |
| 林产化学工厂中醋酸的生产                 | 47  |
| 甲酸的生产                        | 58  |
| 草酸的生产                        | 63  |
| <b>第三章 食用有机酸生产中设备的腐蚀与保护</b>  | 70  |
| 檸檬酸的生产                       | 71  |
| 酒石酸的生产                       | 78  |
| 乳酸的生产                        | 92  |
| <b>第四章 有机酸衍生物生产设备的腐蚀与保护</b>  | 103 |
| 醋酸酐的生产                       | 103 |
| 醋酸酯类的生产                      | 110 |
| 醋酸盐类的生产                      | 115 |
| 醋酸纤维素的生产                     | 118 |
| 局部水解的三醋酸纤维素的生产               | 125 |
| 聚醋酸乙烯酯的生产                    | 130 |
| <b>第五章 不锈钢化工设备的制作</b>        | 133 |
| 不锈钢设备的制作特点                   | 133 |
| 复合钢板的应用                      | 161 |
| 双金属管                         | 164 |
| <b>参考文献</b>                  | 167 |

# 第一章

## 金屬与非金屬材料在有机酸中的腐蝕

醋酸是脂肪族有机酸中最重要的代表。醋酸本身及其很多衍生物（酯、盐等）不仅广泛用于化学工业中，而且在医药、食品、皮革、紡織和其它的工业部門也广泛应用。因此，人們对金属与合金在醋酸中腐蝕的研究，比在其它的有机酸中腐蝕的研究，詳細得多。

表 2 列举了金属和合金在醋酸水溶液中耐腐蝕性的数据。

同在許多其他酸类腐蝕的情况一样，影响到金属在醋酸中的腐蝕速度和腐蝕性质的因素是：酸的浓度和溫度、液体的曝气和流速以及存在于酸中的杂质等等。

从表 2 的数据可以看出，碳素鋼和灰口鐵不能制醋酸设备。

金属和合金在醋酸中的耐腐蝕性 表 2

| 金属或合金     | 酸的浓度<br>(%) | 溫 度<br>(°C) | 腐 蝕 速 度 |                       | 备 注 |
|-----------|-------------|-------------|---------|-----------------------|-----|
|           |             |             | (毫米/年)  | (克/米 <sup>2</sup> ·时) |     |
| АД 1 鋁    | 0.03        | 20          | —       | 0.014                 |     |
| АД 1 鋁    | 0.25        | 20          | —       | 0.01                  |     |
| АД 1 鋁    | 0.25        | ~100        |         | 3.17                  |     |
| АД 1 鋁    | 1           | 50          | 0.25    | —                     |     |
| АД 1 鋁    | 20          | 50          | 0.20    | —                     |     |
| АД 1 鋁    | 60          | 50          | 0.175   | —                     |     |
| АД 1 鋁    | 90          | 50          | 0.075   | —                     |     |
| АД 1 鋁    | 冰醋酸         | 25          | 0.012   | —                     |     |
| АД 1 鋁    | 冰醋酸         | 118         | 0.125   | —                     |     |
| АД 1 鋁    | 絕對无冰        | 118         | —       | —                     | 破坏  |
| БрA 7 鋁青銅 | 8—13        | 20          | <0.1    | —                     |     |
| БрA 7 鋁青銅 | 8—13        | 105         | <0.5    | —                     |     |
| БрA 7 鋁青銅 | 78—83       | 115         | <0.5    | —                     |     |

(續)

| 金屬或合金        | 酸的浓度<br>(%) | 溫度<br>(°C) | 腐蝕速度   |                       | 备注    |
|--------------|-------------|------------|--------|-----------------------|-------|
|              |             |            | (毫米/年) | (克/米 <sup>2</sup> ·时) |       |
| 硅青銅(Si 3 %)  | 任何浓度        | 120 以下     |        |                       | 耐蝕性好  |
| 錫青銅(Sn 7—9%) | 8—30        | 20         | <0.1   | —                     |       |
| 錫青銅(Sn 7—9%) | 8—30        | 110        | <0.5   | —                     |       |
| 錫青銅(Sn 7—9%) | 78—83       | 20         | <0.5   | —                     |       |
| 錫青銅(Sn 7—9%) | 78—83       | 115        | <0.5   | —                     |       |
| 錳青銅(Mn 3.5%) | 33          | 110        | —      | 0.07                  |       |
| 黃銅           | 任何浓度        | 任何溫度       | —      | —                     | 破坏    |
| 鎂            | 任何浓度        | 任何溫度       | —      | —                     | 破坏    |
| M3 銅         | 6           | 20         | —      | 0.48                  | 放出氧气  |
| M3 銅         | 6           | 20         | —      | 0.02                  | 放出氯气  |
| M3 銅         | 18—23       | 25         | <0.1   | —                     |       |
| M3 銅         | 18—23       | 110        | <2.0   | —                     |       |
| M3 銅         | 28—33       | 40         | <0.5   | —                     |       |
| M3 銅         | 50          | 20         | —      | 1.52                  | 放出氧气  |
| M3 銅         | 50          | 20         | —      | 0.067                 | 放出氯气  |
| M3 銅         | 58—63       | 25         | <0.5   | —                     |       |
| M3 銅         | 58—63       | 115        | 0.5    | —                     |       |
| M3 銅         | 98—100      | 25         | <0.5   | —                     |       |
| M3 銅         | 98—100      | 40         | <1.0   | —                     |       |
| M3 銅         | 98—100      | 120        | <10.0  | —                     |       |
| M3 銅         | 浓溶液         | 20         | —      | 0.04                  | 放出氧气  |
| M3 銅         | 浓溶液         | 20         | —      | 0.04                  | 放出氯气  |
| 蒙奈合金         | 任何浓度        | 120        |        |                       | 耐蝕性好* |
| 鎳            | 浓溶液         | 20         |        | <1.0                  |       |
| 鎳            | 浓溶液         | 100        |        | <10.0                 |       |
| 錫(Sn 94.9%)  | 20          | 沸騰         |        | 0.4                   |       |
| 錫(Sn 94.9%)  | 100         | 25         |        | 0.5                   |       |
| 錫(Sn 94.9%)  | 100         | 沸騰         |        | 4.2                   |       |
| Cl 鋁**       | 10—63       | —          | <1.0   |                       |       |
| Cl 鋁         | 93—98       | 20         | <3.0   | —                     |       |
| Cl 鋁         | 93—98       | 50         | <6.0   | —                     |       |
| Cl 鋁         | 98          | 20         | —      | 2.75                  |       |
| Cl 鋁         | 98          | 50         | —      | 7.7                   |       |

(續)

| 金屬或合金               | 酸的浓度<br>(%) | 溫度<br>(°C) | 腐蝕速度   |                       | 备注                      |
|---------------------|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
|                     |             |            | (毫米/年) | (克/米 <sup>2</sup> ·时) |                         |
| 銀銅合金(Ag 96% Cu 4%)  | 任何浓度        | 沸点以下       | —      | —                     | 耐腐蝕                     |
| 硅鋁合金(силумин)       | 5—10        | 22         | 0.018  | —                     | 不耐腐蝕                    |
| 鋁鎂合金                | 任何浓度        | 任何溫度       | —      | —                     | 耐腐蝕                     |
| 鐵硅鋁合金(抗氯合金)         | 任何浓度        | 沸点以下       | —      | —                     | 耐腐蝕                     |
| 鎳鉻合金                | <50         | 室溫         | —      | —                     | 耐腐蝕                     |
| 鎳鉻鐵合金               | 10          | 沸騰以下       | —      | —                     | 耐腐蝕                     |
| 鎳鉻鐵合金               | 10—99.9     | 沸騰以下       | —      | —                     | 耐腐蝕好                    |
| 鎳鉻鐵合金               | 98—100      | 20         | <0.01  | —                     |                         |
| 鎳鉻鐵合金               | 98—100      | 沸騰         | <0.01  | —                     |                         |
| 鎳鉻鐵合金               | 10          | 沸騰         | 0.002  | —                     | 實驗室試驗                   |
| 久里麥特(Durimet 20***) |             | 沸騰         | 0.005  | —                     |                         |
| 久里麥特(Durimet 20)    | 50          | 沸騰         | 0.002  | —                     |                         |
| 久里麥特(Durimet 20)    | 75          | 沸騰         | 0.002  | —                     |                         |
| 久里麥特(Durimet 20)    | 冰醋酸         | 沸騰         | 0.002  | —                     |                         |
| 久里麥特(Durimet 20)    | 浓的          | >149       | —      | —                     | 当压力大于10<br>大气压时不<br>耐腐蝕 |
| 碳素鋼                 | 任何浓度        | 任何溫度       | —      | —                     | 不耐腐蝕                    |
| 1X13(ЭЖ 1)鋼         | 10          | 20         | —      | <0.1                  |                         |
| 1X13(ЭЖ 1)鋼         | 10          | 沸騰         | —      | <1.0                  |                         |
| 1X13(ЭЖ 1)鋼         | 50          | 20         | —      | <0.1                  |                         |
| 1X13(ЭЖ 1)鋼         | 50          | 沸騰         | —      | >10.0                 |                         |
| X17(ЭЖ 17)鋼         | 10          | 20         | —      | <0.1                  |                         |
| X17(ЭЖ 17)鋼         | 10          | 沸騰         | —      | <1.0                  |                         |
| X17(ЭЖ 17)鋼         | 50          | 20         | —      | <0.1                  |                         |
| X17(ЭЖ 17)鋼         | 50          | 沸騰         | —      | >10.0                 |                         |
| X28(ЭЖ 27)鋼         | 10          | 20         | —      | <0.1                  |                         |
| X28(ЭЖ 27)鋼         | 10          | 沸騰         | —      | <1.0                  |                         |
| X28(ЭЖ 27)鋼         | 50          | 20         | —      | <0.1                  |                         |
| X28(ЭЖ 27)鋼         | 50          | 沸騰         | —      | >10.0                 |                         |

(續)

| 金 属 或 合 金                  | 酸的浓度<br>(%) | 溫 度<br>(°C) | 腐 蝕 速 度 |                       | 备 注         |
|----------------------------|-------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|
|                            |             |             | (毫米/年)  | (克/米 <sup>2</sup> ·时) |             |
| 1 X 18 H 9 (ЭЯ 1) 鋼        | 10          | 20          | —       | 0.0                   | 試驗時間 744 小時 |
| 1 X 18 H 9 (ЭЯ 1) 鋼        | 10          | 沸騰          | —       | 0.005                 | 67小時        |
| 1 X 18 H 9 (ЭЯ 1) 鋼        | 50          | 沸騰          | —       | 0.004                 | 72小時        |
| 1 X 18 H 9 (ЭЯ 1) 鋼        | 80          | 20          | —       | 0.0                   | 265小時       |
| 1 X 18 H 9 (ЭЯ 1) 鋼        | 80          | 沸騰          | —       | 0.62                  | 47小時        |
| 1 X 18 H 9 (ЭЯ 1) 鋼        | 100         | 20          | —       | 0.10                  |             |
| 1 X 18 H 9 (ЭЯ 1) 鋼        | 100         | 沸騰          | —       | <1.0                  |             |
| 1 X 18 H 9 (ЭЯ 1) 鋼        | 100         | 200         | —       | <10.0                 | 壓力10個大氣 壓   |
| 1 X 18 H 9 T (ЭЯ 1 T) 鋼    | 10          | 20          | —       | 0.001                 | 試驗時間 744 小時 |
| 1 X 18 H 9 T (ЭЯ 1 T) 鋼    | 10          | 沸騰          | —       | 0.056                 | 43小時        |
| 1 X 18 H 9 T (ЭЯ 1 T) 鋼    | 50          | 沸騰          | —       | 0.001                 | 72小時        |
| 1 X 18 H 9 T (ЭЯ 1 T) 鋼    | 80          | 20          | —       | 0.002                 | 265小時       |
| 1 X 18 H 9 T (ЭЯ 1 T) 鋼    | 80          | 沸騰          | —       | 0.61                  | 47小時        |
| X 25 H 20 C 2 (ЭИ283) 鋼    | 10—100      | 20          | —       | <0.1                  |             |
| X 25 H 20 C 2 (ЭИ283) 鋼    | 10—100      | 沸騰          | —       | <1.0                  |             |
| 鉻鎳鉬鋼                       | 任何浓度        | 沸点以下        | —       | —                     | 耐腐蝕         |
| 鉻鎳鉬鋼                       | —           | 沸騰          | —       | —                     | 在蒸汽作用下 耐腐蝕  |
| X 18 H 12 M 3 T (ЭИ 183) 鋼 | 任何浓度        | 沸点以下        | —       | —                     | 耐腐蝕         |
| X 18 H 12 M 3 T (ЭИ 183) 鋼 | <30         | 更高的溫度       | —       | —                     | 在蒸汽作用下 耐腐蝕  |
| X 18 H 12 M 3 T (ЭИ 183) 鋼 | >30         | 更高的溫度       | —       | —                     | 耐蝕性良好       |
| X 18 H 12 M 3 T (ЭИ 183) 鋼 | 100         | 更高的溫度       | —       | —                     | 不耐腐蝕        |
| 鉬                          | 任何浓度        | 沸点以下        | —       | —                     | 耐腐蝕         |
| C15 硅鉄                     | 10—100      | 20°C沸点以 下   | —       | 0.1—1.0               |             |