


# 機 構 學

朱 越 生 著



# 機 構 學

朱越生編著

三 民 書 局 印 行

中華民國六十九年十二月初版

◎ 機 構 學

基本定價貳元捌角捌分

著作者

朱

越

發行人

劉

強

出版者

三民書局股份有限公司

印刷所

三民書局股份有限公司

臺北市重慶南路一段六十一號  
郵政劃撥九九九八號

號〇〇二〇第弔基版局登記卷局聞新院行政

# 三民科學技術叢書(一)

書名	著人	任教學校
數學	熊哲能	清華大學
微積分	黎曼	淡江大學
圖物物理	何炳成	水工大學
交理	梁耀光	功通大學
物理	陳陳	通達大學
理實驗	英英	大通大學
通化學	英達	交大
普通化學	龍英	範大
化學實	龍英	大學
學子	王明	師大
子子	魏魏	師大
電材件	吳余	成海
子子	高郎	中學
零視路	吳李	原工
子子	高李	成大
視路設	陳夏	理大
廠磁工	夏周	工大
工工	陳周	司學
工儀表	蔡周	學學
機械	劉毛	專學
機械	沈毛	學學
機械	孫周	學學
機械	林沈	學學
機械	唐林	學學
機械	黃唐	學學
機械	歐黃	學學
機械	本歐	學學
計算機	黃文	大學
計算機	本黃	大學
子子	源雄	成大

大學專校教材，各種考試用書。

# 機 構 學 (上) 目 錄

## 編 輯 大 意

### 第一章 概 說

1-1 定義和對象.....	1
1-2 原動件，從動件和運動對.....	2
1-3 運動鏈.....	4
1-4 運動的傳送和循環.....	5
1-5 簡圖中的配連符號.....	6

### 第二章 螺 旋

2-1 機械利益和機械效率.....	9
2-2 螺旋線和螺紋.....	10
2-3 動力螺旋.....	19
2-4 差動和複動螺旋.....	22

### 第三章 螺栓，螺釘和螺帽

3-1 螺栓.....	27
3-2 螺釘.....	31
3-3 螺帽.....	35
3-4 鎮緊裝置.....	37

## — 2 — 機 構 學

3-5 墊圈.....	38
-------------	----

## 第四章 鍵 和 銷

4-1 一般說明.....	41
4-2 鍵的功用、種類和規格.....	42
4-3 銷的功用、種類和規格.....	52

## 第五章 彈 簧

5-1 彈簧的功用和材料規格.....	57
5-2 鋼片彈簧.....	59
5-3 螺旋彈簧.....	62
5-4 扭轉彈簧.....	64
5-5 盤形彈簧.....	65

## 第六章 軸 承

6-1 滑動軸承的功用和潤滑.....	69
6-2 滾珠和滾子軸承.....	77

## 第七章 軸的聯結裝置

7-1 聯結器的種類和功用.....	87
7-2 離合器的種類和功用.....	96

## 目 錄 — 3 —

### 第八章 帶 輪

8-1	帶圈和帶輪.....	103
8-2	帶輪的速比.....	107
8-3	帶圈的長度.....	109
8-4	帶圈裝置律.....	110
8-5	繩和繩輪的傳動.....	112
8-6	帶圈傳送的馬力.....	113

### 第九章 鏈 輪

9-1	鏈條的種類和構造.....	117
9-2	滾子鏈輪的主要尺寸.....	121
9-3	鏈條的長度和軸間距離.....	123
9-4	鏈條轉動時的弦線作用和速比.....	125

### 附 錄

專門名詞英譯表.....	129
--------------	-----

# 第一章 概 說

## 1-1 定義和對象

將多個能抵抗外力的物體，作適當配置而成為一個單元，利用輸入的能量而使內部依次發生變動，最後能產生預定效果的，通常就稱作機器或機械。例如車床，刨床，汽車，洗衣機等等，都可以叫作機器或機械。有時候我們將任務比較單純的叫作機器，而將數個機器聯合起來完成某種綜合任務的設備叫作機械。

機器或機械的組成份子通常就稱作機件，其中不動的就叫作靜止機件，如機架，結構件和作為固定導路的都是。能活動的機件就叫作活動機件，作用是在傳送一定的動作到其他活動機件。

兩個或以上的機件，由於適當的連接，使其中一個機件的動作，迫使其他機件隨著產生動作，就成為一種機構。我們將機器和機構區分如下：凡可用作傳送或變換運動方式的設備稱作機構，而用來傳遞或變換能量的設備才稱作機器。可見任何一種機器，都可以當作機構來用；但是機構就不一定是機器了。

每一種機構通常又可分成若干更為單純並相互合作的單元，稱作單位機構。利用單位機構的特性分析，就比較容易了解整個機構的作用。

機構學是研究機構中各機件運動和傳力所遵從的法則之科學。我們這裡所研究的對象，是以機構動作的情形為主，並介紹各類機構以及其中常用的機件，以求獲得使用，維護和修理汽車的基本知識。

## 1-2 原動件，從動件和運動對

一個質點或物體的運動和靜止，通常都是相對於某種觀察框架而言的，很難決定是否處在絕對的靜止或運動狀態。我們在機構學中，硬性將地球當作固定不動的，而由地球所觀察的運動情形，當作絕對運動。若利用對地球作相對運動的框架，來觀察一物體的運動情形，所得到的就稱作相對運動。但有時候所研究的對象，整體也是對地球在運動的，例如研究車輛，船舶，飛機等機器的時候，為了此等事物內部機構的分析方便起見，我們改用這類機器的機架作為固定的觀察框架，來區分絕對運動和相對運動。

在任何一種機構之中，不論是單位機構或合成機構，總有一個機件要首先接受外力使生運動；這一個先動的機件，在機構學中稱作原動件。原動件就將運動依次傳送至其他相互連接的機件，這種後動的機件，都可以稱作從動件。

圖 1-2-1 表示一種單位機構，由曲柄 DE，連桿 EF 和滑件 F 以及固定軸，固定導路相互配合所構成，是機器中廣泛應用的一種機構。現在若將曲柄 DE 當作原動件，那末依次運動的連桿 EF 和滑件 F 都是從動件，而連桿又是滑件的原動件。這樣動作的單位機構，是可以將圓周運動變換成往復的直線運動。但我們也可以將滑件 F 當作原動件用，那末依次運動的連桿 EF 和曲柄 DE 都成了從動件，而連桿又是曲柄的原動件。這樣就成了能將往復直線運動變換成圓周運動的機構了。由此可見原動件和從動件的劃分並不




圖 1-2-1

是具有絕對性的，是要看機件的劃分範圍和動作的先後次序來決定的。又同一個機構可以具有不同的功用，這種情形稱作功用的倒換。

一個機構中若有甲機件受另一乙機件的直接約束，產生一定路線的運動時，一定要靠甲機件中的某一部份和乙機件中的某一部份，直接接觸並相互成為對偶而配連在一起。這樣所形成的對偶統稱作運動對。

一個運動對的兩部份：從絕對運動的觀點來看，其中的一個可以是靜止的或者兩個都不是靜止的；但是從相對運動的觀點來看，兩部份中任何一個都可以當作靜止的。

由於點或線接觸配連而成的運動對，通常是要依靠外力或重力來維持接觸的。例如將一圓球放在一個平板上，成了點接觸的運動對，要靠重力來維持接觸。兩個齒輪相配是線接觸的運動對，要靠外力來維持輪心間的距離才能維持接觸的。

由於面接觸配連而成的運動對，通常是可以不靠外力來維持接觸的，並且可以分成下列常用的三類：

(1) **滑行對** 是可以作相對的直線或曲線運動的運動對。例如圖 1-2-2 中的 (a)(b) 就是屬於滑行對，它的運動情形是可以確定的。但 (a) 中的滑件若是圓柱形，那末又可以轉動，運動情形就並不確定了。

(2) **迴轉對** 是可以作相對旋轉或搖擺的運動對，例如圖 1-2-2 中的 (c) 就屬於迴轉對，它的運動情形是可以確定的。但倘若取消 A 件兩邊所附的凸緣，那末又可以滑行。運動情形就並不確定了。

(3) **螺旋對** 是可以作相對的旋轉和直線運動的運動對，例如圖 1-2-2 中 (d) 的螺桿和螺帽就是屬於螺旋對，它的運動情形是可以確定的。




圖 1-2-2

### 1-3 運動鏈

將上一節中所說的運動對，用某種聯結物相連接時，我們把這種聯結物，統稱作連件。連件通常都是指由剛性材料所製成的，但是從廣義的立場來看，也可以用柔性材料，甚至可以利用流體來產生連件作用的，連件當然也是機件。如圖 1-2-1 所示的單位機構中，在 D, E 和 F 位置是三個迴轉對，曲柄 DE 和連桿 EF 都是用來聯結兩端的迴轉對的，而靜止不動的部份是用的聯結一端的迴轉對和一端的滑行對的，所以曲柄 DE, 連桿 EF 和靜止件 DF 都是連件。而搭繞圓輪的皮帶，液壓機中的流體等，都也可以稱作連件。

由數個連件以及數個運動對所組成的事物，可以稱作連件組，若這種連件組可以產生確切相對運動的，我們就稱這種連件組為運動鏈。

否則祇是鏈形物而已。一個運動鏈中的一個連件若是固定不動的，那末這個運動鏈就成為機構。所以圖 1-2-1 中所示的是一種機構，當然也是一種運動鏈。

#### 1-4 運動的傳送和循環

我們已經說明機構是單純用作傳送或變換運動的事物，而機構又要依靠機件的配連才能完成，所以倘若不計自然的引力和壓力，機件間的配連，必須依靠直接接觸才能依次傳送運動。也就是要靠點線或面的接觸來傳送運動，但純點接觸的情況實際上是不可能存在的，所直接接觸不是線接觸就是面接觸。但線接觸也祇有完全剛性體之間才可能存在。

兩個機件靠直接接觸來傳送運動，接觸的方式可以劃分成：

- ① 純滾動 ② 純滑行 ③ 純推動

有時傳動的方式是由上面幾種方式的某種混合而成的，那末就可以稱作複式傳動。

機器運轉的時候，它內部的機件連續發生位置變動，若能經過一段時距而回復到某一原始位置，那末就形成這機件運轉的一個循環，這一段時距就稱作這一循環的週期。機器之所以能繼續運動，就是依靠內部各部分和機件的形成循環，這樣機器才能有使用的價值。例如汽車發動機要靠燃料的週期性注入而動作，其中每壹部份和機件都有它自己的工作循環；四行程的氣缸要靠主軸旋轉兩圈（兩個循環）才完成氣缸的工作循環。水箱裡的冷卻水通常要利用散熱方法來維持一定的溫度，所以水溫變化很小而時距極短；但水的勢態仍舊是在進行循環。由此可見一個機器運轉的時候，它內部任何一部分，不管是動的或是不動的，都會有它的本身工作循環和週期。所以我們就說機器

# — 6 — 機 構 學

的運動是具有循環性和週期性的。

## 1-5 簡圖中的配連符號

要分析一個機器內部主要機構的動作情形，通常要利用圖樣來補助文字的說明。若採用實際的圖形或實際的斷面圖，固然對了解主要機構的運動情況很有幫助，但畫的時候就比較困難。通常我們祇要利用簡單的符號，畫出具有代表性的圖形，能說明這個機構中各機件之間的主要幾何關係和相對情形，就可認作滿意。利用這種觀念所畫出




圖 1-5-1

來的圖形，稱作這機構的簡圖。畫簡圖的時候，要採用規定的符號，那末讀圖時才不會發生錯誤。

圖 1-5-1 所示的，就代表一個六缸柴油機內，氣缸內部活塞的滑行運動變換成曲柄迴轉運動機構的簡圖。實際情況比較接近圖 1-2-1 的情形。但在簡圖中，我們用兩條直線段來代表曲柄和連桿，用長方形代表滑件，用加有陰影線段的來代表固定的部份，

用一個小圓代表可以運動的銷接點，但小圓外另外連有陰影線外圍的，就代表不動的銷接點，用了這類符號以後，再加上實際全部幾何關係的資料後，就可以分析這機構的運動情形了。

由於機構的種類繁多，畫簡圖的符號當然就相當的多，無須在這裡先作綜合介紹。上面我們因為已談到機件的配連情形，所以這裡先將有關配連的符號列成圖 1-5-2 以供採用。

(a) 中的小圓  $bc$  代表一個可以移動的樞軸，從小圓向外接出的線段  $B$  和  $C$  分別代表連桿或其他機件，是可以彼此相對繞軸轉動的。

所以實際上 B, C 連桿通常是在平行的平面內作相對的轉動的。




圖 1-5-2

(b) 圖中兩根連桿交於一點，代表是結成剛體的。交點的地方畫了一個小圈，就代表是一個可動的樞軸，所以這剛體是可以繞軸擺動或轉動的。

(c) 圖中小圈 bc 還是一個可動的樞軸，但連桿 C 穿通小圈，是一根桿子。連桿 B 是從小圈外面接出的，代表套在樞軸上的機件。圖中的 B 和 C 連桿都可以繞 bc 作相對的搖擺和迴轉運動的。

(d)(e) 圖都代表兩件可相對滑行的機件 B 和 C；B 是滑件，C 是導路，若是平面運動，那末這兩圖都表示可以相對作直線滑行。當 B, C 中有一件是固定時，祇要加幾條陰影線就可以了。

(f) 圖中 D, C 代表可以相互滑行的機件，而 D, B 則代表可相對迴轉的機件，其中也可以加陰影線來表示固定件。：

(g)(h) 圖都代表可以相對滾動的機件，當然也可容許相對的滑行，即使接觸部份配上輪齒，但輪齒和輪齒表面間仍會有滑行現象。

將上列數種常用配連符號，恰當地配合使用，再加上我們學習工程畫的知識，就可以簡單的圖形來代表複雜機構的情形，因此對機構的分析更容易着手了。

## — 8 — 機 構 學

### 習 题

- 1-1 我們是怎樣來定義機器和機構的？試舉例說明。
- 1-2 說明相對運動和絕對運動的觀念。
- 1-3 原動件和從動件是如何區分的？並用例來說明。
- 1-4 什麼叫做運動對？通常不靠外力來維持面接觸的運動對可以分成那幾類？
- 1-5 連件，運動鏈是如何定義的？
- 1-6 直接接觸的傳動方式通常分成那幾種？試舉例說明。
- 1-7 機器的運轉若沒有循環性和週期性，會有什麼結果？
- 1-8 說明簡圖在機構學中的用途。
- 1-9 機構學是怎麼樣的一種學科。
- 1-10 從事汽車修護行業的人，為什麼要學機構學？

## 第二章 螺旋

### 2-1 機械利益和機械效率

任何一種機構，當作機械使用時，就牽涉到力的關係。要靠原動部份連續施加相當的力，才能使從動部分產生一定的效果或工作，來克服某種反抗的力。我們將施加的力，稱作作用力；而反抗的力稱作抵抗力。有一類機械是用來補助人力的不足的，例如施用人力於機械，來抬起不能用人力直接舉起的重物。所以我們就定義一個量，稱作機械利益的，用來說明這類機械省力的程度。設某一機械設備的作用力是F，而抵抗力是W，那末這機械或設備的機械利益  $M_s$  就定義成：

$$M_s \equiv \frac{W}{F} \quad (2-1-1)$$

所以機械利益又稱作力比。對省力的機械來說，它們的機械利益都是大於一的，因為作用力都比抵抗力來得小。但是機械的目的若是在於增加從動件的速度的，那末作用力就要比抵抗力大才行，所以機械利益就小於一了。

任何一種機構，當作機械使用時，在原動部份所輸入的功或能量，由於摩擦的存在而有摩擦損耗；同時機械自身各部分的運轉，亦消耗相當的功，因此最後從動部分所輸出的功或能量，一定會耗失一部分的。所以我們就定義一個量，稱作機械效率；用來說明這機械中能量損失的程度，和可以利用的程度。設某一機械輸入的功或能量用  $E_i$ ，輸出的功或能量用  $E_o$ ，機械運轉所損失的功或能量用  $E_f$  來表示時，

就將機械效率  $\eta$  (唸成“依搭”) 定義成：

$$\eta = \frac{E_o}{E_i} = \frac{E_i - E_t}{E_i} = 1 - \frac{E_t}{E_i} \quad (2-1-2)$$

通常一個機械的機械效率，是用百分率來表示。它的數值當然要由設計是否優良來決定，但是沒有一種實際機械的機械效率能達到 100% 的。祇有理論的機械才會有 100% 的機械效率。

數個機械依次結合使用時，綜合所成的整個機械，它的機械利益和機械效率，分別就是個別機械的機械利益的連乘積，和個別機械的機械效率的連乘積。

## 2-2 螺旋線和螺紋

設想將一條線斜繞在一個圓柱上，並規定沿軸向的行進率是相同的，這樣所形成的曲線，稱作正螺旋線或柱形螺旋線，通常就簡稱作螺旋線。若將這圓柱的表面展開成平面，螺旋線顯然就展開成一條斜直線。一條螺旋線的作圖法有如圖 2-2-1 所示，右方的圓就是圓柱的正切面，如圖分成 12 等隔得 0, 1, 2, ……, 11, 12 各點。在圖中左方畫




圖 2-2-1