

128050

# 无机物普通化学工艺学

下 册

A. П. 耶果洛夫 И. В. 什瑪宁柯夫

A. И. 謝列謝夫斯基 著

教師参考室

化学工业出版社

63·3

528  
5/1763.3 128050

T2KS

中等專業学校教学用書

# 無机物普通化学工艺学

## 下 册

А. П. 耶果洛夫  
А. И. 謝列謝夫斯基 著  
И. В. 什瑪寧柯夫  
徐 忠 本 譯

化 學 工 業 出 版 社

本書系根据苏联化学出版社出版的 A. П. 耶果洛夫、  
A. И. 謝列謝夫斯基、И. В. 什瑪寧柯夫合著的「無机物普通  
化学工艺学」(Общая химическая технология неорга-  
нических веществ) 1955 年第三版(修訂本)譯出。

原書的第二版名为「無机物工艺学教程」(Курс тех-  
нологии минеральных веществ)，其上半部我社已有譯本  
出版。

原書經苏联化工业部教育司审定为中等化工技术学校的  
教学参考書。本書对欲获得有关最重要的無机物工艺方面  
簡略知識的化学工作者和工程技术人员亦很有裨益。

本書分上下兩册出版。上册包括：無机原料；水；硫酸  
和硫；氯、鹽酸与氯的含氧化合物；氫、氮和氧的生产；氮  
的合成；硝酸等部分。下册包括：碱；磷和磷酸；無机肥料  
；碳化鈣和鈣基鈣；無机鹽类；金属；硅酸鹽类。

下册由徐忠本同志翻譯。

А. П. Егоров А. И. Шеремеевский

И. В. Шманенков

## ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ

Всесоюз (госхимиздат москва 1955)

### 無机物普通化学工艺学(下册)

徐忠本譯

化工业出版社(北京安定門外和平北路)出版

北京市書刊出版業營業許可証出字第092号

北京市印刷一厂印刷 新华书店發行

开本：850×1168%

1957年9月第一版

印張：8%

1957年9月第一次印刷

字数：221 千字

印数：2034

定价：(10) 1.50 元

書號：15063·0117

## 下 册 目 录

<b>第八章 碱 .....</b>	8
1. 碱。概述 .....	8
2. 氨碱法 .....	12
制碱的示意流程 .....	13
3. 最重要的制碱作业与设备 .....	16
石灰与二氧化碳的制取 .....	16
消化石灰以制取石灰乳 .....	23
鹽液的制备与淨化 .....	24
吸收 .....	25
碳酸化 .....	33
过滤 .....	38
焙燒 .....	41
氨的再生（蒸餾） .....	43
消耗系数 .....	47
4. 碳酸氢鈉（酸式碳酸鈉） .....	48
氨碱法合理化發展的途径 .....	49
5. 苛性鈉 .....	50
制苛性鈉的石灰法 .....	51
鉄酸鈉法制苛性鈉 .....	57
6. 苛性鈉溶液的濃縮 .....	58
碱液强制循环的蒸發器 .....	58
7. 苛性鈉的熔熬 .....	65
用敞口鍋熔熬 .....	65
真空熔熬 .....	67
熔融苛性鈉的包装 .....	69
消耗系数 .....	69
参考文献 .....	69
<b>第九章 磷与磷酸 .....</b>	70
1. 磷。概述 .....	70
2. 黃磷 .....	70

电热法略述 .....	71
电爐 .....	72
电爐中磷的昇华 .....	76
3. 赤磷 .....	80
制造黃磷赤磷时的安全技术 .....	81
4. 磷酸 .....	82
萃取磷酸 .....	82
磷酸的濃縮 .....	86
磷石膏的利用 .....	87
热法磷酸 .....	88
<b>参考文献 .....</b>	<b>91</b>
<b>第十章 無机肥料 .....</b>	<b>92</b>
1. 概述 .....	92
2. 磷肥 .....	97
制造磷肥的原料 .....	97
磷塊岩粉 .....	98
过磷酸鈣 .....	99
对过磷酸鈣的要求 .....	108
粒狀过磷酸鈣 .....	109
氯化过磷酸鈣 .....	110
磷酸鈣生产中氯的利用 .....	111
重过磷酸鈣 .....	112
沉淀磷酸鈣肥料 .....	112
热制磷肥 .....	114
3. 氮肥 .....	116
硝酸銨 .....	116
硝酸銨 .....	120
硝酸鈣 .....	120
硫酸銨 .....	121
尿素 .....	123
4. 鋅肥 .....	124
氯化鋅 .....	125

5. 多效肥料 .....	129
复合肥料 .....	129
混合肥料 .....	133
参考文献 .....	134
<b>第十一章 碳化钙和氯氨基钙</b> .....	135
1. 碳化钙 .....	135
制造流程 .....	136
碳化钙爐 .....	137
安全技术 .....	138
压型碳化钙 .....	139
2. 氯氨基钙 .....	139
氯氨基钙爐 .....	141
安全技术 .....	142
对氯氨基钙的要求 .....	143
参考文献 .....	143
<b>第十二章 无机鹽</b> .....	144
1. 綠矾 .....	144
利用浸洗（酸洗）廢液制綠矾 .....	144
2. 胆矾（硫酸銅） .....	146
用廢銅制胆矾 .....	147
用白水銅制胆矾 .....	149
3. 硫化鈉 .....	150
4. 氯化鉛 .....	155
用鹽酸法制取氯化鉛 .....	156
用氯化鈣法制取氯化鉛 .....	158
5. 氢氟酸及其鹽类 .....	160
氢氟酸 .....	160
氟化鈉 .....	162
冰晶石 .....	163
6. 砷及其鹽类 .....	164
砒霜 .....	165
亞砷酸鹽 .....	167
砷酸鹽（砷酸鈣） .....	170

制造砷化物的安全技术与劳动保护	172
7. 磷酸鹽 (工業用磷酸鹽)	173
鈉的磷酸鹽	173
錳的磷酸鹽	175
8. 鉻鹽	175
重鉻酸鈉	176
重鉻酸鉀	182
制造鉻鹽的安全技术与劳动保护	182
9. 硼酸和硼砂	183
硼酸	183
硼砂	185
10. 溴化物和碘化物	186
溴和溴化物	186
碘和碘化物	188
<b>参考文献</b>	188
<b>第十三章 金屬</b>	189
1. 概述	189
2. 生鐵和鋼	194
生鐵的制造	194
鋼的制造	201
鋼的品种	208
鉄合金	211
3. 有色金屬	211
銅	211
鉛	216
鋁	218
有色金屬合金	222
4. 稀有金屬	224
5. 粉末冶金	226
6. 碱金屬与碱土金屬	226
熔融物电化学要述	226
金屬鈉	228
金屬鎂	231

<b>参考文献</b>	235
<b>第十四章 硅酸鹽</b>	236
1. 陶瓷	236
陶瓷制品的原料	237
陶瓷制品的制造	239
瓷器与精陶器	244
耐酸制品	245
陶瓷建筑材料	246
耐火材料	247
2. 無机膠凝材料	252
氣硬膠凝材料	253
水硬膠凝材料	256
耐酸水泥	262
用膠凝材料制成的制品	263
3. 玻璃	264
制造玻璃的原料	265
玻璃液的制造	267
玻璃熔窑	268
玻璃制品的制造	272
4. 水玻璃与硅冻	279
水玻璃	279
硅冻	280
5. 熔融岩石与天然耐酸材料	281
<b>参考文献</b>	283

## 第八章 碱

### 1. 碱。概述

**碱的用途** 总称为“碱”的工业所制造的产品有好几种：如纯碱（碳酸钠） $\text{Na}_2\text{CO}_3$ 、酸式碳酸钠（碳酸氢钠） $\text{NaHCO}_3$ ——所谓的“食用苏打”、结晶碱  $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  及  $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、苛性钠（烧碱） $\text{NaOH}$ 。

在碱类中最重要的是纯碱，它是制取其他碱类产品（苛性钠、酸式碳酸钠、结晶碱）的原料。极大量的纯碱用于制皂业、玻璃制造业、石油工业、纺织工业、纤维素工业、食品工业、造纸工业、油漆工业、有色与黑色冶金业、皮革生产等。

碳酸氢钠（酸式碳酸钠）用于食品工业、糖菓工业、制药化学工业、人造矿泉水生产，此外还用于医学上及用作灭火器的填充料等。

十水的和一水的结晶碱大多用于日常生活中。

纯碱的生产不断地扩大着，这就说明国民经济许多部门对它的需求是多方面的，是日益增长的。烧碱的生产也在不断增大。

就纯碱来说，碱厂的世界生产量（不包括苏联）在1947年是一千二百万吨以上。苏联第五个五年计划（1951～1955年）规定，纯碱的生产要比1950年增长84%，烧碱要增长79%。

**纯碱的性质** 纯碳酸钠是白色的结晶粉末，比重2.53克/厘米<sup>3</sup>，在851°时熔融。碳酸钠跟水能生成好几种水合物，例如： $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 。纯碱的水溶液具有强碱性。

苏联出产的纯碱有三种标号：工业用纯碱、照相用纯碱与光学用纯碱（见表12）。

对用于不同工业部门的工业用纯碱，还额外有一些要求。例如，用于炼镁的纯碱不得含有0.05%以上的碳酸镁；用于炼铝

对純碱的要求  
(ГОСТ 5100-49)

表 12

指 标	工 業 用	照相用	光 学 用
总碱度(换算成 $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ), %, 不低于	95	95	96
燒失量, % (重), 不高于	3.5	3.5	2.5
不溶于水物質, %, 不高于	溶解后允許 有少許殘渣	0.1	0.3
杂质含量, %, 不高于			
$\text{NaCl}$	1	1	0.5
$\text{Na}_2\text{SO}_4$	沒有規定	0.1	0.05
鐵	沒有規定	0.01	0.005

的純碱中，硫酸鈉的含量不得超过 0.1%；用于玻璃工業及用于搪瓷業的純碱中，鐵的含量不得超过 0.02%。





**天然碱** 紀元前數千年，人們就已經知道使用碱了。那时人們或从天然矿产地采取碱，或是燃燒某些海藻从其灰燼中来取碱。碱在自然界中，有的是天然碱(трома)  $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{NaHCO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ，有的是泡碱(натрон)  $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ，有的是水碱(термнатрит)  $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 。此外在各种碱性矿物水中都含有溶解状态的碱。極大量的天然碱含在一些碱湖的天然鹽水中。在苏联、美国、埃及及其他国家中都有这种碱湖；在苏联的西西伯利亞和庫隆达草原都有具有工业价值的碱湖。

十九世紀初，由于碱的价格昂贵，以及由自然富源中开采碱的規模狭小，因而阻碍了玻璃制造業、制皂業、制革業等等重要工业部門的發展。因此产生了用合成法制碱的必要。


**制造純碱的合成法 路布蘭法** 1791年，路布蘭成功地采用合成法，由自然界中分布極广的矿物原料来制碱；这类矿物原料就是食鹽、石灰石和煤。这种方法就是用迴轉窑在  $950 \sim 1000^\circ$  下来熔化硫酸鈉（用硫酸处理食鹽所得的产物）、石灰石和煤的混合物。把窑中生成的碱熔合物（粗碱）加以粉碎，并用水浸取。

这时碱就溶解于水生成溶液，而硫化鈣、未發生反应的碳酸鈣及其他机械杂质都成固态残渣。再用二氧化碳来处理制得的碱溶液，以使生成的部分苛性鈉变成純碱，并使溶液中所含的硫酸鈉杂质分解。沉淀后，蒸發碱液。最后煅燒并粉碎制得的产物。


用路布蘭法制碱时所發生的反应，可用下列方程式来表示：




除这些反应外，在約 1000° 的温度下碳酸鈣离解：



用二氧化碳处理浸取碱熔合物后生成的固态残渣时，就析出硫化氢：



有白热的氧化铁或铁矾土存在时，在过剩的空气中硫化氢就氧化生成元素硫：



将生成的硫进而加工，可制成硫酸。

由此可见，路布蘭法制碱的过程可以看作是循环过程，其中所用的原料是氯化鈉（食鹽）、石灰石和水，而最后得到的产品是純碱和氯化氢。

在当时实现这一过程的困难之一，就是不可能大量利用氯化氢，且就衛生觀点而言，是决不应当把氯化氢排至大气中的。只是在創拟了用氯化氢制氯的工業方法之后，路布蘭法的贏利才有所提高。但是不久以后出現的电解氯化鈉水溶液直接制氯的方法，大大縮減了路布蘭法制碱的生产。



上述方法的另一些严重缺点乃是燃料消耗量大，設備笨重，过程繁重等等；其所以燃料消耗量大，因为主要过程（燒結）必須在高温下进行。

所有这些原因，使得索尔偉在十九世紀六十年代提出的制純

碱的氨碱法早在上世紀末就把路布蘭法从实际上排挤掉了，因为索尔偉的氨碱法是更完善的也更經濟的方法。

苏联創拟的方法是用天然硫酸鈉来制碱；这一方法就反应特点来看，它与路布蘭法相近，但不同者在于采用的流程和设备構造。


**氨碱法** 氨碱法制碱时發生的化学反应可用下列总方程式来表示：




可逆反应（1）在低温下（30°左右）按我們所要求的方向进行，即从左向右；在約70°或70°以上的温度下，該反应就按逆向进行。反应（2）也是可逆的，在高温下反应从左向右，但在低温下就可能因为純碱吸收二氧化碳和水而生成碳酸氢鈉。

过程所需的二氧化碳，由焙燒石灰石或白堊而制得；此外，在过程中亦可以利用煅燒  $\text{NaHCO}_3$  时生成的二氧 化碳〔見方程式（2）〕。


焙燒石灰石或白堊，使用連續式石灰窑，焙燒时的反应如下：



焙燒时除二氧化碳外还得到石灰，石灰与过剩水分作用就变成石灰乳：




石灰乳可用来从氯化銨溶液中再生氨：



再生氨可送回过程中使用。

由此可見，氨碱法制碱的原料是食鹽的天产濃溶液或人造濃溶液和石灰石（或白堊）。就理論上言，处于循环中的氨是不会損耗的，然而实际上却要在过程中加入适量（18~20%）氨水以补偿不可避免的氨的少量損耗。

氨碱法中各个阶段的相互联系可由下列簡圖来表示：



## 2. 氨 碱 法

氨碱法在很長的時間內都只是憑經驗而發展的。仅仅在最近數十年內才用物理化学的方法对生产过程作了研究，以求得强化过程和提高原料的利用率。

研究氨碱法时存在的主要問題之一，就是如何在用二氧化碳飽和氨鹽液时得到最大产量的酸式碳酸鈉，以及如何确定这最大产量与食鹽的濃度和温度、二氧化碳飽和氨鹽液的飽和度等各种可变条件的关系。

为二氧化碳所飽和的氨鹽液是一复杂的兩相体系，液相是  $\text{NaCl}$ 、 $\text{NH}_4\text{Cl}$ 、 $\text{NH}_4\text{HCO}_3$ 、 $\text{NaHCO}_3$ 、 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$  等鹽溶液；固相（沉淀）是  $\text{NaHCO}_3$ （沉淀和溶液中酸式碳酸鈉的量相当于溶液中  $\text{NH}_4\text{Cl}$  的量）。溶液自二氧化碳飽和器中排出以后，这一体系就趋于平衡状态。

碳酸氫鈉的沉淀率主要决定純碱的产量，而碳酸氫鈉的沉淀率在一定的温度下則取决于下列条件：

- (1) 在原溶液中  $\text{NaCl}$  与  $\text{NH}_3$  的数量比；
- (2) 原溶液中的水量；
- (3) 溶液的二氧化碳飽和度。

按質量作用定律，氯化鈉与氨的数量比率若減小，则酸式碳酸鈉的沉淀率就增大。原液体中水的数量增多，碳酸氫鈉的溶解度就增大，于是碳酸氫鈉的产量就減少。

溶液的二氧化碳飽和度必須尽量与碳酸氢銨分子組成中  $\text{CO}_2$  与  $\text{NH}_3$  的比率相近。飽和度与这一化学計算比率越相近，从溶液中沉淀出来的  $\text{NaHCO}_3$  就越多。为了正确选择各原料組份 ( $\text{NaCl}$ 、 $\text{NH}_3$  和  $\text{H}_2\text{O}$ ) 的比，使得在这种比例下能得到  $\text{NaHCO}_3$  的最大产量，即有最大量的酸式碳酸鈉沉淀出来，就必须知道在  $\text{NaCl}-\text{NH}_4\text{HCO}_3-(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3-\text{H}_2\text{O}$  这一多組份复杂体系中各种鹽的溶解度。許多学者(П.П. 費道切夫、Е.И. 奥尔洛夫、А.П. 别洛波尔斯基等)对这一体系作了研究。

根据費道切夫的資料， $15^\circ$  时可达到的  $\text{NaHCO}_3$  的最大产量不超过 78.8%；这时  $\text{NaCl}$  的利用率是 78.8%，氨的利用率是 85.1%。

費道切夫說，在  $30\sim32^\circ$  时可以得到的  $\text{NaHCO}_3$  产量較高，但不超过 84%。对于氨碱法制碱來說， $\text{NaHCO}_3$  的这一产量是理論上的可能極限，在实际上必须努力才能达到这一产量。

氨碱法的發明者，在很長时期內都相信用各种改进的方法可以使食鹽几乎完全变成碳酸氫鈉。但是，費道切夫对上述鹽的体系所作的平衡研究表明，如果仍然不改变这种方法本身，则上述企圖是不会成功的。

### 制碱的示意流程

氨碱法制碱工艺过程的示意流程如圖 113 所示。食鹽的水溶液 (307~310 克/升)，在預先除去鈣和鎂鹽后，自动由高位槽流入吸收器 1 中，同时由蒸餾塔 5 把含有氨和二氧化碳的气体送入吸收器 1 中，亦把从真空过滤器 4 和碳酸化塔 2 中排出的含有氨和二氧化碳的气体送入吸收器 1 中，于是食鹽的水溶液就吸收氨和二氧化碳。

廢气主要由氮組成，被排入大气中。

氨鹽液預先在冷却器 11 中冷却，然后不断流入碳酸化塔 2 的上部 (碳酸化塔中液体几乎滿裝到頂部)，在其中与来自石灰窑 10 和碱焙燒爐 6 的已冷却和淨化的气体相遇 (在石灰窑的气体中




圖 113 氨碱法制純碱的示意流程圖

1—吸收器；2—碳酸化（沉淀）塔；3,11—冷却器；4—真空过滤器；  
5—蒸餾塔；6—碱焙燒爐；7—壓縮機；8—石灰消化器；9—  
窑气洗涤器；10—石灰窑。

$\text{CO}_2$  佔 35~42%，在碱焙燒爐的气体中  $\text{CO}_2$  佔 90% ) 。

壓縮机 7 把气体压入碳酸化塔 2 的下部。

碳酸化塔中的主要反应是原料——氯化鈉和二氧化碳——变成碳酸氢鈉。其中含有未被吸收的二氧化碳和氨（帶出的）的气体，从碳酸化塔的上部排出，并进入吸收器 1 中。

在碳酸化塔 2 內氯化銨溶液中生成的結晶碳酸氫鈉悬浮物，送入真空过滤器 4 中以分离出固态的酸式碳酸鈉。滤液流入蒸餾塔 5 中，用分解氯化銨和銨的碳酸鹽的方法来使氨再生。

在蒸餾塔 5 中，于 70~80° 时，塔中析出的气体（蒸餾气体）使銨鹽分解。为了分解氯化銨，往塔 5 中送入石灰乳。鹽分解时析出的氨蒸气从溶液中逸出。再生氨和二氧化碳重新送回吸收器 1 中。

主要含溶解  $\text{CaCl}_2$  和未参与反应的  $\text{NaCl}$  的液体，某些工厂部

分用之以制商品  $\text{CaCl}_2$  ①。

在真空过滤器 4 中洗涤之后，碳酸氢钠送入迴轉式碱焙燒爐 6 进行焙燒。这一作业称为焙燒。纯碱由爐 6 出来被送入仓库中，并接着进行包装。

由于碳酸氢钠分解，在碱焙燒爐 6 中生成約含 90%  $\text{CO}_2$  的气体。这气体通过冷却器 3 和气体洗涤器（圖 113 中未繪出），在压縮机 7 中压缩至压力約为 2 大气压，然后与經過冷却和洗涤的石灰窑气相混，再一同送入碳酸化塔 2 中。

由石灰窑中出来的氧化钙被送入石灰消化机 8 中制取石灰乳。往消化机中同时还送入热水。制得的石灰乳在除去  $\text{CaCO}_3$  颗粒及其他固体杂质之后，經混合机而送入蒸馏塔 5 中来使氨从氯化铵中再生。

在各个碱厂中，氨碱法制纯碱的生产几乎按照同一种工艺流程进行。不同之处只在于某些设备的結構、内部裝备、尺寸和生产率。我们可以把这極复杂的制碱过程分为数个部分，即所謂的工段。在每一个工段中有一台或数台（彼此联系的）设备。在纯碱制造厂中有下列工段：

- (1) 吸收工段（用氨来使鹽液饱和）；
- (2) 壓縮机工段；
- (3) 碳酸化工段（二氧化碳饱和氨鹽液而使碳酸氢钠沉淀）；
- (4) 过濾工段（分离碳酸氢钠和氯化铵溶液）；
- (5) 蒸餾工段（使氨从氯化铵溶液中再生）；
- (6) 焙燒工段（使碳酸氢钠分解为二氧化碳与纯碱）。

制碱生产的所有这些工段之間，按液体和气体的行程相互联系着，構成一个封閉鏈环，此鏈环的每一个环节都与其他环节有关，且其本身也影响其他环节。

① 蒸發  $\text{CaCl}_2$  溶液所得的熔融氯化鈣（66~70%  $\text{CaCl}_2$ ），用来制备冷卻剂（每 100 克水中含 42 克  $\text{CaCl}_2$  的溶液在 -55° 下冻结），制造金属鈣以及用于制革工业中。脱水氯化鈣（83~88%  $\text{CaCl}_2$ ）是在 400° 时焙燒熔融氯化鈣而制得的，它用来使有机液体脱水，使气体干燥。出于它的吸水性，必須把产品收藏在严密的包装容器（鋼桶）中。

除上述的主要制碱过程外，还有下列辅助过程：

- (1) 焙烧石灰石来制取二氧化碳和石灰；
- (2) 消化石灰以制取石灰乳。

### 3. 最重要的制碱作业与设备

关于制碱的作业和设备，将按照工艺过程的程序依次一一加以阐述，所以现在首先来研究制碱所用的石灰与二氧化碳的制备作业。

#### 石灰与二氧化碳的制取

石灰用来制造纯碱和从纯碱来制取苛性钠（苛化），二氧化碳用来制造纯碱和碳酸氢钠。

除碱工业外，石灰广泛用来制造碳化钙、漂白粉、次氯酸钙、硝酸钙、肥料、杀虫剂、以及用于大多数有机合成过程中（用于水解过程、脱水过程、中和过程等等）。在农业上把大量石灰施用于土壤中。建筑材料工业所用的石灰，其量更是巨大可观（用来制造硅酸盐砖、硅砖、拌合水泥、陶瓷等等）；石灰在建筑工程上也直接作胶凝材料用。

除制造纯碱外，二氧化碳用来制取各种碳酸盐、碱、矿泉水、干冰等，以及用于制糖业中。

**原料** 制取石灰和二氧化碳的工业原料是石灰石和白垩——含碳酸钙的岩石。石灰石和白垩等碳酸盐岩石常常形成整个山脊。石灰石和白垩的矿床遍佈于苏联各地。在岩石中与碳酸钙伴生的有杂质  $\text{SiO}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{Fe}_2\text{O}_3$ 、 $\text{MgCO}_3$  等。

石灰石和白垩的大致成分（%）如下：

	致密石灰石	白垩
$\text{CaCO}_3$ .....	96.24	93.8~96.2
$\text{MgCO}_3$ .....	1.14	0.3~0.9
$\text{Al}_2\text{O}_3$ .....	0.63	—
$\text{Fe}_2\text{O}_3$ .....	0.19	0.11~0.84
$\text{SiO}_2$ 及其他杂质 .....	1.72	1.3~5.7
$\text{SO}_3$ .....	0.08	0.07~0.35