

成都工学院图书馆

356801

基本館藏

# 深珐琅钢与铸铁

〔苏联〕 И·Н·尤卡洛夫 著

杨惠华 陈增凯譯



76127  
323

中国工业出版社

本书提出了有关涂珐瑯鋼和鑄鐵的資料。对决定于鋼和鑄鐵质量的珐瑯的主要几种缺陷的形成原因作了研究。书中还研究了涂珐瑯鋼和鑄鐵的成分和物理机械性能。阐明了获得优质涂珐瑯生铁部件的条件。

本书供工厂和研究所的熟练工人和技术人员阅读。

И.Н.Юковов  
СТАЛИ И ЧУГУНЫ ДЛЯ  
ЭМАЛИРОВАНИЯ  
МЕТАЛЛУРГИЗДАТ—1961

\* \* \*

### 涂 珐 瑶 鋼 与 鑄 鐵

杨惠华 陈增凯 譯

\*

冶金工业部科学技术情报产品标准研究所书刊编辑室編輯  
(北京灯市口71号)

中国工业出版社出版 (北京修善園路丙10号)

北京市书刊出版业营业登记证字第10号

中国工业出版社第三印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店經售

\*

开本850×1168<sup>1</sup>/32·印张3<sup>1</sup>/<sub>16</sub>·字数96,000

1964年9月北京第一版 1964年9月北京第一次印刷

印数0001—2,420·定价(科六) 0.65元

\*

统一书号: 15165·3048 (冶金-503)

# 目 录

<b>引 言</b> .....	1
<b>第一章 涂珐瑯用的 鋼</b> .....	4
关于底壳与金属附着的概念 .....	4
对涂珐瑯钢及制品的要求 .....	8
钢的机械性能与物理性能 .....	10
钢的化学成分 .....	15
钢的显微组织与低倍组织 .....	18
气对珐瑯质量的影响 .....	22
钛合金钢 .....	25
钢的试验方法 .....	30
高合金钢 .....	32
<b>第二章 涂珐瑯用的 鑄鐵</b> .....	34
铸铁的质量及其应用范围 .....	34
铸铁用的 珐瑯 .....	37
各种因素对珐瑯与铸铁附着的影响 .....	38
铸铁制品的涂珐瑯准备 .....	40
铸铁的组织形成 .....	42
涂珐瑯时铸铁的热膨胀和松眼 .....	43
铸铁的化学成分 .....	48
铸铁的组织 .....	75
铸铁的氧化物和气体对珐瑯质量的影响 .....	91
铸铁的机械性能 .....	100
<b>第三章 鑄件结构和涂珐瑯鑄件 的 制造工艺</b> .....	102
鑄件结构 .....	102
铸铁的冶炼 .....	102
造型 .....	103
模型浇铸和鑄件脱模 .....	107
鑄件中的缺陷及其对珐瑯的影响 .....	108
<b>参考文献</b> .....	112

## 引　　言

技术不断的发展要求采用新的工艺过程，从而也就有必要采用可以在各种介质中耐蚀的材料来制造设备。

为此目的采用稀有金属与高合金钢，在大多数情况下是不经济的。

防止金属的腐蚀与形成铁鳞，主要是采用各种涂层。金属的涂珐琅是主要的防蚀方法之一。

珐琅是一层薄薄的涂在金属制品上的成分复杂的玻璃。由于采用了化学稳定的玻璃，坚固的金属制品表面就避免了氧化。涂珐琅制品的光洁的表面、美观的外形、价廉的原材料以及高的使用寿命，这些都是涂珐琅的优点。

在大多数情况下，价廉的涂珐琅金属（钢、铸铁）可以代替价格昂贵的高合金钢、稀有金属与贵金属。

金属的涂珐琅产生于古代。最初它是用在装饰上，后来用在日用品及卫生工程设备上。

钢与铸铁的涂珐琅产生于十八世纪的后半期<sup>[1,2]</sup>。但钢的涂珐琅得到广泛的发展是在上一世纪的后半期——随着利用碱性平炉炼制低碳钢而开始的<sup>[3,4]</sup>。

在俄国，珐琅的生产是在上一世纪八十年代开始的，而只是到该世纪末才具有工业生产规模<sup>[5,6]</sup>。

珐琅生产现在已发展成一个大型的工业生产部门。如1924年在德国，仅仅涂珐琅的铸铁制品产量就占九万吨。1953年在英国，涂珐琅制品的产量为十万吨<sup>[1]</sup>。

苏联在战前时期只有几十个生产涂珐琅的熟铁与铸铁制品的工厂。卫国战争以后，用最新技术装备起来的大型新工厂（其中包括制造涂珐琅的化工设备工厂）投入了生产。这一时期涂珐琅的钢制品产量比1940年增加了九倍，涂珐琅制品的使用范围也显

著扩大。現在，用涂珐瑯的鋼与鑄鐵所制造的物品除了家庭日用品以外，其中涂珐瑯的耐酸設備、衛生工程設備、建筑用品、油槽車、車廂、管件及水管的产量也是越来越多了。在航空及其他工业部門，涂耐热珐瑯的制品生产都有了扩大。耐热涂层可以用来保护在高溫（达1000°）条件下工作的金属，使其免受晶間腐蝕；或是为了在相同条件下利用各种非合金鋼〔7~10〕，以代替成本昂贵的高合金耐热鋼。

現在制造涂珐瑯制品的主要金属是鋼与鑄鐵。

根据对制品提出的技术要求确定鋼与鑄鐵用的珐瑯成分。各種珐瑯的基质是二氧化硅。例如，耐酸珐瑯主要組分的含量范围（%）是： $\text{SiO}_2$  55~65； $\text{TiO}_2$  0~8； $\text{ZrO}_2$  0~5； $\text{Al}_2\text{O}_3$  2~5； $\text{B}_2\text{O}_3$  2~7； $\text{Na}_2\text{O}$  10~20； $\text{K}_2\text{O}$  3~8； $\text{CaO}$ 、 $\text{CaF}_2$ 、 $\text{MgO}$  等均为5以上〔11〕。

和玻璃类似，珐瑯是用石英砂、长石、碳酸鈉、硼砂、碳酸鉀、硝酸鉀及其他配料熔合成的。为了得到不透明的珐瑯，須加入所謂的暗化剂及顏料；为了使珐瑯牢固附着，須加入某些金属氧化物。

将炉內熔制好的熔合物注入水中，由于在水中驟然的冷却，該熔合物就分裂成碎块——顆粒。在加入水、粘土和其它材料并将顆粒磨碎以后，就获得一种液体物质，称作珐瑯浆。将珐瑯在制品表面上涂成均匀的薄层，干燥，然后在 700~900° 溫度通过烧制使其固着。在烧制过程中，附着在制品上的珐瑯微粒彼此熔合，形成一层密实的玻璃状涂层。

在制造涂珐瑯的鑄鐵与鋼制品时，一般是涂两种珐瑯——底瓷与表瓷。

底瓷（或称底珐瑯）直接涂在金属上。表瓷涂在底瓷上。表瓷一般是涂两道，有时也涂三道。

每一层珐瑯在涂好以后，均須在炉內于 800~900° 的溫度加以烧制。因此金属在涂珐瑯的过程中經過多次高温加热与冷却；金属的性能与质量发生变化，珐瑯的质量也就受到影响。

涂珐瑯比金属防蝕的其它一些方法优越，由于具有这种优越性，涂珐瑯制品的使用范围不仅能够得到进一步扩大，而且它的生产規模还能得到扩大。但是，在得到密实的涂层方面，直到現在还存在着很大的困难。在各个生产工序上珐瑯涂层中都会出現缺陷，这就会降低制品的产量和阻碍珐瑯制品生产的发展。

参与涂珐瑯过程的是金属-底瓷与表瓷的多組分系統。所以，珐瑯制品的质量及其使用期限都要取决于金属的性能与成分、珐瑯涂层的性能及其涂抹方法。

专家們一致认为，金属的性能是关系到珐瑯制品质量的决定性因素之一 [2,3,12,13,14]。

現在，涂珐瑯的技术已經有了很大的进步，有关珐瑯与涂珐瑯工艺也有了大量的文献資料。至于談到涂珐瑯用的金属（特別是鑄鐵）的质量，那么这个問題在文献中还闡述得不够，这还未能滿足生产珐瑯制品的企业要求 [15]。

因此就有必要整理和总结一下已有的有关涂珐瑯金属的性能与质量的資料，这也就是本书的目的。

书中把有关涂珐瑯鋼与鑄鐵的质量和性能的現代資料进行了系统整理，这些資料主要是发表在杂志上的。对取决于金属质量的珐瑯涂层主要几种缺陷的形成原因，提出了一些研究成果。最后还規定了涂珐瑯鋼与鑄鐵的牌号以及这种生鐵鑄件的鑄造条件。

本书是对涂珐瑯金属的性能及质量的有关資料进行系统总结的初次尝试，所以显然是不会沒有缺点的，因此，作者对各种批评意見都表示感謝。

## 第一章 塗琺瑯用的鋼

通常采用軟鋼板作为涂琺瑯用的原材料，鋼板的质量直接影响到涂琺瑯制品的质量及其价格的降低。虽然这种鋼的质量已經有了系統的改进，但当涂琺瑯时有时在鋼板上还会出現缺陷。同时，由于鋼质量不合格引起的琺瑯涂层上的許多缺陷，往往是在制品最終烧制好后才顯現出来，或者是在其保管与使用期間才顯現出来。

与鋼质量有关的琺瑯缺陷的产生原因，一直是研究的課題，但所得的研究成果还不充分，因此直到現在其中还有許多缺陷未能加以消除。不但如此，由于近几年来对琺瑯质量的要求不断提高，根据国外的資料得悉，在鋼板涂琺瑯时，遇到的困难和缺陷数量还有所增加[16~19]。

琺瑯的缺陷是各种各样的，但主要的缺陷是由气相形成的（燒蝕、气泡、孔隙等）。

缺陷产生的原因基本上已查明，但还有一些未解决的問題，例如，氢在金属中的作用就是一例。

对涂琺瑯鋼的化学成分与性能，冶炼和加工处理的方法，都提出了又高又全面的要求。对于涂琺瑯制品的生产工艺的要求也是如此。

現在我們就来研究一下鋼的性能、成分与质量以及涂琺瑯鋼制品的制备問題。

### 关于底瓷与金属附着的概念

底层琺瑯應該与金属牢固地附着，并且能經受住溫度的变化与机械作用的影响，制品在生产与使用的过程中就会遇到这些情況。琺瑯与金属的附着力基本上是由金属的性能来决定的。为了了解金属的这一作用，下面就来闡述一些有关琺瑯与金属附着的

最普通的理論，在文献〔12, 20~23〕中对这些理論曾作了詳細的分析。

**珐瑯与金属的机械附着理论** 琥珀渗透到金属面的深处并且純机械地保持在其中。制品的粗糙表面是用各种不同的方法得到的，如鋼制品在涂琥珀前酸洗、鑄鐵制件的噴砂处理、琥珀內加入附着性氧化物等等。图1表示琥珀渗入鑄鐵孔隙內的情况。



图1 鑄鐵—琥珀間界；浸蝕的磨片， $\times 440$

**金属的树枝状晶体形成理论** 現已查明，仅在琥珀烧制了一段相当长的时间以后，或者当它含有附着性杂质时，琥珀才与钢板附着，通常采用氧化鎳、氧化鈷、硫化砷及硫化銻作为附着性杂质。

根据金相、 $\gamma$  射綫照相及岩相学研究的結果，有些作者〔24, 25〕认为，在烧制及冷却时，溶解于琥珀內的鐵的氧化物形成  $\alpha$ -鐵树枝状晶体，这种  $\alpha$ -鐵树枝状晶体与琥珀和金属牢固附着。

琺瑯內的氧化物含量越大， $\alpha$ -鐵樹枝狀晶体的形成进程也就越强烈，附着的强度也就增大。

有些研究者〔26〕认为，树枝状晶体不仅是由鐵构成的，而且也是由氧化物被氢还原出的鈷或鎳构成的。在鐵的表面上还形成混合結晶体（如鐵鈷晶体），并且它們也与鐵及琺瑯牢固地附着。某些数量的鐵的氧化物也同时被还原，并形成树枝状晶体，使琺瑯与金属的附着力加强。对烧制正常的含有附着性氧化物的琺瑯底层—鑄鐵間界区所进行的电子显微鏡研究表明，不存在树枝状晶体〔27,28〕。

**氧化鐵中间层理论** 未溶解于金属中的琺瑯底层通过氧化鐵中间层与金属附着〔29〕，这种氧化鐵是当烧制制品时在金属表面呈一层薄膜形成的。該薄膜的一面牢固地附着在金属上，其另一面与琺瑯結合。已經查明，如果制品表面完全被抛光，并且沒有氧化物薄膜，那末底瓷与制品附着得不好。在氧含量不足或含有还原性气体的气氛中进行烧制时，发现了这种現象。



**电化学理论** 在熔融的琺瑯中发生电化学过程。有些人认为〔30, 31~37〕，附着性氧化物于烧制溫度时被鐵还原，并在鐵上形成紧密附着的沉淀物，这种沉淀物呈金属的树枝状晶体，或金属与鐵的合金的树枝状晶体。这些沉淀物（例如鈷和鐵的沉淀物）形成閉合微电池，成为鋼表面长期腐蝕的根源。由于这样，鋼的表面变松散，上面出現了凹凸不平，琺瑯就牢固地附着在这些凹凸不平处。

图2是涂有底瓷的鋼板断面，（a）的底瓷含有氧化鈷，（b）的底瓷不含氧化鈷。在（a）图中可以清楚地看出受腐蝕的鋼的粗糙表面；在（b）图中金属表面是平整的。

以后在研究琺瑯內鐵的氧化物的形成及溶解机理时，查明形成的鐵鱗在琺瑯漫流后就被金属鐵还原成 $FeO$ ，并以 $FeO$ 的形式溶解于熔融物中。起初溶解速度很快，以后随着琺瑯飽和度的增大而減慢。在烧制时，由于鐵的氧化物溶解，底瓷的膨胀系数从 $250\sim 280 \times 10^{-7}$ 增大到 $385 \times 10^{-7}$ ，即接近于鐵的膨胀系数（400

$\sim 420 \times 10^{-7}$ )。

比鐵貴重的金屬的氧化物都是良好的附着劑。鐵將鈷和鎳由其化合物中取代出來的反應式如下：



同時，根據已知的金屬電解活性，金屬按照以下的遞減順序排列：K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Co, Ni, Sn, Pb, Cu, Sb, Bi, Hg, Ag, Pt, Au，其中每一種金屬可以將後面的金屬從其鹽類中取代出來。




圖 2 涂有底漆的鋼板斷面  
a—含氧化鈷；b—不含氧化鈷

與比鐵貴重的其它金屬相反，鈷和鎳的氧化物幾乎不被氧化亞鐵還原，而只是被金屬鐵還原，並同時在其表面上形成沉淀物。因此，這些氧化物僅在濃度不大時發生作用。

關於琥珀與金屬附着的原因，還存在着另外一些意見。例如：（1）附着性氧化物把琥珀的膨脹系數提高到接近於鋼的膨脹系數；（2）氧化鈷減低熔融物的表面張力並改善潤濕作用；

（3）形成氧含量低的矽酸鹽，將鐵劇烈地破壞；（4）鐵鱗溶解於琥珀內，並與琥珀熔融物內和金屬表面上的鐵鱗的氧化合。

根据以上假說可以肯定，金属与珐瑯結合的强度除了要取决于珐瑯的成分与性能以及金属的性能以外，特別是要取决于这些性能适合于疏松粗糙表面的形成条件，这种表面大概与金属的选择性腐蚀有关。由此可見，涂珐瑯鋼的組織必須具有形成一定厚度的氧化鐵薄膜的能力，这一能力决定于鋼的成分和組織—它的腐蚀性能。此外，金属与珐瑯的热膨胀系数首先取决于鋼的成分，它們的热膨胀系数應該有一定的比例关系。

### 对涂珐瑯钢及制品的要求

在涂珐瑯前，将金属表面进行預加工，以便消除制品表面的非金属夹杂物，因为在污染的表面（油斑、砂子、熔渣、盐等）上会形成带孔的珐瑯层。

主要是采用脱脂、退火、然后酸洗的方法来清理表面。脱脂就是把金属表面的油脂去掉，其方法是进行化学处理（利用溶剂或硷），或是将制品进行退火（热处理脱脂）。

制品退火时，除了有机污染物被清除以外，应力也被消除。应在 $600\sim800^{\circ}$ 时进行退火，温度再高便會形成一层很牢固的铁鳞，很难将它从制品上清理掉。

厚壁钢制品（化工设备）应在較高的溫度下进行退火。为了得到易于酸洗掉的較疏松的铁鳞，制品在退火前用5%的盐酸溶液进行噴洒。

在氧化性气氛的炉内进行退火。脱脂以后牢固附着的铁鳞和铁锈用稀硫酸或稀盐酸溶液酸洗清除。

铁鳞的溶解速度取决于溶液的浓度与其溫度。沉积在制品表面上的铁鳞应仔細加以清除。

在酸洗过程中，金属溶解时有氢气析出，其中一部份氢溶解于金属中，在涂珐瑯的过程中这一部份氢从金属中析出，使珐瑯形成缺陷。

为了清除退火后的铁鳞，我們一些工厂在实际工作中不用酸洗法而采用噴砂处理来清理钢制品，它的效果良好，因为钢不会

被氯或鉄的盐类饱和。为此，研究了利用保护气氛退火的可能性 [22, 38]，在这种情况下可以只作一次退火操作；金属在同一个操作过程中表面发生脱碳，这同样是重要的。

在烧制时，制品可能会发生翘曲，或者在底瓷中产生缺陷。

弯曲了的制品在热状态下加以矫正，珐瑯涂层破損的地方应再次涂上珐瑯，然后将制品再次进行烧制。

涂珐瑯用的鋼制品采用焊接法或冲压法制成。

此时，制品應該滿足以下基本要求：

1. 制品的壁厚应一致，壁厚不仅應該根据使用条件来决定，而且还應該根据制品在涂珐瑯过程中的烧制条件来决定，同时制品的形状应尽可能简单；

2. 鋼制品与其各个部分的形状須便于涂珐瑯，在計算形状时，應該保証在涂珐瑯过程中的四次或五次高温烧制时的翘曲度最小；

3. 制品结构內不得有銳角和半径太小的圓角；

4. 焊縫應該密实并經過仔細清理；

5. 制品表面上不得有裂縫、凹穴、砂眼及划痕 [3, 12]。

上述这些要求决定了涂珐瑯制品用鋼的牌号、性能和质量。这些鋼的种类如下：普通涂珐瑯鋼—深拉用鋼、低碳涂珐瑯鋼、含鈦鋼、合金鋼。

制造涂珐瑯鋼制品最常用的材料是酸洗軟鋼。低碳鋼与合金鋼用得少些，屋面鐵板只是用在焊接制品上。含鈦合金鋼是战后的一项技术成果，在很多国家中，这些鋼用来涂单层珐瑯，而不涂中间底瓷层，但直到最近这些鋼只在少数工厂中得到使用。

大部份制品是利用深拉冲压法制成。某些研究者 [3, 12, 21] 指出，适于深拉的鋼一般在涂珐瑯时不会产生缺陷。

在制造焊接制品时，焊接质量有着特殊的意义。試驗表明，珐瑯涂层的缺陷常常位于焊縫部位上，所以焊縫應該密实无孔。焊縫的鍛尖会产生良好的效果。在焊条中不應該含銅，使用工业純鐵焊条的效果最好 [39]。对涂珐瑯用的鋼板提出的要求是多

方面的。这种鋼應該具有以下的性能：

1. 涂珐瑯鋼的化学成分和組織都應該均匀；杂质含量應該在一定的范围内；在鋼板表面不应有不均匀、夹杂物、裂口、夹层、气泡、砂眼、偏析聚集物或偶然聚集物（特別是珠光体或渗碳体聚集物）；
2. 烧制时在鋼上應該形成均匀的鐵鱗层，鋼的酸洗与清理應該迅速均匀进行；
3. 鋼的厚度應該均匀，并且應該經受住拉伸、冲压及焊接时的应力；在涂珐瑯时，无论是在鋼板經過成型、拉伸或深拉的部位上，或者是在未經成型的部位上，都不應該出現缺陷；
4. 鋼的气体含量應該最小，特別是氢；在酸洗时，鋼僅可能少吸收氢；
5. 焊接时，鋼不應該产生裂縫和裂口；
6. 鋼的膨胀系数應該在一定的范围内〔2, 3, 12, 40〕。

### 钢的机械性能与物理性能

涂珐瑯制品最常用的鋼是平炉鋼板，技术要求由相应的标准加以規定。

在我国，涂珐瑯的普通制品是采用酸洗鋼〔410〕制成的。酸洗就是在軋制过程中用5%的硫酸溶液将鋼浸蝕，随后在900~950°的溫度下进行退火，酸洗能使鋼得到清洁的沒有鐵鱗的表面，同时使鋼具有較高的可涂珐瑯性。其余品种較高的鋼用来制造要求特別高的特种制品。

酸洗鋼的特点是韌性大；这种鋼應該經受住180°弯曲試驗，試驗时垫板的厚度等于鋼板厚度的两倍，随后在弯回到原来状态时不出現裂口或起鱗。

① 同样见ГОСТ1386—47, 8075—56。

表 1 中的数据是相应厚度的一級鋼板在杯凸試驗时的月牙凹最小允許深度。

月牙凹深度与鋼板厚度的关系

表 1

鋼板厚度, 毫米	月牙凹的最小深度, 毫米	鋼板厚度, 毫米	月牙凹的最小深度, 毫米
0.25	6.9	0.90	9.6
0.30~0.35	7.2	1.0	9.9
0.40~0.45	7.5	1.15	10.2
0.50~0.55	8.0	1.25	10.4
0.60~0.65	8.5	1.50	11.0
0.70~0.75	8.9	1.75	11.4
0.80	9.3	2.0	11.8




图 3 玻璃与金属在加热时的膨胀

1—钢; 2—玻璃

在涂玻璃生产中应用最广泛的钢的机械性能数值应该符合以下指标:

布氏硬度 $H_B$ , 公斤/毫米 <sup>2</sup>	80~100
屈服点, 公斤/毫米 <sup>2</sup>	15~30
抗拉强度极限, 公斤/毫米 <sup>2</sup>	30~35
裂断延伸率, %	30~40

**热膨胀** 热膨胀指标是珐瑯与金属的最重要性能之一，因为它们的膨胀系数的差别是珐瑯层中应力的产生和发展的主要原因之一。由于珐瑯的抗压强度比抗拉强度大九倍和九倍以上，所以压力比拉力的危险性小，因此在实际工作中一般使用膨胀系数通常比金属的要小些的珐瑯。

随着温度的升高金属与珐瑯的热膨胀的差别参见图3。珐瑯层内所产生的应力值取决于珐瑯与金属膨胀曲线的差数。

珐瑯与金属的不同点是珐瑯的体膨胀系数大 ( $260 \sim 360 \times 10^{-7}$ ) [42]。

保管底瓷与金属的热膨胀系数不同，但它们之间的附着仍很牢固，这是由于在烧制过程中因铁的氧化底瓷的成分与其热膨胀系数发生变化所致。

根据参考文献 [40]，涂珐瑯制品生产中所用软钢在  $100 \sim 900^{\circ}$  温度范围内的热膨胀系数为：

$0 \sim 100^{\circ}$	$352 \times 10^{-7}$	$0 \sim 600^{\circ}$	$428 \times 10^{-7}$
$0 \sim 200^{\circ}$	$370 \times 10^{-7}$	$0 \sim 700^{\circ}$	$433 \times 10^{-7}$
$0 \sim 300^{\circ}$	$391 \times 10^{-7}$	$0 \sim 800^{\circ}$	$425 \times 10^{-7}$
$0 \sim 400^{\circ}$	$407 \times 10^{-7}$	$0 \sim 900^{\circ}$	$361 \times 10^{-7}$
$0 \sim 500^{\circ}$	$421 \times 10^{-7}$		

为了牢固地附着在金属上，珐瑯涂层须在温度  $950^{\circ}$  以下烧制两次或三次，这时软化了的钢可能经受不住自重的压力或翘曲（金属出现弯曲或翘曲）。

钢在高温时的弯曲和翘曲在涂珐瑯时影响很大。这些缺陷有时是金属与珐瑯的热膨胀系数不同引起的，有时与钢的组织有关。

含碳量不超过 0.1% 的软钢可以具有珠光体与铁素体组织。

鋼加热到临界溫度时，发生 $\alpha\rightarrow\gamma$ 同素異形組織轉变（图4），在这种轉变溫度时鋼的热膨胀系数約增大到十倍，这一点特別重要。同时，鋼的强度也降低；在这样的溫度涂珊瑚时，将会发生翹曲及弯曲，大尺寸的制品尤其是这样〔2、43~45〕。




圖 4 鐵碳相圖

由鐵碳狀態圖中可以看出，鋼的含碳量越大，體積轉變溫度就越低（圖5）。在含碳量為0.3%的鋼中，大約在780°時發生同素異形轉變；在含碳量為0.05%的鋼中，在880°時才發生這種轉變。

因此，钢的含碳量越多，或者珐琅涂层的烧制温度越高，就越有可能产生翘曲（图 6）。因此，涂珐琅工愿意使用含碳量最低、临界转变温度最高的钢，并且愿意在温度低于这种转变温度的情况下涂珐琅，这种意图是可以理解的。这时制品在涂珐琅过程中的翘曲度减小。




图 5 临界点  $A_3$  位置与含碳量的关系

图 6 含碳量 (%) 对厚度为 0.8 毫米的钢板弯曲量的影响：

 $\alpha$ —0.017%； $\beta$ —0.034%； $\delta$ —0.065%图 7 纯铁板 ( $\alpha$ ) 与含钛钢板 ( $\beta$ ) 的厚度对加热到温度 870° 时的弯曲量的影响