



236580



黑色冶金設計总院 编

# 小型鋼鐵厂化驗室 筹建与操作



71  
380

冶金工业出版社

**小型钢铁厂化验室筹建与操作**                   黑色冶金设计总院 编  
    编著：王须椒   设计：鲁芝芳 朱骏英 校对：马泰安

---

1958年12月第一版           1958年12月北京第一次印刷 8,000 册  
787×1092 • 1/32 • 55,000字 • 印张 3  $\frac{4}{32}$  • 定价 0.28 元  
冶金工业出版社印刷厂印           新华书店发行           书号 1308

---

冶金工业出版社出版（地址：北京市灯市口甲 45 号）  
北京市期刊出版业营业登记证字第 093 号

## 前　　言

在党的社会主义建設總路線的光輝照耀下，全国人民正在为今年生产1070万吨鋼这一重大的政治任务而奋斗。目前全国各地本着先土后洋，土洋結合的方針，已建立了几十万个土高爐，几千个小高爐，近千个小轉爐。生鐵产量正在飞跃增长。为了使小高爐鐵水奔流，小轉爐遍地开花，必須进一步掌握原材料和成品的化学成份，便于正确配料，提高小高爐和小轉爐的产量与質量，因此各地迫切需要建立化驗室，要求化驗工作很快跟上去。

为了协助地方鋼鐵厂很快的建立化驗室，这里介绍了五种不同規模的化驗室方案，以及以土为主的成套化驗室的設備制造图。另外本書也介紹了一些简单的分析方法，这些方法虽然在其他書籍中已有所叙述，但我們这次把它們整理成为比較完整的一套，对于缺乏資料的化驗人員，或許仍能有些参考作用。

这本小冊子是我院机械制造厂科检验室組同志在短时期內突击编写出来的。由于編写時間短促，內容不免有欠妥的地方，希望讀者将发现的問題隨時告訴我們，以便及时修正。

在本書編写过程中，引用了以下三本書中的資料，我們特在此向这几本書的作者致謝。这三本書是：北京大学化学系分析化学教研室和冶金工业部鋼鐵研究院合編的“鋼鐵及其原材料土法分析”，冶金工业部設計司和地質研究所合編的“炼鐵原料的鑑別，化驗及配料”，河南省工业厅工矿試驗所編的“鋼鐵土法化驗”（均由冶金工业出版社出版）。

## 目 录

第一章 化驗室的設計	1
第一节 化驗室的任务与工作量	1
第二节 化驗室的类型与适用范围	3
第三节 化驗室的設備与仪器药品	4
第四节 化驗室的人員	12
第五节 化驗室的建筑要求与总图位置	13
第六节 化驗室的投資估算	15
第二章 分析方法	17
第一节 試样准备	17
一、取样	17
二、試样的溶解	19
三、試样的称量	21
第二节 鋼鐵分析	22
一、碳的測定	22
二、硫的測定	26
三、錳的測定	33
四、磷的測定	35
五、硅的測定	41
第三节 矿石分析	48
I. 鐵矿石的分析	48
一、鐵的測定	48
二、二氧化硅的測定	51
三、硫的測定	53
四、氧化鈣和氧化鎂的測定	54

I. 錳矿石的分析	57
一、錳的測定	57
二、二氧化矽的測定	59
II. 石灰石的分析	59
一、氧化鈣和氧化鎂的測定	59
二、氧化鈣的測定	60
三、二氧化矽的測定	62
第四节 鐵合金分析	62
I. 砂鐵	62
一、硅的測定	62
二、碳的測定	65
三、硫的測定	65
I. 錳鐵	65
一、錳的測定	65
二、磷的測定	69
三、碳的測定	70
四、硫的測定	70
五、硅的測定	70
第五节 煤焦分析	70
一、水份的測定	70
二、灰份的測定	71
三、揮发份的測定	71
四、固定碳的測定	72
五、硫的測定	72
第六节 爐渣分析	74
一、二氧化矽的測定	75

二、鐵的測定.....	75
三、氧化鋁的測定.....	76
四、氧化鈣的測定.....	76
第三章 化驗室的安全技術.....	78
第一節 灼傷的預防及急救方法.....	78
第二節 割傷的預防及急救方法.....	79
第三節 中毒的預防及急救方法.....	80

附圖

1. I、II、III型化驗室平面布置圖.....	81
2. IV、V型化驗室平面布置圖.....	82
3. 化驗室主要設備明細表.....	83
4. 土天平.....	85
5. 炭熱板及通風柜.....	86
6. 管式煤爐.....	87
7. 干燥箱用炭熱板.....	88
8. 水暖干燥箱.....	98
9. 高溫煤爐.....	90
10. 單面分析台.....	91
11. 木工作台.....	92
12. 物品櫃.....	93

## 第一章 化驗室的設計

### 第一節 化驗室的任务与工作量

一个鋼鐵厂化驗室的主要任务，是对炼鐵、炼鋼的原料及成品进行化学分析，确定原料的成份，这样才能正确的配料。高爐配料的正确与否直接影响到炼出来的鐵是否能符合质量要求，产量是否能达到計劃指标。尤其目前土高爐的生产，原料来源比較复杂，在甲地的炼鐵經驗用到乙地去不一定就成功，其中主要原因之一就是原料的成份不一样，所以配料要求也就不同。对于高爐和轉爐的成品也需要进行分析，这一方面是检查炼出来的鐵和鋼是否合乎质量要求，另一方面根据成品分析的結果可以調整配料方法，改进操作，提高质量与产量。高爐的成品就是轉爐的原料，含硫、磷过高的生鐵会給炼鋼带来很多困难，甚至炼不出合乎要求的鋼来。爐渣的化学成份对高爐和轉爐是否能順利出鐵出鋼也有着密切关系。其中最主要的是爐渣的硃度，即氧化鈣和二氧化硅的比值，对不同的原料、燃料和不同的产品有不同的硃度要求。

化驗室在鋼鐵厂所起的作用好比人的眼睛，它起着指导生产、保証质量、提高产量、节省原料、降低成本等重要作用。

在地方小型鋼鐵厂筹建化驗室的时候，首先要估計一下每天有多少試样，分析哪些項目，需要多少化驗人員，需要建多大的化驗室。

根据以土为主，土洋結合的原則，对小高爐和小轉爐的化驗要求不能和大高爐大轉爐同等对待，小高爐小轉爐的取样次数可以适当的縮減，否則在化驗工作上必将化費很大的人力和物力而造成浪費。

由于对目前土高爐及小轉爐的生产情况沒有掌握，究竟多少土高爐或多大的地区范围配备一个化驗室适宜，还提不出成熟的意见，因此仅能对取样工作提供初步意见，供估計化驗室工作量的参考。

原料来源复杂的矿石，試样就需要多取几个；高爐和轉爐爐况不正常时，化驗任务也会增大，高爐群的布置比較分散时，化驗室可能要多建几个。过于分散的土高爐不必建立单独的化驗室，可以用最簡便的分析方法进行最必要的几項分析，或送到就近的化驗室去分析。

根据一般正常情况估計，各种原料、成品等取样数量及化驗項目可按以下原則来考慮。

### 一、炼铁原料的取样及分析項目：

1. 鐵矿石——每100~200吨堆成一堆时取一个平均样，分析全鐵、二氧化硅、氧化鈣、磷、硫。

2. 石灰石——每周取一个样，分析氧化鈣、二氧化硅等。

3. 錳矿——每周或每批（每批使用時間不少于一周）取一个样，分析錳及二氧化硅等。

4. 焦炭——三天取一个平均样，分析硫、灰份、揮发份、水份。

### 二、生鐵的取样及分析項目：

1. 8米<sup>3</sup>以上的高爐，每出一次鉄取一个鉄样，分析

硅、錳、磷、硫。每班取一个渣样，分析二氧化硅、氧化钙、三氧化二铝。

2. 8米<sup>3</sup>以下的小高爐，每班取一个铁样，分析硅、锰、磷、硫。每天取一个渣样，分析二氧化硅、氧化钙、三氧化二铝。

3. 土高爐（指不用鼓风机的）每三天取一个铁样，分析硅、锰、磷、硫。不分析爐渣的化学成份。

### 三、轉爐鋼的取样及分析項目：

1. 3吨以上的轉爐，每出一爐鋼取一个钢样，分析碳、硅、锰、磷、硫。每天取一个渣样，分析二氧化硅、氧化钙、氧化亚铁。

2. 1吨至3吨的轉爐，每出四爐鋼取一个钢样，分析碳、硅、锰、磷、硫。每三天取一个渣样，分析二氧化硅、氧化钙、氧化亚铁。

3. 小于1吨的轉爐，可以适当減少試样数量，每班或每天取1~2个钢样，分析碳、硅、锰、磷、硫，不分析爐渣成份。

## 第二節 化驗室的类型与適用范围

为便于地方鋼鐵厂和各单位选用，这里一共設計了五种类型的化驗室，可以适用于不同的高爐和轉爐。根据以上分析工作量的粗略估算，各种类型化驗室所能负担多少个爐子的化驗工作量见表1。各地爐子情况不可能完全与表1所列相同，所以各单位可根据自己所建立爐子的数量来选用化驗室的类型。当然这个表只是按一般情况拟定的，各地爐子組合情况的差異以及原料等情况的变化，还必須加以考慮。各种类型的化驗室平面布置图如附图1、2、3。

表 1

化 驗 室 類 型	面 積  米 <sup>2</sup>	每驗 班能 容人 數 的 化 員	爐子類別	土高爐	小高爐 <8米 <sup>3</sup>	小高爐 >8米 <sup>3</sup>	轉爐 <1噸	轉爐 1~3噸	轉爐 >3噸
				20	2.5	1.2	5	1.2	0.3
I	24	1~2		10~40	3~5	1~2	5~10	1~2	—
II	36	3~4	各种类型的 化驗室能負 担的爐子數	20~50	6~10	3~5	11~20	3~5	1
III	72	5~6		—	11~15	6~7	—	6~7	2
IV	144	7~14		—	16~35	8~17	—	8~17	3~4
V	240	16~22		—	—	18~25	—	18~25	5~6

注：每个化驗人員一班可負擔的工作量是按以下方法估計的：

高爐：每人每班平均可分析 20 个成份（包括原料及成品），

轉爐：每人每班平均可分析 20 个成份。

### 第三節 化驗室的設備与仪器药品

化驗室的設備一般都是比較洋而貴的。目前鋼鐵工业遍地开花，要求在短期內普遍建立化驗室，使化驗工作能跟上去，因此就必須走党提出的以土为主，土洋結合的道路。在設備方面作到尽量不求外地供应，采用就地取材自己制造的办法来解决。最近河南省工业厅工矿試驗所試制成功了成套土化驗設備，如以管式煤爐代替管式電爐，以高溫煤爐代替高溫馬弗爐等。北京大学和冶金工业部鋼鐵研究院最近又試制成功了土天平。这些都是很寶貴的經驗，不仅可以节省投資，而且在沒有电源的地方也可以建立化驗室，給普遍建立化驗室創造了有利条件。在这里介紹的五种类型的化驗室中，基本上都是采用土的化驗設備，但考慮到規模較大的專

区以上的化驗室在业务上要领导本地区内的一些小化驗室，所以根据大中小相结合、土洋并举的方针，在較大的化驗室里也选用了一些較精密的设备，如感量万分之一的分析天平及光电比色計等，以便采用某些标准方法进行测定以及制备一些标准試样。

为了便于地方小厂很快的建立化驗室，并及时投入生产，今将化驗室投入生产时所需的玻璃仪器杂品及药品等消耗品，列出清单載于表 2 和表 3，供化驗室生产准备参考用。随着分析方法的不断改进，所列药品及仪器等可能不够应用，以后可以按实际需要随时补充。表中所列的仪器药品数量，是考虑供 2—3 个月用的，特別少的药品，可以到省或专区的化驗室去分装。I, II, III 型化驗室用的分析台、工作台及物品柜等，亦可用一般傢俱代替，不另新制。

化驗室仪器杂品明細表

表 2

名 称	规 格	单 位	数 量					备注
			I型	II型	III型	IV型	V型	
比色管(带刻度)	50毫升	支	2	2	4	6	12	
筛子	100, 120, 200 目各一个	套	1	1	1	1	1	
銅鉗	φ 120 毫米	个	1	1	1	2	2	
磁乳鉢	φ 9 毫米	个	1	1	1	2	2	
容量瓶	100 毫升	个	2	6	10	20	36	
容量瓶	500 毫升	个	2	6	10	20	36	
容量瓶	1000毫升	个	2	6	10	20	36	
容量瓶	1000毫升棕色	个	2	4	6	8	10	
量筒	10毫升	个	1	3	5	10	18	
量筒	25毫升	个	1	3	5	10	18	
量筒	50毫升	个	1	3	5	10	18	

續表 2

名 称	规 格	单 位	数 量					备 注
			I型	II型	III型	IV型	V型	
量筒	100 毫升	个	1	3	5	10	18	
量筒	250 毫升	个	1	3	5	10	18	
滴定管	25 毫升白色	支	1	3	5	7	9	
滴定管	50 毫升白色	支	3	6	10	14	18	
滴定管	50 毫升棕色	支	1	3	5	7	9	
烧杯	250 毫升	个	4	20	40	60	80	
烧杯	300 毫升	个	4	20	40	60	80	
烧杯	400 毫升	个	4	10	40	60	80	
烧杯	1000 毫升	个	4	10	20	30	40	
平底烧瓶	500 毫升	个	2	10	20	28	36	
三角瓶	250 毫升	个	4	20	40	60	80	
三角瓶	500 毫升	个	2	10	20	30	40	
瓷蒸发皿	100 毫升	个	2	5	10	15	20	
瓷坩埚(带盖)	15 毫升	个	2	10	20	30	40	
瓷坩埚(带盖)	30 毫升	个	2	10	20	30	40	
铂坩埚(带盖)	30 毫升	个	—	—	20	—	2	
移液管	5 毫升	支	2	6	10	20	36	
移液管	10 毫升	支	2	6	10	20	36	
移液管	25 毫升	支	2	6	10	20	36	
移液管	50 毫升	支	2	6	10	20	36	
移液管	100 毫升	支	2	6	10	20	36	
表皿	7 毫米	个	2	6	10	20	36	
表皿	10 毫米	个	4	20	40	60	80	
瓷燃烧管	φ 18 长 600 毫米	支	—	4	4	8	8	
瓷燃烧管	φ 20 长 540 毫米	支	—	4	4	8	8	
称量瓶	30 毫升	个	2	6	10	20	36	
细口瓶	300 毫升	个	10	30	50	100	150	
细口瓶	500 毫升	个	10	30	50	100	150	
细口瓶	1000 毫升	个	5	10	20	30	40	

續表2

名 称	规 格	单 位	数 量					备 注
			I型	II型	III型	IV型	V型	
细口瓶	2500 毫升	个	2	3	5	7	10	
广口瓶	500 毫升	个	—	—	40	60	100	
广口瓶	250 毫升	个	10	30	10	40	50	
广口瓶	125 毫升	个	20	60	100	150	200	
过滤瓶	500 毫升	个	1	2	3	5	10	
干燥器	φ 160 毫米	个	1	1	2	4	8	
干燥器	φ 210 毫米	个	1	1	2	4	8	
試管	φ 12 长 100 毫米	支	10	30	50	80	100	
試管(带刻度)	25 毫升	支	4	12	20	40	72	
試管(带刻度)	50 毫升	支	2	6	10	20	36	
滴瓶	30 毫升	个	4	4	4	8	16	
瓷舟		个	—	200	300	400	500	
氧气瓶(带减压阀)		个	—	—	1	1	1	1
吸收瓶		个	—	—	2	2	2	2
洗气瓶(孟氏)	250 毫升	个	—	—	2	2	2	2
安全漏斗	单球	个	—	2	2	4	8	12
氮球	圆形	个	—	2	2	4	8	12
气压表		个	—	1	1	1	1	1
三角架		个	—	2	6	10	20	36
铁架子		个	—	2	6	10	20	36
滴管架		个	—	2	6	10	14	18
温度计	100°C	个	—	1	1	1	2	4
石棉网		个	—	4	10	18	28	36
铁丝网		个	—	2	6	10	14	18
玻管	φ 4~6 毫米	斤	—	2	5	10	15	20
玻棒	φ 4~6 毫米	斤	—	1	3	5	7	10
橡皮管		斤	—	1	2	4	6	8
橡皮塞		斤	—	1	2	3	4	5
薄纸	定性 58×58 厘米	张	—	5	8	10	15	20

續表 2

名 称	规 格	单 位	数 量					备 注
			I型	II型	III型	IV型	V型	
滤纸(中等密度)	定量 $\phi 9\sim 31$ 厘米	张	2	6	10	20	36	
牛角匙	每组 3 个	组	1	3	5	10	18	
小毛笔		支	1	3	5	10	18	
烧杯刷		个	2	6	10	20	36	
滴定管刷		个	2	6	10	20	36	
鑽孔器		套	1	1	1	2	2	
皮管夹		个	2	6	10	20	36	
抽气管	改良式	个	—	—	—	8	16	
漏斗	$\phi 6$ 厘米短颈	个	4	10	20	30	40	
漏斗	$\phi 8$ 厘米短颈	个	2	2	2	4	8	
玻璃板	600×400毫米	块	1	1	1	2	2	分样用
蒸馏水瓶	10升	个	1	1	2	4	6	
泥三角		个	2	4	8	18	36	
酒精灯		个	1	2	4	4	4	
酒精喷灯		个	1	1	1	2	2	
瑪瑙乳钵	$\phi 100$ 毫米	个	1	1	1	2	2	
試管架		个	1	3	6	10	18	
烧瓶夹		个	2	6	10	20	36	
試紙	紅藍各半	瓶	1	1	2	4	6	
軟木塞		斤	1	1	1	2	4	
白金絲		尺	0.5	0.5	1	1	1	
鐵坩埚	25~30毫升	个	5	10	20	30	40	
鎳坩埚	25~30毫升	个	5	10	20	30	40	

表 3

## 化驗室藥品明細表

名 称	規 格	单 位	數 量					备 注
			I型	II型	III型	IV型	V型	
盐酸	二级	公斤	30	40	70	120	150	
硝酸	二级	公斤	30	40	70	120	150	
硫酸	二级	公斤	10	20	40	60	70	
氢氧化鋅	二级	公斤	40	50	80	150	180	
磷酸	二级	公斤	0.5	1	2	3	4	
醋酸	二级	公斤	0.5	1	1	2	2	
草酸	二级	公斤	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	
过氯酸钾	二级	公斤	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	
氢氟酸	二级	公斤	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5	
溴水		公斤	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5	
动物胶	粉末	公斤	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	
淀粉	可溶性	公斤	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5	
硫酸鋅	二级	公斤	2	3	4	5	6	
硫酸氢鉀	二级	公斤	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	
焦硫酸鈉	二级	公斤	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	
亚硫酸鈉	二级	公斤	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	
硫酸锰	二级	公斤	1	2	3	4	5	
硫酸氢鉀	二级	公斤	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	
硫酸氢鉄	二级	公斤	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	
硝酸銀	二级	公斤	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	
硝酸鉀	二级	公斤	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	
亚硝酸鈉	二级	公斤	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	
硝酸鋅	二级	公斤	1	2	3	4	5	
硝酸銨	二级	公斤	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	
硝酸銻	二级	公斤	1	1	2	2	3	
氯化鈉	二级	公斤	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	
重铬酸鉀	一级	公斤	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	
碳酸鈣	一级	公斤	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	

續表 3

名 称	規 格	单 位	數 量					備 注
			I型	II型	III型	IV型	V型	
碘酸鉀	一級	公斤	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	
碘化鉀	二級	公斤	1	2	3	4	5	
碘	一級	公斤	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	
磷酸氫二鈉	二級	公斤	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	
氯化鋁	二級	公斤	1	2	3	4	5	
硫化鈉	二級	公斤	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	
氯氧化鈉	一級	公斤	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	
硫代硫酸鈉	一級	公斤	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	
无水酒石		公斤	0.5	1	2	2	3	
純銅	銅屑	公斤	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	
赤血鹽	二級	公斤	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	
亞砷酸鈉	一級	公斤	0.2	0.4	0.5	0.7	0.8	
黃血鹽	二級	公斤	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	
純錫	粒狀二級	公斤	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	
酒石酸	二級	公斤	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	
过氧化氢	二級	公斤	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	
酚酞	二級	克	5	10	15	25	25	
甲基橙	二級	克	5	10	15	25	25	
甲基紅	二級	克	5	10	15	25	25	
亞砷酸酐	二級	公斤	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	
焦磷酸鈉	二級	公斤	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	
氯化鈉	二級	公斤	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	
二氧化錫	二級	公斤	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	
氯化銀	二級	公斤	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	
氯化鈣	干燥二級	公斤	3	6	8	10	10	
氯化鈣	粒狀二級	公斤	2	3	4	4	5	
氯化鋅	二級	公斤	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	
硝酸鐵	二級	公斤	0.2	0.5	0.5	1.0	1.0	

續表 3

名 称	规 格	单 位	数 量					备 注
			I型	II型	III型	IV型	V型	
硫酸銅	二级	公斤	0.2	0.5	0.5	1.0	1.0	
二氧化錫	二级	公斤	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	
醋酸鈉	二级	公斤	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	
过硫酸銻	二级	公斤	2	4	6	6	8	
过锰酸鉀	一级	公斤	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	
鉬酸銨	二级	公斤	2	4	6	6	8	
氯化鋅	二级	公斤	0.3	0.5	0.5	1	1	
过氧化納	粒状 二级	公斤	0.3	0.5	0.5	0.5	1	
醋酸鉛	二级	公斤	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	
氢氧化鉀	二级	公斤	1	2	3	4	5	
氢氧化納	二级	公斤	1	2	3	4	5	
碳酸鈉	二级	公斤	1	2	3	4	5	
无水碳酸鈉	一级	公斤	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	
氯化鎂	二级	公斤	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	
草酸銨	二级	公斤	0.2	0.4	0.5	0.5	0.8	
碳酸銨	二级	公斤	0.2	0.4	0.5	0.5	0.8	
醋酸銨	二级	公斤	0.2	0.4	0.5	0.5	0.8	
二苯胺碘酸納指示剂		克	5	10	15	25	25	
铬黑T指示剂		克	5	10	15	25	25	
铬蓝黑指示剂		克	5	10	15	25	25	
乙二胺四乙酸二銨	二级	克	15	25	25	40	50	
凡士林	小匣	克	100	200	200	300	300	
标准生鐵样	二种	克	200	300	400	500	600	
标准鋼样	二种(貝氏爐)含碳量 0.15~0.20 0.40~0.60	克	200	300	400	500	600	
草酸鈉	一级	公斤	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	
玻璃棉		公斤	1	1	2	2	2	
尿素		公斤	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	