

83359

基本館藏

平炉修理組織

A. П. 波赫列巴耶夫 著

关克強 譯



L7
3441

重工業出版社

平 爐 修 理 組 織

A. П. 波赫列巴耶夫著

关 克 强 譯

王 俊 泉 校

重 工 業 出 版 社

在这本小冊子里叙述了平爐快速基本修理与改建的基本要求和組織經驗，闡述了施工、金屬結構的拆卸与安装等的机械化方法，叙述了对耐火砌磚的要求，以及改進修爐組織的途徑。

本書的讀者对象是从事平爐基本修理的工程技術人員。

А.П.ПОХЛЕБАЕВ
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТОВ МАРТЕНОВСКИХ ПЕЧЕЙ
Металлургиздат (Свердловск—1954)

* * *

平爐修理組織

关克强 譯 王俊泉 校

重工業出版社（北京市灯市口甲 45 号）出版
北京市書刊出版業營業許可証出字第〇一五号

* * *

重工業出版社印刷厂印

一九五六年七月第一版
一九五六年七月北京第一次印刷（1—2,538）

850×1168· $\frac{1}{32}$ ·63,000字·印張 2 $\frac{10}{32}$ ·定价 (10) 0.48元

書號 0451

* * *

發行者 新華書店

目 錄

序言.....	(5)
第一章 平爐修理的分类与周期性.....	(7)
修理的分类与时间.....	(7)
平爐基本修理的周期性.....	(9)
第二章 平爐快速修理組織的基本要求.....	(11)
調查應修爐子的情況.....	(11)
修爐的各階段.....	(11)
停爐前所應完成的工程.....	(12)
修理進程應服從於主導工程.....	(12)
金屬結構與設備的拆卸和安裝方法.....	(13)
工程的机械化.....	(13)
多層作業與平行作業.....	(18)
第三章 施工組織設計的制訂及其基本要求.....	(19)
缺陷調查表.....	(19)
施工設計及預算.....	(19)
初步設計.....	(19)
總論.....	(21)
堆放材料與構件用的臨時構築物及場地，輔助間.....	(21)
材料及構件的運送方法.....	(22)
全廠對完成工程的保證.....	(23)
修理組織充份方案.....	(23)
施工組織設計的組成部分與內容.....	(24)
平爐在修理前的技術情況和新爐規格.....	(24)
工程項目、工程量和工程執行者的分工情況.....	(25)
平爐停爐及其轉入修理的程序.....	(25)
一般土建工程.....	(25)
安全技術與勞動保護.....	(26)
工人需用量的計算.....	(27)
施工進度表.....	(28)
第四章 修理的各階段.....	(40)

修爐的准备阶段	(40)
金属結構、零件和设备的制造	(40)
金属結構与设备的預安装和部件装配	(40)
耐火材料的准备	(41)
仓库及卸料台尺寸的确定	(42)
建筑安装机械及用具的准备与配置	(45)
修理阶段	(45)
工程量与货物运输	(46)
拆除与拆卸工程	(46)
土方工程	(49)
混凝土和钢筋混凝土工程	(49)
安装工程的基本施工方法	(50)
平爐砌砖施工组织	(56)
对平爐砌砖的要求	(56)
两个作业层	(57)
第五章 平爐修理的劳动組織	(62)
生产小组组成员	(62)
劳动生产率	(63)
社会主义竞赛	(63)
改造平爐修理工作的途径	(64)
附錄	(66)
参考文献	(74)

序　　言

冶金工業是苏联的工業和整个國民經濟增長的基礎。苏联共產黨第十九次代表大会關於 1951—1955 年苏联發展國民經濟的第五个五年計劃指示規定，与 1950 年相比，1955 年的生鐵產量应提高 76%，鋼提高 62%，軋制鋼材提高 64%。

与第四个五年計劃相比，第五个五年計劃期間新投入生產的煉鐵生產能力將增加 32%，煉鋼生產能力將增加 42%，而軋鋼生產能力則增加一倍以上。

借改建冶金爐，安裝新的、更完善的設備，使生產過程机械化和自动化，以及改進冶煉过程等方法，來進一步提高黑色冶金企業現有生產能力的利用率，这些措施与建立新的企業一样，都是擴大鋼鐵生產的最主要条件。

縮短修理冶金爐的停爐時間，是擴大鋼鐵生產的巨大潛力，停爐時間的縮短，既可採用加速修理的办法，也可採用提高修爐質量的辦法來實現，后一办法能为延長爐子使用期創造有利条件。因此，推行冶金爐快速修理方法就有着特別重大的意義。

在生產車間条件下進行平爐的修理时，需要採用特殊的施工組織方法，和專門的建築安裝机械及其他設備。

近年來，平爐修理的組織工作及技術操作得到了根本的改進：确定了停修的計劃性，加強了費力的施工過程的机械化，改進了修理与准备的組織工作，因而給制訂和施行快速工厂化修爐方法創造了条件。

平爐快速工厂化修理法，在冶金工厂內已經成为一种标准方法，因为它有可能來顯著地縮短修爐时间和改善工程質量。如果說在 1946 到 1950 年的这一时期，中型（100 至 200 噸）平爐基本修理時間为 35—50 畫夜，而在 1954 年年底，則已縮短到 15—26 畫夜。

尽管平爐快速基本修理時間縮短了这么多，但是絕不能認為已經达到了頂點。如果能廣泛地推行工厂化施工法，進一步調整修理組織，改進修理的勞动組織，並在修爐工程所有环節上將繁重費力的工

作实行綜合机械化的話，則基本修理所需的时间还能大大縮短。

在專業化的修爐機構尚未設立之前，基本修理的組織与施工工作，完全由各冶金工厂用自己的力量和設備進行。馬格尼托哥尔斯克和庫茲涅茨克冶金聯合工厂，以及新塔吉爾和其他冶金工厂，都配备有固定的有关工人幹部和工程技術人員，並設有冶金爐修理車間（ЦРМП），这些工厂的冶金工作者在改進修爐組織方面有了巨大的貢獻。

在尚未設立專門的冶金爐修理車間的冶金工厂內，由於修爐組織工作与机械化的水平較低，修爐时间往往過長，这就給鋼的生產帶來了很大損失。

隨着專業化修爐機構的設立，基本修理与改建的組織工作和机械化一年比一年改進。施工方法在先進經驗的基礎上不斷改進，然后介紹給其他工厂加以推廣。

作者寫这本小冊子的目的，是要根据平爐快修的准备与施工經驗，來闡述快修組織的基本原則，准备階段与施工（修理）階段的基本要求，以及進一步改進修理工作的途徑。

作者欢迎对本書內容方面的一切意見，並表示感謝。

第一章 平爐修理的分类与週期性

修理的分类与时间

平爐和其他冶金爐一样，都是会遭到损坏的。此外，如果爐子使用过久，它在構造和技術操作方面也将逐渐落后。因此，必須定期地將爐子的構件部分地或全部地予以拆換。平爐修理的性质，应按所換構件数目和工程量的不同進行确定。

1946年全苏炼鋼工作者會議的決議和“黑色冶金工業部高爐和平爐基本修理規程”，按拆換各个構件所需完成工程量的不同，規定平爐修理分类如下：小修、中修、大修、基本修理和改建。

小修 (Малый ремонт) 其修理范围包括：拆換整個爐頂，部分或全部拆換爐膛前后牆裝料門水平線以上的砌磚，更換爐頭及上昇道的部分砌磚，更換冷却水套內襯，修理冷却水套的部分外部襯磚，檢修機械設備。

中修 (Средний ремонт) 中修范围包括：更換平爐上部結構的全部砌磚(除爐底砌磚及燒結層以外)，更換主爐頂拱脚梁及冷却水套，更換平爐前牆的部分爐架，清除沉渣室內的鋼渣並修理沉渣室，拆換蓄热室格子磚，修补蓄热室拱頂和牆壁的部分砌磚，檢修機械設備及輔助設備。

大修 (Большой ремонт) ① 大修的范围包括：拆換平爐上部結構的全部砌磚，包括局部地或全部地拆換爐底砌磚和燒結層，鑿去沉渣室內的鋼渣，拆換其拱頂和牆壁以及上昇道（爐頸）砌磚的一部或全部，更換平爐上下部結構的加固件与爐架的个别構件，拆換蓄热室格子磚，局部地或全部地拆換蓄热室拱頂和牆壁以及煤气道和煙道的耐火砌磚，檢修輔助設備和控制測量仪器。

基本修理 (Капитально-восстановительный ремонт) 基本修理范围是：拆換爐底砌磚，拆換爐子上下部結構的耐火砌磚和爐子下

① 以上所述的小修、中修和大修均屬於冷修类——譯者。

部結構複面磚（用紅磚或旧粘土磚砌成的），拆換煙肉襯磚，更換爐架和系梁的一部或全部，檢修或更換機械設備，電氣設備和控制測量儀器。

平爐的改建 (Реконструкция печи) 平爐的改建包括：拆掉整個舊有的爐體和蓄熱室以及所有金屬結構，然後在原有的爐址上建築新爐，按照新的線路敷設烟道，修理（或新建）煙肉，安裝新的變向裝置和操縱閥門及裝料門蓋的機械，以及控制測量儀器；基本檢修橋式電動吊車及吊車軌道，建築新的工作平台，並進行注鑄設備的基本修理。

改建平爐時，一般都同時改變爐子主要構件的大小，例如：平爐爐池尺寸，改變爐頭結構，改變煤气和空氣格子磚砌體體積總和與爐底面積之比，以及爐子噸位與爐底面積之比等等。

同類型平爐的同類修理，在工程量方面可能是不同的，因為各個爐子的作業條件，以及對爐子構件磨損程度具有影響的構造特點並不相同。因此，按修理種類來單獨地確定每個爐子的工程量，才是最合理和最準確的。例如，根據上述分類，中修應包括：拆換上部結構全部砌磚（爐底砌磚在外），然而，視爐子工作條件和構造特點的不同，裝料門水平線以下的後牆砌磚也可以不必拆換。但與此同時，可能增加爐子上下部結構其他構件的工程量：如修理爐坡砌磚，拆換沉渣室和蓄熱室等處拱頂和牆壁上損壞了的砌磚。

平爐修理時間的長短，按各組爐子修理性質及工程量的不同加以確定。

為了便於確定停修修理時間，全蘇煉鋼工作者會議決定將平爐劃為四組：

第一組 —— 裝料量在 50 噸以下的平爐；

第二組 —— 裝料量為 51—120 噸的平爐；

第三組 —— 裝料量為 121—200 噸的平爐；

第四組 —— 裝料量在 200 噸以上的平爐。

會議所規定的各組平爐和各類修理工程的修理時間定額列於表 1。

表 1

各种容量平爐的修理時間定額 (晝夜)

爐組 修理類別	第一組			第二組		
	純修理 時間	烘爐及 燒結爐 底時間	共計停 爐時間	純修理 時間	烘爐及 燒結爐 底時間	共計停 爐時間
小修.....	1.5—2.5	1.5—2	3—4.5	1.5—2.5	1.5—2	3.0—4.5
中修.....	4—6	2—3	6—9	5—6	2—2.5	7—8.5
大修.....	7—9	2.5—6.5	9.5—15.5	8—10	2.5—7	10.5—17
基本修理.....	10—15	7.5	17.5—22.5	12—16	8	20—24

續表 1

爐組 修理類別	第三組			第四組		
	純修理 時間	烘爐及 燒結爐 底時間	共計停 爐時間	純修理 時間	烘爐及 燒結爐 底時間	共計停 爐時間
小修.....	1.5—2.5	1.5—2	3—4.5	2—3	1.5—2	3.5—5
中修.....	5—7	2—2.5	7—9.5	5—7	2—2.5	7—9.5
大修.....	7—9	2.5—10	9.5—19	8—10	3—11	11—21
基本修理.....	12—18	11	23—29	15—20	12	27—32

根据庫茲涅茨克、馬格尼托哥尔斯克及其他先進工厂的經驗來看，正确地按上述分类交替進行平爐修理，能給平爐高產量与高經濟效果的作業創造有利条件，減少停修的时间，从而增加平爐作業的日曆時間。

平爐基本修理的週期性

基本修理的週期性，主要是根据平爐上下部結構各个構件的机械性磨損來决定的。机械性磨損的标准即指金屬結構零件和部件、鑄件、設備和耐火砌磚都已不再適於平爐繼續進行正常作業。據文献〔2〕中所載經過試驗的研究資料證明，平爐兩次基本修理之間的使用期一般為 10—12 年。

改建的週期性，主要是以平爐上下部結構的各个構件在該時期是否仍屬完善來決定的。平爐結構或其個別構件不完善的征象，是平爐作業技術經濟指標的惡化。

在蘇聯現代冶金工業技術進步的速度下，基本修理是與下列工作密不可分的，如：改變結構以提高所修平爐生產能力的利用率，用更完善的設備代替落后的設備，改進主要尺寸，以及安裝平爐自動操縱設備等等。在基本修理的同時，增大爐底面積和裝料容積，安裝機械化除渣設備，改進變向裝置並將其機械化，採用新品种高耐火度的鎔鑄磚和高鋁磚修砌爐頂、爐牆和格子磚。

第二章 平爐快速修理組織 的基本要求

制訂施工組織 設計和進行 快速修理時，必須考慮到 一 系列的 要 求，其 中 主要的是：仔細地調查應修爐子的情況；將修爐工程劃分 成 几個 階段，確定停修前 所應完成的 工程項目；確定主導工程；選 擇 金 屬結構的 拆除与 安裝方法，選擇拆卸与 安裝工程機械化 所需的 建築機 械設備；確定完成拆磚与 砌磚工程的方法，及選擇碎磚垃圾 清理工作 与 材料運送工作機械化 所需的 設備；多層与 平行作業。

調查應修爐子的情況

調查的目的，在於確定 平爐情況、修理工程量、修理性質与工 期。

應修爐子情況的調查工作，根據“基本修理規程”規定，需由專 門委員會至晚在修爐年後開始前六個月進行。將調查結果編成包括下 列內容的技術情況調查書：金屬結構、附件、設備、耐火砌體、平爐 基礎、蓄熱室和沉渣室基礎狀況、以及车间厂房主要柱子的基礎。如 果因沿新的線路建築煙道与爐基而需要很大的土建工程量時，應在調 查書內註明土壤方面的資料，並標出地槽斷面圖，以便能正確地解決 土方工程組織与機械化的問題。

停修前的准备工作能否充分完成以及後來的修爐工程能否正常進 行，均取決于是否及時而仔細地調查了爐子情況。

修爐的各階段

快速基本修理与改建組織的是否得當，其先決條件是將全部修爐 工程劃分 成 几個 階段，和按 階段 施工。而修爐的竣工日期和質量，又 有賴於每一階段工程量的完成程度。

平爐修理共包括：準備階段、施工階段(修理階段)与竣工階段。

修理循環各階段所應完成的工程量，根據爐子缺陷調查表確定。依據上述劃分的結果，來制訂準備階段、施工階段（修理階段）和竣工階段的施工進度表。在修理之前這樣地進行準備工作，能使參加修爐工作的人員預先通盤地研究面臨的工程，考慮如何來完成工程中最復雜、繁重而又重要的工程項目，和進行適當的準備。

停爐前所應完成的工程

平爐快速基本修理與改建的進行，在頗大程度上取決於能否在停爐前最大限度地完成施工組織設計所規定的修理與土建工程。根據以往的修爐經驗來看，挖掘蓄熱室與沉渣室基礎以下的加深部分，挖掘烟道，建築工作平臺及厂房主要柱子的基礎，建築計器室並安裝控制測量儀器和自動裝置，清除爐子下面因爐底跑鋼而造成的凝鋼等等工程，均可在停修前不妨礙平爐正常作業的情況下進行。利用這種辦法來準備平爐下部結構的修理時，能使拆卸與建筑工程從修理開始的第一天就走上正常的進度。

在平爐改建時，有時新爐中心線要沿舊爐中心線移動。在這種情況下，停修之前可以完成許多工程：譬如，於平爐之一側打好蓄熱室和沉渣室的基礎，並完成其耐火砌磚工作，按新的線路砌築煙道，在新的基礎上修砌新的煙囪，以及其他工程，至於其工程量和工程項目則應視移動距離的大小而定。

例如，某平爐改建時，設計規定平爐沿縱中心線向車間厂房端牆一側移動 18 公尺，在停修之前即可預先砌起左側的新蓄熱室和新沉渣室，修築平爐墩座，安裝爐底結構及平爐左側爐頭，並砌築其耐火砌體。同時，並在新的基礎上建築新的煙肉，按新的線路修砌煙道。停爐後再來進行剩下的工程。由於組織修理時移動了平爐的中心線，結果改建工程，包括干燥、烘爐和燒結爐底的時間在內，僅僅用了 26 夜零 3 小時。而純修理時間却只用了 16 夜零 4 小時。

修理進程應服从於主導工程

平爐修理時，一般來講，平爐下部結構工程是主導工程，同時也

是最繁重的工程，它对修爐期限的长短起着决定作用。在这段工程上，应集中最多的建筑机械和技术熟练的工人。

全部修理工程的进行，均应服从于平爐下部結構工程。

金屬結構与設備的拆卸和安裝方法

在平爐修理的实际作业中，拆卸与安装金属结构、铸件和设备的基本方法有下列三种：

- 1) 以單件形式拆除旧結構与安装新結構；
- 2) 以部件形式拆卸与安装結構；
- 3) 用拉裝法安装結構。

以部件形式拆卸金属零件的方法，是最合理而效率最高的拆卸方法。例如，将爐座前后牆結構划分为两个部件拆卸，将爐底結構分为一个或两个部件拆卸，等等就是这样。

而用拉裝法以一个大部件形式来安装平爐上部結構，和以大组件安装法安装平爐下部結構，是最合理、效率最高而又最节省时间的安装方法。

安装方法的选择取决于平爐车间的特点，并应根据车间的具体条件进行，即应视车间内有无吊车设备，其起重量的大小及车间注模间厂房的宽度等条件而定。

工程的机械化

在生产车间内修理工地较狭窄的情况下，特别是在旧式工厂内，构件、铸件、设备、耐火材料、氧气和砌砖用耐火灰浆的供应工作，以及大量垃圾和碎砖的清除等工作，都是相当困难的。因此，必须使上述工作实行全面机械化。

根据各厂和修爐单位的实际经验，已制订并改进了修理工程的综合机械化系统，现将其概述于下。

每个车间在修建期间或事后，都安装有常备机械，用以清除碎砖及垃圾，和从车间仓库向修爐工地运送耐火砖。

装设运输机之类的常备机械，给修理工程造成有利条件，而且并

不妨碍生產中的平爐進行作業。

在沒有固定式運輸機的情況下，進行修理時必須安裝移動式運輸機，利用車間的現有吊車和其他設備。

在沒有裝設運輸機的修理工段內，耐火磚可用吊斗和自動小車運送。

在安設有固定式運輸機時，修爐用的耐火材料倉庫及耐火粉箱和粘土箱設於車間端部，或沿車間配料間設置。在這種情況下，沿車間與耐火材料倉庫平行地敷設一條穿行鐵路線，耐火磚及耐火粉則可經此線用車廂運至現場倉庫。

從倉庫向所修平爐運送耐火磚及材料，以及從平爐運走垃圾等工作，是用一列或兩列 150—200 公尺長的固定式皮帶運輸機來進行的，運輸機由幾段可逆傳動的部分所組成。其中一列運輸機帶寬 500—600 公厘，用於清除垃圾。在此運輸機列的一端，設有向鐵路車廂內裝入垃圾的斜槽。另一列運輸機帶寬 400—500 公厘，用於運磚。運輸機配置略圖示於圖 1。




圖 1 從倉庫向砌磚工地運磚的機械化例圖

1—清除垃圾用的水平式運輸機，帶寬 400—600 公厘；2—運耐火磚用的水平式運輸機，帶寬 400—500 公厘；3—向耐火材料倉庫運磚的鐵路線；4—運走碎磚及垃圾用的鐵路；5—垃圾裝車用的鉸鏈式運輸機；6、7—砌築爐子上部結構時運磚用的傾斜式運輸機；8—熱修時向工作平臺運磚用的傾斜式運輸機

為了將拆除蓄熱室時所產生的垃圾從各個蓄熱室運到沿車間裝設的固定式運輸機上，設有一台帶寬不下 400 公厘的傾斜式皮帶運輸

机。此外，还从固定式运输机处分设出几台移动式皮带运输机，其带宽为250—300公厘，用以向砌砖现场运砖。在只设有一列皮带运输机的车间内，向蓄热室处分出的倾斜式运输机，在砌砖时也用於向砌砖现场运砖（见图2）。




圖 2 砌筑平爐下部結構時運磚用的運輸機配置略圖

進行砌磚工程時，耐火磚用沿車間裝設在工作平台下面的運輸機從耐火材料倉庫運至修爐工地，在工作平台下面，借放在該運輸機上的木制落磚器將磚轉裝在沿蓄熱室中心線裝設的運輸機上，然後運至平爐下部結構砌磚現場。砌築平爐上部結構時，其用磚的運送方法同砌築平爐下部結構時一樣，不同的只是耐火磚需從總運輸機上轉裝到

傾斜的運輸機 6 和運輸機 7 上（見圖 1），再經此兩運輸機送至工作平台。然後，將磚轉裝在沿平爐裝設的運輸機上，一直送至砌磚現場。

在由於設備布置條件所限而不能在工作平台下面裝設運輸機的車間內，已研究出將運輸機布置在工作平台上面的各種方案。不過這種運輸系統都有一個主要缺點，就是它們在拆磚時不能用於清除垃圾和碎磚。

在這種條件下，可用其他的運輸機清除垃圾和碎磚，其安裝系統大致如下。

在每個蓄熱室和沉渣室內，均沿蓄熱室縱中心線裝設一台或兩台運輸機，並向注錐間伸出一段，垃圾和碎磚即可經過這些運輸機送至專用的鐵皮箱內，然後用車間的吊車裝在車廂內。

在拆除平爐上部結構砌體時，所有垃圾和碎磚都裝入專門的鐵皮箱內，然後用車間的吊車送至爐子間鐵路線上的車廂內。

金屬結構的拆卸與安裝工程，只有充分運用車間內的吊車及安裝專用的電動卷揚機才能達到機械化。

拆卸與安裝工程所用的氧气，經氧气管道網從中央氧气站送至施工現場。

灰漿經灰漿管道網用壓縮空氣或灰漿泵從灰漿站送至平爐上下部結構耐火材料砌筑現場，灰漿站設有灰漿攪拌機、機動篩、壓縮空氣機及粉料箱。

在拆除平爐基礎以及熔結和掛瘤的砌磚時，通常使用風鎬及混凝土打碎器等工具。

蓄熱室格子磚下部結構及爐道，可用 Дип—200 型移動式起重機和電動小車進行清理。格子磚的清除系用桶式或斗式起重機進行。

沉渣室內的鋼渣，可用專門的用具經橋式電動吊車或拆卸與安裝金屬結構用電動卷揚機整塊地清除。

目前許多工廠內，沉渣室內的鋼渣都是用整塊除渣法清除的。為了達到這一目的，在整個沉渣室底面上鋪以鋼板，板下設置數根導軌，導軌內置有直徑為 200 公厘的鋼球。在底板上面鋪一層 500 公厘