

本书着重叙述了选矿厂設計中的工艺流程的选择和計算；主要设备的选择和工艺計算以及各车间设备配置的基本問題。共分为六章，內容包括：总論；工艺流程的选择和計算；设备选择和工艺計算；厂址的选择和总平面图的設計；选矿厂的设备配置；选矿厂設計技术經濟部分等。

本书根据中等专业学校四年制“金属矿石精选”专业“选矿厂設計”課程教学大綱编写而成，經冶金工业部教育司推荐作为中等专业学校四年制和三年制“金属矿石精选”专业的教学用书。

选 矿 厂 設 計

鞍山冶金专科学校选矿教研組編

*

冶金工业部图书編輯室編輯 (北京猪市大街 78 号)

中国工业出版社出版 (北京佟麟閣路丙 10 号)

(北京市書刊出版事業許可證出字第 110 号)

中国工业出版社第三印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

*

开本850×1168¹/32·印张5¹/16·插頁1·字数120,000

1961年7月北京第一版·1962年1月北京第二次印刷

印数0,834--1,603·定价 (9—4) 0.63元

*

统一书号：K15165·210 (冶金—82)

选矿厂设计勘误表

頁	行	原为	应为
19	10	磁选厂主要生产车间一年工作日数为340天	磁选厂主要生产车间一年工作日数为330~340天
19	倒14	破碎车间为18~21小时，	破碎车间一般为三班，工作时数为18~21小时
22	正13	在选择粗碎和中碎流程时	在选择破碎流程时
23	正8	粗破和中破每段的破碎比如下：	每段的破碎比如下
23	正10	第一段标准型圆锥破碎机	第二段标准型圆锥破碎机
25	图2-1中文字	粒度，以破碎机排出口宽度的分数表示	矿石粒度与破碎机排矿口宽度之比
//	图2-2中文字	—〃—	—〃—
26	图2-3中文字	—〃—	—〃—
26	图2-4中文字	粒度，以破碎机排出口宽的分数表示	—〃—
33	表2-4		(此表移至32页§3的前面)
36	倒2	计算流程时所需之原始资料	当计算流程(图2-6)时所需之原始资料
37	倒8		“根据平衡关系”一句删去
38	正3		—〃—
//	倒10	$d = \frac{Q_9 d_9 + Q_{13} d_{13}}{Q_9 + Q_{13}} = \frac{Q_1 d_9 + Q_{13} \beta_{13}}{Q_{10}}$	$d = \frac{Q_9 d_9 + Q_{13} d_{13}}{Q_9 + Q_{13}} = \frac{Q_1 d_9 + Q_{13} d_{13}}{Q_{10}}$
//	倒8	$\frac{d}{\beta_{11}} = \frac{Q_{10} d_{10} E_V}{Q_{10} d_{10} E_V} =$	$d = \frac{Q_{10} d_{10} d}{\beta_{11} Q_{10} d_{10} E_V}$
//	倒1	如果 $E_V = E'_V$	如果 $E_V = E'_V$
39	正6	如表18所示	如表2-8所示
//	倒6	$\beta_1 = 100$ 毫米级含量，	$\beta_1 = 100$ 毫米级含量，
41	正9	即等于45毫米	即等于45毫米
43	倒2	= 0.635	= 0.635
44	正1	见图2-19	见图2-9
44	正5	由两个或一个近似的大数之间的差值来计算一个小数值	由两个近似的大数来计算一个小数值
//	正7	为0.83~1.0的级别含量的公式	为0.83~1.0的级别含量。用公式
51	表2-9表头		(一段流程)字样删去
53	正4	根据公式(2-13)得：	将 A_2 代入公式2-13中得：
57	正5	作业数目一致。	作业数目一致的三项中的一项或几项。

續表

頁	行	原 為	應 為
57	倒 5	图2—20r 为两段一循环流程。	图2—20r 为两段一循环流程，第一段得出精矿、中矿、尾矿，中矿再磨进行再选得出精矿和尾矿。
"	倒 1	随着有用矿物的磨矿粒度	随着矿石的磨矿粒度
64	正 8	另外一部分脉石结合成连生体，不同强度的砂、泥质物。	另外一部分与脉石结合成连生体，不同强度的砂——泥质物质。
"	正13		
"	倒 3	弱磁性矿石为主的矿石	弱磁性矿物为主的矿石
66	图2-28		图内“图67B.—3类矿石的一”去掉
"	正 1	第一段选出部分最终精矿	第一段选出部分最终尾矿
69	正 7	采用筛子和水力分级；	采用筛子和水力分级机；
75	正10	$N_a = N_1 + N'_1 + N''_1 + N'_2 + N''_2 + \dots$	$N_a = N_1 + N'_1 + N''_1 + N'_2 + N''_2 + \dots$
77	倒15	$(N_1 = 0)$	$(N_1 = 0)$
	倒10		
79	正 2	按公式 $Q_a = 2000\gamma_a$ 和 $P_a = 200\varepsilon_a$	按 $Q_a = 2000\gamma_a$ 和 $P_a = 200\varepsilon_a$
86	图2-34		由水至粗选的虚线上加“ $L_v = 0$ ”字样
88	正 3	11) $W_{12} = W_{11} - W_{12}$	11) $W_{12} = W_{11} - W_{12}$
88	正13	15) $W_{21} = W_{12} = W_{22}$	15) $W_{21} = W_{12} + W_{22}$
89	正 3	表的形式和绘量流程时所用的一样。	表的形式和质量流程时所用的一样。
"	表2-16 第 4 栏	205	2.5
90	表2-17第 1栏第3行	分级过程中的水量 $L_{11} \cdot 3300$	分级过程中的水量 $L_{11} \cdot 2300$
92	倒 5	在过程的理想条件下和仅仅考虑影响过程的主要因素，数月多	在过程的理想条件下和仅仅考虑影响结果的主要因素，数目多
93	正 8		
96	表 3-2 第六栏	130	135
97	正 2	破碎比重为 δ 的矿石时	破碎比重为 γ 的矿石时
99	倒 6	亦可用上述公式计算	亦可按 (3-10) 公式计算
100	图 3-1 图注	预先筛分子检查筛分合一时间	预先筛分与检查筛分合一时间
103	表 3-6		(4和5栏的表头“自动定心振动筛”应为“自动定心振动筛”中间不隔开)
103	表 3-3 第 5 栏	25°~2°	25°±2°
119	表3-24		(表内加一项 “赤铁矿浮选精矿(0.4~0.5)”)
120	倒 6	直接加热圆筒型干燥、	直接加热圆筒型干燥机、

續表

頁	行	原 為	應 為
122	倒 3	破碎車間工作的時數；	破碎車間多工作的時數；
124	正 4	選擇廠址時	選擇廠址時
124	正 9	地形和土坡質量	地形和土壤質量
125	倒 5	配置貯矿倉	配置貯矿倉
128	倒 1	平行的和斜的運輸皮帶都沒有	平行的和傾斜的皮帶運輸機都沒有
130	倒 11	$L = \frac{(H_1 + H_2) - (h_1 + h_2)}{\operatorname{tg}\alpha + \operatorname{tg}\beta}$	$L = \frac{(H_1 + H_2) - (h'_1 + h'_2)}{\operatorname{tg}\alpha + \operatorname{tg}\beta}$
"	倒 7	h_1 ——第一機組的底部深度；	h'_1 ——第一機組的地面上的提升高度；
131	倒 2	第二機組底部高度來實現	第二機組底部深度來實現
134	表 5-1 第三栏	分級機到浮選機的道流	分級機到浮選機的溢流
"	倒 6	受矿裝置和粗碎機的配置	受矿裝置和粗碎機組的配置：
135	图 5-1 图注	4—運輸機	4—板式給矿機
136	正 7	礦石是由露天開采經翻斗車	礦石是由矿山經翻斗車
"	正 8	規格為1200毫米，給礦的最大塊為1000毫米。礦石破碎後卸入旋迴破碎機……	規格為1500毫米，給礦經棒篩，篩上礦石破碎後卸入旋迴破碎機……
136	倒 9	作為輸送和運出重型零件之用。	作為輸送和運出重型零件之用。
"	倒 1	粗碎前沒有矿倉	粗碎前設有矿倉
139	倒 4	其中5—42的流程	其中5—4r的流程
140	正 10	……加以緩沖調整，第二段破碎機的設計生產能力可大大減少。	……加以緩沖調整，可防止過載現象，並且第二段破碎機的設備台數可減少。
141	倒 5	圖5—8表示帶有檢查篩分的第二和第三段破碎機配置方案，其特點是第二段第三段破碎機設在一起，而篩子與破碎機有一定的距離。	圖5—7、5—8表示帶有檢查篩分的第二和第三段破碎機兩種配置方案，圖5—7的特點是第二段第三段破碎機不設在一起，篩子與細碎機在一起；圖5—8中細碎破碎機在一起，而篩子與破碎機有一定的距離。
141	倒 1	圖5—8	圖5—9
143	正 1	礦石經第一段破碎後，直接用運輸機時，	礦石經第一段破碎後，直接用一台運輸機時，
"	正 4	圖5—7	圖5—8
144	正 3	圖5—8	圖5—9
"	倒 12	自動裝倉車	自動裝倉跑車
"	倒 5	圖123上	圖5—11上

續表

頁	行	原 為	應 為
147	倒 9	車間寬度	車間跨度
"	"	可达24米	可达27米
"	倒 6	排成一行	排成一列
"	倒 4	排成一行	排成行
"	倒 2	—〃—	—〃—
149	正 1	閉路的分級機排成一行	閉路的分級機分別排成行
150	圖5-13 圖注	分配圖案	分配方案
152	正 4	以便使用二台共同的吊車	以便使用一台共同的吊車
157	正 15	勾鎖在左方時	勾鎖在右方時
"	正 16	勾鎖在右方時	勾鎖在左方時
"	倒 1	一律采用	一般采用
162	正 3	每計算以噸/人及以班計之	計算以噸/人及以日計之
"	正 8	每人每班	每人每日

中等专业学校教学用书

选矿厂設計

鞍山冶金专科学校选矿教研組編



中国工业出版社

目 录

前言.....	5
緒論.....	6
§ 1. 选矿厂設計的目的及其在国民经济中的意义.....	6
§ 2. 社会主义国家与资本主义国家企业 設計原則的根本区别.....	7
§ 3. 我国选矿事业的发展及选矿厂設計工作現状.....	7
第一章 总論.....	10
§ 1. 选矿厂設計的內容和步驟.....	10
§ 2. 設計用的原礦資料.....	14
§ 3. 选矿流程合理方案的选择.....	16
§ 4. 选矿厂及各车间生产能力的确定.....	18
第二章 工艺流程的选择和計算.....	20
§ 1. 选择选矿流程的依据.....	20
§ 2. 粗碎和中碎流程的选择.....	22
§ 3. 粗碎和中碎流程的計算.....	32
§ 4. 细磨流程中的分级作业种类、用途及 应用条件.....	44
§ 5. 磨矿流程的分类和常用的流程类型 及其应用条件.....	47
§ 6. 磨矿流程的計算.....	50
§ 7. 浮选流程的选择.....	57
§ 8. 黑色金属矿石选別流程的选择.....	63
§ 9. 錫矿和鎢矿的重力选矿流程的选择.....	68
§ 10. 浮选流程的計算.....	71
§ 11. 矿漿流程的設計和計算.....	79
§ 12. 水量平衡及选矿厂需要的总水量和 新鮮水量的决定.....	89

第三章	主要設備的选择和工艺計算	92
§ 1	选矿厂设备选择和工艺計算的一般原則	92
§ 2	粗碎、中碎和細碎设备的选择和工艺計算	94
§ 3	篩分设备的选择和工艺計算	100
§ 4	磨矿设备的选择和工艺計算	104
§ 5	分級设备的选择和工艺計算	109
§ 6	浮选设备的选择和工艺計算	112
§ 7	磁选设备的选择和工艺計算	113
§ 8	重力选矿设备的选择和工艺計算	116
§ 9	脫水设备的选择和工艺計算	117
§ 10	干燥机的选择和工艺計算	120
§ 11	矿仓容量的选择	122
第四章	厂址的选择和总平面图的設計	124
§ 1	厂址的选择	124
§ 2	总平面图設計	125
第五章	选矿厂車間設備的配置	132
§ 1	设备配置和組合的一般原則	132
§ 2	自流运输溜槽的斜度	133
§ 3	受矿装置和粗碎机的配置	134
§ 4	中碎工段和細碎工段的设备配置	136
§ 5	磨矿和选矿工段的设备配置	147
§ 6	濃縮工段和过滤工段的设备配置	156
§ 7	选矿厂的提升设备	156
§ 8	劳动保护措施	159
第六章	选矿厂設計技术經濟部分	161
§ 1	劳动生产率及产品成本	161
§ 2	技術經濟指标	164
主要参考資料		164

前　　言

为了进一步贯彻党的“教育为无产阶级政治服务，教育与生产劳动相结合”的教育方针，巩固三年連續大跃进的成果，滿足教材的需要和进一步提高教学质量，編写了本門教学用书。

本书是根据1959年冶金工业部教育司制訂的冶金系統中等专业学校指导性計劃中专四年制“金属矿石精选专业”該課大綱編写的，該課讲授时数为36学时，亦可供該专业中专三年制使用。

在编写过程中力求在份量上少而精，反映該課的基本理論，另一方面也力求反映國內設計和生产方面的实际。在內容的深度和广度上力求符合中专学生的水平。

选矿厂主要设备的选择和工艺計算一章，应着重从設計角度进行讲授。在有色金属和黑色金属选矿厂設計方面的內容上，可以根据学校所在地区的不同和专业特点，选取不同內容作重点来讲授。

本书由鞍山治专选矿教研組教师史奎元主編，并經教研組討論审查而成。由于編者政治水平、科学知識水平和教学經驗 有限，编写时间仓促，錯誤不妥和遗漏之处在所难免，衷心地希望广大讀者給予指正。

鞍山冶金专科学校选矿教研組

1961年4月17日

緒論

§ 1 选矿厂設計的目的及其在国民经济中的意义

选矿厂是利用机械加工的办法将由矿山采掘出来的矿石进行处理，使其变为商品的工业企业。根据选矿过程将选矿厂分为浮游选矿厂、重力选矿厂、电磁选矿厂、破碎筛分厂、联合选矿厂等等。

設計的目的是保証在企业建設期間，加快工程建設速度，确保工程质量，节约基建投資，在建設之后，迅速的正規的投入生产，并能尽快的获得最大的經濟效果。正确的設計，能保証在技术經濟方面选择最合理的工艺流程，保証选矿厂最适当的生产能力，使设备选择和设备配置合理和經濟，保証連續地供应全厂以便宜的矿石、水、电能及材料，使选矿厂生产获得最大的經濟效果。

选矿是采矿和冶炼的中間环节。随着社会主义建設对鋼鐵和有色金属需要量的迅速的增长，需要建立更多的規模巨大的选矿厂来处理貧矿，以滿足冶炼对矿石的需要。在选矿厂建設之前，必須做好設計工作。国家在工业方面的基本建設，不单是經濟和技术問題，更重要的意义是它直接体现着国家在工业方面的政策和国家工业化的道路。国家从工业的基本建設中規定着工业发展的方針、步骤、速度与規模，規定着各种工业发展的比例，規定着将来工业的技术水平，規定着国家資源如何利用等等关系着国計民生的重大問題。而設計工作是基本建設的重要一环，是国家的基本建設計劃的进一步体现，因之設計工作不仅是經濟技术工作，重要的是对貫彻党的經濟建設的方針政策，对于今后国民经济的发展，負有重大的政治責任。

§ 2 社会主义国家与资本主义国家企业設計

原則的根本區別

我国是一个社会主义国家，我們社会主义革命和建設的 目的，就是要不断的提高人民的物质生活和文化生活水平，社会主义的企业設計也完全遵循这一准则，除此之外設計还必须最合理地利用国家資源，減少基本建設投資，关心劳动者的劳动条件，降低經營費用等，因此对設計者提出下列具体要求：

1. 爱护并合理地利用国家的矿产資源。
2. 尽量地降低选矿的基建費用和經營費，即降低成本扩大再生产。
3. 使生产过程尽量的机械化和根据国家当前的技术水平相应的考虑自动化，以提高劳动生产率。
4. 根据国家計劃确定企业合理的生产能力。
5. 为工人創造良好的安全的工作条件和良好的生活条件。
6. 运用新技术和科学技术成果。

与此相反，资本主义国家企业設計原則是保証資本家投資获得最高限度的利潤，因此，它的設計特点是：

1. 掠夺式地开采矿和加工矿石。
2. 残酷地剥削工人劳动果实，以便获得最大限度的利潤。
3. 視当地劳动力的貴賤而确定机械化，自动化的程度。
4. 所設計企业的生产能力仅考慮自己矿区的矿石儲量，市场情况，資本家的財政能力。
5. 不关心工人的劳动条件，安全条件和生活条件。
6. 把新发明收买和隱匿起来，变为資本家的专利。
7. 由制造設備的公司包攬設計，以便推銷設備，謀取利潤。

§ 3 我国选矿事业的发展及选矿厂設計工作现状

解放前我国选矿工业的基础是十分薄弱的，磁选厂不过二、三处，日生产能力最大不过 2000 吨，浮选厂只有几个处理銅、

鋅、鉛的浮選廠，日生產能力最多只到5000噸左右。設備陳舊，流程簡單，不能綜合的收回有價金屬，各項技術經濟指標都很落後。

解放後選礦事業有了空前的發展，首先恢復了被敵人破壞了的選礦廠，在此基礎上進行了改建和擴建。在第一個五年計劃期間建立了一批大型現代化的選礦廠，使生產能力有顯著的增加，如以1952年生產能力為1，則到1958年鐵、銅、鉛、鋅、鎢、鉬、錫等礦石生產能力增長到2—10倍。在選礦廠的生產規模上，目前我國有許多日生產能力高達幾萬噸的磁選廠和浮選廠。在選礦的主要指標方面也有顯著的變化，如以1950年為100%的話，1959年鐵精礦品位為103%，球磨機利用系數為163%，磨礦作業率為103%，采收率為100%。又比如以1952年與1958年有色金屬采收率相比，硫化銅由92%增至97%，硫化鉛由91%增至92%，硫化鋅由89%增至97%，錫礦由76%增至80%，這一切表明我國的選礦生產技術得到空前發展，已經達到先進的技術水平。

解放以來黨和國家也特別注意培養技術干部的工作，解放後不久調整了院系，在高等學校中及中等專業學校中設立了選礦專業。1958年以後設立選礦專業的學校成倍的增長，現每年都有大批的選礦專業畢業生走向生產、科研、教育、設計等祖國所需要的崗位上去，從事於選礦事業。

幾年來研究工作也有極大的成效，如對赤鐵礦浮選進行了研究，並已正式投入生產。對低品位組織致密的白鎢礦採用浮選與水冶聯合流程，采收率達89%，對於某些難選的氧化銅礦，將用浮選與水冶進行處理，對於以含孔雀石及藍銅礦為主的氧化銅礦，用酸浸沉淀浮選進行處理，都獲得良好的效果。

與設計建廠密切相關的選礦設備製造業，也同樣獲得空前發展。如果說解放前選礦設備幾乎完全由國外進口，那末現在我國已完全能自制成套選礦設備。

由於黨的正確領導和蘇聯的無私援助，我國的選礦設計

作，現在已經进入了能独立的进行設計，日生产能力达数万吨的大型选矿厂我們也可以自行設計。尤其是1958年大跃进以来，中小型选矿厂遍地开花，新設計的选矿厂就有一百多个，在1959年不到一年的时间，就建成了大批的小型銅选厂。这些厂都是在党的鼓足干劲，力爭上游，多快好省地建設社会主义的总路綫和一整套“两条腿走路”的方針指导下进行設計和建厂的。

十年来我国选矿事业有了飞跃的发展，选矿厂設計工作是选矿事业重要的一环，它也同样的得到飞跃的发展。由于党的正确领导，在連續三年大跃进所获得的經驗的基础上，在三面紅旗的照耀下，选矿厂設計工作将随着选矿事业的进一步发展获得更廣闊的发展。

第一章 总 論

§ 1 选矿厂設計的內容和步驟

为了能做出质量好的設計，并在最短的时期內完成設計以及降低工程造价，需要制定完成設計的一定步驟。在进行設計之前，需有設計任务书。設計任务书必須符合于国家建設方針、任务及国家长期建設計劃之規定。

設計任务书应包括的內容有：产品种类及在国民經濟中的重要性，生产規模及发展远景，建厂地点与有关工业的关系，建厂期限及与有关工业之配合，投資的估計，資源与經濟条件，包括原材料供应与产品的銷售。

設計工作的阶段

工业企业的設計可分两段或三段进行。两段設計要包括有財务概算书的初步設計和施工图。三段設計要包括有財务概算书的初步設計，包括有預算书的技术設計和施工图。

当設計的企业是新的，过去未曾掌握，或过程复杂，不可能用标准設計或現有同类的企业們的設計时，設計分三段进行。当設計的企业，它的工艺过程已被掌握，并可以利用标准設計或現有同类企业設計时，則分两段进行。

根据上述規定，当选別流程复杂需要单独制定和生产能力大的选矿厂設計分三段进行，选別流程简单的中等生产能力选矿厂或生产能力小的选矿厂可分两段进行。在建設小选矿厂时可采用标准設計。

初步設計

它的目的，首先是闡明所进行的設計，在技术上的可能性和在經濟上的合理性。在进行初步設計时，应先对設計工作所必需

的經濟及技术資料进行調查研究，在調查研究未詳細之前，不得草率进行設計。当一旦得出否定結論时，即发现技术上不可能实现或經濟上不合理时，則下一步設計应停止进行，或者做出决定，进行补充試驗，补充勘查。

初步設計主要内容如下：

1. 具体选定选矿厂的厂址。
2. 选矿厂生产能力的确定，工艺过程的决定和厂外运输类型的选择。水、动力、主要原料需要量及供应来源的决定，动力供应線，各主要设备。尾矿排除方法及尾矿池面积选定，需要工人和干部数目及其他工业企业的要求。

在两段設計时，初步設計要繪出主要車間的平面图及断面图，标明主要设备配置及定貨清单。在三段設計时，初步設計仅决定主要设备的数量概况，但不包括设备定貨清单。在初步設計中，要列举所采用的标准設計或类似企业的設計，并簡述其特点。

3. 选择主要建筑物的建筑材料和结构，指明建筑物建筑特性，主要建筑物的草图，选择水源及排污水处所，选定供水、排水、采暖、通风系統及其主要设备。

4. 做出实施建筑的初步計劃，規定建筑期限，計算主要建筑安装工程量，建筑所需要主要材料，机械、水、电的保証方法。施工組織的初步方案。

5. 全部工程的财务概算及主要工程部分的个别概算。
6. 按单位生产能力計算的基本建設費用，劳动生产率及工资，經營費用，每吨矿石的选矿費用，每吨精矿的价格，主要经济技术指标与在經濟上相似企业的相应的比較。

在初步設計阶段，解决問題的基本方法是作最合理方案的技术經濟比較。进行方案比較时，一般是尽可能提出全面能进行比較的、为达到同一目的而內容不同的方案，但对提出的方案不一定都做全面的比較，有些方案有严重缺点即可淘汰掉，然后将剩下的主要方案进行技术經濟計算，根据計算結果和分析，从主要

技术經濟指标、基建費，年經營費等进行比較选出最合理的方案。比如厂址的选择和工艺过程及选矿流程的选择等要从几个方案中寻求，决定合理的方案，必須通过技术經濟的比較。

技術設計

应在已批准的初步設計的基础上进行技术設計。技术設計的目的是，将初步設計中的工艺过程加以更詳細的审查，确定設備的选择及其配备，同时决定建筑方案，車間的容积和面积以及基本建設費用和經營費用。

选矿厂的技术設計的內容包括如下部分：

1. 总論：系对設計的企业作一般的描述，如选矿厂的地理位置，产品規格及用戶，各种原材料、水、电的供应来源，交通运输与本地及其他企业的联系等。
2. 工艺部分：系选矿厂設計的主要部分。
3. 建筑及总平面图部分：主要建築物結構、簡略平面图及断面图，总平面图包括有选矿厂主要建築物，运输路線布置情况及其地形标高的联系。
4. 电工部分：有电源、供电系統及供电設備和电气設備等。
5. 采暖及通风：采暖通风系統及主要設施。
6. 供水及排水部分：水源及排污水处所，供水、排水系統及主要設施等。
7. 尾矿业务部分：尾矿輸送、儲存、尾矿池、尾矿壩等。
8. 調度及自动化部分：調度及自动化的措施及設備。
9. 預算部分：財政預算及建筑造价。
10. 技术經濟部分：单位生产能力的基建費，劳动生产率及工資，管理費用，每吨原矿和每吨精矿的加工費，主要技术經濟指标与經濟上相似的設計或已建成的企业指标的比較。

选矿厂技术設計的工艺部分包括：

1. 矿床及矿石的特征；