

科學圖書大庫

玻 琉 學

編著者 程道腴 簡瑞明 楊 凱

徐氏基金會出版

徐氏基金會科學圖書編譯委員會

科學圖書大庫

監修人 徐銘信 科學圖書編譯委員會主任委員
發行人 石開朗 科學圖書編譯委員會編譯委員

版權所有

不許翻印

中華民國六十九年七月十一日再版

玻瓈學

基本定價 1.40

編著者 程道腴 工業技術研究院材料科學研究室主任
 簡瑞明 工業技術研究院材料科學研究室副研究員
 楊凱 工業技術研究院材料科學研究室副研究員

本書如發現裝訂錯誤或缺頁情形時，敬請「刷掛」寄回調換。謝謝惠顧。

(63)局版臺業字第0116號

出版者 財團法人臺北市徐氏基金會 臺北市郵政信箱 13-306 電話 9221763
發行者 財團法人臺北市徐氏基金會 郵政劃撥帳戶第 15795 號 電話 9446842
承印者 大興圖書印製有限公司 三重市三和路四段一五一號 電話 9719739

編著者序

我國科學及工程類專門名詞之核定，儘先就我國原有詞彙中擇用，或以含義類似者借用，否則譯音。查 *ceiomics* 一詞，日文譯爲“燒物”，我則譯爲“陶瓷”。在二十世紀的今天，不僅陶瓷二字已失其正確的內涵性，即 *ceramics* 一字也只能說是遷就採用。向以瓷國（china）稱世之我國，若仍徘徊依戀於往昔之陶瓷技藝，則何日方可問鼎於高溫工業之中原。

Ceramics 中琺瑯係無機塗料，我國向稱“搪瓷”或“洋瓷”，景泰藍亦屬之。若顧名思義，重操景泰藍或搪瓷之舊業，而忽視此一高溫表面塗膜或護膜，則又謬以千里矣。

桑榆非晚，乃相約本研究室陶瓷部門工作同仁，分頭就有關陶瓷及玻璃之中、日、英文資料，爬羅剔抉，或直譯、或編譯、與著述，以期適於國情、合於高工或專科之教材者，彙之成冊，拋引玉之磚，以就教於有道，共謀發展我國之高溫無機工業。尤有感者，徐氏基金會，高瞻遠矚，不惜工本刊印此“冷門”書籍，以啓導來者，欽佩無已。

本書乃琺瑯學之初階，然其所應有之基本知識與操作，均分章敘述。日指月標則可，然非月也。

程道腴謹識 六十六年二月

聯合工業研究所材料科學研究室

目 錄

編著者序

第一章 概 論

- 一、琺瑯的語源及定義..... 1
- 二、琺瑯工業的沿革..... 1
- 三、琺瑯的分類..... 4

第二章 金屬材料

- 一、鑄 鐵..... 5
- 二、軟 鋼..... 6
- 三、鋁..... 7
- 四、金、銀、銅及其合金..... 8

第三章 軟鋼板及其製造成形

- 一、軟鋼板材料..... 9
- 二、琺瑯器坯胎的成形..... 15

第四章 琺瑯釉之原料及製造

- 一、琺瑯釉之原料..... 22
- 二、原料調配..... 29
- 三、熔塊熔製..... 34

第五章 琺瑯之分類、成份及性質

- 一、底 糜..... 39
- 二、面 糜..... 42

- 三、琺瑯之物理性質..... 51

第六章 鋼坯施琺瑯前之預處理

- 一、一般預處理方法..... 55
- 二、特殊預處理方法..... 60
- 三、鋼坯預處理之必要設備..... 62

第七章 琺瑯之研磨、敷施及燒成

- 一、熔塊之研磨及其添加物..... 64
- 二、琺瑯之敷施..... 70
- 三、乾燥及刷釉..... 72
- 四、燒 成..... 73
- 五、琺瑯製品之缺陷..... 77

第八章 軟鋼板琺瑯之試驗法與一般性質

- 一、附着度（熔着度）試驗..... 81
- 二、化學試驗..... 83
- 三、熱性試驗..... 86
- 三、乳白度試驗..... 89
- 五、磨耗試驗..... 90
- 六、琺瑯不連續性（針孔及開裂）試驗..... 90
- 七、其他試驗..... 93

第九章 其他琺瑯

一、耐酸琺瑯.....	95	四、不銹鋼琺瑯.....	111
二、耐熱琺瑯.....	98	五、鋁琺瑯.....	111
三、鑄鐵琺瑯.....	103	六、銅琺瑯與珍飾琺瑯.....	115
		七、玻璃琺瑯.....	118

第一章 概論

一、 琥珀的語源及定義

琥珀一詞英文為 enamel，德文為 email。但僅稱 enamel 時易與有機的 paint enamel 混淆，故有時以瓷琥珀（vitreous enamel（英），porcelain enamel（美））或鐵琥珀（ferro enamel）稱之，國人習慣之稱呼有琥珀、搪瓷、洋瓷等。

琥珀是以某種玻璃燒附在金屬表面而成。Claudius Popelin（1866年）對琥珀釉（enamel glaze）的解釋為：由硼酸化合物及矽酸化合物混合而成的一種低熔點玻璃，若添加金屬氧化物，能任意改變金屬特有的色澤而達着色的目的。美國ASTM對porcelain enamel的定義為：一種瓷化或玻璃化的無機薄膜，以加熱熔化的方法附着於金屬的表面。

琥珀製品兼具金屬堅固性及玻璃的特性，尤其表面美觀並具耐蝕性為其優點。

琥珀一詞在日本是由佛教古印度語“七寶”（拂麻嵌）逐漸演變而來，其演化過程如下：

森 嵌 → 森 → 發藍 → 佛郎 嵌 → 法郎 → 琥珀

二、 琥珀工業的沿革

琥珀工業的起源與玻璃工業同樣的悠久，從古埃及而希臘而羅馬，玻璃和琥珀工業即隨着當代的文化中心而轉移演進，其市場也逐漸推展，乃至時下遍及世界各國。目前玻璃及琥珀已和我們的日常生活完全打成一片。

根據歷史的記載或從古董上推斷，很難確實指出琥珀起源的時間與地點。不過一般相信埃及人很可能是最早製造琥珀的。埃及初期的琥珀非常粗糙，經過一段長時期的發展後，至第一世紀左右，已有相當的規模及技術。這時期的琥珀製品多為白色或藍色，目前散存於世界各大博物館中。在希臘琥珀發展也很早，如荷馬史詩記載可信的話，在西元前八世紀即有琥珀製品出

2 琥 瑶 學

現。從現存博物館中希臘琥瑣器推測，則其產品最早可追溯至西元前四世紀。

琥瑣藝術有一定的形態，始於西元第六世紀的拜占庭帝國。在這段時期發展的琥瑣工藝品，可依製法不同分為兩類：一為景泰藍（cloisonne）一為無絲琥瑣器（champleve）。景泰藍製法為以金屬線焊於器皿或裝飾品上圍成圖案，然後以琥瑣釉的粉末或糊狀物填充於金屬線內燒成。此法多為金匠所採用作成美觀的金銀器產品。無絲琥瑣多為銅匠所採用。由於銅器體積較大且笨重，焊燒金屬線不太方便，故先於銅器上刻好凹凸圖形，再填充琥瑣原料燒成。

拜占庭帝國對琥瑣工藝的發展有極大的貢獻，其製品以金、銀、銅等為坯製成美觀價昂的裝飾品如戒指、盾、馬具等。以後以君士坦丁堡為中心，琥瑣工藝逐漸向歐洲大陸推廣，至十一、二世紀時傳入義大利、法國、德國而鼎盛。

琥瑣的發展在東方較西方更難從歷史上推斷。我國在元代以前即有琥瑣製品，最早的琥瑣器可追溯到唐代，其後隨東西貿易的進展，琥瑣工藝受拜占庭文化的影響而緩慢改進。至元代西征之後，琥瑣器及技術才大量引進。我國製琥瑣的技術大抵沿習西方，以景泰藍、無絲琥瑣等為主，但最大差異在我國琥瑣器大多以銅器為主，而金銀器產品極少。至清代以後直接漆上琥瑣的銅器（painted enamel）大為盛行，稱為洋瓷。此時洋瓷大多以白色為底，間或也有在白色坯體上加繪彩繪者。

古代日本琥瑣器發現最早者在第八世紀，此時製品完全為日本形式。其後經由我國傳播才逐漸有西方文化的影響。至十九世紀日本門戶開放後，西方文化大量引進，琥瑣工藝脫離舊有的範式而大為發展，為日本近代琥瑣工業奠定基礎。

以廉價的鋼鐵為坯的琥瑣器始於近代。最初以幼稚的乾式方法製成籌物琥瑣。現今應用甚廣的軟鋼琥瑣，其製造始於十九世紀初葉。1850年英國就有類似現代琥瑣釉的使用，至1871年釉藥的初步建立完成。

其後由於鋼鐵工業及其他化學工業的發展，琥瑣器材開始進入現代化與工業化。十九世紀軟鋼板的製造發明，使琥瑣的坯體得以廉價供應。碳酸鈉製造法（路布藍法1792年，索爾末法1863年），硼砂精製法（1860年），氧化鈷，作為乳白劑用的氧化錫，冰晶石的使用及以粘土為研磨添加劑等的研究、發展，使得釉藥獲得良好廉價的供應。此外，由於窯爐、耐火材料及燃料的不斷改良，新式製鋼方法如柏塞麥法、西門子馬丁法、平爐法等的相繼問世，促進琥瑣器製法的改進。1924年隧道型自動式燒成窯完成後，奠

定了琺瑯工業自動化的基礎。

目前琺瑯工業的製造法，多以自動化生產及嚴格的品質控制為發展方向。在坯材方面，軟鋼、鑄鐵、鋁等已取代以往的金、銀、銅器而為主要的原料。琺瑯釉的發展已趨於成熟，各種色料，耐化學侵蝕，高反光性耐熱性等成為研究發展的主要項目。至於產品方面，也由以往的裝飾品轉為以工業用產品為主。表 1-1 中所示為日本 50 年代末期琺瑯主要產品之生產狀況：

表 1-1 日本鋼鐵琺瑯生產狀況 (單位：噸)

產品年 代	1956	1957	1958	1959	1960
廚房用具及餐具	9,028	9,058	7,904	7,589	8,129
衛生用品	661	658	610	649	604
化學器具	3,222	3,484	2,947	4,239	6,722
釀酒槽	8,453	6,237	4,084	5,236	10,519
冰箱及洗濯機	—	346	239	406	461
招牌、標幟、布告欄	3,032	2,758	2,201	2,327	2,382
其他	1,054	1,570	1,557	1,996	2,450
合計	25,581	24,107	19,538	22,448	31,266

而在美國，由於生活水準較高，琺瑯產品的應用亦較廣，在整個陶瓷工業中琺瑯所佔的比重亦較日本為大，這可由表 1-2 中看出。

表 1-2 各種陶瓷產品於陶瓷總生產額中所佔比率

美 國(1954年)		日 本(1957年)		
種類	生產額 (1,000美元)	%	生產額 (1,000日元)	%
水泥	1,202,528	22.9	85,958,981	36.6
玻璃	1,946,236	37.1	61,049,383	26.0
一般陶瓷器	572,518	10.9	37,254,475	15.7
耐火材料	337,669	6.5	25,017,034	10.4
耐磨材料	233,694	4.5	5,558,570	2.2
琺瑯	441,400	8.4	5,155,941	2.1
紅磚	—		1,604,908	0.6
建築用陶瓷器	360,741	6.9	—	
其他	149,357	8.8	14,382,050	6.1
合計	5,244,143	100.0	235,981,342	99.7

三、 琥珀的分類

琥珀種類繁多，但至目前尚無一有系統且完整的分類方法。通常多以琥珀的坯胎料，琥珀器的特殊性質或用途，琥珀敷施的先後等作為分類的標準

(1)依琥珀坯胎所用金屬而分類：

種類	主要用途
軟鋼琥珀	廚具、衛生器具、洗濯機、冰箱、浴缸、化學容器、建築用板、耐熱裝置、招牌、標幟、佈告欄等。
鑄鐵琥珀	廚具、浴缸、化學容器、耐酸閥等。
鋁琥珀	建築材料、船舶、車輛、飛機等。
銅琥珀	時鐘盤、計量盤、景泰藍，電話撥號盤等。
金銀琥珀	景泰藍、勳章、獎牌等。

(2)依琥珀的特性及用途分類：

琥珀的特性	主要用途
耐熱性	瓦斯器具，熱交換機等的陶瓷被覆。
耐熱衝擊性	噴射引擎等的陶瓷被覆
耐磨耗性	洗濯機、浴缸等。
耐蝕性	建築材料、招牌等。
非吸着性	冰箱、食品貯藏用具。
色調的不變化	建築材料及其他。
耐酸性	化學器具。

問題

- 試舉出常見琥珀製品數種，並分類之。
- 琥珀工業能達到現代化受何種影響為大？

第二章 金屬材料

琺瑯成品的優劣受坯體材料的影響很大，故琺瑯製造者，即使不能直接控制金屬坯材的製造，但仍須熟悉其製造過程，成份及性質。現今琺瑯用之金屬材料，以鋼鐵為主。其分類方法，主要以鐵中含碳量為準，其他成份如矽、錳、硫、磷等雖對鋼鐵性質有相當影響，但一般均不以其為分類標準。

純鐵（或接近純鐵）在琺瑯工業上稱為琺瑯用鐵（enameling iron）。含碳量由純鐵至1.7%者為鋼。超過1.7%者為鑄鐵。鋼中又因含碳量之多少分三種，含碳量少者延展性好稱為低碳鋼，略多者為中碳鋼，二者均適於加工，稱為軟鋼。含碳量在0.85%以上者質硬，稱為高碳鋼或硬鋼。施琺瑯用之鋼屬於軟鋼，且其含碳量大多為0.2%以下，最高者亦不超過0.5%。

用於琺瑯工業之鑄鐵，其含碳量介於2.8%至3.7%之間，但大多數含碳較多，在3.25%至3.6%之間。

一、 鑄 鐵

1. **鑄鐵之成份及性質** 雖然鑄鐵之主要成份為鐵及碳，但其含有物並不如此簡單。在實際上鑄鐵尚包含少量錳、矽、硫、磷等。此等少量金屬的存在，對製造、加工、及最後之性質上均有很大的影響。茲將適合琺瑯工業用之鑄鐵成份列於表2-1。

鑄鐵成份之控制主要在適合鑄造及施釉工程。其熔化時必須有相當之流動性以充滿鑄模，且不產生氣泡及大量熔渣（slag）。各種主要成份對性質之影響，略述

表 2-1 施琺瑯鑄鐵之化學成份（重量%）

	範 圍	理 想 成 份
碳(總量)	3.25 – 3.60	3.25 – 3.35
石墨形碳	2.80 – 3.20	—
化合形碳	0.22 – 0.52	—
矽	2.25 – 3.00	2.50 – 2.60
錳	0.45 – 0.65	0.45 – 0.60
磷	0.60 – 0.95	0.60 – 0.70
硫	0.05 – 0.10	少於 0.09

如下：

碳 碳以化合形或游離之石墨形存在於鑄鐵中。如碳與鐵結合成雪明碳鐵 (cementite, Fe_3C)，或溶解於波來鐵 (pearlite) 及奧斯田鐵 (austenite) 而成化合形多者，稱為白鑄鐵。白鑄鐵質硬脆，收縮大，不適於琥珀用，現已很少使用。灰鑄鐵中碳多呈游離石墨形 (graphite) 存在。石墨形碳超過 3 % 時鑄物變軟。化合形碳與石墨形碳相對多寡之量取決於鑄鐵之熱處理。

錳 錳含量在 0.5 % 以下時可使鑄鐵軟化，但含量超過 2 % 時反使鑄鐵硬化。同時錳可促進碳溶解於鐵中，少量的錳可增加鐵之韌性。

磷 0.7 % 以下的磷對鐵之性質影響甚小，但大量加入時却使機械性能減弱。磷可減低鐵之收縮率，增加軟化度。此外磷對熔融鐵水，有增加其流動性之功能，有助於薄片或複雜外形物件之澆鑄。

硫 硫有助於化合碳之形成，故增加鑄鐵之硬度、脆性及收縮率。由於硫會減低鐵之機械性能，故其含量必須保持在 0.1 % 以下。

2. 施琥珀鑄物之外形設計 不論鑄鐵以乾式或濕式敷施琥珀，鑄物之外形設計對琥珀器燒成之成功與否，均有決定性的影響。鑄物內外均需避免尖角，否則施琥珀後易產生斥裂 (crazing) 或片紋 (chipping)。而且角邊過於尖銳的話，琥珀易於流失。

欲施琥珀之鑄物，在設計上需考慮整個表面在加熱時受熱均勻，否則一部份琥珀已經過火，另一部份尚未成熟。欲使鑄物加熱均勻，在設計上除盡量使鑄件厚薄一致外，尚需依賴長久的經驗。一般說來，鑄件突出部份或尖角加熱最快，故需盡量避免。

二、軟鋼

軟鋼板為目前琥珀工業最常用之坯材，以後另有詳述，本章僅作一番簡介。

適於琥珀工業之軟鋼，其含碳量多在 0.2 % 以下，富延展性，適於加工成形。此外軟鋼需具有平均的成份分佈，表面適合上釉，易於清洗，高溫時無太大之外形變化等性質。鋼之製造過程並非一成不變的，其化學成份，物理性質及均一性亦時常不同，但可控制在合理的範圍內。琥珀製造者需瞭解製鋼之過程，產品之性質，並與製鋼者充分合作，方可得完好之琥珀成品。

三、 鋁

隨着低溫玻璃的發展，鋁作為玻璃器坯體者，近年來有顯著的增加。茲將玻璃工業常用的鋁或鋁合金列於表 2-2。

表 2-2 玻璃用之鋁及鋁合金

種類		Cu	Si	Mn	Mg	Zn	Cr	Fe	Ti	其他	Al
1100(2S)	範圍			1.00							99% 餘量
3003(3S)	標準	0.20	0.60	1.50		0.10		0.70		0.15	
3004(4S)	標準			1.2							
2017(17S)	範圍	3.5		0.40	0.20						餘量
	標準	4.5	0.80	1.00	0.80	0.10	0.25	1.00		0.15	
2024(24S)	範圍	3.8		0.30	1.2						餘量
	標準	4.9	0.50	0.90	1.8	0.10	0.25	0.50		0.10	
5052(52S)	標準	4.5		0.6	1.5						
6053(53S)	範圍		0.50			1.10		0.15			餘量
	標準	0.10	0.90			1.40	0.10	0.35	0.35	0.15	0.15
6061(61S)	範圍	0.15	0.40			0.80		0.15			餘量
	標準	0.40	0.80	0.15	1.20	0.20	0.35	0.70	0.15	0.10	
6062(62S)	標準	0.25	0.6			1.0		0.25			
4043(43)	範圍		4.5								餘量
	標準	0.60	6.0	0.30	0.10	0.50			2.0		0.20
(356)	範圍		5.0								餘量
	標準	0.20	6.5			0.20			0.60	0.20	0.10
	標準		7.0	0.10	0.40	0.10					

鋁在許多方面較鋼鐵性質為優；如質輕、不易腐蝕，鋁鑄為無色且不繼續向內侵蝕等。但鋁強度不及鋼鐵，質軟而易變形。鋁及鋁合金之熔點在 $640^{\circ} - 660^{\circ}\text{C}$ 之間。純鋁經冷作（cold-work）後可增加抗張強度至一倍，鋁合金添加合適之其他金屬可得更高之強度。耐蝕性及加工性隨成份之不同而異。

鋁合金可分為鑄造合金及成形合金，或分為普通合金及可熱處理合金。普通鋁合金不可熱處理，但冷作後可增加其硬度。在 280°C 以上徐冷（annealing）可減低其冷作時產生的硬性。可熱處理之鋁合金，其處理溫度在 $450\sim 550^{\circ}\text{C}$ 之間，加溫至此溫度而淬火（quenching）可增加其強度。

欲使琥珀之敷施容易及獲得良好之燒成結果，鋁之表面需清潔平滑，鋁鑄必須除去，表面光亮與否均可。施琥珀之前，純鋁僅需表面清潔即可，但鋁合金須特別之處理。

四、金、銀、銅及其合金

金、銀、銅及其合金之琥珀製品，多為裝飾品或珍飾器皿，也有用做勳章、記念章及小匾牌者。

金的熔點為 1064°C ，體膨脹係數在 $0\sim 100^{\circ}\text{C}$ 之間為 45×10^{-6} 。純金適合於製琥珀器，但需避免錫、鋅、錫等雜質，以免引起缺陷。金加銀、銅形成合金，此種合金亦適於琥珀用。

銀的熔點為 961°C ，體膨脹係數在 $0\sim 100^{\circ}\text{C}$ 之間為 60×10^{-6} 。由於銀的色澤，它特別適於敷施各種有色透明琥珀，而製成各種裝飾品及獎章。琥珀用之銀多為銀銅合金，常用者含銀量在 $90\sim 95\%$ 之間。另一種合金含銀較低，其成份為 72% 銀及 28% 銅，其熔點較低，需特殊低溫之琥珀來塗施。


銅之熔點為 1084°C ，體膨脹係數為 54×10^{-6} ，由於其價廉且外觀美麗，顏色與金相似，故為裝飾琥珀中最理想的金屬坯材。最常用者為黃銅，為銅與鋅的合金，其含鋅量高至 13% 均可施以琥珀。

第三章 軟鋼板及其製造成形

軟鋼板琺瑯，佔琺瑯製品的大部份，並依所用鋼坯的厚薄，而分為薄鋼板和厚鋼板琺瑯。這是隨製品種類的不同，採用的材料有厚薄之別。

軟鋼板琺瑯器具的製造法，大致上可分為軟鋼板坯的成形，施琺瑯前之預處理，琺瑯製造，及琺瑯之敷施與燒成四部份，下面以流程圖概述其過程。表 3-1 程序是臉盆、鍋等小形琺瑯器的製造過程，洗衣機、建築用嵌板等大形物件亦可準此程序製造，惟坯的製造方法略有差異。

表 3-1 軟鋼板琺瑯製造流程圖



一、 軟鋼板材料

軟鋼板琺瑯所用坯材為軟鋼 (soft steel 或mild steel)。適合敷施琺

瓈之軟鋼需具備下列條件：

- (1) 含碳量在 0.2 % 以下，特殊情況下亦不超過 0.5 %
- (2) 表面成份組織均勻。
- (3) 壓榨成形時，不發生破裂、皺紋及扭曲。
- (4) 易以普通方法熔接及焊接。
- (5) 無分層現象 (lamination)、氣泡、及表面缺陷。
- (6) 清潔、脫脂，及酸洗容易。
- (7) 烤成之際，不起歪曲變形，且產生的氣體不多。

鋼板的厚度通常以規號 (gauge number) 表示，日本使用「何枚物」的也很多。所謂「何枚物」是指鋼板一疊 (91 公分 × 183 公分或 3 尺 × 6 尺，總重量 50 公斤) 的板數，例如 12 塊鋼板重 50 公斤即為「12 枚物」，其對應的規號為 30 號，每塊重 4.16 公斤，厚度 0.317 公厘。第 3-2 表列出相互間的關係。

表 3-2 薄鋼板表

稱謂(何枚物) (一疊 50 kg)	規 號 (Gauge)	厚 度 (mm)	一 順 板 數	一 塊 重 量 (kg)	1 m ² 重 量 (kg)
2	14	1.980	—	—	4.4648
—	16	1.590	—	—	3.7206
—	18	1.270	—	—	2.9765
4	20	0.954	80	12.5	2.2324
5	22	0.794	100	10.0	1.8603
6	24	0.635	120	8.33	1.4951
7	25	0.556	140	7.14	1.2771
8	26	0.476	160	6.25	1.1162
9	27	0.437	180	5.56	1.0232
10	28	0.397	200	5.00	0.9301
11	29	0.357	220	4.55	0.8371
12	30	0.317	240	4.16	0.7441
13	30½	0.293	260	3.85	0.6877

厨具以一次加壓成形者，採用規號 30 或 30½ 號，二次加壓者採用 29 號，三次加壓者則使用 24—28 號。化工機器及酒桶等使用 9 號—3 號。冰箱、燃氣爐灶 (gas range)，建築內壁用等之琥珀板 (panel)，

適宜採用第3-3表所列厚度的軟鋼板。

表3-3 琥珀板所需鋼板坯的厚度

鋼 板 尺 寸		規號(gauge)
長	寬	(必要限度)
60.96 cm. (24 in.)	30.48 cm. (12 in.)	24
60.96~81.28 cm. (24~32 in.)	30.48~50.80 cm. (12~20 in.)	22
81.28~152.40 cm. (32~60 in.)	50.80~66.04 cm. (20~26 in.)	20
152.40~182.88 cm. (5~6 ft.)	66.04~91.44 cm. (26 in~3 ft.)	18
243.84 cm. 以上(8 ft. 以上)	91.44 cm. 以上(3 ft. 以上)	16

建築外壁採用第3-3表中之值再加厚1~2號的板厚即可。招牌、標識採用24~26號已夠，風力大的場所，大形招牌需用18~16號鋼板。

一般說來，儘可能選用厚的軟鋼板比較安全，太薄者，燒成時易引起變形，歪曲，且易引起琥珀的脫落及毛筋(hair line)等缺陷。

1. 軟鋼板的化學成份 琥珀所用的鋼板大體上為未淨鋼(rimmed steel)中的冷軋鋼板(cold rolled sheet)。一般來說，熱軋鋼板(hot rolled sheet)或黑鐵皮(black sheet)及淨靜鋼(killed steel)的冷軋板塗施琥珀燒成後易引起缺陷，故通常多不使用。

琥珀所用的鋼板，其化學分析可以表3-4作為代表。

表3-4 琥珀用鋼板之化學成份

	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Al (%)	Ti (%)	Si (%)
純鐵(琥珀鐵，enameling iron)	0.03	0.04	0.01	0.030	痕跡	—	—
未淨冷軋鋼	0.08	0.35	0.015	0.030	痕跡	—	—
鈦鋼(Ti-Namel)	0.05	0.30	0.010	0.030	—	0.30	0.10
極低碳鋼	0.002	0.33	0.008	0.026	—	—	0.004

由轉爐及平爐等製鋼爐傾出的鋼，倒入熔杓 (ladle) 後，溶有與鐵化合之氧及游離氧，鑄成熟鐵時必須將這些氧除去 (脫氧) 。

脫氧的方式有二：其一 是以鋁矽及其他適當的脫氧劑加入熔鋼中，上述的氧元素即與鋁矽等脫氧劑化合成熔渣而脫氧；第二法幾乎不加入脫氧劑，而是在鐵水凝固時游離氧隨着上浮，自然將氧除去。以前法脫氧的鋼在鑄模內凝固時，幾乎沒有氣體發生，是為「淨靜鋼」，後者稱為「未淨鋼」。未淨鋼其表面為含碳量低的固體金屬，中間層有大量氣泡，中心則含有多量的碳，硫及磷。通常含碳量低者柔軟，表面良好，展性高，適於薄板製品的製造。

與未淨鋼相較，淨靜鋼的組織均一旦不含氣泡，適於作工具鋼，鍛造鋼及其他合金鋼。由於所添加的脫氧劑不能完全以熔渣的形態除去，有一部份均勻分佈於鐵的組織中，這種殘留的雜質，在施琥珀後易引起缺陷。且淨靜鋼成形後表面不如未淨鋼平滑，也是不適於施琥珀的原因之一。

使用鈦為脫氧劑所得之淨靜鋼稱為鈦鋼 (Ti-Namel)，其優點為防止氫氣，二氧化碳等在加溫時逸出，從而獲得良好之琥珀性質。例如不施底釉而直接敷施面釉，烤燒後仍可附着得宜，而且琥珀燒成後幾乎沒有缺陷。故美國在 1947 年開發成功後，即大受歡迎，但苦於價格太高而不能普及。

熱軋鋼板 (亦稱黑鐵皮) 以前廣被採用。但因熱軋法在施琥珀後易引起缺陷，故自冷軋法問世後逐漸被取代。然目前仍有部份厚板製品採用熱軋法的。

純鐵 (enameling iron) 是由美國開發出的琥珀用鐵板，其含碳量低，燒成時下陷 (sagging) 少，且少有缺陷產生，在美國使用已久，是最適於作為琥珀用的鐵板。但由於其他不純物也極少 (見表 3-4)，而使加工壓軋不易，且與未淨鋼的冷軋鋼板相較價格太高，因而其用途受到限制。

表 3-4 中之極低碳鋼，其製品在 1959 年出現於市場。這種鋼的製造程序，壓軋工程與未淨冷軋鋼板相同，再經最後氫氣徐冷 (wet - hydrogen annealing) 以除去碳而成。極低碳鋼由於含碳量極微，燒成時鋼板下陷很小，又有極佳的壓形加工性，及琥珀的缺陷不易產生等優點，故雖價格比普通冷軋鋼高，但可說是目前最適於琥珀用的鋼板，有推廣使用的趨勢。

2. 軟鋼板的物理性質

基於琥珀加工的觀點，軟鋼板主要的物理性質如表 3-5 所示。

與琥珀敷施關係最密切的物理性質，是熱膨脹係數及坯體在燒成時的下陷。一般琥珀釉的熱膨脹係數為 $8.5 \sim 10.5 \times 10^{-6}$ ，坯與釉的膨脹不必完全一樣，寧可鐵坯的膨脹小一點，這樣在琥珀燒成時缺陷較少。