


精密光学經緯仪

B. C. 格里申著



測繪出版社

精密光学經緯仪

B. C. 格里申 著

李樹棠 刘学义 譯

測繪出版社

1957·北京

Б. С. ГРИШИН

ВЫСОКОТОЧНЫЕ
ОПТИЧЕСКИЕ
ТЕОДОЛИТЫ

Издательство геодезической литературы

МОСКВА * 1954

本書講述 OT-02 型和 ThB 型精密光学經緯仪各部分和整个仪器的結構，以及檢驗、校正和修理等問題。

本書的第一篇描述 OT-02 型 精密仪；第二篇描述 ThB 型經緯仪；第九章闡述在野外条件下 CT-02 型和 ThB 型精密光学經緯仪的保养問題。

本書可作为高等三角測量和導航測量專業人員以及機械人員的实用参考書，此外也可作为測繪學院学生的教材。

精密光学經緯仪

著 者 Б. С. 格 里 申

譯 者 李 樹 榮 刘 學 义

出 版 者 測 繪 出 版 社

北京宣武門外永光寺西街3号

北京市書用出版業營業許可證出字第081號

發 行 者 新 華 書 店

印 刷 者 地 質 印 刷 厂

北京廣安門內教子胡同甲32号

編輯：夏文豹 550 著術編輯：李壁如 校對：白叔鈞

印数(京)1—5,050册 1957年4月4北京第1版

开本31"×43"1/25 1957年4月第1次印刷

字数95,000字 印張 4²/5

定价(10)0.60元

目 錄

緒論	7
----------	---

第一篇 OT-02 型光学經緯仪

第一章 概論	8
§ 1. 經緯仪的描述	9
§ 2. 光学系統	12
§ 3. 軸系	17
§ 4. 光学測微器	18
第二章 經緯仪裝配的簡單技術操作	19
§ 5. 軸系的制造	19
§ 6. 經緯仪下部的裝配	21
§ 7. 經緯仪中部的裝配	22
§ 8. 經緯仪上部的裝配	22
§ 9. 光学測微器的裝配	23
第三章 工作前对 OT-02 型經緯仪的檢驗	24
§ 10. 脚螺絲和微動螺絲旋進的檢驗	24
§ 11. 仪器上各軸的檢驗	24
§ 12. 基座上水准器的檢驗	24
§ 13. 三脚架的檢查	25
§ 14. 望遠鏡物鏡所呈現的影象質量的檢驗	25
§ 15. 水平度盤和垂直度盤顯微鏡的檢驗	25
§ 16. 望遠鏡十字絲的檢驗	25
§ 17. 水平軸对仪器垂直旋轉軸傾斜度的檢驗	25
§ 18. 垂直度盤水准器的檢驗	26
§ 19. 照准差的檢查	26
§ 20. 对光透鏡轉動的檢查	26
§ 21. 底盤和上盤偏心差的檢查	27

§ 22. 顯微鏡行差的檢查.....	27
第四章 OT-02 型經緯仪在制造和修理时的檢驗.....	27
§ 23. 水平度盤的裝置.....	28
§ 24. 垂直度盤的裝置.....	29
§ 25. 望远鏡物鏡的裝配和調整.....	30
§ 26. 光学測微器的調整.....	33
§ 27. 讀數顯微鏡稜鏡的裝置.....	36
§ 28. 水平度盤顯微鏡光学系統的調整.....	38
§ 29. 水平軸对于仪器垂直軸的垂直性的檢查.....	43
§ 30. 垂直度盤顯微鏡光学系統的調整.....	43
§ 31. 照准环的裝置.....	45
§ 32. 十字絲的整置.....	45
§ 33. 望远鏡光学系統光行差的檢驗.....	46
第五章 各部分的洗刷、擦油、小修和更換的方法.....	56
§ 34. 透鏡、稜鏡、秒盤的洗刷.....	56
§ 35. 零件和部件的擦油.....	57
§ 36. 改正軸系中的故障.....	58
§ 37. 光学測微器的修理.....	62
§ 38. 水平度盤的更換.....	62
§ 39. 垂直度盤的更換.....	63

第二篇 ThB型光学經緯仪

第六章 概論.....	64
§ 40. 經緯仪的描述.....	65
§ 41. 光学系統.....	71
§ 42. 軸系.....	76
§ 43. 光学測微器.....	79
第七章 ThB型經緯仪各部分的檢驗和裝置.....	81
§ 44. 水平度盤的裝置.....	82
§ 45. 垂直度盤的裝置.....	82
§ 46. 望远鏡物鏡的裝配和檢定.....	82
§ 47. 光学測微器的檢定.....	84

§ 48. 讀數顯微鏡稜鏡的裝置.....	85
§ 49. 水平度盤顯微鏡光学系統的檢定.....	85
§ 50. 望遠鏡的水平旋轉軸對儀器垂直軸傾斜度的檢驗.....	88
§ 51. 垂直度盤顯微鏡光学系統的校正.....	89
§ 52. 垂直度盤 M_2 的改變.....	89
§ 53. 視准差的檢驗.....	90
§ 54. 光學對點器的檢驗.....	90
第八章 各零件的擦油、小修和換置的程序	91
§ 55. 軸系和其他部件的擦油.....	91
§ 56. 軸系中故障的消除.....	92
§ 57. 光學測微器的修理.....	94
§ 58. 水平度盤和垂直度盤的換置.....	94
第九章 OT-02 型和 ThB 型精密光学經緯仪在外業工作中 的保养	95
§ 59. 儀器裝箱時的檢查.....	95
§ 60. 光學經緯仪的運送.....	97
§ 61. 光學經緯仪往高標上的提升.....	98
§ 62. 作業中光學經緯仪的使用.....	98
§ 63. 光學零件之保護.....	99
§ 64. 光學經緯仪軸系之保護.....	99
附錄 1 焦距的測定.....	100
附錄 2 透鏡折射率的測定.....	101
參考文獻.....	109

緒論

在近代的文献中，关于测量仪器之檢驗、使用前之准备及其养护方法的資料是有的，但关于修理和校正的問題却没有反映出来，尤其是在光学經緯仪的应用方面，这些問題談得就更少了。

本書闡述 OT-02 型、ThB 型精密光学經緯仪的装配、拆卸和校正的問題。这两种經緯仪应用于高等三角点、導綫点的水平角和垂直角測量中。

与大三角測量經緯仪和万能仪 ($TT 2''/6''$ 和 $AY 2''/10''$) 相比較，OT-02 型和 ThB 型經緯仪具有下列主要优点：尺寸小、封閉嚴密、重量小、观测便利，从而能加快工作速度和促進在不易到达地区、山区以及偏僻地区的应用。

“航測仪”厂所出品的 OT-02 型光学經緯仪 应用于高等三角測量中。實驗証明，这种經緯仪也可以应用于三等天文測定中。

最近以來，OT-02 型精密光学經緯仪，在車床制造厂也已被用來測量精密齒輪的齒距誤差，此外还应用于其他的角度測量中。

为了操縱精密光学經緯仪 (OT-02 型和 ThB 型)，尤其需要了解其結構、各个机件的用途和構造，其光学路線和光程以及仪器的各部分和整个仪器的檢驗、校正方法。

精密光学經緯仪約有七十个光学零件，約占仪器全部零件的 10%，所以仪器的質量不僅取决于光学原理，而且也取决于机械零件的制造和裝配。

在象精密光学經緯仪这样的仪器中，仪器的校正是一個复雜的技術操作过程，其中包括：光学零件和机械零件的整置，各部件和整个仪器根据圖样和技術条件的檢定。

本書可以作为大地測量人員、測量仪器修配厂工作人員和測繪學院学生的参考書。

第一篇 OT-02 型光学經緯仪

第一章 概 論

所謂光学經緯仪，就是用光学玻璃來制成水平度盤与垂直度盤的經緯仪；其水平度盤和垂直度盤的顯微鏡光学系統能夠把兩個度盤的相对分划折射至讀数顯微鏡的視場中，并用一个光学測微器代替数个顯微測微器。

OT-02 型光学經緯仪是一种最精密的測量仪器。这种仪器的特点是：通过水平度盤和垂直度盤顯微物鏡的光学系統可以將水平度盤和垂直度盤的分划折射在同一个讀数顯微鏡的視場中，而且讀数顯微鏡的目鏡与望远鏡的目鏡并排在一起。讀数是从秒盤分划值为 $0''.2$ 的一个光学測微器上讀取的。望远鏡是天文望远鏡、直式望远鏡、中心式望远鏡和內对光望远鏡。該仪器在 -25°C — $+50^{\circ}\text{C}$ 的溫度下能夠保証正常的操作。此外，它尚备有电光照明裝置。

仪器箱的直徑为 233 公厘，高 420 公厘，除对中盤外的仪器重量为10.8公斤，加上仪器箱的仪器的重量为14.8公斤，三脚架的重量为 8 公斤，对中盤的重量为4.18公斤。

經緯仪备有下列附件：

照明反光鏡.....	2
电光照明器.....	2
附有 TC-3 濾色鏡的目鏡折光稜鏡.....	1
望远鏡的可換目鏡，其放大率为 40^{\times} 和 24^{\times}	2
叉形插头.....	1
望远鏡物鏡的鏡蓋.....	1
附有对中裝置的对中盤.....	1

三脚架.....	1
金属仪器盒.....	1
仪器的背架设备.....	1
锤.....	1
附有悬线和滑条的垂球.....	1
三脚架螺丝帽的扳手.....	1
中心螺丝的改针.....	1
木柄螺丝刀.....	1
钟表螺丝刀.....	1
直式改针和弯式改针.....	2
活动扳手.....	1
拂拭光学零件用的小刷子.....	1
200×200公厘的法兰绒.....	1
钟表油瓶.....	1
电珠.....	10
用细密布料做成的仪器套.....	1
装对中盘和附件用的帆布包.....	1
三脚架架头的帆布套.....	1

§ 1. 纬仪的描述

OT-02型光学纬仪由上（望远镜带水平轴）、中、下三个彼此连接的主要部分组合而成。纬仪的中部与上部用螺丝连接着，而中部与下部则用底座上的螺纹与度盘照准棱镜的边框连接着。

图1是OT-02型光学纬仪在对中盘A上的一般形状。

整置板1是脚螺丝的垫板。整置板与三脚架之间用中心螺丝连接着，而与对中盘则用特制的螺丝连接着。

纬仪的下部 基座4（图1）是下部的主要部分。用脚螺丝2可以整置仪器的垂直轴于垂直的位置。用螺丝3可以调整脚螺丝的松紧。

基座护盖的底部为边框7，边框内部有聚光镜和水平度盘的照明棱镜，以及插头座子。替换照明器（反光照明器和电光照明器）的镜框安在基座上，与照明镜相对。

在基座內部裝着附有水平度盤的襯筒、照准稜鏡及其護蓋、水平度盤顯微鏡物鏡系統及其護蓋。水

平度盤被四個特制的夾持器固定在度盤的襯筒上，而度盤的襯筒可以旋轉。

在護蓋^(A)的下面有一個裝在齒輪軸上的扭，該齒輪與度盤襯筒上的齒輪相合。因此，旋轉該扭，即可旋轉度盤（換置度盤）。


儀器的垂直軸緊緊地固定在底座上。在基座的上部安置有接觸環和襯筒。在襯筒上裝置着水平度盤上盤的微動螺絲¹⁰和制動螺絲⁹的套環。

經緯儀的中部 支架是經緯儀中部的主要部分。其下部有水平度盤上盤的水準器¹⁴和水平度盤顯微鏡物鏡系統的換置稜鏡（在護蓋內）；在左边（盤左時）有垂直度盤顯微鏡物鏡系統的換置稜鏡（在護蓋內），垂直度盤顯微鏡物鏡的透鏡（在護蓋內）²³，垂直度盤水準器的整置螺絲¹²；在右边（盤右時）有遠望的微動螺絲¹¹，度盤影象變換扭¹³和復蓋玻璃。轉動度盤影象變換扭¹³可以變換水平度盤和垂直度盤的分划。

圖 1. OT-02 型光学經緯仪

- 1-整置板；2-腳螺絲；3-調整螺絲；4-基座；5-水平度盤換置扭的護蓋；6-照明反光鏡；7-水平度盤的照明稜鏡；8-滑動接觸點；9-水平度盤上盤的固定螺絲；10-水平度盤上盤的微動螺絲；11-望遠鏡的微動螺絲；12-垂直度盤水準器的整置螺絲；13-度盤影象的變換扭；14-水平度盤上盤的水準器；15-光學測微輪；16-測微器的支架；17-垂直度盤上盤的水準器；18-垂直度盤的護蓋；19-望遠鏡的對光環；20-目鏡的對光環；21-望遠鏡的制動螺絲；22-十字線照明反光鏡的調節扭；23-垂直度盤顯微鏡的透鏡；24-水準器的換向稜鏡；25-讀數顯微鏡；26-垂直度盤水準器的校正螺絲；(A)對中盤

經緯儀的上部（望遠鏡帶水平軸）這一部分無論在製造方面或裝



配方面都是非常复杂的。

仪器的水平轴是复合的，柱形的和空心的。望远镜可在柱形轴承内旋转。望远镜的立方体是经緯仪上部的主要部分和连接装置。

望远镜和读数显微镜²¹安装在望远镜立方体的中间，而套环和交合系的照明反光镜²²则安装在望远镜立方体的上面。

支架用螺丝固定在仪器座上。在右边支架¹⁶内部装有光学测微轮¹⁵；在左边支架内部装有垂直度盘照准棱镜，而垂直度盘上盘水准器的套环则与棱镜相连接。用整置螺丝¹²可以旋转垂直度盘的上盘。

水准气泡的居中是以水准气泡相对两端的影象相重合的原理为根据的。因此，在水准器的转向棱镜²⁴中，可以观察水准气泡的两端是否重合。

用望远镜的微动螺丝¹¹、垂直度盘上盘水准器的整置螺丝¹²和调整螺丝²⁶可以改变天顶的位置。

垂直度盘是安置在垂直度盘的护盖¹⁸上，并用螺丝将垂直度盘固定在望远镜的立方体上。在读数显微镜²⁵中，可以观察度盘的分划。

旋转目镜的对光环²⁰，可以得到望远镜交合系的清晰影象，而旋转望远镜对光环¹⁹，可以得到地物的清晰影象。用三个螺丝转动交合系，可以改正视准差。旋转照明反光镜的调节扭²²，可以调整望远镜交合系的照明度。

进行天文观测时，在仪器上应增加一个附有暗色滤色镜的目镜折光镜，而且应将该目镜折光镜套在望远镜的目镜环上。

水准器 OT-02 型经緯仪装有两个水准器。水平度盘上盘的水准器装在经緯仪的基架上，可借以整置仪器的垂直轴于垂直位置。水准器可用垂直度盘上的调整螺丝加以校正。水准器分划值每2公厘为 $6-7''$ 。垂直度盘上盘的水准器与上盘相连。水准器分划值每2公厘为 $10-12''$ 。

从度盘读数 圖 2 是读数显微镜的视场。水平度盘的读数以下列方法读取：旋转测微器，使度盘的分划准确重合；在分划重合以后，根据上部的分划读取度和分($14^{\circ}20''$)；根据秒分划(在下部的)读取读数 20.07 ，并将其读数加倍，即得 $40''.14$ 。所以，完整的读数应为

$14^{\circ}20'40''.14$ 。

为达到更大的精度起见，度盤分划綫应重合二次。根据秒分划兩次讀数之和來求出最后的結果。







圖 2. OT-02型經緯仪
數顯微鏡的視場

隔數值的兩倍。因此，垂直度盤讀数的整数部分便減少了二分之一，即將0, 2, 4注成0, 1, 2。

所以，当望远鏡照准軸对准上下兩個点时，讀数的差数为真正角值的二分之一。而傾斜角則被当作讀数的差数求出。这一点是OT-02型經緯仪在操作上的特点。

S 2. 光 学 系 统

經緯仪的光学系統（圖3）包括：①望远鏡的光学系統；②水平度盤顯微物鏡的光学系統；③垂直度盤顯微物鏡的光学系統；④測微器的光学系統；⑤讀数顯微鏡的光学系統；⑥水平度盤和垂直度

例：上部分划讀數.....	156°38'
第一次秒分划讀數.....	40''.27
第二次秒分划讀數.....	40''.21
完整讀數.....	156°39'20''.48

垂直度盤讀数的讀取方法与水平度盤讀数的讀取方法相同（但必須注意，使垂直度盤的相对分划具有相同的数字注記）。

傾斜角的角值是盤左和盤右讀数之差，而不是差数之半，这一点是与一般仪器不同的，即：

$$\alpha = \text{盤左} - \text{盤右},$$

而天頂距的数值則可根据下式求出：

$$Mz = \text{盤右} + \alpha - 180^\circ$$

其理由如下：

垂直度盤和水平度盤每度的間隔都分为15等份。介于垂直度盤相鄰分划綫的間隔数值为 $8'$ ，也就是說，为水平度盤的間

盤。

①望遠鏡的光学系統包括物鏡、交合系和一个可換目鏡。

望遠鏡的主要性能：

望遠鏡的長度.....	265公厘
望遠鏡的放大率.....	24 ^x , 30 ^x 和40 ^x
視場角.....	1°40', 1°20'和1°
光闌口徑.....	2.5, 2.0和1.5公厘
物鏡總焦距.....	≈350公厘
物鏡有效孔徑的直徑.....	60公厘
物鏡的鑑別力.....	2".4
十字絲雙絲的角距.....	35"
對光的範圍.....	5公尺—∞

望遠鏡的物鏡包括物鏡本身（三個透鏡，圖3的35, 36, 37）和雙凹對光透鏡³⁸。交合系乃是兩塊膠合在一起的平行玻璃板^{39, 40}，其中一塊板上刻有交合系，而在另一塊板上則刻有光闌。

可換目鏡⁴¹由相對稱的四個透鏡組合而成。可換目鏡的焦距各為14.6、11.7和8.6公厘。

②水平度盤顯微物鏡的光学系統包括水平度盤的照明系統、照準稜鏡^{19, 21}、四倍放大率的物鏡^{22, 23}和換置稜鏡²⁴。

水平度盤照明系統包括：稜鏡¹⁷、聚光鏡¹⁸、度盤各邊的照準稜鏡^{19, 21}，其構造可以同時照明度盤的分划線並使其影象通過水平度盤顯微物鏡^{22, 23}。可旋轉的傾斜的照明反光鏡⁶（圖1）或電光照明器可以照明水平度盤和垂直度盤。在照明兩個度盤的同時，還可以照明光学測微器的秒盤。

③垂直度盤顯微物鏡的光学系統包括：垂直度盤照明系統、照準稜鏡^{8, 10}、三倍放大率的物鏡^{11, 13}，換置稜鏡¹²、復蓋玻璃¹⁴和度盤影象變換稜鏡¹⁵。

垂直度盤照明系統包括：稜鏡^{5, 6}、聚光鏡⁷和照準稜鏡^{8, 10}，其構造和水平度盤光学系統相似，可以同時照明度盤的分划線，並使其影象通過垂直度盤顯微物鏡的第一部分¹¹。稜鏡¹和²與垂直度盤的照




圖 3. OT-02型經緯仪的光学系统略圖

明系統鑲在一起，此种棱鏡可以將光亮射到金屬反光鏡上，以照明交合系。

④在測微器光学系统的構造中，水平度盤和垂直度盤的分划線以及秒盤和測微器指标的分划線都集中在同一个平面上，通过讀數顯微鏡（圖3的30、31、32）可以觀測到該平面上的影象。

測微器光学系統包括：平行玻璃板²⁵、分离棱鏡²⁶，²⁷、傳遞分划線影象的棱鏡²⁸、秒盤³³和照明棱鏡³⁴。

⑤讀數顯微鏡由聚光鏡²⁹、讀數顯微鏡的棱鏡³⁰、物鏡³¹和目鏡³²組成。讀數顯微鏡是水平度盤和垂直度盤顯微物鏡的光学系統所共用的，因为兩個物鏡都是在分离棱鏡²⁶，²⁷的平面上產生影象。讀數顯微鏡的放大率为^{2.3}倍，而水平度盤顯微鏡的一般放大率为³⁷倍，垂直度盤顯微鏡的一般放大率为²⁸倍。讀數顯微鏡的視場为⁸公厘 \times ^{3.8}公厘，这在水平盤上相当于^{1°40'}，而在垂直度盤上則相当于^{3°20''}。

水平度盤顯微鏡出光孔的長度为^{25.5}公厘，而垂直度盤顯微鏡出光孔的長度則为^{25.0}公厘。水平度盤顯微鏡出光孔的直徑为^{1.7}公厘，而垂直度盤顯微鏡出光孔的直徑則为^{1.6}公厘。

⑥ OT-O2 型經緯仪的水平度盤和垂直度盤是由 BK-10 光学玻璃制成的。对制造度盤的要求是相当高的。因为由度盤分划線反射出來的光束要通过度盤，所以度盤的平面必須是平行的。水平度盤“楔形”的限差是^{2''}，而其平面則具有数值 $\Delta N=0.3$, $N=10$ 。分划和数字直徑上的平面的光潔度必須达到头等。

度盤的分划線要用精密的圓形分度机刻划。在刻划以前，先把玻璃塗上一層蠟，然后再用刻度机的切削刀具刻透这層蠟，一直到玻璃为止，以便在这些地方把玻璃浸蝕。刻着水平度盤分划線內端的那一圓周的直徑为¹³⁵公厘，刻着垂直度盤分划線內端的那一圓周的直徑为⁹⁰公厘；水平度盤的最小分划为^{4'}，而垂直度盤的最小分划为^{8'}；水平度盤分划線的深度为⁶ \div ⁷ μ ，而垂直度盤分划線的深度为⁷ \div ⁸ μ 。

为了更好地反射起見，刻着分划線的度盤的表面应当鍍銀而且用护盖盖好。水平度盤直徑的極限誤差不得超过 $\pm 1''.5$ 。垂直度盤直徑的極限誤差不得超过 $\pm 2''.5$ 。

① ΔN 是表面与球面或平面的容許偏差（局部誤差）。

N是零件表面半徑与玻璃样板半徑的容許偏差，或者以干涉环的数目表示的平面的容許曲率。

秒盤 秒盤通常由直徑22公厘、厚2公厘的光学玻璃制成。刻着秒盤分划線內端的那一圓周的直徑為20公厘。

在秒盤內有一個直徑為8公厘的凸輪軸孔。在 350° 的秒盤弧上刻有分划線。該弧等分为600份，每隔10个分划有一注記數字，從1、2、3到60。此外，在秒盤有效部分的兩旁加刻了四个分划線。秒盤分划線的寬度為 0.01 ± 0.002 公厘。

顯微鏡和光路

首先，我們研究一下水平度盤顯微鏡中的光路（圖3）。

照明器電珠的光亮或者從反光鏡中反射出來的光亮能射到棱鏡17上。光亮通過聚光鏡18即射到棱鏡19上，其次，通過棱鏡21又射到度盤的各相對部分上，從而照亮水平度盤的分划線20。

照準棱鏡的光路示于圖4中。從度盤相對部分被照亮的影象中反射出來的光束，通過照準棱鏡21（圖3），即射到物鏡的第一部分22上，然後射到物鏡的第二部分23上，其次再射到換置棱鏡24和光学測微器中（在這種情況下，度盤影象變換棱鏡15是關閉着的）。

在光学測微器中，光線通過平行玻璃板25進入分離棱鏡26、27中，而該分離棱鏡又把度盤分划線相對的象場分離成一條清晰的直線，同時部分光亮也射到秒盤的照明棱鏡34上。

從度盤相對分划線反射出來的光束（通過棱鏡28）和從秒盤分划線影象反射出來的光束都射到讀數顯微鏡的集光鏡29上。光束通過集

光鏡29的同時，也通過讀數顯微鏡的棱鏡30、物鏡31和讀數顯微鏡目鏡32。

垂直度盤顯微鏡中的光束是以下列方式通過的（圖3）。照明器電珠的光亮或者從反光鏡中反射出來的光亮射到棱鏡5上。此後，光亮通過棱鏡6和聚光鏡7射到棱鏡8上及通過照準棱鏡10射到垂直度盤9上。這樣，就照亮了垂直度盤的相對分划線。

其次，從垂直度盤相對部分被照亮的影象中反射出來的光束通過照準棱鏡10射到顯微鏡物鏡中的第一部分11上，然後通過換置棱鏡




圖4. 照準棱鏡中的光路