

XINBIANJI JESHE JI SHI YONGSHOUCE

上册

李春源 主编

新编

机械

设计

实用

手册

学苑出版社
XUEYUAN CHUFAZHUI

新编机械设计实用手册

蔡春源 主编

(上)

学苑出版社

前　　言

近十几年来，我国机械工业取得了很大的进步，无论是机械种类、结构设计方法，还是零部件类型、构造、材料和设计方法等，都有许多改进和提高。1983年国家规定：修订或制订标准要靠近ISO的标准，ISO暂缺的要靠近先进国家的标准。此后，我国绝大多数标准都已经过修订，并增加了许多新标准。为了适应当前形势，提高机械产品的质量，编者应学苑出版社的邀请，编写了这部《新编机械设计实用手册》。

本手册所采用的基础标准、材料标准、基础件标准、轴承标准、润滑标准、润滑设备标准、密封件标准、减速器标准、起重件标准以及常用电器设备等，均为国家颁布的现行标准（收至1990年）。

本手册在编写中力求理论准确，方法先进，资料详实，简明实用，查阅方便。各章节配备必要和实用性强的例题和图例。产品尽量列出生产厂家。为适应机电一体化的趋势，适当增加了常用的电器设备内容。

本手册由蔡春源任主编，方昆凡任副主编。参加编写的有：鄂中凯、方昆凡、蔡春源、王起龙、郑志峰、李力行、郑鎔之、潜媛梅、程铭、钱振霞、徐国英、刘廷羽、蔡群、朱晖、秦光里、丁士超、陈月新、陈良玉、程芳、蔡败、林青、鄂晓华、鄂晓宇、宗振奇、王廷忠、蔡明、方季、高虹、徐宏金、张继宇、周文娟、于斌。

在编写过程中得到许多工厂、研究院所和设计部门的支持，在此一并表示衷心感谢。

热诚地欢迎广大读者对本手册提出批评指正。

编　　者

1990年8月

目 录

第 I 篇 一般设计资料

第 1 章 常用资料、数据、计量单位和数学公式

1 常用资料和数据	1	4 常用数学公式	35
2 计量单位和单位换算	11	4.1 代数	35
2.1 我国的法定计量单位 (GB3100—86)	11	4.2 平面三角	39
2.2 计量单位换算	17	4.3 常用曲线表	40
3 一般标准和规范	18	4.4 微积分	43
3.1 一般标准	18	5 常用几何公式及截面的力学特性 公式	45
3.2 铸件设计一般规范	33		

第 2 章 材 料

1 黑色金属材料	52	1.3.7 不锈铸钢	68
1.1 钢铁材料热处理及应用	52	1.4 钢	69
1.1.1 铁碳合金相图	52	1.4.1 钢铁产品名称、用途、特性和 工艺方法命名符号	69
1.1.2 钢铁材料主要热处理和表面化学热处理的 工艺及应用	53	1.4.2 碳素结构钢	70
1.2 铸铁	55	1.4.3 优质碳素结构钢	71
1.2.1 铸铁的名称、代号及牌号表示方法	55	1.4.4 低合金结构钢	76
1.2.2 灰铸铁	56	1.4.5 合金结构钢	78
1.2.3 可锻铸铁	57	1.4.6 弹簧钢	90
1.2.4 球墨铸铁	58	1.4.7 碳素工具钢	91
1.2.5 抗磨白口铸铁	59	1.4.8 焊接结构用耐候钢	93
1.2.6 耐热铸铁	61	1.4.9 高耐候性结构钢	93
1.3 铸钢	61	1.5 钢的型材、管材、板材、带材 及线材	94
1.3.1 铸钢牌号的表示方法	61	1.5.1 型材	94
1.3.2 一般工程用铸钢	62	1.5.2 管材	112
1.3.3 高锰铸钢	62	1.5.3 钢板及钢带	117
1.3.4 耐热铸钢	63	1.5.4 线材	128
1.3.5 合金铸钢	63	2 粉末冶金材料	135
1.3.6 不锈耐酸铸钢	65		

2.1 粉末冶金铁基结构材料	135	带材及线材	173
2.2 粉末冶金过滤材料	137	3.4.1 棒材	173
2.3 粉末冶金摩擦材料	138	3.4.2 管材	177
2.4 粉末冶金减摩材料	139	3.4.3 板、带材	184
3 有色金属材料	143	3.4.4 线材	189
3.1 铸造有色金属合金	143	4 非金属材料	189
3.1.1 滑动轴承单层和多层轴承用铸造铜 合金	143	4.1 塑料及其制品	189
3.1.2 铸造铝合金	145	4.1.1 常用工程塑料的性能及应用	199
3.1.3 铸造铜合金	150	4.1.2 聚氯乙烯制品	197
3.2 铜及铜合金	154	4.1.3 聚乙烯制品	200
3.2.1 加工铜	154	4.1.4 聚四氟乙烯制品	200
3.2.2 加工黄铜	154	4.1.5 有机玻璃制品	202
3.2.3 加工青铜	160	4.1.6 其它塑料制品	203
3.2.4 加工白铜	165	4.2 橡胶制品	204
3.3 铝及铝合金	166	4.2.1 橡胶板	204
3.4 有色金属棒材、管材、板材、		4.2.2 橡胶管及橡皮条	206
		4.3 其它非金属材料	210

第3章 机械制图

1 一般规定	217	4 尺寸公差与配合注法(GB4458.5—84)	245
1.1 图纸幅面及格式(GB4457.1—84)	217	5 常用零件的规定画法	247
1.2 比例(GB4457.2—84)	219	5.1 螺纹及螺纹紧固件画法(GB4459.1 —84, GB7306~7307—87)	247
1.3 图线(GB4457.4—84)	219	5.2 齿轮画法(GB4459.2—84)	252
1.4 剖面符号(GB4457.5—84)	221	5.3 花键画法(GB4459.3—84, GB1144 —87, GB3478.1~3478.2—83)	253
2 图样画法(GB4458.1—84)	223	5.4 弹簧画法(GB4459.4—84)	255
2.1 视图	223	5.5 中心孔表示法(GB4459.5—84)	258
2.2 剖视	224	6 表面粗糙度代号及其注法 (GB131—83)	258
2.3 剖面	227	7 形状和位置公差代号及其注法 (GB1182~1184—80)	264
2.4 局部放大图	228	8 机构运动简图符号(GB4464—84)	271
2.5 零件图中的简化画法及规定画法	228	8.1 机构构件的运动符号	271
2.6 装配图的简化画法及规定画法	232		
2.7 滚动轴承画法	233		
2.8 装配图中零、部件序号及其编 排方法	237		
3 尺寸注法(GB4458.4—84)	238		

8.2	运动副	272	8.6	凸轮机构	277
8.3	构件及其组成部分的连接	273	8.7	槽轮机构和棘轮机构	277
8.4	多杆构件及其组成部分	274	8.8	联轴器、离合器及制动器	278
8.5	摩擦机构与齿轮机构	275	8.9	其他机构及其组件	279

第 4 章 公差配合、形状与位置公差和表面粗糙度

1	公差配合及其选择	282	2.1	形状和位置公差的项目、公差带 定义及示例	336
1.1	标准公差和基本偏差	282	2.2	形状和位置公差数值及应用选择	
1.1.1	标准公差数值	282	2.3	未注形位公差的公差值	357
1.1.2	基本偏差、公差带和配合代号	282	2.4	各种加工方法能达到的形状和位置公 差等级	358
1.2	基本尺寸至 500mm 轴、孔优先、 常用及一般用途公差带及极限偏差	284	3	表面粗糙度	361
1.3	基本尺寸至 500mm 基孔制与基轴 制优先、常用配合以及极限间隙 或极限过盈	302	3.1	表面粗糙度评定参数的 数值应用	361
1.4	基本尺寸 > 500 至 3150mm 常用轴、 孔公差带及极限偏差	309	3.2	各种加工方法能达到的零件表面粗糙 度	366
1.5	基本尺寸至 18mm 轴、孔公差带及极 限偏差	314	3.3	表面粗糙度与轴、孔公差 配合的对应关系	370
1.6	未注公差尺寸的极限偏差	319	3.4	表面粗糙度国家新、旧标准 等级评定参数 Ra 数值系列对照	372
1.7	公差配合的选择	321	4	圆锥公差与配合	373
1.7.1	公差等级的选择及应用	321	4.1	圆锥公差	373
1.7.2	未注公差尺寸极限偏差的应用	323	4.2	圆锥配合	376
1.7.3	各种加工方法可达到的尺寸公差等级	323	4.2.1	圆锥配合的形成及种类	376
1.7.4	轴的各种基本偏差特性及选用	326	4.2.2	术语及定义	377
1.7.5	优先、常用配合选择说明	328	4.2.3	圆锥配合有关参数的公差	379
1.8	新、旧公差配合国标的对照	334	4.3	未注公差角度的极限偏差	383
2	形状和位置公差	336			

第 I 篇 联接与紧固

第 5 章 螺 纹

1	螺纹的种类、特点和应用	384	3	管螺纹	392
2	普通螺纹	385	3.1	非螺纹密封的管螺纹	392
2.1	普通螺纹的基本牙型及基本尺寸	385	3.2	用螺纹密封的管螺纹	394
2.2	普通螺纹公差	391	3.3	60° 圆锥管纹	395
			3.4	米制管螺纹	396

4 梯形螺纹	397	5.1 锯齿形螺纹的牙型及基本尺寸	408
4.1 梯形螺纹的牙型及基本尺寸	397	5.2 锯齿形螺纹公差	412
4.2 梯形螺纹公差	401	6 螺纹零件结构要素	414
5 锯齿形螺纹	408		

第6章 螺纹联接

1 螺纹紧固件联接的基本类型及其应用	429	3 械性能	434
2 螺纹联接的设计与计算	429	4 螺栓	442
2.1 螺纹联接的拧紧力矩	429	5 螺柱	453
2.2 螺栓组联接的设计	430	6 螺钉	460
2.2.1 螺栓组联接的结构设计	430	7 螺母	463
2.2.2 螺栓组的受力分析	430	8 垫圈	482
2.2.3 螺栓联接的强度计算	431	9 挡圈	491
3 螺纹紧固件的材料、机械性能等级和机		10 钢结构用扭剪型高强度螺栓联接副	505

第7章 轴毂联接与销联接

1 键联接	508	4 过盈联接	553
1.1 键和键联接的类型、特点和应用	508	4.1 过盈联接的类型、特点和应用，以及计算用术语与符号	553
1.2 键联接的强度校核	509	4.2 圆柱面过盈联接	555
1.3 平键和半圆键	510	4.3 圆锥面过盈联接	565
1.4 楔键	516	4.3.1 螺母压紧的圆锥面过盈联接	565
1.5 切向键	518	4.3.2 液压装拆的圆锥面过盈联接	566
2 花键联接	520	5 弹性环联接	567
2.1 花键联接的类型、特点和应用	520	5.1 弹性环联接的结构特点和应用	567
2.2 花键联接的强度计算	520	5.2 弹性环联接的设计计算	568
2.3 矩形花键联接	521	5.3 胀紧联接套	568
2.4 渐开线花键联接	526	5.3.1 胀紧联接套的型式与基本尺寸	568
3 销联接	543	5.3.2 胀紧联接套选用	573
3.1 销联接的强度校核	543	5.3.3 胀紧套联接安装与拆卸的要求	578
3.2 销的标准	544		

第8章 铆接、焊接和胶接

1 铆接	579	1.2.1 铆缝型式	579
1.1 铆接的种类、特点及应用	579	1.2.2 钢结构铆缝的结构参数	580
1.2 铆钉联接结构设计	579	1.2.3 有色金属或异种材料铆缝的结构参数	

	设计注意事项和焊接件的公差	626	
1.3 铆钉联接的强度计算	581		
1.4 常用铆钉的类型及规格	582		
2 焊接	586	3 胶接	632
2.1 常用焊接方法的特点及应用	586	3.1 胶接及其特点	632
2.2 焊缝符号表示法	588	3.2 胶接件的机械性能	633
2.2.1 焊缝基本符号、辅助符号和 补充符号	588	3.2.1 胶接接头负载类型	633
2.2.2 符号在图样上的标注位置	591	3.2.2 胶接接头的应力分布	633
2.2.3 焊缝尺寸符号及其标注位置	593	3.2.3 胶接接头胶接强度的影响因素	633
2.2.4 焊缝符号的标注方法	595	3.3 胶接接头设计	635
2.3 焊缝扳口的基本型式与尺寸	604	3.3.1 胶接接头设计的一般原则	635
2.4 常用材料的可焊性	611	3.3.2 胶接接头型式	636
2.5 常用焊条	614	3.4 胶接工艺的过程及胶接接头各种强 度试验	638
2.6 常用焊缝的强度计算、焊接接头		3.5 胶粘剂	640
		3.5.1 胶粘剂的分类	640
		3.5.2 常用胶粘剂的性能和用途	641

第Ⅱ篇 机 械 传 动

机械传动总论

1 机器的组成及传动的作用	649	4.3 定传动比传动类型的选择	653
2 传动的特性参数	649	4.4 有级变速传动类型的选择	654
3 传动的分类	650	4.5 无级变速传动类型的选择	654
4 机械传动类型的选择	652	4.6 传动比按某种规律周期性变化的 传动类型的选择	654
4.1 选择机械传动类型的依据	652		
4.2 机械传动型类选择的原则	653		

第9章 带 传 动

1 V带传动	658	2.1 胶帆布带传动	681
1.1 V带种类和标准	658	2.1.1 规格及接头形式	681
1.2 V带传动的设计	660	2.1.2 胶帆布带传动的设计	683
1.2.1 主要失效形式	660	2.2 聚酰胺片基平带传动	684
1.2.2 V带传动的设计方法和步骤	660	2.2.1 结构及规格	684
1.3 V带轮	674	2.2.2 聚酰胺片基平带传动的设计	684
1.3.1 材料	674	2.3 高速带传动	685
1.3.2 V带轮的结构	674	2.3.1 高速带的规格	686
1.3.3 V带轮的技术要求	678	2.3.2 高速带传动的设计	686
1.4 V带传动设计例题	680	2.4 平带轮	687
2 平带传动	681	3 同步带传动	689

3.1	同步带的规格	689	4.1	张紧方法	700
3.2	同步带传动的设计	692	4.2	张紧力的控制	701
3.3	带轮	695	4.2.1	V带的张紧力	701
3.4	同步带传动设计实例	698	4.2.2	平带的张紧力	702
4	带传动的张紧	700	4.2.3	同步带的张紧力	703

第10章 链 传 动

1	滚子链传动	704	2	齿形链传动	716
1.1	滚子链基本参数和尺寸	704	2.1	齿形链的种类	716
1.2	滚子链传动的设计计算	705	2.2	齿形链的基本参数和尺寸	717
1.2.1	主要失效形式	705	2.3	齿形链传动的设计计算	718
1.2.2	滚子链传动的额定功率	705	2.4	齿形链链轮	720
1.2.3	链速 $v \geq 0.6\text{m/s}$ 滚子链传动的设计计算	706	2.4.1	链轮端面齿形和主要尺寸	720
1.2.4	$v < 0.6\text{m/s}$ 低速链传动的设计计算	709	2.4.2	链轮轴面齿形	722
1.2.5	滚子链的耐磨损工作寿命的计算	709	2.4.3	齿形链链轮公差	722
1.3	滚子链链轮	711	3	链传动的布置、张紧与润滑	724
1.3.1	滚子链链轮的主要尺寸	711	3.1	链传动的布置	724
1.3.2	链轮公差	713	3.2	链传动的张紧	724
1.3.3	链轮材料及热处理	713	3.3	链传动的润滑	727
1.3.4	链轮结构	714	3.3.1	润滑方式的选择	727
1.3.5	滚子链传动设计计算实例	714	3.3.2	润滑剂的选择	727

第11章 渐开线圆柱齿轮传动

1	渐开线圆柱齿轮基本齿廓和模数系列	762	
		4.2 主要参数的选择	763
2	渐开线圆柱齿轮的齿形修缘	730	
3	圆柱齿轮传动几何尺寸计算	732	
3.1	圆柱齿轮传动几何尺寸计算公式	732	
		4.3 主要尺寸的初步确定	763
3.2	外啮合齿轮变位系数的选择	744	
3.3	重合度 ϵ 的计算	746	
3.3.1	计算公式	746	
3.3.2	图解线图	746	
3.4	圆柱齿轮传动几何尺寸及检验有关数表	749	
		4.4 齿面接触疲劳强度与齿根弯曲疲劳强度校核计算	764
4	渐开线圆柱齿轮传动的设计计算	762	
4.1	圆柱齿轮的作用力计算		
		4.4.1 计算公式	764
		4.4.2 计算中的有关数据及各系数的确定	765
		4.5 开式齿轮传动的计算特点	778
		4.6 齿轮的材料	779
		5 圆柱齿轮的结构	781
		6 渐开线圆柱齿轮精度	786
		6.1 误差的定义和代号	786
		6.2 精度等级及其选择	792
		6.3 侧隙	793
		6.4 推荐的检验项目	794

6.5 图样标注	795	7 渐开线圆柱齿轮零件工作图及设计计算实例	806
6.6 齿轮精度数值表	795		
6.7 误差的有关关系式	805		

第12章 圆弧齿轮传动

1 圆弧齿轮传动的类型、特点和应用	811	5 圆弧齿轮传动基本参数的选择	820
1.1 单圆弧齿轮传动	811	5.1 齿数 z 和模数 m_n	820
1.2 双圆弧齿轮传动	812	5.2 重合度 ε_β	820
2 圆弧齿轮传动的啮合特性	813	5.3 螺旋角 β	821
2.1 单圆弧齿轮传动的啮合特性	813	5.4 齿宽系数 ϕ_d, ϕ_a	821
2.2 双圆弧齿轮传动的啮合特性	813	6 圆弧齿轮的强度计算	821
2.2.1 同一工作齿面上两个同时接触点间的轴向距离 q_{TA}	813	6.1 圆弧齿轮传动的强度计算公式	821
2.2.2 多点啮合系数	814	6.2 公式中各符号的意义及各系数的确定	821
2.2.3 多对齿啮合系数	814	7 圆弧圆柱齿轮精度	829
2.2.4 齿宽 b 的确定	814	7.1 误差的定义和代号	829
3 圆弧齿轮的基准齿形及模数系列	814	7.2 精度等级及其选择	836
3.1 单圆弧齿轮的基准齿形	815	7.3 侧隙	836
3.2 双圆弧齿轮的基准齿形	815	7.4 推荐的检验项目	836
3.3 圆弧齿轮的模数系列	815	7.5 图样标注	837
4 圆弧齿轮传动的几何尺寸计算	816	7.6 圆弧齿轮精度数值表	838
		7.7 极限偏差及公差有关的关系式	841
		8 圆弧圆柱齿轮零件工作图及设计计算实例	842

第13章 锥齿轮传动

1 概述	848	2.2 弧齿锥齿轮传动的几何尺寸计算	855
1. 分类	848	2.3 零度锥齿轮传动的几何尺寸计算	860
1.2 基本齿廓	850	3 锥齿轮传动的设计	861
1.3 模数	850	3.1 轮齿受力分析	861
1.4 锥齿轮的变位	851	3.2 初步设计	862
1.4.1 径向变位	851	3.3 齿面接触疲劳强度校核	863
1.4.2 切向变位	851	3.4 齿根弯曲疲劳强度校核	865
2 锥齿轮传动的几何尺寸计算	851	3.5 直齿锥齿轮传动例题	865
2.1 直齿锥齿轮传动的几何尺寸计算	851		

4	锥齿轮结构	867	5.5	齿轮副的检验组与公差	875
5	锥齿轮精度	869	5.6	齿轮副侧隙	876
5.1	术语的定义及代号	869	5.7	图样标注	876
5.2	精度等级	874	5.8	应用示例	876
5.3	齿坯的要求	875	5.9	公差数值表	877
5.4	齿轮的检验组与公差	875	6	锥齿轮工作图例	892

第14章 蜗杆传动

1	概述	894	3.3.4	圆弧圆柱蜗杆传动例题	919
2	普通圆柱蜗杆传动	897	4	环面蜗杆传动	920
2.1	普通圆柱蜗杆的基本齿廓和 传动的基本参数	897	4.1	环面蜗杆的形成原理	920
2.1.1	普通圆柱蜗杆的基本齿廓	897	4.1.1	直线型环面蜗杆的形成原理	920
2.1.2	传动的基本参数	897	4.1.2	平面包络环面蜗杆的形成原理	920
2.2	普通圆柱蜗杆传动几何尺寸计算	901	4.2	环面蜗杆的修形	921
2.3	普通圆柱蜗杆传动的承载能力计算	902	4.2.1	直线型环面蜗杆的修形	921
2.3.1	齿上受力分析和滑动速度计算	902	4.2.2	平面包络环面蜗杆的修形	921
2.3.2	普通圆柱蜗杆传动的强度和刚度计算	903	4.3	环面蜗杆传动基本参数选择 和几何尺寸计算	922
2.3.3	蜗杆传动效率和散热计算	906	4.4	环面蜗杆传动承载能力计算	928
2.4	实现合理的啮合部位和制造 “人工油槽”的措施	908	4.5	环面蜗杆传动例题	931
2.4.1	实现合理的啮合部位	908	5	蜗杆、蜗轮精度	932
2.4.2	制造“人工油槽”	908	5.1	圆柱蜗杆、蜗轮精度	932
2.5	蜗杆、蜗轮的结构	909	5.1.1	术语定义和代号	932
2.6	普通圆柱蜗杆传动例题	910	5.1.2	精度等级	938
3	圆弧圆柱蜗杆传动	911	5.1.3	齿坯的要求	938
3.1	圆弧圆柱蜗杆传动基本参数 和蜗杆齿形	911	5.1.4	蜗杆、蜗轮的检验与公差	938
3.1.1	基本参数	911	5.1.5	蜗杆传动的检验与公差	939
3.1.2	蜗杆齿形	912	5.1.6	蜗杆传动的侧隙规定	939
3.2	圆弧圆柱蜗杆传动的几何 尺寸计算	914	5.1.7	工作图上的标注	939
3.3	圆弧圆柱蜗杆传动承载能力计算	916	5.1.8	装配图上的标注	940
3.3.1	圆弧圆柱蜗杆传动设计	916	5.1.9	蜗杆、蜗轮和传动的公差或极限 偏差应用示例	940
3.3.2	校核齿面接触疲劳强度安全系数	917	5.1.10	圆柱蜗杆、蜗轮公差或极限偏差数值表	942
3.3.3	校核蜗轮齿根强度的安全系数	918	5.2	直线型环面蜗杆传动(TSL型) 的公差	955
			5.3	平面包络环面蜗杆传动的公差	956
			6	蜗杆、蜗轮工作图例	958

第15章 行星传动

1 概述	965	1025
1.1 轮系的分类及应用	965	3.2.1 摆线针轮传动的齿廓曲线	1025
1.2 定轴轮系的传动比	966	3.2.2 摆线轮齿廓曲线的方程	1026
1.3 常用行星齿轮传动的传动型式 与特点	967	3.2.3 摆线轮齿廓的曲率半径	1027
1.4 行星齿轮传动的传动比	968	3.2.4 复合齿形	1030
1.5 行星齿轮传动的效率	969	3.2.5 二齿差摆线针轮行星传动	1035
2 渐开线齿轮行星传动的设计	971	3.3 摆线针轮行星传动的基本参数 和几何尺寸计算	1037
2.1 主要参数的确定	971	3.3.1 摆线针轮行星传动的基本参数	1037
2.1.1 齿数及行星轮数的确定	971	3.3.2 摆线针轮行星传动的几何尺寸	1039
2.1.2 行星传动中齿轮变位	989	3.3.3 W机构的有关参数和几何尺寸	1041
2.1.3 确定齿数和变位系数的计算实例	991	3.4 摆线针轮行星传动的受力分析	1042
2.1.4 多级行星齿轮传动的传动比分配	994	3.4.1 针齿与摆线轮齿啮合的作用力	1042
2.2 行星齿轮传动的受力分析	995	3.4.2 输出机构的柱销(套)作用于 摆线轮上的力	1048
2.3 行星传动齿轮强度计算要点	997	3.4.3 转臂轴承的作用力	1048
2.3.1 小齿轮转矩 T_1 及圆周力 F_t	998	3.5 主要件的强度计算	1048
2.3.2 应力循环次数	1000	3.5.1 齿面接触强度计算	1049
2.3.3 动载系数 K_v 和速度系数 Z_v	1000	3.5.2 针齿销的弯曲强度和刚度计算	1049
2.3.4 齿向载荷分布系数 K_β	1000	3.5.3 转臂轴承的选择	1050
2.4 行星齿轮传动的结构设计与计算	1001	3.5.4 输出机构圆柱销的强度计算	1050
2.4.1 行星齿轮传动的均载	1001	3.6 摆线轮齿形的优化设计	1050
2.4.2 行星轮结构	1012	3.7 摆线针轮行星传动的技术要求	1052
2.4.3 行星架的结构与计算	1013	3.7.1 对零件的要求	1052
2.4.4 柔性轮缘的强度校核计算	1015	3.7.2 装配	1055
2.4.5 行星齿轮减速器整体结构	1015	3.7.3 摆线针轮减速器的质量分等标准	1055
2.4.6 主要技术要求	1018	3.8 设计计算公式与实例	1059
2.4.7 行星齿轮传动设计计算实例	1019	3.9 主要构件的工作图	1061
3 摆线针轮行星传动	1022	3.10 大型摆线针轮行星传动的新 结构简介	1064
3.1 概述	1022	3.11 弹性浮动针轮摆线行星减速 器简介	1064
3.1.1 摆线针轮行星减速器的结构	1022		
3.1.2 摆线针轮行星传动的特点	1024		
3.1.3 摆线针轮行星传动几何要素代号	1024		
3.2 摆线针轮行星传动的啮合原理			

第 I 篇 一般设计资料

第 1 章 常用资料、数据、计量单位和数学公式

1 常用资料和数据

表 1—1 汉语拼音字母

大写	小写	名称	读音	大写	小写	名称	读音	大写	小写	名称	读音
A	a	啊	啊	J	j	街	基	S	s	哀思	思
B	b	拜	玻	K	k	开	科	T	t	态	特
C	c	猜	雌	L	l	哀	勒	U	u	乌	乌
D	d	歹	得	M	m	姆	摸	V	v	维	维
E	e	欸	欸	N	n	乃	讷	W	w	娃	屋
F	f	哀	佛	O	o	喔	喔	X	x	希	希
G	g	夫	该	P	p	排	坡	Y	y	呀	衣
H	h	该	哈	Q	q	丘	欺	Z	z	再	资
I	i	哈	喝	R	r	啊	日				

注：V一般只用来拼写外来语、少数民族语言和方言。

表 1—2 希腊字母（摘自GB3101-86）

正 体		斜 体		名 称 (英文读音)	正 体		斜 体		名 称 (英文读音)
大写	小写	大写	小写		大写	小写	大写	小写	
A	α	A	α	alpha	N	ν	N	ν	nu
B	β	B	β	beta	Ξ	ξ	Ξ	ξ	xi
Γ	γ	Γ	γ	gamma	Ο	ο	Ο	ο	omicron
Δ	δ	Δ	δ	delta	Π	π, ϖ	Π	π, ϖ	pi
Ε	ε, ε	Ε	ε, ε	epsilon	Ρ	ρ	Ρ	ρ	rho
Ζ	ζ	Ζ	ζ	zeta	Σ	σ	Σ	σ	sigma
Η	η	Η	η	eta	Τ	τ	Τ	τ	tau
Θ	θ, θ	Θ	θ, θ	theta	Υ	υ	Υ	υ	upsilon
Ι	ι	I	ι	iota	Φ	φ, ϕ	Φ	φ, ϕ	phi
Κ	κ, κ	Κ	κ, κ	kappa	Χ	χ	Χ	χ	chi
Λ	λ	Λ	λ	lambda	Ψ	ψ	Ψ	ψ	psi
Μ	μ	M	μ	mu	Ω	ω	Ω	ω	omega

表1—3

拉丁字母

正 体		斜 体		名 称 (国际音 标注音)		正 体		斜 体		名 称 (国际音 标注音)		正 体		斜 体		名 称 (国际音 标注音)	
大写	小写	大写	小写	大写	小写	大写	小写	大写	小写	大写	小写	大写	小写	大写	小写	大写	小写
A	a	A	a	[eɪ]		J	j	J	j	[dʒeɪ]	S	s	S	s	[es]		
B	b	B	b	[bi:]		K	k	K	k	[keɪ]	T	t	T	t	[ti:]		
C	c	C	c	[si:]		L	l	L	l	[el]	U	u	U	u	[ju:]		
D	d	D	d	[di:]		M	m	M	m	[em]	V	v	V	v	[vi:]		
E	e	E	e	[i:]		N	n	N	n	[en]	W	w	W	w	['dʌblju:]		
F	f	F	f	[ef]		O	o	O	o	[ou]	X	x	X	x	[eks]		
G	g	G	g	[dʒi:]		P	p	P	p	[pi:]	Y	y	Y	y	[wai]		
H	h	H	h	[eɪtʃ]		Q	q	Q	q	[kju:]	Z	z	Z	z	[zed]		
I	i	I	i	[aɪ]		R	r	R	r	[a:]							

表1—4

国内部分标准代号

名 称	代 号	名 称	代 号
国家标准	GB	仪器、仪表	Y、ZBY
国家内部标准	GB _a	农业机械	NJ
国家工程建设标准	GBJ	工程机械	GJ
国家军用标准	GJB	兵器工业	WJ
中国科学院标准	KY	航空工业	HB
国家计量局标准	JJC	航天工业	QJ
国家建材局标准	JC	电子工业	SJ
机械电子工业部标准		冶金工业部标准	YB
机电	JB	煤炭工业部标准	MT
重机	Q/ZB, ZJ	石油化学工业部标准	
金属切削机床	GC	石油工业	SY
量具	GL	化学工业	HG
刃具	GR	地质矿产部标准	DZ
汽车、轴承	汽	水力电力部标准	SD
砂轮、磨料	GS	纺织工业部标准	FJ
锻压机械	GD	轻工业部标准	QB、SG
电工	电(D)、Q/D	教育部标准	JJY(JY)

注：在代号后加“/Z”为指导性技术文件，如“YB/Z”为冶金部指导性技术文件。

表1—5

国外部分标准代号

名 称	代 号	名 称	代 号
“国际”标准化组织	ISO*	南斯拉夫标准	JUS
“国际”标准化协会标准	ISA	美国国家标准	ANSI
国际电工委员会标准	IEC	美国汽车协会标准	SAE
法国标准协会标准	AFNOR	美国国家标准局标准	NBS
法国常设标准化委员会标准	CPC	美国标准协会标准	ASA
法国国家标准	NF	美国钢铁学会标准	AISI
日本工业标准	JIS	美国齿轮制造者协会标准	AGMA
日本工业产品标准统一调查会标准	JES	美国机械工程师学会标准	ASME
日本齿轮工业协会标准	JGMA	苏联国家标准	TOCT
英国标准	BS	意大利标准	UNI
德国工业标准(1946年后西德标准)	DIN	瑞典标准	SIS
加拿大标准协会标准	CSA	罗马尼亚标准	STAS

* ISO的前身为 ISA。

表1—6

材料弹性模量及泊松比

名 称	弹性模量 E GPa	切变模量 G GPa	泊 松 比 μ	名 称	弹性模量 E GPa	切变模量 G GPa	泊 松 比 μ
灰铸铁	118~126	44.3	0.3	轧制锌	82	31.4	0.27
球墨铸铁	173		0.3	铅	16	6.8	0.42
碳钢、镍铬钢、合金钢	206	79.4	0.3	玻璃	55	1.96	0.25
铸钢	202		0.3	有机玻璃	2.354~29.42		
轧制纯铜	108	39.2	0.31~0.34	橡胶	0.00785		0.47
冷拔纯铜	127	48.0		电木	1.961~2.942	6.865~20.594	0.35~0.38
轧制磷铜青铜	113	41.2	0.32~0.35	夹布酚醛塑料	3.923~8.826		
冷拔黄铜	89~97	34.3~36.3	0.32~0.42	赛璐珞	1.706~1.893	6.865~9.807	0.4
轧制锰青铜	108	39.2	0.35	尼龙1010	1.069		
轧制铝	68	25.5~26.5	0.32~0.36	硬聚氯乙烯	3.138~3.923		0.34~0.35
拔制铝线	69			聚四氟乙烯	1.138~1.422		
铸铝青铜	103	41.1	0.3	低压聚乙烯	0.539~0.785		
铸锡青铜	103		0.3	高压聚乙烯	0.147~0.245		
硬铝合金	70	26.5	0.3	混凝土	13.73~39.23	49.034~156.91	0.1~0.18

表 1—7 黑色金属硬度及强度换算之一(GB1172-74)

洛 氏		硬 度				抗拉强度 MPa												
HRC	HRA	HR	HR	HR	HV	维氏	布 氏	HB	d ₁₀ , 2d ₅ , 4d _{2.5} mm	碳钢	铬钢	铬钒钢	铬钼钢	镍铜	镍硅	超高 强度钢	不锈钢	不分 钢种
		15N	30N	45N														
70.0	86.6					1037												
69.0	86.1					997												
68.0	85.5					959												
67.0	85.0					923												
66.0	84.4					889												
65.0	83.9	92.2	81.3	71.7	856													
64.0	83.3	91.9	80.6	70.6	825													
63.0	82.8	91.7	79.8	69.5	795													
62.0	82.2	91.4	79.0	68.4	766													
61.0	81.7	91.0	78.1	67.3	739													
60.0	81.2	90.6	77.3	66.2	713													
59.0	80.6	90.2	76.5	65.1	688													
58.0	80.1	89.8	75.6	63.9	664													
57.0	79.5	89.4	74.8	62.8	642													
56.0	79.0	88.9	73.9	61.7	620													
55.0	78.5	88.4	73.1	60.5	599													
54.0	77.9	87.9	72.2	59.4	579													
53.0	77.4	87.4	71.3	58.2	561													
52.0	76.9	86.8	70.4	57.1	543													
51.0	76.3	86.3	69.5	55.9	525													
50.0	75.8	85.7	68.6	54.7	509	488	2.77	1744	1731	1758	1758	1758	1758	1758	1758	1758	1758	
49.0	75.3	85.2	67.7	53.6	493	474	2.81	1686	1666	1702	1698	1702	1698	1702	1698	1702	1698	
48.0	74.7	84.6	66.8	52.4	478	461	2.85	1631	1605	1649	1640	1626	1676	1627	1652	1627	1652	
47.0	74.2	84.0	65.9	51.2	463	449	2.89	1581	1549	1587	1584	1573	1620	1573	1600	1563	1581	
46.0	73.7	83.5	65.0	50.1	449	436	2.93	1533	1497	1547	1531	1522	1567	1522	1550	1508	1529	
45.0	73.2	82.9	64.1	48.9	436	424	2.97	1488	1448	1498	1480	1472	1516	1474	1502	1457	1480	
44.0	72.6	82.3	63.2	47.7	423	413	3.01	1445	1403	1452	1431	1425	1467	1427	1455	1410	1434	
43.0	72.1	81.7	62.3	46.5	411	401	3.05	1405	1361	1407	1385	1379	1420	1384	1409	1366	1389	
42.0	71.6	81.1	61.3	45.4	399	391	3.09	1367	1322	1364	1340	1336	1375	1322	1362	1325	1347	
41.0	71.1			44.2	388	380	3.13	1331	1284	1322	1298	1294	1331	1284	1302	1315	1296	

(续)

洛氏硬度		布氏硬度						抗拉强度 MPa								
HRC	HRA	HR	HR	HB	HB	d_{10}	d_{2s}	d_{4d_2}	铬钢	铬钼钢	铬钼钢	铬钼	铬硅	铬	不锈钢	不分钢种
		15N	30N	45N	HV	30D ²		s								
40.0	70.5	79.9	59.5	43.0	377	376	3.17	1296	1249	1257	1290	1264	1267	1250	1268	
39.0	70.0	79.3	58.6	41.8	360	3.21	1263	1216	1243	1219	1250	1228	1218	1232		
38.0	70.0	78.7	57.6	40.6	357	350	3.26	1231	1184	1206	1182	1179	1212	1194	1197	
37.0	70.0	78.1	56.7	39.4	347	341	3.30	1200	1153	1171	1148	1144	1176	1161	1163	
36.0	70.0	77.5	55.8	38.2	338	332	3.34	1170	1124	1136	1115	1111	1130	1123	1131	
35.0	70.0	77.0	54.8	37.0	329	323	3.39	1141	1095	1194	1084	1079	1108	1101	1095	
34.0	70.0	76.4	53.9	35.9	320	314	3.43	1113	1068	1072	1054	1049	1077	1073	1070	
33.0	70.0	75.8	53.0	34.7	312	306	3.48	1086	1042	1042	1027	1020	1047	1046	1042	
32.0	70.0	75.2	52.0	33.5	304	298	3.52	1060	1016	1013	1001	993	1018	1020	1015	
31.0	70.0	74.7	51.1	32.3	296	291	3.56	1034	991	985	976	967	991	996	989	
30.0	70.0	74.1	50.2	31.1	289	283	3.61	1009	967	959	953	943	966	973	964	
29.0	70.0	73.5	49.2	29.9	281	276	3.65	984	943	933	932	919	941	942	940	
28.0	70.0	73.0	48.3	28.7	274	269	3.70	961	920	909	912	897	918	930	917	
27.0	70.0	72.4	47.3	27.5	268	263	3.74	937	898	886	893	877	897	910	897	
26.0	70.0	71.9	46.4	26.3	261	257	3.78	914	876	864	876	857	892	875	874	
25.0	70.0	71.4	45.5	25.1	255	251	3.83	892	855	843	860	838	874	853	854	
24.0	70.0	70.8	44.5	23.9	249	245	3.87	870	834	823	845	821	856	832	835	
23.0	70.0	70.3	43.6	22.7	243	240	3.91	849	814	803	831	805	840	812	816	
22.0	70.0	69.8	42.6	21.5	237	234	3.95	829	794	780	819	789	825	792	799	
21.0	70.0	69.3	41.7	20.4	231	229	4.00	809	775	767	807	775	810	773	782	
20.0	70.0	68.8	40.7	19.2	226	225	4.03	790	757	751	797	761	796	754	767	
19.0	70.0	68.3	39.8	18.0	221	220	4.07	771	739	735	788	749	782	737	752	
18.0	70.0	67.8	38.9	16.8	216	216	4.11	753	723	719	779	737	769	719	737	
17.0	70.0	67.3	37.9	15.6	211	211	4.15	736	706	705	772	726	757	724	724	

注：1. 本表所列各种钢的换算值，对含碳量由低到高的钢种基本适用，但只有当试件组织均匀一致时，才能得到较精确的结果。

2. 表中洛氏硬度 HRC17.0~19 和 HRC68~70.0 区间，以及布氏硬度 HB450~501 区间的换算，分别超出金属洛氏硬度试验法（GB230—63）和金属布氏硬度试验法（GB/T321—63）所规定的范围，仅供参考。

3. “不分钢种”栏所列的强度值，适用于换算精度要求不高的一般钢种。

4. 表中 d_{10} ——钢球为 10mm 时的压痕直径； d_{2s} ——钢球为 5mm 时的压痕直径； d_{4d_2} ——钢球为 2.5mm 时的压痕直径。

5. 本表不包括低碳钢。