

364087

成都工学院图书馆

基本馆藏

发电厂和变电所 电气设备的安全运行

〔苏联〕О·П·葛金耶夫 著

姜 行 智 编



中国工业出版社

发电厂和变电所 电气设备的安全运行

〔苏联〕C·C·葛金耶夫 著
姜 行 智 譯

中国工业出版社

780408

本书是“发电厂和变电所电气设备的事故预防”一书的第二版，内容较第一版有很多的补充。

书中叙述在发电厂和变电所配电装置上进行倒闸操作和授受操作命令的基本规则，并对配电装置的设备和各元件出现缺陷和故障时运行人员应如何处理，作了详尽的说明。

书中还编入了发电厂和变电所电气设备运行中的安全技术规则。

本书只供发电厂和变电所电气设备运行人员参考，关于安全运行的具体规定，应以我国颁布的有关规程为准。

С.С.Гаджиев

**НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И
ПОДСТАНЦИЙ**

ГОСЭНЕРГОИЗДАТ МОСКВА 1963 第二版

* * *

**发电厂和变电所
电气设备的安全运行**

姜衍智 誠

*

水利电力部办公厅图书编辑部编辑(北京卓外月坛南街)

中国工业出版社出版(北京长安街41号)

北京市书刊出版业营业登记证字第110号

中国工业出版社第一印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

*

开本787×1092^{1/32}·印张5¹¹/16·字数118,000

1965年2月北京第一版·1965年2月北京第一次印刷

印数0001—15,270·定价(斜四)0.60元

*

统一书号: 15165·3643(水电-479)

序 言

发电厂和动力系統工作人員的基本職責就是保証动力設
备安全、可靠和經濟的运行。

为了不间断地向国民經濟各部門可靠地供电，要求发
电厂和变电所每个运行人員对电气設備的运行采取极其关心的
态度。

电气設備的运行經驗指出，甚至于很有經驗的运行人
員，当违犯了電业技术管理法規和電业安全工作規程时，也
会由于自身的行动引起事故和缺陷。

此外，由于对現場情况缺乏了解，而只是机械地执行倒
閘操作，也不止一次的导致誤操作，并引起设备损坏或人身
事故。

出版本书的目的是帮助运行人員掌握发电厂和电力网的
技术管理法規和安全工作規程的內容和要求，并能在实际工
作中加以应用。

作者請求所有讀者，特別是发电厂、电力网和变电所的
运行人員，能把对本书的任何批評和意見寄至苏联國立动力
出版社，地址是：Москва, ж-114, шлюзовая набережная,
д. 10。

作者将以感激的心情接受所有的批評和意見。

作 者

目 录

序 言

第一 章 授受操作命令和进行倒闸操作的基本規則 1

- 1. 操作命令 1
- 2. 倒闸操作 2
- 3. 隔离开关的操作 4
- 4. 开关的操作 5
- 5. 操作顺序 6
- 6. 操作票 12

第二 章 正常运行情况下，1000伏以上电气设备的倒闸

操作 13

- 7. 停电检修 6 千伏电缆线路的开关 13
- 8. 停电检修由一台开关供电的两条电缆线路中的一条线路
（两个线路隔离开关之間有耐火隔板） 14
- 9. 修复后的10千伏线路投入运行 15
- 10. 停电检修母线联络开关 16
- 11. 在沒有母线联络开关的情况下，把引线从一组母线轉換到
另一組母线 17
- 12. 停电检修发电厂用电动机 18
- 13. 发电厂用电缆分段母线修复后投入运行 18
- 14. 停电检修并联运行变压器中的一台变压器 19
- 15. 把发电机从一组母线轉換到另一組母线上 21
- 16. 把母线从备用状态轉入检修 22
- 17. 把母线从工作状态轉入检修 23
- 18. 把修复的輸电线路投入运行 24
- 19. 把检修后的三繞組变压器投入运行 25

20. 发电机停电检修	27
21. 发电厂一段母线检修完毕后投入运行	29
22. 在保持线路继续运行的情况下检修线路开关	31
23. 高压侧没有开关的变压器停电检修	32
24. 停电检修双母线系统的母线隔离开关	34
25. 停电检修与多边形结线相连的变压器	35
26. 停电检修发电机的母线隔离开关	37
27. 停电检修发电厂用备用变压器	39
第二章 发电机运行中的缺陷和事故预防	42
28. 发电机故障的主要原因	42
29. 发电机出现缺陷和事故时运行人员的行动	45
30. 把汽轮发电机的励磁转换为备用励磁	52
第四章 电动机运行中的缺陷和事故预防	59
31. 电动机故障的主要原因	59
32. 电动机发生缺陷和事故时运行人员的行动	61
33. 电动机轴承的缺陷和事故预防	65
34. 当一相断线时对电动机线圈损坏的预防	71
第五章 变压器运行中的缺陷和事故预防	76
35. 变压器故障的主要原因	76
36. 变压器出现缺陷和事故时运行人员的行动	77
第六章 开关运行中的缺陷和事故预防	90
37. 开关故障的主要原因	90
38. 开关出现缺陷和事故时运行人员的行动	92
第七章 隔离开关运行中的缺陷和事故预防	98
39. 隔离开关故障的主要原因	98
40. 隔离开关出现缺陷和事故时运行人员的行动	100
第八章 成套配电装置运行中的缺陷和事故预防	108
41. 成套配电装置个别元件故障的主要原因	108
42. 成套配电装置运行时运行人员的行动	113

V

第九章	发生单相接地故障时的事故預防	115
43.	消弧线圈的运行	115
44.	发生单相接地故障时运行人員的行动	118
45.	隔离接地故障点的方法	121
第十章	发电厂和变电所电气部分的事故处理	130
46.	发生事故时值班人員的行动	130
47.	设备自动跳闸时值班人員的行动	131
48.	事故处理的程序	135
第十一章	发电厂和变电所电气设备运行的安全技术	145
49.	在配电装置上进行倒闸操作的安全技术規則	145
50.	发电机运行中的安全技术規則	152
51.	电动机运行中的安全技术規則	157
52.	变压器运行中的安全技术規則	161
53.	开关运行中的安全技术規則	164
54.	隔离开关运行中的安全技术規則	166
55.	成套配电装置运行中的安全技术規則	168
56.	发生单相接地故障时的安全技术規則	169
57.	触电时的紧急救护	170
附 录		174

第一章 授受操作命令和进行 倒闸操作的基本規則

1. 操 作 命 令

对操作人員工作的要求，是使每一个在电气设备上进行操作、检修或者其他作业的工作人员都能够自觉地、清楚而确切地了解进行作业的順序。

授受操作命令應該十分清楚确切，應該完全避免对操作命令产生不正确理解的可能性。命令應該是簡短的，主要是由一些确切規定的詞句組成。

在发授和复誦操作命令时，都應該精确地說出发电厂和变电所的名称、有关的設備編号和名称、电压級及其在配电裝置結綫上的位置。

发授和接受操作命令以及報告命令执行完毕的人员，都應該說出自己的姓名和职务。

当发授在继电保护裝置上进行作业的命令时，则應該說明裝設該保護裝置的設備或線路的名称、保護裝置的名称及其作业內容。

所有参加授受操作命令的人员，都應該确切地知道有权发授和接受操作命令人員的姓名。

每次只能給予直接进行操作的人员一个操作任务，且任务的內容只能包括一个目的。例如：投人或切除引綫；把引綫从一組母綫上轉換到另一組母綫上。为了对母綫进行检修

或者使其处于备用状态，而把与該段（或該組）母綫相連的引綫全部切除等等。

禁止在一个操作任务中包含达到不同目的的操作內容。例如：線路停电检修并投入处于冷备用状态的电力变压器等。

操作命令由发授命令的人員决定，但命令的內容必須照顾到現厂的具体条件、值班人員的級別和設備在結綫圖中配置的位置。

操作任务可能是简单操作，也可能是包括一連串操作程序的复杂操作。

典型的复杂操作有以下几种：

四种基本状态（正常工作状态、热备用状态、冷备用状态、停电检修状态）的轉換操作。

把引綫从一組工作母綫轉換到另一組母綫上。

把部分或全部引綫轉換到备用母綫上，并使备用母綫投入运行。

寻找单相接地故障（在中性点不接地电网）。

进行典型的复杂操作任务的程序应在現場規程中列出。

对于非典型的复杂操作，其操作命令則應該按操作任务具体拟定。

两端都有电源的線路在停电检修时，線路两端的操作人員进行操作的程序，应根据当时線路的运行情况而定。

2. 倒閘操作

发电厂和变电所配電裝置上的倒閘操作，應該根据操作命令或者上級操作人員的指示进行。

只有在发现不容許拖延的事故情況（例如发生了火灾；

危及人身的安全；自然灾害）和处理事故时，才容許在沒有得到上級人員的指示情況下進行倒閘操作，但事後應該盡速通知上級人員。

發授倒閘操作命令的人員，必須預先按照操作結線圖檢查操作順序。發出的命令只有在得到執行人員親自或者用電話報告命令確已執行後，才算執行完畢。

當發電廠和變電所設備上的值班人員多於兩人時，所有的複雜操作（即需對一條以上的引線進行倒閘操作），以及在隔離開關沒有閉鎖裝置的設備上進行的簡單操作，都應該由兩個人執行。其中一人直接進行倒閘操作，另一人則負責監護操作順序執行的正確性。

在進行倒閘操作時，負責監護的人員在職務和級別上都應高於直接進行操作的人員。

在設有防止隔離開關誤操作的閉鎖裝置的電氣設備上進行的簡單操作，以及在電壓為500伏及以下的配電盤和其他設備上所進行的全部操作，都可以由四級以上的運行人員單獨進行。

裝接和拆除臨時接地線應該由兩人執行，但不限級別。

在控制盤上對開關和隔離開關進行遠方切斷或閉合時，一般总是由一人執行。

在電壓為1000伏以上的配電裝置上進行簡單的倒閘操作，以及在設有完善的閉鎖裝置的配電裝置上進行複雜操作，可以不要操作票。

處理事故時，倒閘操作也可以不要操作票，但事後應記錄在運行日志中。在配電裝置上進行倒閘操作的程序是：接受倒閘操作命令的人應該把命令複誦一次，並把操作任務登記在運行日志上（在沒有磁性錄音機時），然後確定倒閘操

作的順序。

当倒闸操作由两人执行时，接受命令的人员应该向另一个参加操作的人员说明操作程序和进行操作的顺序。

在进行倒闸操作的过程中，如果对下一步操作的正确性发生怀疑时，在判明其正确性以前，一切的操作都应停止。

大家都知道，发生在最大负荷期间的事故，其后果比在最小负荷期间发生事故的后果要严重得多；又从分析运行人员违反安全工作规程所发生的事故可知，大部分事故是发生在每班末尾时期。

因此，在最大负荷期间和每班末尾时期，不容许在正常运行情况下进行倒闸操作。当直流系统发生一点接地故障时，在没有找到接地地点并消除故障以前，与处理事故无关的任何操作都应停止。

3. 隔离开关的操作

不论是用手动操作机构或是用拉杆来闭合隔离开关时，都应迅速而果断地进行。但是应避免触头间发生撞击现象。

绝对禁止把即将闭合的隔离开关刀刃再行拉开，因为这样会引起事故的扩大和发展。

隔离开关在闭合位置时，其刀刃应完全进入不动触头（唇）之内。

在切断隔离开关时，则应缓慢而谨慎地进行。如果在刀刃离开触头时有电弧发生，则应迅速而果断地重新把隔离开关闭合。并且在判明发生电弧的原因以前，不应用再进行操作。

隔离开关在断开位置时，其刀刃应该完全离开不动触头（达到极点）。

4. 开关的操作

用手动操作机构进行开关合闸操作时，应该迅速而果断，使操作机构连续通过整个行程，或使拉杆直到支点为止。这时，合闸位置信号灯亦应发亮。

远方合闸时，揿动按钮或者转动控制键都必须进行到合闸位置的信号灯发亮为止。

手动切断开关，可用轻便的手轮式或杠杆式操作机构执行，也可以揿动专用按钮，使操作机构的锁扣或跳闸线圈的铁芯发生作用而切断开关；这时，断开位置信号灯应该发亮。

借控制键或按钮远方切断开关时，应该进行到开关的断开位置信号灯发亮为止。

如果切断开关后的下一个操作程序是进行隔离开关的操作，则除了对隔离开关的操作是远方操作外，在其他情况下都应该检查已断开的开关是否确已处在断开位置。

在进行隔离开关操作时，除了把引线从一组母线转换到另一组母线（这时引线的开关是在合闸位置）的情况下，在其他情况下都应该预先切除开关的操作电源。

在检查开关位置之前，也应摘下合闸线圈回路的保险以切除开关的操作电源。

在把引线从一组母线转换到另一组母线之前，应该检查已闭合的母线联络开关，以确定其是否确在合闸位置。

对开关开合位置的检查，主要是根据机械位置指示器来进行，而引线上的测量仪表和信号灯只可作为辅助的指示工

具。对空气开关、BMF型和MFT型少油式开关还可以借其工作触头的位置来判断。

5. 操 作 順 序

开关和隔离开关的基本操作顺序如下：

线路投入运行：

- (1) 闭合母线隔离开关。
- (2) 闭合线路隔离开关。
- (3) 闭合开关。

切除线路：

- (1) 切断开关。
- (2) 切断线路隔离开关。
- (3) 切断母线隔离开关。

发电机投入运行：

- (1) 闭合母线隔离开关。
- (2) 闭合发电机隔离开关(该隔离开关有时装设在发电机引出端和开关之间)。
- (3) 对发电机进行同期并闭合发电机开关。

切除发电机：

- (1) 切断发电机开关。
- (2) 切断发电机隔离开关。
- (3) 切断母线隔离开关。

三绕组变压器投入运行：

- (1) 闭合高压侧、中压侧和低压侧的母线隔离开关。
- (2) 闭合高压侧、中压侧和低压侧的变压器隔离开关(如果有此隔离开关的话)。
- (3) 闭合高压侧、中压侧和低压侧的开关。

切除三繞組變壓器：

- (1) 切斷低壓側、中壓側和高壓側的開關。
- (2) 切斷低壓側、中壓側和高壓側的變壓器隔離開關。
- (3) 切斷低壓側、中壓側和高壓側的母線隔離開關。

在進行倒閘操作時，錯誤的操作將會導致人身觸電、設備損壞以及供電中斷等事故。

誤操作（或用隔離開關切斷負荷電流）的後果，還取決於操作的是何種隔離開關——母線隔離開關？還是線路隔離開關？因此，在操作順序中，應該把可能引起更嚴重誤操作後果的隔離開關安排為先閉合而後切斷。例如圖1所示，當誤操作（帶負荷切斷） J_4 的線路隔離開關時（原打算切斷




圖 1

已用开关断路的 J_2 线路隔离开关），所产生的电弧能够被 J_4 的开关切除。

这时，由于电弧发生在 J_4 的线路电抗器之外，它的规模也大大地缩小了。

如果错误地把 J_4 与第二组母线相连的母线隔离开关切断时（原打算切断已用开关断路的 J_2 与第二组母线相连的母线隔离开关），所产生的电弧将会长时间地燃烧，直到与第二组母线相连的所有电源（变压器 T_2 、发电机 F_2 和同步电动机 A ）都被切除后才能熄灭。在这种情况下，损坏的范围也大大地扩展了。这样的误操作必将引起母线的损坏，并且使线路 J_4 、 J_2 和同步电动机长期（修理母线的整个时期）停电。还应指出， J_4 的保护装置整定时间远较变压器 T_2 、发电机 F_2 和电动机 A 的整定时间为短。因此，当误操作 J_4 的线路隔离开关时，电弧燃烧的持续时间仅为误操作母线隔离开关时电弧持续时间的 $\frac{1}{6} \sim \frac{1}{4}$ 。

所以，线路投入运行时，总是先闭合母线隔离开关，再闭合线路隔离开关，最后才闭合开关。而在切断线路时，则是先切断开关，再切断线路隔离开关，最后才切断母线隔离开关。

用开关投入和切除电力变压器的操作顺序则是从下述理由出发的。

如图 2 所示的结线图，要求把已修复的变压器 T_1 ，投入并与变压器 T_2 并列运行。

大家知道，对已修复的变压器可以直接加压。当用开关 B_1 把变压器 T_1 投入电网时，如果变压器有故障， B_1 则可以在保护装置的动作下自动跳闸。这时变压器 T_1 的投入和切除并未影响到变压器 T_2 的运行，更未影响到山 10 千伏配电

裝置供电的电能用户的正常工作。但是，如果开始是用开关 B_3 把有故障的变压器投入电网时，则在变压器 T_2 的负荷电流上又要迭加上由于 T_1 故障而产生的短路电流。这样就可能引起 T_2 的保护装置动作，而使10千伏配电裝置全部停电。

运行中，还曾发生过由于工作变压器額定电流迭加了投入变压器的励磁涌流而使保护裝置动作，并使工作变压器跳閘。所以，在投入变压器时，必須首先閉合高压側的开关。

把引綫从一組母綫轉換到另一組母綫上的操作程序：

(1) 確知母綫聯絡开关的保護裝置已按現場規程進行了整定并已投入运行(如在开关上設有專用的自動裝置時，則應將它切除)。

(2) 確知兩組母綫電壓是同期的，而且數值相等。否則應該進行同期。

(3) 閉合母綫聯絡开关。




图 2

(4) 切除母綫聯絡开关的保护裝置。并且根据开关的机械位置指示器(或者根据开关工作触头的位置)检查开关是否确已处在合闸位置。

(5) 把所有打算轉換的引綫与拟連接的母綫之間的母綫隔离开关都合上。如有必要，把轉換引綫上的測量仪表、記錄式仪器、保护和信号裝置的电压回路也轉接到相应的电压互感器电路上。

(6) 切断所有轉換引綫与原連接母綫之間的母綫隔离开关。

(7) 把母綫聯絡开关的操作电源投入。

(8) 切断母綫聯絡开关。

(9) 检查母綫聯絡开关是否确已处在断开位置。

(10) 投入母綫聯絡开关的保护裝置和自动裝置。

把备用母綫投入运行，并把部分或全部引綫轉換到备用母綫上时的操作程序：

(1) 对备用母綫进行外部检查，并检查与备用母綫相連的母綫隔离开关是否都在断开位置。

(2) 如果备用母綫的电压互感器和絕緣裝置已被切除，则应将其投入。

(3) 根据电压表指示，判明备用母綫确无电压。

(4) 根据現場的继电保护規程，整定母綫聯絡开关保护裝置的动作电流和动作时间。并查明該保護裝置是否确已投入工作(如有专用的自動裝置时，应将它切除)。

(5) 检查母綫聯絡开关两侧的隔离开关是否确在閉合位置。

(6) 闭合母綫聯絡开关。

(7) 切除母綫聯絡开关的保护裝置，并切除其操作电