

汽车零件的修理方法

张衍伟等编译 罗邦傑 校



人民交通出版社

汽车零件的修理方法

張衍偉等編譯 罗邦傑 撰

人民交通出版社

內容介紹

本書對汽車零件的磨損、修理前的准备工作及焊接、電鑄、金屬噴鍍、電加工、高速切削加工、壓力加工、電振動堆焊等修理方法作了詳細的闡述。

本書可供各地汽車保修單位的工程技術人員及保修工人學習和參考，亦可作為研究汽車修理工藝的高等學校及中專技術學校的參考教材。

本書系根據蘇聯出版的“РЕМОНТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ”（В.А.ШАДРИЧЕВ 著）、“ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ И ТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ СВАРКОЙ И НАПЛАВКОЙ”（М.С.БАРАНОВ 著），“АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТОРОИМПУЛЬСНАЯ НАПЛАВКА МЕТАЛЛА В ЖИДКОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ”（М.С.БАРАНОВ 著）等三書有關汽車零件修理方法的內容編譯而成。第一章至第八章系 張衍偉同志編譯 羅邦傑同志校；第九章第十章系 關方靈同志編譯。

汽車零件的修理方法

張衍偉等編譯 羅邦傑 校

*

人民交通出版社出版

(北京安定門外和平里)

北京市書刊出版業營業許可証出字第〇〇六號

新華書店發行

人民交通出版社印刷廠印刷

*

1959年12月北京第一版 1959年12月北京第一次印刷

開本：787×1092^{1/2} 印張：3^{1/2} 張

全書：93000 字 印數：1—12000冊

統一書號：15044·4287

定价(10)：0.48元

目 录

第一章 汽車零件的磨損	3
1. 磨損的種類及其形態	3
2. 引起磨損的原因	6
第二章 汽車零件修理前的准备工作	12
3. 零件的清洗和去脂	12
4. 零件的檢驗和分類	15
5. 零件的修理方法	27
第三章 零件的焊接修理法	30
6. 氧-乙炔焰及其对基体金屬的影响	30
7. 电弧焊接及其对基体金屬的影响	33
8. 鐵鑄零件的焊接	34
9. 鋼制零件的焊接	35
10. 零件用硬合金的熔接修理法	40
11. 焊接工作的主要設備	43
第四章 零件的電鍍修理法	49
12. 光滑鍍鉻	49
13. 多孔鍍鉻	55
14. 电解法鍍鉻	60
第五章 零件的金屬噴鍍修理法	62
15. 金屬噴鍍層的結構和性質	62
16. 金屬噴鍍的工藝過程	65
第六章 金屬的電加工法	73
17. 金屬的電火花加工法	73
18. 阳极机械加工法	79

19. 零件的高频电流表面处理法	84
第七章 金属的高速切削加工法	88
第八章 零件的压力加工修复法	97
第九章 零件的电振动堆焊修复法	102
20. 堆焊过程的本质及其设备	103
21. 堆焊技术和规范	110
22. 电振动堆焊的应用范围	110

第一章 汽車零件的磨損

1. 磨損的种类及其形态

汽車的正常工作，是通过它的技术經濟性能来表征的；这些性能是：动力性，可靠性，燃料与潤滑油消耗的經濟性，駕駛的輕便性等等。

隨着行驶里程的增加，汽車的牽引性能变坏，燃料及潤滑油的消耗量增加，汽車运用起来就会发生困难而不利。所有这些都說明汽車机构中已經有了故障，这可能是由于点火系、燃料供給系的調节不良，或者是个別零件及机构有了磨損等等。在充分遵守汽車技术保养規程的情况下，由于机构失調而引起的故障是比较偶然的，而零件及机构的磨損则是发生故障的基本原因。实际上，汽車的燃料与潤滑油消耗量的增高以及牽引性能的降低，就是由于气缸-活塞組和配气机构零件磨損的結果；而輪胎消耗量的增高，就表明前輪軸承和轉向节主銷已經磨損。其次，在与轉向系零件磨損的同时，汽車駕駛的輕易性安全性就都变坏了。磨損能引起零件原始尺寸及其几何形状的变化，因而也就会破坏規定的联結——配合——的特性。活动配合的零件的磨損表現在間隙从原有的数值增加到最大容許值，且引起响声。由于工作条件不正常，又缺乏保养，在固定联結件中也往往会造成磨損。在这种情况下，联結件的过盈可能消失而出現間隙，因而諧座配合就变成动座配合，致使联結件的强度被破坏。磨損还会使材料的机械性质，例如材料的表面硬度发生变化。由于磨損的結果，在零件的光滑工作表面上会呈現刮痕及抓伤，零件的形状会从圓柱形变成椭圆形，在零件的长度上則会呈現錐形和弯曲。这种形式的机械磨損是最普遍的。在实际的修理工作中，就必须处理那些机械磨損的零件。

除机械磨損以外，有一些零件，主要是发动机的，还会受到由于材料

结构的化学变化而引起的磨损，如显微裂缝，零件工作表面的烧损等等。

零件材料的表面破坏以及其上出现裂缝，都是由于各种物理化学的作用而发生的，其中以腐蚀作用为主。在高温下工作的零件，如气缸盖、活塞、气门，都会受到腐蚀性的磨损。在这些零件上，磨损的两种形式——机械的及化学的，不是单独地而是共同地出现的。例如，活塞的磨损不仅同时发生活塞顶的积碳，还发生环槽及成型表面的磨损；气门则在气门杆端部及锥面上发生磨损，在排气门的锥面上还常常会同时烧损。

零件材料的表面破坏以及其上显微裂缝的出现，也还会是由于疲劳磨损的结果：这种裂缝，有时会使零件或机构突然损坏。当磨损是由于金属的疲劳时，其上就会现出细小的裂缝，于是表层面的个别微粒开始脱落，零件的表面变得粗糙不平。这种疲劳性的磨损，主要是在那些处于负荷经常变化及在较大的单位压力下工作的零件上出现。事故性的故障中，有个别叶片弹簧的损坏，齿轮回齿的损坏，以及转向节的损坏等。

观察了磨损的形状及其增长的情况以后，可以知道，在某些情况下，磨损是逐渐增加的，其量的变化与汽车的工作时间有关。但是实际上也有不少这种情况，即磨损的表现是零件的剧烈变形及破損。所有汽车预防保养制度的目的，是在于预防磨损或至少是要减少其扩展。汽车在工作时，由于零件的互相移动，在构件的表面上产生摩擦力，因此要完全消除磨损是不可能的。所以，在遵守所有汽车保养规程的情况下，磨损的逐渐增长是其工作的自然结果。磨损增长的程度和其数值的大小，决定于许多因素：汽车各别机构和总成的构造，零件材料的质量，机械加工和热处理的质量，装配和调节的质量，燃料和润滑油的质量，技术保养的及时性和彻底性，运行条件等。

在制造和修理零件时不遵守技术条件，例如，选料不当或热处理标准不适当，会造成零件的剧烈磨损而早期损坏。在实际运行中，突发性的故障多半是由于不遵守技术保养规程和正常的运行条件，不及时更换磨损的零件、螺栓连接的紧固性不好等而发生。

如果考虑到磨损的数值是随着汽车工作的时间而增加，并且是在一

定的限度内慢慢地增长的，那么，及时地对汽车以适当的方法进行技术保养就是十分必要的了，这可由图 1 来证实。

从图 1 中可以明白地看出来磨损的三个阶段。在第一个阶段中，可以看到磨损的增长是剧烈的，磨损的结果，使联结件的原始间隙（用线段 OO 表示）增大到 AA_1 ，此后磨损的增长即变为和缓。在第一阶段中磨损的线形表明了联结件的初期（即与其配合零件的磨合期）工作的特征。磨合磨损的数值及其强度决定于零件的表面质量。零件摩擦表面的加工和配合愈好，则其磨损就愈少。




图 1 联结件磨损过程的特性




图 2 曲轴颈的磨损与汽车行驶里程的关系

1-连杆轴颈 2-曲轴轴颈

第二阶段从 AA_1 到 BB_1 表示配合件的正常工作。

这个阶段的磨损是逐渐增长的，并依配合件的工作时间（按汽车行驶的公里数计）而定。

第二段曲线所代表的磨损，相当于容许间隙的区域，其极限值为 BB_1 线段。在第二阶段以后，就是磨损剧烈增长的区域，其时配合件的间隙迅速地增加，工作时伴有各种噪音和撞击声。在 BB_1 线的附近部分代表间隙的极限值，并相当于磨损的极限，这时配合的零件必须修理。

依工作时间而定的磨损增长强度，对于不同的配合件常是不同的。在具有动载荷的情况下，配合件间隙的增加会使磨损迅速增长，这种情况可以用曲轴的磨损与汽车行驶里程的关系（图 2）作为例子来说明。

反之，当没有动载荷时，间隙的增加对磨损的影响就没有这样严重，而且后者的增长是均匀地进行的，随配合件的工作时间而定。

2. 引起磨损的原因

引起机械磨损的基本原因，就是两个相接触的物体作相对移动时所发生的摩擦功。在相接触物体表面上的摩擦力的作用，可以在其摩擦表面之间加入润滑油层使摩擦表面完全被油层隔开后而减少，这样，在其表面之间就消除了直接的接触，表面摩擦就被润滑油液体的内部摩擦所替代了。所以，在设计汽车时，所有主要的联结件都按液体摩擦计算。为了使轴在轴承中实现液体摩擦，首先必须使轴颈与轴承之间具有间隙；其次，必须使油层中构成超过作用于轴颈上的压力，以保证轴在轴承中处于浮起状态。

轴在轴承中旋转的速度愈高，润滑油层的厚度就愈大。零件的最大磨损出现在低速工作的时候，例如，在发动机启动的时候。但是必须指出，靠增加转速来强迫发动机工作会引起温度的升高和润滑油的稀化，即润滑油粘度的降低。因此，合理地运用汽车以延长汽车的使用期限，只有在负荷与发动机的速度（旋转数）相配合的情况下才有可能，这是先进驾驶员已经实现了的。汽车零件磨损的不均匀性，不仅是由于这些零件在构造和材料上的不同，而且还由于不能保证所有的接合件都能在液体摩擦的情况下工作。

在油池中或在压力润滑的情况下工作的零件，例如，曲轴—轴承，凸轮轴—轴承，多半是在液体摩擦的情况下工作的。只有在不利的条件下，这些零件的摩擦才有可能变成半液体的。往复运动的零件，例如，气缸—活塞环，气门及挺杆与其导管等，是在半液体摩擦有时变成半干摩擦的情况下工作的。

在汽车上还有一些零件，它们的工作是在干的滑动摩擦的情况下进行的，例如，离合器片，制动带—制动鼓，气门—气门座，飞轮齿圈一起动机齿轮。在半液体摩擦的情况下，润滑油层是很薄的，因此，表面的个别地方，就会以其本身的凸出部在某些点上相接触。

根据润滑油的存在情况，摩擦可以成为吸附式的或半干式的。因

此，摩擦系数的幅度就很大，并且它的数值常接近于干滑动摩擦系数。

在半液体摩擦的情况下，在摩擦表面上保持一层最薄的油膜是极重要的。为了保证润滑的持久，润滑油不仅要具备应有的黏度，而且需要有良好的性质。这种性质可以由固体（零件）与润滑液体（润滑油）之间的相互作用来表征。它也可以理解为润滑油在摩擦表面上保持坚固的、化学稳定的、附着油膜的能力。在这里，零件的表面质量也起着相当重要的作用。表面加工得愈光洁，附着的油膜就保持得愈好。

在半液体摩擦的情况下，零件的表面硬度对磨损值有很大的影响。

在干摩擦的情况下，润滑油完全没有，因而就是摩擦表面的接触。

摩擦系数按条件而定，变动范围很大，从0.1至0.5。

摩擦同时会使摩擦物体的温度增高，由于这个原因，金属的表面层就会发生塑性变形而更易磨损。

在干摩擦的情况下，除其他因素以外，零件材料的硬度对磨损的影响也很大，这已为大家所公认。多次的研究已确定了磨损与硬度之间的关系，特别是在碳钢方面。根据这种理由，汽车的一切重要零件在制造过程中都加以热处理，而且其中有些还加以特别的镀复和表面加工，使之具有高度的耐磨性。例如，活塞环常加以多孔镀铬，而曲轴则用高频电流加以表面淬硬。

表面质量对磨损的影响 在零件的机械加工过程中，在其表面上，常因刀具的痕迹而留下了凸点及凹痕，而在更粗糙的加工情况下，还会留下各种裂隙与凹凸不平。凸起的数值，即表面的粗糙程度，决定于机械加工。表面的光洁度对零件的耐磨性发生极大的影响，特别是在它的走合时期内。零件在走合过程中，以其本身的凸点相接触，因而使有效的接触表面减少。由于这个缘故，单位压力和温度就在个别的接触地点急剧地增高。结果将发生凸点的强烈磨损，而使零件的磨损增加。金属表面层结构的变化对磨损的数值也有影响。当机械加工时在刀具的高压和高温的影响下，根据冷作的理由，金属的表面层会变得更脆和更硬。

冷作金属的脆性细粒在走合过程中容易脱落，其作用犹如磨料，能使磨损增加。这种情况，可以引用轴直径的磨损数值与机械加工方式的关系来证实。例如，粗车时磨损为25公忽，磨削时为16公忽，精车时为

10公忽，研磨时为1公忽。表面的光洁度除对磨损有影响外，对螺座配合的强度也发生重大的影响。在零件压入的过程中，突出的凸点因塑性变形而被擦去，致使实际的过盈較計算的为少。当压入时，凸点的細微嵌入凹处的数值，叫做“擦平尺寸”，此尺寸系随加工方法而定，并对配合的强度有直接的影响。例如，当軸为細車、軸套为細磨时，擦平尺寸按直徑計为58公忽，可是，当两者的表面均为磨削时，便等于20公忽，精車及精磨时为8.4公忽，研磨时则为0.4公忽。当接合表面的質量良好时，螺座配合的强度还可以靠摩擦系数的增高来提高。

表面的質量对腐蚀性磨损也起着不小的作用。在零件表面粗加工的情况下，腐蚀性的物质易于从各种不同的凹处和粗糙的地方渗入。

应当指出，粗糙的表面还会使潤滑惡化。实际上，由于存在着不同的粗糙度，油膜的連續性在机构的工作中会遭受破坏，即使表面露出，产生半干或全干的摩擦，磨损的强度因而增高。但也必须指出，根据各利潤滑条件，需要有各种最有利的表面質量，因为表面的过分光滑，会使得潤滑油被挤压出来，而潤滑的条件也就变坏了。

所有先进的机械制造部門都对表面質量很重视。苏联从1946年1月1日起实行了表面光洁度的全苏标准——ГОСТ 2789-46。标准規定表面光洁度的分类，是根据微小不平度的平均平方根的偏差 H_{ck} 而定。表面光洁度是按光洁度的类别、級別和等別來分类的。

表面質量在汽车工业方面具有非常重要的意义。重要的零件，特别是发动机的，都經過精車或磨削、精磨、超級精磨或研磨等精細加工。表1引述了在汽車修理时最常用的机械加工方法的表面微观几何形状的資料。

从表1可知，表面的光洁度在同一机械加工方法內变化很大。这是因为除了机械加工方法以外还有其他的因素影响着表面的質量。如鍛：加工規准（切削速度和进給量），切削工具的材料和几何形状，被加工金屬的組織和性質，机床的剛度等等。在修理零件时，可以用表1的資料來确定适当的机械加工方法，以便获得工作表面的必須光洁度。

腐蚀的影响 腐蚀对磨损发生很大的影响。在对发动机气缸的腐蚀上，它表現得特別强烈。当混合气在气缸内燃烧时，会形成若干种酸，

加工表面的微观几何形状与机械加工方法的关系

表 1

机 械 加 工 的 方 法	表面的 H_{ck} (公忽)	表面的光洁度按ISOCT2789-45分类	
机车	12.5—100	$\nabla\nabla$ 4	及更粗
在刚性好的机床上加工	0.8—3.2	$\nabla\nabla\nabla$ 7—	$\nabla\nabla$ 6
用硬质合金刀具精车：			
黑色金属	0.2—0.3	$\nabla\nabla\nabla$ 9—	$\nabla\nabla\nabla$ 8
有色金属	0.1—0.1	$\nabla\nabla\nabla\nabla$ 10—	$\nabla\nabla\nabla$ 9
刨及铰	3.2—2.5	$\nabla\nabla$ 5—	∇ 3
锪槽	0.8—0.2	$\nabla\nabla\nabla$ 7—	$\nabla\nabla$ 6
粗铣	0.8—0.2	$\nabla\nabla\nabla$ 7—	$\nabla\nabla$ 6
精铣	0.4—0.3	$\nabla\nabla\nabla$ 8—	$\nabla\nabla\nabla$ 7
车削	1.6—12.5	$\nabla\nabla$ 6—	$\nabla\nabla$ 5
磨削	1.6—12.5	$\nabla\nabla$ 6—	$\nabla\nabla$ 4
用硬质合金刀具端铣	0.4—1.6	$\nabla\nabla\nabla$ 8—	$\nabla\nabla\nabla$ 7
用车刀切丝	0.4—0.2	$\nabla\nabla\nabla$ 8—	$\nabla\nabla$ 6
刮削	1.6—0.2	$\nabla\nabla\nabla$ 7—	$\nabla\nabla$ 6
精刨	0.2—0.1	$\nabla\nabla\nabla$ 9—	$\nabla\nabla\nabla$ 7
插拉	0.8—0.3	$\nabla\nabla\nabla$ 7—	$\nabla\nabla$ 5
精拉	0.1—0.3	$\nabla\nabla\nabla\nabla$ 10—	$\nabla\nabla\nabla$ 8
插齿	0.8—0.2	$\nabla\nabla\nabla$ 7—	$\nabla\nabla$ 6
磨齿	0.2—0.8	$\nabla\nabla\nabla$ 9—	$\nabla\nabla\nabla$ 8
淬火及未淬火零件的粗磨	0.4—0.8	$\nabla\nabla\nabla$ 8—	
精磨	0.1—0.4	$\nabla\nabla\nabla\nabla$ 10—	$\nabla\nabla\nabla$ 9
珩磨	0.025—0.1	$\nabla\nabla\nabla\nabla$ 12—	$\nabla\nabla\nabla$ 9
超敏精磨	0—0.05	$\nabla\nabla\nabla\nabla$ 14—	$\nabla\nabla\nabla\nabla$ 12
铸工鑄削	1.6—12.5	$\nabla\nabla$ 6—	$\nabla\nabla$ 4
刨刮	1.6—12.5	$\nabla\nabla$ 6—	$\nabla\nabla$ 4
滚刮	0.4—3.2	$\nabla\nabla\nabla$ 8—	$\nabla\nabla$ 6
磨刮	0.1—0.4	$\nabla\nabla\nabla\nabla$ 10—	$\nabla\nabla\nabla$ 9

这些酸在順利的情況下會流到氣缸壁，並在缸壁上發生腐蝕作用。試驗確定：腐蝕的作用在氣缸壁溫度低的情況下表現特別強烈。當氣缸壁的溫度高於 90°C 時，腐蝕對磨損的作用就大為減小。反之，當氣缸壁的溫度降至 90°C 以下時，磨損會劇烈地增長。其原因就是由於燃燒生成物中的水蒸氣凝結在冷的氣缸壁上而促使硝酸、硫酸和碳酸的形成。

潤滑着的氣缸表面，不易受到腐蝕的作用；反之，在發動機始動時，缺乏潤滑油的氣缸壁則易於受到腐蝕的強烈作用。在發動機的始動與走熱期間，若將潤滑油和燃料一同供給，便可以減少磨損。氣缸壁上部的磨損往往較大的主要原因之一，就是氣缸壁上的潤滑油被燒去而致缺油，因而腐蝕的作用就加劇了。

高溫的影響 伴隨著發動機工作過程而產生的高溫對零件的磨損發生很大的影響。當發動機調節得不好時，這種影響表現得特別強烈。在汽化器或點火系調節不良的情況下工作，會產生使發動機零件受到有害影響的過熱。在零件所引起的熱應力可使材料的結構變化並降低其機械性質。比如，由於局部受到高熱及冷卻而使材料在結構上發生的變化，會使氣缸蓋上形成細小的裂縫。由於同樣的結構變化，活塞環會失去彈性。大家知道，頂端活塞環的彈性損失最大，這是由於它比其他各環受到更大程度的高溫作用。高溫的影響對排氣門表現得最為強烈。由於是在 $700\sim900^{\circ}$ 的溫度下工作，排氣門材料的結構及機械性質會改變到這種程度，以致當有閥頭劇烈燒損的情況，特別是當氣門用不適當的材料製成或調整失當時更是如此。

高溫的作用也表現在機械磨損上。高溫可使潤滑油的粘度降低到液體摩擦條件所要求的限度以下。潤滑條件的惡化與由於零件材料中的熱應力及結構應力所引起的機械強度的降低相結合，將使零件的耐磨性降低。

燃料及潤滑油品質的影響 燃料及滑油的品質不好，也是增加汽車零件磨損的原因。通常，因難於蒸發而凝結的燃料會使得發動機的潤滑條件變壞，因為這時潤滑油會被沖淡而失去其粘性（圖 3）。燃料的凝結現象在發動機始動時缸壁尚冷的情況下特別顯著。在這種情況下，潤滑油的稀化極為嚴重，以致必然促使氣缸壁磨損的加劇。所以，為了避

免燃料的凝結或者为了减少磨损，发动机的加热就是必要的。

当发动机开始发动，润滑油还来不及走到所有的摩擦部分的瞬间，在短时间內会有由于摩擦而引起很大的磨损。这不仅可由润滑油中含有金属杂质得到证明，而且可由这一事实即在发动机的启动与走热时期将润滑油与燃料一同供给到气缸，就可减少磨损而得到证明。当发动机的进气中含有磨料物质（空气中的灰尘）时，燃料的凝结及润滑油的稀化表现得特别强烈。在这种情况下，由于空气中具有使润滑条件大为恶化的灰尘而引起的磨损将会急剧地增加。润滑油中含有积碳的微粒也会对磨损起同样的作用。

对润滑油的总的要求是：

保持应有的物理性质，首先是粘度，不含酸及机械杂质，以及化学稳定性，这种稳定性能够保证形成极少的胶质和各种氧化生成物。润滑油的化学稳定性不足，会形成胶质，这种胶质同机械杂质一起，会在高温的情况下变稠，并从润滑油的基体中析出，流在零件的表




图3 润滑油中的燃料含量与燃料的品质及发动机工作延续时间的关系




图4 各种活塞环重量的变化与汽车行驶里程及润滑油品种的关系

1-顶端活塞环；2-第二道活塞环；润滑油A-6-C即选择净化的汽车润滑油 АВТОЛ-6；润滑油A-6-CII即选择净化的汽车润滑油 АВТОЛ-6，掺有0.5%硫化的АВТОЛ-6。

面上，使润滑条件恶化，并促使积碳的形成。

图4示各种活塞环因磨损所引起的重量变化与汽车的行驶里程和润滑油品种的关系。在润滑油中掺入特种添加剂，可以降低磨损。

第二章 汽车零件修理前的准备工作

3. 零件的清洗和去脂

磨损和损坏的零件在检验和送修之前，应进行清洗和去脂工作。清洗活塞、排气管、排气门和气缸盖燃烧室的积碳可用机械方法或化学方法进行。机械方法是用金属刷和刮刀来清除，金属刷是由电钻驱动的。活塞环槽中积碳的清除，采用带锯的特种夹钳（图5），这种夹钳的锯能紧密地嵌入活塞的环槽内，当转动夹钳时，可将积碳除掉。此时，活塞被钳住在特制的虎钳上。

清除积碳的化学方法是将零件浸在盛有加热溶液的槽中，然后加以洗净。槽中的溶液含有下列成分：胰子油3.5%，碳酸钠0.15%，水玻璃0.15%，其余为水。槽中溶液的温度为60~80°。零件在溶液中洗过以后，再用热水洗净。

清除气缸体水套内的积垢是在一个专门的备有滚道和离心水泵的室中进行的。气缸体装在滚道上并用软管与气缸座侧面凸缘相连接，以加热到60~90°的10%苛性钠溶液通过水套。除垢以后用清水将气缸体水套洗净。气缸盖水套的除垢，可在有同样成分的溶液槽内进行。

最简单的零件去脂方法是将煤油盛在容量不大的槽中以手用毛刷清洗。这种清洗方法的生产量既小，又需要消耗大量的煤油，因而只在工作量不大的小规模修理工场中应用，例如，在修车能力不大的汽车总站中进行中修汽车时。




图5 清除活塞环槽积碳所用的工具




图 6 洗涤机
 1-运输带；2-初洗室；3-鹼性溶液清洗室；4-鹼性溶液沉淀池；5-热水清洗室；6-单集管；7-电动机；8-示
 箱；9-鹼性溶液供给管；10-隔膜驱动器；11-侧箱。

在生产计划庞大的修理企业中，零件的去脂是在浴槽及特种清洗机中用碱性溶液进行的。

为了清除油脂，通常采用加热到 $60\sim90^{\circ}\text{C}$ 的10%苛性钠水溶液。除了苛性钠之外，还有采用别种溶液的，例如，成分为苛性钾23克，碳酸钠6.5克，软肥皂3克和1公升水的溶液。这种成分的溶液适用于清除钢制零件的油脂。

为清除铝制零件的油脂，常用成分为水玻璃1.5%，肥皂0.2%及水98.3%的溶液。

用以清洗零件的清洗机，有制成单室式的和多室式的。图6所示为多室式的清洗机，它包括带有碱性溶液和热水槽的机体，由单独电动机驱动的运输带，两个独立工作的离心水泵，以及带给水栓（喷水咀）的管路以及由电动机驱动的圆筒形水轮系列的三个清洗室。

需要清除油脂的小零件，可放在金属网筐内用滚道送到运输带上。大的零件，如曲轴箱、气缸体、半轴外壳等则直接放在运输带上。当运输带移动时，零件就被送到第一室（区域）用热溶液进行初洗，所用的溶液是由清洗室两侧的圆筒形水轮供给的，圆筒形水轮部分地浸在溶液中。在第二个区域内，零件由给水栓以压力为 $4\sim7$ 大气压的溶液从各方面冲洗。给水栓系统是由具有特列孔眼（喷水咀）的一些管子组成的。热的碱性溶液用离心水泵送至总管，再由总管送至两边上下给水栓系统中。

在第三区域，零件用清洁的热水进行最后的清洗。在清洗以后零件再用热风吹拂。热风是从装在机器顶板下的加热器由鼓风机供给的。

清洗机的技术特性

运输带长度	10公尺
运输带电动机功率	6千瓦
电动机每分钟转数	950
运输带运动速度	0.43公尺/分
两个水泵电动机的功率	6千瓦
鼓风机电动机的功率	0.43瓦