

耐酸陶瓷制造工艺 及陶瓷设备

叶志廉 李守甫 编著

化学工业出版社

耐酸陶瓷制造工艺 及陶瓷设备

叶志庚 李守甫 编著

化学工业出版社

000467

044335

本書敘述耐酸陶瓷的原料，其物理、化學、機械及耐腐蝕性能，和製造工藝過程；闡述耐酸陶瓷各種性能的測定和化學分析方法；介紹耐酸陶瓷設備在設計、安裝、使用上的特點，以及各種耐酸陶瓷設備、器皿、管件的品種和規格。

書中着重介紹耐酸陶瓷生產的實踐經驗，并列有若干經驗數據。

本書供工業陶瓷廠工程技術人員、工人、工長閱讀，也可供化學工業以及輕工業設計部門工作人員參考。

耐酸陶瓷制造工藝及陶瓷設備

叶志廣 李守甫 編著

化学工业出版社出版 北京安定門外和平北路

北京市書刊出版業營業許可證出字第092號

北京印刷厂印刷 新華書店發行

开本：850×1168毫米1/32 1959年11月第1版

印张：10 4/32 插页：8 1959年11月第1版第1次印刷

字数：219千字 印数：1—2,300

定价：(10) 1.60元 諸号：15063·0563

目 录

序 言	4
第一章 概說	6
一、粘土及其要求	6
二、耐酸陶瓷的原料	7
三、耐酸陶瓷的物理化学性能	9
四、各地原料的成分	12
五、原料的选择	15
六、生产过程	16
第二章 泥料的处理	18
一、泥料的处理过程	18
二、泥料的处理设备	20
三、練泥设备	32
四、泥料球磨设备	39
五、泥料的干燥	41
六、泥料的儲存	42
第三章 成型	44
一、可塑性成型	44
二、湿法成型	58
三、半干法成型	62
第四章 模型	64
第五章 匣鉢	71
第六章 泥坯的干燥	74
第七章 烧成	81
一、窑的种类	81
二、間歇式窑	82
三、倒焰式矩形窑的构造和简单計算	82
四、矩形窑的裝置和燒窑	92
五、上釉	93
六、温度測量仪表	99
七、窑爐施工和維护上的要点	102
八、烧窑时的故障	104
第八章 加工	107

一、加工工具	107
二、加工设备	112
三、加工过程	113
四、用砂轮加工陶瓷的安全問題	117
五、陶瓷与钢铁的膠合	119
六、陶瓷制品的装配	122
第九章 耐酸陶瓷性能的测定	124
一、真比重	124
二、吸水率、气孔率及体积比重	124
三、耐酸度及耐碱度	125
四、抗张强度	126
五、抗弯强度	127
六、冲击强度	128
七、耐压强度	128
八、硬度	129
九、热稳定性	130
第十章 硅酸鹽的化学分析	132
一、試样的准备	132
二、水份	132
三、灼減	133
四、二氧化硅	134
五、三氧化二鈣	137
六、氧化鈣	139
七、氧化鎂	142
八、氧化鐵	143
九、氧化鋯	145
十、硫	145
十一、磷	146
十二、鉀和鈉	149
第十一章 耐酸陶瓷设备的设计和安装特点	153
一、设备的设计及结构的特点	153
二、设备的安装特点	159
三、制品的验收、包装及保管	160
四、搬运及吊挂	161

第十二章 耐酸陶瓷设备的使用	162
一、概說	162
二、设备在使用上的特点	164
三、耐酸陶瓷制离心泵	166
四、耐酸陶瓷制鼓风机	171
五、耐酸陶瓷制离心分离机	173
六、耐酸陶瓷制液环气泵	174
七、耐酸陶瓷制岩版机	177
八、耐酸陶瓷制搅拌器设备	178
九、一般耐酸陶瓷制设备	179
十、耐酸陶瓷制砖砌设备	180
第十三章 耐酸陶瓷设备的品种及规格	185
一、离心泵、鼓风机、喷射器、揚酸器	185
二、吸收塔及塔的內件	207
三、冷却器、吸收器	229
四、槽槽、耐酸罐、耐酸罐	245
五、电解槽、方缸、酸洗盆	259
六、真空气过滤器、漏斗、中和槽	266
七、搅拌器、真空鍋、蒸发皿、升华鍋	273
八、旋塞、閘門开关、活門	283
九、各类陶瓷管道	298
十、陶瓷磚	315
十一、离心分离机、岩版机、球磨机	317

序 言

在化学工业及轻工业的与化工生产相近似的部门中，设备和管道一向都是以钢作为主要材料。1958年全国大跃进以来，各个工业部门对钢材的需要量日益增长。尽管我国钢的产量飞跃上升，但需要量增长得更快。

在保证元帅先行的前提下，化学工业、轻工业等部门如果仍然只是以钢等金属作为设备、管道的主要材料，势必影响其本身的跃进和遍地开花。如何以非金属材料代替钢材制造化工设备、管道等，已经成为一个迫切的问题。在这里，也必须坚决贯彻党的两条腿走路的方针，既要应用金属材料，也要采用非金属材料。

在非金属材料设备中，陶瓷设备具有重大的意义，而陶瓷生产在我国是有悠久的历史的。陶瓷的主要原料——粘土，在我国分布很广，并且蕴藏量很大，是取之不尽、用之不竭的。诚然，陶瓷设备目前尚有强度低、不易加工、导热性差、热稳定性差等缺点。但是，也应该看到，陶瓷也具有许多为钢铁材料所不及的优点，例如几乎能耐各种无机酸（氢氟酸除外）、盐溶液和一系列有机物质的腐蚀作用，能抗氧化，具有优良的电绝缘性能，成本低廉。再者，陶瓷设备现存的一些缺点也不是完全不可克服的。例如，在泥料中掺加氧化镁、氧化锌，可提高机械强度；增多一些熟料、增大熟料的粒度，可略提高耐温度急变性；等等。

从化学工业的特点（要处理具有剧烈腐蚀性的介质）以及以上所述的陶瓷的独特优点来看，用陶瓷制造工业设备特别是化工设备，不仅是单纯地节约钢材，而是一项技术革新的问题。

在党和政府的领导下，陶瓷工业获得了很大的发展；尤其是1958年大跃进以来，全国的陶瓷厂如雨后春笋般地兴办起来，并且制成了许多新品种的工业设备。最近，化学工业部及化学工业设计院就在接触法硫酸、纯碱、烧碱、硝酸、硝铵、丁钠橡胶、搪瓷、聚氯乙烯、丙酮等十几个中小型生产中采用非金属材料的问题进行了研究，目前正在与陶瓷制造单位、研究单位共同进行研究和试验，以

求达到全部设备用陶瓷等非金属材料来制造。可以预料，这一工作将会获得完满的结果。

我們有鑒于此，在党和行政领导支持下，利用休息和业余时间编写本書，其內容主要是介紹耐酸陶瓷生产的实践經驗，和耐酸陶瓷设备的品种規格、設計及使用上的特点，以供各設計院、厂矿在設計陶瓷设备时，和各兄弟厂生产陶瓷设备时作参考。

本書中所列出的陶瓷设备規格主要以宜兴化工陶瓷厂的产品为依据，同时并参考了苏联、民主德国以及英、美、日本等陶瓷设备的規格。

由于我們才学浅陋，加之編写時間仓促，本書在理論上、取材上、系統性以及文字等方面定有不妥之处，希各設計院、兄弟厂、科学硏究机关和广大讀者，提出指正意見。

在編写过程中，承宜兴化工陶瓷厂工艺室很多同志利用休息時間帮助抄写，其中原料分析部分的資料由邹文华同志提供和指正。全書承宜兴化工陶瓷厂生产办公室顧汉彬主任作技术上的审閱，謹此致以謝意。

編者 1959.3

第一章 概說

一、粘土及其要求

陶瓷的主要原料是粘土。粘土是由矿石经过长期风化而形成的，所以粘土的分布很广，蕴藏量也很大。粘土具有粘性。经润湿后，可以做成各种形状，干后有一定硬度而不变形；经高温烧成后，即变成硬固的物体。粘土的主要化学成分为硅石(SiO_2)、铝矾土(Al_2O_3)和水(H_2O)。

因粘土内硅石和铝矾土的含量不同，所以种类很多。适合制造耐酸陶器的粘土须具有下列各条件：

1. 粘土的成份 一般制耐酸陶器的粘土含氧化硅(SiO_2)在50~70%，氧化铝(Al_2O_3)在20~40%，氧化铁(Fe_2O_3)在3%以下。其烧结范围要比较大。烧结范围即是粘土烧结的温度和粘土过烧温度间的温度范围。烧结范围大，陶器制品在焙烧时，温度控制较方便；烧结范围过小，在高温焙烧时陶器制品容易产生过烧现象，而影响陶瓷制品的物理化学性能。

2. 可塑性 这是陶瓷制品的一个重要性质。粘土的可塑性是这样一种性能，即将粘土加水软化成泥团后，这泥团在外界作用力的影响下，能改变成任何形状，而不致破裂；当外界压力消除后，仍可保持其已定的形状。

可塑性与粘性不同。可塑性好的粘土，其粘性一定良好。但粘性好的粘土，其可塑性不一定好。

当粘土既容易成型又不粘手时，它的可塑性算是最大。

3. 收缩率 粘土在成型时含有大量水份，而此水份在干燥时和焙烧过程中进行蒸发，致使陶瓷制品的体积缩小。制品体积收缩的大小与泥团的含水量有关系。要适当选择水份含量，使泥团具有相当大的可塑性，有相当小的收缩率，因收缩率过大，容易产生废品。

4. 矿物质和杂质 制造耐酸陶器的粘土，不能含有过多的其他矿物质和杂质，因这矿物质和杂质除了成型时会影响可塑性外，在焙

燒时容易使陶瓷制品产生废品，并可能影响陶瓷制品燒成后的化学物理性能。

二、耐酸陶瓷的原料

耐酸陶瓷制品的泥料，主要是粘土，此外还加入其他原料，耐酸陶瓷的原料大致可以分为三种：

1. 可塑性原料 可塑性原料加水調和后，增加了原料的可塑性；塑成一定形状后，在一定温度下失去了加入的水份和化学结晶水，再繼續升高温度，成为坚硬和岩石般的結構。可塑性原料主要是粘土。

2. 脊性原料 这是作減粘物料用。粘土具有較好的可塑性，但在干燥和燒成时收縮太大，加入減粘物料后，可以降低其收縮率，而減少坯体的变形，使干燥过程变得容易。

減粘物料可以采用熟料—煅烧过的陶瓷或其他矿石原料，如石英、焦宝石等，但多采用煅烧过的陶瓷。

減粘物料的另一个作用，是在泥中起骨骼作用，加强泥坯堅立的耐压性，在成型时，不会因坯体底部承受不住上部重量的压力而变形。

熟料的加入对可塑性有影响，对陶瓷性能也有影响。不但加入的熟料数量有影响，而且熟料的粒度、煅烧温度也有影响。較細的熟料，可以使坯体致密，陶瓷的强度较高，但在較大的坯体中，不能起骨骼作用；粒度較大的熟料，会使强度稍有減低，但气孔率增加，同时耐温性会好一些。

3. 熔剂 这种物料在与粘土混合后，可降低其燒結温度，能使燒成的陶瓷产品致密，增加其强度。一般是采用长石做熔剂。

熔剂加入过多，会大大降低高温荷重下，抵抗变形的强度。

在陶瓷工业中經常的原料有下列数种：

(1) 粘土 粘土是坚硬的岩石經過长期的风化作用所变成的松軟的土質。粘土的种类很多，一般可分成四类：①高岭土；②粘土；③脊性粘土；④頁岩。

高岭土是比较純粹的粘土，一般呈淡色和白色，其矿物的組成

为 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 。大多数的高岭土是残留粘土，即岩石经过风化后，留在原处不动。土内有机物的含量比较少，一般粘性比较差。由于母岩风化程度和产地四周地质的关系，可能含有少量其他杂质。


粘土是含有铁、钙、钾、钠等氧化物，其矿物成份和化学成份较高岭土复杂。这里大都是漂洗粘土，即岩石经过风化后，移动到他处沉积而形成的，含有有机物的量比较多，粘性比较好。

脊性粘土又名干土，是具有较高硬度的粘土，土内氧化铝的含量较高，可塑性很小，不易制成可塑性的泥团。

页岩是低级粘土，其性质与脊性粘土相似，但杂质较多，矿物成份如 Fe_2O_3 、 CaO 、 K_2O 、 Na_2O 、 CaCo_3 等，最高可达25%。

制造耐酸陶瓷的粘土，其中 SiO_2 与 Al_2O_3 的最适宜的比值是3:1， Al_2O_3 在23~27%范围内时，耐酸性最强。

粘土中各种氧化物在腐蚀性液体中的熔解度的顺序如下：



粘土中 R_2O 应保持适当的钠钾比，其比值不小于5.5。在泥中提高 K_2O 含量，可借以增加莫来石结晶析出的能力。

粘土的可塑性、收缩率和粘土的粒子有关系。粘土的粒子小，则其总面积大。粘土的可塑性随着粒子的总面积增大而提高；干燥时的收缩率则随粒子减小而增大，粒度减小后，其干燥状态下的强度可提高。

(2)长石 长石种类很多，通常有正长石($\text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$)、钠长石($\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$)、和钙长石($\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$)。纯粹的长石较少，一般呈正长石与钠长石或钠长石与钙长石的同晶混合物存在。普通呈白色、淡灰色、淡桃红色。新断面有光泽，硬度比石英稍低，比重为2.5~2.6，其耐火度在1160~1200°C左右。正长石的耐火度不超过1200°C，钠长石的耐火度不超过1160°C。质地优良的长石，灼减量应很少。

长石在1250~1300°C高温煅烧后，成玻璃状物质，具有透明性，如有颜色则说明含有杂质。若为黄褐或青色时，则表示含有铁质。

(3)石英 石英含 SiO_2 在96%以上。纯粹的石英无色，含杂质则呈红、黄、黑、绿等颜色。石英的硬度较长石高，比重约2.65；

能耐各种酸液腐蚀（氯化氢除外）；耐火度在 1700°C 左右。石英膨胀系数小，能耐温度之变化。

(4)滑石 滑石的化学式为 $3\text{MgO} \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，其实地甚软而光滑，一般呈白色、淡红色、淡灰色、淡绿色，硬度很低，比重在 $2.5\sim 2.8$ 。摸之有滑润感，熔融点很高，在 1530°C 左右。

(5)蜡石 蜡石化学式为 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，由石英岩、花岗石等受热水作用变质而成。蜡石呈脂肪及蜡样之光泽，比重在 2.8 左右，耐火度在 $1700\sim 1750^{\circ}\text{C}$ 左右。

(6)酸性白土 酸性白土化学式为 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 8\text{SiO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ ，比重在 2.5 左右，质地像土块，吸水性甚强。酸性白土含有的氧化硅(SiO_2)要比普通粘土所含的要多一些，氧化铝(Al_2O_3)比普通粘土要少些。

(7)膨润土 膨润土在粘土中是粘性最大的一种粘土，和水的亲和力很强，吸收膨胀亦最为显著。它在水中，立即吸收膨胀而产生崩潰现象，在水中崩潰后，像浆糊一样柔软，粘着性颇强。

三、耐酸陶瓷的物理化学性能

耐酸陶瓷或称化学陶瓷、炻质陶瓷，它的材料组成系粘土、粘土烧粉(陶瓷制品废料)及助熔剂长石(降低料的熔点的物质)，经成型、煅烧而制成为制品。

煅烧之后，制品的坯质紧密而光滑，敲击时发出清脆的声音。表面上上有食盐粒，通常为黄褐色，在特殊情况下塗以白色的釉。

耐酸陶瓷的化学成分为二氧化硅(SiO_2)，三氧化二铝(Al_2O_3)，三氧化二铁(Fe_2O_3)，氧化钙(CaO)，氧化镁(MgO)，有时还有氧化钠(Na_2O)，氧化钾(K_2O)，此外，还有灼减物质。

制造耐酸陶瓷的粘土，其化学组成一般为(%):

二氧化硅(SiO_2)	60~70
三氧化二铝(Al_2O_3)	20~30
三氧化二铁(Fe_2O_3)	0.5~3
氧化钙(CaO)	0.3~1
氧化镁(MgO)	0.1~0.8
氧化钠(Na_2O)	0.5~3

氧化鉀(K₂O)

1.5~2.5

耐酸陶瓷制品的物理机械性能和化学稳定性，与原料的組成、制造方法、煅烧温度以及許多其他因素有关。

宜兴化工陶瓷厂制造的耐酸陶瓷制品其物理机械强度如下：

比重	2.5~2.6
容重(吨/立方公尺)	2.2~2.3
气孔率(%)	1~6
吸水率(%)	0.4~3
抗张强度(极限)公斤/平方公分	85~150
横断强度(极限)公斤/平方公分	400~600
耐压强度(极限)公斤/平方公分	800~1400
冲击强度(极限)公尺·公斤/平方公分	1~2
硬度(莫氏)	7
弹性系数(公斤/平方公分)	$4\sim 5 \times 10^6$
耐火度(°C)	1500~1650
热膨胀系数(20~100°C)	$53\sim 64 \times 10^{-7}$
比热	0.185~0.2
热传导率(仟卡/公尺·小时·°C)	0.05~1.25
耐酸度(%)	97.6~99.8
耐碱度(%)(10% NaOH)	78~85
热稳定性(温度由350°C降至20°C的换热次数)	3~4

耐酸陶瓷制品对不同酸液的耐腐蝕性能列于表1。

耐酸陶瓷的耐腐蝕性能

表1

腐 蝕 介 质	组 成 及 浓 度	处 理 温 度	耐 酸 度
盐 酸	HCl 35~38%	煮沸一小时	99.78%
酸 硝	HNO ₃ 68~70%	煮沸一小时	99.95%
硫 酸	H ₂ SO ₄ 95%	煮沸一小时	98.94%
磷 酸	H ₃ PO ₄ 85%	煮沸一小时	99.45%
王 水	HNO ₃ :HCl=1:3	煮沸一小时	99.88%
混 合 酸	H ₂ SO ₄ 25% HNO ₃ 10% H ₂ O ₂ 65%	煮沸一小时	99.87%

耐酸陶瓷制品耐酸度是一项最重要的指标，它与吸水率有很大关系，如表1所示。

耐酸陶瓷制品耐酸度与吸水率的关系

表 2

吸水率 %	耐酸度 %	吸水率 %	耐酸度 %
0.4	99.2	3.5	97.1
0.6	98.8	4.8	97.0
0.7	98.8	7.6	93.4
1.2	93.5	8.6	92.8
1.4	93.4	9.7	92.4
1.7	98.3	10.2	90.4
2.2	98.2	—	—

陶瓷的特性是硬而脆，强度不高，热传导不良，应设法改变和提高这些性能。良好的耐酸陶瓷，除必须具有较高的强度、耐腐蚀性以及优良的烧成后的化学物理性能外，还必须具有良好的工艺性能（如可塑性等）。单具有良好的工艺性能，而没有较好的烧成后的化学物理性能，就不能广泛地使用；反之，单具有良好的烧成后的化学物理性能，而没有较好的工艺性能，就不能用来制造耐酸陶瓷制品。

一般耐酸陶器其主要成分是氧化硅(SiO_2)，耐酸性很强，但其耐碱性较差，因浓碱液可以与氧化硅起反应生成硅酸钠：



要提高陶瓷制品的机械强度和耐温、耐碱等各种性能，就得在泥料中添加各种矿物质。

在泥料中加氧化镁、氧化锌，可以增加陶瓷制品中的莫来石结晶，提高机械强度。添加氧化鋯、氧化鉻不但可以提高陶瓷制品的机械强度，还可以增强耐碱能力。加氧化鋯可以增加制品的机械强度和耐热性。提高泥料内氧化鋯的含量，也可以提高机械强度和耐热性。如在泥料中加入镁砂，可以使陶瓷制品耐碱。

陶瓷制品的另一缺点，是耐温急变性差，在骤冷骤热的情况下，陶瓷制品就易于破裂。这当然与泥料的化学成份、制品的导热率、

晶体的結合方法有关系，也与原料颗粒的細度、焙燒的温度、制品的輪廓形状和使用方法有关。

如泥料內增多熟料、加大熟料的顆粒度、提高气孔率等，使晶体的結合改为点結合，这样，可以提高一些耐温急变性，但过多地增加熟料、加大顆粒度和气孔率会影响制品的机械强度。

应設法提高陶瓷制品的热传导率和降低制品膨胀系数。在泥料中掺入碳化矽金钢砂、刚玉等可以增加陶瓷制品的热传导率和机械强度。加入滑石和镁質可以降低热膨胀系数。

四、各地原料的成分

我国粘土埋藏量很富，全国各地分布极为普遍，茲将各地泥料的化学成分列于表 3。

各地泥料的化学成分

表 3

原 料	成 分	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	灼 减
宜 兴 白 泥	66.28	22.41	1.49	0.54	0.70	—	3.28	6.60	
宜 兴 黄 泥	63.24	23.82	2.53	0.62	0.57	—	—	7.72	
宜 兴 东 山 夹 泥	57.01	24.87	7.15	0.56	—	—	0.69	2.08	8.28
宜 兴 东 山 回 头 泥	64.81	19.58	7.15	0.42	—	—	0.65	1.93	6.23
宜 兴 西 山 灰 泥	58.83	25.88	1.96	0.73	1.25	—	1.84	—	7.82
宜 兴 南 山 泥	58.67	22.85	7.84	0.77	0.41	—	0.63	—	0.05
无 锆 白 泥	68.31	22.95	0.70	0.73	0.15	—	2.13	—	2.13
苏 州 二 号 土	46.42	38.96	0.22	0.38	—	—	—	—	14.40
苏 州 三 号 土	68.35	20.38	0.56	0.46	0.14	1.23	0.77	8.35	
常 熟 白 泥	65.26	24.59	1.27	0.36	0.56	2.40	0.62	5.30	
南 京 王 府 山 粘 土	50.24	31.86	1.43	1.33	0.77	5.90	—	—	7.18
南 京 栖 霞 山 粘 土	64.44	21.46	1.15	0.65	0.05	2.76	0.21	7.03	
湖 南 醴 陵 泥	74.42	16.15	1.26	0.54	—	3.11	1.21	3.60	
溧 阳 青 泥	77.95	11.92	0.71	3.74	—	2.41	1.30	2.86	

浙江仇山泥	72.69	12.61	4.29	1.35	1.82	0.2	1.71	6.03
浙江諸暨泥	60.52	21.29	4.21	0.85	0.64	—	1.24	6.49
广州二順泥	53.52	31.30	1.59	0.36	0.84	2.08	0.76	9.56
浙江宁波粘土	56.73	25.78	3.50	0.80	1.15	2.85	—	9.18
东北复州二号土	44.66	38.53	2.01	0.54	0.15	—	—	14.08
东北本溪红五号粘土	49.40	36.44	0.66	0.46	0.32	—	—	12.96
东北水曲柳粘土	57.47	28.63	1.34	0.05	0.22	0.63	0.16	10.36
东北焉耆冲积土	70.92	15.35	1.29	2.06	1.99	2.64	—	5.75
东北辽宁黑山土	72.76	13.82	1.55	1.58	2.77	0.26	0.32	7.33
湖南湘潭潭家山粘土	44.49	38.61	0.40	0.92	—	0.88	0.24	13.86
湖南王仙洗泥	72.10	19.36	1.10	0.20	0.76	—	—	—
江西祁门瓷土	73.39	16.65	0.45	0.18	0.08	2.35	2.73	1.78
江西虔溪瓷土	71.28	20.41	1.54	1.19	0.40	—	2.52	2.78
山东坊子土	56.52	30.05	0.69	0.28	0.35	1.37	0.09	10.68
陕西铜川上店土	45.64	37.54	0.83	0.46	0.46	0.11	0.22	13.81
山西朔县土	55.70	28.9	1.28	1.52	0.82	0.13	0.13	9.77
河南巩县土	58.92	27.48	0.90	0.98	—	2.81	2.43	5.74
福州白泥	52.24	38.29	0.42	1.10	1.12	—	—	5.84
江西星子高岭土	51.64	32.08	1.54	0.84	0.31	—	2.03	11.21
江西余干瓷土	69.16	18.24	1.10	2.41	1.29	2.90	1.0	2.34
江西三宝蓬瓷土	70.41	18.40	1.56	2.64	0.44	—	4.10	2.24
江苏丹阳泥	74.0	16.92	1.64	1.20	0.50	—	—	2.92
山东博山焦宝石	45.19	38.9	0.57	0.69	—	0.24	1.71	14.14
山东泰安石英	99.48	0.36	0.10	—	—	—	—	0.03
江苏宿迁石英砂	91.90	4.64	0.21	0.20	0.10	—	—	0.24
江苏仪征大河口石英砂	93.13	4.80	0.25	0.25	0.12	—	—	0.52
河南泌阳方山石英	98.48	0.36	0.10	—	—	—	—	0.03
东北李家屯长石	65.50	19.00	0.50	0.50	0.70	13.00	—	1.00

續表

原 料 成 分	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	灼 减
东北山海关长石	66.35	19.66	0.17	0.39	0.10	10.71	2.66	—
湖南华容长石	65.21	19.62	0.13	0.32	0.30	14.13	—	—
湖南望湘长石	63.41	19.18	0.17	0.36	—	13.79	2.36	0.46
江苏东海长石	65.21	20.61	0.10	0.35	0.27	13.20	—	—
秦皇岛长石	63.41	19.88	0.21	0.17	0.39	14.29	—	—
东北海城滑石	64.00	2.61	0.36	0.48	30.36	—	—	—
山东蜡石	47.29	32.34	3.94	0.69	0.06	—	—	14.20
东北膨润土	55.56	21.25	3.65	1.78	2.10	3.37	2.99	9.64

宜兴化工陶瓷厂制造的耐酸陶器制品，其泥料的配比，也按各种制品不同而异。一般当耐酸陶器的对径在1000公厘以下、高度在500公厘以下，厚度在25公厘左右时，其配料如下(%)：

宜兴白泥	45	长 石	5
宜兴黄泥	35	熟 料	15

当制品的对径在1000公厘以上、高度在1000公厘左右、厚度在30公厘时，其配料成分(%)为：

宜兴白泥	30.2	长 石	5
宜兴黄泥	30.8	熟 料	25

当制品的厚度在30公厘以上，或制造1000公厘大型方形制品时，熟料也随之增多；其配料成分(%)为：

宜兴白泥	36.4	长 石	5
宜兴黄泥	28.6	熟 料	30

采用的熟料是烧成后的陶器废品经过粉碎而成。其中颗粒度为0.75~1.8公厘的占50%，0.75公厘以下的占50%。

浇浆成型的泥料，要经过球磨，泥料的颗粒度一般通过500~1500目/平方公分筛网，其泥料配比成分(%)为：

宜兴白泥	60
无锡白泥	40