

工人技术学校教学用书

鮑古斯拉夫斯基著

自動車床和
半自動車床



机械工业出版社

工人技术学校教学用書



自動車床和半自動車床

鮑古斯拉夫斯基著

姚肇怡 曾声錚譯

苏联部长會議劳动后备总局教学
指导司审定为工人技术学校教学参考書



机械工业出版社

1957

出版者的話

这本书是根据苏联劳动后备教育书籍出版社1954年出版的「自动和半自動車床」(Токарные автоматы и полуавтоматы)一書翻譯的。这是苏联工人技术学校的教学参考書。

本書內容由淺入深，順序地介紹了苏联各种新式自动半自動車床的構造、調整和使用方法。每章都附有習題，可以帮助学生更深刻地体会每章的內容。

本書可作为工人技术学校培养自动半自動車床調整工的教材。

苏联 В. Л. Богуславский 著 ‘Токарные автоматы и полуавтоматы’ (Труддизервзидат 1954年第一版)

* * *

NO. 1453

1957年8月第一版 1957年8月第一版第一次印刷

850×1168^{1/32} 字数 283 千字 印張 11^{1/8} 0,001—2,700 冊

机械工业出版社(北京东交民巷 27 号)出版

机械工业出版社印刷厂印刷 新华书店發行

北京市書刊出版業營業許可証出字第 008 号 定价(9)1.40 元

目 次

| | |
|----------|---|
| 原序 | 7 |
|----------|---|

第一篇 概論

| | |
|--------------------|---|
| 苏联机床制造业发展的简述 | 9 |
|--------------------|---|

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一章 自动車床和半自動車床的構造和分类的一般觀念 | 11 |
|---------------------------------|----|

| | |
|--|----|
| 1 金屬切削机床自动化的基本概念 | 11 |
| 2 自动車床和半自動車床的工作跟普通車床和六角車床工作 的差別 | 13 |
| 3 自动車床和半自動車床的应用范围和分类 | 19 |
| 4 單軸自動車床的基本类型 | 21 |
| 5 多軸自動車床的基本类型 | 25 |
| 6 單軸半自動車床的基本类型 | 29 |
| 7 多軸半自動車床的基本类型 | 31 |
| 8 机床使用和保养的常識 | 32 |
| 9 机床的編号 | 33 |

| | |
|----------------------|----|
| 第二章 机床的驅動和典型機構 | 34 |
|----------------------|----|

| | |
|----------------------------|----|
| 1 机床运动的分类 | 34 |
| 2 基本部件 | 38 |
| 3 帶傳動 | 41 |
| 4 鏈條傳動 | 43 |
| 5 齒輪傳動 | 44 |
| 6 把旋轉运动变为直線往复运动的轉換機構 | 47 |
| 7 凸輪機構 | 49 |
| 8 分配軸 | 51 |
| 9 周期性(間歇性)的旋轉機構 | 52 |
| 10 离合機構 | 54 |
| 11 調配元件 | 60 |

| | |
|-------------------------|----|
| 第三章 电力傳動裝置和液壓傳動裝置 | 62 |
|-------------------------|----|

| | |
|----------------|----|
| 1 电力傳動裝置 | 62 |
|----------------|----|

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 2 电动机 | 62 |
| 3 电力操縱器械 | 63 |
| 4 液压傳动裝置 | 67 |
| 5 泵 | 68 |
| 6 液压裝置 | 70 |
| 第四章 自动車床和半自動車床的示意圖 | 72 |
| 1 操縱簡圖 | 72 |
| 2 傳動系統圖 | 73 |
| 3 电路圖 | 79 |
| 4 液压示意圖 | 80 |

第二篇 自动車床和半自動車床的合理使用法

| | |
|------------------------------------|------------|
| 第一章 工艺过程的主要因素 | 82 |
| 1 工艺过程 | 82 |
| 2 加工的精度 | 83 |
| 3 坯料的选择 | 86 |
| 4 加工的余量 | 86 |
| 5 工件的定基准 | 87 |
| 6 机床的选择 | 88 |
| 7 夹紧装置的选择 | 89 |
| 8 切削刀具和固定它們的夾具 | 93 |
| 9 量具 | 97 |
| 10 切削用量 | 97 |
| 11 硬質合金和高速切削 | 99 |
| 第二章 自动車床和半自動車床調整工作的概述 | 104 |
| 1 准备和調整工作的內容 | 104 |
| 2 加工卡片和加工圖 | 110 |
| 3 每一工步的時間 (周期) | 112 |
| 4 輔助和工作工序 (行程)的時間 | 114 |
| 5 循环時間和自動車床的生产率 | 116 |
| 6 决定幅線上完成工作和輔助工序的次序 | 118 |
| 7 平板凸輪曲線半徑的决定 | 119 |

| | |
|----------------------------|-----|
| 8 平板凸輪的設計 | 120 |
| 9 圓柱凸輪的設計 | 122 |
| 10 設計和製造調整時用的必備元件 | 125 |
| 11 調配和調整 | 125 |
| 12 小調整 | 129 |
| 13 廢品的類型和原因，及消灭廢品的方法 | 130 |

第三篇 自動車床和半自動車床的結構和調整

| | |
|--|------------|
| 第一章 橫切成形和縱切成形自動車床 | 138 |
| 1 橫切成形自動車床上加工零件的工藝 | 138 |
| 2 1106型橫切成形自動車床 | 139 |
| 3 縱切成形自動車床上加工零件的工藝 | 145 |
| 4 列寧格勒自動機床工廠的110型縱切成形自動車床 | 148 |
| 5 新型號的縱切成形自動車床（1117和1125型） | 157 |
| 第二章 六角自動車床 | 164 |
| 1 零件的加工工藝 | 164 |
| 2 高爾基工廠的1124和1136型六角自動車床 | 170 |
| 3 特殊的附具 | 184 |
| 4 六角自動車床的調配和調整 | 190 |
| 第三章 單軸半自動車床 | 200 |
| 1 加工工藝 | 200 |
| 2 奧爾忠尼啟則工廠的1A16-2、116-2和1B16-2型多刀半自動車床 | 206 |
| 3 116型半自動車床的調配和調整 | 216 |
| 4 [紅色無產者]葉菲莫夫工廠出品的44-1730型多刀半自動車床 | 220 |
| 5 44-1730型半自動車床的調配和調整 | 224 |
| 6 奧爾忠尼啟則工廠的1731型液壓多刀半自動車床 | 227 |
| 第四章 多軸自動車床和半自動車床 | 231 |
| 1 加工工藝 | 231 |
| 2 多軸自動車床上加工過程的特點 | 233 |
| 3 多軸車床上單件坯料加工過程的特點 | 240 |

| | |
|---|------------|
| 4 奥尔忠尼启则工厂的四軸自動車床 | 241 |
| 5 123 型自動車床的傳動系統 | 243 |
| 6 123 型自動車床部件的結構 | 248 |
| 7 123 型自動車床的調配和調整 | 255 |
| 8 奥尔忠尼启则工厂的新型号多軸自動車床和半自動車床 | 267 |
| 9 高尔基工厂的多軸自動車床和半自動車床 | 281 |
| 10 金屬切削机床實驗科學研究院(ЭНИМС)所屬 [机床結構] 工厂的 1266 型液压六軸自動車床..... | 293 |
| 11 [紅色無产者] 叶菲莫夫工厂的立式多軸半自動車床..... | 295 |
| 12 [紅色無产者] 叶菲莫夫工厂的立式多軸旋轉式半自動車 床..... | 299 |
| 第五章 生产过程的自动化 | 306 |
| 自动綫和自动工厂 | 306 |
| 第六章 自动車床和半自動車床的使用 (运用) | 312 |
| 1 机床說明書 | 312 |
| 2 搬运 | 313 |
| 3 安装 | 315 |
| 4 潤滑 | 317 |
| 5 冷却 | 318 |
| 6 排除切屑 | 320 |
| 7 机床的照明 | 323 |
| 8 保險裝置、防护和安全技术 | 323 |
| 9 机床的試驗 | 327 |
| 10 多机床看管 | 335 |
| 11 工作地点的組織 | 336 |
| 12 工作目的安排 | 339 |
| 13 先进工作法 | 339 |
| 14 郭瓦廖夫工作法 | 343 |
| 15 技术定額 | 344 |
| 16 机床的維护 | 346 |
| 17 机床的修理 | 348 |
| 18 机床的改装 | 350 |
| 附录 | |
| 推荐的制造厂資料和挂圖一覽表 | 352 |

原序

这本书是预备給工人技术学校的学生——未来的自動車床和半自動車床的調整工們作为專門工艺課程方面的教科書用的。

作者选择本書內容的时候，根据需要介紹一些典型型号的自動車床和半自動車床，同时还要介紹一些苏联新型自動車床的結構；这些新型机床是在比原先机床高的技术水平上設計出来的。

由于篇幅的限制，本書不能够把調整工所需要的全部有关自動車床的手册和說明資料都收在書里。所以还必須利用另外一些資料作为补充，就像：苏联国家标准（ГОСТ）、自動車床和半自動車床的說明書、制造厂有关机床的維护和調整說明書和挂圖等。这些資料的目录附在本書的末尾。

教材編排的次序是由淺入深，循序漸进的，学生要掌握本書的內容，不仅要依靠逐章領会課本，而且还要依靠巩固在工場中的實習心得。

書中对于叙述各种型号自動車床和半自動車床的構造和調整，在取材的深淺上相当于工厂中机床維护和調整說明書的水平。

教科書每一节的末了几乎都附有習題和練習。做这些習題和練習的时候，可以根据本書的內容，或者从工厂中吸收一些补充的題材来解答。

应当根据每个工人技术学校的實習工場中有哪些型号的自動車床和半自動車床来选择补充材料。

講完全書預計要 120~150 个学时。課本的編排尽可能使每一节講一个問題，而且每一課甚至可用一張挂圖作說明。

教科書中所講的只是培养調整工所十分必要的知識，所以教師应当找一些更詳細的参考資料作为补充。

由于这个原因，在本書的末尾，按章节列出了参考文献的目

录，供教師参考。●

这份目录也可以供从工人技术学校畢業出来的調整工，在他求进一步提高自己技术的时候查考。

为了使教師和学生有可能更詳細地熟悉調整工作的細节，書中大部分的例子取材于制造厂的說明書或是自動車床和半自動車床最流行的書本（書号記在方括弧里）。

如果在工人技术学校实际使用的基础上，这份著作能对編标准教科書有帮助的話，那么作者就已經認為自己的劳动有了效果。

任何意見和要求請直寄苏联劳动后备出版社（Москва, Холмовский пер., 7.）。

作 者

● 因参考文献是俄文書目，考慮到对讀者的帮助不大所以刪去了。——編者

第一篇 概論

苏联机床制造业发展的简述

長远以来俄罗斯人民就十分重視改进技术，他們推进了科学和技术。我們●祖国的光荣历史中出現过許多学者和革新家的名字，他們充实了人类智慧的宝庫。

俄国机械师的技能引起了訪問这个国家的外国人極大的羨慕，甚至在很远的年代里，俄国的〔專家〕已經做出了不少突出的事情。

俄国的技术思想在18世紀达到了特別輝煌的阶段。当时在金屬加工的領域中俄國已有了巨大的發明。

18世紀初，車工納爾托夫（А.К.Нартов）創造了一系列的車床（炮搪車床、割鑄件澆、冒口用的車床、螺絲車床、靠模車床等等），這些都屬於第一批的近代車床之列。納爾托夫曾經从英國写信說：『这里要想找到技能超过俄国在車削加工方面的人是找不到的。……】

有天才的發明家巴京曉夫（Я.Батищев）为了提高槍筒的生产曾創造出多軸車床。

18世紀中叶，天才的俄罗斯学者罗蒙諾索夫（М. В. Ломоносов），他在物理和化学領域中作了偉大發現的同时，还用他的發明充实了許多技术領域。罗蒙諾索夫創造过一些加工金屬用的机床，其中有很馳名的球面車床和加工玻璃的机床。

同时期，有才干的索巴金（Лев Собакин）設計成功切螺絲車床和筒体鑽床。

● 指苏联。下同。

在土拉、彼得堡和烏拉尔地方的工厂里，当时也有为数众多的自学發明家。

当时知名的工人發明家有：苏尔宁（А.Сурнин）、特列古鮑夫（С.Трекубов）、巴希列夫（Н.Бахирев）、薩哈夫（П.Захав）等。

机床制造者的这些工作促使 19 世紀初俄国技术的發展，从而保証了俄国军队在 1812 年的战争中能获得所需的武器。

現代金屬切削和机床科学的基础是在 19 世紀中叶由俄国的学者葛陀林（А.В.Гадолин）院士和季姆（И.А.Тим）教授創立的。

沙皇俄国时代的机床制造業沒有获得进一步的發展，这是由于沙皇政府、地主和資本家对于国家的工業化并不感到兴趣。

只是在偉大的十月社会主义革命之后才建立起强大的机床制造工業，創办了新的工厂，培养出技术熟練的工人、調整工和工程师，發展了产品和制造出完善的苏維埃机床。

苏联的机床制造工作者已經得到很大的成就。

苏联的机床設計是优秀的設計。这些机床的生产率很高并且十分精美。在这些机床上工作方便，它們为苏联的工人所喜愛。这些机床促使生产革新运动的开展，并提高了工人的技术 水平。

全苏联都知道并且看重我們的机床先进工作者，像：貝科夫（П.Б.Быков）、烏格可夫（Н.В.Угольков）、馬尔科夫（А.Н.Марков）、庫拉金（Б.И.Кулагин）、鮑尔特凱維奇（Г.С.Борткевич）、謝繩諾夫（Д.Ф.Семенов）、罗西斯基（Н.А.Российский）、沙施科夫（А.Г.Шашков）等同志。

馬林科夫同志在 19 次党代表大会的报告中說过：『我們的工业在不断扩大、發展，一天比一天变得更强大，在技术上更臻完美。我們將繼續以各种方法来發展我們社会主义工业的生产力，這是我們祖国实力的基础和增进苏联人民物質福利的基础。』

苏联正以强大的步伐从社会主义社会走向共产主义社会。

技术的进展体现着科学和生产工作人員的友誼，跟着来的將是苏联人民創造性力量的空前提高。

第一章 自動車床和半自動車床的構造 和分类的一般观念

1 金屬切削机床自动化的基本概念

在金屬切削机床上加工工件，須經各种不同的工序。所有这些工序可以划分为工作工序和輔助工序。那些进行切削，就是从工件上削去切屑的工序叫做工作工序。所有非切削的工序都叫做輔助工序，就像：工件的定位和夾紧、工件从机床上松开和卸下、帶着刀具的刀架的引进和退出、工件尺寸的檢驗等。

在新式的机床上，工作工序通常由机床本身的機構来做。在不同的机床上，完成輔助工序的方法各不相同。在有些机床上，一部分甚至全部的輔助工序由机床的機構来做，而另外一些机床工作时，輔助工序由工人用手来做。

工作工序和輔助工序做得愈快，制造工件所需要的时间就愈短，就能在这个机床上制造出更多的工件，也就是一般所說的，机床的生产率愈高。不用工人参与，由机床本身能完成的工序愈多，工人花費在看管这台机床的时间就愈少，在它上面工作就愈容易，一个工人能看管的机床台数也愈多。在这样的机床上工作，工人在一班時間內能制出較多的工件，工人的劳动生产率也将較高。这类不用工人参与、由它本身的機構来做大部分工序的机床称做自动化的机床。

在自动化机床上工作，可大大减少手力劳动，工人的作用只在于調整一定的機構，檢查机床的工作情形和在遇到故障的时候整修这些機構等。

在我們社会主义国家中，工人是生产事業的真正主人，因而他們关心劳动生产率的提高。党和政府采取了一切措施，以便保証工人能够从每台机器或每台机床上获得尽可能多的产品。

扩大机床的自动化程度是提高生产率的条件之一。

蘇共第19次黨代表大會關於1951～1955年發展蘇聯的第五個五年計劃的指示中，特別着重地指出了自動化的重要性。

現在可以說蘇聯的每一个國民經濟的領域，都在從事於生產過程自動化的工作。

由於這些緣故，調整工的作用提高了。他們負責來看管一些高度自動化的機器；他們要調整這些機器，校準機器的工作和修正機構的個別故障。

調整工的技能不光能提高成品的數量，而且還能提高這些成品的質量。調整工在技術上應當訓練有素，應當徹底地了解委託給他的那些自動化機床的結構和調整機構。

高度自動化的機床通常分為兩類，就是：自動機床和半自動機床。

自動機床 指這樣的一些機床，在它上面除了成批上料和檢驗工件的尺寸之外，所有其他的工序都是自動的。在自動機床上，工作工序和輔助工序都用不着工人操作，或者說，自動機床具有完全自動化了的工作循環。也有這樣的自動機床，在它上面連檢驗工件也是自動的。

半自動機床 在這些機床上，工作循環也是自動化了的，但是每一坯料必需由工人裝上和卸下，而不是成批地裝卸坯料。除此之外，工人還要開動機床和檢驗工件的尺寸。

不算做自動和半自動的那些機床，也還是具有一定程度的自動化的；在機床的各種結構中，這種自動化的程度也各不相同。在機床上能自動完成的工序愈多，它就愈接近於具有自動或半自動工作循環的機床。

在蘇聯不僅已製造出許多高度自動化的機床，而且還建立了自動生產線、自動車間和自動工廠。在那裡把許多機器結合起來，使工件自動地通過這些機器，順序地進行加工。

蘇聯建立了世界上第一所製造汽車和拖拉機活塞的自動工廠。在這所工廠里，製造這些複雜工件的全部工序：自熔化鋁錠

开始，澆鑄活塞、机械加工、一直到最后把制好的工件归类和包装，都是自动进行的。

在这所工厂里，工作人员的事情只不过是检查个别机构的工作情况，遇有故障时加以修正，以及更换切削刀具等。

自动工厂的生产能力是很高的。

2 自动車床和半自動車床的工作跟普通車床 和六角車床工作的差別

車床和六角車床可以是自动和半自动的机床，也可以是不带有自动化工作循环的机床。




圖 1 [紅色無产者]叶菲莫夫工厂的出品1A62型普通車床：
1—床头箱；2—主軸；3—刀架；4—尾座；5—床身；6—底盤；7—溜板箱；8—床脚；9—进給箱。

圖 1 表示一台普通車床，而在圖 2 上則分別表示战前和战后出品的半自動車床。

假定需要加工齒輪的毛坯（圖 3）。在普通車床上加工这个工件的时候，把坯料安装和夹紧以后要进行以下的工序：选择并安置所需的主軸每分鐘轉數，选择并安置所需的进給量，車刀引向工件，开始第一次自动走刀，測量这个阶梯的直徑，車刀退出等等。




圖2 奧爾忠尼啓則工廠的出品多刀半自動車床：
1—床身；2—分配軸；3—气压筒；4—凸輪鼓；5—床头箱；6—电动机；
7—主軸卡盤；8—后刀架；9—前刀架；10—尾座；11—模板；12—滑鞍。
(上圖是戰前生產的由機械傳動的型式；下圖是戰後生產的
由液壓傳動的型式)。

工件上有多少級的階梯，所有這些在普通車床上的工序就要由工人做多少次。

在普通車床上每一個工件的加工都有這麼多的手動工序，以致於通常工人在全部加工時間內都必需守在機床旁邊。除此之外，在這種機床上工作，工人必需做許多動作，這使他們疲勞而不能




圖 3 在多刀半自動車床上加工齒輪毛坯的簡圖：
1—主軸；2—後橫刀架；3—尾座頂針套；4—工件。

提高机床的生产率。由于这种原因，苏联的先进車工們極力采用那些能够减少手力操作的裝置和夾具，因而提高了劳动生产率，并使劳动簡單化。由于采用了較为完善的加工方法，先进車工們能够不仅管一台，而是兩台或更多台的車床。

如果在多刀半自動車床上加工这个齒輪毛坯（圖 3），就必须从調整机床开始，使适合于拟訂的工序；亦即安置必要的主軸轉速^❶ 和进給量，确定加工的每个工序和全部循环的时间（周期），把半自動車床調配在这个循环的周期上。而后必需調整机床来完成这些指定的工序；这就是刀架上所有的刀具进行定位，安置那些完成刀架运动的機構，使获得所需的行程等。只有在半自動車床进行了調配和調整之后，才能开始加工。工人須要靠手力操作夾紧加工的坯料和开动机床。而后加工工件所需的全部工序都將由机床的機構完成，即自动地完成。在这之后，半自動車床自行

❶ 原文是 [Число оборотов шпинделя]，直譯时应为[主軸轉數]，但是这里的含义应当是[主軸的旋轉速度]，而且[轉數]容易跟[主軸的迴轉次数]相混，所以譯为[轉速]。——譯者

停車。工人卸下加工好的工件，裝上新的坯料并重新开动机床。就这样几乎不用工人的参与，一件接着一件地加工。

通常在开动半自动机床加工一批工件之前，要先檢查机床的調配和調整的正确性和檢驗第一个加工出来工件的精度。这样才可以保証成品的优良質量。

比較普通車床和半自動車床的工件加工方法，我們可以肯定：在普通車床上，調配和調整所占的時間極其有限。但是同时，跟半自動車床相比，普通車床的加工却有着多得不能比拟的、需要由工人来完成的操作。

因此，如果須要加工的工件的数量不大，使用普通車床是有利的。如果加工同样的工件，而数量很大，像在大批和大量生产中所碰到的，就宜采用半自動車床，虽然在調配和調整上費了一些时间，但因为可以大大縮短加工的延續时间，所以还是划算的。采用半自動車床，能在較短的时间里生产所需数量的工件，而且工人能同时看管好几台半自動車床，所以能减少工人的人数。

为了提高生产率和使工人的劳动簡單化，苏联新型号的普通車床同样具有一定的自动化程度。这使工人加工工件的劳动比在非自动化車床上少得多。

圖 4 表示 [紅色無产者] 叶菲莫夫工厂生产的 1620 型新式




圖 4 [紅色無产者] 叶菲莫夫工厂出品的 1620 型普通車床。