


628947

高等學校試用教材

機械制圖习題集

大連工學院工程圖教研室編

177-12A



人民教育出版社

628947

573

4317711.2A

573

4317711.2A

机 械 部 分 之 題 供

人名：王國慶，地點：新竹市

机 械 制 图 习 题 集

编者：王永生、王春海、王立新
出版者：高等教育出版社

机械制图习题集 第一册

开本 787×1092 1/16 印张 10.25 字数 200,000

1978年6月第1版 1981年10月第3次印刷

印数 93,001—143,000册

15012·0170 定价 0.88 元

前 言

本习题集是与大连工学院工程画教研室编《机械制图》教材配套使用的。

我们认为：机械制图课程是一门既有理论又有实践的技术基础课。因此，只有通过做练习、作业、画图和看图的实践才能真正掌握。

本习题集包括练习题和制图作业两部分。练习题部分的内容，从画图线至装配图，共 119 个题目，有难有易，类型不同，供教师选用。练习题要和制图作业配合使用。有的练习题可以放在制图作业之前进行，有的也可以放在制图作业之后进行，根据具体情况，可灵活处理。个别练习题的答案不止一种，只要答出一种，就达到要求。练习题的主要目的在于加深理解基本概念，节省时间。为了便于作题，建议将练习题部分拆成单页使用。制图作业部分主要说明每次画图的目的、要求、时数、用纸等一切准备事项，并指出制图中应注意的主要问题，使学生心中有数，明确画图任务。在十二次作业中，有九次作业采用了分题制，供教师选用。在进行测绘零件和测绘装配体的制图作业时，最好以实际零件（装配体）为对象，才能达到测绘的目的。本习题集因受条件限制，只能提供一些立体图。制图作业的主要目的在于巩固、提高和综合运用所学知识的能力，培养学生的画图技能和画图技巧。

和本习题集同时编写的除《机械制图》外，还有大连工学院工程画教研室编《画法几何学》和《画法几何习题集》，这四本书都是根据 1977 年在武汉召开的“高等学校工科基础课制图教材编写会议”的意见编写的，可作为高等学校机械类机械制图课程的试用教材，也可作其他专业的教学参考书，配套使用。

本习题集取材于我院历届所用的《机械制图习题集》，由大连工学院工程画教研室同志集体讨论，蔡照大、胡宜鸣、赵吉连、姚可法等同志执笔，吕其玉同志作了部分插图，最后由蔡照大同志整理。


本习题集由北京工业学院、北京钢铁学院、上海化工学院、华中工学院、重庆大学、吉林工业大学等校的制图教师代表集体审阅，对初稿提出了宝贵意见。在定稿过程中，又承北京工业学院蒋知民、齐信民等同志再次审阅。在此一并表示感谢。

由于我们的经验不足，时间仓促，一定还存在许多缺点和错误，希望使用本习题集的同志批评指正。

目 录

前言	1
[1]~[4] 画图线及书写各种字体	1
[5]~[9] 标注尺寸(一)	5
[10]~[12] 连接及画椭圆	10
[13]~[30] 画三视图、补漏线、补视图	12
[31]~[33] 标注尺寸(二)	30
[34]~[48] 补漏线、找平面及补视图	33
[49]~[54] 相贯及切口	47
[55]~[62] 轴测图	53
[63]~[80] 剖视及剖面	61
[81]~[87] 标注尺寸(三)	77
[88]~[93] 表面光洁度及材料代号	84
[94]~[101] 螺纹及标准件	87
[102]~[109] 齿轮、弹簧、焊接	92
[110]~[115] 公差配合及形位公差	96
[116]~[119] 装配图	101
第一次作业	画图线
第二次作业	圆弧连接
第三次作业	画曲线
第四次作业	画物体的三视图
第五次作业	画剖视图及轴测图
第六次作业	测绘零件(一)
第七次作业	测绘零件(二)
第八次作业	画双头螺柱联接
第九次作业	画齿轮零件图
第十次作业	由零件图画装配图
第十一、十二次作业	测绘装配体
第十二次作业	由装配图画零件图

[1] 圆线练习：过各等分点分别作各种圆线的水平线、垂直线。过圆心分别作Φ25的粗实线圆（相切）。在框内画45°细实线（目测、等距）。



班级：

姓名：

[2] 汉字练习：按示范字在格内用铅笔书写，每一笔划应一笔完成，不要重描。

内外半径倒角硬度螺栓柱母圆热处理

A grid of 30 empty rectangular boxes arranged in three rows of ten. The boxes are outlined in black and have a white interior. They are evenly spaced both horizontally and vertically.

垫圈球为其余共计斜面衡孔磨平车钻

轴衬氧化材料中心比例铝镍铬锌铜绞

技术要求钉键镀件模数弹簧齿轮锥套


A grid of 30 empty rectangular boxes arranged in three rows of ten. The boxes are outlined in black and have a white interior. They are evenly spaced both horizontally and vertically.

卷之三


卷之三

[3] 数字练习：按示范字在格内用铅笔书写，每一笔划应一笔完成，不要重描。

1234567890 1234567890 ΦRΦR



1234567890 1234567890 1234567890 ΦRΦR









班级：

姓名：

[4] 字母练习：按示范字在格内用铅笔书写，每一笔划应一笔完成，不要重描。

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




班级：


姓名：

[5] 分析图中尺寸标注的正确与否，指出尺寸标注正确的图形。


a



b



c




班级：


姓名：

[6] 将下列图形按M1:1量出数值(取整数), 标注尺寸。

a



b




班级:


姓名:

[7] 将下列图形按M1:1量出数值(取整数),标注尺寸。


a




c



d



b




班级:


姓名:

[8] 将下列图形按M1:1量出数值(取整数),标注尺寸。

a



b




班级:

姓名:

[9] 按给定尺寸用M1:1抄画下列图形，并标注锥度、斜度尺寸。


a

槽钢



b

顶针




班级:


姓名:

[10] 根据尺寸用M1:1画出下列两图形。

a




b




班级:

姓名:

[11] 画出长轴为 80, 短轴为 50 的椭圆 (要按椭圆性质求出 12 个点或 16 个点, 用曲线板连接)。



[12] 画出长轴为 80, 短轴为 50 的四心扁圆 (要求作出各圆弧的圆心和连接点)。



班级: _____ 姓名: _____

[13] 分析下列三视图，辨明其相应的立体图，并在括弧内填上相应三视图的编号。

