


感应电动机的 设计和制造

張 靜 濤著



水利电力出版社

机械设计

感应电动机的 设计和制造

■ ■ ■



机械设计与制造

內容提要

本书主要介紹1,000瓩以下的中小型三相感应电动机的設計和制造，內容包括概論，鐵心及繞組，机械及結構，总装配和試驗，电磁設計。书中提到了感应电动机的各种型式，运行原理，对系列感应电动机也作了簡單介紹。此外，还分別敘述了电动机各部件的作用和所用材料，以及它的制造过程。在最后一章里还介绍了感应电动机的电磁設計要点和計算公式。

本书可以作为具有初中文化水平的工人自修，也适用于电机制造和修配厂工人或技工学校学生参考。

感应电动机的設計和制造

張 靜 濤 者

*

2278D 639

水利电力出版社出版（北京西郊科学路二里沟）

北京市书刊出版业营业許可證出字第105号

水利电力出版社印刷厂排印

新华书店科技发行所发行 各地新华书店經售

*

787×1092毫米开本 * 2版印張 * 66千字

1960年2月北京第1版

1960年2月北京第1次印刷(0001—13,370册)

統一书号：15143·1851 定价(第8类)0.29元

目 录

第一章 概論	3
一、感应电动机的基本型式	3
二、感应电动机的运行原理	4
三、感应电动机的基本規格	5
四、感应电动机的构造及防护类型	6
五、絕緣等級和溫升	8
六、國內現有系列感应电动机介紹	9
第二章 鐵心及繞組	13
一、鐵心	13
二、通风槽、齿压板及端板	19
三、定子繞組的型式及接綫	20
四、定子綫圈的結構型式， 接綫和制法	24
五、繞綫型轉子繞組型式及接綫	26
六、繞綫型轉子綫圈的結構，絕緣和制法	28
七、鼠籠型轉子繞組的結構和判別	28
八、定子下綫及下綫零件	30
九、轉子下綫及下綫零件	33
十、轉子端部扎鋼絲	34
第三章 机械結構部分	36
一、机座	36
二、端蓋	41
三、定子压圈	43
四、軸承	44
五、軸承裝置	48
六、軸	50

七、轉子支架	54
八、轉子壓圈及線圈支架	55
九、出線盒	55
十、集電環和炭刷裝置	56
十一、配合公差	59
十二、通風及通風元件	62
第四章 總裝配和試驗	64
一、總裝配	64
二、試驗	64
第五章 电磁設計	66
一、基本尺寸的選擇	66
二、定子繞組和槽形	67
三、轉子繞組和槽形	70
四、鼠籠型轉子槽数	71
五、空氣隙	72
六、电磁負載及性能	73
七、三相小鼠籠型感应电动机的电磁計算程序	75

第一章 概 論

感应电动机又名异步电动机，由于它的結構簡單，运行可靠，使用維护方便和价格低廉等特点，所以被广泛地用在各种工业中来傳动机械。它的主要缺点是功率因数差，影响网路上电能的有效利用，增加补偿装置的投資，同时轉速不易調节。因此在大容量，尤其是在低轉速的机械上往往不选用感应电动机。

一、感应电动机的基本型式

根据轉子繞組結構的不同，它有两种基本型式：(1)轉子导条直接放在鐵心中，将伸出的鐵心部分与用一导体作成的圓环連接起来，作为轉子繞組。这种型式的电动机称为鼠籠型感应电动机；(2)轉子繞組做成一般綫圈的形式并带有絕緣，通过滑环和炭刷可以接通到外面来的电动机，称作繞綫型感应电动机。鼠籠型电动机在构造上比較簡單，既經濟，又可靠，所以在小容量的电动机生产中，它占着极大的比例。不过它的缺点是轉速一般不能調节，虽有时可以做成多速的电动机，同时有几种同期轉速，但轉速变化比例很大，不能随意調节。鼠籠型电动机的起动性能也比較差。由于轉子是直接短路的，所以在起动时有着很大的定子电流，大約为額定电流的6~7倍，当綫路容量不够大时，起动困难。当然，也可以用降压起动的办法来降低起动电流，但是起动轉矩也要随之而平方地降低，这些都是鼠籠型比不上繞綫型电动机的地方。繞綫型电动机可以，

用改变接在轉子繞組上的电阻来調節轉速，但只能在 1:2 的范围内应用这种方法。它有良好的启动性能，可以保持高起動轉矩而不致引起过大的起动电流。但繞綫型电动机价格較高，同时不能直接起动，因此在現代大型火力发电厂的重要厂用設備上不能采用。

鼠籠型电动机又可分为普通籠型，深槽籠型和双籠型三种型式。深槽籠型轉子导条的高度和宽度有着較大的比例，这样由于电流的集肤作用而使它具有比普通籠型良好的起动性能，起動轉矩大而起動电流小。双鼠籠型轉子有两个单独的鼠籠，它的启动性能比深槽籠型更好。目前普通籠型仅用于較小容量的电动机中。对于100瓩以下甚至是200~300瓩的感应电动机，采用深槽籠型是完全能滿足一般用途的要求的，而这样比双鼠籠型电动机消耗的有色金属少得多。双鼠籠型只是在容量大时才用。

二、感应电动机的运行原理

这里只简单的提一下感应电动机的运行原理，要深入了解这方面的知識，可参考别的电机学的书。一个三相电压加在电动机的定子繞組端头上时，在气隙中就能产生一个旋轉磁场，它以同期轉速旋轉着。同期轉速和电源频率 f ，电动机极对数 p 有着如下的一定关系：

$$n_1 = \frac{60f}{p} \text{ 轉/分.}$$

(例如一个 2 极 50 周的电动机，它的同期轉速应为 3,000 轉/分) 这一磁場在轉子繞組中感应了一个电势，如果轉子是閉路的，在轉子繞組中就会有电流流过。这一电流与气隙磁通相互作用就能产生轉矩。感应电动机的名称就是这样得来的。

假使轉子与旋轉磁場有同样的轉速时，即两者之間沒有相

对运动时，在轉子繞組中就不能感应出电势来，这样就不会产生轉矩。所以感应电动机的轉子始終不能以同期轉速旋轉（因此又叫异步电动机），而必須有一个轉差率。假定 n_1 为电动机的同期轉速， n 为它的实际轉速，单位皆为轉/分，这样轉差率 S 以百分率表示为

$$S = \frac{n_1 - n}{n_1} \times 100\%.$$

- 轉差率随着电动机負載的大小而变化，負載大时，轉差率也大，对于一般情况在滿載时轉差率大約在2~5%的范围内，因此感应电动机的轉速与同期轉速实际上相差极小。

三、感应电动机的基本規格

要訂购或制造一台电动机，必須根据用途和使用环境来确定它的基本規格。感应电动机的基本規格包括：

1. 容量及工作定額 根据被傳动机械的特性，可以确定电动机的匹数，以及其工作定額是連續的还是短时的。

2. 轉速 看采用哪种傳动方式，傳动比之大小，以及从經濟上出发来考虑决定电动机的轉速。同容量的电动机轉速愈高則价格愈低，但同时傳动装置的費用可能就增加了，所以必須从两方面来考虑。

3. 电源 我国绝大部分地区的电源，其标准电压等級为220、380、3,000、6,000伏几种；也有为3,300和6,600伏的，这都是非标准电压。在标准电机产品中，沒有这些电压等級。电压愈高，电机所耗用的絕緣材料和有效材料就愈多，价格也就愈高，其性能反較同样容量低的电压差。但是低压电机在容量太大时，由于电流大，使線路消耗費用很大，这样也不一定經濟，所以要根据具体情况核算。一般电源频率都是50周的。

4. 基本型式 采用鼠籠型或是繞綫型必須根据被傳动机械

对起动轉矩的要求和線路上所容許起動电流大小，以及是否需要調節速度来确定。应尽可能采用鼠籠型电动机。

5.結構保护方式 結構保护方式視使用环境的条件而定，将在下一节中詳細叙述。

此外还必須注意到有无其他要求，如高轉矩，有两种同期轉速等。

四、感应电动机的构造及防护类型

感应电动机的构造是由下列部件所組成：

定子——固定部分，由机座，鐵心及繞組組成；

轉子——轉动部分，由軸，轉子支架，鐵心及繞組組成；

端盖；

轴承；

出綫盒；

在繞綫型感应电动机中还有炭刷集电环。

在图1-1和1-2中，表示了繞綫型和鼠籠型感应电动机的总装配图及其各部分名称。

为了防止外界物体及其他杂物侵入，根据不同的使用条件，电动机外壳有各种防护型式。感应电动机一般常用的为防护式是防滴式和封闭式，在大中型电机中还有管道通风式。現分別叙述如下：

1.防护式是通用的結構方式，这种型式的电动机对綫圈端部能起一定的保护作用，以防碰坏。但这种结构保护并不严密，外面杂物仍能达到电机的内部。

2.防滴式是最通用的結構方式，它能防止任何杂物从外面进入电机内部。現在的中小型电机几乎都采用这一种結構型式。




图 1-1 线绕型感应电动机的总装配图

1—机座；2—定子铁心；3—转子铁心；4—定子压圈；5—定子绕组；
6—转子绕组及风叶；7—前轴承；8—炭刷罩座；9—炭刷罩；10—刷
架；11—集电环；12—端盖；13—转子线圈支架；14—挡风板，15—
转子支架；16—后轴承；17—轴；18—出线盒。




图 1-2 鼠笼型感应电动机的总装配图

1—机座；2—定子铁心；3—转子铁心；4—定子压圈；5—定子绕组；
6—风扇；7—端盖；8—挡风板；9—前轴承；10—出线盒；11—转子绕
组——鼠笼；12—转子压圈；13—后轴承；14—轴。

3. 封閉式电动机是把机壳全部封閉起来，它适于使用在尘土較多的地方，或者使用于有酸或硷性等有害气体存在的場合。因为这种型式的电动机散热效果較差。为使电机不致因过分发热而损坏它所用的材料比(1)、(2)两种电机要多，价格也貴。

4. 管道通风式只有在大中型电机中采用，在电动机的机座和端盖上都备有接管子用的連接口。由于大型电动机制成封閉式較为困难，耗費材料太多，而且在一定容量以上不容易制造成功，所以就用这种型式来代替封閉式。这样冷却空气可以不从电机安装場所取得，而从別处通过管子引来，热空气可以散在室內，也可以用管子引到室外去，达到封閉式同样的目的。这种結構的电动机还适用于环境温度較高的地方。

五、絕緣等級和溫升

电动机在运转中，由于本身所产生的損耗而发热，对于电动机的容許温升应有标准加以規定。目前我国还没有国家标准(正在制訂中，沒有正式公布)但对容許温升一般參照苏联国家标准的規定。标准中对不同等級的絕緣材料，規定有不同的容許温升。絕緣材料是根据它們的抗热性来分等級的。在电动机中，一般常用的为A級和B級两种。棉紗、綫、紙及其他类似的有机物质，經過絕緣油漆浸漬或浸在油中使用和磁漆作成的漆包綫等，都属于A級絕緣。含有胶合剂的云母及石棉制品为B級絕緣。A級絕緣材料容許最高温度为 105°C ，超过这一限度时，使用寿命将大受影响，减少寿命。为了保証使用时不超过这一限度，在訂容許温升时考虑总的工作温度不使超过 100°C ，即当环境温度为 35°C ，用电阻法測量时容許温升为 65°C 。在訂各种温升标准中都留有一定的裕度。对于B級絕緣以及电机其

他发热部分的容許温升見表1-1。

表 1-1 容許温升(环境溫度为35°C时)

	A 級絕緣		B 級絕緣	
	溫度計法	電阻法	溫度計法	電阻法
定子綫圈	60°C	65°C	75°C	85°C
轉子条形綫圈每槽不超过二根銅條時	—	70°C	—	95°C
鐵心	65°C		85°C①	
集電环	70°C		90°C	
滑動軸承	45°C		45°C	
滾動軸承	60°C		60°C	

① 必須使用适当的矽鋼片絕緣才能在这样的溫度下工作。

必須注意，現在的大中型高压电机中往往采用浸胶綫圈，对于B級絕緣材料而又經過浸胶处理的，由于胶的軟化点在105~110°C之間，因此它的容許温升不能按照表1-1中对B級絕緣的規定。否則，胶就軟化而流出外面来，使絕緣性能降低。因此，一般容許温升仍与A級絕緣差不多，当环境溫度35°C时，容許温升为70°C。

1,000 匹以下的电动机除封閉式外，一般采用A級絕緣。目前总的发展趋势是逐步采用高級絕緣，在100 匹以下的小型电动机中，正在采用一些新的絕緣材料。采用耐温高的新絕緣材料，可以提高有效材料(銅綫和矽鋼片)的利用，使电机的重量大大地減輕，体积縮小。

六、國內現有系列感应电动机介紹

解放前，我国可以說根本沒有什么电机制造工业，虽然在几个大城市中有一些电机工厂，但厂却很小，設備簡陋，只能

做些修理工作。真正能制造电机的工厂是极个别的，而生产量又极微小。能制造的电动机容量也很小，最大也只在100马力左右。解放以后在党和政府的正确领导下，在短短十年之中，我国的电机制造工业以惊人的速度飞跃发展。现在全国生产电机的工厂遍地皆是，而且无论规模和产量都比以前大许多倍。掌握电机设计制造工作的工人，技术人员数目也有千百倍的增长。在产品方面我国已经生产了2,600台大型轧钢用感应电动机，2,000台高速笼型感应电动机。目前还在进一步提高，使我国在感应电动机制造上赶上世界水平。

国内现有感应电动机产品繁多，最常用的有下面一些系列：J,JO,JS,JR,JRQ,JSQ和JRZ等型号。型号中的拉丁字母“J”代表异步电动机，“O”代表封闭式，“S”代表双鼠笼型，“R”代表绕线型，“Q”代表加强绝缘的，“Z”代表带有座式轴承的。在型号拉丁字后的数字第一字代表机座号（代表定子外径），第二字代表铁心长，最后代表极数。如J92-4即J型9号机座，铁心长代号2的4极感应电动机。上面这些系列都被指定用于下列标准使用条件下（如超出这个规定，则电动机应降低容量使用）：

1. 海拔不超过1,000米；
2. 环境温度不超过35°C。

对于防护式和防滴式电动机使用场所还必须清洁干燥，没有尘土或酸碱等对绝缘有害的气体。

现将上述系列电动机逐个简单介绍于下：

1.J,JO,JR系列 这些系列容量在0.6~125瓦。采用硬性容量等级0.6、1、1.7、2.8、4.5、7、10、14、20、28、40、55、75、100、125瓦；电压为220/380伏；同期转速自750~3,000转/分。它是仿照苏联A系列制造的，机座号自3号到9号（容

量和机座号的关系见表 1-2)，它的用途非常广阔。J 系列为一般用途的防滴式鼠笼型电动机；JO 系列为封闭扇冷式鼠笼型电动机；JR 系列为一般用途的绕线型电动机。通常称这样大小的电动机为小型电动机。

表 1-2 J 系列感应电动机型号与容量对照表

型 号	2 极	4 极	6 极	8 极
31	1.0	0.6		
32	1.7	1.0		
41	2.8	1.7	1.0	
42	4.5	2.8	1.7	
51	7.0	4.5	2.8	
52	10	7.0	4.5	
61	14	10	7.0	4.5
62	20	14	10	7.0
71	28	20	14	10
72	40	28	20	14
81	55	40	28	20
82	75	55	40	28
91	100	75	55	40
92	130	100	75	55

J, JS, JR 中型系列 这三种系列容量自 90~410 瓦容量，没有一定的等级；电压有 380, 3,000, 6,000 伏 3 种，6,000 伏电压只有 3 个品种；同期转速自 600~1,500 转/分。它们是仿照苏联 ГАМ 6, ДАМ 6, АМ 6 系列制造的，机座号自 11 到 13 号，可以作一般用途。J 为深槽笼型，JS 为双鼠笼型，JR 为绕线型感应电动机。系列中 J 和 JS 有了一种就没有另一种，这两者合为一个系列。它们与 JR 系列品种是一致的，安装尺寸也基本上一致。

表 1-3

中型电动机座号极数、电压与容量表

系列 型 号	4 极			6 极			8 极			10 极			12 极		
	220/380	380	380/6000	220/380	380	380/6000	220/380	380	380/6000	220/380	380	380/6000	220/380	380	380/6000
J, JS, JR	114	115	90	110	75	95	75	70	60	45	55	65	85	80	45
	115	135	110	125	95	115	95	80	70	55	65	75	95	90	55
	116	155	125	150	115	130	110	95	85	70	80	90	110	105	65
	117	180	150	180	130	155	135	110	95	80	95	105	125	120	75
	125	225	190	230	185	200	185	165	140	110	115	130	155	150	90
	126	260	230	300	215	220	215	190	155	125	130	140	160	150	100
JRQ JSQ	127	300	220	300	240	220	240	220	180	145	155	170	185	175	125
	128	330	260	330	280	260	280	250	210	170	185	195	210	200	155
	136	350	260	350	280	260	280	250	210	170	185	195	210	200	165
	137	380	300	410	300	300	300	280	245	200	245	200	280	270	165
	138	410	300	440	300	300	300	280	245	200	245	200	280	270	165
	146	430	360	500	360	360	380	310	260	200	260	200	280	270	140
JRQ JSQ	147	500	440	570	440	440	430	310	310	240	310	240	280	270	165
	148	680	500	680	500	520	520	380	370	280	440	320	500	480	210
	1410	850	680	1100	850	680	680	550	600	460	500	380	625	475	260
	157	1250	1050	1250	1050	1100	1100	850	850	650	1000	780	700	570	390
	158	1510	1250	1510	1250	1100	1100	850	850	650	1000	780	700	570	390
	1510	1512	1250	1512	1250	1100	1100	850	850	650	1000	780	700	570	390

3.JSQ,JRQ 系列 这两个系列容量自 430~1,250 瓩，容量也沒有一定的等級；电压为 3,000 和 6,000 伏两种；同期轉速自 500~1,500 轉/分。JRQ 为繞綫型，JSQ 为双鼠籠型感应电动机，它們是仿照苏联ФАМСО 和 ДАМСО 系列制造的，机座号为 14 和 15 号。这两系列的品种和安装尺寸都是一致的。

上面提到的 2 与 3 范圍的电机称作为中型电机，容量极数、电压和机座号的关系列在表 1-3 中。

此外，还有大型繞綫型带座式軸承的感应电动机 JRZ 系列，防爆型 JB 系列等，这里不再一一介紹了。上面所提到的系列电动机都是三相的，而本书后文要叙述的也只限于三相感应电动机的結構制造，不包括单相感应电动机。

第二章 鐵心及繞組

鐵心和繞組是电机結構上很重要的部分，它們是产生磁通和电势的部件，所以通常叫做有效部分。下面就其結構、絕緣和制造工艺等方面来分別介紹：

一、鐵心

电机的鐵心冲片通常都用矽鋼片冲成。矽鋼是一种合金，它与普通鋼鐵比較，有較低的鐵損耗。含矽量对合金的性質有很大的影响，含矽量愈多，则合金的电阻愈高；鐵損耗愈低，鋼性質愈脆。脆的矽鋼用在轉子上是不合适的，因为在迭装时容易折断，在运转中也不可靠。矽鋼片的厚度与单位鐵損耗有很大关系，厚度愈厚，则鐵損愈大。在感应电动机中，一般都用較差的(相当于苏联 911 牌号)厚为 0.5 毫米的矽鋼片来制造

冲片，因为用含矽量更多的矽鋼片价格很貴，而电动机功率因数反而有所降低，并不是很适宜的。

冲片是用矽鋼片制成，大張矽鋼片的尺寸有 $750 \times 1,500$ ， $860 \times 1,720$ ， $1,000 \times 2,000$ 毫米几种。冲片直徑在1米以下的，习惯用整圓冲成。但是为了充分利用原材料，也可以用扇形片来拼成整圓，但装压工时要增多一些。在电机制造中，定子冲片外徑有一定标准，这些标准直徑的制訂是从一定的增长比例結合了矽鋼片利用率来考虑的，在一定的外徑下有其相应的机座。机座号与其相应的定子外徑列在表 2-1 中。

表 2-1 机座号与定子外徑对照表

机 座 号	定 子 外 徑	机 座 号	定 子 外 徑
3	145	9	493
4	182	11	560
5	245	12	650
6	327	13	740
7	368	14	850
8	423	15	990

冲片上的槽数和槽形是由电磁計算来确定的，槽口的尺寸有一定标准，見图2-1，2-2 和表 2-2。齿高和齿寬应保持一定的比例，使之有足够的机械强度，不致在操作过程中折断。除了电磁的要求外，在低速度电机中磁轭需要有一定高度以防止綫圈与机座相碰，同时便于压紧铁心。冲片与机座或轉子支架及軸都是用方键或平键来联結的，因此在定子冲片外圓上(小型电机可以不要)和轉子冲片内圓上开有键槽。冲片在冲制过程中，都会带有毛刺，虽經修整仍不能全部消除。由于毛刺都是順着冲压的方向产生，为了保証迭压的質量，必須以同一方