



電力工學院試用教材

# 汽輪機輔助設備

上 冊

沈陽電力技工學校編

電力工業出版社

# 汽輪机輔助設備

## 上 冊

沈陽電力技工學校編

中华人民共和国电力工业部教育司推荐  
作为电力工业技工学校教材試用本

電 力 工 業 出 版 社

## 內容提要

本書上冊介紹了汽輪機的主要輔助設備管道系統及其附件、凝汽器、水箱、熱交換器，述介紹了車間中的鍋水處理設備。圖中敘述了這些輔助設備的工作原理及其構造，並闡述了各設備在運行和檢修中應注意的事項和要求。

本書是培訓火力發電廠汽輪機運行與檢修工人的教材，也可供汽輪機運行工人和技術人員參考。

編者：王國慶

編者：王國慶

## 汽輪機輔助設備 上冊

沈陽電力技工學校編

473R110

電力工業出版社出版(北京市右計26號)  
北京市書刊出版業營業登記證字第082號

北京市印刷一廠排印 新華書店發售

787×1092毫米 16開印張 80千字 定價(第9類)0.55元

1956年11月北京第1版

1956年11月北京第1次印刷(0001—10,100冊)

## 序　　言

“电力工业技工学校教材試用本”原是沈阳电力技工学校1955年的教材，內包括鍋爐、汽机、电气三个專業（每一專業分运行和检修兩班）的22种教材。沈阳电力技工学校編写这套教材是以本校的教学計劃和教学大綱为根据，这个教學計劃和教學大綱是參照苏联技工学校的教學計劃和教學大綱制定，經电力工业部审查批准的。

由于电力技工学校的學員大都是初中程度的青年，他們都不懂技术，生活經驗也不丰富，因此在編写这套教材时，尽量使內容淺显，說理簡明，通俗易懂，并且避免了一些复杂公式的煩瑣推演和證明。另外，因为这些學員在校畢業以后，經過現場短期的實習，就要投入生产，担负火力發电厂的运行或检修工作，所以教材的內容就特別注意到貫徹法規和規程，結合現場实际的需要，并在必要的地方作了淺近的解釋，目的是使學員到达現場以后，很快地熟習生产过程并掌握操作技术。因此，“电力工业技工学校教材”不仅可供电力技工学校的學員學習，而且也可作为各發电厂培训技术工人的教材，还可作为工人进修的讀物。

随着国家电力工业的蓬勃發展，电力技工学校和現場培训工作也在迅速地前进。根据客觀需要，电力工业出版

社和沈陽電力技工學校共同研究，決定將1955年的教材修訂出版。這套教材經中華人民共和國電力工業部教育司推薦作為電力工業技工學校教材試用本。

參加編寫和修訂這套教材的教師是很多的，其中有電氣科的蔡元字、吳修法、徐康吉、魏蔭蓀、施致中、王熹德等同志；汽機科有周禮蕙、劉勸勤、樓維時、于學富、郁善闡、康文秀、林慶、齊恩海等同志；鍋爐科有李力夫、余立培、孫尚方、蔣世濬、董樹文、劉少青、郭新民、王景龍、張印、孙吉星、王慶翰等同志；基礎技術科有李天璞、程與权、杜金祥、吳敬華、李恒章、樂學忠等同志。在修訂過程中重慶電力技工學校張盛茂同志協助編寫汽機專業熱工學教材，重慶、上海二校教師周基善、蔡紹勤、胡曉遠等同志對修訂教材提出了許多宝贵的建議，並校對了部分教材，特在這裡對他們表示感謝。

本書參考的書籍有納·維·拉奇諾夫著、韓士信等譯的“固定管路鉗工須知”，В.И.ТУРК著、董謙春譯的“水泵和水泵站”，薛宗柏編著的“泵浦”，П.Н.ШЛЯХИН著、庄前鼎等譯“汽輪機”等23種。在這里轉向著譯者致謝。

雖然修訂教材的同志們在主觀上盡了最大努力，但限於水平，又由於修訂時間短促，因而不完善的地方無疑是存在的；我們誠懇地希望讀者提出意見和批評，以便再版時修正。

沈陽電力技工學校

一九五六年五月

# 汽輪机輔助設備（上冊）

## 目 录

序 言	.....	5
緒論	.....	5
第一章 管道系統及其附件	.....	6
第 1 节 管道	.....	6
第 2 节 管道的安裝	.....	8
第 3 节 管道上的閥門	.....	18
第 4 节 疏水器	.....	28
第 5 节 汽水分离器和濾過器	.....	29
第 6 节 汽輪机分場的管道系統	.....	31
第二章 水泵	.....	33
第 1 节 泵的功用和種類	.....	33
第 2 节 离心式水泵的工作原理	.....	34
第 3 节 离心式水泵的構造	.....	36
第 4 节 离心式水泵的性能	.....	47
第 5 节 离心式水泵在火力發電厂的应用	.....	61
第三章 凝汽器	.....	68
第 1 节 凝汽器的功用和種類	.....	68

第 2 节 表面式凝汽器的構造.....	70
第 3 节 決定表面式凝汽器構造的主要因素.....	71
第 4 节 表面式凝汽器主要的部件.....	79
<b>第四章 凝汽器的附屬設備.....</b>	<b>83</b>
第 1 节 空氣抽出器.....	86
第 2 节 循環水冷卻設備.....	88
第 3 节 自動排汽門 .....	101
第 4 节 自動水位調整器 .....	103
<b>第五章 热交換器 .....</b>	<b>106</b>
第 1 节 加熱器 .....	106
第 2 节 除氧器 .....	110
第 3 节 蒸發器 .....	116
第 4 节 發電機空氣冷卻器 .....	120
<b>第六章 电厂运行中的油水處理設備 .....</b>	<b>122</b>
第 1 节 水處理設備 .....	122
第 2 节 油處理設備 .....	133

## 緒論

汽輪機輔助設備是很多的，一般包括凝汽器、空氣抽出器、冷水塔、噴水池、自動排汽門、自動水位調整器、加熱器、除氧器、蒸發器、空氣冷卻器、循環水泵、給水泵、凝結水泵、水箱、管道系統、熱力測量儀表、自動控制裝置……等；它們是配合汽輪機完成發電任務不可缺少的各個組成部分。

為了完成汽輪機的整個作功過程，必須把鍋爐所產生的蒸汽送到汽輪機來，并把做完功的蒸汽轉變成水再送到鍋爐去加熱，或保持一定的汽壓汽溫送到其他工廠和城市去使用，這些都是借輔助設備來完成的。為了安全供電，就要用很多的輔助設備、測量儀表、自動控制裝置來達到這一目的；為了降低發電成本，給國家積累更多建設資金，也要利用凝汽器、加熱器等輔助設備來改善經濟的條件。因此，汽輪機輔助設備和汽輪機本體，是汽輪機分場生產過程中不可分割的統一的整体，要保證汽輪機的安全與經濟運行，供給社會主義建設各個工業部門足夠的廉價的電力和熱力，汽輪機輔助設備的完整和良好，起着決定性的意義。

從現代化企業的生產過程的關係上來看，除汽輪機分場各個部分需要很好的配合外，還必須與鍋爐、電氣各分場密切配合，才能完成共同的任務——安全發電，任何一部分存在缺陷和問題，將給整個生產帶來不良的後果。因此發電廠任何一個工作崗位上都是重要的和光榮的。

# 第一章 管道系統及其附件

## 第一节 管 道

發电厂中的鍋爐、汽輪机以及其他各种輔助設备均需用管道連系起来，共同組成發电厂的熱力系統，使各部分設備互相配合工作，才能實現發电厂的熱力生产過程。

由于管道所輸送的流体的性質、壓力和溫度各有不同，因此对管道的强度和材料也就有不同的要求。發电厂中所用的管道一般有以下几种：

1. 無縫鋼管——也叫做無縫碳素鋼管，它是用一定化学品質的上等鍛壓馬丁鋼制成的，这种管子多用作高壓的給水管和蒸汽管，鍋爐的水排管、过熱蒸汽管等。  
表1 所載為各種類型管子的用途。管子的直徑有很多規格，一般無縫鋼管的尺寸均按外徑計算。

汽溫在 450—530°C 的蒸汽管必須用耐熱合金鋼(鉬鋼或鎳鋼)制造，苏联標準規定如下：

(1) 汽溫大于 450—510°C 用 15M、20M 及 15 XM 号鋼；

(2) 汽溫大于 510—530°C 用 15 XM 号鋼。

上述兩種蒸汽管也可采用 12 XM 号鋼(其成分为  $Cr = 0.5\%$ ,  $Mn = 0.5\%$ ,  $C \leq 0.15\%$ )。

2. 焊接鋼管——也叫熔焊碳素鋼管，按苏联国家标准

表 1

管路的种类	介 质 名 称	介 质 质 量		管子的金属	管子的类型
		(千克/平方米)	温 度 (°C)		
1	(1)过热蒸汽	40以上	450 以上	合金钢牌号： 15M, 20M, 15XM	无缝
	(2)过热蒸汽	29—41	425—450 与温度无关	优质炭素钢	无缝
	(3)船 水	8以上	424 以下 与温度无关	优质炭素钢	无缝
2	(1)过热蒸汽	29—39	424 以下 与温度无关	优质炭素钢	无缝
	(2)饱和蒸汽及海水	8以下	2—28	普通炭素钢	无缝及焊接①
3	(1)过热蒸汽, 饱和蒸汽及海水	8—21	975 以下	普通炭素钢	无缝及焊接①
	(2)过热蒸汽, 饱和蒸汽及海水	1—7	250 以下	普通炭素钢	无缝及焊接
4	过热蒸汽, 饱和蒸汽及海水				

①对于3-6型的焊接管，按苏联国家标准306-65号的规定，其规定压力不许超过16个表压。

准是用普通品質的低碳量、有优良焊接性能的馬丁鋼制成的，这种管子适用于中等压力溫度不很高的汽管和水管。管子的尺寸也是按外徑計算。



圖 1 搭焊法




圖 2 对焊法

焊接钢管的制造法有两种：一种是搭焊法（如圖 1 所示），这种管子的强度較高。另一种是对头焊法（如圖 2 所示），其强度較差。

三、鑄鐵管——也叫鑄料管，它是用生鐵鑄成的，通常用于輸送低压低温的水或其他流体。其尺寸按管子的內徑計算。

各种管子的管壁厚度与管的直徑都有一定的規定，如高压钢管直徑为 100 壓米者管壁厚 3.8 壓米，直徑为 400 壓米者管壁厚 9 壓米。

## 第 2 节 管道的安装

### (一) 連接管子的另件

为了將各种管子連接起来，組成复杂的管道系統，必須应用許多种管子的連接另件。發电厂中应用最广泛的管子連接另件就是法蘭盤。

钢管上的法蘭盤是用鋼板制成的，焊接在管头上的，

法蘭盤四周鑄有若干螺栓孔，連接兩根管子時，用螺栓穿插在孔中，將法蘭盤緊固在一起。鑄鐵管上的法蘭盤是與管子一起鑄成的。法蘭盤的形狀如圖3。鋼管的法蘭盤除了用焊接的方法裝在管头上以外，還有用螺絲扣旋緊在管头上的，這種法蘭盤一般是用于不便焊接的管子上。



圖 3 法蘭盤

圖 4 外接頭

連接管子時在每對法蘭盤之間還要加襯墊，以防法蘭盤接縫漏洩，襯墊的材料根據管道所輸送的流質及其壓力和溫度而定；如油管用鋼紙墊，低溫水用膠皮墊，蒸汽用石棉盤根墊，高溫蒸汽用軟金屬墊。襯墊的形狀與法蘭盤一樣。

除法蘭盤外，管子的連接零件還有：外接頭，如圖4




圖 5 管弯头




圖 6 管三通




圖 7 十字管接頭




圖 8 異形管接頭

所示。用弯头连接方向不同的管道(如圖 3 所示)。用丁字形(圖 6 甲)和Y形三通(圖 6 乙、丙),连接分支管道。用十字接头,接交叉管道(如圖 7 所示)。用异形接头连接直徑不同的管道(如圖 8 所示)。用活管接头连接經常需要拆开检查或检修的管道(如圖 9 所示)。




圖 9 管道活接头

管道要架設在管子支架或吊架上, 支架或吊架必須能承受管子本身的重量、保溫絕緣包裹物的重量、管中流体的重

## (二)管道的架設

管道要架設在管子支架或吊架上, 支架或吊架必須能承受管子本身的重量、保溫絕緣包裹物的重量、管中流体的重

量以及流体在管中流动的冲击力。管道由支架或吊架固定在一定位置上，使它不能自由摆动，但必须使管子因温度变化，而能沿管道方向自由伸缩。圖 10 所示为在地面上支持沉重管道的支架，滾子支架 A 用来支持管道，支架 A 装设在离地面一定高度的磚墩上，管道在滾子支架上不能




圖 10 在地面上重管道支持法




圖 11 在牆边上管道支持法

左右擺動，但能自由伸張。圖 11 所示為在離地一定高度裝設在牆邊的管道支架，它是用槽鐵或角鐵架焊在固定支柱上的，管道放在半圓形托架上，並有一銅板圍住管道，防止其受振動而移動，管道在支架上也可自由伸張。圖 12 所示為安在水平梁上的固定支座。圖 13、14 所示為懸吊管




圖 12 安在水平梁上的固定支座




圖 13 懸吊支座




圖 14 彈簧懸吊支座

道的吊架，彈簧悬吊架富有彈性，當管子伸長時，不致發生額外的應力和扭斜。

### (三)管道的补偿

管道當受熱時必定要膨脹伸張，假如我們在裝置管道時不考慮這個問題，在管道受熱後就會產生很大的內應力，使管道彎曲甚至發生裂紋而損壞。因此在安裝管道時，必須根據溫度變化的情況，採取適當的伸縮補償方法，管道的補償方法有以下幾種：

1. 管道的自然補償，是管道受熱後伸長的最有效的伸縮補償方法，此種方法是利用管道轉角及彎曲的自然伸縮，由管子本身的可彎性來適應管子的伸張。

2. 當伸縮節不可能利用管道自然補償方法時，如直長的管道應採用其他補償方法，也即在管道內裝置一定形式的伸縮節。實用上所採用的伸縮節為：①管彎式伸縮節（包括雙偏置膨脹式及“Π”形伸縮節）；②滑動式伸縮節；③橡皮膨脹式伸縮節。

最普通的是管彎式伸縮節，這種伸縮節具有較大的補償量和運行的安全性，其缺點是佔據面積較大，以及流體的流動阻力很大。因為其補償量較大，並且安全可靠，所以高壓高溫的蒸汽管和給水管都採用這種伸縮節。圖 15 為雙偏置膨脹式伸縮節，圖 16 為 Π 形伸縮節。壓力不高的蒸汽管可用滑動式伸縮節，這種伸縮節的基本缺點是尺寸小，能承受管道很大的伸長度；其缺點是在運行過程中必須精密的觀察，並需經常的更換盤根墊料。圖 17 所示

管連下，即氣排于管上，出現管路緊張現象。舉吊頭管



圖 15 双沟置膨脹式伸縮節




圖 16 Π形伸縮節

管置數門頭，其頭部之空心和喉之管管  
內加大尺寸，會使管變直，而開口端不固。  
圖 15 双沟置膨脹式伸縮節  
（即氣管之U形）。將頭面及空心之圓管伸縮對，大  
管，若式管小管伸縮對當直切，而制管出變直點時則更以  
伸直，其頭部之空心和喉之管管




圖 17 不可平衡的滑動式伸縮節

。計管伸方則過丈對②




圖 18 可平衡的滑動式伸縮節