

中国小煤窑开采叢書(六)

土法選煤

北京矿业学院編

煤炭工业出版社

內容提要

在這本書里，主要介紹了三種用簡單的設備來洗選原煤的方法：一、槽選法；二、跳汰選煤法；三、重介質選煤法。這幾種選煤方法在全國各地小型礦井或小煤窯中得到廣泛應用。書中並就採用這幾種方法所興建的簡易選煤廠分別舉例作了說明。

此外，在煤的洗選過程中，有關煤的篩分、破碎、脫水、煤泥處理以及煤質的檢查和化驗等所需的簡單設備和操作方法，也都作了詳細的介紹。

本書可供小煤窯簡易選煤廠工作人員參考應用。

1286

中國小煤窯開采叢書（六）

土法選煤

北京礦業學院編

*

煤炭工業出版社出版（地址：北京東長安街煤炭工業部）

北京市書刊出版業營業許可證出字第084號

煤炭工業出版社印刷廠排印 新華書店發行

*

開本787×1092公厘 $1/32$ 印張 $215/16$ 字數47,000

1959年9月北京第1版 1959年9月北京第1次印刷

統一書號：15035·950 印數：0,001—2,000 冊 定價：0.31元

出版

1958年我国煤炭工业在党的鼓足干劲、力争上游、多快好省地建設社会主义总路綫的光輝照耀下，在以鋼为綱、全面跃进新形势的鼓舞下，正确貫彻了中央与地方并举、大中小并举、土洋并举等两条腿走路的方針。一个波瀾壯闊、全党全民办煤矿的运动展开了。通过这次运动，在全国范围内发现了不少新煤田，开发了星罗棋布的小煤窑。成千上万的新老煤矿工人，在党的领导下发揚了破除迷信、敢想敢干的共产主义风格，創造了不少的新方法，积累了丰富的經驗。这些創造和积累都是非常宝贵的，是千百万群众智慧的結晶。

目前全国各地小煤窑已进入技术改造、重点提高的新阶段，可是，自力更生、勤俭办企业，仍然是巩固和发展小煤窑的正确方針，因此，在物資供应比較紧张的現阶段，把以往所取得的各方面的經驗加以适当的总结和推广是完全必要的。

北京矿业学院曾于1958年派出部分专业师生分往全国各地参加小煤窑設計和开采的指导工作，搜集了不少現場資料。这套丛书就是矿院有关教研組的同志們，根据已有的資料經過系統的整理和必要的科学分析，集体編寫而成，交由我社分成六册出版：

一、煤田地質；

- 二、井巷开拓和采煤方法；
- 三、通风和安全；
- 四、提升、运输、排水和照明；
- 五、露天采煤；
- 六、土法选煤。

这套丛书的内容是相当丰富的，对于现有的和新开发的小煤窑走向正规化有重大的参考价值。书中对技术改造所需用的动力机械没有着重的介绍，在这方面我社已出版了不少的书籍可以参考。


北京矿业学院有关教研组的同志们为编写这套丛书付出了不少的宝贵劳动，在此特致谢忱。

丛书中有如欠妥或需要补充之处，希望读者提供宝贵的意見，以便再版时订正。

目 录

出版說明

第一章 緒論	5
第1节 选煤的任务	6
第2节 选煤在国民经济中的意义	7
第3节 选煤的生产过程	8
第二章 篩分和破碎	8
第1节 篩分	8
第2节 破碎	15
第三章 几种主要的土法选煤方法	26
第1节 槽选法	27
第2节 跳汰选煤法	38
第3节 重介質选煤法	45
第四章 輔助作业	50
第1节 脱水	50
第2节 洗水处理和煤泥回收(煤泥脱水)	53
第五章 煤質检查	55
第1节 煤質检查的重要意义	55
第2节 煤質检查	55
第3节 土法化驗	64
第六章 簡易洗煤厂介紹	74
第1节 地槽洗煤系統	75
第2节 末煤洗槽洗煤系統	78
第3节 块煤洗槽和末煤洗槽联合洗煤系統	84
第4节 跳汰机洗煤系統	87
第5节 重介質选煤系統	89



第一章 緒論

选煤的原理在我們日常生活中是經常見到的，例如，磨面粉就是破碎、磨碎和篩分的結合；碾米是破碎和風力分級的結合；煮飯淘米时利用重力洗选的原理来把泥砂除去等等。

我們的祖先很早以前就用傾斜的石台面来精选鉛銀矿砂，利用洗槽原理来淘洗鐵矿砂，至于用水碓破碎，用风車分級，用脚踏篩篩分等早已在农业上普遍应用起来了。

我国的选煤工业在解放前是很薄弱的，几处近代化选煤厂都掌握在帝国主义手中。在解放后，选煤工业有很大发展，許多近代化选煤厂已动工兴建，特別是1958年，对选煤工业來說，和其他工农业一样，也是一个伟大跃进的一年。这一年中几座近代化选煤厂和許許多的簡易洗煤厂投入了生产。

1958年在党的小土群方針指导下，在“以鋼為綱”方針带动下，土法选煤也在全国各地发展起来。

我国南方洗煤基础很薄弱，远远赶不上鋼鐵工业的需要。各地群众在党的领导下發揮了敢想敢干的精神，大搞土法洗煤。在几个月內使土法洗煤遍地开花，及时把合格的精煤送到焦爐中保証了鋼鐵的需要。就拿貴州來說吧，大跃进以后，为了保証鋼鐵元帥的需要，在党的领导下，群众自己創造了許多种洗煤槽；有的地方沒有見到洗煤设备，不知道怎样洗煤，他們就从淘洗泥沙想到洗煤，先用

木盆試驗再進一步建立地槽。各个地區為了改進設備、提高產量和質量都相互交流經驗來提高生產。在貴州各地都能看到黨領導下的人民群眾發揮了極大的革命干勁，和無窮無盡的智慧；在洗煤工地上不怕風吹雨淋，突破各種技術上的困難，為鋼鐵元帥準備了充足的“細糧”。到1958年底，貴州許多地區都建立了地槽和末煤槽的簡易洗煤廠。

在1959年更大躍進的一年中，要完成1800萬噸鋼的任務，要保證鋼是好鋼、鐵是好鐵的任務，就必須大力發展洗煤工業，這除了加速現代化洗煤廠的建設，發揮原有洗煤廠潛力以外，廣泛建立簡易洗煤廠並根據各地的具體情況繼續使用和改進土法洗煤，是非常重要的。

第1節 选煤的任务

從矿井或露天矿里采出来的煤，它的成分有两类：一类是有用成份，另一类是有害杂质。有害杂质一般包括水分、灰分、硫分和磷分。煤如果有大量的有害杂质，不仅使煤的質量及使用价值降低，而且在有些部門根本就不能使用，如炼焦煤中含有大量的灰分和硫分，炼出的焦炭就不能用来炼鋼鐵。选煤的任务就是要把煤中有害杂质除去。这样可以使原来能利用的煤得到更适当的利用条件；而原来不能利用的煤能够充分利用起来。

在选煤过程中，选出的各种产品可能有以下几种情况：

(1) 将入选原煤分成两种产品：精煤(比較純淨的煤)和废弃的矸石。

(2) 将入选原煤分成三种产品：精煤、中煤(夹矸煤)和矸石。

(3) 将入选原煤分成四种产品：精煤、中煤、黄铁矿和矸石。

第2节 选煤在国民经济中的意义

国民经济中各个部门一般都要使用煤炭，例如炼焦、制造合成汽油、铁路运输、火力发电以及煮饭、取暖、浴室等等。

在工业上煤有三种用户，即冶金工业、动力工业和化学工业。冶金工业部门要求供应合乎规格的炼焦煤，因为焦炭中所含的灰分、硫分，对冶金工业的危害性很大。焦炭中的灰分增加1%，则化铁炉中的焦炭消耗量就要增加2.2%~2.3%，石灰石的消耗量要增加4%，同时铁的生产量却要降低2.2%~2.3%。如果焦炭中硫分增加1%，则焦炭的消耗量要增加17%，石灰石的消耗量要增加37%，而矿砂的消耗量就要增加2.8%，同时铁的生产量却要降低16%。

动力工业用煤的灰分、硫分含量增高时，危害也很大。例如煤炭燃烧时随着灰分含量增加，发热量就要降低，灰分一大，就要多吹风，这就使没完全烧透的煤尘随烟飞去。煤中所含的硫，燃烧时就变成二氧化硫，溶解到水中就成为亚硫酸，能猛烈地腐蚀燃烧室的金属部分。

化学工业用煤也有一定要求，如制造合成汽油用的煤，灰分含量不能超过5~6%，水分不能超过2%，而制

造电极用的煤，灰分则不能超过2~3%。

运输部門运煤时，如果灰分过高（即矸石过多），它也要占去一部分运输工具而造成不小的浪费。

要满足前述各个工业部門的要求，原煤就必须经过洗选，这样就得出結論：“选煤工业是国民经济中不可缺少的一部分”。

第3节 选煤的生产过程

选煤生产过程可以分为(1)篩分；(2)破碎；(3)精选；(4)产品脱水；(5)煤泥水处理；(6)产品质量检查（取样、浮沉試驗、化驗等）。

原煤先經過篩分，把不合格的大块煤破碎后与一定等级的小块混合进入洗煤机中洗选，根据要求选出各种产品。这些产品通过脱水设备把水脱掉即成合格产品；而脱出来的煤泥水再进入煤泥沉淀设备把煤泥沉淀下来，溢流水仍可作为洗煤水循环使用。为了保証产品的质量，要經過取样和化驗工作。在各个操作过程中，和最后出厂产品中，都要取样，并进行浮沉試驗和化驗工作来鉴定质量。

第二章 篩分和破碎

第1节 篩 分

篩分的一般知識

篩分就是按照大小块把煤来分开，进行篩分的机械就是篩子。全部篩子分为两大类，即固定篩和运动篩。按照

筛面不同筛子可分为：(1)棒筛；(2)平面筛；(3)滚筒筛。棒筛又可分为固定的和摇动的两种。平面筛又可分为固定的、摇动的和振动的三种。

每个筛子不論构造怎样都必須有筛板或筛網，土筛子所用的筛板和筛網有：筛棒，冲孔筛板，铁絲編織的筛網和竹編筛網。

筛棒是由一些平排棒条組成的。棒条可以是木的、竹的或铁的，断面也有各种不同形状，主要是圆的和梯形的（图1）。在棒面为梯形时，安装的时候大面在上，小面在下（图1）。



图 1

冲孔筛板是由铁板或白铁皮作成。筛孔有圆形（图2）、方形（图3）等。




图 2




图 3

铁絲編織的筛網一般編成方形孔（图4）。

它的优点是筛分效果好，但缺点是铁絲容易松动，孔

的大小不能保证均匀。

脱水时用建筑用的铁纱窗布作筛网，效果很好，缺点是寿命短。可以用12号铁丝或竹片编成的大孔筛网放在铁纱窗布上面来增加筛网的使用期限。




图 4

竹条编織的篩網可以編成方形，也可以制成长縫篩作脱水用。长縫篩網的編織可以用鐵絲把竹片串起来，也可在竹片之間加上垫圈以保証篩縫的大小。

各种类型的篩子

一、固定篩

最简单的一种就是把篩子用木棍支起来(图5)，人用铁鍬把煤搬到篩面上进行篩分。优点是简单；缺点是人用的多，而且劳动强度高，篩分效率低。这种篩子一般在建筑工业上用来篩砂子和石子。

平常是把篩子架起来，傾角在45~50°之間。當原煤以一定速度從高處給入篩子時，傾角應大大減小，在30~40°之間即可。




图 5




图 6 人工搖動篩

二、平面搖動篩

最簡單的平面搖動篩是用人工搖動的；可以用兩個人搖動，也可以一头用繩子吊起由一個人來搖動（圖6）。這種篩子一般是在煤樣篩別分析過程中采用，在大規模生產時，由於這種篩子的生產量小，勞動強度高，所以一般不採用。

現在介紹幾種簡單的腳踏的或水力帶動的搖動篩。圖7是用人力腳踏搖動篩，它是由北京選煤研究設計院設計的。這種篩子作用原理是：人們用腳踩動踏板6，篩箱1便來回運動。在踩踏板時篩箱1撞擊豎杆5，這樣煤向篩子前端有一個跳動，不但篩分效果提高，而且煤還向前運動。提起腳以後，篩子又由於自重而返回原來位置。

這種篩子全部用木頭制成，篩面用冲孔篩板，鐵絲編織篩網都可以。在用作脫水篩時只要把竹條編成長縫篩面放到鐵絲織篩網上，固定起來就行了。




图 7 脚踏捕动器

1—筐箱；2—筛网；3—铁綵吊杆；4—連杆；
5—豎杆；6—脚踏板；7—連杆。

图8中所表示的摇动筛，可以用脚踏，水力带动或畜力带动；条件许可时，也可以用电动机带动。

这个筛子的作用原理为：筛箱1借连杆4而产生摇动，筛子的支柱与水平成一定倾角，这样筛箱向前运动时便往上提，向后运动时就往下落。不但提高筛分效果而且促使煤向前跳动。




图8 脚踏或用动力带动的摇动筛

1—筛箱；2—倾斜竹板；3—机架；4—连杆(两根)；
5—曲轴；6—皮带轮；7—轴承(两个)；8—筛网；9—安置筛网的筛帮。

这个筛子除曲轴和连杆用铁制外，其他全可以用木制。

各种传动方式如图9所示。

三、滚筒筛

这种篩子的优点是：平稳，沒有不均衡的机械运动，使用起来寿命长；缺点是：每平方米的篩面生产量低，比平面篩笨重。




图 9 搓动篩传动方式示意图

图10为圓錐式滾筒篩。它是一个圓錐形的滾筒，筒面由冲孔篩板或鐵絲編織篩網成。滾筒1是繞着軸2旋轉的。滾筒的軸安装在骨架5上的轴承3里，用皮帶輪4帶动滾筒旋轉。这种篩子的运转可用脚踏，也可用水輪帶动或畜力帶动；还可以用电动机帶动，并用木制齒輪变速。




图 10 圓錐式滾筒篩

第2节 破 碎

破碎的一般知識

破碎就是把大块煤或矿石碎成小块。选煤工业中破碎的目的有三：第一，按照消费者的要求来破碎，如炼焦煤有一定粒度的要求，在洋法炼焦中要小于3~5毫米。土法炼焦时虽然粒度没有严格要求，但也不能过大。第二，选煤时对粒度有一定限制，一般槽选和跳汰选不論土法、洋法都要在100毫米以下；另外，夹矸煤要破碎到煤和矸石截然分开，以便洗煤时去掉矸石，回收煤。第三，为了运输上运煤、装煤、卸煤方便有时也要进行破碎。

破碎按服务目的的不同可以分成独立破碎和辅助破碎两种。独立破碎就是破碎所得产品不再作进一步加工。它服务于前述第一，第三两个目的，即为消费者的要求和运输上的要求而进行的破碎。

辅助破碎是洗煤的辅助作业，它服务于前述第二个目的。

按照破碎进行的程序可以分为两种形式：就是开路破碎和闭路破碎。开路破碎指破碎以后的煤块不再返回破碎机中再进行破碎的操作方法。闭路破碎是经过破碎的产品先送到筛子上把不合格的大块再重新破碎。这些不合格而重新送到破碎机去的大块叫循环物料。闭路破碎的优点是：破碎产品粒度在尺寸上没有大于破碎过程所规定的粒度；缺点是：破碎产品要进一步筛分，增加了筛子容量和运输设备。尤其在土法生产中运输问题是比較困难的，因