

汽車零件修理的路線工藝

K. T. 柯什金 著

程高文 許明 譯

人民交通出版社

內容 提 要

本書討論汽車零件修理路線工藝的實質，以及它較之零件損傷個別
修理工藝為優越的各點；介紹編制零件修理各種路線和路線工藝的原
則；介紹吉爾-150型汽車主要零件的修理路線，並說明有關按路線工藝
修理零件時的生產組織和初始登記問題。

本書供汽車修理工廠的工程技術人員閱讀，並可供高等學校和中等
技術學校汽車運輸專業學生在學習“汽車修理學”課程時參考。

汽車零件修理的路線工藝

К. Т. КОШКИН

МАРШРУТНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
РЕМОНТА
ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ

НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
АВТОРАНСПОРТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1957

本書根據蘇聯汽車運輸出版社1957年莫斯科俄文版本譯出

程高文 許明譯

人民交通出版社出版

(北京安定門外和平里)

北京市書刊出版業營業許可証字第〇〇六號

新華書店發行

人民交通出版社印刷厂印刷

1959年4月北京第一版 1959年4月北京第一次印刷

开本：850×1168 壴 印張：4 壴 張

全書：150,000 字 印數：1—11,800 冊

統一書號：15044·4231

定價（10）：0.82元

目 录

序 言	1
概 論	2
第一章 零件修理路線工艺的實質	4
第二章 確定零件修理路線的原則	7
第三章 吉爾-150型汽車主要零件的修理路線	14
第四章 零件修理的路線工艺	61
第五章 按路線工艺組織零件修理過程中所需的 文件与登記工作	131
第六章 零件按路線工艺修理時的生產過程的 組織	139
附录	149

序 言

汽車运输所担负的巨大任务的順利解决，多半决定于汽車修理企业的工作。

苏联汽車修理工业的发展和改善，具有十分有利的条件。在它誕生的二十五年来，它在进行汽車大修方面，取得了巨大的成就。

但同时，国民經濟的这个部門的現状还存在着严重的缺点，对修理質量及其經濟指标有着不良的影响。

磨損零件修复過程的組織不完善和缺乏工艺規則，是汽車修理企业工作中的缺点，它妨碍着汽車磨損零件的新修理方法的运用。

只有按路線工艺組織修复零件的生产过程，才能消灭这些缺点。路線工艺是根据綜合許多零件同时产生的损伤組合而編制而成的。

本書初次試圖論述在汽車修理工厂按路線工艺修复零件的生产過程的合理組織；当建設修理磨損零件的专业性工厂时，路線工艺的意义更大。

作者在編写本書时，科学技术碩士С.И.魯勉采夫和Ф.П.魏列沙克曾給于許多宝贵的指導和修正，工程师Р.С.布尔拉科夫也曾給于很大帮助。作者对他们表示謝意。

对本書內容的所有批評和希望，請寄至：Москва，В-35，Софийская набережная，34，Автотрансиздат。

概論

汽車修理具有重大的國民經濟意義和經濟意義。及時修理能大大地增長汽車的總使用壽命，因而能最充分地利用在製造汽車時所投入的資產和勞動力。

提高修理質量和降低修理成本，可增大汽車修理的經濟效果。修復汽車磨損零件，是降低修理成本的主要源泉。根據許多汽車修理工廠的資料，可知零件的修理成本只不過是價格表上新零件價格的25~30%。因此，在修理汽車時，所消耗的備件愈少，更換零件愈多，則修理的成本就愈低。

如果大修吉爾-150型汽車時，主要是依靠用新零件來替換磨損的零件，而要修理的只是為數不多的、修理工序不複雜的一些零件，那末修理一輛汽車所需備件（更換零件）的價格，將為價格表上主要零件價格的54.5%（圖1，甲）①。




图1 以新备件组织大修时，按适用率分组的
吉尔-150型汽车主要零件分配图表：
甲)一按价格表上的价格；乙)一按制造零件的金属消耗量。
1—需要简单修理的零件；2—适用的零件；3—需要更换的零件。

① 本图表是根据在莫斯科市执行委员会第五汽车修理工厂，对105种名目的零件进行研究而编制成的。

制造这些零件所消耗的鋼和生鐵，各为制造汽車主要零件的金屬总消耗量的55.75%和39%（图1，乙）。

如果按照目前現行的技术条件来修理零件，那么修理一辆汽車所需备件的价格可降低到10.8%（图2，甲）。制造这些零件的金屬消耗量也降低到：鋼为9.45%，生鐵为11.5%（图2，乙）。




图2 以修复零件法进行大修时, 按适用率分组的
吉尔-150型汽车主要零件分配图表:

甲) —按价格表上的价格；乙) —按制造零件的金属消耗量。

1—需要简单修理的零件；2—适用的零件；3—需要修理的零件；
4—需要更换的零件。

因此，不对零件进行修理，将使备件消耗量大大增加，因而就需增加建設生产备件的专业性工厂的基本建設投资。但修理零件的金属消耗量是很少的。例如，当修理吉尔-150型汽车零件时，钢的消耗量不超过主要零件毛重的5%，生铁的消耗量不超过主要零件毛重的16%。

汽车修理的经济合理性，只有在不断提高其修理质量的情况下才能充分地表现出来。因此就必须重新审订检查零件损伤的技术条件，以提高其要求，从而增多需要修理的零件的数量。

因此，为了降低修理成本、提高修理质量，必须不断地扩大修理零件的名目。

在确定汽车修理零件的名目时，必须按照下列原则进行：零件的修理成本不应超过价格表上新零件的价格。竣工零件的寿命应当等于或超过新零件的寿命。当解决某一种零件需要修理的问题时，应当考虑到零件制造的结构

复杂性和材料成本。对那些结构复杂、而只是部分表面磨损的零件进行修复，在经济上总是合理的。

磨损零件的充分利用，决定于用现代工业化方法来组织修理。只有在汽车修理生产中运用路线修理工艺，才为采用零件先进修理法创造了条件。

第一章 零件修理路线工艺的实质

1938年以前，汽车修理工厂曾施行所谓零件损伤个别工艺修理法。目前，这个修理法在许多工厂中还广泛地采用着。其工艺过程是对每个损伤单独编制的。按损伤个别工艺修理法组织修理零件，具有严重的缺点。

在这种情况下，零件是按其名称配成很多批，而不考虑损伤的同类型性，因而也就不考虑共修理工艺过程的同类型性。在一批中的每一个零件，需完成一些单独的工序，这就使修理工作的组织、零件在各车间中正确流动的控制、零件修理工作的计划化、以及在待修零件仓库中修理总量的登记工作的建立复杂化。

从按损伤个别工艺修理法修理时的零件流动系统图（图3）中可以见到，送去修理的一批零件，在生产过程中根据零件上的损伤性质分成几组。例如甲组零件，先进入焊接车间（焊补裂缝），然后到钳工工段（修整焊补处），最后到成品检查工段。

乙组零件，先进入焊接车间（堆焊磨损的端面），然后到铣工工段（铣切堆焊后的端面），最后进行成品检查。

丙组零件，先进入焊接车间（堆焊磨损的圆转面），然后到车工工段（堆焊后车圆）、铣工工段（铣切键槽）、磨工工段（研磨车圆处），最后到成品检查工段。

丁组零件，先经过磨工工段（镀铬前的研磨）、电镀车间（镀铬）、磨工工段（最后研磨），最后进行成品检查。

戊组零件，经焊接车间、车工、铣工和磨工工段之后，送进电镀车间，在对堆焊和镀铬处进行了最后研磨后，进行成品检查。

所有这些车间和工段内的修理工




图3 按损伤个别工艺修理时的零件流动系统图：

1—技术检查科成品检查工段；2—钳工工段；3—车工工段；4—铣工工段；5—磨工工段；6—电镀车间；7—待修零件仓库；8—焊接车间。

作是按每个损伤单独编制的工艺进行的。

如果零件有某些损伤，而需各种方法的修理（例如丙组和戊组零件），则应用损伤个别工艺修理法时，完成各工序的正确顺序，并不是根据修理工艺过程的要求来确定的，而是由车间工作人员（技术员或工长）按其经验来确定的。

用这种方式组织零件修理时，技术检查科是根据为每个执行者使用填写的工作卡接受工作的。因此，如果计划分配科的技术人员漏填了某个损伤，则零件将带着这个未消除的损伤进入成品仓库。

如果事先没有编制好正确确定完成所有损伤的各个修理工序顺序的零件修理工艺过程，那么修理质量就会降低，因为这样对于保持质量和保持基准面的不变的主要要求不能得到保证。零件修理时，重要的是在工艺过程开始就进行对基准面状态有影响的工序（例如堆焊），在修复基准面之后，再进行其他工序。

在应用损伤个别工艺修理法时，一批修理零件所需填写的工作卡的数量很大，因而使得对已完成的工作的登记变得复杂。

用这种方式修理零件时，不可能估计出修复存放在仓库中的零件所需各种修理工作的工作量（工时）。这样就破坏了零件修理生产过程计划的正确性。

为了尽力消除损伤个别工艺修理法中所存在的修理零件的缺点，并在工厂中积累修理汽车的经验的基础上，创立了按路线工艺法修理零件的最新生产过程的组织。

从汽车修理企业多年的工作经验可知，进行大修的零件上的损伤在一定的组合中重复着，并有一定的规律性。因此，合理地编制零件修理工艺过程不是按每个损伤情况单独地考虑，而是按需要修理的零件的损伤组合来考虑。

零件修理路线系根据所测定的损伤组合来确定。因此，路线就是由零件损伤组合所决定的修理工序的合理顺序。

零件修理路线由检查分类工部的检查员决定。这时，检查员除用颜料标出零件的损伤处之外，还在其表面上标出路线号。当零件按损伤的性质不能列入任一已拟定的路线中时，就在零件上画上一个标定字母P。字母P代表“稀有路线”。

编制成路线的零件修理工艺，叫做路线工艺。

路线工艺是一种最完善的零件修理工艺过程。这种工艺过程按组成其路

綫的損傷組合規定了各个工序的最有利的順序。如果消除組成路綫的損傷而需要進行焊接、機械加工和電鍍工作，則在路綫工藝中規定首先對這些損傷進行焊接工作，然後進行機械加工和電鍍工作，最後進行機械精加工工序（研磨和拋光）。

由此可見，路綫工藝與損傷個別工藝的原則區別在於：路綫工藝中的工序順序（及其編號）不是按各個損傷而分開的，而是對路綫來說是統一的。因此，在這種情況下，不可能放過零件上的某個未被消除的損傷，或破壞工藝中各個修理工序順序的正確性；而按損傷個別工藝組織零件修理時，這些現象是可能發生的。

圖4是按路綫工藝修理時的一批修理零件的流動系統圖。這與損傷個別修理工藝的區別，在於修理零件成批保持在整個生產週期中；因為該批的全部零件都要求同樣的修理工藝過程。

以上所例舉的按損傷個別工藝來修理零件時的嚴重缺點，當按路綫工藝進行時可完全消除。在按損傷個別工藝修理的場合下，一批零件在修理生產過程中將被分散開來，但是按路綫工藝修理時，一批零件從待修零件倉庫送出，到技術檢查科成品交付時為止，一直保持原來的一批。按路綫工藝登記待修零件倉庫中的修理總量，可大大提高計劃的質量；因為保存在倉庫里的零件，不仅要計及其數量，還需按其損傷狀態來分類，這就使在任何時刻都能確定零件修理所需的工作量。當預先編制工藝過程時，不是按一個損傷，而是按損傷組合來編制，這樣就能保證工藝過程中各個工序順序的正確性，以及保持其基準面的正確性。

路綫工藝方式登記的主要優點，是它在汽車修理生產組織中起了紀律性的作用。

運用零件修理的路綫工藝時，可消除零件在車間內的積壓現象，簡化修理總量的登記和零件修理工作的計劃與調度工作，提高汽車修理質量和降低汽車修理成本。




圖4 按路綫工藝修理時的零件流動
系統圖（符號說明與圖3相同）

第二章 确定零件修理路線的原則

当編制零件修理路線时，首先必须保証修理路線与修理零件的实际状况相符，也就是说，路線中的损伤組合应符合于实际情况。此外，按路線工艺修复零件的生产过程的組織必須极为简单和明确。

为滿足上述条件，因此，在編制零件修理路線时，必须遵守下列基本原则。

第一条原則。 路線中的损伤組合应符合于修理零件的实际情况。满足这个原则，必须詳細研究修理零件的状态，以查明零件损伤的性質，并确定零件损伤組合的方案。

下面所叙述的吉尔-150型汽車主要零件修理路線的資料，是直接研究这些修理零件的损伤的結果。

然而，当工厂中的损伤检查工部正确地进行工作和詳細登記损伤检查的結果时，可利用所积累的經驗，而不用安排繁重的专门研究工作，就可确定零件的修理路線。

第二条原則。 路線數應該最少（不超过五条）。遵守这个原则，可简化在工厂中零件修理生产過程的組織。

路線多了，会使对零件的损伤检查发生困难，并需要数量相当多的格架来存放待修零件，因而，就加大了仓库的面积。增多路線数，会使零件修理的計劃工作、工艺文件、零件修复的質量檢查工作和登記工作变得复杂。上述缺点，对修复零件的質量和成本有不良的影响。

为了減少路線数，可将不常碰到的损伤組合的路線除掉。稀有路線（P）零件的修理，应根据其积聚的数量，并按专门編制的工艺和文件进行。然而应当注意到，路線数是工厂生产計劃的函数。企业愈大，则不常碰到的损伤組合也可以包括在路線工艺中，因而允許的路線就愈多。

在所有路線中納入某些不复杂的、但对零件修复質量和装配过程有良好影响的修理工序（不管它实际要求怎样），也可使路線数减少。这类工序有：矫正弯曲、光整螺紋、清除毛刺，等等。这时，修理工作量可能有某些增加，但由于修复零件具有良好質量送去装配而可以得到补偿。

如果在修复零件的一个表面，可能破坏它与另一不需修理的表面的同軸度时，则应对这两个表面都进行修理。例如，当变速器壳第一軸軸承圈孔座1（图5）磨损时，也必需修理第二軸軸承圈孔座2；当变速器壳上中間軸一

一个轴承圈孔座 3 磨损时，也要修理第二个轴承圈座孔，而不管其状态如何；当转向节的一个轴颈磨损时，则需两个轴颈一起修理；当转向摇臂轴在衬套部位磨损时，则在侧盖衬套处的轴颈也得修理，等等。

在遵守修复的经济合理性要求的条件下，在修理大部分的摩擦面以提高零件的寿命时，也应对其余磨损较少的表面进行修理。例如，用堆焊法修复凸轮轴的磨损凸轮以达到原始尺寸时，同时也修复凸轮轴支承轴颈（镀铬）是合理的。

第三条原则。 当编制修理路线时，应考虑到零件损伤组合对修复方法的影响。例如，与半轴齿轮端面相接触的后桥差速器壳面 1 磨损时（图 6, 甲），其合理的修理路线如下：车工加工（焊接准备），焊接（端面堆焊），车工加工（堆焊后车端面）。




图6 吉尔-150型汽车的后桥差速器壳
承圈处的轴颈磨损时，其合理的修理路线是镀铬或轧压，然后进行机械加工。
当装螺帽处的螺纹和轴颈同时磨损时，最合理的修理路线包括下列工序：为了堆焊而车去螺纹，堆焊安放轴承用的外轴颈和制作螺纹的轴颈，堆焊面的加工，以及用镀铬或滚压来修复安放轴承圈用的内轴颈。从这个零件的例子也可看出修复方法决定于损伤组合。

第四条原则。 确定修理路线时，应保证零件修复的经济合理性。对零件修理经济效果的评价，可应用“修理合理性系数 K_4 ”来决定。

这个系数是维修零件行驶 1 公里的费用与新零件行驶 1 公里的费用之




图5 吉尔-150型汽车的变速器壳

在后桥差速器壳上同时有二个损伤（端面 1 磨损和半轴齿轮轴颈孔座 2 磨损）时，其合理的修理路线如下：为了压装带凸缘的生铁套筒（图6, 乙）而进行车工加工，套筒压装，套筒在后桥差速器壳上的车工加工。因此，损伤组合预先确定了零件的修理路线，根据半轴齿轮轴颈孔座的状态，同一种损伤（端面磨损）使用两种方法来修理是合理的。

在修理螺纹状态良好的转向节的轴承圈处的轴颈磨损时，其合理的修理路线是镀铬或轧压，然后进行机械加工。

当装螺帽处的螺纹和轴颈同时磨损时，最合理的修理路线包括下列工序：为了堆焊而车去螺纹，堆焊安放轴承用的外轴颈和制作螺纹的轴颈，堆焊面的加工，以及用镀铬或滚压来修复安放轴承圈用的内轴颈。从这个零件的例子也可看出修复方法决定于损伤组合。

第四条原则。 确定修理路线时，应保证零件修复的经济合理性。对零件修理经济效果的评价，可应用“修理合理性系数 K_4 ”来决定。

这个系数是维修零件行驶 1 公里的费用与新零件行驶 1 公里的费用之


比，由下式确定：

$$K_{\mu} = \frac{(S_{Tp} + S_{Mp})L_{H_{\text{сп}}}}{(S_{Th} + S_{Mh})L_{\text{рем}}}$$

式中： S_{Tp} ； S_{Th} ——各为修理和制造零件时的劳动量价值（盧布）；


H_p ； H_h ——各为修理和制造零件时计算杂费的系数；

λ ——修理工艺性系数，决定于该路线第二次修理劳动量与第一次修理劳动量之比 ($\lambda \leq 1$)；



路线上 的损伤 号	路线上 的损伤名称		修理系数
1 1; 2	甲) 滚柱轴承圈孔座磨损(2) 乙) 半轴的固定螺柱折断(1)		0.16
2 2; 3	甲) 滚柱轴承圈孔座磨损(2) 乙) 未曾修理过的螺孔螺纹磨损(3)		0.10
3 3	甲) 未曾修理过的螺孔螺纹磨损(3)		0.25
4 1	甲) 半轴的固定螺柱折断(1)		0.15
5 4; 2	甲) 具有修理尺寸(或名义尺寸与修理尺寸之间)的螺孔 螺纹磨损(4) 乙) 滚柱轴承圈孔座磨损(2)		0.04
P	稀有路线		0.01

图7 吉尔-150型汽车后轮毂的修理路线



路線號	路線中的 損傷號	路 線 中 的 損 傷 名 称	修 理 系 數
1	1; 3	甲) 二檔齒輪的牙齒沿齒長或齒厚向磨損(1) 乙) 螺紋損傷(3)	0.40
2	1; 2; 3	甲) 与第一号路線同 乙) 与第一号路線同 丙) 一檔齒輪的牙齒沿齒長或齒厚向磨損(2)	0.27
3	鋸工加工	甲) 可修整修复的牙齒损伤 乙) 螺紋损伤	0.24
P		稀有路線	0.04

图 8 吉尔-150型汽車变速器中間軸的修理路線

S_{Mp} ; S_{Mn} ——各为修理和制造零件时的材料費价值(盧布);

L_{HOB} ; L_{pem} ——各为新零件和竣工零件的行驶里程(公里)。

如果 $K_{11} \leq 1$, 那么零件修理在經濟上是合理的。


在确定零件的修理合理性时, 应考虑到其修理路線; 因为通常不是只消除零件上的一个损伤, 而是消除其损伤組合, 像图 7、8、9 所示的那样。

在路線工艺的条件下, 由于縮短了輔助和准备結束时间, 零件修理的劳动量将比按损伤个别修理工艺組織修复时的劳动量大大降低。

在决定系数 K_{11} 时, 完全允許将零件的修理价格与价格表上的价格相比較。

表 1 所列的修理合理性系数 K_{11} 的数值, 是吉尔-150 型汽車修理方面最繁重的一些零件的 K_{11} 数值。

在計算时, 是利用書中所介紹的修理路線, 而劳动量、材料費和杂費是



路線号 损伤号	路 線 中 的 损 伤 名 称	修 理 系 数
1 3; 4	甲) 可光整修复的螺紋損傷(4) 乙) 滚輪松动(3)	0.29
2 (3; 4); 1; 2	甲) 与第一号路线同 乙) 与第一号路线同 丙) 转向摇臂轴磨损(1), 或转向搖臂軸軸頭磨損 (2), 或二者同时磨损(1; 2)	0.38
3 1; 2; 3; 4a	甲) 滚輪松动(3) 乙) 转向摇臂轴磨损(1), 或转向搖臂軸軸頭磨損 (2), 或二者同时磨损(1; 2) 丙) 螺紋完全磨損(4a)	0.12
4 1; 2; 3 4a; 5	甲) 与第三号路线同 乙) 与第三号路线同 丙) 与第三号路线同 丁) 转向摇臂轴的花键槽磨损(5)	0.12
5 4a; 3	甲) 螺紋完全磨損(4a) 乙) 滚輪松动	0.07
P	稀有路线	0.02

图9 吉尔-150型汽車轉向搖臂軸总成的修理路線

吉尔-150型汽车修理最繁重的零件的K_u值 表 I

編號	零件名稱	路線号和路線中損傷的名稱	$I_{\text{rec}} / L_{\text{per}}$	K _u
1	2	3	4	5
1	变速器壳	1—变速器壳上的螺孔螺紋损伤和螺栓折断	1.0	0.03
		2—变速器壳上的螺孔螺紋损伤和螺栓折断；第一軸和第二軸的軸承座孔座磨損	1.0	0.42
		3—变速器壳上的螺孔螺紋损伤和螺栓折断；第一軸、第二軸和中間軸的軸承座孔座磨損	1.0	0.80
		4—变速器壳上的螺孔螺紋损伤和螺栓折断；第二軸和第三軸的軸承座孔座磨損；可用焊料消除的裂縫	1.0	0.98
2	变速器 第一軸	1—螺紋损伤；直齒嚙合的齒輪牙齒磨損	1.0	0.69
		2—螺紋损伤；直齒嚙合的齒輪牙齒的端面损伤	1.0	0.03
		3—螺紋损伤；直齒嚙合的齒輪牙齒磨損；花鍵槽磨損	1.0	1.19
3	变速器 中間軸	1—二档齒輪的牙齒沿齒長或齒厚向磨損；可光整修复的螺紋损伤	1.0	0.32
		2—二档和一档齒輪的牙齒沿齒長或齒厚向磨損；可光整修复的螺紋损伤	1.0	0.63
		3—可修整修复的齒輪的牙齒损伤；可光整修复的螺紋损伤	1.0	0.04
4	轉向搖臂軸	1—可光整修复的螺紋损伤；滾輪松动	1.0	0.09
		2—可光整修复的螺紋损伤；滾輪松动；轉向搖臂軸和端軸頭沿徑向磨損	0.5(1.0)	0.18 (0.35)①
		3—轉向搖臂軸和端軸頭沿徑向磨損；螺紋完全磨損；滾輪松動	0.5(1.0)	0.25 (0.49)①
		4—轉向搖臂軸和端軸頭沿徑向磨損；螺紋完全磨損；轉向搖臂軸的花鍵槽磨損；滾輪松動	0.5(1.0)	0.40 (0.80)①
		5—螺紋完全磨損；滾輪松動	1.0	0.25

續表 1

1	2	3	4	5
5 转向節	1—可光整修复的螺紋损伤；主銷護蓋螺栓折斷…	1.0	0.01	
	2—可光整修复的螺紋损伤；主銷護蓋螺栓折斷；錐形軸承圈支承軸頸磨損 ………………	1.0 (軸頸滾壓)	0.025 (軸頸滾壓)	
	3—螺帽處的螺紋完全磨損；錐形軸承圈支承軸頸磨損；主銷護蓋螺栓折斷 ………………	0.5(1.0) (軸頸鍛銹)	0.20 (0.40)① 1.0 (軸頸滾壓)	
	4—螺帽處的螺紋完全磨損；主銷護蓋螺栓折斷…	1.0	-0.17	
6 后輪轂	1—螺柱折斷；滾柱軸承圈的二個孔座磨損 ………………	1.0	0.80	
	1,a—螺柱折斷；滾柱軸承圈的一個孔座磨損…	1.0	0.48	
	2—未曾修理過的螺孔螺紋磨損；滾柱軸承圈的二個孔座磨損 ………………	1.0	1.0	
	2,a—未曾修理過的螺孔螺紋磨損；滾柱軸承圈的一個孔座磨損…	1.0	0.70	
	3—未曾修理過的螺孔螺紋磨損 ………………	1.0	0.23	
	4—螺柱折斷 ………………	1.0	0.15	
7 后桥差速器壳总成 (左、右)	5—具有修理尺寸的螺孔螺紋磨損；滾柱軸承圈孔座磨損(用更換帶螺孔的生鐵鑄鐵殼損部分，焊上缺部分的方法來進行修理) ………………	0.3(1.0) (1.73)①	0.57	
	1—某行星齒輪的球面擦傷；半軸齒輪軸頸孔座和靠半軸齒輪面的端面磨損 ………………	1	0.77	
	2—同上，同時凸緣上的連接螺栓孔也磨損 ………………	1	0.83	
	3—球面擦傷；半軸齒輪軸頸孔座和靠半軸齒輪面的端面磨損；支承軸頸磨損…	1	1.13	
	4—球面擦傷；孔座和端面磨損；凸緣上的連接螺栓孔磨損；十字軸銷孔座磨損…	1	1.0	
	5—與第3號路線相同；凸緣上的連接螺栓孔磨損…	1	1.20	

續表 1

1	2	3	4	5
		5 _a —与第4号路線相同；支承軸頸磨損……	1	1.37
3	气缸体	水套裂縫；气門座50%磨損(更換套筒)；气缸磨損；軸瓦座磨損	1.0	0.40

① K_{11} 的第一个数值是在假定 $L_{\text{PEM}} = 2 L_{\text{HOB}}$ 时(在支承軸頸鍍鉻之后，或安置一个优质的附加修理零件之后，就可能得到这个数值)确定的；括弧中的数值是在假定 $L_{\text{PEM}} = L_{\text{HOB}}$ 时，也就是在假定新零件与维修零件的行驶里程相等的条件下确定的。

采用汽车修理工厂的实际资料。新零件的价格是按价格表上的价格采用的。为了确定 $L_{\text{HOB}}/L_{\text{PEM}}$ 之比值，曾分析了使用者对大修质量的返修意见书和评论。这个分析表明，由于零件修复不良而使汽车和总成修理质量不高的情况是不存在的。因此，多数零件在大修前后的行驶里程相等，也就是 $L_{\text{PEM}} = L_{\text{HOB}}$ 。

汽车修理质量不高，是由于汽车修理企业的生产组织不完善、装配和检查工作水平不够。

与此同时，汽车修理和运行的实践表明，有一些修复零件的方法能使零件在修理后的寿命提高(转向摇臂轴在衬套轴颈镀铬后；转向节支承轴颈镀铬后；后轮毂在更换了带半轴螺柱螺孔的磨损部分，焊上钢部分之后)。

从上表中可以看出，当 $L_{\text{PEM}} \leq L_{\text{HOB}}$ 时，按某些路线进行修理的零件，在经济上是不合理的($K_{11} > 1$)。这类零件已经结束了自己的折旧期限，应当用新的更换。

第三章 吉尔-150型汽车主要零件的修理路线

本章介绍损伤组合和修理路线，它们是根据对吉尔-150型汽车修理零件的损伤的研究①和第二章所研讨过的确定路线的原则而编制成的。

因为在进行这项工作时，曾研究过进入修理工厂的各种状态的全部零

① 修理路线是根据对莫斯科市执行委员会第五汽车厂的修理总量的研究而确定的。