

中等专业学校教学用書

工业分析

北京化学工业学校分析学科 編

化学工业出版社

中等专业学校教学用書

工业分析

北京化学工业学校分析学科 编

化学工业出版社

本书系根据1959年北京化学工业学校工业分析教学大纲，参考国内外文献，并结合中国实际情况编写而成，可用作化工中等技术学校分析专业的教学参考书，也可供一般分析工作者参考。

本书除工业分析中化学分析部分，分别叙述水、煤、气体、化工无机物、钢铁、肥料、硅酸盐、矿石及有机工业产品的分析。书中所介绍的许多分析方法，是迄1959年年底为止我国生产中所采用的方法，并添入1960年上半年该校教改后新订教学大纲中的部份内容。

中等专业学校教学用书

工业分析

北京化学工业学校分析学科 编

化学工业出版社出版 北京安定门外和平街南口

北京市书刊出版业营业许可证出字第092号

北京市印刷一厂印刷

新华书店科技发行所发行 各地新华书店经售

开本：787×1092毫米1/18 1961年3月第1版

印张：21^{5/8} 1961年3月第1版第1次印刷

字数：455千字 印数：1—27,000

定价：(9) 2.75元 书号：15063·0762

目 录

前言 11

第一章 緒論

第一节 緒言	12
第二节 試样的採取和制备	14
一、固体取样法	14
二、液体取样法	18
三、气体取样法	19
四、分析試样的准备	19
第三节 目視比色分析法	19
一、原理	19
二、目視比色測定法	20
标准組法或色阶法 稀釋法 比色滴定法 等色法	
三、影响目視比色的因素	23
四、作业題	24
复习提綱	24
参考書目	25

第二章 水的分析

第一节 概論	26
第二节 取样	28
第三节 分析項目及分析方法	29
一、外观*	29
二、全固体物*、悬浮物*、溶解固体*及灼燒残渣*的測定	29
三、pH值、二氧化碳*及碱度的測定	31
四、硬度	37
A. 硬水、硬度	37
B. 硬度的表示方法	38
C. 硬度的分类	39
D. 总硬的測定	40
鈣镁計算法 肥皂液法 特立隆B法	
E. 碳酸盐硬度与非碳酸盐硬度的測定	45
F. 氧化剂用量的計算	46
五、鈣及鎂的測定	48
A. 鈣的測定	48
草酸銨重量法*及容量法	48
特立隆B法分別測定鈣鎂	50
B. 鎂的測定	52
磷酸鉄鎂重量法*及容量法 8-鄰基喹啉法** 鈣黃比色法**	

注：标有“*”号者为自学內容；标有“**”号者为参考內容；无記号者为講授內容或實驗內容。

六、铁的测定.....	57
硫氰酸钾比色法 溴基水锡酸法*	
七、氯根的测定.....	59
莫尔氏法* 比浊法	
八、硫酸根的测定.....	62
重量法** 比浊法** 特立隆S法	
九、溶解氧的测定(容量法).....	65
十、耗氧量的测定**.....	68
十一、分析结果的审查**.....	68
复习提纲.....	69
参考书目.....	69

第三章 煤的分析

第一节 概论.....	70
第二节 煤样的采取和制备.....	71
第三节 煤的分析方法.....	72
一、全分析用试样的准备.....	72
二、工业分析.....	73
A. 水份的测定*.....	73
总水份的测定 全分析试样中水份的测定 水份快速测定法**	
B. 灰份的测定*.....	76
煤的缓慢灰化法 煤的快速灰化法**	
C. 挥发分的测定*.....	77
D. 固定碳的测定*.....	79
E. 硫份的测定	79
总硫量的测定	79
艾士卡法(硫酸钡重量法、铬酸钡容量法*) 洗气水法及玫瑰红酸钠快速法** 燃烧法	
硫酸盐硫、硫化物硫的测定**	84
F. 热值的测定	85
由分析结果计算 由实验测定	
G. 各种状态的换算	96
三、碳氢元素的分析**.....	97
复习提纲.....	103
参考书目.....	103

第四章 气体分析

第一节 概论.....	104
第二节 各气体与所用吸收剂的作用.....	106
一、各气体所用的吸收剂.....	106
二、混合气体系统分析.....	110
第三节 气体的取样.....	111
第四节 气体分析仪器及分析举例.....	115
一、仪器的基本部件.....	115

目 录

气体体积测量器(量气管、气压表、气体流速计).....	113
吸收器.....	119
气体燃烧器.....	120
椭形管及活塞.....	122
二、气体分析成套仪器的构造和使用.....	123
A. 煤气全分析	123
TX-1型和改良TX-1型气体分析器及爆炸法 B.T.H.型气体分析器及缓燃法	123
B. 氮-空气混合物中氮的测定*	134
B. 厂房空气中氯的测定*	135
复习提纲.....	137
参考书目.....	137

第五章 化工无机物的分析

第一节 合成氨工业生产的分析.....	138
一、概论.....	138
二、分析方法.....	140
A. 焦煤的分析*	140
B. 半水煤气的分析*	140*
B. 脱硫前后半水煤气中硫化氢含量的测定*	140
C. 转化后气体的分析及转化率的计算.....	141
D. 铜碱液洗涤后气体中微量一氧化碳、二氧化碳的测定.....	142
E. 氮-氢混合气中氮氢比例的测定*	154
F. 合成塔进口气中微量氧的测定**	154
G. 合成塔进出口气体中氮含量的分析*	157
H. 液氨的分析	158
K. 氨气纯度及惰性气体含量的测定*	160
L. 铜氮液的全分析	161
M. 碱液的分析*	164
N. 水的分析*	165
O. 硫碱液的分析*	166
第二节 硫酸工业生产的分析**.....	169
一、概论.....	169
硫酸生产化学检验控制点 对工业硫酸的技术要求	
二、分析方法.....	170
A. 硫铁矿的分析	170
B. 炉渣的分析	171
B. 气体分析	172
气体中二氧化硫的测定 二氧化硫和三氧化硫共同存在时的测定 氧的测定 由分析数据计算接触率	
C. 酸的分析	175
三氧化二氮的测定 酸中氧化氮总量的测定(氮量计法)	
D. 硫酸的分析	177
取样 一水合物的测定 氯氧化物的测定 硫含量的测定	

工业分析

E. 发烟硫酸的分析	180
第三节 贵性钠工业生产的分析**	181
电解法生产贵性钠的各控制点	181
一、电解液的分析	182
取样	182
贵性钠、碳酸钠、氯化钠的测定	182
次氯酸钠的测定	182
氯酸钠的测定	183
二、氯气的分析	184
三、工业用贵性钠的分析	184
取样	184
分析试样的准备	185
贵性钠及碳酸钠的测定	185
碳酸钠的测定	185
练习提纲	186
参考书目	186

第六章 钢铁的分析

第一节 概论	187
第二节 钢的砂轮火花鉴别法**	192
第三节 试样的采取与制备	193
第四节 生铁与碳素钢的分析	197
碳的测定	197
总碳量的测定(气体容量法)	197
化合碳的测定(比色法)	202
石墨碳的测定**	203
二、硫的测定*	203
燃烧法	203
气体发生法*	206
三、碳硫联合测定(气体容量法)**	208
四、锰的测定	209
亚砷酸钠-亚硝酸钠法	209
亚砷酸钠快速法*	213
目视比色法**	213
五、硅的测定	213
硫硝混合酸重量法	213
硅钼蓝比色法定硅	217
六、磷的测定	219
磷钼酸盐容量法	219
钼蓝光电比色法	223
乙酰钼蓝目视比色法**	225
七、硅、锰、磷联合测定**	227
第五节 合金钢的分析**	228

一、鎳的測定.....	228
二甲基乙二醛肟重量法.....	228
高錳酸鉀容量法(快速法).....	230
二、鉻的測定.....	231
高硫酸鉻法.....	231
尿素法(快速法).....	234
三、鋨的測定(硫氰化鉀比色法).....	236
四、钒的測定(高錳酸鉀容量法).....	237
五、鈸的測定(對苯二酚比色法).....	238
复习提綱.....	239
参考書目.....	239

第七章 肥料分析

第一节 概論.....	240
第二节 氮肥.....	241
一、硫酸銨與硝酸銨的分析(甲醛法定氮).....	241
二、有機肥料中氮的測定(克氏法定氮).....	244
第三节 磷肥.....	248
一、過磷酸鈣的分析.....	250
取樣和準備*.....	250
水分的測定*.....	250
游離酸的測定.....	250
有效磷(可吸收磷)的測定.....	251
二、磷肥中全磷的測定(磷鋁酸銨重量法**、比色法**).....	254
第四节 鉀肥.....	256
一、過氯酸法定鉀**.....	257
二、亞硝酸鉛鈉容量法.....	258
复习提綱.....	261
参考書目.....	262

第八章 硅酸鹽的分析

第一节 概論.....	263
第二节 試樣的採取.....	264
第三节 試樣的分解.....	264
第四节 粘土及高鋁粘土的系統分析法.....	266
一、灼減量的測定.....	266
二、 SiO_2 的測定(動物胶法).....	266
三、 R_2O_3 的測定.....	269
四、 Fe_2O_3 的測定(重鉻酸鉀法).....	271
五、單項定鐵.....	272
六、 TiO_2 的測定(過氧化氫比色法).....	273
七、 Al_2O_3 的測定(減量法).....	274

八、CaO的測定(草酸銨容量法)	274
九、MgO的測定(磷酸銨鐵重量法)	275
十、鉀、鈉含量的測定(硫酸鹽重量法)**	275
十一、K ₂ O的測定(亞硝酸鉛鈉重量法)**	276
第五节 硅酸鹽快速分析*	278
SiO ₂ 的測定(硅鉬黃比色法)	279
Al ₂ O ₃ 的測定(特立隆B法)	280
Fe ₂ O ₃ 的測定(碘基水楊酸法)	281
TiO ₂ 的測定(過氧化氫比色法)	281
CaO的測定(特立隆B法)	281
MgO的測定(特立隆B法)	282
复习提綱	284
参考書目	285

第九章 矿石的分析**

第一节 概論	286
第二节 試样的採取与制备	286
第三节 矿石的分解	287
第四节 鐵矿的全分析	288
一、水份的測定	289
二、鐵的測定	289
酸溶鐵的測定	289
全鐵的測定	290
三價鐵的測定	291
金屬鐵的測定	292
五、二氧化硅的測定	293
盐酸-干涸法	293
SiO ₂ 快速測定法(過氧化鈉熔融動物胶法)	294
四、硫的測定	295
BaSO ₄ 重量法	295
氧化鋅-碳酸鈉熔融法(重量法)	296
燃燒法	297
五、磷的測定(磷钼酸銨法)	298
六、錳的測定	299
高硫酸銨-硫酸混合酸法	299
高硫酸銨-盐酸、硫酸法	300
七、銅的測定	301
標準碘量法	301
氯化銨-氢氧化銨法	302
八、硅、鋁、鈦、鈣、鎂的系統分析	303
九、鎳的測定(二甲基乙二醛肟法)	306
十、砷的測定	308
第五节 鐵矿石的快速全分析	309

· 硅的测定(氟化鉀容量法).....	309
· 鈣的測定(特立隆B法, 不分离 R_2O_3)	310
· 鎂的測定(特立隆B法)	311
· 銅的測定(特立隆B法)	311
· 鐵的測定(重鉻酸鉀法).....	312
· 鈦的測定(过氧化氢比色法).....	312
· 錳的測定(比色法).....	312
· 亞鈦的測定.....	313
· 磷的測定(釩鉬酸鉨比色法).....	314
· 鉻的測定(磷鉬酸比色法).....	314
· 鉻的測定(比色法).....	315
· 砷的測定(色譜法).....	315
· 硫的測定(燃燒法).....	316
· 鉀、鈉的測定.....	316
第六節 錳矿的分析.....	316
全錳的測定(氯化鋅-高錳酸鉀法)	316
参考書目.....	318

第十章 有机工业产品的分析

· 第一节 概論.....	319
· 第二节 物理常数的測定.....	322
熔点 沸点 凝固点 比重.....	322
· 第三节 卤化物——二硝基氯化苯的分析(水解-福尔加特法)	328
· 第四节 羰基物——2-苯磺酸的分析.....	331
分析方法.....	331
总酸度的測定* 游离酸的測定* 2-苯磺酸純度的測定(盐酸联苯胺法)* 碱鹽的測定(電鉻鹽法)*	
碱基的定性反应**.....	334
· 第五节 羰基物——甲醛的分析.....	335
分析方法.....	335
亚硫酸鈉法 碘量法*	
羧基的定性反应**.....	337
· 第六节 羰基物——苯酚及 β -萘酚的分析.....	337
苯酚.....	337
工业合成苯酚的分析.....	337
純苯酚的測定(溴量法).....	338
β -萘酚的測定(碘量法*、偶合法)	339
羟基的定性反应**.....	343
· 第七节 氨基物——苯胺的分析; 羰基氨基化合物——H-碱的分析	343
一、苯胺的測定.....	343
分離方法.....	343
重氮化法.....	343
溴量法.....	344

工 业 分 析

一、 芳胺定性反应**.....	345
二、 H-酸的测定(偶合法)	345
第八节 硝基物——硝基苯的分析.....	346
分析方法.....	346
· 锌粉还原重氮化法.....	346
· 氯化亚锡还原硝基化合物法**.....	347
· 硝基的定性反应**.....	348
第九节 芳烃——精萘的分析(铬酸法).....	348
第十节 油脂的分析.....	350
· 润滑油的分析.....	350
粘度 防点和燃点	
脂肪和脂油的分析.....	355
酸值 碘值 皂化值	
第十一节 酚醛树脂工业生产检验**.....	358
原料的分析.....	358
· 甲酚 橙酚 苯酚 甲酚	
· 中间控制检验.....	362
pH值 比重 滴点	
· 树脂成品分析.....	362
游离酚 胶化时间 粘度	
硬化剂——六次甲基四胺的分析.....	363
复习提纲.....	363
参考书目.....	364

附 錄

一、 元素的原子量表.....	366
二、 水在不同温度下的密度表.....	367
三、 水蒸气压力表.....	367
四、 在温度t时1米 ³ 空气中的饱和水蒸气的重量.....	367
五、 比重.....	368
· HCl、HNO ₃ 、H ₂ SO ₄ 、HAc、H ₃ PO ₄	368
六、 质性钾和质性钠溶液的比重.....	371
七、 水的比重.....	371
八、 测定碳时的校正系数(760毫米汞柱高和+16℃时)	372
九、 气体分析用催化剂的制备.....	373
十、 气体量管和滴定管旋塞的保护.....	373
十一、 粘接玻璃和玻璃以及金属和玻璃的胶和油腻子.....	374
十二、 筛子级差表1、2、3	374
十三、 对数表.....	376
十四、 反对数表.....	378

前　　言

本书系依据1959年北京化学工业学校工业分析教学大纲编写而成，编写时主要参考苏联A.P.格罗舍夫编中专工业分析教本，同时结合中国的实际情况，力求使它成为国内比较实用的工业分析教学用书。本书可用作化工中等技术学校分析专业的教学参考书，也可供一般分析工作者参考。兹对本书的编写作以下几点说明。

1. 书中所介绍的分析方法力求全面，每个项目内有经典法、快速法和可能搜集到的先进方法和常用方法，其中很多方法是迄1959年年底为止我国生产中所采用的方法，并添入1960年上半年本校教改后新订教学大纲中的部分内容。
2. 本校几年来工业分析实验中所总结的经验都编在附注中。
3. 本书的编写按由浅入深循序渐进的原则，水的分析放在首章，以便于复习和巩固定量分析中所学习的基础知识。
4. 每章附有作业题、复习提纲和参考书目。
5. 除大纲上规定的部分以外，本书中还编入一些大纲以外的内容，用双星号标明者为参考内容，用单星号标明者为本校曾划为同学自学内容部分，这些部分各校教师可根据同学程度的不同、设备的不同而选择讲授或参考。

由于各地教学改革的进行，工业分析的教学体系、内容和方法都有变动，同时限于编者的水平和时间的仓促，错误及粗糙之处在所难免，希读者多提意见，以便再版时修正和补充。

北京化学工业学校分析学科

1960年9月

第一章 緒論

第一节 緒言

**工业分析
及其作用**

分析方法，以及工业上常用的材料如燃料、水、合金等的分析方法。

通过工业分析可以評定原料和产品的質量，并检查工艺过程是否在正常进行，从而使我們在生产中能最經濟地使用原料、燃料，減少生产废品，及时消除缺点，并保証产品质量合格。由此可见，工业分析起着指导生产的作用。

**工业分析
的特点**

工业分析的准确度决定于生产的要求，它應該有符合生产上所需要的准确度；但并不要求达到分析化学上已达到的最高准确度；因为在許多情况下，不需要这样高的精确度。

对于生产检验具有更大作用的是：分析迅速、测定簡便及易于重复进行。

工业产品往往数量极大（千吨），而且是不均匀的，必須从其中取出足以代表全部試样平均成份的少量試样才能进行分析，所以正确取样是工业分析中最重要的一歩。工业样品不可能是化学純的，大都含有許多杂质，例如矿石中除含有主要的元素外，其他杂质的含量也非常繁多，因此，在分析过程中，必須考慮到杂质的影响；同时有些产品使之分解变成便于分析的状态——溶液，往往是較困难的事。綜上所述，在工业分析中应注意以下四点：

1. 正确取样；
2. 分解样品，以便进行分析；
3. 选择分析方法时，应考慮杂质的影响；
4. 保証一定的准确結果，并能在短時間內完成測定。

**工业分析中
所用的方法**

在工业分析中除采用化学分析方法——如定量分析中的中和法、氧化还原法、沉淀法外，还采用物理-化学方法和物理方法，后两种方法分別以被測物质的物理-化学性质和物理性质为基础。

常用的物理-化学方法有：

电解分析法——測定因电流作用而在电极上析出的物质；

极譜分析法——利用在阴极上发生的极化过程；

电导分析法——基于測量試液的电导率；

电位分析法——基于測量試液在滴定时所生的电位；

比色分析法——基于比較不同浓度溶液的顏色深度；

浊度分析法——基于測量悬浮粒子漫射的光量。

物理分析方法有：

折射分析法——測量物质对光的折射系数；

偏光分析法——基于試料溶液能够改变偏振光的偏振面的能力；

光譜分析法——基于对試料光譜的研究。

此外还有測量密度、粘度、表面張力、导热率等等的方法。近来化学分析法常为物理-化学法及物理法所代替，因后两者的灵敏度高且测定迅速，物理法并在生产連續的情况下进行检验，并易于自动控制；但是这并不减少化学分析法的作用，因为物理-化学分析法与物理法仍只能补充化学方法，而不能完全代替化学分析法。目前生产上已将三种方法结合起来使用。

本門課程的講授內容以化学分析为主，并介紹比色分析的简单原理和目視比色方法。

分析方法的

工业(工廠)分类

分析方法按它的实际用途，主要分为两类，即标类法与快速法。

标类法 用来測定原料、成品及半成品的化学組成，由所得結果进行工艺上的計算，并用作买卖价格計算的根据。此种方法应具有高度的准确性。为保証准确，往往在分析过程中增加輔助操作（如重沉淀等），因而必須加長分析時間。最理想的标类法，既能保証准确，操作又能足够迅速。例如用气体容量法定鋼鐵中的碳，用燃烧法定硫，用过硫酸盐法定锰，用光电比色定磷、定硅，都能达到这种要求。

属于此类方法的另有校核法及仲裁法。校核法是在需要校核或确定标类分析所得結果的情况下采用，所用分析方法与标类法相同，只增加某些补充操作（如重沉淀，或如定 SiO_2 时，蒸干脫水后溶解、过滤，将滤液再蒸发以回收可能存在于溶液內的微量 SiO_2 ）以提高准确度。仲裁法是在供求两方面所做分析結果有出入，而須請第三者做仲裁分析时采用的，所用方法是最准确的方法，采用特別校驗过的試剂与仪器，并須由分析技术較高的人員进行。

快速法 主要用以控制生产工艺过程中最关重要的阶段。如果說，标类法要求提高結果的准确度，因而使分析操作時間有些加長；而快速法则要求加速分析过程，因此在允許范围内使准确度降低。有不少快速法就是利用标类法而不进行其中某一輔助操作，使分析本身簡化以縮短時間的。此外，如实验室工作地点的合理布置，各用品安排得当，也都是很重要的。

工业分析中溶液

浓度的表示方法

工业分析中所使用的溶液也与定量分析中所使用的溶液相同，有的溶液（如辅助溶液）的浓度只須約略知道即可。其表示法有以下几种。

1. 以百分数表示；
2. 以比重表示；
3. 以近似的当量浓度表示；

4. 以体积比表示（例如 HNO_3 3:5 表示 3 体积浓硝酸与 5 体积水混合）。有的溶液（如标准溶液）须准确知道其浓度，它的表示方法如下：

1. 以当量浓度表示（当量浓度即 1 升溶液中所含溶质的克当量数）；
2. 以滴定度表示（如 $T_{KMnO_4/Fe} = \text{毫克}/\text{毫升}$ ，即 1 毫升 $KMnO_4$ 溶液相当于若干毫克 Fe ）。

注① 市售试剂按质量高低分类如表 1-1。

表 1-1 市售试剂的分类

我国现分等级	一級品 (保證試劑)	二級品 (分析純)	三級品 (純或化學純)	四級品 (化學用)
国定全苏标准	化学纯 X. Ч (一级)	分析纯 Ч. А. а. (二级)	纯 Ч (三级)	
资本主义国家标准	G. R.	A. R.	Pure	L. R.

工业分析中的普通试剂要求至少用三級品配制，标定用的基准试剂则用一級品。

② 市售液体酸碱的浓度：

硝酸 HNO_3 ：比重 $20^\circ C / 4^\circ C$ $1.391 \sim 1.405$, $65.0 \sim 68.0\%$, 约 16N。

硫酸 H_2SO_4 ：比重 $20^\circ C / 4^\circ C$ $1.831 \sim 1.836$, $94.0 \sim 96.0\%$, 约 36N。

盐酸 HCl ：比重 $20^\circ C / 4^\circ C$ $1.174 \sim 1.189$, $35.0 \sim 38.0\%$, 约 12N。

氨水 NH_4OH ：比重 $20^\circ C / 4^\circ C$ $0.907 \sim 0.901$, $25.0 \sim 27.0\%$, 约 14N。

磷酸 H_3PO_4 ：比重 1.70 , 85.0% 。

醋酸 CH_3COOH ：99.0% 及 99.8%。

氢氟酸 HF ：40%。

高氯酸 $HCLO_4$ ：60.0~62.0% 及 70.0~72.0%。

第二节 試样的采取和制备

在分析工业产品时，常須从大量物料中采取平均試样。平均試样即指所取出的少量物样，它的化学成份能代表全部物料的成份。所以这种試样必須用正确的方法采取才能达到要求。如所采取的試料不足以代表全部物料正确的化学成份，则不管分析得如何准确，也属无用，因为不足以代表真正成份的分析数据，会把生产引入錯誤的途径，甚至于造成严重的事故。

一、固体取样法 固体物料有颗粒状、粉末状、或是論个的，如金属锭和木柴等。下面討論颗粒状取样的一般原則，至于具体应用，可以参阅煤的分析和矿石分析章。金属的取样法，在鋼鐵分析章內討論。

A. 取样

a. 取样地点 根据各种不同的情况，可以在儲存地点或运输时取样。在儲存地点，如从仓库、包装地点、堆中取样；在运送和装卸时，如从小貨車，运输机中取样。在运输时取样比較容易。

1. 从堆中取样 堆上外层物料受空气中湿度的影响，内外层所含水份不同，外层又受到空气的氧化作用与风化作用，并且由于分层作用而大块聚集于堆底，

中心則聚集細砂。此外，堆的內部实际上是取不到試樣的，所以在堆中取樣比較困難。

一般用互相垂直的綫將堆分成若干區域，在側面離堆底0.5米處划第一橫綫，然後依此每隔0.5米划一橫綫，與橫綫垂直每隔2米划一條豎綫，選取橫豎綫的交點作為取樣點（圖1—1）。在每一點上用鍬或鏟從深0.5~0.7米處各取一分試料。



图 1—1 从堆中取样的地点分布图

2. 从車廂和小車中取樣 在剛裝好的車廂中，物料尚未因為沉落和運送而分層，此時可以在表面取樣，將物料表面剷平，按圖1—2選定取樣點。




图 1—2 从車廂(a)和小車(b)中取样的地点分布图
分子—取样点的号码。分母—取样点离物料表面的距离(米)。

然後在圖中所示的點上，從每一車廂中取樣，例如有70個車廂，須取70份試樣，則在第一車廂中在點1處取樣，自第二車廂中在點2處取樣，余此類推。如自20個車廂中取樣後，已將圖中各點取完，則從第21車廂起又重複一次（取1處）。

如物料顆粒為25毫米大小，則從0.3米深處取樣；如顆粒大於25毫米，則自0.4、0.5、和0.6米深處取樣。

3. 从运输机上取样 在运输机上每隔一定時間采取一次試樣，取样时可以用鍬鏟將物料自輸送帶上按全寬拔下。由於輸送帶是運動着的，物料也會分層，因而大塊靠近邊緣，細粒靠近中心。

4. 自小包中取样 許多物料保存於桶或袋中等。此時，先選定一定的包數，從中採取初次試樣。所選包數的多少，有特殊標準規定。小包取樣應在室內進行。

5. 取样工具 取样使用卷邊的鍬和鏟，它的大小應可一次在一個地點取足需要數量的試樣，不許可鍬鏟过大，因為這樣難於從不同的地點取得相同重量的試樣。每份取樣重量的多少，除有特殊規定者外，一般顆粒大的取樣重量多，顆粒

小的取样重量少。如块状物，取1~10千克，粉状物取0.2~0.5千克。試样取得后，放于特制的箱中，至一定标綫处为止。

普通的人工取样頗費勞力。现有机械化取样器，用它可自动自輸送带上取样。

自包装中采取粉状物质时，可采用探料鉆（图1—3）。将鉆插入包中，直至包底，在鉆的凹处落入物料，取出后，取下物料。采取粘性和膏状物料的探料鉆，在槽的一面具有尖銳的凸边。将探料鉆插入物料后繞軸轉動。槽的凸边沿它的全高切下物料。

B. 制样 初次取得的試样数量很大，而送至实验室供分析用的試样最多不过2千克，所以应自初次試样中再采取实验室用試样，所經過的手續是：

磨碎→混合→縮分→再磨碎→再混合→再縮分。



图 1-3 探料鉆

在处理初次試样时，应将其保存于有蓋的密閉箱中，勿使受热，存放時間不得超过一昼夜，操作应迅速，使水份变化极小。磨碎工具应十分坚硬，勿使工具磨損，以免所生碎屑落于物料中。縮分所得的各份物料在数量上、成分上都应相同。物料顆粒愈小，则物料縮分至愈少的重量，如磨至粒度25毫米的顆粒，縮分至物料重量达60公斤，再磨至13毫米时，则縮分至15公斤。全部块粒都应磨碎，不許弃去难磨的块状物。

a. 磨碎 磨碎試样可用破碎机或者用手工方法，如磨碎大块矿石用颚式破碎机→辊子或锥式破碎机→球磨机。磨碎煤或油頁岩用薄板鎚式破碎机。

如用手工破碎，则在鋼板上用鋼輥或錘进行。矿石重量每份不超过2000千克，煤不超过300千克，泥煤不超过50千克。鋼板表面应平滑，边缘高出5~20厘米。

6. 混合 用鍤取物料，每鍤物料倒至堆頂，使繞堆四周走而堆成圓錐形。当全部物料都集成一堆后，再用鍤将此堆投成另一堆，方法同前，并应在平滑无隙的干淨地板上进行。

B. 縮分 混合后的物料用四分法縮分。用干板自堆頂将圓錐压平，使各处厚度相同。以垂直的两直径将圓分成四个扇形（图1—4），弃去两个相对扇形的物料，将剩余两个扇形中的物料混合，縮分至规定重量。再磨碎，混合，縮分至规定的粒度与重量。现市上出售有各种供縮分試样用的縮分器（如图1—5所示琼斯式分样器）。

当磨碎至粒度达25毫米以后，每次磨碎操作完毕应将全部試样通过指定的篩子（图1—6）。

B. 实验室試样的制备 試样經最后一次縮分和混合后，再将圓錐形物料压平，用互相垂直的直綫将压平物料划分成若干个正方形或螺旋形（图1—7）。